

شركة المقاولون العرب لتشغيل
وصيانة المرافق والخدمات

شركة الصرف الصحى
للقاهرة الكبرى

مشروع التدريب على أعمال التشغيل والصيانة بمحطتى معالجة مياه الصرف الصحى والرى بطوان - عقد ٥

الدورة التدريبية عن

تشغيل وتتبع أعطال المولدات الكهربائية (كاتربيلر-دويتس)



إعداد

كيمونكس مصر للاستشارات



المحتويات

١ - ١	الفصل الأول: أساسيات محرك الديزل
١ - ١	مقدمة
١ - ١	الدورة الرباعية لمحرك الديزل
٢ - ١	النقط الميتة
٢ - ١	الأحداث الرئيسية للدورة الرباعية
٥ - ١	الدورة الثنائية
٧ - ١	الانضغاط
٨ - ١	الاحتراق
٩ - ١	الشحن الجبرى
١١ - ١	سرعة المكبس
١٤ - ١	الأجزاء الثابتة فى محرك الديزل
١٨ - ١	الأجزاء المتحركة
٣١ - ١	أنواع فوانى الحقن
٣١ - ١	أنواع غرف الاحتراق
٣٢ - ١	مجموعة التوقيت (وش التقسيمة)
١ - ٢	الفصل الثانى: الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تجميع المولد مع المحرك الديزل
١ - ٢	احتياطات أمان عامة
٣ - ٢	تركيب محركات الديزل
٧ - ٢	الدورات الرئيسية
	الفصل الثالث: خطوات التشغيل لمحركات الديزل التى تدار
١ - ٣	بواسطة بادئ الحركة (المارش).
١ - ٣	الإدارة الأولية
٥ - ٣	كيف تبدأ إدارة محرك دافى؟
٧ - ٣	كيف تبدأ إدارة محرك بارد بدون مساعدات بدء الإدارة؟
٧ - ٣	ضبط مدى سرعة المحرك
٧ - ٣	كيف توقف المحرك؟
٨ - ٣	وقاية المحرك عند تخزينه لفترة

١ - ٤	الفصل الرابع: صيانة وإصلاح محركات الديزل
١ - ٤	متطلبات الصيانة
٢ - ٤	صيانة وإصلاح مجموعة السلندر
٧ - ٤	صيانة وإصلاح عمود المرفق ومحاور الارتكاز (الكراسى)
١٠ - ٤	فحص وضبط الصمامات
١١ - ٤	صيانة وإصلاح طلمبات الوقود
١٦ - ٤	ضبط وإصلاح فوانى الرشاشات
٢١ - ٤	صيانة وإصلاح مجموعة التزييت
٢١ - ٤	صيانة وإصلاح مجموعة ضاغط الهواء
٢٢ - ٤	احتياطات الأمان
٢٣ - ٤	التفاوت والخلوص

١ - ٥	الفصل الخامس: دوائر التشغيل والتحكم للمولد وكيفية ضبط منظم الجهد
١ - ٥	بدء توليد القوة الدافعة الكهربائية
٣ - ٥	دائرة الإثارة
٥ - ٥	دائرة تثبيت المجال المغناطيسى فى حالة ثبات الأحمال وثبات الفولت
٧ - ٥	ضبط منظم الجهد

١ - ٦	الفصل السادس: التسجيل والمتابعة لأعمال الفحص الفنى والصيانة الوقائية
١ - ٦	مقدمة
١ - ٦	التخطيط لصيانة محركات الديزل والمولدات
١ - ٦	خطط الصيانة الوقائية
٦ - ٦	سجلات الصيانة

تقديم

يهدف مشروع لتدريب العاملين بمحطة المعالجة إلى رفع مستوى الأداء عن طريق تعظيم قدرات الأفراد من خلال تعلم مهارات أو التعرف على معلومات تؤدي إلى تحسين الأداء. ويتم اختيار وسيلة التدريب التي تُيسر حصول الفرد على المعلومات والمهارات بأكبر كفاءة ممكنة، وفي نفس الوقت تساعد المتدرب على نقل ما تعلمه إلى مجال الممارسة الفعلية للعمل.

وبناءً على طلب إدارة مشروع محطتي المعالجة والرى بأبو ساعد — حلوان، قامت شركة كيمونكس مصر للاستشارات الهندسية بإعداد وتقديم دورات تدريبية للعاملين بتشغيل وصيانة المشروع. تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تحقيق غاية المشروع من خلال توفير التدريب في المجال الهندسي والفني.

ويتضمن هذا الكتيب محتويات الدورة التي تقدمها كيمونكس مصر وموضوعها "تشغيل وصيانة وتتبع أعطال المولدات (كاتربيلر ودويتس)"، وهي إحدى الدورات التي يشملها المجال الهندسي والفني.

ويشمل الكتيب ستة فصول، يتناول الفصل الأول منها أساسيات محرك الديزل. ويعرض الفصل الثاني الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تجميع المولد مع المحرك الديزل، بينما يتحدث الفصل الثالث خطوات التشغيل لمحركات الديزل التي تدار بواسطة بادئ الحركة (المارش)، ويتناول الفصل الرابع صيانة وإصلاح محركات الديزل، ويعرض الفصل الخامس دوائر التشغيل والتحكم للمولد وكيفية ضبط منظم الجهد، ويعرض الفصل السادس التسجيل والمتابعة لأعمال الفحص الفني والصيانة الوقائية.

ونأمل أن يحقق هذا الكتيب الغرض الذي أعد من أجله، وأن تحقق الدورة أهدافها، والله الموفق.

الفصل الأول

أساسيات محرك الديزل

الفصل الأول

أساسيات محرك الديزل

مقدمة

يستخدم محرك الديزل كمحرك أولى لإدارة الطلمبات أو لتوليد الكهرباء. وتختلف محركات الديزل من حيث الحجم والقدرة (كلما زاد قطر الاسطوانة أو المكبس [البستم] زادت قدرة المحرك)، كما تختلف من حيث طرق التبريد ووضع الاسطوانات وترتيب الاشتعال ووضع الصمامات ونظام شحن الهواء إلخ. إلا أن نظرية العمل الرئيسية لمعظم المحركات واحدة وهي تحويل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود داخل الاسطوانات إلى طاقة ميكانيكية في صورة حركة دورانية لعمود المرفق (الكرنك)، ويتم ذلك من خلال الدورة الرباعية التي سنتعرض لها بشئ من التفصيل على الصفحات التالية بالإضافة إلى بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بنظرية عمل المحرك.

الدورة الرباعية لمحرك الديزل

الدورة الرباعية هي التي تتم أحداثها بطريقة منتظمة وبنفس الترتيب مكونة أربعة أشواط. والأحداث التالية تكون دورة محركات الديزل الرباعية:

- ١- ملء أسطوانات المحرك بهواء جديد (شوط السحب = شوط الحر).
- ب- ضغط الهواء المشحون لزيادة ضغطه ودرجة حرارة الوقود الذي يشتعل في نهاية هذا الشوط وبداية الشوط التالي (شوط الضغط).
- ج- احتراق الوقود وتمدد مكوّن الغازات (شوط الاحتراق = شوط القدرة).

د - تفريغ الغازات الناتجة عن الاحتراق من الاسطوانات (شوط العادم).

النقط الميتة

وضع المكبس في أقرب نقطة من رأس السلندر أو أبعد نقطة من رأس السلندر تسمى النقط الميتة وتسمى النقطة القريبة من رأس السلندر النقطة الميتة العليا وتسمى النقطة البعيدة من رأس السلندر النقطة الميتة السفلى.

الدورة الرباعية

شوط السحب

كما هو واضح من الشكل رقم (١-١) يتجه المكبس إلى أسفل أثناء شوط السحب مشدوداً بذراع التوصيل المتحرك من خلال حركة عمود المرفق (الكرنك) الدائرية. فيتحرك المكبس مبتعداً عن رأس السلندر مكوناً تخلخلاً بالأسطوانة مما يجعل الهواء يدخل إلى الأسطوانة من خلال فتحة صمام الدخول نتيجة الضغط الجوى الخارجى. وهذا الصمام يفتح فى بداية المشوار حتى يصل المكبس إلى نهاية المشوار بوصوله إلى النقطة الميتة السفلى.

شوط الضغط

عندما يمر المكبس عبر النقطة الميتة السفلى فى هذه اللحظة يبدأ عمل مشوار الضغط فيقلص صمام السحب (الدخول) ويندفع المكبس الى أعلى عن طريق دفعه بواسطة ذراع التوصيل وحركة الكرنك ويبدأ الهواء داخل الأسطوانة فى الإنضغاط وترتفع درجة حرارته وقبل الوصول الى نهاية المشوار (قبل النقطة الميتة العليا). يدفع كمية من الوقود السائل فى هيئة رذاذ (بخار) والتي تدخل مباشرة الى الهواء الساخن بالسلندر فيشتعل.

شوط القدرة

وفى هذه اللحظة يتم احتراق الوقود خلال اللحظات الأولى من مشوار القدرة (الشغل) الذى يزيد الضغط فى السلندرات وهذه العملية تسمى شوط الشغل أو الشوط الفعال أو شوط القدرة.

والغازات الساخنة الموجودة تحت الضغط تتمدد من خلال زيادة حجم السلندر بنزول المكبس إلى أسفل والذى بالتالى يدفع ذراع التوصيل الى أسفل والذى يحرك عمود الكرنك حركته الدائرية.


شوط العادم

عند وصول المكبس إلى النقطة الميتة السفلى يفتح صمام العادم وتهرب الغازات الناتجة من الاحتراق وذلك من خلال صمام العادم المفتوح وذلك تحت تأثير الضغط العالي المتولد من الاحتراق وبحركة المكبس إلى أعلى تتدفع باقى نواتج الاحتراق إلى الخارج.

ومن ذلك يتضح أن هذه الإجراءات استغرقت أربعة أشواط نتجت عن دوران الكرنك لفتين وعليه تستغرق الدورة الرباعية أربعة أشواط ولفتين من لفات عمود الكرنك وتعطى شوط فعال (شوط قدرة) واحد.

توقيت الأحداث

فى الواقع أن نقاط التقسيم بين الأشواط الأربعة لا تحدث فى بداية أو نهاية الأشواط أو عند النقط الميتة العليا أو السفلى ويكون الاختلاف بسيط فى المحركات البطيئة ولكنها تزداد فى المحركات بزيادة سرعاتها فصمام الدخول يبدأ فى الفتح قبل النقطة الميتة العليا بحوالى ١٠ - ٢٥ درجة. وهذا التقديم يسمح للصمام بفتحه فتحة كاملة عند النقطة الميتة العليا عند بداية حركة المكبس فى مشوار السحب وذلك لسحب أكبر كمية هواء فى هذا المشوار. وصمام الدخول يقفل بعد النقطة الميتة السفلى بحوالى ٢٥ - ٤٥ درجة من زوايا الكرنك. ويتم حقن الوقود قبل النقطة الميتة العليا بحوالى ٧ - ٢٦ درجة. ويعتمد إنهاء عملية حقن الوقود فى الاسطوانات على الحمل المطلوب ويتم فتح صمام العادم قبل وصول المكبس الى النقطة الميتة السفلى بحوالى ٣٠ - ٦٠ درجة وذلك لإزالة أكبر كمية من نواتج الاحتراق. ويتم غلق صمام العادم بعد النقطة الميتة العليا بحوالى ١٠ - ٢٠ درجة.




شكل رقم (١ - ١)

الدورة رباعية الأشواط لمحركات الديزل

الدورة الثنائية

هذه الدورة تتم في شوطين فقط تستغرق لفة واحدة من لفات الكرنك حيث أن الدورة الرباعية تحتاج إلى لفتين من اللفات والاختلاف بين الدورتين هي الطريقة التي يتم بها كسح نواتج الاحتراق وكذا إعادة ملء الأسطوانة بهواء جديد. ويعرض الشكل رقم (١-٢) كسح العادم في الدورة الثنائية الأشواط.



شكل رقم (١-٢)


كسح العادم في الدورة الثنائية الأشواط

وتتم عملية إزالة نواتج الاحتراق والشحن لهواء جديد كما هو موضح بالشكل رقم (١-٣).

١. عندما يكون البستم متجهًا إلى أسفل في شوط الانضغاط (التمدد) يفتح صمام العادم (e) عندما تكون نسبة المشوار حوالي ٨٠ - ٨٥ % من طول الشوط وبذلك يتم خروج نواتج الاحتراق ويتم انخفاض الضغط داخل الأسطوانة.
٢. أثناء اتجاه البستم إلى أسفل مستمرا في نفس الشوط يمر على فتحات يندفع منها هواء تحت ضغط أكبر من الضغط الذي وصل إليه ضغط

نواتج الاحتراق بداخل الأسطوانة وبذلك يتم دفع باقى نواتج الاحتراق لخارج الاسطوانات ويتم شحن هواء جديد وتسمى هذه العملية بعملية الكسح.

٣. وقبل بدء شوط الانضغاط عندما يكون المكبس فى مشواره لأعلى يتم قفل فتحات العادم بعد غلق فتحات الكسح هى أنه يسمح لخروج بعض الهواء بداخل الأسطوانة للخارج إذ ربما يكون هناك بعض من نواتج الاحتراق موجودة بداخل الغرفة ثم يبدأ بعد ذلك شوط الانضغاط.



المشوار الفعال "القدرة"

مشوار خروج العادم

شكل رقم (١ - ٣)

رسم توضيحي لحركات البلف للأربع مشاوير للبستم المتغيرة

فائدة الدورة الثنائية

تقوم الدورة الثنائية بعملية تخفيض عدد أشواط الدورة من أربعة أشواط إلى اثنان فقط ويعنى ذلك أن المحرك الثنائي الأشواط يعطى قدرة كل لفة من لفات الكرنك وبالمقارنة بالدورة الرباعية فان المحركات ذات الدورة الثنائية تعطى قدرة ضعف القدرة بالدورة الرباعية وكذلك يعتبر وزن المحركات الثنائية نصف وزن المحركات الرباعية مقارنة بالقدرات وتستعمل فى البواخر والقاطرات وبصفة خاصة للوحدات كبيرة القدرة .

الانضغاط

يوجد سببين لضغط الهواء خلال شوط الانضغاط هما:

١ - رفع الحرارة النوعية للهواء المشحون وبالتالي زيادة كفاءة المحرك وذلك بزيادة كثافته والتي بالتالى تعطى حرارة أكبر خلال شوط الاحتراق وهذا السبب هام فى محركات الاحتراق الداخلى سواء التى تعمل بشموعات الاحتراق أو بحقن الوقود.

٢ - زيادة درجة حرارة الهواء المشحون حتى يتمكن الوقود المندفع على هيئة رذاذ (بخار) من الاشتعال تلقائياً بدون أى مساعدة من الخارج مثل شمعات الاحتراق كما فى محركات البنزين.

ونسبة الانضغاط لمحركات الديزل هى النسبة بين حجم الأسطوانة V_1 عندما يكون المكبس عند النقطة الميتة السفلى وبين حجم الأسطوانة V_2 عندما يكون المكبس عند النقطة الميتة العليا وتبين العلاقة بينهما بالمعادلة:

$$R = \frac{V_1}{V_2}$$

حيث: R نسبة الانضغاط.

V_1 حجم الأسطوانة والمكبس عند النقطة الميتة السفلى.

V_2 حجم الأسطوانة والمكبس عند النقطة الميتة العليا.

وحجم الأسطوانة V_1 هو عبارة عن حجم الإزاحة الكلية للمكبس مضافاً اليه حجم الانضغاط.

وعادة ما تكون نسبة الإنضغاط فى محركات الديزل حوالى ١ : ١٢ الى ١ : ١٩ وعندما تكون نسبة الإنضغاط أقل من ١ : ١٢ لا يتم التشغيل حيث أن الحرارة الناتجة من خلال الإنضغاط غير كافية لإحراق الوقود المندفع عند بدء إدارة المحرك وهى مازالت باردة. ونظرياً فإن زيادة الحرارة النوعية بإزدياد نسبة الإنضغاط تزيد درجة حرارة الاحتراق وتقلل من إستهلاك الوقود ولكن يؤدى ذلك الى حدوث إجهادات على مكونات المحركات وتؤدى أيضاً الى زيادة التآكل نتيجة الإحتكاك الشديد مما يتطلب زيادة وزن المحرك بصفة عامة لملاشاة ذلك. كما أن الحرارة العالية والضغط العالى يزيد التآكل والتى يؤدى الى نقص عمر المحرك وكذا زيادة عدد مرات الإصلاح وبالتالي يلزم عدم زيادة نسبة الإنضغاط عن حد معين.

الاحتراق

توجد طريقتان متميزتان لإحراق الوقود داخل الأسطوانات:

- ١ - عند ثبات الحجم
- ٢ - عند ثبات الضغط

الاحتراق عند ثبات الحجم

يعنى الاحتراق بدون تغيير فى الحجم وكل الحرارة الناتجة من الاحتراق تؤدى الى زيادة درجة الحرارة والضغط بمعنى أن المكبس لا يتحرك كما فى حالة وجود المكبس عند النقطة الميتة العليا وفائدة هذه الطريقة أنها ترفع الحرارة النوعية لمكونات الاحتراق ودرجة الحرارة والضغط وعيوب هذه الطريقة أنها تولد ضغط كبير مفاجئ وينتج صوت عال بالمحرك كما فى المحركات البنزين.

الاحتراق عند

تعنى أن الاحتراق بثبات الضغط فنتيجة الاحتراق ترفع درجة الحرارة

ثبات الضغط

ونتيجة لارتفاع الحرارة يزداد الضغط ليعادل تأثير إزدياد الحجم نتيجة المكبس الى أسفل وبالتالي لا يتغير الضغط وتكون الحرارة الناتجة من احتراق الوقود تحولت جزئياً الى شغل خارجي.

والاحتراق بثبات الضغط يستخدم في المحركات ذات السرعات البطيئة وكذا في المحركات ذات ضغط الهواء الجبري. وأفضلية هذه الطريقة سهولة حركة المحرك وكذا توليد عزم كبير نتيجة استمرار عملية الاحتراق ولكنها غير مناسبة لمحركات السرعات العالية.

الاحتراق في المحركات الحديثة

المحركات الحديثة تعمل بازدواج كل من الطريقتين والتي تسمى بدورة الاحتراق المزدوجة وبها جزء من الوقود يحترق بثبات الحجم بالقرب من النقطة الميتة العليا والباقي يحترق أثناء ثبات الضغط بعيداً عن النقطة الميتة العليا. وعلى ذلك فإن الضغط العالي لا يستمر ولكنه عادة يزداد ثم يقل تدريجياً. وعموماً فإن هذه الدورة تشبه إلى حد ما دورة ثبات الحجم أكثر من تميزها بدورة الديزل التقليدية وتفضل لكفاءتها العالية وقلة إستهلاكها للوقود. ولكن عيوبها صعوبة صيانتها الوقائية والصوت العالي للتشغيل.

الشحن الجبري

الشحن الجبري هو عملية زيادة القدرة للمحرك لنفس حجم الإزاحة والسرعة والمواصفات. وتتم عملية الشحن الجبري في محركات الديزل عن طريق توليد القدرة نتيجة احتراق كمية هواء مع كمية من الوقود وبنفس الطريقة يتطلب إحراق كمية من الوقود كمية من الهواء (وزناً من الهواء) ولكن مع وجود حجم ثابت ويستلزم ذلك زيادة وزن الهواء - الذي يمكن إنتاجه بزيادة ضغط الهواء الداخل والذي يسمى بالشحن الجبري - والذي يعطى ضغطاً أكبر للهواء المشحون الى السلندرات ليبدأ عملية شوط الضغط والضغط كبير.

ولزيادة الضغط للهواء المشحون في المحركات الرباعية الأشواط لا يتم سحب الهواء المشحون للسلندرات كما يقال تحت التخلخل الطبيعي لحركة المكبس ولكن يتم ذلك بدفع هواء مضغوط منتج من كمبرسور أو مروحة.

وهناك ثلاثة أنواع من المراوح:

- ١ - المراوح الترددية كما في حالة المكابس في ضواغط الهواء.
- ٢ - المراوح الدائرية الموجبة.
- ٣ - مراوح طاردة مركزية عالية السرعة كما في الطلمبات الطاردة المركزية.

وعادة يتم إدارتها بواسطة الغازات الناتجة من نواتج الاحتراق للاستفادة من طاقة الحركة التي بها أثناء خروجها. وعندما يتم توصيل الشاحن الجبرى بمحرك رباعى الأشواط يتم تغيير بعض التصميمات لبعض الأجزاء مثل عملية فتح وقفل الصمامات والتي يجب تقديمها لفتحة الشحن وتأخيرها لفتحة العادم وبذلك يكون الصمامان مفتوحان فى آن واحد حوالى ٥٠ : ١٠٠ درجة وتسمى عملية فتح الصمامات فى آن واحد (Overlapping) وتفضل عملية فتح الصمامات معاً.

ثبت بالتجارب أنه عندما يكون الصمامان مفتوحان مع بعضهما حوالى ٤٠ : ٥٠ درجة (overlap) تزيد القدرة البيانية حوالى ٥% عندما يكون الشاحن صغيراً ويزيد الشاحن الجبرى من ضغط الاحتراق ويقل الإستهلاك النوعى للوقود لأنه بزيادة كمية الهواء يكون الاحتراق جيداً وتزيد القدرة الميكانيكية بتقليل القدرة المفقودة.


الشاحن التربينى

يستخدم الشاحن التربينى عادة فى المحرك الديزل لزيادة قدرة المحرك بنسبة تقدر بحوالى ٢٥ % من قدرته الأساسية، ويعرض الشكل رقم (١-٤) أجزاء الشاحن التربينى.

فكرة عمل الشاحن التربينى:

يتكون الشاحن من تربينة ومروحة منفصلين ولكن مركبين على عامود واحد فعندما يدخل غاز العادم إلى ريشة التربينة بزواوية معينة فيحدث دوران

الريشة التربينية وبالتالي يتحرك العمود فيحرك ريشة المروحة التي تسحب الهواء من خلال فلتر الهواء ثم تدفعه إلى الاسطوانات لكي تزيد من كمية الهواء الداخلة لحيز الاحتراق ونتيجة لضغط كمية الهواء الزائد داخل حيز الاحتراق ينتج عنه قوة كبيرة تدفع الكباس وتزيد قدرة المحرك نتيجة لزيادة حجم الهواء. ويعرض الشكل رقم (١-٥) عمل الشاحن التربينى.




شكل رقم (١ - ٤)

أجزاء الشاحن التربينى

تعتبر سرعة دوران عمود المرفق (الكرنك) سرعة منتظمة. بينما تعتبر سرعة المكبس متغيرة حيث أنه عند النقط الميتة العليا والسفلى (تكون سرعة المكبس صفراً). وعندما يبدأ المكبس فى الحركة فإن السرعة تزيد تدريجياً الى أن تصل الى أقصى سرعة والتي تكون فى منتصف الشوط، ومن هذه النقطة تبدأ سرعة المكبس فى التناقص الى أن تصل الى الصفر مرة أخرى وذلك بوصولها الى النقطة الميتة الأخرى. وعلى ذلك فإن سرعة تحركه تكون مختلفة فى كل الأوقات وبعد عمل بعض الحسابات لمعرفة متوسط سرعة المكبس أى السرعة الثابتة المطلوب من المكبس أن يتحرك بها لقطع مسافة فى نفس الزمن.

سرعة المكبس



شكل رقم (١ - ٥)
عمل الشاحن التربينى

وحساب السرعة المتوسطة للمكبس لمستخدمى المحركات تكون مقدرة بالقدم/ثانية والمسافة المقطوعة للمكبس فى دقيقة واحدة تكون مساوية لعدد إثنين مشوار فى كل لفة من لفات الكرنك وتظهر من العلاقة التالية:

$$C = \frac{LN}{6}$$

حيث: C هي سرعة المكبس قدم/ثانية

L هي طول المشوار بالقدم

N هي سرعة المحرك لفة/دقيقة

معامل السرعة (CS) تصنف المحركات عادة الى عدة درجات طبقاً للسرعة الدورانية لعمود المرفق وهذه الدرجات هي:

محركات ذات السرعة البطيئة ومحركات ذات السرعة المتوسطة ومحركات ذات السرعة العالية، أو يمكن أن تحدد بتصنيف أدق طبقاً لسرعة المكبس. فمثلاً المحرك $3,5 \times 4,5$ بوصة يعمل بسرعة تصل الى ٩٠٠٠ لفة/دقيقة وهناك المحركات المتوسطة والتي تصل سرعاتها الى ٢٠٠٠ لفة/دقيقة والمحركات كبيرة الحجم تعمل عند سرعة لاتصل الى ٧٥٠ لفة/دقيقة (محركات ذات السرعة البطيئة). وسرعة المكبس في محركات السرعة العالية تصل الى ١٨٠٠ قدم/دقيقة. وفي محركات السرعة الصغيرة تكون سرعة المكبس صغيرة حيث أن معامل السرعة للمحرك (CS) يكون دالة للسرعة الدورانية للمحرك وكذلك لسرعة المكبس معاً طبقاً للعلاقة التالية:

$$CS = \frac{NC}{100000}$$

حيث أن: CS معامل السرعة النوعية

N سرعة المحرك لفة/دقيقة

C سرعة المكبس قدم/دقيقة

ومعامل السرعة لمحركات الديزل المختلفة يقع بين حدود ١ الى ١٨ ويعتمد على بيانات كل المحركات والتي أعطيت ٤ درجات لمحركات الديزل وكل درجة تحدد أقصى قيمة لها برفع ٣ لأس الدرجة (٣ أس ١ ، ٣ أس ٢ ، ٣ أس ٣ ، ٣ أس ٤).

- فالدرجة الأولى محركات السرعة البطيئة ومعامل سرعاتها من ١ الى ٣.
- الدرجة الثانية محركات السرعة المتوسطة والمعامل من ٤ الى ٩.
- الدرجة الثالثة محركات السرعة العالية والمعامل من ١٠ الى ٢٧.
- الدرجة الرابعة محركات السرعة العالية جداً والمعامل من ٢٨ الى ٨١.

وبصورة أوضح تعتمد مجموعة السرعة التي يندرج تحتها المحرك على أكبر قيمة لها لتشغيل المحرك كما في مجموعة محركات السرعة العالية والتي يجب أن يتم المحافظة على أفضل حالات تشغيل المحرك وكذا معرفة جميع التفاصيل المعطاة من كتيبات المحرك الصادرة من المصنع. كما يجب أن تكون حريصاً على معرفة متى سيتم عمل العمرة أو التوقف اللازم لعمل الصيانة اللازمة.

الأجزاء الثابتة في محرك الديزل

تتكون ماكينة الديزل من أجزاء ثابتة وأجزاء متحركة ويشرح هذا الفصل الأجزاء الثابتة (الهيكل / السلندرات) لعدة أنواع مختلفة من الماكينات.

الهيكل


يتكون في الغالب من القاعدة وفارغة الكرنك والسلندرات ويكون في المحركات عالية السرعة كما في محركات البنزين وبعض أنواع السولار قطعة واحدة وتكون في المحركات المنخفضة السرعة منفصلة عن باقي الهيكل.

قاعدة المحرك:

تكون من الزهر في المحركات الكبيرة وتكون قطعة واحدة ومركز ثقلها متجه إلى أسفل كما في البواخر نظراً لاهتزاز البواخر ولكن في المحركات الخفيفة تكون من الصلب المقوى ومزودة بأعصاب لزيادة قوة احتمالها وتكون في محركات السيارات دائماً القاعدة وغرف الزيت (كارتير) من شرائح الصلب أو الألمونيوم المقوى .

فارغة الكرنك:

فى السرعات المنخفضة كانت السلندرات منفصلة عن بعضها كل على حدة وبعد ذلك ظهرت المحركات نظام البوكس (الصندوق) والتي يتم فيها وضع السلندرات قطعة واحدة وهى تستخدم فى معظم المحركات المتوسطة والكبيرة السرعة كما فى الشكل (١-٦).




شكل رقم (١-٦)

فارغة المحرك

السلندرات:

يستخدم بعض مصنعي المحركات السلندرات المنفصلة ولكن أغلبية المحركات ذات السلندرات المتعددة تصب فى داخل بلوك كقطعة واحدة. مع ذلك فإن معظم صانعي ومستخدمي المحركات يفضلون المحركات ذات السلندرات التى يمكن تغييرها وذلك بسبب اختلاف الظروف التى تتعرض لها مثل دخول رمال مع هواء الدخول أو وجود زيت غير نظيف فى زيت

المحرك أو وجود أتربة وكلها تؤثر على السلندرات وتزيد من الخلوص بين البستم وبين السلندرات وتؤدي بالتالي إلى هروب الغازات من غرفة الاحتراق والتي تؤدي بدورها إلى انخفاض الضغط في مشوار الضغط وكذلك تلف الأجزاء التي يتم تزيتها . أما في حالة صب السلندرات في البلوك فيجب أن يتم تغيير كل البلوك وفي هذه الحالة ترتفع التكلفة ولتقليل التكلفة يتم صنع السلندرات من النوع الذي يمكن تغييرها. كما هو موضح بالشكل رقم (١-٧).



شكل رقم (١ - ٧)
رسم تخطيطي للشكل العام للسلندر

أنواع السلندرات:

النوع المبلل:

والذي يكون سطحه الخارجي ملامسا لمياه التبريد.

النوع الجاف:

والذي يحفظ داخل سلندر آخر مناسب وهو يصعب تغييرها أو فكها إلا أنها لا تسمح بتسرب المياه إلى غرفة الاحتراق ولكن العيب عدم توصيلها لدرجات الحرارة حيث المياه لا تكون ملائمة للسلندر.

تنعيم السلندرات:

إن سطح السلندرات لابد وان يكون ناعما لأنه يجب أن يحافظ على وجود غشاء رقيق من الزيت ولتحقيق ذلك يجب أن يكون السلندر مستقيما (ليس به أي اعوجاج) وكفاءة ونعومة سطح السلندرات تحافظ على الغشاء الرقيق للزيت والتي تمنع التلامس بين أسطح المعادن لوجود طبقة من الزيت وبالتالي تؤدي إلى عدم التصاق الشنابر.

ففي حالة وجود خشونة في السلندرات فإن غشاء الزيت يملأ الفراغات والارتفاعات الناتجة عن الخشونة ويتم احتراق الزيت في حركة البساتم الموجودة على السلندرات ويؤدي ذلك إلى حدوث التآكل في البساتم والشنابر وتكون النتيجة عدم ثبات مستوى الزيت ويؤدي ذلك إلى تسرب الضغط في كل من شوط الانضغاط والقدرة.

انبعاج السلندرات:

في حالة القياس للسلندرات بعد التركيب لرأس السلندر تجده دائريا ولكن في كثير من الأحيان لا توضح أجهزة القياس (الميكروميتر) دائريته في جميع النقاط والسبب هو أنه عندما يتم تركيب رأس السلندر فوق السلندر وربطة بالمسامير يحدث اعوجاج للسلندرات وفي هذه الحالة يأكل البستم في المناطق المنبعجة إلى أن يتم إصلاح جميع النقاط ولهذا السبب فالسلندرات لابد أن تربط بإحكام أثناء عملية التركيب.

عمر السلندرات:

تصبح جميع السلندرات من جميع الماركات في محركات الديزل غير مرضية بمرور الوقت وذلك بسبب التآكل في السلندرات مع غض النظر عن أحجام المحركات تبين تقريبا أن ٠,٠٠١ بوصة تأكل يحدث في ١٠٠٠ ساعة تشغيل في المحركات ذات سرعة بطيئة.

وإذا كان الخلوص بين البستم والسلندر فيه ٠,٠٥ بوصة وإذا كان الخلوص الرئيسي يبدأ من ٠,٠٢ بوصة والتآكل المسموح به ٠,٠٢ إلى ٠,٠٥ بوصة يكون المتوسط ٠,٠٣ بوصة ومع كمية تأكل ٠,٠٠١ بوصة لكل ١٠٠٠ ساعة تشغيل يكون عمر المحركات ذات السرعة البطيئة كالتالي:

$$T = 1000 (0.03 / 0.001) = 30000$$

أي أن حوالي ٣٠٠٠٠ ساعة تشغيل أي حوالي ٥ سنوات من التشغيل المتواصل ٢٤ ساعة يوميا هو العمر الطبيعي للسلندر.

التبطين بالكروم:

يمكن لعمر خدمة السلندرات أن يزداد بواسطة تغليف السطح بطبقة من الكروم فسلندرات المحركات ذات سرعة متوسطة والحجم المتوسط لها غلاف ناسب من الكروم ونسبة التآكل فيه ٠,٠٠١ بوصة كل ٤٠٠٠ ساعة وفي حالة وضع طبقة كروم بسمك ٠,٠٠٨ بوصة يمكن للسلندرات أن تعمل حوالي ٣٢٠٠٠ ساعة تشغيل قبل التفكير في وضع طبقة جديدة أو بداية التآكل.

الأجزاء المتحركة

كما للمحرك أجزاء ثابتة فإن المحرك له بعض الأجزاء المتحركة مثل البساتم وعمود الكرنك وعمود التوصيل. ويعتمد تصنيف ماكينات نظام الاحتراق على كل من البساتم وأذرع التوصيل وعمود الكرنك.

أولا البساتم:

يوجد نوعان من البساتم التى تستعمل فى توصيل الحركة:

١. البساتم البرميلية
٢. البساتم الجزعية

البساتم البرميلية:

تستخدم فى المحركات ذات الفعالية المزدوجة وتبرد بواسطة دائرة تبريد مياه أو زيت.

البساتم الجزعية:

تستخدم فى جميع المحركات الأحادية الفعالية. كما أن البساتم يجب أن تكون لها مقاومة للضغوط العالية والضغوط الجانبية والمتولدة من السلندرات علاوة على تجهيزها للتبريد والتزييت ومقاومتها للتآكل ضد الاحتكاك مع السلندرات وكذلك مقاومتها للكسر فى مناطق وجود الشنابر والبساتم.

وظيفة البساتم هى:

١. نقل ضغوط الغازات إلى عمود الكرنك .
٢. منع نواتج الاحتراق بدخل السلندرات من الخروج إلى فارغة الكرنك.
٣. فقد الحرارة المختزنة فى رأس البستم خلال الاحتراق حتى بداية مشوار القدرة .
٤. أخذ الضغوط الجانبية المتولدة من حركة أذرع التوصيل.

رأس البستم:

إن سمك رأس البستم أو الجزء المسمى بالتاج يتحكم فيه عاملان وهما:

- قوة التحميل .
- القدرة على فقد الحرارة.


ويصنع التاج غالبا أكبر من المطلوب لمقاومة الاجهادات الضرورية ويحتوى البستم على بنز بستم ومبارى تأخذ بعض حمل الغازات ولكن ليست كل

البساتم تساعد على فقد الحرارة المتولدة من غازات العادم وفي المحركات الكبيرة يصنع الجزء العلوي (التاج) من البساتم وأحياناً من أجزاء منفصلة تثبت بواسطة جوايط بالجزء السفلي كما هو موضح بشكل (١-٨) و (١-٩).

والهدف هو أن يكون الجزء العلوي له قوة تحمل كبيرة وتتحمل درجات حرارة عالية. والهدف الآخر لصناعة البساتم بتاج منفصل يمكن تغيير الجزء العلوي (التاج) إذا حدث له تصدع أو شروخ من إجراء الاجهادات الناتجة من الحرارة العالية وخبطات احتراق الوقود بهذا التاج لتقليل التكلفة .


خلوص البساتم:

يمكن أن يتم تقليل الاحتكاك بين البستم والسلندرات باستعمال شنابر بستم تنتج أقل ضغط واكبر حرية حركة للبستم وذلك بالتزيت الجيد وتقليل الحرارة الزائدة للزيت ويتغير الخلوص بين البساتم والسلندر طبقاً لتصميم المحرك وقطر البستم.



شكل رقم (١-٩)

رسم تخطيطي يوضح البساتم مع مجارى الشنابر



شكل رقم (١-٨)

مكبس بماكينة ديزل بدورة زيت تبريد

وعموماً فالقاعدة لحساب الخلوص بحد أقصى ٠,٠٠٥ بوصة بين جذع البستم والسلندر ويوجد مقياس في حالة البرودة وآخر في حالة السخونة.

بنز البستم:

إن كل الاحمال المتولدة من السلندرات لابد وان تنتقل عبر بنز البستم ولذلك يسمى ببنز المرفق وهو الذراع الموصل بين ذراع التوصيل وبين البستم وهذا البنز يثبت من كلا النهايتين بجلب نحاس في جذع البستم .

شبابر البستم:

يوجد في أعلى البستم شبابر ضغط وفائدة الشبابر هي:

١. أحكام غلق الخلوص بين البستم والسلندر لمنع هروب غازات الاحتراق أو الهواء.

٢. تنقل الحرارة من البستم إلى السلندرات المبردة بالمياه.

٣. تمتص جزء مجدد من الضغط الجانبي المتردد للبستم.

شبابر زيت (التزييت):

توضع الشبابر المتحركة في الزيت في أسفل نقطة من البستم وبها ثقب لتجميع الزيت.

ويستخدم شنبز زيت واحد في المحركات الصغيرة أما المحركات الكبيرة يستخدم اثنين أو أكثر وذلك لكسح مزيد من الزيت المتطاير إلى أعلى من جراء حركة الكرنك أو ذراع التوصيل وذلك لتقليل استهلاك الزيت المحروق في غرفة الحريق وفي نفس الوقت تسمح شبابر الزيت بصعود كمية مناسبة من الزيت إلى أعلى للوصول إلى المناطق العليا للسلندر للتزييت.

شبابر الضغط:

تصنع هذه الشبابر من الزهر الرمادي ويأخذ شكل مخصوص ليتحمل التآكل وبعض الشبابر لها ميل من ٠,٥ إلى ١ درجة ومنذ عام ١٩٤٠ تم تغليف الكروم للأسطح الخارجية لشبابر الضغط العلوية لمقاومة التآكل ويوجد مقاطع كثيرة لشبابر الضغط.

خلوص الشنابر:

يجب أن لا يكون بشنابر البساتم خلوص كبير بين حافتي الشنبر ولكن يوجد خلوص بين الحافتين من ٠,٠٠٢ إلى ٠,٠٠٢٥ بوصة وذلك في المحركات ذات قطر صفر (٤ : ٥) بوصة والمحركات ذات (١١ : ١٢) بوصة قطر تبلغ قيمة الخلوص بها من ٠,٠١٥ : ٠,٠١٢ بوصة.

**أذرع التوصيل
(البيلات)**


أذرع التوصيل التي تستعمل في محركات الديزل تتكون من ذراع التوصيل من ثقب في النهاية الصغرى مخصصة لكرسي بنز البستم وعمود طويل (قصبة) وثقب كبير في الجهة الأخرى والتي بها شق ليتمكن تركيب كرسى فى ركبة الكرنك والمخصصة لأذرع التوصيل ويصنع العمود من سبيكة الصلب المقسى ومعظم أعمدة التوصيل يكون بها مجرى طويل بطول العمود تصل ما بين النهايتين وذلك ليتمكن سريان الزيت من خلاله إلى بنز البستم والواصل من عمود الكرنك وغالبا قصبة عمود التوصيل تكون على شكل H لتحمل أقصى جهد مع صغر الوزن وأنواع أذرع التوصيل تعتمد على طرق استعمالها وهى:

الشكل العادى:


كما فى شكل (١-١٠) ويستعمل فى المحركات ذات السلندر الواحد وركبة واحدة للكرنك.

النوع المتشعب ذو الشوكة:

ويستخدم فى محركات حرف V كما فى شكل (١-١١) والذي يكون أحدهما رئيسي والآخر مرتبط به ويكون فى العمود الرئيسي ثقب لربط الذراع الآخر فيه ويسمى بذلك العمود المفصلي وعندما تتحرك النهاية الصغرى لذراع التوصيل على خط السلندرات تتحرك النهاية الكبرى مع خط دوران عمود الكرنك .



شكل رقم (١ - ١٠)
ذراع توصيل عادي



شكل رقم (١ - ١١)
ذراع توصيل مفصلي


وهذه الزاوية بين الخط الرئيسي للسند والخط الرئيسي لذراع التوصيل تصل إلى أقصى قيمة عندما يكون بين خط الكرنك وخط السندرات زاوية قائمة.

وتتحكم طول الذراع التوصيل ونصف قطر عمود الكرنك في مقدار أقصى زاوية وينتج التزاوى ضغط جانبي على السندرات وعلى مقاطع ربط أعمدة التوصيل بالكرنك وكذا بين الأسطح المتلامسة وهذا الضغط يمكن تقليله بتقليل التزاوى .

مسامير أعمدة التوصيل:

إن غطاء عمود التوصيل يجب أن يربط بعدد ٢ مسمار أو أكثر وفي المحركات الرباعية الأشواط تصمم هذه المسامير لأخذ أقصى قصور ذاتي مع قلة الاجهادات لهذا القصور الذاتي أو لقوة الطرد المركزي وتصمم على المساحة الصغيرة الموجودة عند القطر الداخلى لسن القلاووظ لمنع انهيار المسامير عند هذه النقطة عند قفش البساتم وعندما تدور المحركات لا يكون هناك أى اجهادات على الكراسى تحت تأثير الاحتكاك لركبة الكرنك.

وإذا نظرنا إلى المسمار رقم (A) بالشكل (١-١٢) وتلاحظ اتجاه الدوران تجد أن قطر المسمار رقم (A) أكبر من قطر المسمار رقم (B) فى نفس الشكل فى المحركات الكبيرة وذلك ليتمكن للمسمار رقم (A) من تحمل الإجهادات الواقعة عليه من جراء تأثير القصور الذاتي للبستم وعمود التوصيل وأيضا قوى الاحتكاك فى اتجاه كراسى عمود التوصيل.




شكل رقم (١٢-١)

تأثير الاحتكاك على مسامير الكرنسى

عمود الكرنك

إن أعمدة الكرنكات من أهم الأجزاء بالمحرك ويلزم العناية بها في المصنع والكرنكات الصغيرة تصنع بالطرق والكبيرة تصنع بالطرق والتشكيل الميكانيكى.

وعند تشكيل عمود الكرنك على الماكينة فأنه يجب مسكها من المناطق الوسطى وذلك لمنع الاهتزازات وان تكون مثبتة من النهايتين تثبيتاً جيداً وبعد التشغيل يتم اتزانها استاتيكيًا وديناميكيًا على الكرنك ذو السرعات العالية وأعمدة الكرنكات التى بها ثقوب خلال مجارى الكرنك تسمح بمرور ضغط التزييت من الكراسى الرئيسية إلى كراسى أعمدة التوصيل وكذلك إلى بنوز البساتم كما فى شكل (١٣-١).



شكل رقم (١-١٣)


رسم توضيحي لعمود الكرنك

إن حرارة الكرنك تكون من كل من البستم وحرارة الاحتكاك من الكراسى ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه بالسماح بوجود خلوص مناسب بين أجناب الكرنك وبين شرائح السبائك يجب أن تحسب بعناية لمنع الحركة الطولية الناتجة من جميع الكراسى لابد من وجود خلوص محورى بسيط لا يسمح بالحركة الطولية الكبيرة.

أثقال الاتزان

أيما يكون المحرك ذو السلندر الواحد أو ذو الاتنين سلندر يكون لازما اتزانها ويمكن تقليل الذبذبات الناتجة بوضع أثقال أتران وكتل أتران وكتل مناسبة للهيكل وتوضع أوزان أتران داخلية مع عمود الكرنك فى المحركات الصغيرة وتثبت أوزان الاتزان بواسطة جوايط فى المحركات البطيئة ومتوسطة السرعة.

ولمنع حركة هذه الأوزان على العمود تثبت الأوزان على العمود بحيث تكون ملائمة على الجوانب وتصنع بأبعاد أقل قليلا ليتمكن تثبيتها مع العمود وتسخن قبل تثبيتها لمنع حركتها بعد شمطها إلى العمود كما فى شكل (١-١٤).



شكل رقم (١-١٤)

ثقل توازن لماكينة ديزل عالية السرعة

الحدافات

نناقش هنا عمل الحدافة أثناء أشواط (السحب /الضغط /العادم) في الماكينة الرباعية الأشواط وأثناء شوط الضغط في الماكينة الثنائية الأشواط ، كما يشرح دور الحدافة في تخزين ،تفريغ الطاقة عند زيادة أو نقص سرعة عمود الكرنك.

عمل الحدافة:

الغرض من الحدافات هو تخزين الطاقة خلال لحظة توليد الطاقة من الغازات في غرفة الاحتراق والتي تكون كبيرة على الحمل الموجود على المحرك خلال شوط القدرة.

عموما عندما تكون سرعة حركة عمود الكرنك تميل للزيادة فإن الحدافة تمتص الطاقة وعندما تكون سرعة حركة عمود الكرنك تميل إلى النقصان تعطى الحدافة الطاقة لعمود الكرنك وبذلك يكون عمل الحدافة هو المحافظة على ثبات سرعة دوران الكرنك.

فوائد الحدافات:

١. تحافظ على عدم التغيير في سرعة دوران عمود الكرنك أثناء كل دورة.
٢. تعطي أو تأخذ الزيادة أو النقصان في السرعة المطلوبة خلال التغيير المفاجئ للأحمال .
٣. هي المسئولة عن رفع البساتم في شوط الانضغاط عندما تكون السرعة بطيئة أو في حالة عدم التحميل .
٤. تساعد في جعل المحرك يدور في بداية حركته.
٥. تحافظ على ثبات زاوية التقديم والتأخير عند السرعة الثابتة للماكينة كما في حالة ماكينة تقوم بإدارة مولد كهربى بسرعة ثابتة

تأثير الحدافة:

كمية الطاقة التي خزنتها الحدافة تعتمد على وزن وقطر الحدافة وعلى سرعة المحرك وبذلك فالمحركات ذات سرعة عالية تتطلب حدافات أخف وأصغر من حدافات محركات السرعة البطيئة لنفس القدرة.


علامات الحدافة:

العلامات الرئيسية الموجودة على طوق الحدافة تبين الميتة العليا لكل البساتم وتوضع العلامات طبقا لذلك مثل (١) النقطة الميتة العليا ، (٢) النقطة الميتة العليا للبستم الثانى وهكذا.

وعندما تدور الحدافة تكون إحدى هذه العلامات أمام مؤشر أو علامة في فارغة الكرنك وبذلك تحدد بأن هذا البستم عند النقطة الميتة العليا.

ومعظم المحركات الحديثة والتي يكون بها عامود للكومات ذو علامات داخلية ليس مطلوب بأن يكون هناك أى علامات لتوقيت الصمامات على الحدافة ماعدا مكان وجود علامة تحدد فتح وغلق أحد الصمامات ودائما يكون صمام

الدخول للبستم رقم واحد وإذا كان التوقيت لهذا الصمام صحيحا فيكون بالتالى جميع توقيتات الصمامات صحيح أيضا. كما فى شكل (١٥-١).



شكل رقم (١٥-١)

تحديد علامات النقطة الميتة العليا على الحدافة

تخطيط الحدافة:

يكون للحدافة التى تثبت بخوابير مسلوقة إلى عمود الكرنك اتجاه لضغط أجانب الخابور على أماكن الخوابير وبمرور الوقت ونتيجة لهذا الضغط يتولد خلوص بين الأجانب وبين الخابور وعند ذلك تبدأ الحدافة فى إصدار أصوات مزعجة وغير مرضية وتسمى هذه الخبطات بتخطيط الحدافة.

وإذا لم يتم إيقاف هذا الخط فأنه يؤدي إلى تلف مكان الخابور بصورة كبيرة وفى نفس الوقت تظهر اجهادات على عمود الكرنك تحت تأثير هذه الضغوط وهذه الاجهادات تحدث انهيار لعمود الكرنك وأفضل طريقة للعلاج هو وضع خابور جديد.


أنواع فوانى الحقن تنقسم فوانى الحقن إلى ثلاثة أنواع رئيسية شائعة الاستخدام هي:

١. فوهة بمحور ارتكاز رأسى Single hole Nozzle.

٢. فوهة متعددة الفتحات Multi hole nozzle.

٣. فوهة اختناق Pintor type.

ويعرض الشكل رقم (١-١٦) أنواع فوانى الحقن.



شكل رقم (١-١٦)

أنواع فوانى الحقن

أنواع غرف الاحتراق تنقسم غرف الاحتراق إلى أربعة أنواع رئيسية حسب طريقة الاحتراق وهي:

١. طريقة الخلية الهوائية

٢. طريقة غرفة الاحتراق الكروية المركزية

٣. طريقة الغرفة الدوامية


٤. طريقة غرفة الاحتراق المتقدم

ويعرض الشكل رقم (١-١٧) الأنواع المختلفة لغرف الاحتراق.

مجموعة التوقيت

(وش التقسيمة)

- الغرض من مجموعة التوقيت هو التحكم فى توقيت العمليات الآتية.
١. دخول الهواء وخروج العادم فى المحركات الرباعية الأشواط.
 ٢. طرد العادم فى بعض المحركات ثنائية الأشواط.
 ٣. دخول الوقود مع الهواء المحقون فى بعض المحركات ذات الحقن الميكانيكى.
 ٤. دخول الهواء المضغوط اللازم لبدء الحركة فى معظم المحركات الكبيرة.



شكل رقم (١٧-١)


الأنواع المختلفة لغرف الاحتراق

مكونات مجموعة

التوقيت

هى مجموعة الأجزاء الميكانيكية التى تقوم بتشغيل صمامات الهواء والعادم والوقود وصمامات هواء بدء الحركة، حيث تقوم فى فتحها وغلقها فى التوقيت المناسب طبقاً لوضع البستم وركبة عمود الكرنك وهى هامة جداً فى تركيبها، وتعتمد على نوع وسرعة وحجم المحرك وأبسط طريقة لشرحها كما هو موضح بالشكل رقم (١٨-١) حيث يقوم عمود الكامات المتحرك بواسطة الكامات بدفع التابع وعمود الدفع إلى أعلى وبهذا تنتقل حركة الكامات إلى

عمود التاكيدات حيث يقوم بدفع الصمام إلى أسفل ثم يقوم بإي الصمام بإعادة الصمام (الصباب) إلى قاعدته ويحكم إغلاقه بعد انتهاء دفع الكامة.



١. طبق حاجز لسوستة البلف
٢. غلق حاجز سوستة البلف
٣. سوستة البلف
٤. عامود البلف
٥. دليل البلف
٦. صامولة ضبط ذراع البلف
٧. ذراع البلف
٨. قلاووظ للضبط
٩. جلبة ذراع البلف
١٠. عامود ذراع البلف
١١. رأس السلندر
١٢. ناقل حركة
١٣. عامود الكامة
١٤. الكامة

شكل رقم (١-١٨)

رسم توضيحي لحركة البلف

الكامات:

تستخدم الكامة في فتح وغلق الصمامات ومعظم محركات الديزل وحتى في بعض المحركات الكبيرة تصنع الكامات مع العمود ككتلة واحدة ويتم تصنيعها طبقاً للشكل المطلوب، ويسمى عمود الكامات التكاملي، ولهذا تشبه أعمدة كامات الديزل بأعمدة كامات السيارات، ويتميز هذا النوع التكاملي بأنه يكفي ضبط توقيت أى صمام بشكل صحيح لتصبح جميع الصمامات مضبوطة وبالتالي إذا حدث تغيير في توقيت أى صمام فإن جميع الصمامات تتأثر في كل الاسطوانات.

وظيفة الكامات:

تصنع الكامات بحيث تتحمل الطرق المفاجئ (Impact lone) والاحتكاك الشديد. ويحدد شكل الكامات بداية فتح وغلق الصمام، وسرعة الفتح والغلق ومسافة حركة الصمام بالنسبة لقاعدته (وضع الصمام) وتسمى أعلى نقطة في الكامات بأنف الكامات. وتصنع جوانب الكامات محدبة للخارج وتسمى كامات محدبة أو تكون مستقيمة وتسمى كامات مفلطحة، ويجود في المحركات رباعية الأشواط كامتين على الأقل لكل اسطوانة واحدة لصمام الهواء والأخرى لصمام العادم، وقد يوجد بالإضافة للكامتين السابقتين كامات لتشغيل نظام حقن الوقود وكذلك كامات لتشغيل صمام هواء بدء الحركة في نظام بدء الحركة.

ويوجد محرك قابل للدوران في عكس اتجاهه الأصلي ويحتم ذلك وجود مجموعة أخرى من الكامات للدوران في الاتجاه المعاكس وبذلك يصل عدد الكامات إلى ثمانية لكل اسطوانة.

عمود الكامات:

معظم محركات الديزل الحديثة يكون عمود الكامات والكامات قطعة واحدة ويصنع عمود الكامات في بعض المحركات الكبيرة من جزأين أو أكثر يتم ربطهما بفلائشة، وفي المحركات الثنائية الأشواط يدور عمود الكامات بنفس سرعة عمود الكرنك، بينما في المحركات رباعية الأشواط يدور عمود الكامات بنصف سرعة دوران عمود الكرنك.

التابع (تابع الكامات):

التابع هو العضو أو الجزء الملاصق لسطح الكامات ويقوم بنقل حركة الكامات إلى عمود الدفع، ويوجد عدة أنواع من التوابع هي:

١. تابع كروى:

ويستخدم في المحركات المتوسطة والكبيرة مع كامات مفلطحة الجوانب أو كامات محدبة الجوانب.

٢. تابع مفلطح:

يستخدم فى المحركات الصغيرة سريعة الدوران ويعمل مع كامة محدبة الجوانب.

٣. تابع محورى:

يستخدم مع جميع أنواع الكامات.


ويعرض الشكل رقم (١ - ١٩) رسم تخطيطى للكامة والتابع الخاص بها

ذراع التاكهات:

يتصل ذراع التاكهات فى إحدى نهايتيه بالصمام، وتتصل النهاية الأخرى باسطوانة (منزلق)، وفى حالة وجود صمامين ينبغى إغلاقهما أو فتحهما معاً كما فى حالة وجود صمامى عادم لمعظم المحركات ثنائية الأشواط حيث يستخدم ذراع تاكهات واحد لكلا الصمامين حيث يعمل ذراع التاكهات على كوبرى يصل بين الصمامين.

الصمامات:

وظيفة الصمام هى إدخال الهواء النقى إلى اسطوانة المحرك وإخراج العادم منها بعد استنفاد كل طاقته، وتصنع صمامات الهواء أكبر من صمامات العادم فى أغلب الأحيان، وتكون الصمامات ذات رأس مخروطية الشكل وتكون قاعدتها مشطوفة بزواوية ٤٥ درجة وقد ثبت أن هذه الزاوية أنسب الزوايا لعمل الصمامات، وبالنسبة لصمام العادم تكون الزاوية أقل من ٤٥ درجة ويجب أن يكون الصمام قادر على تحمل الضغوط والحرارة العاليتين جداً ويكون محكم جداً فى الإغلاق لمنع تسرب الغاز. ولإطالة عمر قواعد صمامات الحر تصنع كقطع منفصلة عن رأس الاسطوانة وتتكون قواعد الصمامات من حلقات من سبيكة مقاومة للحرارة.



شكل رقم (١٩-١)
الكامنة والأنواع المختلفة من التتابع

خلوص الصمام وضبطه:

تتمدد النهاية العليا للصمام وباقي أجزاء مجموعة التوقيت عندما يسخن المحرك وهذا التمدد قد يجعل الصمامات تترك قواعدها، ومن المهم جداً ضبط الخلوص حيث أن زيادة قيمة الخلوص عن القيمة المحددة يؤدي إلى ضجيج عالي أثناء التشغيل وكذلك يزداد التآكل وتفسد عملية توقيت الفتح والغلق حيث يفتح الصمام متأخراً ويغلق مبكراً عن الوقت المحدد له، كما أن تقليل قيمة الخلوص عن القيمة المحددة له تؤدي إلى أضرار شديدة حيث قد تمنع إحكام إغلاق الصمام مما يؤدي إلى تسريب واحتراق أسطح الصمامات وقد يؤدي إلى منع حدوث الاشتعال نتيجة لقلّة الضغط داخل الاسطوانة. وفي معظم المحركات تكون وسيلة الضبط عبارة عن مسمار ضبط وصامولة زنق في أحد طرفي ذراع التاكياهاات ويقاس الخلوص مباشرة بواسطة (فيلر). ويوجد في الوقت الحالي نوعين من الضبط، ميكانيكي وهيدروليكي.

الفصل الثانى

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند
تجميع المولد مع المحرك الديزل

الفصل الثانى

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تجميع المولد مع المحرك الديزل

- | | |
|--|---|
| <p>* استخدم المحركات طبقاً لنوع الاستخدام المصممة من أجله فقط.</p> <p>* لا تدخن عند وضع الوقود فى الخزان.</p> <p>* نظف فوراً أى وقود منسكب. واحفظ المواد والخامات التى بها آثار وقود بعيداً فى مكان آمن.</p> <p>* لا تضع الوقود فى الخزان أثناء إدارة المحرك (إلا عند الضرورة القصوى).</p> <p>* لا تقم بتنظيف المحرك أو إضافة زيت أو ضبط المحرك أثناء إدارته (إلا بعد الحصول على التدريب الكامل، وحتى بعد الحصول على هذا التدريب يجب أخذ عناية فائقة لتجنب الإصابة).</p> <p>* لا تقم بعمليات ضبط إلا بعد فهمها والتدريب عليها.</p> <p>* تأكد من أن مكان تركيب المحرك لا يسبب تركيزاً فى الانبعاثات السامة أثناء إدارته.</p> <p>* يجب أن يكون باقى الأفراد على مسافة آمنة من المحرك أو المعدة أثناء تشغيلها .</p> <p>* لا يسمح بالاقتراب من الأجزاء المتحركة من المحرك أثناء تشغيله.</p> <p>* تحذير: بعض الأجزاء المتحركة لا يمكن رؤيتها أثناء دوران المحرك.</p> <p>* لا تقم بتشغيل المحرك فى غير وجود فرد الأمن الصناعى المسئول عن المحرك.</p> | <p>احتياطات أمان</p> <p>عامّة</p> |
|--|---|

- * لا تقم بفك غطاء المشع (الردياتير) والمحرك ساخن وسائل التبريد تحت ضغط، حيث أن ذلك يمكن أن يسبب خروج البخار وسائل التبريد الساخن المضغوط بقوة عند فك غطاء فتحة الملء، ويمكن ان يؤدي إلى إصابات.
- * لا تستخدم مياه مالحة أو أى سائل تبريد يمكن ان يسبب صدأ لدائرة التبريد المغلقة.
- * لا تسمح باقتراب أى شرارة او مصدر حريق من البطاريات (خاصة عند شحن البطاريات) لأن الغازات المنبعثة من السائل الإلكتروليتى قابلة للاشتعال. سائل البطارية خطير على الجلد وخاصة العين.
- * أفصل أقطاب البطارية قبل إجراء أى إصلاح للدوائر الكهربائية.
- * يجب أن يقوم بمراقبة وفحص وضبط المحرك شخص واحد فقط.
- * تأكد أنه يتم تشغيل المحرك من لوحة العدادات والتحكم، أو من وضع المشغل.
- * عند ملامسة وقود ضغط عالى للجلد يتم المعالجة الطبية فوراً.
- * يمكن أن يسبب وقود وزيت الديزل (خاصة الزيت المستعمل) أضراراً للجلد لبعض الأشخاص. ولوقاية الجلد يتم إرتداء قفاز للأيدى أو المعالجة بمحلول خاص.
- * لا ترتدى ملابس بها آثار زيت محرك ولا تضع خامات بها آثار زيت محرك فى جيوبك.
- * تخلص من زيت المحرك المستعمل فى مكان آمن لتجنب التلوث بها.
- * تأكد من وضع ذراع التعشيق والتحكم فى نقل الحركة فى وضع الحياد (المور) قبل بدء إدارة المحرك.
- * توخى العناية الفائقة فى حالة وجوب إجراء إصلاحات طارئة فى ظروف معاكسة.
- * بعض أجزاء المحرك مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال (مثل بعض موانع التسرب) وبالتالي فهى تسبب أضرار خطيرة عند احتراقها. أحرص على عدم ملامسة هذه المواد المحترقة للجلد أو العين.
- * استخدم فقط الأجزاء وقطع الغيار الأصلية.

تركيب محركات

الديزل

تستخدم محركات الديزل أما كوسيلة إدارة مباشرة للمضخات. أو كوسيلة إدارة للمولد الكهربائى وذلك بهدف توليد الكهرباء وفى أى من الاستخدامين فإن المحرك الديزل يكون قد تم إعداده واختباره مسبقاً بالمصنع، وبالتالي لا يحتاج المحرك إلى فترة تليين أو إعداد وإنما يمكن استغلاله مباشرة وعلى الحمل الكامل.

التوصيلات الأرضية

لمحركات الديزل

توصيل المعدة بالأرضى هو اتصال كهربائى مباشر بين جسم المعدة والأرضى. ويجب توصيل المعدة بالأرضى قبل توصيل أقطاب مصدر القدرة الرئيسى، كإجراء أمنى وقائى ولضمان التشغيل السليم.

ولضمان التوصيل الأرضى السليم للمعدة، يجب ألا تزيد مقاومة الوصلة الأرضية عن ٢٥ أوم. ويجب ان تكون وصلة الأرضى أقصر ما يمكن لضمان الحصول على أفضل النتائج. يجب توصيل المجموعات الفرعية وأى أجهزة إضافية (والتي هى جزء من المعدة ولكن غير مركبة على قاعدتها)، بالأرضى، مثل كابينة التحكم فى المعدة عن بعد. يتم توصيل أرجل التحميل الأربعة لكل مجموعة فرعية بالأرضى.

Leveling unit


ضبط مستوى

سطح قاعدة المعدة

يجب أن تكون حدود التفاوت فى المستوى الأفقى لقاعدة المعدة (أو الوحدة) ١٦/١ بوصة (١,٥ مم) فى كل من العرض والطول (شكل رقم ٢-١).

ومن المهم ضبط المستوى الأفقى للقاعدة الخرسانية للمعدة قبل تركيب قاعدة المعدة فى مكانها. وقاعدة (شاسيه) المعدة لها أربعة أوجه سفلية تم تسوية أسطحها بالكشط والتجليخ فى المصنع، وهذه الأوجه هى التى تقابل السطح العلوى للقاعدة الخرسانية للمعدة. و إذا كان المستوى الأفقى للقاعدة (الصبه) الخرسانية مضبوط تماماً، فإن المستوى الأفقى للوحدة (المعدة) بالكامل سيكون مضبوطاً تماماً بدون تجاوزات. ويتم تزويد قاعدة المعدة بمسامير رفع

مقلوطة تستخدم عند ضبط المستوى الأفقى للقاعدة وإضافة رقائق معدنية للتسوية عند الحاجة.



شكل رقم (٢ - ١)

ضبط المستوى الأفقى لسطح قاعدة المعدة

Generator alignment to engine

يوجد بالنهاية الأخرى للعضو الدوار (بوحدّة توليد الطاقة الكهربائية) رولمان بلى أحادي يرتكز على كرسى التحميل الرئيسى الخلفى للمحرك بواسطة وحدة تقارن (كوبلنج) قرصية مرنة. ويجب ان تكون محاذاة محور العمود الدوار لوحدة التوليد مع محور عمود مرفق المحرك مضبوطة تماماً لتجنب الاهتزازات والتحميل الغير متساوى على كراسى التحميل. ويجب أيضاً محاذاة محور العضو الساكن بوحدّة التوليد مع محور العضو الدوار لمساواة الفجوة الهوائية (الخلوص النصف قطرى للدوار). ويجب توفير خلوص جانبي يسمح بالتمدد الطولى للعمود (Longitudinal shaft expansion) حتى تمنع أى إعاقة للوضع السوى للعمود الدوار.

ضبط المحاذاة

المحورية لوحدة التوليد مع المحرك

Air gap and alignment


يجب إجراء ضبط الفجوة الهوائية وضبط المحاذاة فى نفس الوقت. أحد العمليتان تعادل (تعايد) زاوية العمود الدوار إلى قرص كوبلنج وحدة توليد الكهرباء والمحرك، والأخرى توازن الفجوة الهوائية بين أقطاب العمود الدوار لوحدة التوليد وصفائح العضو الساكن. يستخدم مؤشرين مزودين بأقراص مدرجة (ساعة) مثبتين كما هو موضح بالشكل رقم (٢-٢). يتم وضع مكبس أحد المؤشرين بحيث يلامس قرص المولد (وحدة توليد

الفجوة الهوائية

وضبط المحاذاة

للمولد الكهربى

الكهرباء) بالقرب من حافة (إطار) القرص ليدل على الزاوية. ويتحرك مكبس المؤشر الثانى على السطح الدائرى الداخلى المخروط بجسم العضو الساكن ليدل على مركزية الفجوة الهوائية . يتم تثبيت المؤشرات على قضبان معدنية مثبتة بالقلاووظ داخل فتحات مقلوطة ٤/١ بوصة فى تجهيزة كوبلنج مولد الكهرباء . ويتم استخدام قضيبين معدنيين يثبت عليهما المؤشرين، بطول ١٤ بوصة عند نهاية وصلة الكوبلنج، و ٢٠ بوصة عند نهاية المولد الكهربائى. أو يمكن استخدام مؤشرين مغناطيسيين بدلاً من القضيبين المعدنيين وكل من المؤشرين سوف يدور مع العضو الدوار .



شكل رقم (٢ - ٢)

ضبط المحاذاة المحورية للمولد وضبط الفجوة الهوائية


بعد تركيب المؤشرين على القضيبين المعدنيين أو فى وضعيهما بواسطة التأثير المغناطيسى وتأمين حرية حركة العضو الدوار وعمود المرفق (ربط مسامير الكوبلنج جيداً)، يتم لف العضو الدوار لوضع قضبان المؤشرات فى الوضع الرأسى . إضغط على مكبس المؤشرين حتى يدور مؤشر (عقرب) القرص المدرج دورة كاملة ثم ثبت كل مؤشر جيداً فى القضيب الخاص به. أضبط مؤشر القرص المدرج على وضع الصفر.

تأكد من أن المؤشر مثبت جيداً في مكانه. إضغط على مَكْبَس المؤشر وأتركه للتأكد من سلامة عمل مؤشر القياس. باستخدام قضيب أو عتلة للإدارة مناسبة عند قرص الكوبلنج، أدر العضو الدوار للمولد الكهربائي دورة واحدة للتأكد من سلامة عمل مؤشر القياس. وعند عودة مؤشرات القياس للوضع الأصلي، يجب ان تشير مؤشرات الأقراص المدرجة إلى وضع الصفر مرة ثانية. ثم نبدأ الدوران مرة ثانية من وضع القمة الرأسى ونسجل قراءات مؤشر القياس كل 90° من الدوران. ويعتبر المولد الكهربائي مضبوط محاذة محوره عندما تكون قراءات المؤشر مطابقة لحدود التفاوت الموضحة في شكل (٢-٣).

وقد يتطلب الأمر ضبط بسيط لوضع العضو الساكن أو إضافة رقائق أو حشوات تحت حوامل المولد. ويجب استخدام حشوات على طول حامل المولد بالكامل ويمكن استخدام حشوات في أماكن محددة فقط للوصول إلى حدود التفاوت الموضحة في الشكل (٢-٣). وحيث ان أى حركة لجسم المولد تؤثر على كل من الفجوة الهوائية والوصلة القارئة (الكوبلنج). لهذا يجب أخذ القراءات عدة مرات مع إجراء التصحيحات اللازمة. ويجب أيضاً مراجعة إبعاد كرسى التحميل الدفعى بعناية بعد ضبط المحاذة النهائى لمحور وصلة التعشيق (الكوبلنج) للتأكد من أن القياسات عند غطاء كرسى التحميل الأمامى سليمة.

بعد التريبط النهائى للمولد الكهربائى ركب مسامير التثبيت، وراجع مرة ثانية تفاوتات ضبط المحاذة للتأكد من عدم وجود أى تغيير. إذا كانت حدود التفاوتات مقبولة، ثبت المولد في قاعدته.

مولدات القوة الدافعة الكهربائية التزامنية



مؤشر القياس مثبت على القرص

مؤشر القياس مثبت على دليل هيكل العضو الساكن

شكل رقم (٢ - ٣)

حدود تفاوت ضبط المحاذاة المحورية للمولد

الدورات الرئيسية

تختلف الدورات الرئيسية للمحركات حسب نوع نظام حقن الوقود.

نظام حقن الوقود

يوجد طريقتان لحقن الوقود هما:

١. حقن الوقود بالهواء.
٢. حقن الوقود بدون هواء [الميكانيكي - الهيدروليكي].

الحقن الميكانيكي

تنقسم طرق الحقن الميكانيكي إلى أربعة مجموعات رئيسية هي:

١. نظام حقن الوقود في خط مشترك (تحت ضغط ثابت).
٢. نظام الطلمبات المتأرجحة.
٣. نظام التوزيع.
٤. نظام غرفة الاحتراق الابتدائية.

التذرية

في نظام الحقن الميكانيكي نحصل على التذرية عندما يتعرض سائل الوقود لضغط عالي يمر من خلال فتحة صغيرة أو عدة فتحات إلى غرفة الاحتراق المملوءة بالهواء الذي تم ضغطه أقل من ضغط الوقود. ونتيجة لذلك يتم رفع

سرعة تيار الوقود وهذه السرعة تولد احتكاك كبير بين تيار الوقود والهواء الموجود فى غرف الاحتراق، ونتيجة لهذا الاحتكاك تتكسر الجزيئات الدقيقة من على سطح تيار الوقود.

نظام الحقن فى خط مشترك:

يتكون هذا النظام من طلمبة ضغط على شوطها ثابت وكمية تصريفها ثابتة تطرد الوقود إلى خط مشترك ومنه يوصل كل حاقن للوقود بأنبوبة صمام عدم الرجوع بواسطة سوستة محملة عليه وعلى المغذى وذلك للمحافظة على ضغط ثابت للنظام وإرجاع كل الكميات الزائدة من الوقود إلى خزان الوقود مرة ثانية، ويتم التحكم فى الكمية طبقاً للقدرة المطلوبة بواسطة لسان (كابولى) الذى يغير عمل صمام الوقود، فعندما يتم دفع اللسان إلى اليمين يقل مشوار الصمام وبالتالي فإن حركة تابع الكامه يتم نقلها لقضيب الدفع مبكراً ويفتح الصمام الإبرى للوقود مبكراً ويغلق متأخراً لذا فإن مقدار رفع الصمام يزداد قليلاً فيسمح بكمية أكبر من الوقود للدخول لكل دورة. وعندما يسحب اللسان إلى اليسار قليلاً يزداد لسان الصمام ويفتح الصمام الإبرى متأخراً ويقفل مبكراً ولذلك فإن كمية الوقود تقل ومكان لسان التحكم يتغير بواسطة منظم سرعة فى المحركات وتكون متغيرة آلياً مع السرعة أو يدوياً.

نظام طلمبات الحقن المتأرجحة:

يحتوى هذا النظام على خزان الوقود والمتطلبات المطلوبة من طلمبة الوقود هى وجود الإمداد بالوقود للدائرة، وفيما يتعلق بمعايرة كلا من عملية التوقيت والقياس الكمي للوقود فيكون لهم أجهزة دقيقة بالمعمل.

الطلمبة المتأرجحة:

من أجل الحصول على تدرية جيدة لمضخة الوقود فإن ضغط ضخ الوقود تكون عالية وسرعة الكباس يجب أن تكون مناسبة، ويتم ذلك بواسطة وجود صمام إحكام فوق الكباس، وفى معظم الأحيان فإن الطلمبات المتأرجحة يتم

التحكم فيها بواسطة تغيير الأطوال الفعالة لأشواط الكباسات بواسطة إحدى الطريقتين:

- أ. يتم الحصول على الوقود من خلال الفتحات الموجودة بالجراب والتحكم فيها من خلال التجويف الحلزوني، ويتم دفع الوقود إلى الرشاش.
- ب. يتم دفع الوقود إلى الجراب من خلال فتحات في الجراب، ويتم التحكم في القياس بواسطة صمامات منفصلة.

الرشاشات:


يتكون من نوعان أساسيان:

- أ. النوع المفتوح:
يكون دائما له فونية رش بسيطة مع بلف عدم رجوع يقى الطلمبة من رجوع الغازات المتولدة من داخل غرفة الاحتراق ولكنها بسيطة في تدريتها للوقود.
- ب. النوع المقفول:
يستخدم هذا النوع بكثرة وبداية وتعمل هيدروليكية مع قوة ضغط زمبركية على صمام إبرى وتفتح تحت تأثير الضغط على جوانب الصمام الإبرى، ويوجد نوعين هنا: النوع الإبرى والنوع الثقبى.

وتتكون دورة الوقود من الأجزاء التالية كما هو معروض بالشكل رقم (٢-٤):

١. خزان السولار
٢. فلتر السولار
٣. فلتر إضافي (إن وجد)
٤. طلمبة حقن الوقود
٥. ماسورة ضغط الوقود
٦. الرشاش
٧. كامرة لنقل الحركة لطلمبة الوقود
٨. خزان الوقود المتسرب

٩. الوقود الزيادة الراجع من ظلمبة الحقن
١٠. الوقود الزيادة الراجع من الرشاش والفلاتر



شكل رقم (٢ - ٤)
دورة الوقود بالمحرك

دورة التزيت:

الوصلات والأجزاء المركبة في الماكينة
الوصلات والأجزاء المركبة على البديل

١. مسامير المص
٢. عمود الكرنك
٣. عمود الكامات
٤. ظلمبة طرد مركزي
٥. منظم
٦. بلف منظم ضغط الزيت
٧. مانومتر لقياس الضغط
٨. ضغط بادئ الحركة

٩. ترمومتر لقياس الحرارة

١٠. طلمبة الزيت

١١. طلمبة احتياطي

١٢. فلتر الزيت

١٣. محول لفلتر الزيت


١٤. مبرد الزيت

١٥. بلف منظم الزيت

١٦. طلمبة يدوى

١٧. تيك زيت عال المستوى

ويعرض الشكل رقم (٢-٥) رسومات توضيحية لدورة التزيت.



شكل رقم (٢-٥)

رسومات توضيحية لدورة التزيت بالمحرك

الفصل الثالث

خطوات التشغيل لمحركات الديزل التى تدار
بواسطة باديء الحركة (المارش)

الفصل الثالث

خطوات التشغيل لمحركات الديزل التي تدار بواسطة بادئ الحركة (المارش)

الإدارة الأولية

من الأمور الضرورية والهامة جداً قبل إجراء أى عمل بوحدة التوليد، التأكد من فصل الوحدة، أى التأكد من فصل الموصلات الرئيسية للتيار عن الوحدة.

إذا كانت وحدة التوليد مخزنة، يتم إتباع التوصيات اللازمة لمثل هذه الوحدات المخزنة قبل وأثناء الإدارة الأولية، وعند استخدام المحرك لأول مرة يجب إتباع التعليمات الآتية بمنتهى الدقة لتجنب أى مشاكل. ويمكن أن يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حوادث خطيرة أو إصابات.

المحرك

زيت المحرك:

اختبر مستوى الزيت فى غرفة مرفق المحرك وفى حمام زيت مرشح الهواء، واستكمل عند الضرورة (شكل رقم ٣-١). استخدم زيت مناسب ومطابق للمواصفات ذو درجة لزوجة مناسبة لدرجة حرارة الجو المحيط.

سائل التبريد:


اختبر مستوى سائل التبريد واستكمل إذا لزم الأمر. أضف مانع صدأ ومانع تكون رواسب قشرية لمياه التبريد. أو أعد الملء بسائل تبريد خاص مثل (R 4 SEASONS-ANTA). اختبر أى تسربات بالموصلات المطاطية والمواسير (شكل رقم ٣-٢).

أثناء ملء الدورة بسائل التبريد يجب خروج الهواء من خلال وصلة الرادياتير المطاطية العلوية (كوع الرادياتير العلوى) وإلى الخارج من فتحة الملء. يجب أن يكون معدل الملء لسائل التبريد ٣٠ لتر/ دقيقة لضمان خروج الهواء من الدورة.

أدر المحرك وتأكد من عدم وجود تسرب بالدورة.
أترك المحرك يدور عدة دقائق ثم إختبر مستوى سائل التبريد مرة ثانية.

الوقود:

- * استخدم فقط وقود نظيف ومرشح ومطابق للمواصفات.
- * املء جميع الخزانات بكامل سعتها، واختبر أى تسربات بالمواسير والوصلات.
- * فرغ الوقود حتى مستوى الرشاشات.




ب - مستوى زيت مرشح الهواء

أ - مستوى زيت المحرك

شكل رقم (٣ - ١)

مستوى الزيت فى المحرك وفى مرشح الهواء



- ١ - مستوى سائل التبريد
- ٢ - غطاء الرادياتير

شكل رقم (٣ - ٢)

مستوى سائل التبريد بالرادياتير

البطاريات:

تجهيز البطاريات للخدمة:

- فك طبب البطارية.
- إملء خلايا البطارية بمحلول حامض الكبرتيك، وتكون كثافته النوعية كالأتي:

* ١,٢٥ - ١,٢٧ في البلاد ذات الطقس المعتدل.

* ١,٢١ - ١,٢٣ في البلاد ذات الطقس الحار.

الكثافة النوعية الموضحة بعالية تصلح لدرجات حرارة في حدود 20°م. وتزداد الكثافة النوعية عندما تقل درجات.

مثال:

محلول حامضى ذو كثافة نوعية = ١,٢٦ يناسب درجة حرارة 20°م.
و تصبح الكثافة النوعية = ١,٢٧ عندما تكون درجة الحرارة 5°م.
وتصبح الكثافة النوعية = ١,٢٥ عندما تكون درجة الحرارة 35°م.

- اترك البطارية بدون تشغيل لمدة ٢٠ دقيقة بعد الملء بالمحلول إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5°م. بعد ذلك هز البطاريات قليلاً وبرفق وأضبط مستوى المحلول حتى العلامة أو أعلى من الفواصل بمقدار ١٠مم. ولاستكمال المستوى يستخدم نفس المحلول.

- تصبح البطارية الآن جاهزة للاستعمال. ومن المفضل شحن البطارية قبل تشغيلها إذا قلت كثافة محلول الملء بمقدار ٠,٠٢، أو زادت درجة حرارة المحلول بمقدار 4°م، أو إذا كانت البطارية ستستخدم فى مناطق باردة (أقل من 5°م).

- اضبط تيار شحن البطارية بحيث يكون ٢٠ / ١ إلى ١٠ / ١ من ساعة البطارية (أى ٢-٤ أمبير لبطارية ساعة ٤٠ أمبير ساعة) واستمر فى شحن البطارية حتى يتم شحنها تماماً (متوسط زمن الشحن ٣-٦ ساعة). الشحن الكامل للبطارية يدل على ظهور فقائيع فى جميع الخلايا أو الوصول لكثافة نوعية داخل كل خلية تساوى الكثافة النوعية لمحلول إعادة الملء وبقاؤها ثابتة لمدة ساعتين متتاليتين.

- أعد توصيل الكابلات بأقطاب البطارية.

التركيب


- تأكد من تحميل الوحدة (وحدة توليد أو مجموعة المحرك) بانتظام واستواء على الصبة الخرسانية. الوضع الغير مضبوط والغير مستوى للوحدة يمكن أن يؤدى إلى تلف خطير نتيجة عدم التحكم فى اهتزازات الوحدة أثناء التشغيل.

- تأكد من أن ماسورة العادم موصلة خارج مكان تركيب الوحدة ولها قطر مناسب (لا يقل بأى حال عن قطر كاتم الصوت). ويجب تعليق المواسير بطريقة مناسبة وعدم تثبيتها بقوة فى الوحدة (مثل لحام المواسير بجسم الوحدة). تأكد من وجود وصلة مرنة بين مواسير العادم والوحدة أو المجموعة.

- تأكد من وجود نظام تبريد مطابق لتعليمات تشغيل جهة الصنع وأنه تم تجهيز مدخل الهواء (٢م³ لكل ١٠٠ كيلو فولت أمبير) للوحدات المجهزة بأسقف.

الاختبارات الموضحة بعالية لا تعفى المشغل أو القائم بالتركيب من المسؤولية تجاه الالتزام بالتعليمات والالتزامات وقواعد الخدمة والتشغيل الموردة مع الوحدة أو الالتزام بالتعليمات والمواصفات القياسية المتبعة عند تركيب وحدات التوليد أو مجموعة الطلمبة.

- | | |
|--|--|
| <p>* إذا كان المحرك مجهز بوسيلة تحكم وإيقاف يدوية، تأكد من أنها فى وضع التشغيل (شكل رقم ٣-٣).</p> <p>* اضبط سرعة المحرك على ١/٤ السرعة القصوى للمحرك.</p> <p>* أدر مفتاح المارش إلى الوضع "s" (A) لتعشيق المحرك الكهربى للمارش.</p> <p>* أعد مفتاح المارش إلى الوضع "R" بمجرد بدأ إدارة المحرك.</p> <p>* تأكد دائماً أن المحرك والمارش فى الوضع الساكن قبل تشغيل المارش.</p> | <p>كيف تبدأ إدارة محرك دافىء؟</p> |
|--|--|



شكل رقم (٣ - ٣)
مفتاح إيقاف المحرك

- * كيف تبدأ إدارة
- * محرك بارد
- * بدون مساعدات
- * بدء الإدارة؟
- * تأكد من ضبط سرعة المحرك على أقل سرعة.
- * بالنسبة للمحركات المجهزة بوسيلة تحكم وإيقاف يدوية (ماكينة بطل).
- * تأكد من أن مقبض (يد) التحكم في وضع التشغيل. ثم أضبط سرعة المحرك على أقصى سرعة.
- * أدر مفتاح تشغيل المارش على وضع "S" (A) لتعشيق المحرك الكهربائي للمارش. إذا كان المحرك مجهز بوسيلة تحكم في الإيقاف كهربائية، اضبط سرعة المحرك على السرعة القصوى بعد تشغيل المارش. أدر مفتاح المارش إلى الوضع "R" بعد بدء إدارة المحرك. ثم أضبط سرعة المحرك للحصول على سرعة خاملة معقولة.
- * إذا لم تتمكن من إدارة المحرك في خلال ٣٠ ثانية. أعد مفتاح المارش إلى الوضع "R" لمدة ٢-٣ دقيقة، ثم قم بتشغيل المارش مرة ثانية لمدة لا تتجاوز ٣٠ ثانية.

ضبط مدى

سرعة المحرك

لا يجب وضع أقصى وأقل سرعة للمحرك بواسطة عامل التشغيل أو الفني المسئول عن إصلاح المحرك لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف المحرك أو أجهزة نقل الحركة. حيث يمكن أن يتأثر ضمان الجهة المصنعة للأداء السليم للمحرك إذا حدث تلف لموانع التسرب المركبة في طلمبة حقن الوقود أثناء فترة الضمان.

كيف توقف

المحرك؟

افصل الأحمال عن المحرك أولاً ثم طبقاً لنوع المعدة المركبة، إما أن تدير مفتاح تشغيل المحرك إلى الوضع "O" أو بواسطة تشغيل مقبض التحكم اليدوي في الإيقاف. وعند استخدام التحكم اليدوي في الإيقاف، تأكد من عودة مقبض التحكم اليدوي إلى وضع التشغيل بعد إيقاف المحرك. وتأكد من دوران مفتاح بدء إدارة المحرك إلى وضع "O".

وقاية المحرك عند

تخزينه لفترة

التوصيات الموضحة أدناه مصممة لوقاية المحرك من التلف والكسر. عند سحب المحرك من الخدمة (عدم استخدام) لفترة طويلة، اتبع هذه الخطوات بعد سحب المحرك من الخدمة.

الخطوات

- * نظف الأجزاء الخارجية للمحرك تماماً.
- * عند استخدام وقود واقى (يحتفظ بخواصه لفترة طويلة)، يمكن ترك المحرك ودورة الوقود مملوءة تماماً بالوقود ولكن في نهاية فترة التخزين يجب تفريغ الوقود من الدورة ومن المرشحات.
- * أدر المحرك حتى يدفأ. ثم اختبر أى تسرب من الوقود أو زيت التزييت أو الهواء وعالجها. أوقف المحرك وفرغ الزيت من حوض (كرتير) الزيت.
- * استبدل عناصر الترشيح بمرشحات الزيت.

- * املأ وعاء المرفق بسائل حافظ نظيف وجديد حتى العلامة العليا لعصا قياس مستوى الزيت. ويجب تفريغ هذا السائل والملء بزيوت تزييت مناسب حتى المستوى الصحيح في نهاية فترة التخزين.
- * فرغ سائل التبريد من دورة التبريد لوقاية أجزاء الدورة من الصدأ، واملأ الدورة بمخلوط ضد التجمد مطابق لتعليمات جهة الصنع لأن ذلك يوفر الوقاية ضد الصدأ.

تحذير:

إذا كانت الوقاية ضد التجمد ليست ضرورية (في البلاد المعتدلة أو الحارة مثلاً) وسيتم استخدام مانع صدأ بدلاً منه، من المفضل استشارة مركز خدمة تابع لجهة الصنع.

- * أدر المحرك لفترة قصيرة حتى ينساب الزيت وسائل التبريد في المحرك.
- * نظف ماسورة تنفيث المحرك وسد الماسورة بطبقة.
- * فك الرشاشات ورش زيت واقى وتنظيف معتمد لتوفير درجة من الوقاية. رش داخل اسطوانات المحرك ٢٠ - ٣٠ مليلتر من الزيت في كل اسطوانة.
- * أدر عمود المرفق ببطء لفة واحدة ثم ركب الرشاشات مع وضع ورد وموانع تسرب أتربة جديدة.
- * فك مرشح الهواء، ثم فك الماسورة أو المواسير المركبة بين مرشح الهواء والشاحن التربيني إذا لزم الأمر. رش مانع صدأ معتمد داخل مجمع السحب أو الشاحن التربيني. ومن المفضل أن يكون زمن الرش للشاحن التربيني أكبر بمقدار ٥٠% من زمن الرش لمجمع السحب. سد مدخل مجمع السحب أو الشاحن التربيني بسدادة أو شريط مانع لتسرب المياه.
- * فك ماسورة العادم. رش مانع صدأ داخل مجمع العادم أو الشاحن التربيني. من المفضل أن يكون زمن الرش أكبر بمقدار ٥٠ % عن

- زمن الرش داخل مجمع السحب. سد مخرج مجمع السحب أو الشاحن التربينى بسدادة أو شريط مانع لتسرب المياه.
- * فك غطاء التاكيات ورش مانع صدأ حول مجموعة عمود التاكيات. ثم ركب غطاء التاكيات.
- * فك البطارية وأحفظها في مكان تخزين آمن وهي مشحونة تماماً. قبل تخزين البطارية يجب وضع طبقة من الشمع أو الفازلين على أقطاب البطارية لوقايتها من الصدأ.
- * سد ماسورة تهوية خزان الوقود أو فتحة الملء بغطاء مانع لتسرب المياه.
- * فك سيور المحرك وخبزها بطريقة مناسبة.
- * رش أجزاء المحرك الخارجية بمانع صدأ معتمد لوقايتها من الصدأ. لا ترش مانع الصدأ داخل مروحة تبريد مولد التيار المتردد.

تحذير:

بعد انتهاء فترة التخزين وقبل بدء إدارة المحرك، شغل المارش (مع وضع مقبض التحكم في إيقاف المحرك في وضع عدم التشغيل) حتى يظهر ضغط الزيت ويتحرك مؤشر مبین ضغط الزيت أو ينطفئ نور لمبة ضغط الزيت. وعند استخدام جهاز لإيقاف المحرك ذو ملف لولبي (Solenoid Stop Control) بطلمبة الحقن، يجب فصله أثناء إجراء هذه العملية.

إذا تم تنفيذ الخطوات الموضحة بعاليه لوقاية المحرك بطريقة سليمة، فلن يحدث أى صدأ بالمحرك. وجهة الصنع غير مسئولة عن أى تلف يحدث للمحرك إذا تم تخزينه بعد فترة من الاستخدام.

ويعرض الجدول رقم (٣ - ١) بيانات تشغيل وحدة الديزل.

الفصل الرابع

صيانة وإصلاح محركات الديزل

الفصل الرابع

صيانة وإصلاح محركات الديزل

يناقش هذا الفصل خطوات صيانة وإصلاح بعض الأجزاء الرئيسية لمحرك الديزل مثل رأس السلندر ، المكبس، محاور ارتكاز عمود المرفق (الكرنك).

متطلبات الصيانة

يجب توفير العدد والآلات والخامات والتزج والمساحة الكافية لإجراء ذلك، فمثلاً يمكن استخدام ونش علوى ٥ طن لرفع حمل وزنه ٢٠٠ رطل ولكن لا يمكن استخدام وير تحميل ١ طن لرفع حمل وزنه ٢ طن.

واستخدام عاملان صيانة فى وجود العدة اللازمة، يكون أفضل من استخدام أربعة عمال صيانة يعملون بدون عدة ويعتمدون على القوة البدنية فى الرفع وال فك.


والعملية الأساسية فى الصيانة بالترتيب: التنظيف / الضبط / الإصلاح / الاستبدال. ويعتمد نوع الآلات والخامات والعدد اللازمة فى الصيانة على عدد المحركات التى سيتم صيانتها ونوع الصيانة المطلوبة. وفى المحركات ذات الحجم الكبير من المستحسن إصلاح الأجزاء العاطلة. وفى المحركات ذات الحجم الصغير من المستحسن استبدال الأجزاء العاطلة بأخرى جديدة من مخزن قطع الغيار وإرسال الأجزاء العاطلة إلى ورش إصلاح خاصة بها وذلك لخفض التكاليف (على ألا يتعارض ذلك مع تعليمات جهة الصنع).

صيانة وإصلاح مجموعة السلندر

يجب توخى الحرص عند صيانة وإصلاح هذه المجموعة حيث أنها تمثل عنصر توليد القوى للمحرك. وتشمل هذه المجموعة رأس السلندر والسلندر، والجراب والمكبس.

فك رأس السلندر

يجب الحرص أثناء فك رأس السلندر (Cylinder head) حتى لا يحدث إتلاف أو ثنى الجوايط يتم فك المواسير - تابع الكامات - الصمامات أولاً وقبل فك رأس السلندر (وش السلندر) فى المحركات الكبيرة ثم فك صواميل جوايط وش السلندر بواسطة مفاتيح خاصة (بذراع طويل) وغير مسموح بفك الصواميل بالدق عليها بالشاكوش أو باستخدام مفتاح عادى بذراع ماسورة ثم يركب مسمارين بنهاية عروة فى ثقبين مقلوظين متقابلين لوش السلندر مع استخدام قطع خشب 2×4 بوصة فاصل بين المسمارين (دقارات) لمنع ثنيها أثناء الرفع كما هو موضح فى الشكل رقم (٤ - ١)، ثم يتم رفع رأس السلندر بواير وخطاف ونش (سببة) من عروة المسمارين.



شكل رقم (٤ - ١)
رفع رأس السلندر

صيانة وإصلاح

رأس السلندر

يتم تنظيف وش السلندر دورياً وعادة بعد فك المكبس، تسد جميع ثقوب الجوايط بخوابير خشب ثم تقلب لأسفل لملء الفراغ بمحلول حمض منظف مناسب وعند بدء فورانه (تصاعد فقاعات غازية) فإن ذلك يعنى بداية التفاعل النشط للحامض مع الرواسب الموجودة وعندما تصل درجة حرارة الحامض إلى الغليان يتم تفريغه وغسيل وش السلندر بماء بارد ثم بماء ساخن لإزالة آثار الحامض ثم نفاك خوابير الخشب مع تنظيف وش السلندر.

صيانة وإصلاح

السلندر والجراب

بعد فك المكبس يتم تلميع السلندر والجراب من أى خربشة وقياس الخلوص أو التآكل وعدم الاستدارة (الببضاوى) خاصة فى الجزء العلوى للسلندر حيث تكون قيمته أكبر من قيمته فى الجزء السفلى.

صيانة وإصلاح السلندر:

بعد قياس الخلوص يتم تجليخ - تلميع - جوانب السلندر بسنفرة ناعمة وذلك بإزالة الخربشة / القشور الزجاجية (رواسب الزيت) الموجودة والتي تعوق عمل الشنابر ثم يتم غسل السلندر بالماء والصابون ثم تنشف ويتم تزييت الأسطح وتغيير الشنابر بمقاس يناسب التآكل فى السلندر. وأقصى تآكل مسموح به فى السلندر هو ٠,٠٠٣ بوصة لكل بوصة من قطرها وأقصى عدم استدارة (ببضاوى) مسموح به فى السلندر ٠,٠٠١ بوصة لكل بوصة من قطرها، وقد يختلف ذلك قليلاً حسب مواصفات المصنع. وفى المحركات ذات السرعة المنخفضة والتي لها نظام تزييت خاص يتم تزييت السلندر بعد فك المكبس بمزيتة يدوية قبل بدء الصيانة.

صيانة وإصلاح جراب السلندر:

يتم فحص السلندر والجراب (وهما جزء واحد فى معظم المحركات الديزل) دورياً، ومن الملاحظ أن الجراب سمك ٣٢/١ بوصة يعتبر موصل جيد للحرارة، أما الجراب سمك ١٦/١ بوصة فيعزل بعض الحرارة. وتتم عملية الصيانة والتنظيف كالاتى:

١. غسل بالمياه لإزالة الرمال والطين ثم سد الفتحات بخوابير خشب.

٢. التنظيف بمحلول حمضى مناسب (بنسبة ١ جزء حامض إلى ١٠٠ جزء ماء)، ويخلط فى وعاء ويتم سحبه بواسطة طلمبة يدوية ويحقن فى فتحة صمام مياه التبريد ويعود الراجع إلى الوعاء فى دورة مغلقة تستمر حتى نلاحظ فوران (فقاعات هواء) فى الحامض الراجع و يعنى ذلك تمام التنظيف.

٣. الغسيل بالماء البارد ثم الماء الساخن لإزالة آثار الحامض.

٤. فك جميع الخوابير والتنظيف.

صيانة وإصلاح المكبس

يتم فك المكبس "Piston" فى أوقات منتظمة وفك الشنابر وتنظيفها بالكبروسين وفحصها بعد التنشيف.

يتم تنعيم الخدوش على المكبس بسنفرة ناعمة أو حجر جليخ ويفحص المكبس لملاحظة التشققات أو التآكل والتى تستلزم تغييره إذا لزم الأمر. ولا يتم ذلك بالعين المجردة بل بوسائل أخرى مثل:

١. الفحص بالصبغة الملونة (واستخدام عدسات تكبير).

٢. الفحص المغناطيسى.

٣. الفحص الضوئى.

ويتم فحص التجاويف الخاصة بالشنابر (منيم) لأن الشنبر الجديد لا يمكن ضبطه مع تجويف غير مضبوط ولذلك يتم قطع تجاويف بمقاسات جديدة طبقاً لمقاس الشنبر الجديد وتركيب شنابر مقاس أكبر. ويعتمد الخلوص المسموح به للتجاويف على نوع المكبس وظروف تشغيل المحرك. ويوضح الجدول رقم (٤ - ١) الحدود المسموحة للخلوص فى التجاويف.

كما يجب فحص رأس المكبس لملاحظة أى ترسبات كربونية عليه وإزالتها بواسطة حجر جليخ (صاروخ) لاستعادة شكل المكبس الأصلى. كما يجب تنظيف فتحات التزييت بالمكبس وبنز المكبس.

جدول رقم (٤ - ١) الحدود المسموحة للخلوص في تجاوزيف الشنابر

قطر الاسطوانة	التآكل المسموح به في التجاويف
حتى ٤ بوصة	٠,٠٠٢ بوصة
٤ - ٨ بوصة	٠,٠٠٣ بوصة
٨ - ١٢ بوصة	٠,٠٠٤ بوصة
أكبر من ١٢ بوصة	٠,٠٠٥ بوصة

ظروف تشغيل المكبس والجراب:

تبين حالة المكبس وجراب السلندر بعد الفك كفاءة التزييت من عدمه فإذا كانت الشنابر والجراب لها أسطح لامعة فإن كفاءة التزييت تكون سليمة (كما وكيفا)، وإذا كانت الشنابر والجراب لها أسطح رمادية اللون وممصغة وعليها رواسب كربونية فإن ذلك يعنى زيادة كمية الزيت أو أن الاحتراق ضعيف (فقير).

اعتبارات هامة يجب مراعاتها عند صيانة مجموعة السلندر والمكبس:

يجب ألا يزيد الفرق بين قيمة الضغط فى نهاية شوط الانضغاط والقيمة المقررة له عن + ٤%، فمثلاً إذا كان الضغط المقرر ٥٠٠ رطل/بوصة مربعة فإن أقصى فرق مسموح به $= ٥٠٠ \times ٠,٠٤ = ٢٠$ رطل/بوصة مربعة (ليس أكبر). ويمكن أن يقل الضغط لوجود تسرب فى الصمامات أو تسرب فى المكابس أو انسداد صمام السحب أو انخفاض ضغط كسح غاز العادم أو زيادة خلوص نهاية المكبس.

أما بالنسبة لضغط شوط الاحتراق، فلا يزيد الفرق بين القيمة المقررة والفعالية عن + ٥%، وحيث أن هذا الضغط يتأثر بالضغط فى شوط الانضغاط أو نوع الوقود أو خواص صمام الحقن أو توقيت الحقن للوقود سواء بالحقن

الميكانيكى أو حقن الوقود بالهواء، ولذا فإن الاحتراق يكون كاملاً أو غير كامل مما يسبب مشاكل فى الصيانة مع وجود دخان كثير فى العادم.

تركيب المكبس

عند صيانة المكبس أو استبداله يتم تجميعه مع عمود التوصيل فى مكانه بالاسطوانة باستخدام مسامير التثبيت الخاصة به كما يلى:

١. مسك المكبس بالكلاية (بنسة كبيرة) من رأسه وتزيبب السطح الخارجى وتركيبه مع عمود التوصيل وتركيب الشناير.
٢. تدوير عمود الكرنك حتى يصل إلى وضع النقطة الميتة العليا ثم يتم تسقيط المكبس فى مكانه ببطء حتى لا تخدش جدار السلندر باستخدام زرجينة الشناير.
٣. إذا كانت النهاية الكبرى لعمود التوصيل منفصلة عن العمود نفسه لابد من تجميعها أولاً مع العمود بتشبيط المسامير بعدد خاصة.
٤. تركيب النصف العلوى الأثقل (الذى به المسامير) للنهاية الكبرى لعمود التوصيل.
٥. تشبيط النصف السفلى فى مكانه فى المسامير البارزة من النصف العلوى.
٦. تركيب الصواميل وربطها طبقاً للعزوم المقررة (الواردة بتعليمات جهة الصنع) مع برشمتها.
٧. فك الكلاية من رأس المكبس.

خلوص نهاية المكبس:

يتم تحديد ضغط شوط الانضغاط بضبط المسافة بين أعلى (قمة) المكبس فى النقطة الميتة العليا ورأس السلندر وتسمى هذه المسافة (خلوص نهاية المكبس أو الخلوص الميكانيكى) والحدود المسموح بها + ٠,٢٥ من مشوار المكبس أى أنه فى المحركات ذات مشوار مكبس ٤ بوصة يكون الخلوص + ٠,٠١ بوصة ويلزم المحافظة عليه عند تغيير حشو رأس السلندر.

خلوص جانب المكبس:

عند تغيير السلندر أو المكبس يتم ضبط الخلوص الجانبى بين المكبس والسلندر ويكون هذا الخلوص كبيراً فى حالة المكابس الألومنيوم عنها فى المكابس الحديد الزهر. كما أن الخلوص بين قمة المكبس إلى التاج يكون صغيراً للسماح بتمدد قمة المكبس فى درجات الحرارة العالية.

فحص شتاير المكبس:

يجب أن تكون الشتاير فى حالة ممتازة حيث أنها تتحكم فى قدرة المحرك وتزيت المكبس والسلندر وإطالة عمر المحرك. ويعتبر كسر أو تصمغ أحد الشتاير أحد أسباب تلف المحرك. ويجب فحص الشتاير واختبار خلوصاتها طبقاً لمواصفات المصنع. ويمكن استبدال بعض أو كل الشتاير التالفة عند وجود تشققات، نقر، تآكل، عدم إحكامها، زيادة الخلوص للضعف. وعند فكها يلزم الحرص على عدم إتلافها حتى يمكن إعادة تركيب الصالح منها مع ترقيمها أثناء الفك لتركيبها فى أماكنها الأصلية ثانية.

كما يجب فحص منيم الشتاير للتأكد من عدم تغير شكله (منيم مسلوب مثلاً) كما يلزم تدوير الشتاير حول المكبس عدة مرات للتأكد من نعومة دورانه بدون خشونة. وعند زيادة خلوص الشتاير عن الحدود المسموحة يتم تغييره لزيادة قدرة المحرك وإلا سيعمل المحرك على حمل منخفض.

صيانة وإصلاح**عمود المرفق****ومحاور الارتكاز****(الكراسى)**


يتم اختبار استقامة عمود المرفق (الكرنك) مرة واحدة كل عام، حيث أن عدم استقامة العمود تتسبب فى كسره خلال أسابيع دون إنذار سابق. واختلاف خلوص محاور ارتكازه (الكراسى الرئيسية) هو سبب عدم استقامة العمود، ولذلك يلزم اختبار تآكل الكراسى وإذا لم يتساوى التآكل فى كل كراسى العمود ينتج عن ذلك عدم استقامة عمود الكرنك.

دائرة حماية الكراسى يعتبر الخلوص المحورى بين أى عمود دوار والكرسى هاماً للسماح بطبقة زيت (فيلم) مما يساعد على إطالة عمر الكرسى. وعند وجود بوش فى الكرسى (خلوص زيادة) يتم ضبطه بشرائح البابيت، عند وجود (خلوص ناقص) نلاحظ سخونة الكرسى نتيجة للاحتكاك الزائد ولذلك يلزم إعادة ضبطه مهما كلفنا ذلك.

يوضح الشكل رقم (٤-٢) وسائل حماية الكراسى بإيقاف المحرك فوراً عند حدوث عيب فى الكرسى وتسمى هذه الدائرة كلب الحراسة (Watch dog) للكراسى، وتتكون من مجموعة روافع وغماز (شاكوش) مع كل كرسى متصلة مع موتور سرفو بالحاكم (الميزان) للمحرك لإيقافه (منع الوقود) ومتصلة أيضاً بلمبة إنذار (ضوئى). وتعمل هذه الدائرة بالهواء المضغوط. وعند زيادة الخلوص بين الكرسى والشاكوش عن قيمة معينة تعمل دائرة الإنذار ويتم فصل المحرك وبالتالي يزيد العمر الافتراضى للمحرك وتقل عدد العمرات اللازمة.

عمل دائرة حماية الكراسى بالهواء المضغوط:

يمر هواء بضغط ١٠ جوى فى مواسير إلى فتحات الخلوص وعند زيادة الخلوص عن القيمة المحددة ينخفض ضغط الهواء فى المجموعة مما يسبب عمل صمام تشغيل الحاكم (الميزان) فتوقف المحرك وتضى لمبة الإنذار. وتعمل الدائرة أيضاً عند كسر عمود المرفق أو أحد مسامير تثبيته.



شكل رقم (٤ - ٢)
نظام الإنذار والحماية للكراسي

فحص وإصلاح

كراسى عمود

الكرنك / كراسى

بنوز عمود الكرنك

تتطلب كراسى عمود / بنوز عمود الكرنك عناية خاصة وعدد خاصة لفحصها لصيانتها مثل مفتاح لقمة/ ماسورة/ مناسب لفك صواميل تثبيت الكراسى وكذلك فلر لقياس الخلووص بها مع وجود ونش رفع أو حبال خاصة لرفع أى كرسى، واير صلب لصندوق الكرنك. ويتم ضبط خلووص الكراسى الرئيسية كالاتى:

١. عندما يكون المكبس قرب النقطة الميتة العليا يتم إنزال النصف السفلى للكرسى مع وضع ٣ لينات رصاص سمك ٣٢/١ بوصة على محيط الكرسى واحدة فى المنتصف واثنان فى الأطراف.
٢. رفع النصف السفلى للكرسى وربطه على النصف العلوى بمسامير التثبيت حتى نفس العلامة السابقة على الصامولة (للحصول على نفس قوة ربط المسمار السابقة).
٣. يتم إنزال النصف السفلى للكرسى مرة أخرى وإخراج لينات الرصاص وقياس سمكها بالميكروميتر بعد تطبيعها مع الكرسى، ويكون سمكها مساوى لسمك الخلووص الزيادة والمطلوب ملؤه وتركيبها فى الكرسى كما سبق فى تركيب اللينات الرصاص.

فحص وضبط

الصمامات

يجب أن تكون جميع الصمامات فى حالة جيدة حيث يتم فكها وتجليخها قبل التركيب لإحكام استقرارها فى قواعدها (بدون تسريب)، وإذا لم يتحقق ذلك بعد التجليخ، تستبدل بأخرى جديدة. كما يلزم اختبار خلووص الصمامات كل فترة زمنية طبقاً لتعليمات جهة الصنع وتعليمات التشغيل.

ضبط توقيت فتح

وغلق الصمامات

يتم اختبار ذلك بتركيب جهاز (بروتواكتور) على ركة الكرنك أو بتعليم النقطة الميتة العليا لأقرب اسطوانة على الحدافة وتقسيم محيط الحدافة بالدرجات. ثم ضبط توقيت فتح وغلق صمامات الحر والعدم (بأخذ القيمة المتوسطة لكل الصمامات) وملاحظة ألا يزيد الفرق عن ٥ درجات من زوايا عمود الكرنك عن القيمة المحددة فى سجلات الصيانة.

ضبط خلوص

الصمامات

يمكن ضبط قيمة هذا الخلوص سواء (بين الكامنة وتابع الكامنة) أو بين (ذراع الشاكوش "غماز" وعمود الصمام)، ويتم اختبار هذا الخلوص كل فترة زمنية طبقاً للمحدد بسجلات التشغيل والصيانة. و يجب ألا يزيد هذا الخلوص عن القيمة المحددة بالسجلات، فإذا قل هذا الخلوص عن القيمة المحددة والمحرك بارد فإنه يسبب عدم إحكام قفل الصمام عندما ترتفع درجة حرارة المحرك أثناء التشغيل.

كما أن زيادة هذا الخلوص عن القيمة المحددة يغير توقيت عمل الصمام (تقويت الصمام) ويسبب تآكل أو كسر في الصمام.

صيانة وإصلاح

طلمبات الوقود

تلعب الطلمبة دوراً هاماً في حقن وتوزيع الوقود على السلندرات وبالتالي أقصى قدرة للمحرك واستقرار عملها، والمطلب الرئيسى الذى يلزم اختباره فى نظام طلمبة واحدة للحقن بالهواء هو تساوى كمية الوقود المحقون لكل سلندر.

أما فى نظام طلمبات الحقن بدون هواء فتوجد طلمبة واحدة لكل سلندر مع طلمبة عمومية للمجموعة تقوم بضبط توقيت الحقن وكمية الوقود ويلزم اختبار عملها. من حيث خلوص الصمامات / رافع الصمامات وتجليخها إذا لزم الأمر.

فحص وصيانة

وإصلاح صمامات

الوقود ونظام

الحقن الميكانيكى

يلزم صيانة أقل لصمامات الوقود ذات الحقن الميكانيكى، لكن بتكرار أكثر لعملية التنظيف واختبار عملها كل ٥٠٠ ساعة تشغيل لأن أى تسريب بها يؤدى إلى خلل تام فى تشغيل المحرك.

إذا بدأت الصمامات فى التسريب بعد إجراء عملية الصيانة اللازمة لها فإنه يلزم تغييرها سريعاً وإرسال التالفة للإصلاح بالورش الرئيسية. فإذا تعذر ذلك يمكن محاولة إصلاحها بزيادة الخلوص لقاعدة الصمام لمنع التسريب ثم إعادة اختبار التسريب بعد ١٠٠ ساعة تشغيل، فإذا استمر التسريب يتم استبدال

الصمام ولا يسمح بزيادة الخلوص أكثر من ذلك حيث أنه يزيد عرض قاعدة الصمام (فتحة الفونية) ويتلف عمل الصمام. والسبب الرئيسى للتسريب فى الصمام هو عدم ضبط الاستقامة بين الصمام الإبرى والفونية مما يؤدى إلى وجود بوش جانبى حول الصمام أثناء عمله مسبباً تآكل (عدم استدارة) فتحة الفونية.



وأسباب عدم الاستقامة هى:

- عدم استدارة فتحة الفونية.
- تلف قاعدة فتحة الفونية.
- تآكل عمود الصمام الإبرى.


والجهاز اللازم لهذه الاختبارات عبارة عن ترجة، أثقال حرف V ، مخرطة، عداد، فونية مقاس، ويوضح الشكل رقم (٤ - ٣) كيف يتم الضبط كالاتى:

وضع عمود الصمام الإبرى فى فتحة الأثقال حرف V ولفه باليد وملاحظة تحديد موضع انحناء العمود بتغيير قراءة العداد ثم استبدال العمود بالشاكوش ولفه مرة أخرى حتى تتأكد من عدم تغير قراءة العداد. ثم يتم اختباره بتجليخ سن الصمام الأبرى (العمود) وتركيب العمود بعد ذلك فى مكانه وربط الصواميل وفحصه بعدسة مكبرة لاكتشاف أى عيوب فى أى وضع عند لفة باليد لفة كاملة، فإذا وجدت أى عيوب تكرر العملية السابقة مرة أخرى، وإذا لم يتم الضبط يستبدل الصمام.


وعادة ما تكون الصمامات الجديدة مضبوطة إلا انه قد يحدث بها تآكل أثناء عملية التداول أو التركيب وذلك عند ربط صواميل الزنق أكثر من اللازم أو تركها مفكوكة قليلاً وعملية ضبط صمامات الحقن تحتاج إلى مهارة عالية من عمال الصيانة بالورش.



فونية مقاس تستخدم لضبط باقى الفونيات



قلم قطع لضبط ميول جسم الصمام



مخرطة ضبط الصمام

شكل رقم (٤ - ٣)

فحص وإصلاح الصمامات

ويتم خراط الصمام وتركيبه على غراب المخرطة واستخدام قلم قطع لضبط ميل سن الصمام (شطف) بالزاوية المطلوبة مع ملاحظة تطابق محور عمود دوران المخرطة مع محور دوران الصمام تماماً وإلا فإن ضبط الميل لسن الصمام سيكون خاطئاً ويتم تنعيم مكان الشطف بتخفيف الضغط على قلم القطع وبعد فك الصمام من على المخرطة يتم تلميعه وتركيبه في مكانه واختبار عمله وهذه الطريقة أفضل من طريقة تسليك (توسيع) الفونية.

ضبط باقى أجزاء الصمام

يوضح الجدول رقم (٤-٢) مواصفات معجون التنظيف (كومباوند) المستخدم فى عمليات تنعيم وتسليك الفونية بأبرة من الصلب كما فى الشكل رقم (٤-٤)

جدول رقم (٤-٢)

مواصفات معجون التنظيف المستخدم فى عمليات
تنعيم وتسليك الفونية بأبرة من الصلب


النوع	الطراز	رقم الكتالوج
متوسط	بوش أمريكى، سبرنجفليد، ماس	TSE 7752
دقيق	بوش أمريكى، سبرنجفليد، ماس	BM 10007
دقيق	كاربورندم أمريكى، نياجرا، نيفو	H400

ويتم ذلك كالاتى:

وضع إبرة التسليك فى الفونية من خلال جلبة خاصة رقم 6730D بعد غمس سن الأبرة فى معجون التنظيف.

لف سلك شد ٣ مرات حول جسم الأبرة مع ربط أحد نهايتى السلك فى ياي ثابت والطرف الآخر يجذب باليد للأمام ثم يترك ليعود للخلف تحت تأثير الياى وبذلك تلف الإبرة فى كلا الاتجاهين داخل الفونية على أن يكون لف الإبرة دورة كاملة على الأقل ويكرر ذلك لمدة ٥ دقائق أو يمكن لف الإبرة

بين أصبعين باليد (السبابة والإبهام) عدة مرات في كلا الاتجاهين ثم نخلع إبرة التسليك وتُظف أى بواقى من معجون التنظيف بالكيروسين أو الجازولين وتُنفخ بالهواء ثم يتم تجميع الفونية مع الصمام وإحكام ربط صواميل الزنق واختبار عمل الصمام أخيراً.



شكل رقم (٤ - ٤)
تسليك الفونية بالإبرة

ضبط وإصلاح فوانى الرشاشات

يمكن الاستدلال على مشاكل الفونية عند حدوث الآتى:

١. فقد القدرة الميكانيكية.
٢. وجود دخنه بالعادم بدون زيادة الحمل على المحرك.
٣. درجة حرارة العادم فى أحد السلندرات أعلى من أو أقل من الباقى.
٤. تصفيق (خبط/صوت عالى) فى أحد السلندرات.

ويتم توريد بعض الرشاشات مع فلر بذراع لقياس خلوص سن الصمام الأبرى مع القاعدة وعند فدغ الفلر من الذراع أثناء تشغيل المحرك نشعر بوجود موجات ضغط على أصابع يد المشغل إذا كان الرشاش يعمل جيداً. وإذا كان الرشاش لا يعمل جيداً لا نشعر بأى موجات ضغط. كما يمكن الاستدلال على عدم عمل فونية أحد الرشاشات بقطع الوقود عنها فنلاحظ عدم انخفاض قدرة المحرك أو انخفاضها قليلاً عن القيمة المتوقعة، وعند تحديد الفونية المسدودة بإحدى هذه الطرق يتم فكها وإصلاحها.

اختبار الفوانى:

يتم اختبار الفوانى بطلمبة حقن يدوية تعطى ضغطاً حوالى ١٠٠٠ رطل/بوصة مربعة بقياس هذا الضغط على عداد ضغط مع تركيب فلتر بين الطلمبة وخزان الوقود كما هو موضح فى الشكل رقم (٤-٥) ويمكن إجراء هذا الاختبار بجوار محرك الديزل أو فى الورش الخاصة، ويتم اختبار الفوانى من حيث:

١. ضغط فتحة الفونية.
٢. شكل رذاذ الوقود الخارج من الفونية.
٣. التسرب.
٤. القفز.
٥. التخبيط (تصفيق).

خزان وقود وفلتر

عداد ضغط

جسم الطلمبة

صمام قفل


ذراع تشغيل

كباس

فونية

صمام اختبار

مشروع تدريب العاملين بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو ساعد بخلوان - عقد (٥) كيمونكس مصر للاستشارات
الدورة التدريبية عن: تشغيل وصيانة وتنبع أعطال المولدات (كاتربيلر ودويتس)



شكل رقم (٤ - ٦)

اختبار فوانى الضغط ذات ياي الضغط

وتستخدم الفوانى الميكانيكية فى محركات الديزل (حقن الهواء / بدون هواء) ويتم اختبار التسرب بها.

احتياطات الأمان عند اختبار الفوانى:

عند اختبار الفوانى فى جهاز الاختبار تبعد الأيدى تماماً من رشاشات الوقود نظراً لسرعتها العالية وضغطها العالى الذى قد يخترق الجلد واللحم وأحياناً مسبباً جروحاً قطعية سامة باليد، ويتم علاج النزيف فوراً والعرض على الطبيب المختص.

عيوب الفوانى

يمكن اكتشاف عيوب الفونية بعد اختبارها على الجهاز. ويمكن تلخيص عيوب الفوانى فى الآتى:

١. عدم ضبط ضغط الياى.


٢. عدم ضبط قاعدة الصمام.
٣. التصاق الصمام بقاعدته.
٤. تآكل عمود الصمام.
٥. عيوب فى فتحة الفونية.
٦. رواسب كربونية على فتحة الفونية.
٧. كسر الياى.

وقد سبق شرح ضبط ضغط ياي الصمام/ أما بالنسبة لتنظيف الفونية من الرواسب فيتم فى وعاء زجاجى به محلول حمض رابع كلوريد الكربون أو الأسيتون لإصلاح باقى العيوب. وقد يستخدم البنزين كسائل تنظيف لرخص ثمنه نسبياً ويفضل عدم استخدامه لخطورة حدوث حرائق منه، ويمكن استخدام فرشاة تنظيف سلك (نحاس أصفر) كما هو موضح بالشكل رقم (٤-٧) أو سلاكة خشب مغموسة فى الزيت مع الحرص على عدم استخدام مفكات معدنية أو سنبك فى التنظيف لأنه يجرح جسم الفونية.


ثم تُنفخ الفونية بالهواء المضغوط بعد تشيئها وتنقع بعد ذلك فى وعاء زجاج به كمية من الوقود ويعاد تركيبها أو توضع على أرفف مبطنة بالورق، ويراعى عدم تركها مكشوفة حتى لا تصدأ مع عدم لمسها بالأيدى لمنع اتساخها، وإذا لوحظ حدوث تسريب فى الفونية يتم ضبطها كما هو موضح بالشكل رقم (٤-٧) بتنظيفها أولاً بسائل تلميع للمعادن أو زيت محركات نظيف. وباستخدام العدة الموضحة فى الشكل.

ويتم الضبط لزاوية شطف سن الصمام الأبرى لتكون أكبر بمقدار درجة واحدة عن زاوية شطف قاعدة الصمام وذلك لإحكام التلامس فيما بينها عند تأثير الضغط العالى للوقود على الصمام. ويتم المقارنة بعد الضبط مع صمام نموذجى (فونية مقاس) لمعرفة الفرق فى الضبط. وتستخدم بودرة أكسيد الألومنيوم (كسفره ناعمة) للحصول على الشطف بالزاوية المطلوبة ثم ينظف الصمام بعد ذلك ويستخدم. وإذا لم تتوفر العدة المذكورة يتم استبدال الصمام


والفونية معاً حيث يتم توريد الصمام مع الفونية كزوج واحد ولا يتم استبدال أحدهما دون الآخر.




ابرة تسليك الفونية



ماسك تثبيت الابرة



عدة ضبط سن الفونية



عدة ضبط قاعدة سن الفونية

شكل رقم (٤ - ٧)
عدة إصلاح الفوانس

إذا لم نتمكن من تحرير دوران الصمام الأبرى داخل الفونية يدوياً يتم نفعه فى الأسيتون لمدة ١٢ ساعة. وإذا لم يتم تحريره يتم تسخينه باللهب الخفيف.	فك تصميغ (التصاق) الصمام الأبرى
يتم إدخال سلك رفيع (وتر معدن لآلة موسيقية) ذو قطر أقل من قطر الثقب فى الثقوب وشده عدة مرات للأمام والخلف بواسطة سلك خاص (خشبي) مع عدم تدوير السلك حتى لا يتسع قطر الثقوب.	تنظيف ثقب الفونية
يتم فحص التفويت فى التروس، كذلك خلوص محاور ارتكاز (كراسى) عمود الكامات والذى يجب ألا يزيد عن ٠,٠٠٣ بوصة مع اختبار تثبيت التروس جيداً وسلامة مجموعة التزييت.	ضبط تروس عمود الكامات
يتم فحص الحاكم (Governor) على فترات منتظمة من ناحية وجود وصلات أذرع، يايات، جلب، تروس. فإذا وجدت إحداها مفكوكة أو متآكلة يتم ضبطها أو تغييرها والحاكم طراز (Woodward) يتم توريده مع عدة ضبط كاملة (مروحة هواء تعمل بسرعة ٤٢٠٠/١٥٠ لفة وباقى العدة اللازمة للورش).	ضبط الحاكم
يتم فك الفلاتر والمصافى المعدنية وغليها فى معجون صودا ساخن وفك مواسير التزييت ونفخها بالهواء المضغوط ثم تنظف بالكىروسين ويعاد نفخها بالهواء المضغوط. وتصفية خزان الزيت اليومى والشهري وغسيله بالكىروسين وتنظيفه.	صيانة وإصلاح مجموعة التزييت
وتشمل صيانة وإصلاح ضاغط الهواء (الكمبرسور) ومبردات الهواء به وصيانة وإصلاح خزانات ومواسير الهواء.	صيانة وإصلاح مجموعة ضاغط الهواء

صيانة وإصلاح

ضاغط الهواء

(الكمبريسور)

يتم تنظيف محابس الكمبريسور بمحلول الصودا وكشط الرواسب الكربونية بفرشة سلك (نحاس) وتجليخ الصمامات إذا لزم الأمر وتغيير اليات بها إذا تطلب ذلك مع وضع الورد والحشو اللازم للصمام بعد إصلاحه. ونلاحظ ألا يزيد الخلوص في المكبس عن القيمة المحددة لأنه يخفض من كفاءة الكمبريسور وكمية الهواء المضغوط.

صيانة مبردات

الهواء في

الكمبريسور

في مجموعة الضغط العالي / المتوسط / المنخفض يلزم تنظيف مبردات الهواء بمحلول الأوكايت (٢/١ رطل أوكايت + جالون مياه) وتغطي المبردات في وعاء به المحلول مسخن إلى درجة الغليان فتعمل على تفكيك الرواسب الكربونية والزيوت ويتم تصفية المحلول من طبة أسفل الوعاء ثم يعاد غسلها بالماء البارد والساخن. أما مجموعة ملفات الضغط المنخفض فتغسل بالمياه لإزالة الأتربة ثم يمرر بها تيار من حمض الهيدروكلوريك المخفف بالمياه (بنسبة ١ جزء حمض : ١٠ أجزاء مياه) تحت ضغط ويستمر حتى إزالة كل الرواسب (خروج المحلول نظيفاً من الطرف الآخر)، ثم تغسل بالمياه الباردة والساخنة.

صيانة خزانات

ومواسير هواء

تنظف خزانات الهواء بمحلول الأوكايت السابق الإشارة إليه. ويتم فك المواسير وتسخينها باللهب (من الخارج) لحرق أى رواسب كربونية داخلها ثم تنفخ المواسير بالهواء المضغوط لتنظيفها من الرواسب الكربونية المحترقة.

احتياطات الأمان

يجب لفت انتباه مشغلي المحركات لبعض التحذيرات وقواعد الأمان الصناعي أثناء التشغيل للمحافظة على كفاءة المحرك وتقليل الحوادث. فمثلاً بالنسبة للكراسى:

١. لا يتم تشغيل المحرك طالما كانت الكراسى غير سليمة عدا فى الطوارئ.

٢. إذا وصلت درجة حرارة الكرسى بعد ساعة تشغيل إلى الدرجة المقررة فإنه يكون سليماً، أما إذا ارتفعت درجة الحرارة بعد ١٥ دقيقة يكون من الخطورة ترك المحرك تعمل بدون تبريده أو إيقافها.
٣. غير مسموح بترك الكرسى يدخل أى يتصاعد منه دخان.
٤. استخدام كهنة نظيفة غير مستعملة فى تنظيف الكراسى بعد فكها.
٥. لا تحاول معالجة التآكل فى الكرسى فى مكانه بل فك الكرسى وحاول إصلاحه فى ورش خاصة أو تغييره.
٦. ممنوع ملء فتحات التزييت بالزيت الجديد قبل تسليكها وتنظيفها.
٧. تأكد من استخدام زيت من النوع المناسب.
٨. عدم نسيان صيانة أى كرسى فى الأماكن صعبة الوصول إليها.
٩. كل الكراسى ذاتية التزييت يتم شطف الزيت القديم أولاً وتنظيفها وملئها بالزيت الجديد، ويجب تزييت كل الأماكن الدوارة قبل تشغيل المحرك.
١٠. عند تجليخ أى كراسى يلزم إعادة تركيب شرائح بابيت جديدة بالسلك المناسب.
١١. عند وضع شرائح بابيت لكبرى تأكد من تلامس نصفى الكرسى بعد التركيب لملء الفراغ تماماً.
١٢. غير مسموح بتشكيل سبائك بابيت فى قالب غير جاف حيث أن وجود أى رطوبة يسبب تلف السبيكة.
١٣. لا تنسى فتح فتحات التزييت فى شرائح البابيت الجديدة قبل تشكيلها.
١٤. عند فتح مشقبيات فى الكراسى يراعى عدم مد المشقبية لأطراف الكراسى.

التفاوت والخلوص

بنز البستم:

$$C = (0.0010 / 0.0015) D$$

$$C = \text{خلوص التشغيل (بين البستم والشنبر)}$$

$$D = \text{قطر البستم بالبوصة}$$

خلوص الكرسي الرئيسي:

$$C = (0.0010 / 0.0025) D$$

C = خلوص التشغيل (بين الكرسي وعمود الكرنك)

D = قطر الكرسي بالبوصة

خلوص النهايات:

الخلوص الهام الذى يجب التركيز عليه هو ما بين :
(شرائح الكرسي الرئيسى، عمود الكرنك)، (شرائح الكرسي الكرنك، خوابير
عمود الكرنك).

خلوص دليل الصمامات:

قطر ٣ بوصة فأقل ٠,٠٠٢ / ٠,٠٠٣ بوصة.
قطر أكبر من ٣ بوصة ٠,٠٠٣ / ٠,٠٠٥ بوصة.

خلوص غاز الصمام (شاكوش):

قطر ٣ بوصة فأقل ٠,٠٠١ / ٠,٠٠١٥ بوصة.
قطر أكبر من ٣ بوصة ٠,٠٠٢ / ٠,٠٠٣ بوصة.

خلوص عامود الصمامات:

صمامات الحر والعامد والماكيينة ساخنة ٠,٠١ / ٠,٠١٥ بوصة.
صمامات الحر والعامد والماكيينة باردة ٠,٠١٢ / ٠,٠١٧ بوصة.
صمامات الحر والعامد والماكيينة باردة ٠,٠١٥ / ٠,٠٣٠ بوصة.

خلوص ترس عامود الكرنك:

قطر ٣ بوصة فأقل ٠,٠٠٠٥ / ٠,٠٠٢ بوصة.
قطر أكبر من ٣ بوصة ٠,٠٠١ / ٠,٠٠٣ بوصة.

خلوص عمود دوران الحاكم:

قطر ٣ بوصة فاقل ٠,٠٠١ / ٠,٠٠٢ بوصة .
قطر أكبر من ٣ بوصة ٠,٠٠٣ / ٠,٠٠٥ بوصة .

خلوص ترس طلمبة الزيت:

أى حجم للماكينة ٠,٠٠٥ / ٠,٠٠٨ بوصة .

خلوص ترس طلمبة المياه:

قطر ٣ بوصة فاقل ٠,٠٠٢ / ٠,٠٠٤ بوصة.
قطر أكبر من ٣ بوصة ٠,٠٠٤ / ٠,٠٠٦ بوصة.

الفصل الخامس

دوائر التشغيل والتحكم للمواد وكيفية ضبط منظم الجهد


الفصل الخامس

دوائر التشغيل والتحكم للمولد وكيفية ضبط منظم الجهد

بدء توليد القوة الدافعة الكهربائية

عندما يبدأ الديزل في الحركة والدوران تتسبب المغناطيسية المتبقية في ملفات المثير (العضو الساكن L_3) في تواجد تيار وفولت متردد في العضو الدوار في المثير (L_4) هذا التيار يتحول إلى تيار مستمر بواسطة دائرة موحّدات ($CR_1, CR_2, CR_3, \dots, CR_6$) تدور مع العضو الدوار للمولد الرئيسى لتغذية أقطابه L_5 (Rotor).

الآن أصبحت الأقطاب الرئيسة للمولد الرئيسى (L_5) مجال مغناطيسى دوار بالنسبة للعضو الثابت (L_6 عضو الإنتاج) فيتولد فيه قوة دافعة كهربية تسبب في اندفاع التيار الكهربى إلى T_1, T_2, T_3 ولذلك من الضرورى التحكم فى فولت المولد لتجعل منه فولت ثابت مع تغيير الأحمال. كما هو موضح بالشكل رقم (٥ - ١).



شكل رقم (٥ - ١)

بدء توليد القوة الدافعة الكهربائية في المولد


دائرة الإثارة

يوضح الشكل رقم (٥-٢) القوة الفعلية لدائرة الإثارة والتي تأتي من ملفات عضو الإنتاج (L_6) وذلك عندما تكون النقطة T_0 هي الطرف الموجب T_8 هي الطرف السالب فيمر التيار من T_0 إلى الروزته رقم ٢٦ إلى الملف L_1 ثم إلى المكثف C_2 ثم إلى الملف L_2 ومنها إلى كارت وحدة التقويم A_2 روزته رقم ١٩ ومن هذه النقطة نصل إلى الأنود (E_3) الخاص بثيرستور التحكم CR_9 ثم إلى الكاثود E_4 الخاص بدايود المجال المغناطيسي CR_{10} ومنها إلى الروزته رقم ٨ في الكارت A_2 ثم إلى فيوز F_1 منها إلى ملف الإثارة L_3 لزيادة الفيض المغناطيسي، ثم ترجع مرة أخرى من خلال فيوز F_2 & F_1 إلى فيوز حرارى TP إلى الملف T_8 (الجزء السالب في الدائرة) وهذه الزيادة في الفيض المغناطيسي تزيد بالتالى في جهد الخرج للمولد الرئيسى.

ويلاحظ أن دائرة الإشعال الخاصة بثيرستور التحكم CR_9 تأتي من كارت المنظم A_1 من الروزته رقم ١٠ إلى بوابة الثيرستور (Gate) ليصبح في وضع On ويسمح للتيار بالمرور إلى L_3 وهذه الإشارة التي تأتي من كارت المنظم A_1 تأتي مرة واحدة كل دورة. وذلك عندما يشعر المنظم بأن المولد فى حاجة إلى زيادة الفولت أو نقصانه على حسب زيادة الأحمال أو إيقاف الأحمال.


ملحوظة:

لا يتعرض هذا الشرح إلى عمل كل من الملف L_1 ، L_2 والمكثفات C_1, C_2, C_3 فى الدائرة ولكن الغرض من هذه الدائرة هو معرفة مسار التيار فقط أما عمل هذه المكونات فى الدائرة سيتم شرحها وفهم وظيفة وعمل كل مكون فى الدائرة فيما بعد.



شكل رقم (٥ - ٢)
القوة الفعلية لدائرة الإشارة

دائرة تثبيت المجال بمرور التيار خلال ملف الإثارة L_3 من خلال ثيرستور التحكم CR_9 أصبح **المغناطيس في حالة** لدى المفات الخاصة به مجال مغناطيسي قوى وبفرض أن CR_9 أصبح OFF وتصبح الدائرة الكهربائية مستمرة عن طريق CR_{10} كما بالشكل. إلى أن يشعر **ثبات الأحمال** كارت المنظم A_1 بأنه يجب إشعال الثيرستور مرة أخرى وزيادة الفولت، كما **وثبات الفولت** هو موضح بالشكل رقم (٥ - ٣).




شكل رقم (٥ - ٣)

دائرة تثبيت المجال المغناطيسي
بعد ثبات أحمال المولد وثبات الفولت

التحكم في شدة التيار بالنسبة لملفات عضو الإشارة (L_3):

لزيادة الفولت يجب إشعال الثيرستور في زمن متقدم من الدورة أما لو كان المطلوب هو نقصان فولت المولد فيجب إشعال الثيرستور في زمن متأخر من الدورة. أنظر الشكل رقم (٥ - ٤).



شكل رقم (٥ - ٤)

التحكم في شدة التيار بالنسبة لملفات عضو الإشارة (L_3)


ملاحظات هامة:

عندما يتحول ثيرستور التحكم CR_9 لحالة On يحدث تحميل مفاجئ على L_6 (Stator) عضو الإنتاج يسبب ذبذبات عالية (Harmonics Frequency Multiplication).

هذه الموجات تعمل على عدم عمل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في محطات المياه ومحطات الصرف بكفاءة ولهذا تم وضع كل من ملف L_2 والمكثف C_2 لى يقلل الصدمة على عضو الإنتاج L_6 وذلك بتأخير وصول التيار إلى CR_9 فى وجود الملف L_2 وأيضاً لأن المكثف C_2 يفرغ الشحنة أولاً فى CR_9 قبل مرور التيار من عضو الإنتاج إليه وتعمل كل من C_3 & C_1 & L_1 على تقليل التداخل بالنسبة لموجات الراديو وتسمى RFI (Radio Frequency Interference) ويلاحظ أنه يتم تأريض جسم المولد مع نقطة T_0 مع المكثف C_3 .

لاحظ أن $X_c = 1/WC$ أى عند الترددات العالية المفاعلة السعوية $\equiv$ صفر وتستطيع التخلص من الموجات العالية عن طريق التأريض. كما هو معروض بالشكل السابق رقم (٥ - ١).

ضبط منظم الجهد
توجد ثلاث مفاتيح متصلة بالمقاومات المتغيرة التى فى الدائرة كما بالرسم السابق. ولضبط هذه المفاتيح تتبع الخطوات الآتية:



١. أضبط أولاً مفتاح DROOP على آخر المشوار عكس عقارب الساعة في اتجاه DEC.
٢. ابدأ في تشغيل ماكينة الديزل إلى أن تصل السرعة إلى السرعة المكتوبة على الديزل نفسه (Name Plate)
٣. اضبط فولت الخرج للمولد حتى تصل إلى الفولت المكتوب على المولد نفسه (Name Plate) من مفتاح Volt-Adv.
٤. ضع جميع الأحمال المطلوب وضعها على المولد ودع الماكينة تعمل لفترة "دعها تسخن لدرجة الحرارة العادية للماكينة".
٥. أفصل جميع الأحمال من على المولد وألقى نظرة على الفولت الذي تم ضبطه من قبل واضبط الفولت عن طريق Volt-Adv عند الحاجة.
٦. ضع الأحمال من جديد على المولد وألقى نظرة على الفولت، إذا كان أعلى من ذي قبل، اضبط من مفتاح الـ Gain بتحريكه عكس عقارب الساعة حركة خفيفة أما إذا كان الفولت أقل من ذي قبل حرك المفتاح GAIN مع عقارب الساعة حركة خفيفة إلى أن تصل إلى الفولت المطلوب، أعد المحاولة مرة أخرى إذا تطلب الأمر.

الفصل السادس

التسجيل والمتابعة لأعمال الفحص الفنى والصيانة الوقائية

الفصل السادس

صيانة المولدات وكيفية التعامل مع منظم السرعة ومنظم الجهد

مقدمة

بعدما تم شرح فكرة عمل المولدات الحديثة "بدون فرش" ينبغي لنا معرفة كيفية إجراء عملية الصيانة الوقائية والتصحيحية وتتبع الأعطال في هذه النوعية من المولدات. ولإجراء هذه العمليات يتعين على المسئول عن صيانة هذه المولدات أن يكون لديه الخبرة الكافية التي تؤهله للتعامل مع هذه الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت تشكل العمود الفقري والأساسي في عمليات التحكم في جميع المجالات.

ولأن معظم الشركات المنتجة لهذه الأجهزة أصبحت تجرى عملية تعقيم كامل على المكونات الداخلية لهذه المنظمات (Regulators) الخاصة بالفولت والسرعة في المولدات لتجنّب الربح السريع عن طريق احتكارها لتصنيع هذه المنظمات فلذا كان على مسئول الصيانة أن يتعامل فقط مع هذه المنظمات عن طريق الروتة الخارجية للمنظم والمقاومات المتغيرة الموجودة على واجهة اللوحة الإلكترونية لإجراء عملية الضبط فقط.

وفيما يلي شرح واف لكى يستطيع أى مسئول صيانة - بشرط أن يكون لديه الخبرة الكافية بفكرة عمل المولدات الحديثة - إجراء عملية الضبط وتتبع الأعطال.

أولاً: الصيانة الوقائية

هذه الصيانة تسمى الصيانة الوقائية لأنها بالفعل تقى المعدات وتطيل في عمل استخدام المعدة وهذه الصيانة تتم حسب جداول مدونة من قبل الصيانة وأهم أركان هذه الصيانة هي:

١. التفتيش
٢. التشحيم
٣. تغيير الأجزاء التالفة
٤. نظافة
٥. ضبط
٦. اختبار

ولعمل الصيانة الوقائية لأي معدة كهربائية يجب على مسئول الصيانة أولاً قراءة كتالوج المعدة للالتزام بما جاء فيه من توصيات من الشركة المنتجة للمعدة.

ملاحظة هامة جداً:

قبل إجراء أى عملية صيانة للمولد أو للديزل يجب فصل أطراف البطارية للحماية من التشغيل المفاجئ للماكينة خاصة فى حالة وجود تشغيل أتوماتيكي للماكينة أو فى حالة وجود خاصية التشغيل عن بعد. ويعرض الجدول رقم (٦ - ١) جدول الصيانة الوقائية للأجزاء المختلفة للمولد.


جدول رقم (٦ - ١)

جدول صيانة الأجزاء المختلفة للمولد

الجزء المراد صيانته	كيفية عمل الصيانة	توقيت الصيانة
البطاريات	التأكد من مستوى المحلول داخل البطارية وعمل نظافة عامة على الأطراف والربطات والكابلات وقياس فولت البطاريات كل بطارية على حدة، (في حالة وجود بطاريات قلووية ١,٣٥ فولت/بطارية)	أسبوعياً
المولد	١. تشحيم رولمان البلى إن وجد. ٢. نظافة المولد بواسطة شفاط هوائي. ٣. ومراجعة الأسلاك والربطات الخاصة بأسلاك الكونترول المرتبطة بمنظم الجهد. ٤. اختبار التوصيل الأرضي للمولد ٥. اختبار عزل الملفات للمولد وتسجيل البيانات	٦ شهور ١ شهر ٣ شهور ١ شهر ٦ شهور
الثرموستات الخاص بالرادياتير	تغيير مياه الرادياتير ويجب تغيير الثرموستات الخاص بالرادياتير حتى لو كان الحالة جيدة	كل سنتان
لمبات البيان	اختبار لمبات البيان وتغييرها إذا لزم الأمر	شهرياً
كابلات القدرة ومفتاح التوصيل	فصل الكابلات من جهة المولد ومن جهة مفتاح التوصيل (C.B) وعمل قياس لعزل الكابلات، وعمل قياس عزل لمفتاح التوصيل (C.B) بعد نظافته وإعادة ربطات الكابلات بنفس الترتيب السابق قبل فكها، مع تسجيل قراءة العزل.	كل ٦ شهور
الحاكم الكهربى	فصل أطراف الحاكم الكهربى من منظم السرعة وقياس مقاومته ويجب أن تكون فى حدود القيمة المنصوص عليها فى كتالوج المصنع ويتراوح ما بين ٣٠ - ٤٠ أوم، وفى حالة وجود تغيير فى قيمة المقاومة يجب تغيير الحاكم فوراً (تسجيل قيمة المقاومة)	كل ٦ شهور

"تابع" جدول رقم (٦ - ١)
جدول صيانة الأجزاء المختلفة للمولد

الجزء المراد صيانته	كيفية عمل الصيانة	توقيت الصيانة
إعادة ضبط المرحلات للمولد	يجرى اختبار للمرحلات الخاصة بالمولد وأجهزة الحماية وإعادة ضبطها إذا كانت القيمة ليست فى المدى وتسجل القيمة الحالية قبل وبعد الضبط	٣ شهور
حساس السرعة	فصل أطراف حساس السرعة من منظم السرعة وقياس مقاومته، ويجب أن تكون فى حدود القيمة المنصوص عليها فى كتالوج المصنع، ويتراوح بين (١٩٠-٢١٠ أوم) فى حالة وجود تغير فى قيمة المقاومة يجب تغييرها (تسجل قيمة المقاومة)	كل ٦ شهور
اختبار دوائر الحماية الكهربائية لمحرك الديزل	١. تشغيل الديزل ومراجعة كتاب المعدة لمعرفة أطراف الأسلاك التى تقوم بعمل إيقاف للماكينة مثل درجة حرارة المياه. ٢. عوامة مستوى المياه داخل الرادياتير ٣. ضغط الزيت عن طريق (Pres-Switch) وعمل إيهام بالعطل للماكينة واختبار عمل ريلاي الإيقاف الاضطرارى.	كل ٦ شهور
تشغيل المولد	فى حالة عدم تشغيل المولد لفترات طويلة يجب تشغيل الماكينة وإجراء عملية التحميل على المولد بحد أدنى ٣٠ % من الحمل لمدة ساعتين.	كل ٣ شهور



شكل رقم (٦ - ١)
إحدى طرق قياس مقاومة الحاكم الكهربى

ملحوظة:

يوجد فى بعض الأنواع من الحاكم الكهربى لقياس المقاومة الداخلية له يجب عمل شورت على بعض الأطراف كما هو موضح بالشكل رقم (٦ - ١) أعلاه، تم عمل شورت على الأطراف (C, D) وقياس قيمة مقاومة الحاكم عن طريق الأطراف (A, B).

ثانياً: الصيانة التصحيحية

هذه الصيانة ليست من ضمن الصيانات التى تتم عن طريق جداول ولكنها صيانة طارئة لتصحيح وضع معين غير سليم وسرعان ما يتم تنفيذها، ويمكن تنفيذها على حساب الصيانة الوقائية إذا دعت الضرورة.


تعتمد الصيانة التصحيحية لأى معدة اعتماداً كلياً على معرفة القائم بأعمال الصيانة على مكونات الدائرة الكهربائية للمعدة وذلك من الرسم الكهربائى وذلك لتسهيل مهمة القائم بأعمال الصيانة لإيجاد العطل وإعادة الوضع كما كان عليه فى أسرع وقت. وفى حالة عدم وجود دائرة كهربائية يجب توافر خبرات كافية فى أعمال الصيانة للتعامل مع هذه المكونات مع معرفة الفكرة

الرئيسية للتوليد كما سبق شرحه في "دورة تشغيل وحدات التوليد الكهربائية" السابقة ومعرفة اتصال كل من منظم السرعة ومنظم الجهد بالمحرك والمولد أى يكون على دراية كاملة بهذه النوعية من المنظمات.

ونعرض فيما يلى صيانة منظم السرعة وكيفية ضبطه وصيانة المولد ومنظم الجهد

صيانة منظم السرعة وكيفية ضبطه

نعلم أن الحاكم الكهربى يحول الإشارة الكهربائية الواصلة إليه من لوحة التحكم إلى حركة ميكانيكية للتحكم فى زيادة أو نقصان كمية الوقود وبالتالي يتحكم فى سرعة الماكينة، فمثلاً لو أن سرعة الماكينة أعلى من السرعة السابق ضبطها فى لوحة التحكم فسوف يقل الفولت المرسل من لوحة التحكم إلى الحاكم الميكانيكى وبالتالي سوف تقل كمية الوقود نتيجة غلق جزئى من الحاكم للوقود. وتعتمد هذه التغيرات فى الفولت المرسل من وحدة التحكم إلى الحاكم على السرعة المقاسة عن طريق حساس السرعة (Magnetic Pickup). ويعرض الشكل رقم (٦-٢) مخطط لعملية التحكم فى السرعة.




شكل رقم (٦-٢)

مخطط لعملية التحكم فى السرعة للمولد


وتوجد فى الأسواق أنواع كثيرة من منظمات السرعة أشهرها منظم السرعة ٢٣٠١ (2301 Speed control) ومن هذه المنظمات توجد منظمات تعمل مع مولد واحد (Non Parallel Speed Control) ومنظمات تعمل مع مولدات تعمل على التوازي معا (Parallel Speed Control)، وسوف يقتصر الشرح على النوعيات التى تعمل مع مولد واحد فقط، وسوف يذكر باختصار النوعية الأخرى التى تعمل مع المولدات التى تتصل على التوازي.

ويعرض الشكل رقم (٦-٣) إحدى المنظمات التى تعمل مع مولد واحد، بينما يعرض الشكل رقم (٦-٤) إحدى المنظمات التى تعمل مع مولدات متصلة على التوازي.



شكل رقم (٦-٣)

إحدى المنظمات التى تعمل مع مولد واحد



شكل رقم (٦ - ٤)

إحدى المنظمات التي تعمل مع مولدات متصلة على التوازي

منظم السرعة الذى يعمل مع مولد واحد:

من الشكل رقم (٦-٣) نجد أن مجموعة المقاومات المتغيرة الخاصة بضبط

المنظم هي عبارة عن:

١. Low IDLE Speed

٢. Rated Speed

٣. Stability

٤. Gain

:Low IDLE Speed

هذه المقاومة للتحكم في أقل سرعة لازمة لتشغيل الديزل (أكبر من السرعة اللازمة لتشغيل عمود الكرنك) ويتم ضبطه مع مقاومة ضبط السرعة المقننة (Rated Speed).

:Rated Speed





تستخدم لضبط السرعة المقننة للمحرك (Rated Speed).

:Stability And Gain

يستخدم مع لضبط سرعة استجابة الماكينة مع تغيير الأحمال، مع ملاحظة أن المقاومة الخاصة بال Gain تستخدم لتقليل زمن الاستجابة إلى أدنى حد، والمقاومة الخاصة بال Stability تستخدم لتحسين الوصول إلى أفضل درجة لثبات هذه السرعة مع هذا ال Gain.


ويعرض الشكل رقم (٦-٥) علاقة ال Stability And Gain، بينما يعرض الشكل رقم (٦-٦) اتصال لوحة التحكم بالمكونات الخارجية للمحرك.

يلاحظ أن عند تقليل ال Gain وزيادة ال Stability يقل معدل التذبذب في السرعة عند بداية التشغيل، وأيضا لا يوجد تذبذب عند زيادة الأحمال أو انخفاضها.



شكل رقم (٦ - ٥)

علاقة الـ Stability And Gain



شكل رقم (٦ - ٦)

اتصال لوحة التحكم بالمكونات الخارجية

من الشكل السابق يلاحظ أن النقطة (5,6) متصلة مباشرة بالحاكم (Actuator) والنقطة (7,8) متصلة بحساس السرعة (Magnetic Pickup) والنقطة (1,2) هي التغذية الرئيسية لهذه اللوحة ويتراوح الفولت بين (٢٤ - ٤٠) فولت تيار مستمر.

كما يمكن عن طريق النقطة (11,12) توصيل مقاومة متغيرة (أقل من ١٠٠ أوم) فى مكان آخر خارج هذا المنظم لإمكانية التحكم فى السرعة فى حدود $\pm 4\%$ وهو ما يسمى (Speed trim) وفى حالة عدم استخدامه يجب أن يظل هذا الاتصال بين النقطتين (11,12) موجود (Jumper). أما النقطة (3,4) تستخدم كحماية للمحرك أى تعمل على إيقاف الماكينة فوراً عندما لا تصل الإشارة القادمة من حساس السرعة وذلك عن طريق منع الفولت عن الحاكم وبالتالي يتم إيقاف المحرك (Fail safe). ويجب تنشيط هذه الخاصية إما بعمل شورت أو عمل فتح فى الدائرة. أنظر الشكل رقم (٦-٦).

أما النقطة (9,10) (Open IDLE, Closed Rated) يتم توصيلهم بحساس لضغط الزيت بالمحرك حتى لا يسمح للمحرك بالتغير والوصول إلى السرعة المقننة قبل أن يتأكد من أن ضغط الزيت كافٍ لغلق هذا الاتصال (Switch).

وبالرجوع إلى الشكل رقم (٦-٣) نجد أنه يوجد اختلاف بسيط فى مجموعة المقاومات المستخدمة فى المنظم الخاص بتشغيل مولدات على التوازي مثل:

أ - (Droop) % :

تستخدم هذه المقامة المتغيرة عند عمل مولدين على التوازي على نفس قضبان التوزيع، ويكون ضبطها عادة بين ٢,٥ - ٣ %، وبما أن عملية تنظيم السرعة هى فى الحقيقة دالة فى عملية تغيير الأحمال، فلذا يجب حكم هذه العملية ويتم ذلك عن طريق المقاومة المتغيرة المسماة بالـ (Droop)، ويمكن تعريفها كالتالى:

$$\% \text{ Droop} = \frac{\text{سرعة الماكينة بدون حمل} - \text{سرعة الماكينة بالحمل الكامل}}{\text{سرعة الماكينة بالحمل الكامل}} \times 100$$

ويمكن ضبطها كالتالى:


١. تدار الماكينة بعد ضبطها للسرعة المقررة عن طريق (Rated Speed) بحيث تصل إلى ١,٠٣ من السرعة المقررة (51.5 Hz).

٢. تكون مقاومة الـ (Droop) إلى أقصى نهاية لها مع عقارب الساعة.

٣. نضع الأحمال على المولد (حمل كامل).

٤. تغيير في الـ (Droop) إلى أن نصل إلى (50.5 Hz).

كما يمكن ضبط الـ (Droop) إلى قيمة أقل من ٣ % لو أن الأحمال الموجودة على المولد أقل من الحمل الكلى. أنظر الشكل رقم (٦-٧).



شكل رقم (٦ - ٧)

عمل المقاومة المتغيرة المسماة بالـ (Droop)

ب - (Ramp Time):


تستخدم هذه المقاومة المتغيرة في التحكم في الوقت اللازم الذي سوف تأخذه الماكينة لتصل إلى السرعة المقررة.

ج - (Load Gain):

تستخدم هذه المقاومة لعمل اختبار لكل مولد على حدة عن طريق إخراج فولت معين على هذه النقط (يعطى بواسطة الشركة المصنعة) للتأكد من أن جميع المحركات تعمل على التوازي بدون وجود أى اضطرابات فى عملية ضبط الـ (Gain & Stability) ويجب أن يكون هذا الفولت متساوى فى جميع المنظمات الخاصة بالمولدات التى تعمل معا على التوازي.

عند صيانة المولد ومنظم الجهد تظهر بعض الأعطال ولتسهيل عرض الفكرة الرئيسية لنتبع هذه الأعطال سيتم إعطاء مثال لذلك وهو الشكل رقم (٦-٧).

**صيانة المولد
ومنظم الجهد**



شكل رقم (٦-٧)

بدء توليد القوة الدافعة الكهربائية فى المولد

أ. لا يوجد فولت متردد على الفولتميتر الخاص بالمولد رغم تشغيل الماكينة:

وهذا قد يكون راجع إلى:

١. خلل في الفولتميتر.
٢. تلف الفيوز F1 أو الحماية الحرارية T.P.
٣. سرعة المولد أقل من السرعة المقننة لتقويم الماكينة Low Idle Speed.
٤. فتح في ملف الإثارة L3.
٥. فتح أو دائرة قصر موجودة في المولد.
٦. خلل ربطات الأسلاك الخاصة بالتحكم.
٧. دائرة قصر في الموحدات الدوارة (CR1.....CR6).
٨. دائرة قصر في موحدات المجال (CR9,CR10).
٩. لا توجد دائرة مغناطيسية متبقية في ملفات الإثارة L3.
١٠. خلل في منظم الجهد A1.

سيتم شرح كل هذه الاحتمالات وكيفية اختبار كل احتمال في الجدول رقم (٦-٢).

جدول رقم (٦ - ٢) الأعطال وطرق الإصلاح

العطل الرئيسى	سبب العطل المفترض	طريقة التحقق من سبب العطل
لا يوجد فولت متردد على الفولتمتر الخاص بالمولد	خلل فى الفولتمتر	يجب التحقق بأنه لا يوجد فولت حقيقى على أطراف الفولتمتر وذلك بواسطة جهاز قياس للفولت خارجى وتغيير الفولتمتر إذا لزم الأمر.
	تلف الفيوز F1 أو الحماية الحرارية T.P.	يجب فصل جميع الأسلاك المتصلة بالنقطة رقم ٦ والنقطة رقم ٢٦ وقياس بواسطة جهاز لقياس الاتصال بين هاتين النقطتين وتغيير الفيوز أو عمل إعادة تشغيل للحماية الحرارية (Reset) إذا لزم الأمر. <u>ملحوظة:</u> يجب تغيير الفيوز F1 بنفس نوع الفيوز المركب سابقاً لأن هذه النوعية من الفيوزات مصممة للفصل اللحظى السريع لحماية مجموعة أشباه الموصلات المستخدمة فى دائرة التحكم
	سرعة المولد أقل من السرعة المقننة لتقييم الماكينة Low Idle Speed.	تحدث هذه الظاهرة أحياناً خاصة فى الأجواء شديدة البرودة فيحدث أن موحد التحكم CR9 يجد صعوبة لأن يكون (on) حتى بعد أن تأخذ الإشارة من وحدة التحكم A2 وازيادة طفيفة فى سرعة الماكينة حوالى من ١٠٠ إلى ١٥٠ لفة فى الدقيقة عن طريق الزيادة فى المقاومة المتغيرة المسؤولة عن هذا فى منظم السرعة (Low Idle Speed) سيظهر زيادة فى الفولت.
	فتح فى ملف الإثارة L3.	أفصل أطراف الملف من الروزته رقم F1 & F2 كما هو مبين بالرسم وقياس توصيل ملف الإثارة L3 بواسطة أوميتر لقياس مقاومته.
	فتح أو دائرة قصر موجودة فى المولد.	أفصل أطراف الملف L5 (المجال الدوار) من كل من E1 & E2 الجزء الموجب والسالب (شريحة التبريد) للموحدات الدوارة، ويتم عمل قياس للملف L5 على حدة من ناحية الاتصال وقياس مقاومته وسيكون بالطبع أقل من ١ أوم. احتفظ بأطراف الملف L5 بعيداً عن شرائح التبريد E1 & E2 وقم بعملية القياس للملف L4 عضو الإثارة الدوار عن طريق جهاز أوميتر بين أطرافه لقياس مقاومته وستكون أيضاً أقل من ١ أوم. ولقياس اتصال ملف التوليد L6 يجب فصل جميع الأسلاك المتصلة به من لوحة الكنترول وهى كالآتى: النقطة ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦ وفتح دائرة التغذية من جهة

"تابع" جدول رقم (٦ - ٢) الأعطال وطرق الإصلاح

العطل الرئيسى	سبب العطل المفترض	طريقة التحقق من سبب العطل
لا يوجد فولت متردد على الفولتمتر الخاص بالمولد		الأحمال عن طريق C.B. العمومى للتأكد بأن الملف منفصل تماماً عن الدائرة ويتم عمل قياس بنفس الطريقة للتأكد من توصله ومن أن مقاومته أقل من ١ أوم.
	خلل رباطات الأسلاك الخاصة بالتحكم.	يمكنك فحص هذه الكابلات بمجرد النظر للتأكد من عدم وجود إحكام فى الربطات بفرض أنه لم يتم العبث فى أوضاع هذه الأسلاك وإلا سيتم التأكد من موضعها عن طريق الرسومات الكهربائية.
	دائرة قصر فى الموحدات الدوارة (CR1.....CR6).	أفضل الملف L5 من الدائرة عن طريق فصل أطرافه من شرائح التبريد E1 & E2 ويمكنك القياس عن طريق أفوميتر بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بـ E1 والطرف السالب بأطراف أى من CR1, CR2, CR3 سنجد أنه لا يوجد اتصال أى مقاومة كبيرة جداً، وبنفس الطريقة لاختبار كل من CR4, CR5, CR6 بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بأى من أطراف CR4, CR5, CR6 والطرف السالب بـ E2 سنجد عدم اتصال ومقاومة كبيرة جداً. <u>ملحوظة:</u> إن كان هناك اتصال عند إجراء هذا القياس يجب اختبار كل موحد على حدة بعد فصل جميع الأسلاك المتصلة لكل موحد حتى تجد الموحد التالف.
	دائرة قصر فى موحدات المجال (CR9,CR10).	لقياس CR10 يجب فصل الأسلاك من الروزته ٨ و ٦ فى الكارت A2 والقياس بواسطة أفوميتر كما سبق، الطرف الموجب لجهاز القياس على الطرف ٨، والطرف السالب لجهاز القياس على النقطة ٦ سنجد أنه لا يوجد اتصال. ولقياس CR9 يجب فصل الأسلاك من الروزته رقم ١١ والروزته رقم ١٩ والروزته رقم ١٠ ويعمل القياس كالاتالى: الطرف الموجب لجهاز القياس عند النقطة ١١ والطرف السالب لجهاز القياس عند النقطة ١٩، اقرأ المقاومة واحتفظ بالقراءة ثم أعكس أطراف جهاز القياس لنفس النقطتين سنجد أن المقاومة فى الاتجاهين واحدة وهى حوالى ٣٠٠ كيلو أوم أو أكثر.

"تابع" جدول رقم (٦ - ٢) الأعطال وطرق الإصلاح

العطل الرئيسى	سبب العطل المفترض	طريقة التحقق من سبب العطل
لا يوجد فولت متردد على الفولتميتر الخاص بالمولد		ثم حل طرف جهاز القياس الموجب بالنقطة ١٠ والطرف السالب بالنقطة ١١ ستكون المقاومة بين ١٠ إلى ٢٠٠ أوم. ويمكن اختبار الثيرونستور كالاتى: يتم توصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بالروتة ١٩ والطرف السالب بالنقطة ١١ سنجد أن المقاومة ٣٠٠ ك. أوم وعندئذ أعمل توصيل بين النقطة ١٩، والنقطة ١٠ باستخدام سلك خارجى فى هذه الحالة الثيرونستور أصبح On وهو يعمل. وعند فتح التوصيل بين النقطتين ٩، ١٠ مرة أخرى ستصبح المقاومة مرة أخرى ٣٠٠ ك أوم وينصح بإجراء هذه التجربة باستخدام لمبة بيان بين أطرافه.
	لا توجد دائرة مغناطيسية متبقية فى ملفات الإثارة L3.	يمكن إضافة بعض المغناطيسية إلى الملف L3 باستخدام مصدر خارجى للفولت على أطراف L3 بعد فصل أسلاك التوصيل من الروتة F1 & F2 لفترة ثم يعاد إدارة المولد، هذا بعد التأكد من أنه لا يوجد مغناطيسية متبقية كافية وذلك عن طريق قياس الفولت على الأطراف ٢٠، ٢٢ على كارت المنظم A1 ستكون أقل من ٤ أو ٥ فولت.
	خلل فى منظم الجهد A1.	كل شركة منتجة لهذا المنظم تعطى بعض الدلائل على كيفية معرفة الخلل مثل بعض الأطراف يجب أن يكون عليها فولت معين إذا لم يتواجد هذا الفولت يجب تغيير المنظم فوراً رجاء الرجوع إلى كتالوج المورد.

ب. الجهد المتولد منخفض عن المعدل الطبيعي:

فى هذه الحالة يمكن أن يكون لأحد الأسباب الآتية:

١. خلل فى الفولتميتر .
٢. تلف فى الموحدات الدوارة "دائرة فتح".
٣. خطأ فى التوصيل بين المولد ولوحة التحكم.
٤. سرعة الماكينة أقل من المعدل الطبيعي.
٥. الأحمال على المولد أكبر من المعدل الطبيعي أو غير متزنة.
٦. مراجعة عامة على كل من مقاومات الضبط الخاصة بمنظم الجهد (Volt level , Droop, Gain).
٧. تيار دائرة الإثارة المار فى الملف L3 غير مستقر.
٨. مراجعة عزل ملفات المجال L5.

سيتم شرح كل هذه الاحتمالات وكيفية اختبار كل احتمال فى الجدول رقم (٦-٣).

جدول رقم (٦ - ٣) الأعطال وطرق الإصلاح

العطل الرئيسى	سبب العطل المفترض	طريقة التحقق من سبب العطل
الجهد المتولد منخفض عن المعدل الطبيعى	خلل فى الفولتميتير	يجب التحقق بأنه لا يوجد فولت حقيقى على أطراف الفولتميتير وذلك بواسطة جهاز قياس للفولت خارجى وتغيير الفولت إذا لزم الأمر.
	تلف فى الموحدات الدوارة "دائرة الفتح"	أفصل الملف L5 من الدائرة عن طريق فصل أطرافه من شرائح التبريد E1 & E2 ويمكنك القياس عن طريق أفوميتير بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بـ E1 والطرف السالب بأطراف أى من CR1, CR2, CR3 سنجد أنه لا يوجد اتصال أى مقاومة كبيرة جداً، وبنفس الطريقة لاختبار كل من CR4, CR5, CR6 بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بأى من أطراف CR4, CR5, CR6 والطرف السالب بـ E2 ستجد عدم اتصال ومقاومة كبيرة جداً. <u>ملحوظة:</u> إن كان هناك اتصال عند إجراء هذا القياس يجب اختبار كل موحد على حدة بعد فصل جميع الأسلاك المتصلة لكل موحد حتى تجد الموحد التالف.

"تابع" جدول رقم (٦ - ٣) الأعطال وطرق الإصلاح

العطل الرئيسى	سبب العطل المفترض	طريقة التحقق من سبب العطل
	خطأ فى التوصيل بين المولد ولوحة التحكم	يمكنك فحص هذه الكابلات بمجرد النظر للتأكد من عدم وجود إحكام فى الربطات بفرض أنه لم يتم العبث فى أوضاع هذه الأسلاك وإلا سيتم التأكد من موضعها عن طريق الرسومات الكهربائية.
	سرعة الماكينة أقل من المعدل الطبيعى	يجب قياس سرعة الماكينة باستخدام أى وسيلة خارجية لقياس السرعة والتأكد منها ويتم الضبط من خلال منظم السرعة عند الحاجة.
	الأحمال على المولد أكبر من المعدل الطبيعى أو غير متزنة	يجب أن يتم قياس الحمال التى تم تشغيلها على المولد نفسه والتأكد من أنها ليست أكبر من الحمل المقنن للمولد.
	مراجعة عامة على كل من مقاومات الضبط الخاصة بمنظم الجهد Volt level , Droop, Gain	يتم مراجعة عملية الضبط التى تم شرحها من قبل.
	تيار دائرة الإثارة المار فى الملف L3 غير مستقر	يتم فصل أطراف L3 من الروتة F1 & F2 ويتم إدخال جهاز لقياس التيار على النقطة F1 & F2 وأطراف الملف L3 ويتم عندئذ تشغيل الماكينة وتتأكد أن التيار المار فى الجهاز الخاص بالقياس فى حدود ١٥ أمبير وثابت.
	مراجعة عزل ملفات المجال L5	يتم اتباع ما سبق شرحه.

جـ. الجهد المتولد أعلى من المعدل الطبيعي:

فى هذه الحالة يمكن أن يكون لأحد الأسباب الآتية:

١. خلل فى الفولتميتر.
٢. خطأ فى توصيل أسلاك الكنترول.
٣. وجد تلف فى منظم الجهد.
٤. وجود تلف فى أى من CR9 أو CR10.
٥. وجود دائرة فتح فى المقاومة R4.
٦. الأحمال غير متزنة.
٧. سرعة الماكينة أعلى من المعدل الطبيعي.
٨. يمكن أن يكون خطأ فى توصيل أطراف المحول T1 "عكس الأطراف".

وقم تم التعرض بالشرح لهذه الأعطال السابقة وطريقة الكشف عنها.

ومن العرض السابق يمكن للمسئول عن الصيانة أن يكتشف أعطال المولد إذا توافرت له أجهزة القياس المعاييرة جيداً.