

الأمان والسلامة في معامل التحاليل الكيميائية

(1) مصادر ومسببات الخطر المعتملى :

يمكن تقسيم مصادر ومسببات الأخطار المعملية الى عدة مسببات رئيسية :

(أ) أخطار ناشئة عن المعمل وتجهيزاته :

- المكان المخصص للمعمل (الموقع والمساحة).
- نوعية الأثاث المعملى المستخدم (الشكل والأبعاد والمواد).
- صلاحية مراافق المعمل (توصيات الكهرباء - المياه - الصرف - التهوية - الغاز).

(ب) أخطار ناشئة عن النشاط المعملى :

- طبيعة النشاط المعملى (أجهزة - تسخين - مواد خطره - زجاجيات - كيماويات).
- نوعية الأجهزة والمعدات (صلاحية الأجهزة للاستخدام - معدات الأمان).
- المواد الكيميائية المستخدمة (مواد سامة - ملتهبة - آكلة - حارقة - كاوية - مفرقة - مشعة - تالفة - مخلفات).

(ج) أخطار ناشئة عن سلوكيات القائمين بالعمل :

- السلوك الشخصى داخل المعمل (كثرة الحركة - التدخين - العبث بالوصلات الكهربائية - الأكل والشرب - حفظ المأكولات فى ثلاجات المعمل - أو لمس المواد الكيماوية - عدم التخلص الآمن من النفايات - القاء اعشاب السجائر أو أعواد التقب فى سلة المهملات - عدم الالتزام بارتداء أدوات الوقاية الشخصية).
- التناول الخاطئ لأجهزة المعمل.
- التناول الخاطئ للمواد والكيماويات بالمعمل (تناول محاليل كاوية بالماصة - التعامل مع غازات ضارة خارج خزانة الغازات - ترك زجاجات مفتوحة - التعرف بالشم).

(2) الوقاية من مخاطر المعمل وتجهيزاته :

1- اختيار الموقع المناسب فى مؤخرة المبنى بعيدا عن المكان المأهول .

2- تخصيص مساحة مناسبة للعاملين بحيث يكون :

مساحة المعمل - المساحة التى تشغله المراافق والأثاث

عدد العاملين =

الحيز المعملى المخصص لكل عامل (4 م²)

3- الا يشغل الاثاث أكثر من ثلث مساحة المعمل .

4- المرونة من حيث امكانية تحريك اجزاء اذا لزم الامر.

5- أن تكون أسطح الطاولات غير مسامية .

6- مطابقة المراافق للمواصفات واصلاح الأعطال والصيانة الدورية .

- 7- يجب الا يقل عرض الطرق داخل المعمل عن 1 متر وتكون خالية تسمح بالعمل والتحرك بيسير داخل المعمل.
- 8- أن تكون هناك ممرات واضحة للإنقاذ السريع.
- 9- أن تفتح أبواب المعامل للخارج وأن يكون بها جزء علوى زجاجى يسمح بالرؤية من الخارج لأمان الأفراد.
- 10- أن تكون الأرضيات لا تسمح بنفاذ الماء وأن يكون مكان العمل من مواد تتحمل طبيعة العمل كما يجب أن لا تكون الأرضيات ملساء تؤدى الى الانزلاق فقد الاتزان داخل المعمل أثناء العمل.
- 11- أن تكون المعامل جيدة التهوية.

(3) الوقاية من مخاطر النشاط المعملى :

- 1- تحديد مصادر الخطورة.
- 2- تحديد الاجراءات الوقائية للمخاطر المتوقعة.
- 3- ارتداء ملابس الوقاية الشخصية الازمة.
- 4- تجهيز معدات الأمان.
- 5- اختبار صلاحية الأجهزة والأدوات واصلاحها.
- 6- اعداد المواد المعملية الازمة.
- 7- الاطلاع على بطاقات التعرف والعلامات التحذيرية.
- 8- استبعاد المواد التالفة.

(4) الوقاية من مخاطر سلوك العاملين :

- 1- الامتناع عن تناول أطعمة داخل المعمل.
- 2- الامتناع عن الشرب من مصادر المياه المعملية.
- 3- الامتناع عن استعمال الأواني والأدوات المعملية فى الأكل والشرب.
- 4- الامتناع عن حفظ المأكولات والمشروبات فى ثلاجة الكيماويات.
- 5- تجنب الحركة بكثرة داخل المعمل دون داعى.
- 6- تجنب العبث بتوصيلات الغاز ومصادر الكهرباء.
- 7- تجنب القاء الفضلات المعملية وضرورة جمعها فى أكياس خاصة.
- 8- الامتناع عن التدخين بالمعمل.
- 9- تقليل الضوضاء والإهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملين.
- 10- ارتداء ملابس المعمل واستخدام معدات الوقاية المناسبة.
- 11- الاحتراس من ملامسة الجلد للكيماويات الخطيرة أثناء العمل منعا للحوادث.

(5) توصيلات الكهرباء :

- 1- عدم استخدام توصيلات الكهرباء الخارجية المكشوفة.
- 2- استخدام التوصيل الأرضي .
- 3- الابتعاد عن مصادر الماء .
- 4- تجنب أثر الكهرباء الاستاتيكية.
- 5- الكشف الدورى عن التوصيلات القديمة .
- 6- فصل الدوائر الكهربائية لكل من التهوية والإلارة وباقى التوصيلات.
- 7- تكون فيشات الكهرباء فوق سطح البنش وبالنسبة لخزانات الغاز تكون من خارجه .
- 8- تكون الفيشات القريبة من الدش والأحواض مغطاة بغطاء خارجي (معزولة).

(6) توصيلات المياه :

- 1- يجب أن تخضع مواسير المياه والصرف الى كشف دورى دقيق كما يجب أن تكون مفاتيحها واضحة وسهلة التمييز.
- 2- يجب أن يكون هناك محابس أمان لمواسير المياه كما يجب أن يكون هناك محبس عمومى لكل دور على الأقل يغلق عند الحاجة من خارج المعمل .
- 3- يجب أن يكون بداخل المعامل دش مياه نظيف قوى ويكون مكانه خاليا من العوائق ضمانا لسهولة التشغيل .
- 4- يجب أن يكون بالمعمل دش لغسيل العيون يعمل بكفاءة ويجرى فحصه مرة كل شهر على الأقل .

(7) خزانات الغازات والتهوية :

- 1- تجرى جميع التفاعلات التى ينجم عنها غازات أو أبخرة أو دخان فى خزانة الغازات .
- 2- يجب أن يتتناسب عدد ومساحة خزانات الغازات مع نوع العمل وحجمه .
- 3- يجب أن تعمل خزانات الغازات بصورة فعالة على تجديد الهواء داخل المعمل وأن تكون مصنوعة من مواد قادرة على تحمل ظروف العمل .
- 4- يجب أن تكون شفاطات الهواء ذات كفاءة مناسبة بحيث تغير الهواء 20 مرة فى الساعة وتكون سرعة الهواء $30 \text{ م}^3/\text{دقيقة}$ عند قمة الخزانة .
- 5- يجب أن تكون خزانات الغازات مزودة بصنابير الغاز والشفط والهواء المضغوط الى جانب توصيلات المياه والكهرباء .
- 6- يجب أن تكون أماكن العمل ذات نظام تهوية جيد بحيث لا تسمح بإعادة الهواء المحمل بالمواد الخطرة الى مكان العمل مرة ثانية .
- 7- يجب أن تزود الأماكن التى يحتفظ فيها بالمخلفات الخطرة بجهاز لشفط الهواء كما يجب ان تكون الجدران مبطنة بمواد غير قابلة للاشتعال .

(8) التسخين والتجفيف :

- 1 عند تسخين المذيبات ذات درجة غليان منخفضة يجب استبعاد اللهب وامكان حدوث شرارة كهربية .
- 2 يكون التسخين عامة بالكهرباء لحمامات الزيت والحمامات المائية أساسا ويستخدم الغاز عند الضرورة تحت مراقبة جيدة .
- 3 لتسخين السوائل القابلة للاشتعال يجب ضبط حرارة الحمامات بترمومترات على درجة حرارة تقل 20م عن درجة الاشتعال للسائل و اذا تعذر ذلك يستخدم حمام معدني .
- 4 تستخدم حمامات التسخين على ارضية البنش ويجب عدم رفعها بحلقات معدنية ، كما يجب منع زيادة حجم وسط التسخين .
- 5 لا تستخدم حمامات الرمل في التسخين الا في الحالات التي لا تتأثر بعدم انتظام التوزيع الحراري كما يجب ان لا يكون الرمل المستخدم ذو حافة حادة .
- 6 يجب اتخاذ إجراءات مناسبة عند تجفيف المواد التي ينجم عنها جو يؤدى الى الانفجار .
- 7 الأفران التي ينجم عن استخدامها غازات او ابخرة يجب ان تكون في مكان جيد التهوية .
- 8 المواد التي لا تتحمل الحرارة او تلتهب عند تجفيفها يجب ان تكون الافران مزودة بمنظم لدرجة الحرارة ويضبط على درجة أقل من درجة انصهار المواد بنسبة 20%.

(9) الخراطيم والسدادات المطاطية :

- 1 يجب ان تكون الخراطيم المستخدمة مناسبة لدرجات حرارة التشغيل والضغط اللازم .
- 2 يجب التأكيد باستمرار من نوعية وصلاحية الخراطيم المستخدمة .
- 3 يجب تأمين الخراطيم ضد الانزلاق باستخدام محابس مناسبة (كولييه) كما يجب ان تؤمن ضد الحرارة الزائدة التي تسبب عيوب بها .
- 4 الخراطيم المستخدمة في التوصيلات يجب ان لا تتأثر بنوعية السائل او الغاز الذي يمر فيها .
- 5 لعمل ثقوب في السدادات المطاطية يجب استخدام ثقب مناسب ويتم ذلك على ارضية مناسبة .
- 6 يجب ان تكون السدادات المطاطية مناسبة ولا تسحب لداخل الجهاز تحت تأثير الضغط المنخفض .
- 7 يجب ان لا تتأثر السدادات بتأثير القلوبيات او المواد اللزجة فلا تنزلق للخارج .

(10) اسطوانات الغاز المضغوط :

- 1 توضع الاسطوانات خارج مكان العمل ويوصل الغاز للتجربة بتوصيلات آمنة .
- 2 يتم تأمين الاسطوانات من الوقوع باستخدام سلاسل معدنية .
- 3 الاسطوانات المحتوية على غازات سامة يجب وضعها داخل المعامل في خزانات الغازات او دواليب دائمة التهوية .

- 4- الاسطوانات المحتوية على غازات ضارة بالصحة عموما يجب أن تكون صغيرة الحجم .
- 5- المانومترات والجلب المستخدمة فى الاسطوانات المحتوية على غازات مؤكسدة من الأكسجين وفوق أكسيد النيتروجين يجب أن تكون خالية من الزيت والشحومات .
- 6- وجود بطاقة تعريف بمحطيات الاسطوانة .
- 7- تحريك الاسطوانات على عربة خاصة .
- 8- تخزين الاسطوانات فى مكان آمن جيد التهوية بعيد عن الحرارة .
- 9- استخدام منظم مناسب يغلق عندما لا تستخدم الاسطوانة .
- 10- غلق الاسطوانة عندما تفرغ حتى لا يدخل هواء ورطوبة .
- 11- عند تبخر الغازات المسالة تحت ضغط يجب أن لا يحدث ارتفاع درجة الحرارة عن 50°C (نتيجة حمامات ساخنة أو قماش ساخن أو استخدام مياه ساخنة لتسخين آنية يمر فيها الغاز) .
- 12- تكون الخراطيم المستخدمة محكمة ولا تسمح بتتسرب الغاز .
- 13- تفتح صمامات الغازات التى تشتعل والمؤكسدة التى تساعد على الاشتعال ببطء لتجنب الحرائق (الأيدروجين ، الأكسجين ، الفلور) .
- 14- يجب عدم استخدام الاسطوانات التى لا تفتح صماماتها باليد (لا تستخدم عدة لفتح الاسطوانات) .
- 15- يجب استخدام منظم مناسب للضغط عند استعمال اسطوانات الغازات ويجب عدم طرق اجزاء المنظم أو الاسطوانة .
- 16- عند العمل بالغازات الخطرة يجب التخلص من الغاز الزائد .
- 17- يجب أن يكون للاسطوانات غطاء معدنى .
- 18- يجب الكشف الدورى على صلاحية الأسطوانات للاستخدام .

استخدام الماصلات : (11)

عند استخدام الماصلات فى الأغراض المعملية يجب :

1. لسحب استخدام مضخات المحاليل .
2. تحفظ الماصلة فى وضع رأسى عند عدم الاستخدام .
3. تزال مضخات السحب مباشرة اذا تلوثت الماصلة .
4. توضع قطعة من القماش عند فوهة الماصلة المستخدمة فى سحب المواد السامة أو المعدية .
5. تجنب اسقاط مواد سامة أو معدية من فوهة الماصلة .
6. توضع فوطة بها مواد مطهرة لاستقبال السوائل المعدية ثم توضع فى اوتوكلاف .
7. تفرغ الماصلة بالقرب من سطح السائل أو على جدار الاناء .

(12) التعامل مع الأجهزة الزجاجية والزجاج المكسور :

- 1 لا يجب إجراء تجارب في زجاجيات رقيقة الجدار لأحجام تزيد عن 5 لتر .
- 2 يجب ألا يزيد الفرق بين درجة حرارة مياه التبريد وبخار المادة التي يراد تكثيفها عن 140°م (في حالة زجاج البوروسيليكات يمكن أن يصل الفرق إلى 200°م).
- 3 لا يجب إدخال الزجاجيات إسطوانية الشكل (ترمومترات ، أنابيب) في خراطيم أو سدادات فلينية بذو استخدام قفازات مناسبة .
- 4 يراعى أن تكون الأجهزة الزجاجية عند تركيبها خالية من وقوع تحمل على بعض أجزائها .
- 5 الأجهزة التي يجرى بها تفاعلات خطيرة يجب تركيبها في خزانة الغاز.
- 6 عند فتح السدادات الزجاجية يجب إتباع أسلوب آمن (مثل الطرق الهلين بقطعة من الخشب ، والتسخين الحذري السريع لعنق القارورة أو التسخين بالماء الدافئ).
- 7 الأجهزة الزجاجية المفرغة لا يجب تسخينها من جهة واحدة بل يجب أن يوزع التسخين على جميع الجهات لتلافي الكسر .
- 8 يجب التأكد من أن الأجهزة الزجاجية خالية من أي شرخ قبل تفريغها.
- 9 في حالة التقطر تحت ضغط منخفض يستحسن وجود أنبوبة شعرية زجاجية تسمح بمرور الغازات (الهواء أو البنتروجين) تلافياً لعدم انتظام الغليان والتسخين الزائد .
- 10 للوقاية من قطع الزجاج المنتشرة نتيجة كسر جهاز أثناء تفريغه يجب العمل في خزانة الغازات خلف ساتر واقى .
- 11 عند التعامل مع الزجاج المكسور يجب لبس نظارة حماية جيدة .
- 12 الحرص من التعرض للزجاج المكسور واستخدام قفازات لجمع الأجزاء الزجاجية المكسورة .
- 13 استخدام فرشاة وجاروف لجمع الزجاج المكسور.
- 14 استخدام قطن مبلل لازاحة الأجزاء الصغيرة من الزجاج المكسور.
- 15 استخدام مكنسة كهربائية اذا كان الزجاج غير ملوث كيميائياً أو بيولوجياً .

(13) أنواع المواد الكيميائية الخطيرة

تقسم المواد الكيميائية الخطيرة إلى عدة أنواع منها :

- 1 خطيرة أو شديدة الخطورة ويتراوح أثرها من فقدان الشهية والوزن والسبب في الأنيميا مثل الأنيلين إلى مواد قاتلة في الحال مثل مركبات كربونيل النيكل .
- 2 مخدرة مثل غاز النيتروز والأثير والمركبات الاليفاتية الكلورونية .
- 3 مواد أكلة كالحمض والقلويات والمواد المؤكسدة .
- 4 مواد مهيجة مثل غاز كلوريد الإيدروجين وثاني أكسيد الكبريت والأمينات الاليفاتية .

- 5- مواد مسرطنة مثل كلوريد فينيل والبنزين ورابع كلوريد الكربون ونفتيل أمين.
 - 6- مواد سامة مثل مركبات الرصاص والزرنيخ .
- * وتستخدم عبوات خاصة لحفظ هذه الكيماويات مثل :
- استخدام عبوات زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية.
 - استخدام أوعية حمائية معدنية أو مغلفة ببولي يورثيان أو مصنوعة من بولي إثيلين كوعاء ثانوي.

بطاقات بيانات الآمان للكيماويات (MSDS) :

تلتزم الشركات المنتجة للكيماويات بإعداد بطاقات بيانات السلامة والأمان والتي تصف مخاطر المادة وتقدم معلومات كافية عن طريق التداول والاستعمال وكيفية تخزين هذه المواد بطرق آمنة وتتضمن هذه البطاقات المعلومات الآتية :

- 1- التعرف على المنتج .
- 2- المكونات الخطرة الموجودة إذا كان تركيبها أكبر من 1 % .
- 3- الخواص الفيزيائية المستخدمة للتعرف على المادة.
- 4- معلومات عن مخاطر الحريق والانفجارات.
- 5- معلومات عن الأخطار الصحية والاحتياطات الطبية والاسعافات اللازمة .
- 6- معلومات عن النشاط والفاعلية لهذه المادة مع المواد الكيميائية الأخرى .
- 7- طرق التعامل عند حدوث انسكابات أو تسرب.
- 8- قائمة بمعدات الوقاية المطلوبة أثناء استخدام هذه المادة.
- 9- معلومات خاصة عن الحماية عند التخزين والتداول .

وتحتوي بطاقة بيانات الآمان على تسعه أقسام لبيان الخواص الكيميائية والإجراءات الازمة للتعامل مع هذه المادة في حالة الحوادث وهذه الأقسام هي :

- 1- الخواص الفيزيائية .
- 2- أقصى تركيز آمن مسموح به.
- 3- خواص أخرى عامة .
- 4- مخاطر الحريق والانفجار.
- 5- الانسكاب.
- 6- التخزين.
- 7- التعبئة والبيانات.
- 8- وسائل الحماية .
- 9- مواد الإطفاء والاسعافات الأولية الازمة.

(15) علامات التعريف بالكيماويات الخطرة :

تستخدم عادة 9 أنواع من العلامات للتعريف بالكيماويات الخطرة وهي :

- 1- مواد مفرقة.
- 2- غازات سائلة.
- 3- سوائل قابلة للاشتعال.
- 4- مواد صلبة قابلة للاشتعال.
- 5- مواد عضوية مؤكسدة.
- 6- مواد سامة أو معدية.
- 7- مواد مشعة.
- 8- مواد آكلة.
- 9- مواد خطرة متعددة.

وتشتمل بطاقات تعريف بالمواد الخطرة مثل :

- علامة تبين مدى الخطورة.
- عبارة تبين درجة الخطورة.
- المعايير الاحتياطية لتجنب الخطورة.
- تعليمات في حالة التعرض.
- تسجيل وتوقيع على العبوة.

(16) حدود التعرض الآمن للكيماويات الخطرة:

يمكن استخدام تعبيرين لتحديد خطورة المواد الكيميائية التعرض قصير المدى (STEL) : وهو أكبر تركيز من المادة التي يمكن التعرض لها لمدة 15 دقيقة دون تأثير ضار.

متوسط التركيز الزمني (TWA) وهو أكبر تركيز من المادة يمكن التعرض له لمدة 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً دون تأثير ضار ويستخدم لتحديد ذلك التعرض المكافئ من المعادلة.

$$E = \frac{C_a T_a + C_b T_b + \dots + C_n T_n}{n} \quad \text{حيث :}$$

E : التعرض المكافئ خلال فترة العمل لمدة 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً.

C : التركيز خلال الفترة T.

T : الوقت بالساعة للتعرض.

ويجب ألا تزيد قيمة E عن القيمة المسجلة في جداول OSHA أو ملحق 8 من قانون البيئة 4 لسنة 1994.

١٧) تخزين الكيماويات :

- 1 عدم وضع كيماويات غير متوافقة متجاورة مثل المواد التي تتفاعل مع بعضها وينتج عن تفاعلها مواد سامة أو تتسبب في تصادع أبخرة أو غازات .
الكيماويات السامة أو المتطايرة تخزن في دواليب خاصة ذات تهوية .
- 2 الكيماويات ذات الضغط البخاري المرتفع تحفظ في ثلاجات .
الكيماويات التي تتفاعل مع الماء تخزن في مكان واحد .
- 3 الكيماويات القابلة للاشتعال والأحماض المركزية تخزن على الأرض .
الكيماويات القابلة لانفجار تخزن في ثلاثة مقاومة لانفجارات .
- 4 الكيماويات شديدة الخطورة لا تخزن وتنتهك أولاً بأول .
تحفظ الكيماويات في عبوات زجاجية أو بلاستيك تتناسب مع خواص المواد المحفوظة بداخلها فمثلاً لا تستخدم أوعية ألومنيوم لحفظ المركبات الكلورينية كما يجب ملاحظة ما يحدث في الأوعية البلاستيكية من تغيير في الشكل أثناء تخزين الكيماويات ويجب وضع تعريف بالكيماويات الموجودة على الزجاجات .
- 5 يجب أن تبعد الكيماويات أثناء التخزين عن تلك التي تتفاعل معها في درجة الحرارة مثل الأحماض والقواعد والفلويات أو أملاح السيانيد أو المواد المؤكسدة مثل البروكسيدات والنيترات والكلورات .
توضع الكيماويات الخطيرة على أرفف مرتفعة (حوالي 170 سم) أو في دواليب مغلقة وأن تكون العبوات مغلقة بإحكام وأن يكون العمل بها واستخدامها تحت إشراف شخص مسؤول .
- 6 الكيماويات الخطيرة التي تضر بالصحة يجب حفظها في مكان تحت سحب الهواء مستمر (خزانة غازات مثلاً) .
المواد التي تشتعل ذاتياً في درجة حرارة الغرفة بتأثير الهواء أو الرطوبة يجب حفظها بعيداً عن المواد القابلة لانفجار أو المواد الملتهبة أو التي تساعد على الاحتراق والقابلة للاشتعال ويجب أن لا يوجد بالمعلم منها إلا قدر الاحتياج اليومي فقط .
- 7 حامض الكبريتيك المركز والنيترييك المركز والبركلوريك تحفظ بطريقة لا تحدث أضرار في حالة كسر الزجاجة (داخل حاوية بلاستيك) .
يجب عدم الاحتفاظ بكميات تزيد عن 1 لتر بالمعلم من المذيبات القابلة للاشتعال في مكان العمل وإذا دعت الحاجة لاستخدام كميات فيجب أن تخزن في مكان آمن جيد التهوية .
- 8 يجب حفظ المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة وعند استخدام عبوات بلاستيك ذات سعة 5 لتر فأكثر لحفظ سوائل ذات نقطة اشتعال عند 35° يجب أن تكون قادرة على معادلة أي شحنة استاتيكية .
تحفظ السوائل المستخدمة في التنظيف والقابلة للاشتعال في زجاجات ذات جدار سميك أو في زجاجات بلاستيك (مثل آسيتون ، كحول أيزوبروبانول) .

17- يجب إعادة تنظيم الكيماويات مرة على الأقل كل عام ويتم التخلص من الكيماويات التي فقدت فاعليتها أو لم يعد لها حاجة للاستخدام.

18- تستخدم عربة متحركة لنقل الكيماويات من المخازن أو من مكان آخر.

(18) التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الكيميائية:

(أ) الجمع والنقل:

- 1- تجمع النفايات منفردة (حتى لا ينجم عن اختلاطها تفاعلات خطرة) في أوعية مناسبة لا تتفاعل معها وتمكن من نقلها بدون أخطار وتوضع عليها بطاقات تعريف المذيبات المستخدمة الهالوجينية وغير الهالوجينية تجمع منفردة وتحفظ في مكان آمن لحين التخلص منها.
- 2- الأشياء الحادة والمدببة توضع في علب مغلقة ويجب لبس قفازات أثناء تفريغها.
- 3- يمكنبقاء وعاء النفايات بالمعمل (ويغطي إذا لزم الأمر) طالما لا تخرج منه أبخرة خطرة لحين أن تمتلئ.
- 4- يجب تفادي تكون شحنة أستاتيكية على مخلفات السوائل القابلة للاشتعال وذلك بمعادلتها باستخدام أرضي بالنسبة للأنبوبة البلاستيكية التي تزيد سعتها عن 5 لتر.
- 5- الحاويات التي استخدمت في جمع نفايات سوائل قابلة للاشتعال يجب تنظيفها قبل التخلص منها أو إعادة استخدامها.
- 6- يجب جمع النفايات والتخلص منها في أوقات مناسبة وليس أوقات العمل تفاديًّا لوقوع حوادث.
- 7- المذيبات القابلة للاشتعال والاسطوانات غير المحكمة تنقل بطريقة صحيحة والمواد القابلة لانفجار تنقل في آنية خاصة.

(ب) المعالجة والتخلص الوقائي :

- 1- النفايات التي يجب معالجتها داخل المعمل تعالج بطريقة آمنة أو تحول إلى مواد غير خطرة باستخدام طرق معترف بها قبل إرسالها للتخلص منها.
- 2- المواد التي تولد غازات ضارة أو المواد الكاوية أو المسيلة للدموع لا تلقي في البالوعة وتجمع في عبوات للتخلص منها.
- 3- تبخر المذيبات و تسترجع إذا كان المذيب لا يسبب ضررًا .
- 4- تعادل وتخفف الأحماض والقلويات قبل التخلص منها في شبكة المجاري .
- 5- الدفن الآمن في مدافن لا تصل إليها المياه الجوفية .
- 6- الحرق (الترميم) للمواد القابلة للاشتعال .
- 7- التخزين الخاص للمواد المشعة.

(19) **التعامل مع الحرائق** : تقسم أنواع الحرائق إلى أربعة أنواع:

النوع (أ) والذي ينشأ عن مواد عامة قابلة للاحتراق مثل الخشب والورق والأقمشة والمطاط ويستخدم لاطفالها المياه.

النوع (ب) مواد أبخرتها مع الماء تكون مخلوط قابلة للاشتعال وكذلك الشحوم والمذيبات ويستخدم لاطفائها طفایات ثانی اکسید الکربون.

النوع (ج) الحرائق الناشئة عن ماس كهربائي من الأجهزة الكهربائية والساخنات والأفران ويستخدم المسحوق (البيودرة) في الاطفاء .

النوع (د) الحرائق الناشئة عن مواد قابلة للاشتعال عند تفاعلها مع الماء (الصوديوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، والليثيوم) وتستخدم طفایات العناصر المعدنية المحتوية على حبيبات كلوريد الصوديوم مع فوسفات الكالسيوم وخلات المعادن التي تعمل على طرد الماء.

- يجب توافر طفایات الحرائق وتكون في مكان يسهل الوصول إليه ومدون عليها طريقة الاستخدام. -1

يجب وجود نظام إنذار للحريق يكون بالمعامل طفایات حريق يمكن حملها. -2

يجب التدريب المستمر على استخدام أجهزة الإطفاء. -3

يجب إخبار إدارة الحريق المعنية مع محاولة الأطفال باستخدام الأجهزة المتوفرة وعلى من لا يستطيع المساعدة إخلاء الموقع . -4

حرائق الملابس تطفأ بالدش أو بجهاز الإطفاء (ثاني أكسيد الكربون أو الرغوي). -5

يجب التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بالغازات. -6

يجب توافر أغطية مكافحة الحريق. -7

طفایات ثاني أكسيد الكربون لا تترك أثرا واستعمالها نظيف ولذا يستحسن استخدامها للحالات المناسبة . -8

الحرائق الناجمة عن القلويات والكيل المعادن وليثيوم الومنيوم هيrid والسيلانات لا يستخدم الماء أو الرغوى فى إطفائها ويستحسن استخدام رمل الإطفاء أو طفایات العناصر المعدنية . -9

يستخدم ثاني أكسيد الكربون أو البوترة لإطفاء السوائل الملتهبة . -10

حرائق الغازات الخارجة من الأسطوانات تطفأ بغلق صمام الاسطوانة اذا أمكن أو تطفأ أولا بالبوترة أو الرمل ثم يغلق الصمام . ويبين الجدول الآتى انواع الحرائق المختلفة وطريقة اطفائها : -11

نوع الحرائق	مصدر المادة المحترقة	طريقة الاطفاء
أ	المواد القابلة للاشتعال العادية مثل الخشب والملابس والورق والمطاط والبلاستيك	• طفایات المیاه • طفایات الھالون • طفایات الرغوة
ب	المواد القابلة للاشتعال والغازات والشحوم والمذيبات العضوية	• طفایات ثانی أکسید الکربون • طفایات المسحوق (البودرة) • طفایات الھالون • طفایات الرغوة
ج	الاجهزة الكهربائية والسخانات والأفران	• طفایات ثانی أکسید الکربون • طفایات المسحوق (البودرة) • طفایات الھالون
د	العناصر القابلة للاشتعال مثل الصوديوم – بوتاسيوم – ماغنسيوم – ليثيوم	• طفایات العناصر المعدنية • الرمل الجاف

(20) التعامل مع الانسكابات :

(أ) الاجراءات الازمة :

- 1 تفرغ المنطقة الملوثة من العاملين .
- 2 اذا كانت المادة المنسكبة قابلة للاشتعال توقف الاجهزة التي يصدر عنها حرارة أو شرارة ويطأ اللهب .
- 3 يرتدى مسئول التنظيف ملابس واقية وكمامة لتجنب استنشاق الابخرة .
- 4 تحصر المادة المنسكبة في أقل مساحة وتعامل أو تمتص .
- 5 تمتص المواد بمواد ماصة أو يرش عليها الرمل ويراعى عدم تولد غازات خطيرة .
- 6 تغسل المنطقة بمحلول يزيل بقايا الملوثات (القلوية أو الحامضية) .
- 7 تغسل المنطقة بالماء أو محلول منظم .
- 8 تجمع المواد الماصة ويتخلص منها .
- 9 يكشف عن بقايا المادة المنسكبة .

(ب) الأدوات الازمة :

يجب أن يحتفظ المعمل بالادوات الازمة لازالة الانسكاب وتنتمي في :

- 1- أدوات وقاية وتشمل على قفازات من مادة النتيريل ونظارة وحذاء .
- 2- أكياس بلاستيكية سميكية .
- 3- علامات تحذيرية لمخلفات الكيماويات .

- 4- بيكربونات الصوديوم وحمض سيتريك .
- 5- مصيدة زئيق .
- 6- ورق قياس الرقم الايدروجيني .
- 7- وسائل امتصاص من الرمل أو مادة ماصة .
- 8- مكنسة وجاروف .

(21) معدات الوقاية الشخصية :

- 1- يجب ارتداء ملابس خاصة بالعمل (معطف ذو اكمام طويلة أو مريلة) ولا تؤخذ للغسيل بالمنزل وتنزع عند الخروج من العمل .
- 2- تكون الملابس الخارجية والداخلية من الأقطان التي لا تسبب زيادة ضرر عند التعرض للحريق (كأن تتصهر مثلًا) .
- 3- تستخدم ملابس مناسبة لكل عمل على حدة (كأن تكون واقية من الحرائق عند العمل بالاطفاء أو تكون معاملة لتكون غير مسامية عند العمل بالمواد والسوائل الكاوية) .
- 4- يحتفظ بملابس الوقاية نظيفة حتى لا تسبب اعادة التلوث لمستخدمها .
- 5- تستخدم أحذية مريحة من الجلد ومقفلة وذات كعب عريض لتقليل فرصة اختلال الاتزان أو لا تستخدم الصنادل أو الأحذية الرياضية .
- 6- يجب استخدام نظارات واقية ذات حواجز جانبية مقاومة للكسر والحرارة عند اجراء التجارب الخطيرة لحماية العين من تاثير المواد الصلبة والسائلة الخطيرة والزجاج وعند حدوث ماس كهربائي ينتج عنه نحاس مصهور متطاير .
- 7- يحظر ارتداء العدسات اللاصقة .
- 8- القفازات الواقية يجب أن تتناسب وطبيعة العمل ويجب الكشف عليها قبل كل استخدام ويستبعد كل قفاز تالف .
- 9- يستخدم قناع واقى مناسب عند العمل بالغازات الخطيرة ويجب التأكيد من صلاحيته مرة كل عام .
- 10- تستخدم قبعات خاصة لحماية الشعر إذا لزم الأمر .

(22) القواعد العامة للسلامة في المعامل الكيميائية :

- 1- التعرف على قواعد السلامة والاطلاع على بطاقة بيانات السلامة الخاص بالمواد المستخدمة .
- 2- عدم اجراء أي تجربة دون الالتزام بارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة .
- 3- معرفة أماكن حفظ وتخزين أجهزة الطوارئ قبل اجراء التجارب (دش العيون – الطفاییات – أدشاش السلامة – أجهزة إنذار الحرائق) .
- 4- عدم تخزين الأطعمة والمشروبات والتدخين في المعامل .
- 5- عدم استخدام الأفران أو الثلاجات لتسخين أو حفظ الأغذية .
- 6- عدم سحب المحاليل بالماصة باستخدام الفم مباشرة وتستخدم المضخات المناسبة .

- 7 عدم ارتداء ملابس واسعة تعوق الحركة .
- 8 تنظيف المعمل بعد انتهاء العمل .
- 9 تجنب العمل في حالة منفردة .
- 10 الرجوع الى بطاقات الامان عند التخلص من الكيماويات الزائدة .
- 11 لا يستخدم اللهب المباشر لتسخين مواد قابلة للاشتعال .
- 12 عدم توجيه فتحة أنبوبة الاختبار اثناء التسخين في اتجاه المحلول .
- 13 عدم صب مياه على الاحماض المركزة وخصوصا حمض الكبريتيك .
- 14 تجنب ملامسة المواد الكيميائية للجلد .
- 15 عدم اجراء أي تجربة ينتج عنها غازات خطيرة الا داخل خزانة الغازات .
- 16 عدم ارجاع الكيماويات الزائدة الى العبوة الاصلية .
- 17 عدم شم الكيماويات مباشرة من العبوة .
- 18 عدم تسخين اوعية زجاجية مصنوعة من الزجاج العادي على اللهب مباشرة .
- 19 عدم محاولة ادخال أنبوبة زجاجية او ترمومتراً داخل سداده من المطاط او الفلين دون استخدام مادة زيتية للتسهيل .
- 20 استخدام لوحات تعريف بالأماكن الخطيرة .
- 21 التأكد من اغلاق المعمل قبل المغادرة والتأكد من غلق محابس المياه والكهرباء والغاز وفصل الاجهزة الكهربائية .

الاسعافات الأولية : (23)

الجروح البسيطة والغائرة (أ)

- 1 تغسل الجروح البسيطة بلطف اذا كانت متسخة بواسطة الماء الجارى والصابون الى أن يصبح الجرح نظيفا وتجنب ازالة اي جلطة دموية ويوضع فوقه ضمادة او شاش معقم ويربط برباط مشدود .
- 2 اذا كان الجرح غائراً يوضع عليه رفادة من القطن ويحافظ على الجزء المصاب مرفوعاً وينقل المصاب بسرعة الى المستشفى .

الاجسام الغريبة والشظايا : (ب)

- 1 اذا كانت المنطقة حول الشظية قذرة نظفها بالماء وعمق ملقطاً بامراره فوق لهب واستخرج الشظية .
- 2 اذا كان الجسم الغريب قد اصاب الجزء الملون من العين وكان مطموراً أو ملتصقاً بالملقة فلا تترك العين واحني الرأس للخلف وحاول إزالة الجسم الغريب بالغسيل بماء معقم بواسطة وعاء غسل العين .
- 3 إذا كان الجسم الغريب غير ملتصق بالعين فيمكن إزالتها بواسطة مسحة مبللة نظيفة وإذا تعذر إزالتها تغطي العين برفادة أو قطعة شاش وأطلب العون الطبي .

(ج) الحروق المباشرة من مصدر حراري :

- أرقد المصاب على الأرض ولا تسمح علامة الجزء المحروق للأرض وأسكب الماء البارد على الحرق وضع قطع ثلج حتى يزول الألم وعالج الحرق بحمض البكريك .
- إزالة الخواتم والساعات والأحزمة والملابس الضيقة قبل أن تتواءم وأنزع الملابس المبللة بعد أن تبرد ولا تنزع أى شئ ملتصق بالحرق .
- غط المنطقة المصابة بضمادة معقمة ولا تفتق النقطات ولا تنزع الجلد السائب ولا تعبث بالمنطقة المصابة ولا تضع غسولاً أو مراهم أو مواد دهنية على الإصابة .

(د) الحروق الكيميائية في العين :

- لا تفرك عين المصاب وضع الجزء المصابة تحت ماء بارد يجرى بطفف وأعمل على حماية العين السليمة .
- ضمد العين برقة بواسطة رفادة للعين وأنقل المصاب للمستشفى .

(ه) حروق الفم والحلق :

يعطى المصاب جرعات قليلة من الماء البارد على فترات متكررة وينزع أية ملابس ضيقة حول الرقبة والصدر وأنقل المصاب إلى المستشفى .

(و) حروق الكهرباء :

ضع ضمادة معقمة وثبتها برباط ولا تفتق النقطات ولا تنزع الجلد السائب ولا تضع غسولاً أو مراهم أو مواد دهنية فوق الإصابة .

(ز) احتراق الملابس :

- يمنع المصاب من الخروج إلى الهواء الطلق أو الهواء الخارجي ويلقي المصاب على الأرض وتكون الجهة المحروقة إلى أعلى .
- أطفأ النار بتثليل المصاب بالماء أو لف المصاب بشدة بواسطة معطف أو ستارة أو بطانية أو سجادة من نسيج غير قابل للاشتعال (قطن - صوف) .

(ح) التسمم :

- يبعد المصاب عن منطقة التعرض ويستدعي الطبيب ويجرى تنفس صناعي في الحال .
- في حالة عدم معرفة السبب في التسمم يعطي المصاب كمية من الماء أو اللبن أو محلول يساعد على القيء .
- عدم إعطاء منبهات فيما عدا القهوة الدافئة .
- في حالة معرفة سبب التسمم يرجع إلى بطاقات بيانات السلامة (MSDS) للمادة المسئولة للتسمم .

الكسور : (ط)

عدم تحريك الشخص المصاب بكسور في العظام أو الرأس لعدم مضاعفة الكسر واستدعاء الطبيب .

الصدمات : (ي)

- 1- يوضع المصاب في حالة اضطجاج مع خفض الرأس عن مستوى الجسم وتدفئة الجسم إذا كان بارداً ورفع ساق المصاب إذا لم يكن بها كسور .
- 2- عند حدوث ارتفاع درجة الحرارة تخفض بواسطة قطعة قماش مبللة بماء بارد .
- 3- المحافظة على التهوية وفتح النوافذ وفي حالة عدم وجود جروح يدلك أطراف المصاب في اتجاه القلب لتنشيط الدورة الدموية .
- 4- يعطي المصاب مادة منبهة وإذا كان فاقداً للوعي يمكن تنبئه عن طريق استنشاق الأمونيا .