

صيانة المهام الكهربائية	3-4
صيانة المحركات الكهربائية	1-3-4
الصيانة الإسبوعية:	1-1-3-4
(1)أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها.	
(2)إفحص بالنظر أجهزة القياس والمبيانات للتأكد من عمل المعدات بطريقة سليمة.	
(3)إفحص بالنظر أجهزة القياس في جميع أوضاعها الممكنة.	
(4)تأكد من عدم وجود أي رايات تدل على الإنذار أو الفصل على أجهزة الوقاية.	
(5)شغل مفتاح (دائرة الفصل سليمة) ولاحظ إنارة اللمة.	
(6)إفحص رباط المصهرات الجيد وتأكد من وجودها في الحامل الخاص بها.	
(7)أصلاح أو غير أي عناصر تالفة.	
(8)أبلغ المشغلين بانتهاء العمل.	
الصيانة الشهرية:	2-1-3-4
(1)أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها.	
(2)إفحص بالنظر أجهزة القياس والمبيانات للتأكد من عمل المعدات بطريقة سليمة.	
(3)إفحص بالنظر أجهزة القياس في جميع أوضاعها الممكنة.	
(4)تأكد من عدم وجود أي رايات تدل على الإنذار أو الفصل على أجهزة الوقاية.	
(5)شغل مفتاح (دائرة الفصل سليمة) ولاحظ إنارة اللمة.	
(6)إفحص رباط المصهرات الجيد وتأكد من وجودها في الحامل الخاص بها.	
(7)أصلاح أو غير أي عناصر تالفة.	
(8)أبلغ المشغلين بانتهاء العمل.	
(9)قياس أو ملاحظة مستوى الضوضاء في الكراسي	
(10)قياس تآكل الفرش	
(11) تنظيف مخلفات الكربون	
(12) تنظيف حلقات الأنزاقي	

### 4-3-1-3 الصيانة السنوية:

(1) قم بعمل أمر شغل (تصريح عمل) من مهندس الكهرباء.

(2) أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة (السنوية) المزمع القيام بها.

**تحذير:**

يمكن لملفات المحركات الجافة أن تتحفظ ب什حنات كهربائية لعدة ساعات بعد إزالة الجهد عنها إذا لم يكن هناك تأريض مناسب ويجب اتباع إجراءات السلامة التالية عند القيام بهذا الإجراء:-

(أ) تأكيد من أن المحرك قد تم فصله كهربائياً فصلاً تماماً

(ب) تأكيد من أن جسم المحرك معزول تماماً.

(3) قم بتأريض ملفات المحرك في الحال قبل وبعد تسلیط الجهد عليه ، أقل زمن لازم لتسريب الشحنات الكهربائية إلى الأرض هو 30 دقيقة قبل إمساك أطراف التوصيل والموصلات ، قم بالإجراءات التالية:-

(أ) أرض الملفات لمدة 30 دقيقة

**ملاحظة:**

يمكن إجراء الاختبار من ناحية قاطع التيار ، وإذا لم تتحقق أقل قيمة لمقاومة العزل الموصى بها ، فيجب فك أطراف الكابلات من صندوق توصيل المحرك وإجراء الاختبار مرة أخرى على أطراف المحرك.

(ب) استخدم ميجر 1000 فولت تيار مستمر ، بتوصيل الطرف الموجب بأطراف ملفات العضو الثابت والطرف السالب بجسم العضو الثابت أى بالأرض.

(4) طبق الجهد لمدة دقيقة واحدة وسجل قراءة مقاومة العزل R1 (أقل قراءة 5 ميجا أوم).

(5) أرض الملفات لمدة 30 دقيقة باستخدام قاطع التيار.

(6) إنزع الأرضى وأعد توصيل أطراف الملفات إلى ميجر ذو محرك وطبق كما في البند 4 نفس الجهد لمدة 10 دقائق وسجل قيمة مقاومة العزل R10 (أقل قراءة 5 ميجا أوم).

(7) أرض الملفات لمدة 30 دقيقة باستخدام قاطع التيار.

(8) قارن قراءة الدقيقة الواحدة وقراءة العشر دقائق R10/R1 فإذا كانت النسبة بينهما أقل من أو تساوى 1.5 فيجب تجفيف المحرك (حيث أن القيمة المنخفضة لهذا المعامل الذي يسمى معامل القطبية أو معامل الإمتصاص يفيد بوجود رطوبة بملفات المحرك ، ويلزم تجفيف تلك الملفات حتى تعمل بالكفاءة المطلوبة).

(9) بعد الإنتهاء من إختبارات العزل أعد توصيل الملفات وانزع أى أسلاك تأريض مؤقتة وأرجع أى أغطية تكون قد نزعت من صناديق التوصيل.

(10) افحص جميع أطراف التوصيلات الكهربائية في لوحة التحكم الموضوعية وصندوق توصيل المحسات الخاصة بدرجات الحرارة للتأكد من جودة التوصيل.

(11) إنزع غطاء مروحة المحرك ونظف المروحة ثم نظف الغطاء وقم بإعادته مرة ثانية.

(12) قم بتشحيم الكراسي بنوع الشحم والكمية الموصى بها من قبل المصنع.

(13) أدر المحرك للتأكد من أن معدات التقويم تعمل جيداً وبطريقة صحيحة وأن المحرك يعمل دون وجود أي أصوات غير طبيعية.

(14) إختبار مقاومة العزل لملفات العضو الدوار :

-ملفات العضو الدوار هي ثلاثة الأوجه وتم اختبار مقاومة عزلها كما تم شرحه بالنسبة لملفات العضو الثابت.

-ماعدا الاختبارات بعد إزالة التوصيلات يجب أن تتم باستخدام ميجر 500 فولت تيار مستمر وليس باستخدام ميجر 5000 (5 ك. فولت) تيار مستمر.

(15) اختبار مقاومة عزل الكراسي:

(أ) أفصل شريط الأرضى من الكرسى السفلى.

(ب) وصل ميجر 500 فولت تيار مستمر إلى الكراسي السفلى ومسند الكرسى السفلى ، ثم تأكد من أنه ليس هناك أي توصيل آخر.

(ج) إذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية ، نظف المنطقة حول رقائق العزل والورد والمسامير .

(د) كرر الإختبار.

(ه) إذا كانت القراءة بعد كل ذلك غير مرضية ، فاكتب تقريراً بذلك حتى يتم إتخاذ قرار بالفك لعمل العمارة.

(16) قم بتشحيم الكراسي بالشحم المناسب كمية ونوعاً.

#### 4-3-4-الصيانة السنوية لمقاومة بدء الحركة:

(1) أبلغ المشغلين بالصيانة المزمع القيام بها.

(2) انزع عجلة تغيير وضع وحدة التحكم الموجودة على سطح صندوق مقاومة البدء.

(3) إنزع أي تراكمات أتربة من الوحدة باستخدام مكنسة شفط (افحص جميع الأطراف للأمان) ، ضع طبقة رقيقة من الشحم على العجلة وعامود الدوران.

(4) افحص عامود المحرك للتأكد من سلامته وعدم وجود أي كسر به.

(5) أعد وضع الغطاء والعلبة.

(6) إنزع غطاء صندوق التوصيل ثم قم بقياس مقاومة العزل باستخدام ميجر 500 فولت مستمر ثم أعد الغطاء لوضعه.

(7) يتم اختبار مقاومة عزل الزيت باستخدام جهاز اختبار الزيت ، إذا كانت أقل من 15 ميجا أوم فيجب تغيير الزيت وإن كانت أكبر فلا يتم تغييره.

(8) إفحص وحدة مقاومة بدء الحركة للتأكد من عدم وجود تسريب زيت.

(9) إفحص طلمبة الزيت للتأكد من سلامة عملها وعدم وجود تسريب زيت منها.

(10) إفحص وتأكد من المنسوب الصحيح للزيت.

(11) اختبر ضغط التلامسات المتحركة.

(12) يجب تشحيم الكراسي والأجزاء المتحركة بصناديق مقاومة بدء الحركة.

#### 4-3-1-5-صيانة المحركات الحثية ذات حلقات الإنزلاق.

##### الصيانة الأسبوعية

الصيانة المطلوبة	الجزء
- يجب تحديد التشغيل المناسب للمحرك.	عام
- يجب التأكد من عدم وجود إهتزازات أو ضوضاء.	
- يجب التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل.	
<b>1 - الفحص الظاهري:-</b>	نظام الفرش
- يجب الفحص الظاهري لغرفة حلقات الإنزلاق وذلك بفتح غطاء الفحص في حالة الدوران ويتم ذلك مرة كل إسبوع على الأقل.	
- يجب التأكد من سلامة الأجزاء العازلة خصوصاً المسامير المعزلة الخاصة بمساك الفرش وتأكد من تمام نظافتها.	
- إذا لم يكن غرفة حلقات الإنزلاق نظيفة ، فيجب تنظيفها باستخدام مكنسة شفط كهربائية ، وقماش أو حتى منظف إذا استدعت الحاجة وذلك بعد إيقاف المحرك وقبل إدارته مرة أخرى.	
<b>2 - الفرش - حامل الفرش:-</b>	
- يجب إيقاف المحرك حتى يتم فحص الفرش وحامل الفرش وحلقات الإنزلاق.	
- يتم هذا الفحص أسبوعياً إما في حالة التشغيل طويل المدة فيتم الفحص عند إيقاف المحرك.	
- يجب قبل فتح غطاء الفحص تنظيفه وما يحيط به.	
- يجب التأكد من الفرش وحامل الفرش بحركته بسهولة وحرية.	
- يجب تحريك الفرش وحامل الفرش للتأكد من مدى إتصاقها بحلقات الإنزلاق.	
- يجب مسح كابل توصيل الفرش باليد وتحريك ماسك (حاكم) الفرش مع الفرش ضد الياب (السوستة) الموضوعة فوق الفرش لبحث صلاحية الياب هو وحاكم الفرش على حلقة الإنزلاق.	
<b>ملحوظة:-</b>	
إذا كانت الفرشة وحاكمها لا يتم تحريكها أو بهما خدوش أو مشاكل فإنه يجب تحديد السبب قبل بدء الإصلاح أو التغيير.	

الصيانة المطلوبة	الجزء
3 - نظام غرفة حلقات الإنزلاق:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب فحص نظام الأجزاء العازلة ، خصوصاً العازل الموجود بين حلقات الإنزلاق ، وكذلك يجب فحص المسامير العازلة التي تربط حلقات الإنزلاق والفرش وحامليها.</li> <li>- يجب فحص الأجزاء الغير معزولة</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- في حالة عدم نظافة الأجزاء المعزولة أو الأجزاء الغير معزولة فيجب أن تتطهَّر باستخدام مكنسة شفط أو منظف بعد إيقاف المотор.</li> </ul>	
4 - عدم استواء أسطح حلقات الإنزلاق:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أفحص حالة سطح الإنزلاق بالنظر.</li> </ul>	
5 - سطح حلقة الإنزلاق:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب فحص لون الإنزلاق والتأكد من أنه بلون النحاس الأحمر.</li> </ul>	
ملاحظة:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إذا تغير شكل حلقة الإنزلاق نتيجة حدوث خدوش بها يمكن أن يكون ذلك نتيجة.</li> <li>- التصاق الفرش بحامليها وحدوث شرر.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم إحكام التلامسات</li> <li>( عند ذلك يجب بحث السبب وإزالته )</li> </ul>	
6 - الأجزاء الأخرى:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب فحص (الماسك ، الفرش ، السلك ، البالى ، أى مسامير رابطة)</li> </ul>	
7 - الفلتر:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب تنظيف الفلتر وذلك بنزعه ونظافته ، كما يجب تغييره إذا حدث له أى تلف</li> </ul>	
8 - طول الفرش:-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب فحص الجزء المتبقى من الفرشة بدون إزالتها من الماسك.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب تغيير الفرش إذا قل طولها عن طول المطلوب.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب عدم رفع الفرش من حامليها إلا عند تغييرها فقط.</li> </ul>	

## الصيانة الشهرية

تم بناءً على التشغيل لأول مرة وبالخبرة التشغيلية يمكن أن تتغير الفترات

الصيانة المطلوبة	الجزء
<p>- يجب تحديد مستوى الضوضاء للكراسى (إذا أمكن القياس) ، أما إذا لم يمكن القياس فيمكن ملاحظة أي إهتزازات تؤدى إلى حدوث تلك الضوضاء ويكون ذلك بخبرة التشغيل.</p>	الكراسي
<p>أ - قد يحدث تأكل للفرش بنسبة 0.4 مم / 100 ساعة تشغيل وهذا التأكل يعتمد على الإهتزازات المحيطة بالمحرك وكذلك على سرعته.</p> <p>ب - يجب فحص الطول الكلى للفرشة وقياسه.</p>	<p><b>الفرش:</b></p> <p>أ - الطول</p> <p>ب - حريّة الحركة</p>
<p>- يجب تنظيفه على فترات منتظمة (إذا استدعى الأمر).</p> <p>- يتم تنظيف الفلتر برفعه من مكانه أو يتم تغييره بآخر إذا حدث له تلف.</p>	<p><b>فلتر مخلفات الكربون (إذا كان مركب)</b></p>
<p>- يجب نظافة الحلقات والعوازل بمنظف كهربائي مناسب ثم جففها.</p> <p>- يجب فحص الحلقات والعوازل بالنظر عن طريق فتح فتحة الإختبار أثناء دوران المحرك.</p> <p>- يجب الفحص للتأكد من مدى نظافة الأجزاء العازلة خصوصاً عازل حلقات الإنزلاق ومسامير ربط حوامل الفرش المعزولة.</p> <p>- يجب فحص الأجزاء الغير معزولة كهربائياً.</p>	<p><b>حلقات الإنزلاق وعوازل الفرش</b></p>

الصيانة النصف سنوية:-

الصيانة المطلوبة	الجزء
أ – يجب التأكد من أن جميع مسامير الرياط مربوطة جيداً.	أ – التثبيت
ب – يجب فحص الموصلات ونظافة جلب العوازل.	ب- صندوق النهايات
- يجب التأكد من ربط الأطراف وأنها مربوطة جيداً	
- يجب فحص جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من أنها مربوطة جيداً ولم يتغير لونها.	ج- التوصيلات

### الصيانة السنوية:-

الصيانة المطلوبة	الجزء المبرد
<p>إذا كان المحرك مزوداً بمبرد خارجي فيجب إجراء ما يلى:</p> <p>تنظيف مواسير المبرد بهواء مضغوط وفى حالة وجود رواسب أو أوساخ يجب تنظيفها بفرشاة مواسير مناسبة.</p>	

الصيانة كل سنتين:-

الصيانة المطلوبة	الجزء
------------------	-------

<p>- يجب قياس مقاومة العزل:</p> <p>يعتبر العزل الخاص بملفات العضو الثابت جيداً إذا كانت مقاومة العزل المقاسة أو المحسوبة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية طبقاً للمعادلة التالية:</p> <p>أقل مقاومة <math>R</math> (ميجا أوم) = الجهد المقاوم بالكيلو فولت + 1 ، ويكون القياس عند درجة حرارة 40° م</p> <p>- كما يجب قياس معامل الامتصاص وذلك بقياس مقاومة لمدة 10 دقائق مقسومة على المقاومة لمدة دقيقة (<math>R1 / R10</math>). وهذه القيمة تتراوح بين 1.3 - 2 حسب درجة عزل المحرك.</p> <p>- في حالة انخفاض معامل الامتصاص عن القيم السابقة يتم تجفيف المحرك بأى طريقة تجفيف تراها مناسبة.</p>	<p>ملفات:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- العضو الثابت</li> <li>- العضو الدوار</li> </ul>
---	--

#### الصيانة كل 9000 ساعة

الصانة المطلوبة	الجزء
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يجب إعادة ملء الكراسي بالشحم كما يلى:-</li> <li>قم بنزع طبات التصفية ثم قم بإزالة الشحم المتصلد من فتحات التصفية وذلك أثناء إدارة المحرك</li> <li>قم بوضع شحم جديد وذلك بكمية 1/10 من الكمية المطلوب تغيرها وذلك من نبل التشحيم بشحنة يدوية حتى يظهر الشحم من فتحة التصريف.</li> <li>- اترك المحرك يعمل (يدور) لمدة 20 دقيقة مع ترك فتحات تفريغ الشحم مفتوحة حتى يتم السماح للشحم الزائد بالخروج للخارج من الفتحة</li> <li>قم بتكرار عملية التشحيم كما سبق وذلك بوضع 10/1 كمية الشحم وكررها 10 مرت حتى يتم تغيير الشحم بكتمه.</li> <li>- قم بتنظيف طبات فتحة التصفية وأعد تركيبها.</li> </ul>	كراسي التحميل

#### الصيانة كل 5 سنوات أو 40000 ساعة:-

الصانة المطلوبة	الجزء
<ul style="list-style-type: none"> <li>أ - يجب نظافة الكراسي وإعادة وضع شحم جديد بالكامل وذلك في حالة الفك الكامل للمحرك</li> </ul>	أ - الكراسي
<ul style="list-style-type: none"> <li>ب - يجب تنظيف الملفات تنظيفاً تماماً بهواء مضغوط نفقي تماماً</li> </ul>	ب - الملفات

وجافاً.

- يجب التنظيف والتجفيف التام إذا كان ذلك ضرورياً

### العمره التي تتم على المحرك (فك العضو الدوار من العضو الثابت)

عندما تشتمل العمره على الفك الكامل للمحرك فإنه يجب أن تكون هناك غرفة خاصة لعملية الفك أو على الأقل مكان مغطى لعملية الفك ، على أن يكون الجو به خاليًا من أبخرة الأحماس ، والغازات المسبيبة للصدأ وكذلك تكون خالية من الرطوبة التي يجب ألا تتعدي نسبتها عن 60% بينما درجة الحرارة تلك الغرفة يجب ألا يقل عن 10 درجات مئوية وكذلك هذا المكان يجب أن يكون نظيفاً وخاليًا من أي مواد تؤدي لحدوث صنفه.

وهذه العملية يجب أن تتم فقط في ورشة خاصة عن طريق أشخاص متخصصين في هذه الأعمال.

#### خطوات العمل في فك المحرك:

- يجب فصل نهاية أطراف كابل التغذية الرئيسي ، الأرضي ، أطراف المотор.

و عند القيام بعملية الفك فإنه يجب تعليم الأطراف حتى يتم إعادة تركيبها بعد العمل بسهولة.

- يجب فك المسامير المثبتة للmotor والخواص.

- يجب فصل نصف الكوبلنچ.

- يجب رفع المحرك من مكانه ووضعه في المكان المخصص طبقاً لتعليمات الرفع.

- يجب فك غطاء المروحة والواقي المركب عليها ، ثم يتم إخراج العضو الدوار.

#### يجب إجراء الخطوات التالية عند التركيب :

- إحكام ربط نهاية ملفات العضو الثابت.

- إحكام وضع خواص قفل مجري العضو الثابت.

- دراسة الحالة الميكانيكية لحاكم الفرش وكذلك فحص الفرش وتغييرها إذا لزم الأمر.

- نظافة مبرد الهواء العلوي (الماسورة - الفرش) وذلك ببهاء مضغوط جاف، ويتم فقط بالطريقة الميكانيكية وفي حالة تعذر تسلكه يتم إرساله لأى ورشة متخصصة.

- نظافة الملفات بالهواء الجاف المضغوط نظافة تامة.

#### نظافة الكراسي:

- يجب فك الكرسي الخاص بالتأكل والاحتكاك وغسله بمنظف وتجفيفه ببهاء مضغوط جاف.

إذا لم يتم ملاحظة أى عدم انتظام فى الكرسى فإنه يمكن تركيبها مرة أخرى بمكانها على المحرك.

يجب ملئ الكرسى بالشحم المناسب والخاص بالكرسى والموصى به عن طريق المصنع وإذا لم يتتوفر هذا الشحم فإنه من غير المسموح به التغيير بنوع آخر مناسب للمواصفات الأصلية للشحم الذى سيتم تغييره دون إجراء النظافة التامة للكرسى وذلك لعد اختلاط نوعى الشحم الذى قد يؤدي لحدوث تصبغ مما يقلل من كفاءة التشحيم وبالتالي يحدث إرتفاع فى درجة حرارة الكرسى وبعد الفك والنظافة وللتامم الفحوصات يتم تجميع المحرك ومكوناته بطريقة عكسية للفك.

#### المشاكل والأعطال التى تحدث وكيفية اكتشافها وعلاجها بعد التركيب:

إذا حدثت بعض المشاكل أو الصعوبات فأول شئ يجب التأكد من الآتى:

-الفازات الثلاثة موصولة على أطراف العضو الثابت الثلاثة.

-التأكد من سلامة أجهزة الحماية والتأكد من عملها بالطريقة الصحيحة.

-التأكد من أن المحرك ليس محملاً حملاً زائداً عن الحمل المخصص له ويمكن التأكد من ذلك من قيمة التيار المسحوب ومقارنتها بقيمة التيار المبين على لوحة بيانات المحرك.

### 6-1-3-4 صيانة المحركات الحثية ذات القفص السنجالي

#### صيانة نصف سنوية

إجراءات الصيانة الكهربائية:	
الموقع:	
وصف المعدة: محرك حتى ذو قفص سنجالي	الرقم الكودى:
وصف المهمة: صيانة نصف سنوية	
رقم المعدة:	معدل التكرار: نصف سنوية
الحاجة إلى أمر التشغيل: التصديق بالأعمال الحية – التصريح بالعمل.	

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إ Ipsum تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها	ما عدا فى حالة الوحدات النقالى
3	احصل على تصريح العمل قبل القيام بأية أعمال	سجل القراءات
4	افحص مقاومة العزل للmotor باستخدام ميجرا 500 فولت تيار مستمر (أقل قيمة 1ميغا أوم)	فولت تيار مستمر (أقل قيمة 1ميغا أوم)
5	افحص مقاومة الملفات للmotor بين الثلاثة أوجه باستخدام أوميترا رقمي (يجب أن تكون جميعها متساوية)	سجل القراءة
6	افحص أسلاك كابلات الدوائر المساعدة وتأكد من	ما عدا فى حالة الوحدات النقالى

	الربط الجيد لأطرافها في وحدة التشغيل وكذلك افحص نقط الفصل الموضوعية وتتأكد من سلامتها	
	اختبار جميع التوصيلات الكهربائية لكل بادئ حركة وتتأكد من سلامة توصيلها ورباطها وكذلك افحص كل بريدة على حدة وتتأكد من جودتها	7
يجب إلغاء تصريح العمل	أبلغ المشغلين بانتهاء العمل فور إكماله	8
أطلب التصديق بالأعمال الحية	أدر المحرك للتأكد من أن بادئ الحركة يعمل بطريقة صحيحة واستمع للmotor للتأكد من عدم وجود أي صوت غير طبيعي أو أي إهتزاز به	9
	إمل تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء مع قراءات المحرك	10

### صيانة سنوية

الموقع:			
وصف المعدة: محرك كهربائي حتى ذو قصص سنجاري	الرقم الكودي:		
وصف المهمة: صيانة سنوية			
رقم إجراء العزل:	معدل التكرار: سنوي	رقم	المعدة:
الحاجة إلى أمر التشغيل: التصريح بالعمل - التصديق بالأعمال الحية			

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إسْتَأْمِنْ تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها	
3	تحذير: يمكن لملفات المحرك الجافة أن تتحفظ بشحنات كهربائية لعدة ساعات بعد إزالة الجهد عنها إذا لم يكن هناك تأريض مناسب يجب إتباع إجراءات السلامة المهنية عند القيام بهذا الإجراء	تحذير: يمكن لملفات المحرك الجافة أن تتحفظ بشحنات كهربائية لعدة ساعات بعد إزالة الجهد عنها إذا لم يكن هناك تأريض مناسب يجب إتباع إجراءات السلامة المهنية عند القيام بهذا الإجراء
4	تأكد من أن الماكينة تم عزلها عزلاً تماماً.	
5	تأكد من أن جسم المحرك معزولاً تماماً	
6	قم بتأريض ملفات المحرك تحت الإختبار في الحال قبل وبعد تطبيق الجهد عليها. أقل زمن لازم لتسريب الشحنات الكهربائية إلى الأرض هو 30 دقيقة قبل إمساك أطراف التوصيل والموصلات	قم بتأريض ملفات المحرك تحت الإختبار في الحال قبل وبعد تطبيق الجهد عليها. أقل زمن لازم لتسريب الشحنات الكهربائية إلى الأرض هو 30 دقيقة قبل إمساك أطراف التوصيل والموصلات
7	قم بإجراءات الأمان الصناعي التالية في البندين 8 ، 9	
8	أرض الملفات لمدة 30 دقيقة. ملاحظة: يمكن إجراء الإختبارات من ناحية قاطع	ملاحظة: يمكن إجراء الإختبارات من ناحية قاطع

الخطوات	العمل	شرح خاص
	التيار . وإذا لم تتحقق أقل قيمة لمقاومة العزل الموصى عليها فيجب فك أطراف الكابلات من صندوق توصيل المحرك وإجراء الإختبار مرة أخرى على أطراف المحرك	
9	استخدم ميجا 1000 فولت تيار مستمر بتوصيل الطرف الموجب بأطراف ملفات العضو الثابت والطرف السالب بجسم العضو الثابت أى بالأرض	
10	طبق الجهد لمدة دقيقة واحدة وسجل قراءة مقاومة العزل أقل قراءة 5 ميجا أو م	
11	أرض الملفات لمدة 30 دقيقة باستخدام قاطع التيار	
12	إنزع الأرضى وأعد توصيل أطراف الملفات إلى ميجا ذو محرك.	أقل قراءة 5 ميجا أو م
13	أرض الملفات لمدة 30 دقيقة باستخدام قاطع التيار	
14	قارن قراءة الدقيقة الواحدة وقراءة العشرة دقائق $(R_{10})$ , $(R_1)$	
15	بعد الإنتهاء من إختبارات العزل أعد توصيل الملفات وإنزع أى أسلاك مؤقتة وأرجع أى أغطية قد نزعها من صناديق التوصيل	
16	افحص جميع أطراف التوصيلات الكهربائية فى محطة التحكم الموضعية وصندوق توصيل المجبس الخاصة الخاصة بدرجات الحرارة ، صندوق التوصيل العمومى وأيضاً مفتاح الضغط لزيت صندوق التروس للتأكد من أنها جيدة التوصيل	
17	انزع غطاء مروحة المحرك ونظف الغطاء وقم بإعادته مرة ثانية	
18	أبلغ المشغلين بانتهاء العمل فور إكماله	يجب تفليل تصريح العمل
19	أدر المحرك للتأكد من أن معدات التقويم تعمل جيداً بطريقة صحيحة وأن المحرك يدور بدون أى أصوات غير طبيعية	أطلب التصديق بالأعمال الحية
20	إمل تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء مع قراءة المحرك	

#### 7-2-3-4      أعطال المحركات الكهربائية وأسبابها المحتملة

#### 1-7-2-3-4      المحركات التزامنية

السبب المحتمل	العطل
---------------	-------

السبب المحتمل	العطل
1 - احتراق المصهرات (الفيوز) 2 - حدوث فصل لأحد الأطوار (أحد الفيوزات حدث به قطعاً) 3 - زيادة الحمل 4 - انخفاض في جهد التغذية الكهربائية المغذية	المotor يفشل في بدء الحركة
1 - زيادة الحمل 2 - وجود سد بمواسير التهوية 3 - حدوث قصر دائرة ملفات العضو الثابت 4 - حدوث فتح دائرة ملفات العضو الثابت 5 - زيادة الجهد الكهربائي المغذي للمotor 6 - حدوث تلامس بالأرضي للعضو الثابت 7 - تيار المجال قد تم ضبطه أقل من القيمة المفروضة 8 - تيار المجال قد تم ضبطه أعلى من القيمة المفروضة 9 - عدم تساوى الفجوة الهوائية بين العضوين الثابت والدوار 10 - العضو الدوار يحدث إحتكاك مع العضو الثابت	سخونة motor
1 - ارتفاع في قيمة التردد عن القيمة المصمم عليها motor	المotor يدور بسرعة أكبر من السرعة المقننة له
1 - إنخفاض في قيمة التردد عن القيمة المصمم عليها motor	المotor يدور بسرعة أقل من السرعة المقننة للمotor
1 - زيادة الحمل 2 - حدوث فتح دائرة ملفات المجال 3 - لا يوجد جهد كهربائي من المثير 4 - يوجد فتح دائرة المقاومة المتغيرة لدائرة المجال 5 - المقاومة المتغيرة للمجال قد تم ضبطها بقيمة أعلى	المotor يعمل خارج التزامن
1 - تيار المجال قد تم ضبطه بقيمة أقل من القيمة المفروضة 2 - حدوث فتح دائرة ملفات المجال 3 - لا يوجد جهد كهربائي للمثير 4 - حدوث فتح دائرة المقاومة المتغيرة للمجال	المotor لا يحدث له تزامن
1 - المotor خارج التزامن 2 - حدوث فتح دائرة ملفات عضو الإنتاج 3 - حدوث فتح دائرة أحد الأطوار (الفازات)	المotor يهتر بطريقة خطيرة

السبب المحتمل	العطل
4 – عدم ضبط الخطية للمحرك وملحقاته	

#### 4-3-2-7-2 المحركات الحثية ذات القفص السنجابي ثلاثة الأطوار

السبب المحتمل	العطل
1 – احتراق المصهرات (الفيوز) 2 – حدوث فتح بدائرة أحد الأطوار (أحد الفيوزات حدث به قطعاً) 3 – زيادة الحمل	المحرك يفشل في بدء الحركة
1 – زيادة الحمل 2 – إنسداد بمواسير التهوية 3 – حدوث قصر بدائرة بلفات العضو الثابت 4 – انخفاض في جهد التغذية 5 – ارتفاع في جهد التغذية 6 – انخفاض في قيمة التردد 7 – حدوث فتح بدائرة بلفات العضو الثابت 8 – حدوث فصل لأحد الأطوار (الفازات)	المحرك يدور وهو ساخن
9 – العضو الثابت حدث له تلامس مع الأرضى 10- عدم إنتظام الفجوة الهوائية بين العضوين الدوار والثابت 11- حدوث إحتكاك بين العضو الدوار والعضو الثابت	
1 – زيادة الحمل 2 – انخفاض في الجهد الكهربى 3 – انخفاض في التردد 4 – حدوث كسر بقضمات العضو الدوار 5 – حدوث قصر بدائرة ملفات العضو الثابت 6 – حدوث فتح بدائرة ملفات العضو الثابت 7 – حدوث فتح أو فصل لأحد الأطوار الثلاثة	المحرك يدور بسرعة منخفضة

#### 4-3-2-7-3 المحركات الحثية الثلاثية ذات العضو الدوار الملفوف

السبب المحتمل	العطل
1 – احتراق المصهرات (الفيوزات)	المحرك يفشل في بدء الحركة

السبب المحتمل	العطل
2 - حدوث فتح بأحد أطوار العضو الثابت 3 - زيادة الحمل 4 - حدوث فتح بدائرة المقاومة المتغيرة 5 - الشد على الفرش غير مضبوط 6 - الفرش الكربونية لا تلامس حلقات المجمع 7 - حدوث فتح بدائرة العضو الدوار	
1 - زيادة الحمل 2 - وجود سدد بمواشير التهوية 3 - إنخفاض في الجهد الكهربى 4 - إرتفاع في الجهد الكهربى	المotor يدور وهو ساخن
5 - عدم إنتظام الفجوة الهوائية بين العضوين الثابت والدوار 6 - حدوث قصر بدائرة بلفات العضو الثابت 7 - حدوث فتح بدائرة لفات العضو الثابت 8 - حدوث فتح لأحد الأطوار (أحد الفازات تم فصله) 9 - انخفاض في قيمة التلامس 10- حدوث تلامس بالأرضي والعضو الثابت 11- العضو الدوار يحدث إحتكاك مع العضو الثابت	
1 - زيادة الحمل 2 - إنخفاض في قيمة الجهد الكهربى 3 - انخفاض في التردد 4 - دخول مقاومة كبيرة في دائرة المقاومة المتغيرة 5 - حدوث قصر بدائرة لفات العضو الثابت 6 - حدوث فتح بدائرة لفات العضو الثابت 7 - حدوث فتح بأحد الأطوار (فصل بأحد الفازات) 8 - حدوث فتح بدائرة العضو الدوار	المotor يدور ببطء

#### 4-7-2-3-4 المحركات الحثية أحادية الأطوار

السبب المحتمل	العطل
1 - احتراق المصهرات (انصهار الفيزيات) 2 - ميكانيزم بدء التشغيل به عيباً أو معيب	المotor يفشل في بدء الحركة

السبب المحتمل	العطل
3 - حدوث فتح بدائرة الملفات المساعدة 4 - حدوث فتح بدائرة الملفات الرئيسية 5 - حدوث قصر بدائرة المكثف 6 - حدوث فتح بدائرة المكثف 7 - زيادة الحمل	
1 - زيادة الحمل 2 - ميكانيزم بدء التشغيل لا يفتح 3 - إنخفاض في الجهد الكهربائي 4 - إنفصال في الجهد الكهربائي 5 - إنسداد بمواسير التهوية 6 - حدوث قصر كهربائي بدائرة ملفات العضو الثابت 7 - حدوث تآكل برولمان بل الكراسي أو الكراسي نفسها 8 - إنخفاض التردد 9 - العضو الدوار يحدث إحتكاك مع العضو الثابت	المحرك يعمل وهو ساخن
1 - زيادة الحمل 2 - إنخفاض في قيمة الجهد الكهربائي 3 - انخفاض في قيمة التردد 4 - كسر بقضبان العضو الدوار 5 - حدوث قصر بدائرة ملفات العضو الثابت	المحرك يدور ببطء

#### 8-3-4 مشاكل المحركات والأسباب المحتملة والإجراء التصحيحي الذي يتخذ لحل المشكلة

الإجراء التصحيحي	السبب المحتمل	المشكلة
أ- حدد الخطية بين المحرك والوحدة التي يقوم بإدارتها رقم بالقياس وإضبط الخطية. ب- يجب تحديد نسب عدم الاتزان ، ثم قم بعمل الاتزان اللازم.	أ- عدم ضبط الخطية بين المحرك والوحدة المركب عليها المحرك لإدارتها. ب- عدم الأتزان في القاعدة المثبتة ، أو المسامير المثبتة للmotor التي قد لا تكون محكمة الربط ، كما قد تكون الفجوة الهوائية غير مضبوطة (العضو الثابت والعضو الدوار ليسا على محور واحد). ج- الكراسي يمكن أن يكون قد حدث لها تآكل.	1- حدوث إهتزازات بالمحرك

الإجراء التصحيحي	السبب المحتمل	المشكلة
ج- يجب تغيير الكراسي.		
أ- قم بتحديد المشكلة وأعد الفارة التي بها مشكلة. ب- قم بتحديد الفارة المقطوعة ، قم بالإصلاح أو الإحلال للعضو الدوار .	أ- جهد الفارة ينخفض عند بدء التشغيل. ب- أحد فازات العضو الدوار قد تم قطعه.	2- المحرك يبدأ العمل بدون حمل ، ولكن العزم منخفض عن الحمل. - تيار العضو الثابت يتربّد
أ_ قم بمراجعة التوصيات مع التوصيات الصحيحة المعطاة. ب- قم بالتأكد من قيمة جهد التغذية ومدى صحة قيمته أو إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً فإن القيمة يجب أن تكون في الحدود المسموحة بها. ج- إفحص مسارات الهواء وتتأكد من عدم وجود أي قيود عليها ، حالة التشغيل للمعدة المتصلة مع المحرك وتتأكد من أنها مطابقة للمواصفات. أ - قم بتحديد حالة التشغيل للمعدة المتصلة مع المحرك وتتأكد من أنها مطابقة للمواصفات. ب - قم بفحص خط التغذية ثم قم بعمل اللازم لإعادة الفازات المقطوعة	أ- توصيات ملفات العضو الثابت بخط التغذية خاطئة ( مثل التوصية دلتا بدلا من نجمة ). ب- جهد التغذية عالي جدا.	3- المحرك بدون حمل ترتفع درجة حرارته.
ج- قم بتحديد قيمة جهد التغذية وتتأكد من مطابقتها للحدود المسموحة بها أو قم بفصل المحرك في حالة زيادة أو نقص الجهد أكثر من القيمة المسموحة بها.	ج- التهوية غير مناسبة أو محكمة، أو هناك سد في ممرات الهواء.	4- المحرك
أ - قم بتحديد العطل وقم بإحلال الملفات التي بها قصر دائرة ب- قم بفحص الفجوة الهوائية وانتظامها مستخدماً الفلتر في القياس ثم قم بتغيير الكراسي إذا كانت الفجوة غير صحيحة	أ- يوجد قصر دائرة في ملفات العضو الثابت. ب- العضو الدوار يحك ويزرجن في العضو الثابت أثناء الدوران ، محدثاً تغير في الفجوة الهوائية.	5- يوجد إرتفاع موضعى في درجة الحرارة مع وجود ضوضاء ، دخان أو لهب.
أ- قم بتغيير الكراسي ب- قم بفحص الفجوة الهوائية وقم بقياسها على مسافات منتظمة من المحيط ثم قم بتغيير	أ_ يوجد تأكل أو تدمير في الكرسي. ب- عدم إنتظام الفجوة الهوائية.	6- المحرك به ضوضاء غير عادية.

الإجراء التصحيحي	السبب المحتمل	المشكلة
<p>الكرسي.</p> <p>ج- قم بفحص الكوبلنخ الخاص بالمعدة المدارة عن طريق المحرك وغيره بالتالي إذا لزم الأمر</p>	<p>ج- الكوبلنخ غير سليم.</p>	
<p>أ- قم بتحديد التشغيل للمعدة المدارة وقم بعمل اللازم</p> <p>ب- قم بتحديد تلك الصدمات وقم بإزالة السبب الخارجي لها</p> <p>ج- قم بتنبيت و تشحيم الكرسي أو غيره إذا لزم الأمر</p> <p>د- قم بتحديد السبب ثم استعمل حاجز للضوء المشع</p> <p>هـ- قم بالبحث وتحديد كمية الشحم طبقاً لجدول التشحيم المحدد.</p>	<p>أ- إرتفاع قوة الدفع المحورية بصورة غير عادية.</p> <p>ب- يوجد صدمات خارجية بصورة غير عادية.</p> <p>ج- تنبيت و تشحيم الكراسي سي جداً أو يوجد كسر بذلك الكرسي.</p> <p>د- يوجد حرارة مباشرة مشعة في إتجاه الكرسي ، أو المعدة الضارة.</p> <p>هـ- زيادة الشحم في الكرسي.</p>	<p>7- إرتفاع درجة حرارة الكرسي</p>

#### 4-3-2-خطوات التشغيل للمحركات الكهربائية

##### تشغيل المحرك الكهربائي لأول مرة:

\*قبل بدء تشغيل المحرك بعد إنتهاء أعمال التركيبات يجب إتباع الخطوات التالية:

(1) قياس عزل الملفات وفي حالة إنخفاض قيمة العزل عن القيمة المسموحة بها فيجب تجفيف الملفات بوضع المحرك في حجرة جافة (أو حيز مغلق) ودفع هواء نظيف جاف درجة حرارته 80 درجة مئوية لإزالة الرطوبة من المحرك وتعتمد طول فترة التجفيف أو قصرها على معدل الرطوبة بالمحرك ويتم قياس العزل كل فترة لحين وصول درجة العزل لدرجة مقبولة فيتم إيقاف التجفيف.

(2) تجربة العضو الدوار بإدارته باليد للتأكد من حرية حركته.

(3) التأكد من وجود شحم بالكراسي وتغييره في حالة تصلاده بشحم جديد طبقاً لمواصفات المصنع.

(4) في حالة التخزين أكثر من عام يتم إزالة الشحوم ووضع شحماً جديداً بدلاً منها.

(5) التأكد من تثبيت المحرك على قاعدته وتمام ضبط أفقيته بميزان مائي.

(6) يجب أن يكون موقع التركيب مساحته كافية لحجمه ولتهويته تهوية كافية.

(7) هواء التبريد الكافي للتشغيل المستمر للmotor هو  $0.55 \text{ m}^3 \text{ لكل ك.وات}$ .

(8) يجب عمل الوقاية الازمة من التلامس بالجهد ، وذلك بتوصيل الكابلات بطريقة مناسبة فى غرفة روزيتات المحرك وعزل اطرافها جيداً بعيداً عن التلامس بالجسم المعدنى للmotor.

(9) تغطية كوبلنچ وعزل اطرافها جيداً بعيداً عن التلامس بالجسم المعدنى للمحرك.

(10) يجب ألا يزيد الإنحراف بين وصلتى الكوبلنچ عن القيم الآتية:

للكوبلنچ قطر من 250 إلى 400مم 0.03 م

للكوبلنچ أكبر من 400 مم للفطر 0.05 م

(11) إتباع تعليمات المصنع لعدد مرات بدء التشغيل/ساعة عند سخونة المحرك.

(12) التأكد من توصيل جسم المحرك جيداً بالأرض.

(13) يتم تجربة عمل المحرك بتوصيل التغذية الكهربائية له وملاحظة ما يلى:

\* صوت تشغيل المحرك.

\* اتجاه الدوران سليم.

ويتم تشغيل المحرك لأول مرة بدون توصيل الكوبلنچ بينه وبين الجزء المدار سواء طلبية أو غيرها ، ويتم الإدارة لمدة ثلاثة ساعات تقريباً على أن يتم خلال تلك الفترة ملاحظة أي شيء غير عادى ويتم عمل الفحصوات التالية:

(أ) الفحص الميكانيكي:

التركيب ، ضبط محوره ، إمكانية إدارة العضو الدوار بحرية مع فصل الكوبلنچ.

(ب) فحص الكراسي:

فحص أماكن التسخيم ، والتزييت وذلك فى حالة تخزين المحرك قبل التركيب بعده شهور أو إيقاف المحرك لمدة طويلة.

(ج) التسخيم:

يكثر تسخيم الكراسي والجلب للموتورات الكبيرة ذات الحركة الدورانية المنعكسة - لكن فى الموتورات الصغيرة يستخدم كراسى (رولمان بلى) يتم تسخيمه مرة واحدة أثناء تركيبه مع إضافة جزء صغير من الشحم (لا يزيد عن الطلب) فى فتحة التسخيم - حيث أن زيادة كمية الشحم تحوله لدوات تدور بسرعة مع عمود الدوران.

وبالنسبة للمحركات التى تعمل بصورة طبيعية (أجواء طبيعية).

يستخدم شحم ذو نقطة إنصهار من 360 درجة مئوية - 180 درجة مئوية ودرجة الشحم (2).

ومثال ذلك:

موبيل إكس (2)

ألفانيا (2)

ولا تزيد درجة حرارة الموقع الذى يتم تشغيل المحرك فيه عن الدرجة المئوية المصمم عليها  
أما إذا زادت درجة الحرارة عن ذلك يستخدم شحم (SILICON BASED).

وفى المتوسط يتم التشحيم كل 400 ساعة فى حالة المحركات ذو القطبين وكل  
600 ساعة للمحركات ذات الأقطاب التى تزيد عن 2 حتى ثمانية أقطاب.

إذا كان ضرورياً قم بالتشحيم لعدة مرات حتى يظهر الشحم الجديد الذى تم التشحيم به  
من فتحة تصريف الشحم مع الأخذ فى الإعتبار عدد مرات التشحيم الموصى بها.

وعند القيام بعملية التشحيم قم بما يلى:

ـنظف مكان التشحيم بعناية تامة.

ـتأكد من أن مكان إدخال الشحم محكم وغير تالف وفي حالة عدم الإحكام أو  
التالف قم بتغييره.

ـعند القيام بعملية التشحيم قم بإلقاء بعض الشحم من على فتحة المشحمة حتى  
تتأكد من أن الشحم نظيف تماماً وبعيد عن فتحة مخرج المشحمة.

بعد التشحيم قم بإدارة المحرك حوالي نصف ساعة وقم بإزالة حاكم الشحم القديم  
وافحص الشحم القديم بالنظر للتأكد من عدم وجود أي أجزاء معدنية أو رمال أو  
أتربة .. الخ ، حيث أن أي ملوثات غريبة بالشحم ستؤثر تأثيراً سلبياً على عمر  
الكرسى.

ـوقم بتسجيل أي ملاحظات قد تجدها على الشحم القديم حيث أن ذلك يؤثر  
على عدد مرات الصيانة وحالات التشغيل.

ومن أهم الأسباب التى تؤدى إلى إرتفاع درجة حرارة الرولمان بلى أو وجود ضوابط هى:

\* عدم وجود شحم كافى.

\* وجود رطوبة فى الشحم.

\* تطبيع فى رولمان البلى نتيجة لسوء التخزين أو لتوقف المحرك فترة طويلة دون  
إجراء الصيانات الازمة.

\* عملية التشحيم تتم على المحرك فى حالاته المختلفة فإذا كان المحرك مخزون أو  
مركب فى موقعه ولكنه لا يعمل فيجب أن يتم تشحيم رولمان البلى حسب الفترات  
المنصوص عليها بتغيير الشحم الموجود بالداخل بالكامل عن طريق حقن الشحم

الجديد حتى يخرج الشحم القديم بالكامل من خلال فتحة التصريف ويجب التأكيد من أن هذه الفتحة مفتوحة حتى يتم تصريف الشحم القديم.

#### **التغيير السنوي للشحم**

ـ قم بتنزع طبات إفراغ الشحم وإزالة المتصلب من فتحات التصفية وقم بإدارة المحرك وقم بضخ الشحم من المشحمة ببطء حتى يخرج الشحم القديم من فتحة التصفية.

ـ دع المحرك يعمل لمدة 20 دقيقة مع ترك فتحات التفريغ مفتوحة حتى يسمح الزائد بالخروج من الفتحة.

ـ قم بالتشحيم بكميات صغيرة (عشر الكمية) وبيطء حتى يمتلئ الكرسي بالشحم الجديد.

ـ قم بتنظيف طبات فتحات التفريغ وقم بتركيبها بعد استكمال عملية التشحيم.

#### **ملحوظة:**

(1) يجب أن يخلط أنواع الشحم معًا أثناء عملية التشحيم ، وفي حالة تغيير نوع الشحم فيجب غسل الرولمان بلى بالبنزين أو النفط أو الجازولين وتجفيفه جيداً لإزالة الشحم القديم قبل استخدام نوع آخر من الشحم.

(2) يجب عدم تعريض الشحم بالمخزن للهواء الجوى الرطب الذى يسبب تحلله وقلة كفاءته - لذا يجب تغطية عبوات الشحم جيداً وإعدام أى شحم تعرض للرطوبة وعدم إستخدامه مطلقاً.

(3) عدم استخدام شحم تعرض للأتربة أو الرمال لعدم إتلاف الرولمان بلى.

#### **(د) فحص التوصيلات الكهربية:**

قم بفحص تتابع الأطوار ومدى صحتها بالتأكد من الدوران فى الإتجاه السليم ، ثم قم بالتأكد من توصيل أطراف ترمومتر الحماية والبيان.

#### **(ه) اختبار مقاومة العزل:**

ـ تعتبر ملفات العضو الساكن جافة إذا كانت مقاومة العزل المقاسة أو المسموحة حسب المعايير القياسية الدولية كما يلى:

R (ميغا أوم) - V المقى بالكيلوفولت + 1 وذلك عند درجة حرارة 40م.

ـ أما معامل القطبية للمحرك فيتراوح بين 1.3 - 2 حسب درجة عزله .

$$\frac{R_{10}}{R_1} \quad \text{ويقاس كما يلى:}$$

-قياس قيمة المقاومة لمدة عشر دقائق مقسوماً على قيمة المقاومة لمدة دقيقة.

-أما إذا كانت قيمة معامل القطبية أقل من القيمة الموضحة 1.3-2 ف يتم تجفيف المحرك.

-يتم تجفيف المحرك بقيمة جهد منخفض وعند 60% من قيمة التيار المقنن وهي الطريقة المثلث لتجفيف.

-ويتم قياس معامل القطبية كل فترة من فترات التجفيف ودون استخدام ترمومتر زئبقي مع ضرورة استخدام مروحة لتجنب زيادة التسخين حتى لا يؤثر بالضرر على الأجزاء الأساسية الأخرى لمحرك.

#### 4-3-2 الصيانة الوقائية للمعدات الرئيسية والفرعية

##### 4-3-1 مجموعة المفاتيح الكهربائية الرئيسية 10.50 ك 0 ف :-

مجموعة المفاتيح الكهربائية الرئيسية (قطاع الدائرة) تستقبل القوى الكهربائية من شركة توزيع الكهرباء بجهد قدره 10.500 ك 0 ف 0 خلال خطين للكابلات (خط 1 ، خط 2 ) أو أكثر خط 3 000 ألح

مجموعة المفاتيح الكهربائية تقوم بتوصيل القوى الكهربائية إلى المحوّلات الرئيسية T1 & T2 التي تقوم بتخفيض الجهد من 10.500 كـ 0 ف إلى 3.150 كـ 0 ف وذلك لتغذية القوى الكهربائية إلى مركز التحكم في المحركات M.C.C من خلال خطين للكابلات لضمان إستمرارية عمل الطلبات 0

مجموعة المفاتيح الكهربائية الرئيسية مركبة داخل مبني المحوّلات ومغلفة بطبقتين من المعدن غالياً ما تكون ذات قدرة عالية ومختبرة بمستوى جهد نبضي وقضيب التوزيع الرئيسي غالياً ما يكون من النحاس المطلي بالفضة (وكثافة التيار 1.5 أمبير / سم<sup>2</sup>).

مجموعة المفاتيح الكهربائية الكاملة تكون اللوحات ، فمثلاً اللوحة المكونة من خمس خلايا - بها قاطعين لخطى الدخول وقاطعين لخطى التغذية وخط لقاطع الربط 0

كما قد يوجد قاطع إحتياطي وفراغ مجهز لقاطع وعدد إثنين محول جهد يمكن سحبهما للخارج 0

#### جدول الصيانة:-

يجب أن يتم الفحص الدوري والصيانة الوقائية لمجموعة المفتاح الكهربائية كل ستة أشهر وعلى كل فإن مدة التكرار قد تزيد أو تقل وذلك يعتمد على التشغيل والظروف المحيطة ، والأقسام الآتية

لمجموعة المفاتيح التي تحتاج للفحص والصيانة 0

- ب - غرفة الكابلات
- أ - غرفة قضبان التوزيع الرئيسية
- ج - غرفة محوّلات الجهد التي يمكن سحبها
- د - غرفة قاطع الدائرة

#### تحذير :-

عند عمل الصيانة والفحص على مجموعة المفاتيح الكهربائية 10.500 كـ 0 ف يجب أن تتم بعد فصل مصدر التغذية الرئيسي ووضع قفل على هذا الوضع المفتوح - عليك التأكد تماماً من عدم وجود تغذية عكسية من أي دائرة تغذية مع تأريض الدوائر الرئيسية والمغذية قبل لمس قضبان التوزيع الرئيسية ودعائم هذه القضبان أو التلامسات الرئيسية 0

#### (أ) غرفة قضبان التوزيع الرئيسية:-

(1) إفحص قضبان التوزيع الرئيسية ودعائم التلامس الرئيسي والحواجز العازلة والعوازل 0

(2) جميع العوازل يجب أن تكون نظيفة تماماً وليس عليها آثار للترسيب الكهربائي 0

(3) جميع العوازل القديمة يجب إستبدالها فوراً أو بجدولة تغييرها خلال جداول الصيانة والتي يعتمد تغييرها على مدى خطورة التدهور الحادث للعوازل (تلف العازل)

(4) إنزع البوت العازل من التلامسات الرئيسية وقم بإختبار شدة الربط للمسامير 0 إرجع

للجدول المرفق للتعرف على العزم المناسب 0

ـ من الطبيعي أن يحدث التغيير الطفيف في لون سطح الفضة أو إنطفاء هذه اللمعة وهذا لا نعتبره الإنذار ولكن التغيير الشديد في لون سطح الفضة يعني أن هناك تلامس غير جيد للربط أو تلامس مفتوح والذي يؤدي إلى زيادة في السخونة 0

-العزم (رطل - قدم)

مسمار صلب 2	مسمار صلب 1	قطر المسمار
10	7	مم 20 - 1/4
20	14	مم 18 - 5/16
35	21	مم 16 - 3/8
70	42	مم 13 - 1/2

مسمار صلب 1- يستخدم لربط الألواح المعدنية (طرف توصيل نحاس T .(BRASS LEGS) )

مسمار صلب 2- يستخدم في التوصيلات الكهربائية نحاس أو الألومنيوم 0

- يستخدم الكحول المخفف أو سائل تلميع الفضة لتنظيف أسطح التلامسات المطلية بالفضة ويجب عدم إستنشاق كمية كبيرة من بخار هذه المنظفات أو لمسها للجلد كما يجب عدم إستخدام السنفرة أو أي مواد حاكمة حتى لا تحدث نتوءات على السطح أو تزيل الأسطح الفضية 0

- يستخدم مكنسة كهربائية لتنظيف كل غرفة وإزالة الأتربة وبيوت العنكبوت وخلافه كما يجب مسح المواد العازلة بواسطة قطعة من القماش النظيفة كما يجب أيضاً تغيير غطاء (بوت العزل) PVC التالفة 0

(ب) غرفة الكابلات:-

(1) إفحص مجاري قضبان التوزيع الخلفية وكذلك حواجز العزل الكهربائية المتصلة بها ودعائم الموصلات الابتدائية وجميع أطراف الكابلات إن كان قد حدث بها تلف للعزل 0

(2) فك الغطاء العزل (PVC) من الموصلات الابتدائية وإفحص وجود تغير في اللون وإحكام ربط السمامير 0

ثم قم بتنظيف أسطح التلامسات الكلية بالفضة إذا كان ذلك ضرورياً وكذلك إحكام ربط السمامير طبقاً للجدول الذي حدد عزم الربط السابق 0

(3) يستخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الغرفة وإمسح العوازل الكهربائية وقم بإعادة وضع الغطاء العازل 0

(ج) غرفة محول الجهد - الذي يمكن سحبه :-

قم بسحب درج المحول إلى الوضع الكامل للسحب ثم :-

(1) قم بفحص التلامسات الثابتة والمتحركة من الملفات الابتدائية والثانوية وكذلك تلامس الأرضى والتي يجب ألا تكون بها آثار للإحتراق أو علامات نقر أو وجود شحم أو أترية 0 كما يجب أن تكون أسطح هذه التلامسات لامعة وناصعة 0

\* إن (اللامسات الابتدائية الثابتة لها ييات ضغط يمكن ضبطها ويجب ضبطها عند الحاجة وذلك لزيادة ضغط التلامس).

(2) فك مصهرات تحديد التيار وإفحص كلبس المصهر وأسطح تلامس المصهر وقم بالتنظيف إذا كان ضرورياً 0

(3) إستخدم مكنسة كهربائية لتنظيف خلية المحول والدرج الموجودة به وقم بمسح العازل بفوطة جافه نظيفة 0

(4) قم بالتربيت الخفيف للتلامس الابتدائى والثانوى بالشحم الخاص بالشركة المصنعة أو بالشحم المعادل له 0

تحذير :

لا تستعمل شحم غير مؤكسد أو ذات جسيمات معدنية أو يتحمل درجة حرارة منخفضة 0 كما يجب ألا تضع الشحم على العوازل أو على محول الجهد 0

(5) أعد تركيب مصهرات تحديد التيار ولكن أترك درج المحولات فى وضع الفتح حتى يتم الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة 0

(د) غرفة قاطع الدائرة :

اسحب كل قاطع الدائرة من الخلية

(1) قم بعمل فحص شامل لجميع الأجزاء الميكانيكية المتحركة فى الخلية مغالق الأمان والآلية تشغيل مفاتيح الخلية 0 وعربة القاطع ويجب أن تتم حركة العربية فى الرفع والخفض بسهولة ويسراً ولا يوجد بها أى آثار لثنائها أو إلتوائها أو ترددتها أو تعليقها 0

إذا وجد بأى عنصر أو جزء من آلية التشغيل إلتواء فيجب فك آلية التحرير بعانياه ثم قم بإستعمال هذا الجزء فى الورشة مع إستخدام الأدوات المناسبة وإعادته إلى حالته الهندسية وبشكل سليم 0

أعد تركيب هذا الجزء فى آلية التشغيل مرة أخرى وقم بالربط جيداً لجميع الأجزاء إذا كان ذلك ضرورياً 0

(2) إفحص الوصلات ابتدائياً إذا كان بها إختراق أو علامات نقر 0 فإن أسطح التلامس يجب أن تكون لامعة وناصعة مما يدل على جودة التوصيل لتلامسات قاطع الدائرة 0 والتغير الشديد فى لون الطلاء الفضى يدل على الحرارة الزائدة والتى يجب علاجها 0

ومن أسباب وجود الحرارة الزائدة :

(أ) تلامس ضعيف بين تلامسات قاطع الدائرة والموصلات الإبتدائية بالداخلية 0

(ب) الربط الغير محكم للأجزاء الرئيسية أو تلامس غير جيد مع قضبان

التوصيل الرئيسية 0

(ج) حالة التشغيل لفترات زمنية طويلة على تيار عالي 0

(د) وجود أعطال داخل القطاع تؤدى إلى حدوث سخونة داخلية 0

كل سبب من الأسباب السابق الإشارة إليها يجب فحصه وعلاجه مع العلم بأن قوة التلامس

المقنة هي 5.5 رطل على نهاية كل طرف من أطراف التوصيل الرئيسية للقاطع 0

(3) إفحص أنابيب تركيب الموصلات الإبتدائية للجهد العالى ودعائم العزل 0

- يجب أن تكون جميع العوازل نظيفة ولا يوجد عليها أى تشققات على شكل

قشرة أو تصدعات أو أى تلفيات ميكانيكية 0

- يجب تركيب عازل جديد فوراً إذا تبين تلف العازل أو يتم ذلك خلال الفحص

التالى وإن كانت الفترة الزمنية لهذا التغيير تعتمد على شدة تلفه 0

(4) إختبر تلامس الأرضى إذا كان به علامة إختراق أو تغير وتأكد من عدم وجود

ذلك 0

إن أسطح التلامسات اللماعة الناصعة تعنى جودة توصيل قاطع الدائرة مع التلامس

المنزلق 0

- نظف سطح هذه التلامسات إزالة الشحم والأوساخ المتراكمة عليها بقطعة قماش

نظيفة ولا يوجد بها خيوط 0

- إفحص وأربط الأجزاء الميكانيكية وقم بالتشحيم بإستخدام الشحم الموصى به أو

المعادل له 0

(5) أفحص المأخذ الكهربى لقدرة التحكم الثابتة 0

- يجب أن يكون جسم المقبس خالى من التشققات 0 وكذلك تكون التلامسات الداخلية

نظيفة وأن المجموعة كاملة حرمة الحركة مع مسامير التركيب 0

- يجب ألا تقوم بربط مسامير التربيط حتى لا تمنع هذه المجموعة من الحركة فهى

يجب أن تكون عائمة 0

- قم بتنظيف السطح الأمامى والخلفى للمقبس لمنع تلوثه 0

(6) نظف بالمكنسة خلية القاطع وإمسح بفوطة نظيفة جافة تجوييف أنابيب عزل

التلامسات الرئيسية للجهد العالى وحواجز العزل 0

(7) قم بالتشحيم الخيف للتلامسات الرئيسية والتلامس الأرضي بشحم كهربى حسب تعليمات المصنع أو بالشحم المكافى له 0

- لا تضع أى شحم على أنابيب عزل التلامسات الرئيسية للجهد العالى وحوامل العزل أو على السطح الأمامى والخلفى لمقبس قدرة التحكم 0

(8) إفحص توصيلات أطراف التوصيل وإن كان بها أى أجزاء مفكوكه. قم بإستعمال بنسة كبس ترامل الأسلاك لتربيطها 0

#### 4-3-2-الصيانة الربع سنوية للوحة التشغيل الكهربية الرئيسية

الإجراء	خطوات
1 - إفصل قاطع التيار الرئيسي فى لوحة التشغيل الرئيسية 2 - إختبر عدم وجود أى جهد على اللوحة باستخدام البرج أو أى وسيلة أخرى 3 - صل أطراف المحرك بالأرضى لتغريغ أى شحنة موجودة به 4 - نظف اللوحة وما بها من أجهزة كهربية بالهواء مستخدماً مكنسة ذات أذرع غير موصولة للكهرباء 5 - إختبر سلامه عزل باب اللوحة بحيث يكون محكمًا وعازلاً للأتربة والحشرات .	<b>1 - تنظيف اللوحة</b>
1 - إفحص لون أطراف الكابلات للتأكد من عدم وجود أى آثار للإحتراق او الإنصهار لها نتيجة زيادة التيار أو الحرارة أو الحمل أو وجود قصر دائرة وغير الأطراف إذا لزم الأمر . 2 - إفحص تثبيت أطراف الكابلات والوصلات الكهربية وتأكد من سلامتها وعدم تلف أى منها أو عدم سلامه وجودة الربط وأن الكابلات الزيتية أطرافها مشبعة بالزيت . 3 - إختبر العزل بين أطراف الكابلات والكافينه وتأكد من عدم وجود تسرب كهربى .	<b>2 - صيانة جميع أطراف الكابلات والوصلات الكهربية</b>
1 - ميز أطراف المحرك الموصولة باللوحة وحددها 2 - إفصل أطراف المحرك الثلاثة من اللوحة 3 - وصل أطراف المحرك الثلاثة بالأرضى لتغريغ الشحنة الكهربية من ملفات المحرك 4 - قس العزل بين الأطراف الثلاثة بعضها البعض	<b>3 - إختبار عزل أطراف المحرك في اللوحة</b>
5 - قس العزل بين الأطراف الثلاثة وجسم اللوحة كل على حدة ، وكلهم معاً ومع جسم اللوحة	<b>4 - فحص محول التحكم (220/380)</b>
1 - افحص الجسم الخارجى للمحول وتأكد من عدم وجود أى علامات تدل على إرتفاع درجة الحرارة 2 - افحص الموصلات الكهربية الداخلة والخارجية منه 3 - قس عزل ملفات المحول مع بعضها البعض 4 - قس عزل ملفات المحول مع بعضها البعض ومع جسم المحول 5 - أعد ربط جميع الوصلات الكهربية للمحول	<b>5 - فحص الموصلات</b> <b>الوقتية</b>

خطوات	الإجراء
<p>6 - مفتاح اختبار الفولت والتيار وأجهزة قراءة الجهد والتيار</p> <p>1 - وصل قاطع التيار الرئيسي وأفصله عدة مرات ولاحظ سهولة حركته وسلامة صوت الفصل والتوصيل</p> <p>2 - أفحص وراجع جميع التوصيلات من وإلى القاطع الرئيسي ومفاتيح اختبار الجهد والتيار</p> <p>3 - ضع مفتاح اختبار الفولت للأوجه الثلاثة على الأوضاع المختلفة ولاحظ سهولة وجودة التوصيل ، وتأكد من سلامة وثبات القراءة وفي الحدود المسموح بها</p> <p>4 - استخدم البلاور في نظافة المفتاح وكذلك عداد قراءة الجهد</p> <p>5 - استخدم المنظف الكهربائي لنظافة نقاط توصيل القاطع ونقطة ربط أسلاك العداد</p> <p>6 - ضع مفتاح الاختبار على التيارات الثلاثة ولاحظ سلامة وثبات القراءة</p> <p>7 - قبل كل قراءة راجع مؤشر العداد وأنه مضبوط على الصفر . وفي حالة عدم وقوف المؤشر على الصفر أعد ضبط المؤشر للصفر أو كانت القراءة غير صحيحة يتم تغيير العداد</p> <p>8 - اختبر ولاحظ الوصلات الكهربائية لأجهزة القياس.</p>	<p>2 - عاير الزمن المضبوط عليه مراحل التشغيل والإيقاف مع الزمن الفعلي للتشغيل والإيقاف</p> <p>3 - قم ببنظافتها من الغبار باستخدام مكنسة شفط كهربائية ذات أذرع معزولة كهربائياً</p> <p>قم ببنظافة نقط التلامس باستخدام المنظفات الموصى بها.</p>

#### 4-3-2-3 خطوات الصيانة السنوية للوحة التشغيل الكهربائية الرئيسية

خطوات	الإجراء
1	<p>1 - فحص مراحلات زيادة الحمل</p> <p>2 - تأكد من عدم وجود كسور أو شرخ بالمراحلات</p> <p>3 - تأكد من سلامة ودقة ربط نقاط التوصيلات الكهربائية</p> <p>4 - استخدم الهواء الخالي من الرطوبة في نظافة المرحل</p> <p>5 - استخدم المنظف الموصى به لنظافة نقاط التوصيلات</p> <p>6 - اختبر الأسلاك المساعدة وجودة توصيلها وأنه لا يوجد أى أثر من آثار زيادة الحرارة أو زيادة التيار .</p>
2	<p>1 - وصل قاطع التيار وأفصله ولاحظ سهولة الحركة وصوت الفصل والتوصيل</p> <p>2 - افحص المفاتيح الإختيارية وحركها إلى الأوضاع المختلفة ولاحظ سهولة الحركة</p> <p>3 - إفحص الأسلاك الداخلية والخارجية من القواطع والمفاتيح الإختيارية وتأكد من عدم وجود آثار سخونة أو ارتفاع درجة حرارة وأنها مربوطة ببطأ جيداً</p> <p>4 - شغل المفتاح في الأوضاع المختلفة له ولاحظ عدم وجود أخطاء في التشغيل</p>

الإجراءات	خطوات
5 - لاحظ عدم وجود شرر كهربى فى المفتاح أو القاطع حتى لا يحدث له تلف	
1 - وصل قاطع التيار الرئيسي وأفصله ولاحظ سهولة حركته وسلامة صوت الفصل والتوصيل	3 - مفتاح اختبار الفولت والتيار وأجهزة قراءة الجهد والتيار
2 - ضع مفتاح اختبار الفولت للأوجه الثلاثة على الأوضاع المختلفة ولاحظ سهولة وجودة التوصيل	
3 - لاحظ أن القراءة على عداد الجهد (الفولت) ثابتة وفي الحدود المسموح بها	
4 - افحص وراجع جميع التوصيلات إلى القاطع الرئيسي ومفاتيح اختبار الجهد	
5 - استخدم البلاور فى نظافة المفتاح وكذلك عداد قراءة الجهد	
6 - استخدم المنظف الكهربى لنظافة نقاط القاطع ونقط ربط أسلاك العداد	
7 - ضع مفتاح الاختبار على الجهود الثلاثة ولاحظ سلامة القراءة	
8 - ضع مفتاح الاختبار على التياريات الثلاثة ولاحظ سلامة القراءة	
9 - قبل كل قراءة راجع أن مؤشر العداد مضبوط على الصفر ، وفي حالة عدم وقوفه على الصفر أعد ضبط المؤشر	
10 - اختبر ولاحظ الوصلات الكهربائية لأجهزة القياس	
11- يتم معايرة أجهزة قراءة التيار والجهد والطاقة والتردد – فى حالة وجوده على اللوحة – ومعامل القدرة سنوياً أو عند حدوث حريق باللوحة يؤثر على تلك الأجهزة	
1 - قم بعزل المحول ، وضع قفل عليه فى وضع العزل (خارج الخدمة) حتى لا تحدث صاعقة كهربائية لأى من العاملين من أفراد الصيانة	4 - محولات الجهد ، ومحولات التيار
2 - نظف تلامسات العزل الإبتدائية والثانوية من الغبار والأترية بقطعة قماش خالية من الخيوط	
3 - ضع طبقة من الفازلين بعد التنظيف على التلامسات	
4 - استعمل مادة كربونات النيتراكالوريد للنظافة الخارجية لجسم المحول	
5 - تجنب استعمال المواد التى قد تسبب خدوشاً بجسم المحول	
6 - تأكد من سلامة ربط أسلاك توصيل النهايات	
7 - تأكد من سلامة مصهرات محولات الجهد حتى تضمن الحصول على قراءات صحيحة	
8 - تأكد من جودة ربط أطراف محول التيار الثانوية معًا وأنها دائمًا في وضع القصر حتى لا يحدث إنفجار للمحول.	
9 - دائمًا تأكد من أن محولات الجهد ومحولات التيار تعمل فى المنطقة الخطية من منحنى أدائها ، حتى لا تحدث قراءات غير حقيقة	
10- تأكد من عدم وجود أى كسور أو خدوش بجسم المحول	
11- قس عزل المحول	
12- قس مقاومة ملفات المحول	
13- إختبر قطبية المحول	

#### 4-3-2-4 صيانة لوحات الجهد المتوسط

إجراءات الصيانة الكهربائية رقم:		
الموقع:		
وصف المعدة: لوحة جهد متوسط	الرقم الكودي:	
وصف المهمة: صيانة لوحة الجهد المتوسط كل سنة ونصف	رقم المعدة:	معدل التكرار: 18 شهراً
الحاجة إلى أمر التشغيل: التصريح بالعمل.		

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إستلم تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها على اللوحة المطلوبة	
3	احصل على تصريح العمل قبل القيام بأية أعمال	يجب تأريض قضبان التوصيل بواسطة قاطع التيار أو باستخدام أطراف أرضي نقالى.
4	إنزع جميع الخلايا أسفل الجزء المزمع القيام بالعمل فيه فقط	يتم الفحص استخدام عصا الضغط العالى للتأكد من أن قضبان التوزيع الكهربائية مبنية
5	قم بإزالة جميع تراكمات الأتربة من على الأجزاء المختلفة باستخدام مكنسة كهربائية ذات أنزع غير موصولة للكهرباء.	
6	أفحص نقط تثبيت جميع محولات التيار المثبتة في الأجزاء المختلفة.	
7	فأك طرف من أطراف محول التيار - وقس قيمة مقاومة الملف. سجل القراءة للمقارنة المستقبلية. أعد توصيل هذا الطرف وأفحص الطرف الآخر للإطمئنان.	
8	أفحص جميع الأطراف المساعدة الأخرى الموجودة في الأجزاء المختلفة للإطمئنان	
9	أفحص جميع مسامير التوصيلات الخاصة بقضيب التوصيل للإطمئنان	
10	أعد وضع الأغطية الخاصة بالخلايا	
11	أنزع جميع قواطع التيار من المنطقة المزمع صيانتها	
12	نظف جميع ورد قضيب التوصيل باستخدام سائل تلميع المعدن ، ثم ضع طبقة رقيقة من الشحم على الأجزاء التي تم تلميعها بسائل التلميع	تأكد من أن جميع الجزء ميتة ولا يوجد عليها كهرباء وذلك باستخدام البرج (عصا بيان وجود كهرباء من عدمه في حالة الضغط العالى)
13	أبلغ المشغلين بانتهاء العمل فور إكماله	يجب إلغاء تصريح العمل.
14	إملاً تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء	

#### 4-3-5-قاطع الدائرة من النوع المفرغ المستخدم في لوحات الجهد المتوسط:-

قاطع الدائرة المستخدم من النوع المفرغ المستخدم في لوحات الجهد المتوسط يكون غالباً ذات قدرة 500 ميجا فولت - أمبير عند جهد تشغيل 10500 فولت ويمكن أن يتحمل تيار قدرة 1200 أمبير تيار بصفة دائمة وجهد التحكم قدرة 48 فولت مستمر ويستخدم لتشغيل محرك الشحن وملف الغلق وملف الفصل 0

دوائر التحكم في جميع القواطع متماثلة مما يجعلنا قادرين على تغييرها ببعض وذلك لقليل الأعطال وتقليل المشاكل 0 ويمكن تقسيم قاطع الدائرة المفرغ إلى الأجزاء التالية:-

(أ) غرفة القطع المفرغة وتلامسات الفصل الرئيسية 0

(ب) آلية التشغيل 0

(ج) مجموعة التحكم 0

تحذير :-

للأمان :- دائمأ إخرج القاطع من خلية وإفرغ شحنته أو أمنع حركة ياي التعشيق ويبيات الفصل بواسطة (بنز إعاقة حركة اليابان) وذلك قبل إجراء أي عمل للصيانة أو الإصلاح 0

جداؤل الصيانة:-

على المنشأة أن تنشئ جداول للصيانة تعتمد على خبرة القائمين بأعمال الصيانة حتى تضمن سلامة حالة القواطع حتى يتم تحديد شكل النهائي للجدول على أن يتم فحص القواطع كل 6 أشهر أو 1500 عملية تشغيل أيهما يأتي أولاً ، كما يجب إختبار القواطع وفحصها عدة مرات فصل على الخطأ وتدوين أي ملاحظة خاصة بتآكل التلامسات 0

(أ) غرفة القطع المفرغة :-

هذه الغرفة محكمة ميكانيكياً لذا فهي لا تحتاج إلى صيانة أو فحص داخلي ومن ناحية أخرى فلا إطمئنان على غرفة القاطع يمكن إجراء إختبارين هما :-

(1) تآكل التلامس :-

أى تآكل بالتلامس سيؤدى إلى تقليل حركة اليابي ولحساب تآكل التلامس يجب غلق القاطع وقياس حركة اليابي 0 والفرق بين هذا القياس وحركة اليابي الأصلية عند قياسها على قاطع لم يتم استخدامه من قبل يمثل تآكل التلامس وضبط المصنع لحركة اليابي غالباً ما يكون (32/1+16/1+16/3) وبوصة وإذا قلت حركة اليابي لأقل من 16/1 بوصة فيجب تغيير غرفة القاطع المفرغ 0

(2) إختبار الضغط العالى :-

يتم عمل إختبار الضغط العالى إختبار حالة الفراغ 0 يستخدم 60% من قيمة الجهد المستخدم في المصنع 0

**(ب) آلية التشغيل :-**

- (1) إفحص جميع الأجزاء وتأكد من عدم وجود جزء مفكوك أو متآكل أو مكسور 0
- (2) إفحص جميع كراسى التحميل وكذلك أسطح التلامس إذا كان بها تلف أو بها تآكل شديد 0
- (3) إفحص ممتص الصدمات إذا كان به آثار للتسريب 0
- (4) تأكد من ضبط آلية التشغيل 0

**تحذير :-**

كلما تم إختبار آلية ياي التعشيق فى وضع شحن فإنه من الضروري جداً منع حركة ياي التعشيق وذلك بوضع بنز منع الحركة فى الفتحة الخاصة بذلك على النهاية العليا لعمود مركز ياي التعشيق 0

**(ج) مجموعة الحكم**

- (1) قرص فتح الفصل الامرکزی :-  
اجعل القاطع على وضع الفتح ثم قم بشحن ياي التعشيق 0 يجب أن تكون الحركة الرئيسية الحرء فى مكبس ملف الفتح (قبل تعشيق بارة الفتح) تساوى 16/1 + 8/1 بوصة ، قم بتدوير قرص فتح الفصل الامرکزی للحصول على المساحة المناسبة 0
- (2) خلوص كرسى تحميل الركبة :-  
اجعل القاطع فى وضع الفتح ثم قم بشحن ياي التعشيق. يجب أن يكون الخلوص بين كرسى تحميل الركبة وكامة فتح الفصل يساوى 32/1+32/1 صفر بوصة 0
- (3) وضع مفتاح التحديد لمحرك الشحن :-  
يوضع مفتاح التحديد لمحرك الشحن بدقة أو ضبط إذا كان تلامساته مفتوحة عندما تكون ييات الشحن فى وضع الشحن الكامل ومغلق عندما تكون ييات الشحن فى وضع تفريغ 0
- استخدم جهاز الإستمارارية لإختبار فتح وغلق تلامسات مفاتيح التحديد وعند الإحتياج للضبط حرر المسمارين الذين يمسكا مفتاح التحديد في مكانه وحرك المفتاح لأعلى أو لأسفل حسبما تريده 0 ثم أعد ربط المسمارين 0

#### 4-3-2-6 وفيما يلى ترتيب عمليات صيانة قاطع الدائرة من النوع المفرغ

الصيانة التي تمت عند آخر عطل	الصيانة الروتينية		عملية الصيانة	م
	الاختبار والعمرة	الفحص		
	×		(فحوصات التشغيل)	1
	×		الفحص العام	2
	×		النظافة	3
	×		جهاز الفتح (الفصل)	4
	×	×	العزل	5
	×		تفعيل قاطع الدائرة	6
	×		التوصلات الرئيسية	7
	×		التوصلات الثانوية والمصهرات	8
	×		ميكانيزم القاطع	9
	×		المفاتيح المساعدة ، وأجهزة البيان والتعشيق والفصل	10
	×	×	الغوالق (التي تغلق فتحات أطراف التوصل باللوحة)	11
	×	×	حلقات نهاية أقطاب قاطع الدائرة	12
	×	×	تلامسات العزل	13
	×		القاطع المفرغ	14
	×		قاطع الدائرة (العزل الأرضي)	15
	×	×	توصيلات الأرضي	16
	×	×	أجهزة زيادة الحمل وريليهات الحماية	17
	×		محولات الحماية وأجهزة القياس	18
	×		ريليهات التحكم أو الكونتاكتورات	19
	×		الباسارات وغرفها	20
	×	×	الكشف والإختبار النهائي	21

#### 4-3-2-7 الصيانة السنوية لقاطع تيار كهربى مفرغ

إجراءات الصيانة الكهربائية:

الموقع:		
وصف المعدة: قاطع تيار كهربى مفرغ		الرقم الكودى:
وصف المهمة: صيانة واختبارات سنوية		
رقم المعدة:	معدل التكرار: سنوى	رقم إجراء العزل:
الحاجة إلى أمر التشغيل: تصريح العمل		

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إستلم تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها	
3	احصل على تصريح بالعمل قبل إجراء أى عمل	
4	اسحب عربة قاطع التيار من الماكينة	
5	تأكد من أن جسم المحرك معزولاً تماماً	
6	قم بإزالة جميع تراكمات الأتربة من عربة قاطع التيار إن وجدت باستخدام مكستة شفط كهربية معزولة.	
7	اخبر تشغيل الميكانيزم والمبيبات وذلك بتشغيله يدوياً وكهربائياً ثم تأكيد من حرية الحركة له وكذلك تأكيد من صحة ضبط ملف الفصل والقفل	ارجع إلى تعليمات المصنع
8	اخبر جميع توصيلات قاطع التيار وتأكد من أنها مربوطة جيداً وأيضاً جميع الوصلات الكهربائية له	
9	أفرغ غطاء ميكانيزم قاطع التيار للوصول إلى الأجزاء الداخلية وافحص المفاتيح المساعدة وجميع أطراف التوصيل وتأكد من أن جميع المسامير مربوطة تماماً	
10	يجب فحص جميع عوازل قاطع التيار بعناية للتأكد من أنها سليمة تماماً ثم تنظيفها باستخدام كهنة ليس بها وبرة أو أى خيوط	
11	قم بإجراء اختبار العزل الإبتدائي باستخدام ميجرا 1000 فولت تيار مستمر (أقل قراءة يجب ألا تقل القراءة عن 5000 ميجا أوم)	
12	قم بإجراء اختبار العزل الثانوى باستخدام ميجرا 1000 فولت تيار مستمر (أقل قراءة يجب أن تقل القراءة عن 2 ميجا أوم)	
13	نظف وافحص ميكانيزم أغطية قضبان التوصيل وقم بتزويتها لو وجده ذلك ضرورياً	
14	اخبر ميكانيزم رفع وخفض عربة قاطع التيار وقم بتزويتها ترتيباً خفيفاً إذا لزم الأمر	
15	نظف طبقة الفضة باستخدام سائل تلميع الفضة	
16	افحص وسجل مسافة الفجوات لبحث مدى تأكل التلامسات من عدمه	
17	قم بصيانة المحرك الكهربى الخاص بشحن الياى إذا كان ذلك ضرورياً	
18	أعد عربة قاطع التيار للخدمة	
19	قم بإجراء الاختبارات الوظيفية الوقائية لكل وحدة على حده من وحدات القاطع	
20	محولات الجهد: يجب عزل المحول ويوضع عليه قفل في الوضع خارج الخدمة ، وتنظر تلامسات العزل الإبتدائية والثانوية بقطعة قماش خالية من الخيوط ، يمكن استعمال مادة كربونات النيتريلوكلورايد ويجب عدم استعمال المواد التي قد تسبب خدوش ثم ضع طبقة رقيقة من الفازلين بعد التنظيف	
21	إماً تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء	
22	أبلغ المشغلين بانتهاء العمل فور إكماله	يجب إلغاء تصريح

الخطوات	العمل	شرح خاص
	العمل	

#### 4-3-2-8 صيانة قواطع الدائرة من النوع الزيتى

معظم قواطع الدائرة بكافة أنواعها لها غالباً نفس المكونات الميكانيكية وهي عموماً تعتمد على قطب ثابت وأخر متحرك والمطلوب لتوصيل التيار الكهربائي توصيل القطب المتحرك بالقطب الثابت 0

فترات الفحص :-

(أ) عند التشغيل في الحالات العادية:-

\* يكون مرة كل (6) أشهر أما لقواطع الدائرة التي تعمل على فترات متفرقة متباينة يكون الفحص مرة كل 12 شهراً 0

\* مرة في الشهر أو مرة كل (3) شهور لقواطع الدائرة التي تعمل بطريقة متكررة أو التي تعمل طبقاً لتعليمات المصنع 0

(ب) بعد حدوث عطل وإزالته :-

يتم الكشف مباشرة بعد فصل القاطع من الخدمة 0

(ج) العمرة:-

تتم مرة كل (3) سنوات أو حسب تعليمات المصنع 0

(د) الإحلال :-

بعد إنتهاء العمر المفترض 0 يكون الإحلال بعد دراسة الاعتبارات الاقتصادية والفنية 0

(2) عند إنتهاء الإختبارات الدورية يجب إجراء الفحوص التالية :-

(أ) قم بفحص منسوب وحالة الزيت 0

(ب) قم بنظافة العوازل بقماش لا يترك ألياف على العوازل 0 يجب عدم استعمال عوادم القطن بأى حال من الأحوال في النظافة وإزالة الزيت ، الشحم ، الكربون المترسب يستعمل تراثي كلوروثيرين أو أى مواد كيماوية أخرى يوصى بها المصنع 0

(ج) قم بفحص التلامسات 0

(د) قم بفحص ميكانيزم التشغيل 0

(ه) قم بفحص أجهزة البيان 0

(و) قم بفحص المفاتيح المساعدة 0

(ز) قم بإعادة ربط الصواميل والمسامير 00000 لـ 0

(ح) قم باختبار مقاومة العزل باستخدام ميجر 1000 فولت في حالة قواطع الدائرة ذات الجهد العالي ، وباستخدام ميجر 500 فولت في دوائر 220 فولت ودائرة

التحكم 0

(ط) يتم تنفيذ الاختبارات طبقاً للمواصفات 0

(3) عندما يعمل قاطع الدائرة وبه عطل ، فإن الفحص الداخلي والخارجي لمكونات القاطع يجب أن يتم في أقرب وقت يسمح به التشغيل 0

(أ) اختبر زيت القاطع ، إذا كان تالفاً تالفاً بليغاً فقم بتغييره 0

(ب) افحص تلامسات القوس ، نظفها بقمash ناعم ، إذا كانت تالفة فقم بتغييرها 0

(ج) قم بفحص العزل ، ثم إفحص السطح بعنابة 0

(د) قم بفحص جهاز التحكم في القوس ، إذا كان به كسر فقم بتغيير لوحه 0

(ه) قم بفحص دائرة الفصل وكذلك ميكانيزم التشغيل 0

(و) تأكد من عدم وجود أي عدد أدوات قد تم نسيانها في قاع الخزان.

وفيما يلى بعض التفاصيل الإضافية:-

التلامسات:-

ضغط التلامسات مهم جداً ، وفي قواطع دائرة الجهد المتوسط يكون هذا الضغط حوالي 5 جم ، ويتم إختبار هذا الضغط كما يلى :

يتم إدخال فيلر سمك 0.002 بوصة بين التلامسات ، ويحسب بواسطة اتزان الياب ، حتى يتم تحرير الفيلر 0 ويتم تسجيل الضغط المبين على الميزان 0 ومع ذلك فإن هذه الوسيلة لا يمكن الاعتماد عليها والاليات يمكن ضبطها أو تغييرها إذا كان ضغط التلامس غير كافياً ، وهناك طريقة أخرى تتم بقياس مقاومة التلامس ، ومقاومة التلامس تكون في حدود (20) ميكرو أوم للتيار المفزن 1200 أمبير.

مقاومة التلامس:-

أما إذا احترقت التلامسات بطريقة شديدة فإنه يجب تغييرها 0

أما إذا كان الاحتراق بسيطاً أو هناك نقرأ أو تعرجات بسطح المعدن أو عدم أستواء بالسطح المعدني 0

فإنه يتم تنظيفها بورقة زجاجية دقيقة أو بقماش ناعم ، ويجب المحافظة على الشكل الأصلي ،  
وعند تنظيف التلامسات فإنه يجب إزالة جزء صغير من المعدن ، وفي جميع الحالات لا  
يجب تزييت أو تشحيم تلامسات قاطع الدائرة 0

#### العوازل :-

العوازل المصنوعة من البورسلين يجب فحصها للتأكد من عدم وجود أي إشارة لعيوب أو  
شروخ ، ويجب نظافتها بمادة الترايكلور و إثيلين 0

#### ميكانيكية الفتح والغلق :-

قم بفحص عملية الفتح والغلق بإشارة يدوية وعملية الفصل باستخدام الريليه (المرحل) قم  
بتنظيف جميع الأجزاء المتحركة ، وقم بتزييت جميع الأجزاء المنزلقة وأسطحها مع تجنب  
التزييت والشحوم الزائد ، ثم قم بفحص رباط الصواميل والمسامير 0000 ألغخ 0  
ثم قم بفحص اليابيات ونهايات أطراف أسلاك التوصيل وقم بفحص المفتاح المساعد 0

#### 4-3-2-9 جدول الصيانة الدورية للقاطع الزيتى شحيخ الزيت

النشاط	م
اختبار مقاومة العزل لكل قطب من الفازات مع الأرضى والنهاية	1
اختبار شدة العزل الكهربى للزيت	2
افحص التشغيل الميكانيكى	3
افحص رباط المسامير	4
اختبار منسوب الزيت	5
نظف البورسلين	6
افحص طول التلامس وتأكد من التلامس المتزامن لكل الأقطاب	7
قم بقياس مقاومة التلامس	8
نظف العلب الحاوية للتلامسات ثم املئ بزيت جديد	9
قم بقياس سرعة التلامس	10
قم بقياس زمن الفصل ، زمن التوصيل	11

#### 4-3-2-10 صيانة قواطع الدائرة شحيخة الزيت أو ذات خزانات الزيت

الصيانة التي تمت عند آخر عطل	الصيانة الروتينية		عملية الصيانة	م
	الإختبار والعمرة	الفحص		
×	×	×	(فحوصات التشغيل)	1
	×	×	الفحص العام	2

3	النظافة		
4	العزل ، الزيت العازل		
5	أحكام تقدير قاطع الدائرة		
6	التلامسات الرئيسية		
7	أجهزة التحكم في القوس الكهربائي		
8	التلامسات العازلة		
9	سيارات الغاز والتهوية		
10	المفاتيح المساعدة ، وأجهزة البيان والتشعيب والفصل		
11	أجهزة زيادة الحمل وريليهات الحماية		
12	محولات الحماية والقياس		
13	محولات الحماية والقياس		
14	ريليه التحكم أو القاطع		
15	زيت العزل		
16	الخزان وملحقاته		
17	ميكانيكية رفع الخزان		
18	التوصيلات الرئيسية		
19	التوصيلات الثانوية والمصهرات		
20	توصيلات الأرضي		
21	السخانات		
22	الغواص		
23	حلقات نهاية أقطاب توصيل بأماكنها في اللوحة		
24	الباسبارات وغرفها		
25	العوازل ضد العوامل الجوية		
26	الفحص النهائي لحالة القاطع		
27	الوصلات والعوازل		
28	الفحص الميكانيكي العام		
29	صيانة المفاتيح الزيتية 00000 ألح		
30	توصيلات مصهرات الجهد العالي ومشتملاتها		
31	صيانة عازل القاطع الهوائي بالقطاع الزيتى		
32	صيانة الأجهزة المساعدة		

#### 4-3-2-11 جدول طرق صيانة القواطع الزيتية

موعد الصيانة	تابع الخطوات	المواصفات القياسية
1 - الصيانة الشهرية	1 - مبيانات التوصيل والفصل وعدد مرات التشغيل 2 - الأجزاء العازلة بالقطاع	1- وصل وأفصل القاطع وتأكد من أن مبيانات التوصيل والفصل تكمل جيداً 2- وصل وأفصل القاطع وتأكد أن عدد التشغيل يعمل 1- نظف الأجزاء العازلة بفرشة أو قطعة قماش جافة 2- تأكد من عدم وجود كسور بالعوازل 1- راجع التوصيلات للدوائر المساعدة 2- أعد ترتيب جميع الوصلات 3- تأكد من سلامة أطراف التشغيل
2- الصيانة السنوية	1 - عمود دعامة ميكانيزم التشغيل 2 - الديايات	1- نظف عمود دعامة ميكانيزم التشغيل 2- أعد تشحيم (تربيت) العمود بالشحم المخصص 1- أفحص الديايات نظرياً وتأكد من عدم وجود كسور أو تلف ببعض أجزائها 0 2- تأكد من سلامة تثبيت الديايات وأعد رباط مسامير التثبيت

1 - أفحص كامات التشغيل وتأكد من عدم وجود كسور أو تلف ببعض أجزائها	3 - ميكانيزم التشغيل
2 - أفحص محاور الكامات وتأكد من سهولة الحركة عليها	
3 - شحوم أو زيت الكامات ولذراع التصال بالزيت المخصص لذلك	
1 - نظف الأتيرية من على الملفات باستخدام فرشة	4 - الموصلات المساعدة
2 - أفحص الملفات وتأكد من وجود التوصيل لأطرافها وأنه لا توجد كسور أو أكسدة على الموصلات	(ملف التوصيل وملف العزل)
3 - يجب أن تعمل الملفات بكفاءة عند جهد ما بين 90 - 110 % من الجهد المقصن فإن لم تعمل فيجب تغييرها	5 - مقاومة العزل
1 - قس مقاومة العزل بين كل قطب وآخر وبين كل قطب والأرض باستخدام ميجرا 2500 فولت - يجب أن لا يقل العزل عن 50 ميجا أوم للأقطاب الإيتانينية 0	
2 - قس مقاومة العزل للوصلات الثانوية بميجرا 500 فولت ويجب أن لا يقل العزل عن 10 ميجا أوم 0	
3 - إذا قلت القيمة عن القيم السابقة فيجب معرفة السبب	
1 - قم بأخذ عينة زيت من كل قطب على حد في وعاء جاف تماماً وقم بتعطية الوعاء فوراً بخطاء لا يسمح بدخول الهواء	6 - اختبار مقاومة عزل الزيت
2 - قم بعمل ستة اختبارات على نفس العينة طبقاً لمواصفات الزيت	
3 - حدد متوسط القراءات الستة	
4 - تأكد من أن القراءة في الحدود المسموح بها (في حالة قاطع الدائرة 10.5 ك(اف) فإن القيمة الصغرى يجب ألا تقل عن 18 ك(اف) فولت 0	

#### 4-3-2-12-صيانة قاطع الدائرة الغازية (المشحونة بغاز سادس فلوريد الكبريت

الصيانة المطلوبة لقطع الدائرة المشحون بغاز سادس فلوريد الكبريت يتم تلخيصها في الجدول

التالي 0 والقائمة التالية تعطى العمليات المطلوب تنفيذها أثناء الصيانة 0

:(1) النظافة :

يجب إزالة كل الأوساخ السهلة بالفرشاة وأى وصلة أو جوان يجب نظافتها قبل بدء  
التوصيل لأى جزء مفتوح لتجنب دخول القمازوارات والأوساخ لأى جزء داخلى لقطع  
الدائرة 0

وعند نظافة قاطع الدائرة فإنه ليس من الواجب إستخدام قطن ذو ألياف 0 والمواد  
المستخدمة في هذا الغرض يجب أن تكون نظيفة وخالية من الألياف والشعيرات التي  
تترافق على القاطع ، وكذلك الأجزاء المعدنية والأجزاء المثلية 0

يجب اختبار سوائل التنظيف بعانيا بالغة لتوافق مع مادة العزل العضوية والبلاستيك  
الموجود في صمامات تروس الأقطاب وكراسي تحميلاها ، وكذلك المواد المطاطية  
والحلقات الدائرية التي تقوم بالعزل والمصنوعة من المواد التخليفية وأى مواد أخرى  
تستخدم في تركيب القاطع 0

:(2) أجهزة الفتح (الفصل) :

قبل بدء العمل في الصيانة فإن قاطع الدائرة سوف يتم فتحة عن طريق ملفات تحرير

الفتح الكهربية في حالة وجودها أو عن طريق التشغيل اليدوى لذراع محرر الفتح 0

:(3) إحكام إغلاق قاطع الدائرة :

في حالة وجود السخانات فإن التشغيل الصحيح لها سوف يتحدد وأى مادة قد تم تشطيبها للعمل ضد التكثيف يجب اختبارها للتأكد من عدم تلفها

#### نظام الغاز :

تأكد من أن نظام الغاز يعمل بالضغط المطلوب وفي حالة المعدات ذات الضغط المزدوج يجب أن تكون العلاقة بين الضغط العالى والضغط المنخفض صحيحة ، ويجب تسجيل حالات قراءات الضغط و الحرارة على فترات منتظمة ويجب التأكد من صحتها مع خصائص الكثافة الثابتة

ويجب تحديد منسوب مستوى الزيت في الكمبريسور إذا كان ممكناً كما يجب أن يكون زمن الفتح اللازم لرفع الضغط بكمية محددة ويجب تسجيل تلك المعلومات وبعد فتح نظام الغاز للتغريغ يجب وضع الورد

#### 4-3-2-13-صيانة قواطع الدائرة المشحونة بغاز سادس فلوريد الكبريت

الصيانة التي تمت عند آخر عطل	الصيانة الروتينية		عملية الصيانة	م
	الفحص	الإختبار والعمرة		
	×	×	(فحوصات التشغيل)	1
	×	×	الفحص العام	2
×	×		النظافة	3
	×	×	جهاز الفتح (الفصل)	4
	×		أحكام تقبيل قاطع الدائرة	5
	×	×	نظام الغاز	6
	×	×	غاز سادس فلوريد الكبريت	7
×	×	×	العزل	8
	×	×	دولاب خلية التحكم المحلي (أى التحكم فى نفس المكان)	9
	×		أجهزة وعدادات الضغط	10
	×		مفاتيح الضغط	11
	×		الوصلات الرئيسية	12
	×		الوصلات الثانوية والمصهرات	13
	×		وصلات الأرضى	14
	×	×	سخانات غاز سادس فلوريد الكبريت	15
	×		وصلات الأقطاب الثانوية (البيانية)	16
	×		الميكانيزم الرئيسي	17
	×		المفاتيح المساعدة وأجهزة البيان والتشعيب والفصل	18
×	×		قواطع الشر	19
	×		مستقبلات الهواء الموضعية وخزانات الضغط	20
	×		فلاتر الغاز	21
	×	×	أجهزة زيادة الحمل وريليهات الحماية	22
	×		محولات الحماية وأجهزة القياس	23
	×		ريليه التحكم أو الكونتاكتور	24
	×		الباسبارات وغرفها	25
×	×	×	الفحص النهائي قبل إعادة التشغيل	26

جهود الإختبار المستخدمة لقياس مقاومة العزل لمختلف أنواع قواطع الدائرة

جهد الاختبار المطلوب لاختبار مقاومة العزل (بين الأرضى والأطوار الثلاثة) ك0 ف تيار مستمر	مقدن النظم ثلاثى الأطوار للعزل الابتدائى لقطاع الدائرة
1	حتى 1 ك 0 فولت
2	أكبر من 1 ك0 ف و حتى 3.6 ك0 ف
5	أكبر من 3.6 ك0 ف و حتى 12 ك0 ف
5	أكبر من 12 ك0 ف

### 4-3-2-14-محولات الجهد ومحولات التيار

محولات الجهد ومحولات التيار : هى عبارة عن محولات كهربية ولكن لها عدد لفافات إبتدائية صغيرة جدا ولفافات ثانوية كبيرة جدا. كما أن قدرتها الكهربية صغيرة جدا تقدر بحوالى ربع كيلو وات على أكثر تقدير. ولا يترك محول التيار وملفاته الثانوية مفتوحة نهائيا وإلا انفجر.

الصيانة السنوية :

- (1) قم بعزل المحول ، وضع قفل عليه فى وضع العزل ( خارج الخدمة ) حتى لا تحدث صاعقة كهربية لأى من العاملين من أفراد الصيانة.
- (2) نظف تلامسات العزل الإبتدائية والثانوية من الغبار والأترية بقطعة قماش خالية من الخيوط.
- (3) وضع طبقة من الفازلين بعد التنظيف على التلامسات.
- (4) إستعمل مادة كربونات النيترات الكلوريد للنظافة الخارجية لجسم المحول.
- (5) تجنب إستعمال المواد التى قد تسبب خدوشا بجسم المحول.
- (6) تأكيد من سلامة ربط أسلاك توصيل النهايات.
- (7) تأكيد من سلامة مصهرات محولات الجهد حتى تضمن الحصول على قراءات صحيحة.
- (8) تأكيد من جودة ربط أطراف محول التيار الثانوية معا وأنها دائما فى وضع القصر حتى لا يحدث انفجار للمحول.
- (9) تأكيد دائما من محولات الجهد ومحولات التيار وأنها تعمل فى المنطقة الخطية من منحنى أدائهم ، حتى لا تحدث قراءات غير حقيقة.
- (10) تأكيد من عدم وجود أى كسور أو خدوش بجسم المحول.
- (11) قس عزل المحول.
- (12) قس مقاومة ملفات المحول.
- (13) إختبر قطبية المحول.

### 4-3-2-15-أجهزة قراءة الجهد والتيار وأى أجهزة قياس كهربية أخرى

يتم تركيب أجهزة قياس كهربية على لوحة التشغيل ، هذه الأجهزة تستخدم في قراءات القيم الكهربية للمعدات. ومن المهم أن تكون هذه الأجهزة معايرة ودقيقة القراءة حتى تحافظ على المعدة العاملة ، وهذه الأجهزة المستخدمة في الغالب تكون لقراءة الجهد والتيار والقدرة ومعامل القدرة وللوحات تشغيل وحدات التوليد يكون هناك أيضا جهاز قياس التردد وبعض الأجهزة الأخرى التي تركب بالطلب وحسب الحاجة.

#### الصيانة السنوية :

- (1)أفحص وراجع جميع التوصيلات من وإلى القاطع الرئيسي ومفاتيح اختبار وإختيار الجهد والتيار.
- (2)ضع مفتاح اختبار الجهد للأوجه الثلاثة على الأوضاع المختلفة ولاحظ سهولة وجودة التوصيل.
- (3)تأكد من سلامة وثبات قراءة الجهد على عدد قراءة الجهد وأن القراءة في الحدود المسموحة بها.
- (4)استخدم البلاور في نظافة المفتاح اختبار الجهد وكذلك عدد قراءة الجهد.
- (5)استخدم المنظف الكهربى لنظافة نقاط توصيل المفتاح وكذلك نقط ربط أسلاك العداد.
- (6)ضع مفتاح اختبار التيار على الأوضاع الثلاثة ولاحظ سلامة وثبات القراءة.
- (7)قبل كل قراءة راجع مؤشر جهاز قراءة الجهد أو جهاز قراءة التيار وأن المؤشر مضبوط على الصفر.
- (8)فى حالة عدم وقوف المؤشر على الصفر أعد ضبط المؤشر ، أما فى حالة عدم إمكانية إعادة المؤشر للصفر أو كانت القراءة غير صحيحة يتم تغيير العداد.
- (9)إختبر ولاحظ الوصلات الكهربية لأجهزة القياس وأنه لا يوجد بها أى آثار لزيادة السخونة أو الحرارة.
- (10)يجب معايرة أجهزة قراءة التيار والجهد والقدرة والتردد - فى حالة وجوده على اللوحة - وكذلك جهاز معامل القدرة مرة كل سنتين أو عند حدوث حريق كبير باللوحة يؤثر على تلك الأجهزة.
- (11)يجب إجراء الحقن الثانوى والإبتدائى للوحة الكهربية كل سنتين ، ويتم ضبط ومعايرة أجهزة القياس أثناء هذه العملية.

#### 4-3-2-16 المرحلات

المرحلات يمكن تقسيمها كما يلى :

(1)طبقا لمكوناتها الداخلية :

ميكانيكية - إستاتيكية - تناطيرية ورقمية.

(2)طبقا لطبيعة عملها وأدائها :

زيادة حمل - زيادة تيار - إنخفاض جهد - تسريب أرضي...الخ.

#### تشغيل المرحلات :

تشغيل المرحلات يتم بصورة لا يتدخل فيها العامل البشري غالبا. حيث أنها تأخذ إشارة كهربية أو ميكانيكية أو مغناطيسية عبر الموصل الرابط بين المرحل والمعدة المراد حمايتها ، وعندما تصل الإشارة تحدث حثا وإثارة للمرحل الذي يبدأ في العمل - وبالتالي يفصل مصدر التغذية عن المعدة. ولا تتأثر بما حدث وبالتالي يتم حمايتها.

#### الصيانة السنوية :

- (1) أفحص المرحل فحصاً جيداً.
- (2) تأكد من عدم وجود أي كسور أو شروخ بالمرحل.
- (3) تأكد من سلامة ودقة ربط نقاط التوصيلات الكهربائية.
- (4) أستخدم الهواء الحالى من الرطوبة فى نظافة المرحل.
- (5) أستخدم المنظف الموصى به لنظافة نقط التوصيل.
- (6) إفحص الأسلاك المساعدة وتأكد من جودة توصيلها وأنه لا يوجد أي أثر من آثار زيادة الحرارة أو زيادة التيار عليها.
- (7) يتم إجراء الإختبار الوظيفى للمرحل بإستخدام جهاز اختبار المرحل.
- (8) يتم معايرة المرحل لتأكد من سلامة عمله.

#### 17-3-4 شواحن البطاريات

#### الصيانة الأسبوعية :

- (1) أفحص بالنظر أجهزة القياس والمبيعات للتأكد من التشغيل الصحيح لها.
- (2) أختبر أجهزة القياس في جميع أوضاعها للتأكد من عدم وجود كسر بها.
- (3) أفحص منسوب الألكتروليت في البطاريات وأضف أي كمية من المياه المقطرة تجدها ضرورية مع ملاحظة إرتداء الملابس الواقية عند القيام بالتزوييد.
- (4) أصلاح أو غير أي خلل قد تجده.
- (5) تأكد من جودة تهوية الخلية وأنه ليس هناك أي شيء يعترض مسارات الهواء.

#### الصيانة نصف السنوية :

- (1) قم بإجراء الصيانة الأسبوعية.
- (2) أفصل تغذية شاحن البطاريات من لوحة التوزيع الكهربائية.
- (3) ضع طبقة رقيقة من الفازلين على أطراف موصلات الخلية.

(4) سجل قراءة جهد البطاريات كل 15 دقيقة ووقيعها على ورقة التسجيل.

(5) قم بهذا العمل لمدة ساعتين أو حتى تظهر إشارة إنذار بانخفاض الجهد على المعدة.

(6) أعد توصيل التغذية للشاحن.

(7) شغل الشاحن على وضع تعجيل لمدة ساعتين بعد الأختبار.

(8) بعد فترة الشحن المعجل أرجع مفتاح الأختبار إلى الوضع العادي.

(9) أبلغ المشغلين بإنتهاء أعمال الصيانة.

#### الصيانة السنوية :

(1) قم بإجراء الصيانة النصف سنوية.

(2) قم بإزالة جميع تراكمات الأتربة من دولاب التحكم بإستخدام مكنسة شفط ذات أذرع غير موصولة بالكهرباء.

(3) إفحص جميع أطراف الموصلات من حيث جودة الرباط لجميع المكونات مع ربط أي مسامير غير مربوطة جيدا.

(4) إفحص جميع الأسلاك والأجزاء من حيث وجود أي إشارة لزيادة التسخين أو إحتمال كسر لأى جزء.

(5) أفحص الكثافة النوعية للإلكتروليت وسجلها لكل خلية ( أقل قيمة هي  $1.18 + 0.01$  عند أقصى ارتفاع في درجة الحرارة ).

\* لا تفحص الكثافة النوعية للمحلول مباشرة بعد تزويده المياه المقطرة ، يجب شحن الخلايا أولا لخلط الألکتروليت.

(6) أفحص جهد كل خلية بإستخدام آفوميتر رقمي وسجل القراءات ( أقل قراءة 1.4 فولت ).

(7) أرجع الجهاز للعمل الكامل بعد توصيل التيار الكهربائي.

#### 4-3-2-18-صيانة لوحات التحكم في الطلمية

#### الصيانة الإسبوعية للوحة تحكم كهربى في الطلمية

إجراءات الصيانة الكهربائية رقم:		
الموقع:		
الرقم الكودي:		وصف المعدة: لوحة تحكم كهربى في طلمية
وصف المهمة: صيانة أسبوعية		
رقم إجراء العزل:	معدل التكرار: إسبوعي	رقم المعدة:
الحاجة إلى أمر التشغيل:		

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إستلم تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة	
3	افحص بالنظر أجهزة القياس والمبيانات للتأكد من أن المعدات تعمل بطريقة صحيحة	تأكد من عدم وجود أى كسر بأجهزة القياس والمبيانات
4	افحص بالنظر أجهزة القياس فى كل أوضاعها الممكنة	اختبار الأوجه الثلاثة (الأحمر - الأزرق - والأخضر)
5	افحص لمبات البيان بضغط زر اختبار اللمات	غير مأيلزم فى حالة وجود لمبات محترقة
6	قم بإصلاح أى خلل أو غير أى جزء تالف قد تجده	أبلغ المشرف بذلك
7	أبلغ المشغلين بانتهاء العمل فور إكماله	
8	إملاً تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء	

#### 4-3-2-19-الصيانة السنوية للوحدة تحكم كهربى فى الطلمبة

الحاجة إلى أمر التشغيل: التصريح بالعمل	رقم إجراء العزل:	معدل التكرار: سنوى	رقم المعدة:	وصف المهمة: صيانة سنوية	الرقم الكودى:	الموقع:	إجراءات الصيانة الكهربائية رقم:
--	------------------	--------------------	-------------	-------------------------	---------------	---------	---------------------------------

الخطوات	العمل	شرح خاص
1	إستلم تذكرة العمل من مهندس الكهرباء	
2	أبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها	
3	احصل على تصريح بالعمل قبل القيام بأية أعمال	
4	انزع كل تراكمات الأتربة من دوّاب التحكم باستخدام مكنسة شفط ذات أزرع غير موصولة	
5	افحص جميع أطراف التوصيلات ووضع جميع لضمان العمل الجيد	
6	افحص بالتالى جميع الأسلاك والأجزاء للتأكد من عدم وجود تيارات تدل على زيادة درجة الحرارة أو وجود أى كسور ممكنة	أبلغ مشرفك بأى كسر تجده
7	قم بصيانة طلمبات الهواء حسب ما نص عليه المصنع	إن لم تجد فكل 9000 ساعة
8	أبلغ المشغلين فور الإنتهاء من العمل عند إكماله	تصريح العمل يجب إلغاؤه
9	ارجع جميع المعدات للعمل الكامل بإعادة توصيل التيار الكهربى	أطلب المشغل لعمل اختبار كامل
10	إملاً تذكرة العمل وأرجعها إلى مهندس الكهرباء	

#### 4-3-19-اصيانة لوحة كهربية ذات جهد منخفض

##### الصيانة الأسبوعية :

-يجب فصل الكهرباء عن اللوحة والتأكد من عدم وجود تيار كهربى عليها.

-يجب تفريغ الشحنة الكهربية الموجودة على اللوحة.

-يجب نظافة اللوحة بالبلور أو بمكنسة ذات أذرع عازلة للكهرباء.

##### الصيانة كل 3 شهور:

-ما سبق في الصيانة الأسبوعية.

-يجب فحص جميع الفيوزات والتأكد من سلامتها وكذلك نقط تثبيتها.

-يجب إختبار اللوحة والتأكد من سلامة عزل اللوحة للأزية ودخول الحشرات وكذلك حالة الجوانات.

-أعد ربط جميع أطراف الكبلات المغذية للوحة أو الخارجة منها.

-يجب فحص حالة نهاية أطراف الكبلات والتأكد من عدم تغيير لونها وسلامتها وكذلك دقة ربطها.

-يجب تشحيم وتزييت الأجزاء الميكانيكية لسكينة التغذية الرئيسية والتأكد من سلامة الوصلات الميكانيكية لها.

##### الصيانة كل 6 شهور:

-ما سبق في الصيانة الأسبوعية والصيانة كل 3 شهور.

-يجب قياس العزل بين الأطراف الثلاثة بعضها البعض للتأكد من عدم وجود تسريب كهربى.

-يجب إعادة ربط جميع الأسلام المساعدة والتأكد من جودة توصيلها وأنه لا يوجد أى لون من آثار زيادة التيار أو درجة الحرارة.

-يجب توصيل السكينة الرئيسية والتأكد من سلامة قراءات الجهد وسلامة لمبات البيان وأنها غير محترقة وغير ما يلزم.

##### الصيانة السنوية :

-ما سبق في الصيانة الأسبوعية والصيانة كل 3 شهور والصيانة كل 6 شهور.

-يجب فحص جميع الوصلات للمرحلات الوقية والتأكد من سلامة توصيلها.

-يجب معايرة الزمن المضبوط على مراحل التشغيل والإيقاف مع الزمن الفعلى للتشغيل والإيقاف.

-يجب فحص مراحل زيادة الحمل والتأكد من عدم وجود أى كسور بها وأن جميع توصيلاتها سليمة وغير المكسور منها كما يجب إعادة ربط التوصيلات جيداً.

-يجب فحص قواطع التيار والتأكد من سهولة حركتها وكذلك سلامة صوت الفصل والتوصيل.

-يجب الفحص والتأكد من فصل وتوصيل الملامسات فى الترتيب المطلوب أثناء التشغيل وافصل وقس أزمنة الفصل والتوصيل.

-يجب إجراء اختبار الحقن الثانوى والإبتدائى للوحة لإختبار عدادات قياس التيار والجهد والطاقة والتأكد من سلامة البارات الحاسية للوحة.

-يجب فحص المفاتيح الإختبارية وحركها إلى الوضع المختلفة ولاحظ سهولة حركتها.

#### 4-3-20-الصيانة السنوية لقاطع التيار 380 فولت

(1) قم بعمل أمر شغل للعمل على القاطع وأبلغ المشغلين بإجراءات الصيانة المزمع القيام بها.

(2) إسحب عربة قاطع التيار من اللوحة.

(3) قم بإزالة أى تراكمات للأترية من جميع الأجزاء مستخدماً مكنسة شفط ذات أذرع غير موصلة للكهرباء.

(4) أزل جميع تراكمات الأترية من عربة القاطع.

(5) اختبر تشغيل الميكانيزم و المبينات وذلك بعمل تشغيل يدوى وكهربى وتأكد من حرية الحركة وصحة ضبط ملف الفصل والتوصيل.

(6) اختبر جميع توصيلات القاطع وتأكد من جودة ربطها.

(7) إنزع غطاء الميكانيزم الخاص بقاطع التيار للوصول للأجزاء الداخلية وأفحص المفاتيح المساعدة وكذلك جميع أطراف التوصيل وتأكد من أن المسامير كلها مربوطة ربطاً جيداً.

(8) إفحص عوازل قاطع التيار بعناية وتأكد من سلامتها ثم نظفها باستخدام قطعة قماش لا ألياف لها.

(9) قم بإجراء اختبار العزل الابتدائى باستخدام ميجر 1000 فولت تيار مستمر (أقل قراءة يجب أن تكون 5000 ميجا أوم)

(10) قم بإجراء اختبار العزل الثانوى باستخدام ميجر 1000 فولت تيار مستمر (أقل قراءة يجب أن تكون 2 ميجا أوم)

(11) نظف وافحص ميكانيزم أغطية قضبان وقم بتزيينها إذا إتضح لزوم ذلك.

(12) اختبر ميكانيزم رفع وخفض عربة القاطع وقم بتزيينتها تزييناً خفيفاً إذا إتضح أهمية ولزوم ذلك.

(13) نظف طبقة الفضة التي تغطي نقط التلامس باستخدام سائل تلميع الفضة.

(14) قم بفحص فجوات تأكل التلامسات وسجل القيمة.

(15) نظف مجمع محرك شحن السوستة.

(16) قم بمراجعة أطراف توصيل الأislak المساعدة الخاصة بالقاطع.

(17) أعد عربة قاطع التيار للخدمة.

(18) قم بإجراء الإختبارات الوظيفية الوقائية الخاصة بحماية كل وحدة على حدة.

(19) قم بإبلاغ المسؤولين عن التشغيل بانتهاء أعمال الصيانة.

(20) قم بتجربة تشغيل القاطع مع المشغليين وتأكد من سلامة عمله.

#### 4-3-2-2 ترتيب أعمال الصيانة لقاطع الدائرة الهوائي بكمال خليته

الصيانة التي تمت عند آخر عطل	الصيانة الروتينية		عملية الصيانة	م
	الإختبار والعمرة	الفحص		
	×	×	(فحوصات التشغيل)	1
×	×	×	الفحص العام	2
×	×		النظافة	3
	×	×	العزل	4
×	×		أحكام قاطع الدائرة	5
×	×		التلامسات الرئيسية	6
×	×		أجهزة التحكم في القوس الكهربائي والحواجز بين الفارات	7
×	×		الميكانيزم والأجزاء الميكانيكية	8
	×		المفاتيح المساعدة ، أجهزة البيان وأجزاء التعشيق	9
	×		التلامسات العازلة	10
×	×	×	أجهزة زيادة الحمل وريليهات الحماية	11
	×		الأجهزة ومحولات الحماية	12
	×		كونتاكتور ريليه التحكم	13
	×		التوصيلات الرئيسية	14
	×		التوصيلات الثانوية والمصهرات	15
	×		توصيلات الأرضي	16
	×		السخنات	17
	×		الغواص	18
	×		حلقات نهاية أقطاب توصيل القاطع بأماكنها في اللوحة	19
	×		الباسبارات وعزلها	20

	x		العوازل ضد العوامل الجوية	21
x	x	x	التحديد النهائي لحالة القاطع	22
	x		صيانة الأجهزة والمعدات المساعدة	23
	x		الاختبار العام للقطاع وملحقاته بعد انتهاء الأعمال	24

#### 4-3-2-22 الخطوات والمواصفات القياسية لصيانة القواطع الهوائية

ويمكن تلخيصها كما يلى:

المواصفات القياسية	خطوات الصيانة
1 - أفصل وعلم القاطع وتأكد من أن مبيعات الفصل والتوصيل تعمل بحالة جيدة 2 - تأكد من عدم وجود أى جهد كهربى على القاطع باستخدام البرج 3 - نظف الأجزاء الداخلية والخارجية للقاطع بالهواء بواسطة مكنسة ذات ذرع غير موصلة للكهرباء 4 - تأكد من عدم وجود أى كسور بالعوازل وأنها بحالة جيدة 5 - وصل وأفصل القاطع وأسمع أى أصوات غريبة أثناء الفصل والتوصيل	1- صيانة شهرية
1 - أفصل وعلم سكينة الداخل الرئيسية للخط المغذي للوحة وتأكد من عدم وجود أى جهد عليها 2 - أززع جميع أغطية لوحة المفاتيح لفحص توصيلات قضيب التوزيع وأنزع تراكمات التربة 3 - أعد وضع الأغطية 4 - أسحب قاطع التيار المغذي القادم للوجه من الوضع معزول إلى وضع الفحص 5 - افحص تلامسات العزل المتحرك من حيث أى صلادة أو تغير فى لون الشحم 6 - افحص الرقائق النحاسية المرنة الخاصة بتوصيل التلامسات المتحركة باللامسات الثابتة وتأكد من سلامتها 7 - نظف التلامسات المتحركة والثابتة باستخدام منظف التلامسات وضع طبقة من الفزلين 8 - أززع مجرى القوس الكهربائى وتأكد من أن الجسم ليس معيناً وفى حالة جيدة وأن ألواح القوس الكهربائية ليست متأكلة وإن وجد خلاف ذلك قم بالإصلاح أو تغيير التالفة 9 - افحص الفجوات بين الألواح وأنها غير متلاصقة وفى حالة تلاصقها قم بضبط فجوات الألواح 10 - افحص التلامسات الرئيسية وأنزع أى صدأ بواسطة ملمع وكذلك استخدم مزيل الصدأ 11 - انزع أى رواسب من التلامسات ونظفها جيداً	2 - صيانة نصف سنوية

المواصفات القياسية	خطوات الصيانة
1 - أعد وضع مجرى القوس الكهربائى بعد نظافتها من الكربون وأى أجزاء غريبة	

<p>تعوق عمل المخارى</p> <p>13- أقلق قاطع التيار باليد وبعثانية ولاحظ عمل التلامسات بكل وجه ومدى سلامه تلامسها أثناء الإغلاق</p> <p>14- لاحظ ثبات الميكانيزم فى حالة القفل وأنه يفصل بحرية ويتحرك إلى وضع الفتح</p> <p>15- زيت المحاور والأعمدة والكراسي 0000000 0 الخ</p> <p>16- تأكيد من سلامه ياي الشحن وأن كامات مشوار الشحن والتقرير تعمل بحالة جيدة ولا مشاكل فى ياي الشحن أو المشوار الخاص به</p> <p>17- نطف النقط المساعدة للقطافع</p> <p>18- تأكيد من سلامه ملف الإيقاف وملف الفصل وملف التشغيل</p> <p>19- تأكيد من خلوص بين التلامس المتحرك والتلامس الثابت</p> <p>20- تأكيد من أن القاطع عند تثبيته فى مكانه لا يتحرك أثناء التشغيل</p>	
<p>كل ما سبق فى أعمال الصيانة النصف سنوية بالإضافة إلى :-</p> <p>1 - تغيير التلامسات الثابتة أو المتحركة إذا استدعي الأمر</p> <p>2 - تغيير ياي الشحن إذا استدعي الأمر</p> <p>3 - تغيير محرك الشحن إذا استدعي الأمر</p> <p>4 - عمل أى تغييرات يستدعي الأمر القيام بها بأى أجزاء</p> <p>5 - قم بقياس مقاومة العزل بين كل قطب وآخر وكذلك بين كل قطب والأرض باستخدام ميجر 2500 فولت ، وتأكد من أن مقاومة العزل لا تقل عن 50 ميجا أوم للأقطاب الابتدائية</p> <p>6 - قم بقياس مقاومة العزل للموصلات الثانوية بميجر 500 فولت وأن العزل لا يقل عن 10 ميجا أوم 0</p> <p>7 - إذا قلت القيمة فى كل قياس عن القيم السابقة فيجب معرفة السبب</p>	<p>3- الصيانة السنوية</p>

### 4-3-2-23 أعطال قواطع الدائرة وأسبابها المحتملة وكيفية علاجها

ال المشكلة	أسبابها المحتملة	علاجها
انصهار المصهر (الفيوز)	حدث كلام بالمصهر نتيجة انفاس غير متوقع للتيار حجم وسعة المصهر غير مناسب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة عدم إحكام ربط توصيلات أطراف المصهر حدث قصر كهربى	قم بتغيير المصهر قم بتغيير المصهر بأخر ذو حجم وسعة مناسبة قم بإحكام ربط ماسكات المصهرات أو قم بتغيير ماسك المصهر نفسه قم بتحديد موضع قصر الدائرة وقم بإزالة العطل وقم بتغيير المصهر
حدث التصاق أو انثناء بالمفتاح	تعطل المفتاح	قم بتغيير المفتاح
تلامسات المفتاح تعمل	وجود اتساخ بالتلامسات حدث كسر بعامود التشغيل	قم بتنظيف التلامسات بعثانية تامة قم بتغيير العاوم أو المفتاح

ال المشكلة	أسبابها المحتملة	علاجها
طريقة غير مناسبة	اللامسات لا تعمل تلف الأسلاك أو عدم أحکام ربطها	قم بتغيير التلامسات أو المفتاح قم بتغيير المفتاح أو باحکام ربط الأسلاك
لعبة البيان لا تعمل	اللمبة غير محكمة الرابط احتراق اللمة تلف الأسلاك أو عدم أحکام ربطها	أحکم ربط اللمة في دوايتها قم بتغيير اللمة قم بتغيير اللمة أو أعد إحكام ربط الأسلاك كالأصل أو حسب المواصفات
المرحل المساعد لا يعمل	اتساح التلامسات أو التلامسات لا تعمل احتراق الملف عدم إحكام ربط الأسلاك أو وجود عيب بها	قم بتغيير مجموعة التلامسات قم بتغيير الملف قم بإعادة الرابط أو غير الأسلاك
المرحل الزمني لا يعمل	وجود ثقب بالرق (الديافرام) الملف به عيب اللامسات معيبة	قم بتغيير المرحل قم بتغيير الملف قم بتغيير جسم المفتاح
أجهزة القياس لا تعطى قراءات صحيحة	احتراق المصهر الخاص بدائرة القياس احتراق أي من محولات الجهد أو محولات التيار أو وجود عيب بها توصيلات أجهزة القياس غير محكمة الرابط تلف الأجهزة	قم بتغيير المصهر قم بتغيير المحول المحترق بعد الكشف على المحولات قم بتحديد التوصيلات الغير محكمة الرابط وأحکم ربطها قم بإصلاح ومعايرة الأجهزة باستخدام أجهزة المعايرة الصحيحة وبالطريقة الصحيحة
قاطع الدائرة يفصل	عيوب دائرة الفصل أو مكوناتها تلف ملف جهاز الحماية ضد انخفاض الجهد مرحل زيادة التيار لم تم ضبطه ضبطاً صحيحاً وجود عيب بالساقة الميكانيكية 0 الحمل المتصل بالساقة أكثر من اللازم	قم بفحص كل المراحل ونقاط تلامس المفاتيح ولمبات البيان وأجهزة الفصل عن بعد للتأكد من عدم وجود قصر دائرة بها وصحح الوضع إن وجد خطأ قم بتغيير ملف جهاز الحماية ضد انخفاض الجهد أعد معايرة مرحل زيادة التيار قم بالإصلاح بالطريقة الصحيحة وعن طريق أشخاص مؤهلين قم بإزالة زيادة الأحمال أو إصلاح قصر الدائرة أو التوصيلات الأرضية
قاطع الدائرة لا يمكن قفله	البيات غير كاملة الشحن تلف ملف القفل دائرة التحكم	قم باستكمال دورة شحن البيات قم بتغيير الملف قم بفحص المفتاح بالكامل ونقاط تلامس الغلق وقم بتغييرها أو قم بإصلاح التالف منها
البيات لا تشحن	مصهرات دائرة التحكم محترقة جهد التحكم غير مضبوطة القيمة	قم بتغيير المصهرات قم بالكشف على جهد التحكم ، واختبار

المشكلة	أسبابها المحتملة	علاجها
مفاتيح تحديد المسوار لا تعمل محرك الشحن محترق	جهد الشاحن قم بتغيير المفتاح فم بتغيير المحرك	
قطاع الدائرة لا يمكن فصله	جهد التحكم غير مضبوط (خطأ) قم بتحديد جهد التحكم ، واختبر شاحن البطاريات	

### 4-3-3 صيانة الكابلات الكهربائية

تم صيانة الكابلات الكهربائية دوريًا لتفادي الأعطال غير المتوقعة مما يؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية وتتم كالآتي:

- (1) قياس درجات الحرارة للكابلات لتفادي التحميل غير السليم لتلك الكابلات.
- (2) ملاحظة تغير لون الكابلات (الموصل عند نهايته والعازل) الذي يحدث عند زيادة درجة الحرارة عن الحد المسموح به.
- (3) ملاحظة تراكم المياه في خنادق الكابلات.
- (4) ملاحظة سقوط المياه أو الزيوت على سطح الكابلات.
- (5) ملاحظة أى تغيرات أو علاقات تلف أو تآكل للمادة العازلة أو الغلاف المعدنى
- (6) قياس مقاومة العازل الكهربائية بجهد 500 فولت تيار مستمر للكابلات الجهد المنخفض أو 500 فولت تيار مستمر للكابلات الجهد المتوسط حتى 10.5 ك ف ويسلط الجهد بين الموصل للطور الأول وموصلات الطورين الآخرين مع بعضهما ومع الأولين ويكرر ذلك مع الأطوار الأخرى وتحسب مقاومة العازل لكل متر ولا توجد مواصفات كاملة لتحديد الحد الأدنى لمقاومة العازل للكابلات في الخدمة ونؤخذ تلك القيم من الشركات الموردة كل على حدة حسب نظامها الخاص.
- (7) من الطرق الجيدة لصيانة الكابلات هو استخدام إختبار جهد التيار المستمر للكابلات بقيمة تساوى 1.7 جهد التشغيل بين الخط والخط الآخر (Line-Line) ويسلط أولاً 30% جهد الإختبار لمدة 10 دقائق وقياس تيار التسرب في خلال تلك الفترة كل ثانية. ويكون العازل جيد عندما يقل تيار التسرب بانتظام (ميكر أو أمبير) حتى نهاية فترة الاختبار أما العازل غير الجيد فيظهر زيادة في تيار التسرب مع الزمن أثناء الاختبار وفي نهاية الإختبار يحسب قيمة:

$$\text{PolariZtion Index} = P1 \frac{I \text{ Leakage (1)}}{I \text{ Leakage (10)}}$$

ويحدد PI حسب نوع العازل وبعد 10 دقائق يزداد الجهد في 8 - 10 خطوات منتظمة كل دقيقة من 30% من جهد الإختبار وإلى القيمة العظمى لجهد الإختبار ويقاس جهد الإختبار مع تيار التسرب بعد كل دقيقة وبلا خط تغير التيار ويوقف الإختبار عند أية إanhاء التيار لأعلى.