



USAID | **EGYPT**
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ضبط وتأكيد وإدارة جودة التحاليل في معامل مياه الشرب والصرف الصحي مشروع دعم قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي

سبتمبر ٢٠١٠

تم إعداد هذا المستند بواسطة شركة كيمونكس إنترناشيونال ليقدم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ضبط وتأكيد وإدارة جودة التحاليل في معامل مياه الشرب والصرف الصحي مشروع دعم قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي

المحتويات

3		
4		(.....).....
6		
7		
7		(.....).....
14		
14		
22		
22		
46		
46		Quality Assurance.....
53		
53		Method Validation.....
64		
64		
94		
94		
110		
110		
110		
131		
131		

مقدمة

يحتوى هذا الدليل على كل الطرق الحديثة لضبط وتأكيد وإدارة الجودة فى معامل تحليل مياه الشرب . كما يتضمن المتطلبات التى يجب أن تستوفىها معامل التحاليل لكي تؤكد أنها تعمل بنظام الجودة وأنها مؤهلة فنيا وإداريا وقادرة على إصدار نتائج صحيحة تقيناً . أنها تبين للعاملين بالمعامل مصادر الأخطاء وطرق تجنبها وقواعد واستراتيجيات ضبط وتأكيد جودة النتائج وتوثيق طرق القياس وحماية المستندات والوثائق والمعالجات الرياضية والإحصائية للنتائج والتعريف بمتطلبات مواصفة الأيزو 17025 الإدارية والفنية المؤهلة للمعامل دولياً. كما يتضمن هذا الدليل على القوانين المصرية المتعلقة بنوعية المياه للمياه المختلفة ودلالاتها والطرق التى تغطى الواجب إتباعها أثناء جمع وتحليل العينات للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة.

التوجيهات التى يحتوئها هذا الدليل يمكن استخدامها بواسطة الراغبين نحو التسجيل تحت ممارسة المختبرات الجيدة (GLP) أو الراغبين الاعتماد بموجب EN ISO 17025/ISO 17025 ويحتوى الدليل متطلبات إدارة المعمل وتشغيله وتوثيق مستنداته وموارده البشرية اللازمة لإعتماد هذه تستند على ISO/DIS 17025:2015 "المعايير والمتطلبات العامة لاختبار قدرة معامل التحاليل" .

أولاً: نظرة عامة على البرنامج التدريبي (مراقبة وضبط الجودة)

1. الهدف العام للدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى التعرف على إجراءات التحكم في الجودة بالمعامل كعامل مؤثر وفعال على نتائج التحاليل وبالتالي ضبط جودة المياه المنتجة.

2. المجموعة المستهدفة

العاملين بالمعامل المركزية والفرعية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنوط بهم التحاليل الخاصة بمياه الشرب.

3. عدد المتدربين

يبلغ عدد المتدربين المقرر لحضور دورة () ما بين 15-20 متدرباً من العاملين بالمعامل المركزية والفرعية.

4. منهجية التدريب

تعتمد منهجية التدريب بالدورة على عدة أسس يكون الهدف الرئيسي منها توصيل المعلومة بسهولة ويسر للمتدرب وكذلك ضمان المشاركة الفعالة من المتدربين أثناء جلسات التدريب والتأكد من الفهم الكامل لمحتويات وموضوعات الدورة والتدريب العملي والشخصي على الموضوعات التي ستتناولها.

هذا ويمكن تلخيص المنهجية المتبعة فيما يلي:

- التي يلقيها المدرب ذا الخبرة بهدف توصيل أحدث المعلومات على صورة نظرية وعملية والتأكد من التطبيق العملي بطريقة صحيحة وعلى أساس من الفهم مما يمكنه من فهم عميق للموضوعات التي سيتناولها في صفة النتائج التي يتحصل عليها والتي تهتم بنوعية مياه الشرب.
- التي تعرض أثناء الشرح لإبراز النقاط الرئيسية لكل موضوع في تسلسل منطقي ولضمان وتثبيت المعلومة لدى المتدرب.
- ويديرها المدرب أو المحاضر وتتيح هذا للمحاضر أن يتناولها من خلال نقل المعارف

ثانياً: خطة التدريس بالدورة التدريبية

"البرنامج الوطني للمياه الشرب والصرف الصحي"

الهدف العام: .الهدف .الهدف .الهدف

(1) أهداف الدورة

بنهاية الدورة فإن المشاركين سوف يتم تدريبهم على :

- تعريف "البرنامج الوطني للمياه الشرب والصرف الصحي" واشتراطات الأيزو 17025 .
- الأفعال التي تضمن إعطاء نتائج على درجة عالية من الجودة.
- تحديد مسؤوليات برنامج مراقبة وضمان الجودة وأدوار كل المشاركين في تنفيذه.
- ضمان الجودة وصلاحيات العينات للتحليل.
- إعداد رسومات التحكم البيانية وتفسير النتائج، وتطبيق كل هذا عملياً.
- حساب كفاءة نتائج التحاليل ونسبة الاستعادة ورسومات الكفاءة البيانية ثم تفسير النتائج.
- استخدام الجداول لتحديد كفاءة ودقة النتائج.
- شرح مفاهيم حد الإنذار وخط الإنذار أو السفلى وخط التحكم ومفاهيم أخرى.
- ضبط البيانات وضبط الوثائق الصادرة داخلياً أو خارجياً.

(2) أهداف الدورة

- المقدمة وشرح الهدف من الدورة.
- مراقبة وتأكد جودة النتائج.
- ضمان جودة وصلاحيات العينة للتحليل.
- الأفعال التي تضمن إعطاء نتائج على درجة عالية من الجودة.
- اختيار طرق التحاليل.
- الأفعال التي تضمن إعطاء نتائج على درجة عالية من الجودة.
- كفاءة نتائج التحاليل.
- طرق الحساب والأجهزة والكيمواويات المستخدمة في التحاليل الكيميائية.
- السجلات والتقارير والوثائق في معامل التحاليل.

(3) أهداف الدورة

تستغرق الدورة مدة خمسة أيام متواصلة و يبدأ العمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، أي مدة سبعة ساعات يومياً يتخللها نصف ساعة لتناول المشروبات والغداء.

الفصل الأول متطلبات الجودة (الأيزو 17025) في إدارة معامل التحاليل

الهدف من هذا الفصل هو تحديد المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها إدارة معامل التحاليل طبقاً لنظام الجودة الذي يفرضه الأيزو 17025، وذلك من أجل ضمان جودة النتائج وتحسين كفاءة العمليات. كما يهدف هذا الفصل إلى توضيح المتطلبات الفنية والإدارية التي يجب أن تلتزم بها إدارة معامل التحاليل.

متطلبات فنية:

- تحديد نطاق العمل.
- عدد ونوعية الأفراد.
- ظروف وبيئة وتجهيزات مكان العمل.
- طرق الاختبارات والمعايرة المستخدمة.
- أجهزة تجميع وتحليل العينات.
- تحديد القياسات التي تتبع القياسات.
- تجميع العينات.
- تداول مواد الاختبار والمعايرة.
- تأكيد جودة الاختبارات والمعايرة.
- توثيق المستندات وتسجيل النتائج وطرق الحفظ.

متطلبات إدارية:

- التنظيم الإداري.
- تحديد الموارد البشرية والمادية.
- تحديد الموارد المالية.
- تحديد الموارد البشرية والمادية.
- ضبط وتصحيح الاختبارات والمعايرة غير السليمة.
- التعاقدات مع جهات خارجية.
- المشتريات.
- تحديد الإجراءات التصحيحية.
- الإجراءات الوقائية.
- التحسين.
- تحديد الموارد البشرية والمادية.
- التفويض.
- تحديد الموارد البشرية والمادية.

• □ □ □ □ □ □ □ □

يلتزم □□□□□ بما يلي :

- (1) أن يكون لديه العدد الكافي من العاملين ذوى الخبرة والدراية الفنية الملائمة للأعمال الموكلة لهم .
(2) أن يقوم بتدريب العاملين .
(3) أن يحتفظ بسجلات للمؤهلات والتدريب والخبرات المهنية الخاصة بالعاملين .

البيئة والأجهزة :

يلتزم المعمل بما يلي:

- [illegible]

: □ □□ □□□□ □ □ □ □□ □□ □ □ □□ □ □□□□ □□

يلتزم المعمل بما يلي:

- (1) أن يكون لديه توجيهات موثقة عن طرق استخدام الأجهزة.
- (2) أن يكون لديه طرق موثقة عن أخذ العينات والتحليل.
- (3) أن يتأكد من أن البيانات الخاصة بالكمبيوتر موثقة وكافية للاستخدام □ □ حالة استخدام الكمبيوتر.
- (4) أن يكون لديه نظام موثق عن التعرف على عينات الاختبار .

متطلبات نظم الجودة والتفتيش والمراجعة :

يلتزم المعمل بما يلي:

- (1) أن ينشأ ويحافظ على نظام جودة مناسب لأنواع ومستويات وحجم النشاطات المختلفة.
(2) أن يقوم بإعداد كتيبات جودة وما يتعلق بها من وثائق جودة تحتوى على:
(٥) سياسة الجودة .

- () الإداري وتوصيف الوظائف والمهام.
- () يؤديها بما في ذلك نشاطات الصيانة .
- () طرق التفتيش والمراجعة لنظام الجودة .
- () وحماية السرية .

متطلبات الادارة والتنظيم :

يلتزم المعمل بما يلي:

- (1) أن يؤكد أن العاملين به لا يتعرضون لأي مخاطر صحية أو بيئية.
- (2) أن يكون منظماً بطريقة مناسبة مستقلة.
- (3) أن يكون به مدير مسؤولاً على العمليات الفنية.
- (4) أن يكون به مدير جاري عن تطبيق نظام الجودة.
- (5) أن يشارك في الاختبارات والدراسات وبرامج المقارنات بين المعامل واختبارات الكفاءة.

متطلبات السجلات والتقارير :


يلتزم المعلم بما يلي:

- [illegible]

يجب على إدارة المعمل إعداد وتطبيق نظام لضمان الجودة يناسب الغرض والنشاط المزمع البدء فيه متضمناً ذلك نوع ومدى وحجم الاختبارات المخطط لها . ويجب على إدارة المعمل أن توثق سياستها وأنظمتها وبرامجها وطرقها وتعليماتها إلى الحد الضروري ☐ يمكن للمعمل من تأكيد ☐ التحاليل ☐ يؤديها .

ويجب أن يكون التوثيق المستخدم في نظام الجودة معلوماً ومتاحاً ومنقوً في نظام الجودة ويطبّقها. ويجب على المعمل أن يحدد ويوثق سياساته وأهدافه المرجوّة في نظام الجودة.

يجب طرح الأهداف الإجمالية من خلال دليل نظام الجودة ويتم التأكيد على مستوى الأداء ويمكن أن يصدر ذلك من خلال سلطة المدير التنفيذي . ويوضح الشكل التالي تدرج توثيق نظام الجودة :



يمكن حصر عناصر نظام الجودة في ثلاثة مستويات تسمى الاستراتيجية والتكتيكي والتشغيلي كما هو مبين في الشكل ١. ويمكن من خلال المساحة التي يشغلها كل مستوى من المثلث توقع كمية الوثائق النسبية المطلوب إعدادها لكل مرحلة.

فالمستوى الاستراتيجي وهو (دليل الجودة) يكتب كنشرة منفصلة بحيث يمكن توزيعها على العملاء و الجهاز شؤون البيئة لتعطيمهم المعلومات الكافية عن علاقة ما يجري بنظام تأكيد الجودة ولا يلزم أن يبين كيف يجري ذلك تفصيلاً.

إن توزيع هذا الدليل سوف يخلق حالة من الثقة وربما يساعد في إيجاد علاقات عمل طيبة . وهذا الدليل يعتبر شرطاً مسبقاً ضرورياً لإجراءات التفويض ويجب إعداده وتقديمه قبل أن يقوم المختبر بنشاطه.

وتصف مستندات المستويين التكتيكي والتشغيلي التفاصيل عن كيف يتم تأكيد الجودة وعادة ما يبقى هذا الجزء سرياً باستثناء جهاز شئون البيئة الذي يمكنه الإطلاع عليه. يجب إعداد مستندات هذين الجزئين وتقديمها خلال العامين التاليين للتفويض.

يجب أن يتضمن المستوى الاستراتيجي من دليل الجودة ما يلي:

- (1) إفادة من الإدارة العليا بسياسة الجودة المتبعة متضمنة الأهداف والالتزامات.
- (2) الترتيب والتنظيم وهيكـل المختبر ومكانه والهيئة الأم التي يتبعها وكذلك أية مخططات تنظيمية معينة.
- (3) العلاقات بين الإدارة والعمليات التقنية والخدمات المساندة ونظام الجودة.
- (4) توصيف للأعمال المسندة للعاملين الرئيسيين وإشارة إلى توصيف لوظائف الموظفين الآخرين.
- (5) الترتيبات التي تضمن أن يقوم المعمل بمراجعة كل الأعمال الجديدة لضمان وجود الوسائل والموارد الملائمة قبل تنفيذ العمل.
- (7) طرق حماية السرية وحقوق الملكية للنتائج.
- (8) وصفاً مختصراً عن تدقيق ومراجعة النظام المتبع.
- (9) يفتنيها المعمل.

دليل الجودة غالباً ما يتم توزيعه على الجهات الخارجية لذا فمن الممكن أن يحتوى على توصيف قصير عن تاريخ وأهداف المعمل والمعلومات المتعلقة بنشاطه وعلى سبيل المثال ارتباطه وعلاقاته بالجهات الحكومية والدولية.

تغطي المستوى التكتيكي موضوعات ومجموعة من الإرشادات كما يلي:

- (1) طرق ضبط وصيانة التوثيق.
- (2) التعريف بالتوقيع المعتمد (حيث يكون هذا المفهوم مناسباً).
- (3) الطرق المعملية لتتبع القياسات.
- (4) إشارات إلى المعايرة وتأكيد طرق الاختبارات المستخدمة.
- (5) طرق إجراء المعايرة والاختبارات.
- (6) إشارة إلى الأجهزة الرئيسية والمواد القياسية المستخدمة في القياس.
- (7) إشارة إلى وسائل التأكد متضمناً برامج المقارنات بين المختبرات واختبارات الكفاءة واستخدام المواد المرجعية ومخططات ضبط الجودة الداخلي.
- (8) ردود الفعل وطرق التصحيح عند حدوث تناقضات في البيانات الحديثة.
- (9) السياسات الموثقة والإجراءات المتبعة.
- (10) ترتيبات إدارة المعمل عند السماح بـ أي نوع من وثائق السياسات والإجراءات أو من المواصفات القياسية.
- (11) إجراءات المراجعة والتفتيش.

إن التعليمات تعني الممارسات العامة التي تتعلق بالعديد إن لم يكن بكل القياسات التي يجريها المعمل وهي عادة مستقلة عن التقنية فالموضوعات التي يمكن أن تتناولها التعليمات هي :

$$\begin{matrix} \bullet & \square & \square & \square & \square & \square \\ \bullet & \square & \square & \square & \square & \square \end{matrix} \quad \left(\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix} \right)$$

- **البيانات** (التي يمكن استخدامها).
- الأجهزة.
- الكيماويات والكواشف والمواد المرجعية (إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق).
- تحريات حقلية (إذا كان قابلاً للتطبيق).
- أخذ العينات (إذا شمل نشاط العمل أخذ العينات).
- العينات ومواد الاختبار.
- طرق القياس.
- **البيانات** (التي يمكن استخدامها).

[illegible]

- ضبط وصيانة توثيق نظام الترخيص.
- المراجعة والتفتيش على نظام الجودة.
- تقارير نتائج الاختبارات.
- ضبط النتائج والتقارير متضمناً مراجعة النتائج وتحديد مدى الدقة (بما في ذلك الترخيص والتفتيش والتدقيق).
- والمواد المرجعية والاشتراك في الترخيص والتفتيش والتدقيق).
- تصنيف أدوات المختبر.
- الترخيص والتفتيش والتدقيق.
- الترخيص والتفتيش والتدقيق.

تصف العمليات المحددة والطرق التي سيجريها المعمل. (SOP's) التشغيل

طرق التشغيل هذه كل الطرق التحليلية والدلائل المتعلقة بالأجهزة والطرق المستخدمة يومياً في
تشمل عمليات أخذ العينات وتحضيرها وطرق القياس ١١ ١٢ عمليات أخرى تجرى بالمعمل
بطريقة متكررة.

ويجب مراجعة نظام الجودة بصورة دورية منتظمة بواسطة الإدارة أو من ينوب عنها للتأكد من استمرار فعالية الإجراءات و

التي يجب أن يقدم

يجب أن يقدم

- (1) جمع عينات مياه الشرب أو المياه السطحية أو مياه الصرف
- (2) تقييم نوعية عينات المياه.
- (3) معالجة عمليات معالجة المياه.

ويجب على أيضاً القيام بما يلي:

(1) يتعاون مع العميل أو من يمثله ليسهل استيضاح من يمثله التواجد في مناطق معينة من المعمل لمشاهدة الاختبارات تجري للعميل دون التأثير على سرية الأعمال الآخرين.

(2) تحضير وتوزيع جزء من مواد الاختبار قد يحتاجها العميل لأغراض إجراء قياسات تأكيدية في

(3) الحصول على ردود من العملاء لاستخدامها في تحسين نظام الجودة.

الشكاوى وضبط الاختبارات غير المتوافقة:

يجب أن يكون لدى المعمل سياسة موثقة وطريقة للتعامل مع الشكاوى التي يتلقاها من العملاء. ويجب الاحتفاظ بسجل لكل الشكاوى والتحريات والإجراءات التصحيحية التي اتخذها المعمل.

ويجب على المعمل التعرف على الأعمال غير المتوافقة والمشاكل المتعلقة بنظام الجودة أو النشاطات التي يمكن أن تحدث في المعمل. يمكن أن تحدث في المعمل مشكلات تتعلق بالتقنية مثل شكاوى العملاء وضبط الجودة ومعايرة الأجهزة ومراجعة المواد المستهلكة ومشاهدات العاملين أو رؤسائهم أو تقارير الاختبار وشهادة مراجعة المعايرة ومراجعة الإدارة وردود العملاء أو مشاهدة العاملين في التفيتش الداخلي والخارجي. ويجب على المعمل أن يكون لديه سياسة وإجراءات يمكن تطبيقها عندما لا يتوافق أو يتفق مع متطلبات العميل ويجب أن تتضمن السياسة والإجراءات ما يلي:

(1) تحديد المسؤوليات والمسؤولين عن التعامل مع الأعمال غير المتوافقة (متضمنة إيقاف العمل وحجب تقارير الاختبار وشهادات المعايرة إذا كان ضرورياً).

(2) تقييم أهمية عدم التوافق.

(3) اتخاذ الإجراءات للمعالجة الفورية مع اتخاذ التدابير المناسبة مدى قبول الأعمال غير المتوافقة.

(4) استرجاع النتائج غير المتوافقة من العميل كلما كان ضرورياً.

(5) تحديد المسؤولية لمن يخول لهم الحق في إجراء التحليلات.

وعندما يشير التقييم إلى أن الأعمال غير المتوافقة يمكن أن تعالج أو أن هناك احتمالات لمصادقية الشكاوى عن أعمال المعمل فيما يتعلق بسياساته الخاصة وطرق تحاليله فإن الإجراءات التصحيحية يجب اتخاذها فوراً للتعرف على الأسباب الجذرية للمشكلة وإزالة الأسباب.

الفصل الثاني

أنواع ومصادر الأخطاء في جمع وتحليل العينات

تعرض جميع التحاليل الكيميائية لأخطاء تؤدي إلى ظهور نتائج تبعد عن القيم الحقيقية وهذه هي:

- (1) Random error خطأ عشوائي
- (2) Systematic error خطأ منهجي
- (3) Gross error خطأ جسيم
- (4) Rounding error خطأ التقريب

(1) خطأ منهجي:

لا يؤدي إعادة التحليل على عينات متماثلة ومتجانسة إلى نتائج متفرقة تنتشر حول قيمة محورية وبذلك فإنها ذات قيمة موجبة أو سالبة نسبة إلى هذه القيمة المحورية ويتفاوت بعد هذه القيم عن القيمة المحورية. ويمكن تقييم الخطأ باستخدام الحيدود القياسي.

ويعزى هذا الخطأ لاختلاف ظروف التحاليل مثل:

- اختلاف حجم العينة والكاشف المستخدم من تجربة إلى أخرى.
- اختلاف وقت ومكان التسخين.
- تذبذب ظروف تشغيل الأجهزة كدرجة الحرارة وسرعة السريان وشدة التيار الكهربائي.
- التباين في القياس.
- التفاوت من تشغيل إلى تشغيل.

(2) خطأ عشوائي: يأخذ هذا الخطأ مسارا محددا وتكون كل القيم المقاسة إما أصغر أو أكبر من القيمة الحقيقية وقد يكون هذا الفرق كبيرا أو صغيرا ويعزى هذا إلى:

- عدم ثبات العينة من وقت جمعها إلى وقت تحليلها.
- عدم القدرة على تحليل كل الأشكال الموجودة عليها العامل المراد تحليله.
- خطأ في القياس.
- خطأ في قيم المعايرة زيادة أو نقصانا.
- قيمة التجارب الغفل.

(3) خطأ جسيم: هو الخطأ الذي ينشأ بصورة عامة من عدم اليقظة لمن جمع العينة أو قام بالتحليل أو أعد التقرير.

ويعزى ذلك إلى:

- عند ترقيم العينات
- تحليل العينة الخاطئة
- استخدام طريقة غير مناسبة
- القراءة الخاطئة لمقياس أو أرقام الأجهزة
- استخدام وحدات للتعبير عن التركيز خاطئة
- نقل أرقام من مواقعها
- الحسابات بطريقة خاطئة

(4) خطأ التقريب: عند تقريب قراءات أو أرقام الأجهزة الأولية إلى القيمة إذا بقيت دون تقريب. بعض الأحوال تضرب القيم في معاملات قد تزيد أو تقل كثيرا عن القيمة إذا بقيت دون تقريب.

لذا وجب عدم تقريب القياسات الأخيرة إلى القيمة الحقيقية.





ويجب مراعاة ما يلي:

- (1) يؤدي زيادة الخطأ إلى انخفاض دقة التكرارية (Precision)
- (2) يؤدي زيادة الخطأ المنتظم إلى انخفاض الحقيقة (Trueness)
- (3) يؤدي انخفاض دقة التكرارية إلى انخفاض الحقيقة
- (4) يؤدي انخفاض ارتفاع الحقيقة إلى انخفاض دقة التكرارية

وينشأ عن ذلك الحالات الآتية:

الخطأ	الدقة	الحقيقة
كبير	كبير	التكرارية منخفضة والحقيقة منخفضة
كبير	صغير	التكرارية مرتفعة والحقيقة منخفضة
صغير	كبير	التكرارية منخفضة والحقيقة عالية
صغير	صغير	التكرارية مرتفعة والحقيقة مرتفعة

الخطأ هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية وينشأ ذلك من خطأ القياس أو خطأ المعايرة. الخطأ هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية وينشأ ذلك من خطأ القياس أو خطأ المعايرة.



وبذلك فإنه يمكن تقسيم مصادر الخطأ العملية في معامل التحاليل إلى الآتية :

- (1) أخطاء تعزى للعينة
- (2) أخطاء تعزى للمعدات
- (3) أخطاء تعزى للمرجعية
- (4) أخطاء تعزى للمعايير
- (5) أخطاء تعزى للأجهزة
- (6) أخطاء تعزى لتسجيل النتائج
- (7) أخطاء تعزى لإعداد التقارير
- (8) أخطاء تعزى للمعدات
- (9) أخطاء تعزى للمرجعية
- (10) أخطاء تعزى للمعايير

الخطوات الأساسية لتحاليل الكيمائية

(1) أخطاء عند جمع العينات:

- 1-وث العينة من الوعاء أو الأنابيب.
- 2- استخدام وعاء غير مناسب.
- 3- استخدام عينة غير ممثلة (من منطقة غير مناسبة -) - وقت غير ملائم).

(2) أخطاء من نقل وتخزين العينات:

- 1- عدم غلق إناء العينة.
- 2- تلوث العينة من مصادر خارجية كالأبخرة العضوية أو الهواء والأشعة فوق البنفسجية.
- 3- التخزين عند درجة حرارة غير مناسبة مما يؤدي إلى تكسير بعض المركبات العضوية.
- 4- استخدام عبوات غير مناسبة (PAH).
- 5- الاعتبار ثبات العينات (فيزيائياً - كيميائياً - بيولوجياً).
- 6- استخدام عبوات غير مناسبة (مطاطية).
- 7- التخزين الطويل للعينة قبل التحليل.
- 8- استخدام إناء غير مناسب (مطاطية) - سدادات مطاطية).

(3) أخطاء من التعرف على العينات:

- 1-استبدال عينة بأخرى.
- 2-وقت غير سليم أو غياب المعلوما .

(4) أخطاء من تحضير العينات:

- 1-قيم الإحصائية (أدوات طحن العينات).
- 2- استخدام عبوات غير مناسبة.
- 3-التبخير لمواد متطايرة.
- 4-ظروف هضم العينات وعدم تكرارها بنفس الظروف كاختلاف وقت وحرارة الهضم.

(5) أخطاء من إعداد العينات:

- 1-استخدام كواشف غير نقية.
- 2-استخدام مذيبات غير نقية.
- 3-سوء تخزين الكواشف.
- 4- انتهاء صلاحيتها.
- 5- غير صحيحة من المذيبات.
- 6- غير قابلة للذوبان .
- 7- استخدام عبوات غير مناسبة.

(6) أخطاء من المواد المرجعية والقياسية المستخدمة:

- 1- مواد مرجعية غير نقية.
- 2- أخطاء من تداخل مواد غريبة في المواد المرجعية.
- 3- اختلاف فيزيائي بين العينة والمادة المرجعية (التركيب).
- 4- استخدام قيم مرجعية خاطئة.
- 5- تغيير المادة المرجعية نتيجة تخزين غير مناسب - التبريد - التجميد.
- 6- استخدام مواد مرجعية انتهت فترة صلاحيتها.
- 7- تحضير المواد المرجعية.

(7) أخطاء من طريقة القياس المستخدمة:

- 1- الحيود عن الطريقة وعدم إتباع الطريقة تماماً .
- 2- أخطاء عند التحضير أو الخلط أو القياس.
- 3- استخدام عمليات تحليلية خاطئة .
- 4- عدم الالتزام بالمدى الذي يصلح .
- 5- إهمال المدى الخطي للتجربة .
- 6- إهمال حد التمييز.
- 7- إهمال قيم التجارب.
- 8- عدم أخذ العينات من جميع أجزاء العينة .
- 9- عدم أخذ العينات من جميع أجزاء العينة .
- 10- إهمال تراكم الخطوط وتداخلها في قياس طيف الانبعاث.

(8) أخطاء من المعايرة:

- 1- عدم دقة قياس الأجزاء.

(9) أخطاء من المعايرة:

- 1- عدم ضبط صفر الميزان.
- 2- عدم معايرة الميزان.

(10) أخطاء من استخدام الأجهزة:

- 1- عدم نظافة الأجهزة المستخدمة.
- 2- عدم المعايرة.
- 3- عدم تجفيف الأجهزة.
- 4- استخدام أجهزة غير مناسبة وإهمال ضبطها.
- 5- عدم مراجعة نوعية النتائج.
- 6- إهمال صيانة الأجهزة.
- 7- تأثير الحرارة والكهرباء والمجال المغناطيسي على الأجهزة.

(11) أخطاء من استخدام الماصات الزجاجية:

- 1- استخدام الماصة غير المناسبة .
- 2- استخدام ماصات غير معايرة أو يصعب معايرتها.
- 3- طريقة الاستخدام غير صحيحة مثل عدم الأخذ بالاعتبار وقت التفريغ أو عدم استخدامها وهي في وضع عمودي .
- 4- عدم نظافة الماصات يجعل فراغات بين سطحها الداخلي والمحلول.
- 5- عدم التنبه والدقة في القياس .

(12) أخطاء من استخدام الماصات الأوتوماتيكية:

- 1- استخدام ماصة أطرافها تسرب المحاليل.
- 2- التصاق المحاليل على السطح الخارجي.
- 3- تفريغ الماصة بسرعة زائدة.
- 4- سحب فقاعات هواء.

(13) أخطاء من أوعية تفريغ الجرات:

- 1- انسداد إبرة سحب وتفريغ العينات.
- 2- استخدام أجهزة غير معايرة.
- 3- وجود أنابيب أو صمامات يتسرب منها المحاليل.
- 4- انسداد الأنابيب أو الصمامات.
- 5- أخطاء من عدم دقة سرعة المضخات الناقلة للمحاليل.

(14) أخطاء من الخلية المستخدمة في القياس:

- 1- عيوب بالخلية كاختلاف الشفافية أو استخدام خلايا غير مناسبة.
- 2- وضع الخلية بطريقة غير صحيحة.
- 3- عدم ملء الخلية بحجم كاف.
- 4- استخدام خلايا مبللة من الخارج.
- 5- استخدام خلايا ذات سطوح مخدوشة أو غير نظيفة.
- 6- وجود فقاعات هواء داخل المحاليل المقاسة.
- 7- استخدام خلايا غير نظيفة.

(15) أخطاء جهاز الفوتوميتر:

- 1- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 2- عدم وجود كثافة ضوئية كافية مثل استخدام اللمبات القديمة.
- 3- عدم نظافة النظام الضوئي مثل المرايا والعدسات ووجود أتربة أو أبخرة عليها.
- 4- عدم استخدام الجهاز المناسب كاستخدام جهاز بمرشح بدلاً من الجهاز المناسب للقياس وحيد اللون.
- 5- عدم ضبط الجهاز.
- 6- إهمال أية حيود.
- 7- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 8- عدم ضبط فتحة نافذة الجهاز لدخول الضوء.
- 9- عدم ضبط فتحة نافذة الجهاز لدخول الضوء.
- 10- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 11- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 12- مدى غير ملائم للقياس.
- 13- مسجل يعطى ذبذبات عالية.
- 14- قراءات غير ثابتة لتذبذب التيار.

(16) أخطاء من تسجيل الاستجابة:

- 1- استخدام مدى غير مناسب.
- 2- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 3- عدم ضبط الجهاز للقياس.
- 4- عدم ضبط الجهاز للتسجيل.

(17) أخطاء حسابية:

- 1- أخطاء حسابية في حساب الكسور الجبرية.
- 2- تقريب في الحساب.
- 3- عدم حساب قيم التجربة الغفل للعينة أو الكاشف.
- 4- عدم استخدام معامل امتصاص صحيح.
- 5- إهمال أو استخدام معامل تخفيف غير صحيح.
- 6- عدم الانتباه على الانتقال إلى مدى قياس آخر.

(18) أخطاء تصنيف الأخطاء وخطؤها:

- 1- تصنيف الأخطاء وخطؤها.
- 2- إهمال في التصنيف.
- 3- مشوهة (غير صحيحة).

(19) أخطاء عند تسجيل النتائج:

- 1- استبعاد أخطاء العينة.
- 2- عدم اتخاذ إجراءات ضبط وتأكيد الجودة.

الفصل الثالث

ضبط ومراقبة جودة التحاليل الكيميائية

الضبط الجيد (QC) هي تقنيات تشغيلية ونشاطات تستخدم لتعطي الثقة في جودة نتائج التحاليل ويعطى برنامج ضبط الجودة القدرة على الحصول على نتائج موثوق بها يمكن الاعتماد عليها. ويجب أن يشمل:

- 1- (Blank) اختبار الفلوكس
- 2- قياس مكرر (Replicates)
- 3- تحليل عينة عمياء (Blind)
- 4- تحليل عينات مضاف إليها تركيزات معلومة spike
- 5- رسوم الضبط البيانية بنوعية التحاليل Control charts
- 6- استخدام عينات مرجعية Reference Materials

يجب أن تكون هذه الإجراءات محددة بوضوح في دليل الجودة للمعمل. ويعتمد مستوى ضبط الجودة على طبيعة التحاليل ودوريتها وحجم العمل. يجب أن تكون عينات ضبط الجودة وعينات ضبط الجودة هي عينات مثالية ذات درجة عالية من الثبات ومتاحة بكميات للتحليل على فترات زمنية ممتدة. وخلال هذه الفترة يمكن رصد التغيرات في الطريقة المستخدمة بقياس القيمة المحددة للعينة المستخدمة في التحليل. يجب أن تكون العينات بيانية.

ويجب أن يكون المستوى المتبناه للمعمل كافياً لضمان تطبيق النتائج وكدليل في التحليلات. يجب أن تكون التحاليل الروتينية يجب أن يقل عن 5% من العينات التي يجري تحليلها وهذا يعني أن عينات ضبط الجودة لكل 20 عينة يجري تحليلها وقد تتطلب ظروف أخرى استخدام 50% من العينات. وعند تحليل عينات بصورة غير دورية فإنه يجب تطبيق التحليلات الدورية. يجب أن يتطلب استخدام مواد مرجعية تحتوي على تركيزات معروفة وموثقة بشهادات وكذلك تكرار تحليل العينة كمية من المادة القياسية للعينة وتحليلها (Spike). والعينات التي تحلل بصورة دورية متكررة يجب إخضاعها لطرق ضبط الجودة المنتظم متضمناً استخدام الرسوم البيانية وعينات المراجعة.

ويجب على المعمل أن يراقب طبقاً لمتطلباته الخاصة ووفقاً لمشاركته في البرنامج بضبط الجودة بصورة دورية. وهذا الاختبار يساعد في الضبط ليس فقط على تكرارية التحليلات بين المختبرات ولكن أيضاً في المتابعة المنتظمة مثل الحيود. وتعرف جهات التحليل مدى أهمية هذه التحاليل في المهم مراقبة نتائج اختبار الكفاءة كوسيلة لمراجعة تأكيد التحليلات كجزء مكمل من خطط تأكيد الجودة. وأنه من الجهات التي يجب أن تكون جزءاً من عملية ضبط الجودة.

الخطوات الأساسية:

- (1) يجب على المحلل أن يبرهن أن هذه الخطة على قدرته على إجراء التحاليل التي يجريها
التي يحصل عليها. وفي معظم التحاليل فإن إثبات دقة محلل واحد وعدم حيود
نتائجه يعتبر كافياً.
- (2) استخدام حصيلة تجربة الإضافة المعروفة (Known addition) للتحاليل. ويجب أن تكون الإضافات المعروفة على الأقل 10% من عدد العينات
محاليل مركزة حيث أنها لا تغير كثيراً النتائج.
- (3) استخدام عينة ضبط الجودة (QCs) وهي محلول من المادة المراد تحليلها معروفة التركيز على
وجه اليقين وتستخدم مع جزء من عينة غفل حقلية أو وسط العينة المراد تحليلها ويحصل على
ضبط الجودة هذه خارج المختبر وهي مختلفة عن المحاليل القياسية المستخدمة في المعايرة.
اختبار محضرة خارجياً.
- (4) (Blank) وهي كمية من الكاشف ذو وسط
الطريقة لا تعامل بها العينات وتستخدم التجربة الغفل لتقدير ما كانت هناك تداخلات من
وسط العينة أو تداخلات أخرى موجودة في بيئة المعمل ناشئة عن الأجهزة المستخدمة.
- (5) استخدام عينتين مختبريتين وهما جزأين من نفس العينة يؤخذ بواسطة المختبر وتحللان منفردتين
باستخدام نفس طريقة العمل وتظهر هذه التحاليل مدى الدقة والتكرارية المصاحبة لطريقة عمل
المختبر ولا تدل على طرق جمع وحفظ وتخزين العينات.
- (6) تعتبر منحنيات الجودة من أهم الوسائل لمراقبة نوعية القياس. ومنحنيات الجودة هي
طريقة مرئية للمراجعة وإثبات أن الطريقة المستخدمة منضبطة إحصائياً
القياسات ولتشخيص مشاكل القياس. فإنها لا تظهر لإظهار (D) غياب الانحراف (R) والدقة وحدود التمييز. وغالباً يستخدم منحني (X) واستخدام نوع واحد من عينات الجودة ونوع واحد من منحنيات الجودة غير
كافيين لضبط كل مصادر الخطأ.

تجميع العينات للتحاليل:

يتم تطبيق نظام ضبط الجودة الداخلي من خلال قياسات مستمرة لعينات ضابطة وإدخال القيم الضابطة
المتحصل عليها في إنشاء رسومات الضبط البيانية، ولكن قبل التعرض لهذه القياسات وما يلي ذلك من
إعداد الرسومات البيانية نعرض بعض المفاهيم.

الخطوات الأساسية:

الخطوات الأساسية هي أنها نشاطات من خلال فاعليات الإدارة وهي تحدد سياسة الكفاءة والأهداف والمسؤوليات
كما تقوم بالتأكد من تحقيق هذه النشاطات فيما بينها.

الخطوات الأساسية هي وتأتي معقولة الجودة من تحقيق نتائج متطلبات الجودة.

رسومات الضبط البيانية Control Charts:

يعتبر الاستخدام العرضي للمواد المرجعية طريقة غير موضوعية لضبط جودة النتائج لذلك فإنه من الأفضل عمل تحاليل دورية ومنتظمة للمواد المرجعية واستخدام نتائجها في الحصول على نتائج أفضل من النتائج العرضية وهذا ما يسمى بنظام ضبط الجودة.

تعريف رسوم الضبط البيانية:

رسومات الضبط عبارة عن تمثيل بياني للنتائج حيث يتم رسم القيم الضابطة أمام رقم التشغيل (Run Number) وتحتوي رسومات الضبط البيانية على حد تحذيري أعلى وحد تحذيري أسفل.

البيانية هي تمثيل بياني يبين العلاقة بين نتيجة تحليل العينة المرجعية أو القياسية على أحد المحورين ورقم أو زمن القياس على المحور الآخر ومن هذا الشكل تظهر مستويات من النتائج تدور حول قيم مركزية مثالية وقيم تحذيرية وقيم ضابطة ويعرف الخط المركزي على أنه أفضل تقييم لمدى متغيرات القيم الضابطة. سبيل المثال المتوسط الحسابي للقيم الضابطة ويمكن الحصول على هذه القيم الضابطة باستخدام قيم الاستجابة وهي القيم المستخرجة من عمليات القياس.

تعتبر هذه الرسومات من أهم الوسائل للمتابعة والتأكد من جودة القياسات العملية وهي طريقة مرئية لمراجعة العمليات التحليلية وإثبات أنها منضبطة إحصائياً ويتم الحصول على هذه الرسومات باستخدام مواد مرجعية أو قياسية وإجراء تحاليل دورية ومنتظمة لها واستخدام الأشكال الناتجة في متابعة جودة التحاليل.

القيم الضابطة Control Value: هي قيم لتركيزات من مواد مرجعية معروفة القيمة البيانية.

قيم الاستجابة Response Value: هي قيم عملية تنتج من القياسات وقد تكون قيم امتصاص أو انبعاث أو جهد ناتجة من الاستجابة للمادة المرجعية المستخدمة.

Control Line: هي قيم للعينات الضابطة.

الحد التحذيري Warning Limit: وهذا الحد قد يكون علوياً (upper) أو سفلياً (lower) حيث يبين ± 95% من القيم الضابطة داخلية وهذه القيم تمثل ضعف الحيدود القياسي (standard deviation).

(Control Limit): ويطلق عليه أيضاً حد الفعل (Action Limit) وهذا الحد قد يكون علوياً أو سفلياً أيضاً ويبين احتمال وجود 99,7% من القيم الضابطة داخله وهو يمثل ± ثلاثة أمثال الحيدود القياسي.

الخطوات التالية:

يوجد أربعة أنواع من رسومات الضبط البيانية وهي:

1- (X-chart) : مخطط للتحكم في المتوسطات

2- (R-chart) : مخطط للتحكم في التباين

3- (D-chart) : مخطط للتحكم في العيوب

4- (r-chart) : مخطط للتحكم في العيوب

خطى التحكم في المتوسطات : X-Chart

وهو عبارة رسم يمثل قيم المتوسطات الحسابية لعينات مرجعية أو عينات محاليل قياسية ويشمل.

هي قيمة المادة المرجعية أو العينة الضابطة ذات التركيز المعلوم

وهي $CL \pm S_x$

وهي $CL \pm S_x$


وهي قيم X موزعة عشوائياً

(1) خط الوسط (CL)

(2) حد التحذير (WL)

(3) خط العمل (AL)

(4) قيمة الاستجابة



: ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ : ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

رقم التشغيلية	X_i	X_i	$\bar{X}$
1	491	493	492
2	497	497	497
3	498	501	499,5
4	492	485	488,5
5	505	510	507,5
6	506	512	509
7	492	487	489,5
8	491	488	489,5
9	497	503	500
10	498	493	495,5

$$\bar{X} = 496,8$$

الحد التحذيري يبعد عن الخط المركزي بمسافة قدرها $\pm 2S$ (ضعف الحيود القياس)
الحد الضابط يبعد عن الخط المركزي بمسافة $\pm 3S$ (ثلاثة أضعاف الحيود القياسي).

رسم الضبط للمدى (R-chart) ويشمل:

وهي الفرق بين أعلى وأقل نتيجة لعينة ضابطة
أو مادة مرجعية مقاسة

$$R = d_w S_w$$


$$D_w * R$$

$$D_w = \text{zero}$$

(1) خط الضبط (CL)

(2) حد الضبط العلوي UAL

(3) حد الضبط السفلي LAL



مثال :

عند إجراء ضبط الجودة للأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) أجريت القياسات الآتية على عينة قياسية
 500 ملليجرام أكسجين / .

بيانات (R-chart) و (X-chart) مذكورة في الجدول التالي .

المتوسط ($\bar{X}$)	المدى (R)	التكرارية		رقم التشغيل
		تجربة (1) X_1	تجربة (2) X_2	
492,0	2	493	491	1
497,0	صفر	497	497	2
499,5	3	501	498	3
488,5	7	485	492	4
495,5	5	493	498	5
509,0	2	508	510	6
509,0	6	512	506	7
489,5	5	487	492	8
489,5	3	488	491	9
500,0	6	503	497	10
497,0	6	494	500	11
508,5	5	511	506	12
503,5	5	501	506	13
492,0	10	497	487	14
491,0	صفر	491	491	15
499,5	1	499	500	16
499,0	16	507	491	17
496,5	3	498	495	18
501,0	2	500	502	19
493,5	3	492	495	20
	4,5		$\bar{R}$	متوسط المدى
497,5			$\bar{X}$	متوسط

الإجابة :

يحسب الحيود القياسي (S_x) :

$$S_x = \sum (X - \bar{X})^2 / (n - 1)$$

$$S_x = 10.0$$

$$S_x = 10.0 \text{ mgO}_2/\text{L}$$

$$\bar{X} = 497.5 \text{ mgO}_2/\text{L}$$

(أ) رسم الضبط للمتوسط $\bar{X}$ (-chart)

$$\begin{aligned} \bar{S}_x + \bar{X} &= \text{حد التحذير العلوي} \\ 510,7 \text{ ملليجرام/}^3 &= (6,59 \times 2) + 497,5 = \\ \bar{S}_x - \bar{X} &= \text{حد التحذير السفلي} \\ 484,3 \text{ ملليجرام/}^3 &= (6,59 \times 2) - 497,5 = \\ \bar{S}_x + \bar{X} &= \text{ } \\ 517,3 \text{ ملليجرام/}^3 &= (6,59 \times 3) + 497,5 = \\ \bar{S}_x - \bar{X} &= \text{ } \\ 477,7 \text{ ملليجرام/}^3 &= (6,59 \times 3) - 497,5 = \end{aligned}$$

(ب) رسم الضبط للمدى R :

$$\begin{aligned} \text{حيث أن } \bar{R} &= 4,5 \\ 4,5 &= \text{ } \\ 5,08 &= 1,128 \times 4,5 = \bar{R} \times D_4 = \text{ } \\ \text{ } &= D_3 = \text{ } \end{aligned}$$

رسم ضبط الاسترجاع (D-chart) وتشمل :

وهو متوسط الفرق بين قيمة الاستجابة لعينة طبيعية قبل وبعد إضافة كمية معلومة من المادة القياسية (spiked)

$$CL \pm \sqrt{S_x}$$

$$CL \pm \sqrt{S_x}$$

هو الفرق بين قيمة استجابة العينة قبل وبعض كمية معلومة من المادة القياسية

(1) (CL)

(2) حد التحذير (WL)

(3) حد الضبط (AL)

(4) قيم الاستجابة

مثال:

عند قياس مستوى النترات في عينات مياه طبيعية أجريت القياسات على العينات قبل وبعد إضافة تركيز 0,5 ملليجرام/لتر وتم الحصول على النتائج الآتية:

بيان رسم الاسترجاع الضبطي لهذا التحليل.

رقم التشغيل	القراءة المباشرة (X)	القراءة بعد إضافة التركيز المعلوم	قيمة الاسترجاع $\bar{D}$
1	4,215	4,700	0,485
2	6,333	6,850	0,517
3	8,514	9,113	0,599
4	9,210	9,802	0,592
5	5,413	5,920	0,507
6	6,595	7,015	0,420
7	8,231	8,812	0,581
8	18,304	18,813	0,509
9	16,511	17,105	0,594
10	20,222	20,719	0,497

الخط الضابط $\bar{D} = 0,530$

الحد التحذيري العلوي $\bar{D} + \sqrt{S_x} =$

الحد التحذيري السفلي $\bar{D} - \sqrt{S_x} =$

رسم ضبط المدى النسبي (r-chart) وتشمل:

(1) متوسط النسبة المئوية للمدى النسبي (r) لعينة طبيعية ثابتة مقاسة ضمن مجموعة:

$$r = \frac{R \times \dots}{\bar{X}}$$

$$D_0 * \bar{r}$$

$$D_0 =$$

وهي قيمة r لعينة طبيعية ضمن التشغيل

(2) حد الضبط العلوي

(3) حد الضبط السفلي

(4) قيم الاستجابة

مثال: من النتائج القياسات $\bar{X}$ أجريت على عينات طبيعية محتوية على الفوسفات كما هو مبين بالجدول الآتي بين رسم الضبط النسبي.

رقم التشغيل	القراءة الأولى X_1	القراءة الثانية X_2	المدى R	المتوسط $\bar{X}$	r, %
1	3,12	3,61	0,49	3,36	14,6
2	4,55	4,86	0,31	4,71	6,6
3	5,11	5,00	0,11	5,06	2,2
4	11,22	10,90	0,32	11,06	2,9
5	7,25	7,38	0,13	7,32	1,8
6	10,31	11,10	0,79	10,71	7,4
7	1,9	2,30	0,40	2,10	19,0
8	27,11	25,91	1,20	26,51	4,5
9	14,16	15,21	1,05	14,69	7,1
10	15,5	16,62	1,12	16,06	7,0

الإجابة :

يحسب المدى والمتوسط للقراءات كما هو مبين بالجدول $\bar{X}$ R

$$r, \% = \frac{R}{\bar{X}} \times 100$$

$$7,3 = \bar{r} \text{ (CL) الحد العلوي}$$

$$\bar{r} \times D_0 = \text{الحد التحذيري العلوي}$$

$$23,85 = 7,3 \times 3,267 =$$

$$D_0 = \text{الحد التحذيري السفلي}$$

مقدار الدقة : Accuracy

يعرف مقدار الدقة بمدى نسبة قيم تركيزات العنصر المراد قياسه إلى القيمة الحقيقية للعنصر . وعادة ما يعبر عن مقدار الدقة بقيمة الاسترداد الأدنى minimum recovery $\bar{X}$ maximum recovery $\bar{X}$. قيمة المصادقية (trueness) فيعبر عنها بنسبة متوسط عدد كبير من القياسات إلى القيمة الحقيقية للعنصر .

$$\text{Trueness} = \frac{100 \times \text{متوسط القياسات}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

ولحساب مقدار الدقة يتطلب قياس العديد من القراءات للعينات المختارة من الأنواع الآتية:

- 1- من قيمة الاسترداد المحسوبة لتركيز معلوم مضاف إلى عينة طبيعية .
- 2- من مواد مرجعية معلومة التركيز.
- 3- مقارنة التركيز المتحصل مع نظيره المتحصل من طريقة محدودة الدقة.
- 4- مقارنة التركيز المتحصل مع نظيره المتحصل من طريقة أخرى موثقة.
- 5- من خلال دراسات بين المعامل المختلفة .

ويتم حساب قيمة الاسترداد لكل قراءة على حدة وذلك باستخدام المعادلة الآتية:

= قيمة الاسترداد الأدنى

$$\frac{100 \times \text{أقل قراءة في القياسات}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

= القيمة الاستراتيجية للأ

$$\frac{\text{أعلى قراءة في القياسات} \times 100}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

S	$\bar{X}$	X_r	X_l	رقم التشغيلية
2,828	272	270	274	1
36,06	255.5	251	200	2
7,071	235	230	240	3
9,192	257,5	264	251	4
11,3	264	272	256	5
0	240	240	240	6

$$\bar{X} = 250 = \text{القيمة الحقيقية}$$

250/274 □ □ 250/200 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ يتراوح ما بين 80-110% .

تقييم رسومات ضبط الجودة:

رسوم $\overline{X}$:

ہی ہاں میں ہے کہ یہ سب کچھ ہی ہو گا۔

- (1) قيمة واحدة تقع خارج حدود الضبط.
- (2) سبعة قيم متتابعة على جانب واحد من الخط المحوري.
- (3) سبعة قيم متتابعة ومرتفعة.

- (4) سبعة قيم متتابة ومتناقصة.
- (5) قيمتين من ثلاثة قيم متتابة تقع خارج حدود التحذير.
- (6) عشرة قيم من إحدى عشر قيمة متتابة عن جانب واحد من الخط ٥٥٥٥٥٥.

رسوم $\overline{R}$:

[illegible]

- (1) قيمة واحدة تقع فوق حد α .
- (2) قيمة واحدة تقع أدنى حد β .
- (3) سبعة قراءات متتابعة متزايدة أو $\alpha \leq x_1 < x_2 < \dots < x_7 \leq \beta$.
- (4) $x_1 \geq \alpha$ و $x_2 \geq \alpha$ و $x_3 \geq \alpha$ و $x_4 \geq \alpha$ و $x_5 \geq \alpha$ و $x_6 \geq \alpha$ و $x_7 \geq \alpha$.

وبالمثل فلو أن قيمة واحدة على الأقل وقعت خارج حد الضبط العلوي وجب إعادة حساب كل القيم : ويراعي أن الزيادة أو النقصان المنتظم للمدى يدل على خلل بنظام صيانة الأجهزة أو تقادم الكواشف المستخدمة . ويجب عند تقييم رسومات الضبط ألا ينظر المرء فقط إلى حالات الضبط ولكن أيضاً عن $\bar{x}$ و s و $\bar{R}$ و $\bar{s}$ سم ليتخذ التدابير الكافية قبل أن تظهر حالات الخروج عن حدود الضبط فالزيادة المضطربة ولو داخل حد الأمان وكذلك التذبذب الحاد بالزيادة والنقصان يمكن أن يؤديا إلى حالات خروج عن حدود $\bar{x}$ و s و $\bar{R}$ و $\bar{s}$.

استخدام وتفسير رسومات الضبط البيانية:

1- استخدام يومي:

يتم إيداع الرسوم اليومية لهذه الرسوم إما عن طريق المحلل نفسه أو عن طريق عضو الهيئة المكلف بإيداعها.

2- استخدام على فترات زمنية:

يتم فحص رسومات الضبط البيانية على فترات زمنية متباعدة وذلك بواسطة مدير الجودة وذلك للكشف عن التوزيع العشوائي ومقدار الخطأ العشوائي في $\bar{\bar{x}}$. وكذلك اكتشاف عما إذا كان هناك ميل أو تغيير s $\bar{s}$ كما يتم اختيار خواص الأداء مثل حد القياس ومقياس الضبط ومقدار الدقة والحيود. C_p C_{pk} من التأكد إن كان هناك $\bar{\bar{x}}$ تغيير أو حيود s $\bar{s}$.

عينات الجودة الضابطة:

يمكن استخدام أنواع مختلفة من العينات الضابطة  تستخدم قيم نتائجها على رسوم الضبط البيانية للجودة وهذه العينات هي:

- (1) النوع الأول (I): عينة تخليقية أو مرجعية معلومة التركيز ويستفاد من استخدامها في تحديد المدى والحيود القياسي والدقة والمتوسط وعند استخدامها لتحديد المدى (R) فإنها تدل على مدى الخطأ

نوع (I): عند استخدامها لتحديد المتوسط فإنها تدل على مدى الخطأ المنتظم وتستخدم $\bar{X}$ chart و R-chart.

(2) النوع الثاني (II): عينة طبيعية غير معلومة ومتغيرة التركيز يمكن اختيارها من بين العينات الواردة للمعمل للتحليل. $\bar{X}$ chart و R-chart.

(3) النوع الثالث (III): عينات طبيعية يمكن اختيارها من بين العينات الواردة للمعمل للتحليل وتقاس قبل وبعد إضافة تركيز معلوم من مادة قياسية لنفس العنصر المراد قياسه وتستخدم $\bar{X}$ chart و D-chart.

(4) النوع الرابع (IV): عينات غفل (blank) تستخدم عندما يكون العنصر المراد قياسه غير ثابت ويتغير تركيزه مع الوقت ويستفاد من هذه العينات $\bar{X}$ chart لتحديد مدى التمييز (limit of detection) وتستخدم هذه العينات $\bar{X}$ chart و R-chart.

(5) النوع الخامس (V): عينات طبيعية غير ثابتة كيميائياً وغير معلومة التركيز ويمكن اختيارها من بين العينات الواردة إلى المعمل للتحليل وتستخدم $\bar{X}$ chart و R-chart. ويبين الجدول الآتي نوع العينات المستخدمة $\bar{X}$ chart و R-chart:

نوع العينة الضابطة المستخدمة					أنواع رسومات الضبط
V	IV	III	II	I	
	√			√	رسم الضبط المتوسط ($\bar{X}$ - chart)
	√			√	رسم الضبط للمدى (R-chart)
		√			رسم الضبط للاسترجاع (D-chart)
			√		رسم الضبط للمدى النسبي (r-chart)

ضبط جودة تجميع العينات وحفظها

العينات الممثلة واختيار موقع أخذ العينات

نوع (I): عينة مماثلة متجانسة يعتمد $\bar{X}$ chart طريقة أخذ العينة. ويعتبر أخذ عينة مجمعة من نقاط $\bar{X}$ chart أفضل من أخذ عينة من نقطة واحدة، وكلما تعددت النقاط كلما كانت العينة أكثر تمثيلاً، ويعتمد الحجم الذي يجب تجميعه $\bar{X}$ chart عدد وأنواع الاختبارات المطلوب إجرائها.

يجب اختيار موقع يمثل تماماً الوضع والظروف الحقيقية ويسمى (نقطة التمثيل)، ويعتمد اختيار هذا الموقع على:

1- تجانس العينة حيث تؤخذ من المواقع التي تختلط فيها المياه، ثم تمزج بطريقة متجانسة.

- 1- القياسات الحقلية مثل قياس الأس الأيدروجيني ، ودرجة الحرارة ، وتركيز الكبريتيد يجب إجراؤها على جزء منفصل من العينة ، يتم التخلص منه بعد إجراء القياس مباشرة.
- 2- العبوات المستخدمة لتجميع العينات يجب أن تكون جديدة لم تستخدم من قبل، وتكون قد أجريت عليها عملية التنظيف اللازمة مثل الغسيل بالحمض - التنظيف بالمذيبات - التنظيف بالبخر حسب نوع التحليل المطلوب .
- 3- استخدام نوعيات مناسبة من العبوات (بلاستيك -) تتناسب مع كل تحليل.
- 4- عدم استخدام أي عبوات معملية سبق استخدامها مع محاليل مركزة ، في جمع العينات المراد تحليلها.
- 5- اختبار كل المواد الحافظة والزجاجات للتأكد من صلاحيتها قبل نقلها إلى مكان نقل العينات.
- 6- يجب أن تكون كل المواد الحافظة المستخدمة درجة عالية من .
- 7- للتقليل من فرص الخطأ الناشئ [ن إضافة مادة حافظة بطريق الخطأ يجب حفظ المواد الحافظة في عبوات نظيفة مغلقة بغطاء مطبق ، خاصة للتحليل المخصص له هذه المواد.
- 8- أغشية العبوات المستخدمة لتجميع العينات المطلوب تحليل مواد عضوية بها تغلف برقائق مونيوم أو شرائط تيفلون .
- 9- عدم لمس السطوح الداخلية للعبوات وأغشيتها باليد بعد الغسيل.
- 10- حفظ العبوات في مكان نظيف خال من البكتيريا والميكروبات والتأكد من النظافة التامة للسيارة المستخدمة في نقل العينات.
- 11- تجنب أبخرة الجازولين ونواتج احتراقه، عند تجميع ونقل العينات للتحليل.
- 12- حفظ كل الأجهزة، والمعدات المستخدمة في تجميع العينات نظيفة مغلقة برقائق المونيوم .
- 13- العبوات المعقمة لجمع العينات للتحليل البيولوجي يجب أن تحفظ طول الوقت معقمة وحتى .
- 14- معدات المعدينية للأحماض وأبخرتها.
- 15- عدم تعريض عبوات العينات المجمعة لأشعة الشمس ، وحفظها في درجة حرارة منخفضة .
- 16- سرعة إرسال العينات إلى المعمل خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث .

ج - إجراءات حقلية لضبط الجودة:

- 1- قبل إجراء عملية جمع العينات تختار عبوة من بين 10 عبوات (blank) أي تلوث أو تغيير خارجي. إليها المادة الحافظة بنفس الطريقة التي بها العينات، وترسل للتحليل (إنها عينة غفل)
- 2- مساهمة أدوات التجميع في إدخال عناصر غريبة أو تلوث .
- 3- عند استخدام أوراق أو أقماع ترشيح في الحقل يجب غسلها جيدا في المعمل وحفظها في أكياس بلاستيك مغلقة استعدادا لنقلها.
- 4- تقسم إحدى العينات (10 عبوات) جزئين (duplicate) وترسل للمعمل ، وذلك لتحديد
- 5- تؤخذ أكثر من عينة من نفس الموقع (replicate) بصورة دورية (20 تحليل) لتحديد
- 6- تتبع طريقة الإضافة القياسية (spiked, standard addition) وذلك بأخذ إحدى العينات ، وإضافة كمية معلومة من العنصر المراد تقديره للتأكد من أن النتائج تعطي تركيزا يعادل ما هو موجود في العينة وحدها مضافا إليه ما أضيف من الكمية القياسية .

د – تجهيز العبوات:

العبوات (الأوعية) التي توضع فيها العينات مصنوعة إما من الزجاج المتعادل المقاوم للكيمائيات ولها فوهة مصنفة ، وغطاء مصنف محكم الغلق (إيثيلين ، ويكون محكم الغلق أيضا) نوع التحليل المطلوب. ويجب أن يكون الوعاء سهل التنظيف ، وذا فوهة واسعة ، وأن يسع الحجم المطلوب من العينة.

الخطوات التالية في غسل العبوات ، وأغطيها المستخدمة في تجميع العينات لإجراء تحاليل المواد غير العضوية والعوامل الأخرى.

- 1- وأغطيها بمنظف صناعي لا يحتوى على فوسفات وباستخدام فرشاة نظيفة.
- 2- غسل العبوات الزجاجية بحمض الكروميك.
- 3- غسل العبوات بالماء العادي ، ثم المقطر ، ثم إمرار البخار بها.
- 4- لب العبوات لتصفية الماء وتجفيفها.
- 5- تعقيم العبوات المستخدمة في تجميع عينات للفحص الميكروبيولوجي ، وذلك بحفظها في

وفي بعض الأحوال تعالج العبوات معالجة خاصة مثل:

- 1- العبوات المستخدمة في تجميع عينات لتحليل محتواها من العناصر المعدنية يجب غيها بحمض النيتريك (4 + 1) ثم غسلها بالماء المقطر.

2- العبوات المستخدمة لتجميع عينات لتحليل محتواها من المركبات العضوية ، يجب غسلها بالأسيتون ثم إمرار البخار بها ثم تجفيفها.

طريقة جمع العينات:

تسحب العينة من موقع مناسب بحيث تكون ممثلة لطبيعة المياه على قدر المستطاع
 في نهاية عملية المعالجة أو عملية التنقية).

ويجب ألا يسمح ببقاء الفقاعة غازية أو جزء غير مملوء ما بين سطح الماء داخل الوعاء وبين العينة. ويراعى عند سحب العينة وضع فوهة الوعاء بعكس تيار الماء ولا تسحب العينة من الانتهاء من ملء الوعاء ، يجب إحكام غلقه بالسدادة ، ثم تغليف الفوهة بالشاش.

حفظ العنات:

يتم تحليل العينة عقب سحبها مباشرة حيث لا توجد طريقة قياسية واحدة للحفاظ ، وإذا تعذر إجراء الاختبارات اللازمة بعد أخذها مباشرة فيجب حفظها عند درجة حرارة 4°م ، وذلك بوضعها في حاويات مبردة مع ثلج الجليد. الدرجة لمدة لا تزيد عن 24 ساعة ، أو بوضعها في حاويات مبردة مع ثلج الجليد. يحل محله مع إحاطة الوعاء بطبقة من نشارة الخشب أو مادة أخرى تقوم مقامها ، ومن الثلج المجروش بحيث تبقى درجة الحرارة أقل من 4°م إلى نهاية مدة التجميع ، ووصولها إلى المعمل للتحليل في نفس العينة للتحليل الكيميائي ، والتحليل البكتريولوجي لأن طرق الحفظ تختلف .

حجم العينات:

□□قل العينة المأخوذة للتحليل عن 2 لتر ، ولبعض الاختبارات تسحب عينات أكبر حجماً ، كما سيرد فيما بعد عند تناول اشتراطات عينات التحليل الكيميائي.

أنواع العينات:

1- العينة المفردة:

تسحب العينة المفردة مرة واحدة في وقت معين إذا كانت مياه المصدر ذات طبيعة ثابتة □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 المائية □ أما إذا كانت مياه المصدر ذات طبيعة متغيرة فتسحب أكثر من عينة مفردة على فترات مناسبة طبقاً
 لظروف تغير المصدر.

ويفضل أخذ هذه العينات عندما يكون المصدر المائي غير منتظم التدفق ومحتواها لا يتغير كثيراً مع الوقت وكذلك عندما يتطلب الأمر إجراء بعض الاختبارات مثل الأكسجين المذاب - القلوניות - pH - Ca^{++} - Mg^{++} - الأس الهيدروجيني ، وكلها تتغير تغيراً كبيراً إذا تركت العينة قبل إجراء تحليلها وقتاً طويلاً.

2- العينة المركبة:

تسحب العينة المركبة لدراسة ظروف العينة في فترة تشغيل كاملة ، وهى عبارة عن تجميع لعينات سحبت على 1000 ± 100 من المكان المحدد عند النقطة التى يكون معدل التدفق ممثلاً تماماً لها ، ثم تخطط في نهاية المدة المحددة لتجميع العينة ويمكن استخدام جهاز لتجميع العينة إذا تيسر وجوده ويستخد ل سحب هذه العينات وعاء ذو فوهة واسعة لا يقل قطرها عن 35 مم ولا يقل حجم الوعاء عن 120 مليلتر ومنه إلى وعاء تجميع العينة ويجب مراعاة حفظ العينات الجزئية المجمعة ، وعند تمام تجميع العينات تخطط وتمزج جيداً.

الاشتراطات الواجب توافرها عند سحب العينة وحفظها:

1- اشتراطات عينات التحليل البكتريولوجي.

2- اشتراطات عينات التحليل الكيميائي.

1- اشتراطات عينات التحليل البكتريولوجي

يستعمل وعاء من الزجاج المتعادل لا يقل حجمه عن 250 مليلتر له غطاء زجاجي مصنفر مع حماية هذا الغطاء بتغطيته بورق سلفان أو رقائق ألومنيوم ، وتوضع كمية من ثيوكبريتات الصوديوم H_2O . $Na_2S_2O_3$ فى الوعاء قبل تعقيمه ، وذلك لمعادلة ما قد يحدث وجوده من الكلور الحر Cl_2 $0,1 \pm 0,05$ مليلتر من محلول 3% ثيوكبريتات الصوديوم المتبلور (أى ما يعادل 3 ملليجرام) ، وقد 170 ± 10 مليلتر كافية لمعادلة 5 ملليجرام فى اللتر من الكلور المتخلف ، كما أنه ليس لها أى أثر يذكر على أحياء المجموعة القولونية ويجب كذلك حالة سحب عينات سبق معالجتها بالكلور تقدير كمية الكلور المتخلف $0,1 \pm 0,05$ سحب العينة ويجب مراعاة أن يتم ملأ الزجاجاة إلى ثلاثة أرباع سعتها ، وتوضع فى صندوق ثلاثة عقب سحبها مباشرة وألا يزيد الوقت بين سحب العينة وتحليلها عن 6 ساعات.

2- اشتراطات عينات التحليل الكيميائي:

يبين الجدول (6) الحجم المطلوب تجميعه، ونوع الوعاء وطريقة الحفظ والزمن الأقصى لحفظ العينة قبل إجراء التحليل.

بيانات العينة:

يجب تعريف كل عينة وذلك باستخدام لاصق مقاوم للرطوبة ولا يسهل إزالته تكتب عليه البيانات اللازمة الضرورية أثناء أخذ العينة كما يلزم ذلك ملء نموذج يحتوى على المعلومات التالية والاحتفاظ به في ملفات خاصة لسهولة تتبع العينات:

1- اسم وعنوان مصدر العينة.

2- مكان سحب العينة.

- 3- رقم العينة.
- 4- (جديد - قديم - قديم - قديم) (جديد - قديم - قديم - قديم).
- 5- تاريخ سحب العينة.
- 6- وقت سحب العينة.
- 7- طبيعة العينة (مياه شرب معالجة - مياه خام).
- 8- درجة حرارة العينة وقت سحبها.
- 9- درجة حرارة الجو وقت سحب العينة.
- 10- نوع العينة (سائلة - صلبة).
- 11- الفترة بين العينات الجزئية في حالة العينة المركبة.
- 12- طرق المعالجة أو التعقيم إذا كانت مستعملة ونسبة المواد المستخدمة في المعالجة أو التعقيم.
- 13- الفحص الظاهري للعينة (اللون - الرائحة - الطعم - القوام).
- 14- الاختبارات المطلوب إجراؤها.
- 15- الأساليب المستخدمة.
- 16- الأساليب المستخدمة.
- 17- طرق المعالجة أو التعقيم إذا كانت مستعملة ونسبة المواد المستخدمة في المعالجة أو التعقيم.

احتياطات السلامة الصحية عند جمع العينات:

- 1- تجنب ملامسة العينة للجلد أو وصول أبخرة منها إلى العينين.
- 2- تجنب ارتداء قفازات مطاطية ونظارة واقية أثناء أخذ العينات.
- 3- تجنب ارتداء ملابس ملوثة أو ارتداء ملابس ملوثة.
- 4- تجنب التدخين أثناء أخذ العينات.
- 5- تجنب إشعال النار بالقرب من أماكن أخذ عينات تحتوي على مركبات عضوية متطايرة قابلة للاشتعال.

الاشتراطات الواجب إتباعها عند سحب العينة و حفظها للتحليل الكيميائي

نوع الاختبار	الحجم المطلوب بالملييلتر	نوع الوعاء	طريقة الحفظ	الحد الأقصى لزمن حفظ العينة
الخواص الطبيعية :				
درجة التوصيل الكهربائي	50	() ()	4°م	24
	100	() ()	4°م	48
	100	() ()	4°م ويضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجيني > 2	6 أشهر
رقم الأيدروجيني	200	()	4°م	24
	240	() ()	4°م	6 أشهر
	50	() ()	4°م	2
المواد الصلبة :				
القابلة للترشيح غير القابلة للترشيح المتطايرة	100	() ()	4°م	7 أيام
	100	() ()	4°م	7 أيام
	100	() ()	4°م	7 أيام
	100	() ()	4°م	7 أيام
	1000	() ()	4°م	24
	100	() ()	4°م	---
	100	() ()	4°م	48
المعادن :				
	200	() ()	ترشح في الحال ويضاف حمض النيتريك ليصل الرقم الأيدروجيني > 2	6 أشهر

تابع الاشتراطات الواجب إتباعها عند سحب العينة و حفظها للتحليل الكيميائي

نوع الاختبار	الحجم المطلوب بالمليتر	نوع الوعاء	طريقة الحفظ	الحد الأقصى لزمن حفظ العينة
الكلور	200	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	6 أشهر
الكلور	300	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	48
الكلور	300	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	48
الكلور	500	() ()	يضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 >$	48
الحمضية	100	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	24
القلوية	200	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	24
البرومات	100	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	28
الكلوريدات	100	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	24
الكلوريدات	100	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	7 أيام
الكلوريدات	500	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	--
ثاني أكسيد الكلور	500	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	2
سيانيدات	500	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	24
الفلوريدات	300	() ()	يضاف حمض نيتريك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $12 <$	7 أيام
اليوديدات	100	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	24
اليود	500	() ()	في برطمان زجاجي مغلق	--

تابع الاشتراطات الواجب إتباعها عند سحب العينة وحفظها للتحليل الكيميائي

نوع الاختبار	الحجم المطلوب بالملييلتر	نوع الوعاء	طريقة الحفظ	الحد الأقصى لزمان حفظ العينة
النيتروجين : الأمونيا	500	() () ()	تحلل في الحال أو يضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 > 4$	24
() () ()	100	() () ()	لها حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 > 4$ ويضاف	24
النيتريت	100	() () ()	ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 > 4$ ويضاف لها حمض كبريتيك	24 / 28 يوم
() () () + النيتريت	200	() () ()	ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 > 4$ ويضاف لها حمض كبريتيك	24 / 28 يوم
النيتروجين العضوي (كلداهل)	500	() () ()	كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 > 4$ ويضاف حمض	24 / 28 يوم
ثاني أكسيد الكربون الأكسجين الذائب	100	() () ()	() () ()	---
() () () () () ()	300	()	() () () () () ()	--
بطريقة ونكلر	300	()	تثبت العينة في الموقع	4 / 8
() () () ()	1000	()	() () () () () ()	() () () ()

تابع الاشتراطات الواجب إتباعها عند سحب العينة و حفظها للتحليل الكيميائي

نوع الاختبار	الحجم المطلوب بالمليتر	نوع الوعاء	طريقة الحفظ	الحد الأقصى لزمن حفظ العينة
الغازات الناتجة عن هضم □ □ □ □ □	---	زجاجة تقدير □ □ □ □ □	---	---
الفوسفور : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	100	(1□)	□ □ في الحال وتحفظ عند □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4° - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 10°	□ 24 / □ 48 □
الفوسفات المتحللة مائياً	50	(2□)	تحفظ عند درجة حرارة 4° □ ويضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى 2 >	□ 24
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	100	(1□)	تحفظ عند درجة حرارة 4° □ ويضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى 2 >	□ 24
السليكا	50	(□)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4°	7 أيام
الكبريتات	50	(□) □ □ (□)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4°	7 أيام
الكبريتيدات	500	(□) □ □ (□)	عند درجة حرارة 4° م ويضاف 4 نقط من خلات الزنك 100/(□ 2) مليلتر	28 يوم
الكبريتيت	50	(□) □ □ (□)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	--
المواد العضوية : الأكسجين الحيوي الممتص الأكسجين الكيميائي المستهلك بطريقة ثاني كرومات البوتاسيوم	1000 100	(□) □ □ (□) (□) □ □ (□)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4° تحلل فوراً أو يضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى 2 >	□ 6 7 أيام

تابع الاشتراطات الواجب اتباعها عند سحب العينة و حفظها للتحليل الكيميائي

نوع الاختبار	الحجم المطلوب بالمليتر	نوع الوعاء	طريقة الحفظ	الحد الأقصى لزمن حفظ العينة
الزيوت والشحوم	1000	()	عند درجة حرارة 4°م ويضاف حمض كبريتيك أو حمض هيدروكلوريك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 >$	24
الكلورفيل	500	() ()	تقدر فوراً أو تحفظ عند درجة حرارة 4°م ويضاف حمض كبريتيك أو حمض هيدروكلوريك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 >$	30 يوم
	100	()	عند درجة حرارة 4°م ويضاف حمض كبريتيك أو حمض هيدروكلوريك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 >$	28 يوم
المبيدات الحشرية	1000	(2)	عند درجة حرارة 4°م ويضاف 100 ملليجرام من ثيوكبريتات الصوديوم/لتر في حالة وجود	7 أيام
الفينول	500	() ()	تحفظ عند درجة حرارة 4°م ويضاف حمض كبريتيك ليصل الرقم الهيدروجيني إلى $2 >$	24
طريقة المثلين الصناعية بطريقة أزرق	250	() ()	عند درجة حرارة 4°م	24

() = أوعية من البلاستيك (بولي إيثيلين أو ما يكافئه)

() = أوعية من الزجاج

(1) (1) = أوعية تم شطفها بحمض نيتريك (1 : 1)

(2) = أوعية زجاجية من البوروسيليكات

(3) = أوعية زجاجية تم شطفها بالمذيبات العضوية

() =

الفصل الرابع

تأكيد جودة نتائج التحاليل Quality Assurance

تأكيد الجودة (QC) هي كل الأفعال المنتظمة والمخططة الضرورية التي يقوم بها المعمل لتأكيد مصداقية النتائج التي يصدرها ويؤكد الثقة في هذه النتائج.

الفوائد التي يمكن الحصول عليها من تطبيق برنامج تأكيد الجودة:

- 1- تعطى المحلل القدرة على اكتشاف أية مشكلة وإرجاعها إلى مصدرها بطريقة نظامية
- 2- تعطى معامل التحاليل القدرة على الوصول إلى نتائج مناسبة يمكن الاعتماد عليها.
- 3- تزيد من ثقة المحلل في نفسه وفي قدرته على التحليل.
- 4- تعمل على زيادة وتحسين سمعة المعمل.

العناصر التي يعتمد عليها في تطبيق برنامج تأكيد الجودة:

- 1- تواجد الأجهزة والمواد المناسبة ومعايرتها.
- 2- صيانة الأجهزة.
- 3- التدريب للذين وأعضاء الهيئة والمستخدمين والتدريب.
- 4- التفقيش والمراجعة الخارجية للبيانات والكفاءة الخارجية.
- 5- وجود إستراتيجية لجمع العينات.
- 6- وجود إستراتيجية لتحليل العينات.

من المهم أن يكون لدى المعمل خطة تحليلية يومية فان المعمل عليه أن يعد نظاما داخليا للجودة وان يشارك كلما كان ذلك ممكنا في النشاطات بين المعامل المختلفة يجب أن يكون دليل الجودة للمعمل.

تواجد الأجهزة والمواد المناسبة ومعايرتها:

- 1- يجب أن يزود المعمل بكل الأجهزة اللازمة للأداء الصحيح للاختبارات (متضمناً أخذ العينات والتحضير والإعداد والتحليل وفي الحالات التي يحتاج المختبر فيها استخدام أجهزة خارج نطاق سيطرته يجب التأكد من أن المتطلبات المذكورة في هذا الدليل قد تم الوفاء بها).

2- يجب أن تكون الأجهزة وبرامجها المستخدمة في أخذ العينات والتحليل قادرة على تحقيق الدقة المطلوبة من حيث الدقة والسرعة والموثوقية وأن تجري وأن يجري تشغيلها بالأشخاص المخولين وعادة تقسم الأجهزة في معمل التحاليل الكيميائية إلى:

- (i) أجهزة خدمة عامة لا تستخدم في إجراء القياسات أو لها تأثير ضئيل للغاية على القياسات (مثل قرص التسخين والقلاب والأوعية الزجاجية غير العيارية والزجاجيات المستخدمة للتعامل مع حجوم تقريبية مثل المخابير المدرجة) وكذلك أنظمة التدفئة والتهوية.
- (ii) أجهزة حجمية (مثل القوارير والمصاصات وسحاحات تجميع الغازات).
- (iii) أجهزة قياس (مثل الترمومترات وأجهزة التوقيت وأجهزة قياس الطيف والكروماتوجرافى وأجهزة القياس الكهروكيميائي والموازين والمجسات وأجهزة رصد الغازات).
- (iv) مقاييس فيزيائية (مثل الأوزان المرجعية والترمومترات).
- (v) الحاسبات ومعالجة البيانات.

3- يجب الاحتفاظ بسجلات (Logbooks) لكل مادة رئيسية أو جهاز قياس ويجب أن يحتفظ بها سجل على ما يلي على الأقل:

- (i) اسم المادة أو الجهاز.
- (ii) اسم المصنع وطريقة التعرف والرقم الكودي.
- (iii) تاريخ الاستلام وتاريخ استخدامه.
- (iv) موقعه الحالي كلما كان ذلك ملائماً.
- (v) حالته عند الوصول (على سبيل المثال جديد - قيد الاستخدام - معطل).
- (vi) تاريخ أية إعطاب أو تعديل أو إصلاحات.
- (vii) تعليمات المصنع وإذا كانت متوافرة أو إشارة إلى مكانها.
- (viii) تواريخ ونتائج ونسخ من التقارير والشهادات لكل المعايير والضبط ومعايير القبول والوقت المحدد للمعايرة التالية.

4- لابد من استخدام مواد معملية وزجاجيات وكواشف وكيمياويات ذات جودة معقولة.

5- ويجب معايرة أجهزة القياس المستخدمة في المعامل قبل استخدامها وبعده طبقاً لبرنامج محدد. وكجزء من نظام الجودة فإن المختبر مطالب أن يدير برنامجاً لصيانة ومعايرة الأجهزة المستخدمة في المعامل.

6- عندما تكون المؤشرات الفيزيائية حرجية للأداء الصحيح لاختبار محدد فإن المعمل يجب أن يستخدم مادة قياسية لهذا الغرض كوسيلة للمعايرة والمواد القياسية المرجعية وما يصاحبها من شهادات يجب تخزينها واستخدامها بطريقة متكررة للحفاظ على حالة المعايرة.

- 7- يجب إعداد برنامج معايرة للأجهزة الرئيسية حيث أن هذه الخصائص لها تأثير فعال على النتائج وعند استلام أجهزة متضمنة تلك المستخدمة في أخذ العينات يجب مراجعتها للتأكد من أنها تفي بالمتطلبات المحددة للمعمل وتتوافق مع المواصفات القياسية المعنية ويجب مراجعتها ومعايرتها قبل الاستخدام ويجب إعداد وتنفيذ برنامج شامل لمعايرة الأجهزة لكي يضمن أن القياسات التي تجرى بالمعمل متطابقة مع المعايير المحلية والدولية.
- 8- يجب استخدام أجهزة القياس بطريقة صحيحة مع الخدمة الدورية والتنظيف والمعايرة المناسبة المراجعة الدورية للأداء يجب إجرائها (على سبيل المثال مراجعة الاستجابة - خطية - دقة طول الموجة لأجهزة قياس الطيف ..) ويمكن تحديد تكرارية مراجعة أداء الأجهزة بشكل دوري. لحظة نوع الأداء السابق للأجهزة. ويجب أن تكون الفترات بين المعايرة مناسبة. يأخذ الجهاز ليحدد خارج الحدود المقبولة.
- 9- الأجهزة التي تتطلب معايرة كجزء من التشغيل يجب معايرتها باستخدام كيمائيات بدرجة نقاوة معلومة وكافية أو باستخدام مواد مرجعية معروفة التركيب.
- 10- يجب أن تكون الطرق المستخدمة لإجراء المعايرة كافية التوثيق والتطبيق إما كجزء من الطرق التحليلية المحددة أو كوثيقة عامة للمعايرة، ويجب أن يبين التوثيق كيف تجرى المعايرة ومتى يكون ضرورياً إجراء المعايرة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة فشل المعايرة، وغالباً ما يذكر الفترات التي يتم عليها إجراء المعايرة وإعادتها على المواد القياسية.

صيانة الأجهزة:

- 1- لابد من وجود خطة للصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة وذلك عن طريق مهندسي الصيانة العاملين من الشركة المصنعة للأجهزة أو من خلال العاملين المهرة وذلك للحصول دوماً على أفضل ظروف تشغيل لهذه الأجهزة.
- 2- ضرورة تنظيف ومراجعة إجراءات الأمان لأجهزة الخدمة العامة.
- 3- يجب صيانة ومعايرة أجهزة القياس الحجمي بطريقة مناسبة حيث تحتاج إلى معايرة دورية أكثر تكراراً. وللدقة العالية فإن القياسات غالباً ما تجرى وزنياً عنها حجمياً.
- 4- يجب تجنب تلوث ممكن للأجهزة من استخدامات سابقة للمواد الكيميائية (التي قد تكون - تيفلون) وطريقة التخزين والتنظيف وفصل أجهزة القياس الحجمي على درجة عالية من الأهمية وخصوصاً عند استخدامها في تحاليل تركيزات متناهية الصغر حيث أن الأخطاء الناتجة عن الدوائية لها تأثير كبير.
- 5- يجب على المعمل أن يكون لديه طرق وخطة معدة من أجل التعامل الآمن والنقل والتخزين والاستخدام والصيانة لأجهزة القياس لضمان الأداء الأمثل وللمنع التلوث والتدهور المرجعية كلما أمكن مطابقة للمعايير المحلية والدولية للمواد المرجعية.

- 6- يجب توافر التعليمات الحديثة والواضحة للعاملين المعيّنين بالمعمل عن استخدام وصيانة الأجهزة متضمناً أية أدلة معينة من قبل منتج الجهاز ويجب أن يتم تعريف كل مكون في الجهاز المستخدم للاختبار والمعايرة والمؤثر في النتائج بطريقة فريدة و الاحتفاظ بسجل له.
- 7- من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية عند استخدام أجهزة القياس خارج النطاق الدائم للمعمل
- تتعرض لزيادة
- تظهر
- عيباً أو تعطى دقة خارج الحدود المحدودة يجب استبعادها من الخدمة ووضع ملصق عليها أو علامة وتخزن بشكل ملائم حتى يتم إصلاحها ويتم التأكد من أدائها الصحيح من خلال المعايرة.
- 8- على المعمل أن يختبر تأثير العيب أو الحيود من الحدود المحددة على اختبارات أو معايير
- سابقة وأن يعد طريقة عن " ضبط الأعمال غير المتوافقة".

كفاءة المحللين وأعضاء الهيئة والمستخدمين والتدريب:

- 1- يجب على إدارة المعمل تحديد المستويات الدنيا من التعليم والتدريب والمهارات والخبرات الضرورية للقيادات داخل المعمل ويجب إجراء التحاليل الكيميائية للعمليات الإنتاجية وتحليل أخطاء مؤهلين.
- 2- معنيين لأداء أنواع معينة من الاختبارات أو لأخذ العينات أو لتوقيع تقارير الاختبارات أو تفسيرات وآراء أو لتشغيل أنواع معينة من الأجهزة
- 3- يجب على المعمل الاحتفاظ بتوصيف لوظائف القيادات والتقنيين والفنيين المساعدين المشاركين في الاختبارات أو المعايير و لا بد من توافر تعليمات مكتوبة وواضحة تتعلق بنوعية وأهداف عمل كل منهم . وكحد أدنى يجب تحديد المسؤولية تجاه النقاط الآتية.
- تحديد المهام والمسؤوليات.
 - المخططة ونتائج التقييم.
 - تطوير واستحداث الطرق ومدى قابليتها للتطبيق.
 - تحديد المهام والمسؤوليات.
 - المؤهلات وبرامج التدريب.
 - الواجبات الإدارية والقيادية.
- 4- يجب على المعمل الاحتفاظ بسجلات لكل العاملين الفنيين تشمل :
- (i) سجلات التدريب
 - (ii) المؤهلات التعليمية والمهنية
 - (iii) التدريب

(iv) المهارات

(v)

5- يجب أن يكون البرنامج سياسة التدريب على احتياجات التدريب وتزويد المتدربين بها. ويجب أن يكون برنامج التدريب ملائماً للمهام القائمة أو المتوقعة.

6- يجب على ضمان تلقى العاملين فيه التدريب الجيد للاختبارات وتشغيل الأجهزة. يشمل خلفية التدريب على تقنيات معينة. ويجب اتخاذ المعايير الموضوعية خلال التدريب لتقييم كفاءة التدريب.

7- يجب أن يحتفظ بسجل محدث عن التدريب أن تلقاه كل من العاملين. والغرض من هذه السجلات هو أن يمكن تدريبهم بشكل كاف وأن قدراتهم تتحسن. ويجب أن تكون هذه السجلات متوافرة بالمعمل وتحتوى على:

(i) حضور المقررات الداخلية والخارجية.

(ii) التدريب على

(iii)

(iv) البحوث العلمية المنشورة.

إستراتيجية جمع العينات:

يجب أن إستراتيجية جمع العينات تحتوى تفصيليا على النقاط التالية:

1. نوعية العينات يمكن جمعها.
2. مكان جمع العينات.
3. توقيتات جمع العينات.
4. عدد العينات اللازم جمعها.
5. التفصيلي للإعداد لجمع العينات.
6. خطوات العمل التفصيلية المستخدمة في جمع العينات.
7. متطلبات ضبط وتأكيد الجودة السابق ذكره لجمع العينات.


استراتيجية تحليل العينات:

إستراتيجية تحليل العينات:

تعتمد إستراتيجية اختيار الطرق التحليلية المستخدمة لتحليل العينات على عدة مصادر مثل:

- الطرق القياسية (Standard Methods) وهى طرق تعتمد على بعض المنظمات مثل (AOAC) و (ASTM).
- الطرق الرسمية (Official Methods) وهى طرق تعتمد على بعض الجهات الحكومية مثل (USAPA) و (NIOSH).
- الطرق (Literature Methods) وهى الطرق المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة.
- الطرق (Laboratory In – House Development Methods).

ويوضح الشكل رقم (4-1) طريقة اختيار الطريقة للتطبيق.



شكل رقم (1-4)
طريقة اختيار الطريقة للتطبيق

ومن المعروف أن كل الطرق الرسمية والقياسية لا تضمن معقولية النتائج وليس هناك طريقة مضمونة ولذا يجب أن تطور هذه الطرق قبل الاستخدام وتقييم الطرق القائمة للتقدير وذلك بتحديد خصائص أدائها وإذا لم تستطع الطرق الموجودة ☐ بالتطلبات اللازمة فيجيب في هذه الحالة ابتكار طريقة جديدة أو ندرس إمكانية تغيير بعض العوامل والظروف التي تسمح ☐

الفصل الخامس

توثيق طرق التحاليل Method Validation

صلاحية طرق التحليل (قابلية التطبيق) (Validation) تعنى التأكد باستخدام أدلة موضوعية عملية وإحصائية أن الطريقة المستخدمة في التحليل تفي بالمتطلبات المتوقعة من حيث مستوى الجودة لنتائج التحاليل. وإعطاء الدليل الفعال على أن متطلبات معينة لاستعمال محدد قد تم الالتزام بها والتوثيق يعنى تحديد $\square \square \square \square$ للطريقة المستخدمة.

وتتضمن الصلاحية مواصفات المتطلبات وتحديد خصائص الطرق ومقارنة المتطلبات مع قيمة خصائص الطريقة ثم التصريح بالصلاحية وعلى المختبر أن يثبت صلاحية الطرق غير القياسية والطرق المصممة والطرق القياسية التي تستخدم خارج نطاق المدى المقصود وتكبير الطرق القياسية لتتوافق مع الطرق $\square \square \square \square$ يجب أن $\square \square \square \square$ ودراسة صلاحية الطريقة شاملاً كلما كان ذلك ضرورياً $\square \square \square \square$ قابل الاحتياجات في تطبيق معين أو مجالات من التطبيق ويجب أن يوثق المعمل ويسجل النتائج التي يحصل عليها والطريقة المستخدمة لإثبات الصلاحية. وتعتمد صلاحية الطريقة على $\square \square \square \square$ الأداء للطريقة تقابل المواصفات المرتبطة بالاستخدام المقصود للنتائج التحليلية. $\square \square \square \square$ يلي:

- Calibration function / linearity المعايرة $\square \square$ العلاقة الخطية
- Sensitivity الحساسية
- Limit of detection حد التمييز
- Precision التكرارية
- Accuracy $\square \square \square \square$
- Bias $\square \square \square \square$
- Trueness المصادقية
- Uncertainty $\square \square$ يقين
- Range of application $\square \square \square \square$
- Selectivity / Interferences الانتقائية
- Ruggedness $\square \square \square \square$

$\square$ يجب أن تذكر هذه المؤشرات بوضوح في الطريقة الموثقة بحيث يستطيع المستخدم تقييم مدى ملائمة هذه الطريقة لاستخدام معين. ويجب أن تدرس حدود الطريقة وصلاحيتها $\square \square$ كل معمل لتبين أن الأداء الموثق يمكن الحصول عليه.

الانتقائية Selectivity:

يدل هذا التعبير على المدى الذي يمكن أن يحدد مكون أو مكونات محددة في عينة. والطريقة التي تكون انتقائية تماماً لمكون أو مجموعة من المواد يقال عنها (Specific). إن تطبيق الطريقة يجب أن يدرس باستخدام عينات مختلفة تتراوح نوعيتها بين المكون القياسية النقية والمخلوط ذو الخلفية المعقدة. كل عينة يجب أن تكون (Recovery) 100% ويجب تحديد وذكّر تأثير التداخلات المتوقعة. وكل تقييد في تطبيق الطريقة يجب توثيقه.

المدى Range:

يحدد المدى العملي للطريقة بفحص العينات بتركيزات مختلفة وتحديد مدى التركيز الذي يمكن عنده الحصول على درجة مقبولة من الدقة والتحديد. غالباً ما يكون المدى العملي أكثر شمولاً عن المدى الخطي والذي يحدد بتحليل عدد من العينات المختلفة في التركيز وحساب الارتداد من النتائج باستخدام طريقة المربعات الأقل (Least Squares). وليس من المستحسن تحسينات خطية تماماً لكي تكون الطريقة فعالة. والطرق التي تبين خطية جيدة لخمسة مواد قياسية مختلفة التركيز (التي تكون الخطية ليست كذلك تماماً يجب زيادة المواد القياسية). المعايير. وعندما تكون العلاقة الخطية ليست كذلك تماماً يجب زيادة المواد القياسية.

الحساسية Sensitivity:

وهي الفرق بين تركيز المادة المطلوب تحليلها وبين الحد الأدنى لفرق الاستجابة للطريقة الذي يمكن تمييزه. ويمثل بميل منحنى المعايرة ويمكن قياسه بواسطة المربعات الأقل أو عملياً باستخدام عينات تحت الحد الأدنى لتركيزات مختلفة من المادة المطلوب تحليلها.

حد التمييز LOD Limit of Detection :

$$\text{Criterion of detection (CD)} = t_{\alpha, f} S_{bl, w} \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

$$\text{Limit of detection (LOD)} = \text{CD}$$

حيث $t_{\alpha, f}$	قيمة إحصائية من جدول اختبار t
f	درجات الحرية (عدد القياسات - 1)
$S_{bl, w}$	الحيود القياس داخل التشغيل للتجربة الغفل
n	عدد التجارب الغفل المتكررة المستخدمة في التحليل

مثال:

عند تقدير مستوى النيتريت في عينة مياه تم الحصول على النتائج الآتية للتجربة الغفل: 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000

احسب حد التمييز.

الإجابة:

$$S_{w \text{ blank}} = 0.0000 \text{ mg/L}$$

$$LOD = 0 \times t_{0.00} \times 0.0000 \sqrt{0 + \frac{0}{0}} \\ = 0.00 \text{ mg/L}$$

مثال:

عند تقدير مستوى النيتريت في عينة مياه تم الحصول على النتائج الآتية للتجربة الغفل: 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

احسب حد التمييز:

الإجابة:

$$S_{w \text{ blank}} = 0.0000 \text{ mg/L}$$

$$LOD = 0 \times t_{0.00} \times 0.0000 \sqrt{0 + \frac{0}{0}} \\ = 0.00 \text{ mg/L}$$

ويقاس بإعادة تحليل كمية من التجربة الغفل وهو تركيز المادة 0 تكافئ استجابتها متوسط الاستجابة للتجربة الغفل مضافاً إليها ثلاثة أضعاف الحيود القياسي.

$$LLD, MDL, LOD = 0 \times S_{bl}$$

حد التقدير :Limit of Quantitation

وهو أقل تركيز من المادة 0 يمكن تقديرها بمستوى مقبول من التكرارية والدقة . ويجب إيجادها باستخدام عينة قياسية مناسبة وهو يعني عادة أقل نقطة 0 منحنى المعايرة (0 0 0 0 0 0 0 0) ولا يجب تقدير بالاستنباط أو بمد خط المعايرة.

$$\text{Lower Limit of Quantitation LLQ} = 0 \times LLD = 0 \times S_x$$

sometimes 0 x Sx

المرونة (Ruggedness) :Ruggedness

عندما تستخدم المعامل المختلفة نفس الطريقة فإنها عادة تلجأ إلى إدخال تغيرات ضئيلة 0 طريقة العمل 0 من الممكن أن يكون لها أو لا يكون لها تأثير 0 0 0 0 0 0 0 0 على أداء الطريقة. 0 0 0 0 0 0 0 0 متعمدة على ظروف الطريقة مثل تغيير درجة الحرارة والرقم الايدروجيني والزيادة من الكاشف ووقت الرج 0 0 0 0 0 0 ونقاوة الكواشف ودرجة الرطوبة وحجم العينة ودراسة تأثيرها للتأكد من مرونة 0 0 0 0 الطريقة.

دقة التكرارية Precision:

وهو تعبير على قرب الاتفاق بين نتائج اختبارات مستقلة وعادة ما يعبر عنه $\bar{x}$ صورة الحیود القیاسی وهو يعتمد عادة على تركيز المادة وهذا الاعتماد يجب تقديره وتوثيقه ويمكن التعبير عنه بطرق مختلفة تعتمد على $\bar{x}$ والتكرارية (Repeatability) هي نوع من دقة التكرارية (Precision) $\bar{x}$ من قياسات متكررة أجريت تحت ظروف يمكن تكرارها وهذا يعني استخدام نفس الطريقة $\bar{x}$ – $\bar{x}$ مفهوم من دقة التكرارية يعزى لقياسات تجرى تحت ظروف يمكن إعادتها $\bar{x}$ – $\bar{x}$ أشخاص مختلفين – $\bar{x}$ أجهزة مختلفة وعلى فترات زمنية متباعدة. ويتطلب استمرار استخدام الطرق مراجعة منتظمة للتأكد من أن احتياجات العميل مازالت تنجز $\bar{x}$ يقتضي اختلاف المتطلبات تعديل $\bar{x}$ خطة التطوير وإعادة اختبار الصلاحية والموافقة عليها وتفويضها.

الحيود القياسي في التشغيل الواحدة (S_x) within batch وبين التشغيلات المختلفة (S_b)

رقم التشغيلة	القياس الأولي (X ₁)	القياس الثاني (X ₂)	المدى R	$\bar{X}$	
1	380	370	10	375	1,8
2	375	377	2	376	2,8
3	372	368	4	370	3,2
4	374	381	7	377,5	4,3
5	365	365	0	365	8,2
6	377	370	7	373,5	0,3
7	372	379	5	375,5	2,3

Within Batch Standard deviation (S_w)

$$S_w = \frac{R}{d_0}$$

$$S_w = \frac{10}{2,000} = 5,00$$

Between Batch Standard deviation (S_b)

$$S_b = \sqrt{(S_x^2 - S_w^2 / n)}$$

عوامل حساب الحيود القياسي في المدى

عدد التكرارية في التجارب في كل تشغيلة	الحيود القياسي (d _r)
2	1.128
3	1.693
4	2.059
5	2.326

وهناك طرق عديدة للتعبير عن دقة التكرارية مثل:
النسبة المئوية للفرق النسبي

$$RPD = [(C_1 \times C_2) / (C_1 + C_2) / 2] \times 100$$

Where

RPD = relative percent difference

C₁ = larger of the two observed values

C₂ = smaller of the two observed values

الحيود القياسي النسبي

$$\text{Precision, \%} = (S/X) \times 100$$

Where

X = mean of test results obtained for the reference standard sample

S = standard deviation of x, $[S^2 = \sum (X_i - X)^2 / n-1]$

n = degree of freedom

حيود المدي المطلق

$$D = m_1 - m_2$$

Where

D = absolute range

m₁ = first measurement

m₂ = second measurement

دقة النتائج :Accuracy

وهو قرب قيمة المادة المقيسة من القيمة الحقيقية ويمكن أن يعرف ذلك باستخدام عينة قياسية مرجعية. وعندما لا يتوافر وجود عينة قياسية يمكن تقدير الدقة بإضافة كمية محدودة ومعروفة من كيمائيات قياسية لجزء من المادة المراد قياسها. ويمكن استخدامها لتقدير الدقة للمراحل المرحلية. ويمكن إيجاد بديلة. يحصل عليها بتلك المقيسة يحصل عليها باستخدام طريقة أخرى قاطعة أو طرق عمل

يمكن قياس الدقة بحساب الاسترجاع لكل قياس منفرد

$$\text{Recovery, \%} = [(X_s - X) / X_{\text{add}}] \times 100$$

Where

X_s = mean result of spiked wastewater samples

X = mean result of unspiked wastewater samples

A_{dd} = amount of added standard analyze

تحسب دقة النتائج من قيم تركيزات العنصر ويعبر عن مقدار الدقة بقيمة الاسترجاع

Minimum and maximum recovery

$$\text{قيمة الاسترجاع الأدنى} = \frac{100 \times \text{أقل قراءة من القياسات}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

$$\text{قيمة الاسترجاع القصوى} = \frac{100 \times \text{أعلى قراءة من القياسات}}{\text{القيمة الحقيقية}}$$

المتوسط $\bar{X}$	القراءة الثانية (X _٢)	القراءة الأولى (X _١)	رقم التشغيل
152,5	155	150	1
144,0	148	140	2
157,5	155	160	3
146,5	148	145	4
158,0	156	160	5
149,5	149	150	6
157,0	160	154	7
155,5	158	153	8
159,0	158	160	9
155,0	156	154	10

$$153,5 = \overline{X}$$

155 = القيمة الحقيقية
%103,2 – 90,3 =

المصداقية (Trueness):

$$\frac{X}{T} \times 100$$

حيث X القيمة المقاسة
 T القيمة الحقيقية

مقدار الانحراف Bias:

$$\text{Bias, \%} = \frac{X - T}{T} \times 100$$

خطية :Linearity

تحدد بتحليل عينات ذات تركيز يتعدى المدى المعروف عن الطريقة وتستخدم النتائج $\bar{X}$ و s مع التركيز باستخدام طريقة المربعات الأقل . ويكفى أن تكون الطريقة خطية على مدى معين من التركيز ولا يعتبر $\frac{s}{\bar{X}}$ ≤ 0.05 وعندما لا يحصل على خطية لطريقة معينة فإنه من الممكن استخدام طريقة جبرية للحسابات.

Analyze Concentration (ppm)	Absorbance
0.0 (blank)	0.00
0.0	0.00
0.0	0.00
0.0	0.00
0.0	0.00

Define Variance and Covariance:

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 / N - 1$$

$$S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / N - 1$$

$$\bar{x} = 0.00 \quad \bar{y} = 0.000$$

$$S_{xx} = (0.000^2 + 0.000^2 + 0.000^2 + 0.000^2 + 0.000^2) / 5$$

$$= 0.0000 / 5$$

$$= 0.0000$$

$$S_{xy} = (-0.000' - 0.0000) + (-0.000' - 0.0000) + (-0.000' - 0.0000) + \dots / 5$$

$$= 0.0000 / 5$$

$$= 0.00000$$

Slope: $m = S_{xy} / S_x$

$$= 0.00000 / 0.000$$

$$= 0.0000$$

Intercept: $b = \bar{y} - m\bar{x}$

$$= 0.000 - (0.0000' \cdot 0.00)$$

$$= 0.0000$$

وتقع مساهمات اللايقين فى النتائج التحليلية ضمن ± 2 SD:

- (I) مساهمات من التأثيرات العشوائية وتقدر من تجارب ± 2 SD (Repeatability).
- (II) مساهمات النوع ± 2 SD لللايقين من المعايرة وأخطاء التدريج وتأثيرات المختبر والأجهزة وتقدر من تجارب التكرارية (Reproducibility).
- (III) مساهمات النوع 2 خارج نطاق دراسة المعامل مثل اللايقين من المواد المرجعية.
- (IV) مصادر أخرى لللايقين مثل التفاوت فى اخذ العينات وتأثيرات الوسط.
- ويعبر عن اللايقين الكلى بقيمة الحيود القياسى الكلى أو ± 2 قيمة تكرارية لها. ويفضل ± 2 SD تحويل اللايقين الكلى ± 2 SD (Confidence interval). وفى هذه الحالة يقدر ضعفى الحيود القياسى الكلى ليصل ± 2 SD 95% ويمكن استخدام المعادلة الآتية:

$$U = t(df) S_{pooled} \sqrt{\left[\frac{n_1 + n_2}{n_1 \times n_2} \right]}$$

	X'	S	n	df
1	0.000	0.000	10	1
2	0.000	0.000	1	1

$$S^2_{\text{pooled}} = [10 \times (0.000)^2 + 1 \times (0.000)^2] = 0.0000$$

$$S_{\text{pooled}} = 0.000$$

$$df = 10 + 1 = 11$$

$$U = t_{0.05}(11) \times 0.000 \times \sqrt{(10+1)/(10 \times 1)}$$

$$= 0.000 \times 0.000 \times 0.000 = 0.000 \text{ mg/l}$$

الفصل السادس

إعداد سجلات وتقارير ووثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها

يقوم المعمل بـ توثيق إجراءات التحكم في جميع الوثائق للرقابة في تداولها وحفظها سواء في وثائق داخلية (مثل نتائج تحاليل أو تقارير) ووثائق خارجية (مثل القوانين – القياسية – كتيبات التشغيل أو الكتالوجات – دليل الصيانة والمعايرة – شهادات معايرة المعدات – شهادات المواد الكيماوية والمرجعية – مواصفات المواد الكيماوية والمحاليل – بيانات بيانية – فوتوغرافية – خطية).

يتم إعداد سجلات وتقارير ووثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها

1- إجراءات اعتماد وإصدار الوثائق

يتم إعداد سجلات وتقارير ووثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها

- كيفية إعداد وثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها والاعتماد لكل الوثائق مثل السياسة والأهداف ودليل
- تمييز الوثائق.
- القوائم الرئيسية

2- إجراءات اعتماد وإصدار الوثائق

يتم إعداد سجلات وتقارير ووثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها

- كيفية إعداد وثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها والاعتماد لكل الوثائق مثل السياسة والأهداف ودليل الجودة
- تمييز الوثائق
- القوائم الرئيسية
- توزيع الوثائق
- المراجعة الدورية للوثائق

3- إجراءات تعديلات الوثائق

يتم إعداد سجلات وتقارير ووثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها

- كيفية إعداد وثائق الجودة وطرق التحكم في حفظها وتداولها
- تعديلات الوثائق

- تمييز التغيير ☐ كان باليد بالتوقيع والتاريخ
- كيفية ☐ التعديلات وحفظها على الحاسب ☐

4- التحكم في السجلات

إن السجلات كنوع خاص من الوثائق توفر الدليل على المطابقة مع المتطلبات وفعالية التشغيل لنظام إدارة الجودة. ويجب على المعمل أن يوثق لتعريف وتجميع وفهرسة وحفظ وتخزين وصيانة السجلات.

حصر السجلات:

حيث يتم حصر السجلات المستخدمة في قائمة السجلات وذلك لضمان توزيع النماذج المعدلة على جميع مواقع الاستخدام المعنية وضمان التطبيق الصحيح لها طبقا ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

جمع وفهرسة السجلات:

يتم تجميع وفهرسة السجلات في ملفات نظيفة وسليمة ١١١١ يضمن سهولة الوصول إليها.

حفظ السجلات:

تحتفظ ملفات السجلات بطريقة منظمة ومرتبطة دون تكديس في تجهيزات المعمل □ □□□ □ □□□ يتطلبها العمل من أجل سهولة الاستعمال والاستدعاء السهل عند الطلب ، وتعرف السجلات بالشكل □□ □ يسهل معرفتها ، ويتم حفظ سجلات المعمل □□□ ورقيا □□ بوسائل الكترونية.

حماية وصيانة السجلات:

مسئولية مدير المعمل توفير المكان والبيئة المناسبة لحماية وصيانة السجلات من التلف أو الفساد
 الضياع وكذلك تحديد المسئول عن كل سجل لضمان حمايتها والمحافظة عليها من التلف ويحفظ هذا
 المسئول السجلات بأمن وسرية ولا يجوز نقل السجلات على وسائط الكترونية جهة
 بتصريح من العليا لضمان خصوصية وسرية معلومات العملاء.

يقوم المعمل بإجراء عمليات حماية ونسخ السجلات المخزنة إلكترونياً لمنع التداخل أو التعديل غير المسئول لهذه السجلات.

استدعاء السجلات:

يتم الاستدعاء السهل للسجل من خلال التنظيم والترتيب وتحديد المسئول والتميز الفريد وعدم وضع
 في أماكن تخزينها وعدم حفظ السجلات في دواليب خاصة لمنع وجود عقبات تعرقل
 سرعة العمل وانسيابية استدعاء البيانات عند الطلب.

•

تحدد فترة الاحتفاظ بالسجلات بحيث يتم استدعاء وتتبع أى بيانات مطلوبة عن فترات سابقة.

[illegible]

يتم تحديد كيفية التخلص من السجلات بعد انتهاء [] [] [] [].

أنواع السجلات:

بين رئيسيين هما:

● سجلات الجودة:

وتتضمن تقارير عمليات المراجعة الداخلية ومراجعات إدارية وإحصائية وتصحيحية والوقائية.

● السجلات الفنية:

وهي عبارة عن تجميع البيانات والمعلومات الناتجة من الاختبارات والمعايير الداخلية التي تبين مستوى الجودة أو مكونات العملية المنجزة ، وقد تتضمن هذه السجلات النماذج والعقود والكتب واستمارات تسجيل النتائج وأوراق المراجعة والعمل ورسومات التحكم وتقارير الاختبار وشهادات المعايرة الخارجية والداخلية ومذكرات العمل وأوراقه والردود الواردة منه.

ويحتفظ المعمل بدفاتر القراءات الأصلية والبيانات المشتقة منها ومنحنيات الجودة وشهادات المعايرة وملاحظات العملاء والحسابات الأولية وملاحظات الاختبارات وتتبع الأجهزة المعنية وتفصيل العينات ومعلومات كافية لتتبع أثر المراجعة الداخلية وسجلات معايرة أجهزة المعمل والأفراد ونسخة من كل تقرير اختبار. □□□□□□□□ المعمل بتحديد مدة الحفظ لهذه السجلات (وعادة يتم الاحتفاظ بهذه السجلات □□□□□□□□ 5 □□□□□□).

١٠ سجلات كل اختبار بالمعمل على المعلومات الكافية لتسهيل – المراجعة – تحديد العوامل المؤثرة على مقدار الالايقين وكذلك إمكانية الاختبار تحت ظروف أقرب ما يمكن من الظروف الأصلية ، كما تحتوي سجلات المعمل على الأفراد المسؤولين عن أخذ العينات وأداء كل اختبار وفحص النتائج ويتم تسجيل القراءات والحسابات في السجلات.

ويجب تسجيل النتائج في دفاتر الملاحظات بالحبر ، وعند حدوث أخطاء في السجلات لا يتم محوها ويتم شطب الخطأ بما يجعله مقروءً وتسجل القيمة الصحيحة أعلاه مع التوقيع عليها من الفرد في التصحيح.

في حالة عدم إمكانية تسجيل النتائج في دفاتر الملاحظات بالحبر ، يجب اتخاذها لمذكرة تغيير النتائج الأصلية ويمكن إيجاد طرق لحماية النتائج واسترجاعها من الحاسب غير المخولين بذلك من الاطلاع على التعديل في البيانات المسجلة.

السجلات الداخلية

يلزم في سجلات تبين حالة العينات في يتم تجميعها وتحليلها وتسمى هذه المتابعة سجل تسلسل الحيازة حيث تعتبر العينات تحت وصاية شخص ما من المعمل في حوزته وتحت مسؤوليته في العديد من السجلات والتقارير المتعلقة في دفتر تدوين بيانات العينة في الموقع حيث يسجل به البيانات الآتية:

رقم العينة:

مكان جمع العينة:

حالة العينة: - ...

تاريخ ووقت جمع العينة:

نوع العينة:

نقل العينة:

اسم القائم بجمع العينة:

تقرير تسلسل الحيازة وتسجل به البيانات الآتية:

رقم العينة:
توقيع من قام بجمعها:
تاريخ وزمن التجميع:
موقع العينة:
اسم من قام بنقل العينة:
تاريخ الاستلام:
وقت وصول العينة للمعمل:
اسم مستلم العينة:
وقت بدء تحليل العينة:
اسم مستلم العينة للتحليل:

كتيب حالة الأجهزة Log book

يجب أن يحتفظ لكل جهاز بسجل كامل يبين:

- (1) توصيف الجهاز.
- (2) إجراءات المعايرة.
- (3) إجراءات الصيانة الدورية.
- (4) طريقة التشغيل.

ويشمل سجل حالة الجهاز على المعلومات الآتية:

اسم الجهاز:
اسم المورد وعنوانه:
رقم الترخيص:
رقم السجل:
حالة الجهاز: جديد – قديم – قديم
تاريخ شراء الجهاز:
تاريخ بدء تشغيل الجهاز:
قطع الغيار أو الملحقات:
مكان وضع الجهاز:
نوع وتوقيت الصيانة:
تاريخ المعايرة:

تقارير نتائج تحليل العينات

رقم العينة:	
مصدر العينة:	
تاريخ تحليل العينة:	
التحليل:	
الطريقة المستخدمة:	
وحدة القياس :	
النتيجة :	
: □ □ □ □ □ □	
التوقيع:	
: □ □ □ □ □ □	
التوقيع:	
التاريخ:	

النتائج التفصيلية لتحليل العينات :

رقم العينة: نوع العينة: تاريخ ووقت التحليل : حجم العينة المستخدمة (مليلتر) () () () () التركيز = $1000 \times (\text{ } \div \text{ } - \text{ })$ = ملليجرام / : توقيع المحلل : : التاريخ:
<u>الطرق القياسية المستخدمة بالمعمل :</u> اسم الطريقة: الاحتياطات اللازمة والتداخلات: الأجهزة المستخدمة وحفظها: : : محاليل المعايرة: محاليل : طريقة العمل : وحدة التعبير عن النتائج: : :

تسجيل النتائج:

يجب تسجيل النتائج المعملية في السجلات الجيدة هي التي تحتوي على تفاصيل النتائج
يمكن الرجوع لها مستقبلاً. يجب أن تتضمن هذه النماذج:

- 1- التعريف بالعينة ومصدرها ووقت جمعها .
- 2- حجم العينة المستخدم في التحليل.
- 3- اسم الشخص الذي أجراه .
- 4- رطوبة كل خطوة من خطوات التجربة.
- 5- اسم وتوقيع من قام بإجراء التحليل.
- 6- مرجع الطريقة المستخدمة.
- 7- طريقة حساب النتيجة.

وبعد مراجعة النتائج تحفظ النماذج بترتيبها الزمني في سجل خاص يحتفظ بها لمدة 5 سنوات .

ومن المعروف أن استخدام أجهزة جيدة وطرق صحيحة لا يعطي بالضرورة نتائج صحيحة. يجب
يراجع من وقت إلى آخر نوعية النتائج بالتأكد من صلاحية المواد الكيميائية المستخدمة والأجهزة والمواد
القياسية وطرق الحساب والقياس وذلك بإجراء تجارب على عينات قياسية لمعرفة مدى الخطأ وهو ما يعرف
بتجارب ضبط وتأكد الجودة.

ويمثل الجدولان الآتيان سجلات لتسجيل نتائج تحليل الأكسجين الحيوي الممتص تسجيل نتائج تحليل
الزيوت والشحومات في عينة مياه.

11

: □ ▤ □ ▤ □□ □

• □ □ □ □ □ □ □

مصدر الطريقة المستخدمة:

توقيع المحلل:

توقيع المراجع:

مصدر الطريقة المستخدمة:

يقوم المعمل بـ توثيق إجراءات التحكم في جميع الوثائق للرقابة تداولها وحفظها سواء كانت شائع داخلية (مثل نتائج تحاليل أو تقارير) وثائق خارجية (مثل القوانين – المواصفات القياسية – كتيبات التشغيل – دليل الصيانة والمعايرة – شهادات معايرة المعدات – شهادات المواد الكيميائية والمرجعية – مواصفات المواد الكيميائية والمحاليل – رسومات بيانية –) بطريقة الكترونية مكتوبة بطريقة مناظرة بطريقة رقمية أو فوتوغرافية خطية.

: یلی □ □ □□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -1

[illegible]

- كيفية تقييم كفاءة العمليات والاعتماد لكل الوثائق مثل السياسة والأهداف ودليل الجودة
- تقييم كفاءة العمليات وتعليمات العمل والنماذج والسجلات.
- تمييز الوثائق
- تقييم القوائم الرئيسية في الوثائق
- توزيع الوثائق في الوثائق
- المراجعة الدورية للوثائق

2- تعديل الو

تعدیلات الوثائق ما يلي:

- كفاءة التنبؤات
- كفاءة التعديل
- كفاءة التفسير
- كفاءة التغيير
- كفاءة التعديلات وحفظها على الحاسب

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -3

إن السجلات كنوع خاص من الوثائق توفر الدليل على المطابقة مع المتطلبات وفاعلية التشغيل لنظام

ويجب على المعلم □□□□□□□□ □ موثقة لتعريف وتجميع وفهرسة وحفظ وتخزين وصيانة والتخلص من □□□□□□□□:

تعريف/تمييز السجلات:

حيث يتم تمييز السجلات بأرقام نماذج فريدة لكل سجل.

١٠ سجلات كل اختبار بالمعمل على المعلومات الكافية لتسهيل – تحديد العوامل
المؤثرة في نتائج الاختبار تحت ظروف أقرب ما يمكن من الظروف

الأصلية ، كما تحتوي سجلات المعمل على الأفراد المسؤولين عن أخذ العينات وأداء كل اختبار وفحص النتائج ويتم تسجيل القراءات والحسابات على الحاسوب .

ويجب تسجيل النتائج في دفاتر الملاحظات بالحبر ، وعند حدوث أخطاء في السجلات لا يتم محوها ويتم شطب الخطأ بما يجعله مقروءً وتسجل القيمة الصحيحة أعلاه مع التوقيع عليها من الفرد المسجل .
التصحيح.

لا يمكن تغيير النتائج الأصلية ويمكن إيجاد طرق لحماية النتائج واسترجاعها من الحاسوب في وقت ومنع غير المخولين بذلك من الاطلاع على التعديل في البيانات المسجلة.

السجلات الداخلية

يلزم في سجلات تبين حالة العينات في يتم تجميعها وتحليلها وتسمى هذه المتابعة سجل تسلسل الحياة حيث تعتبر العينات تحت وصاية شخص ما من المعمل ما دامت في حوزته وتحت مسؤوليته ، لذا وجب في العديد من السجلات والتقارير المتعلقة بنشاط المعمل :

دفتر تدوين بيانات العينة في الموقع حيث يسجل به البيانات الآتية:

رقم العينة:
مكان جمع العينة:
حالة العينة: ... -
تاريخ ووقت جمع العينة:
نوع العينة:
نقل العينة:
اسم القائم بجمع العينة:

تقرير تسلسل الحيازة وتسجل به البيانات الآتية:

رقم العينة:
توقيع من قام بجمعها :
تاريخ وزمن التجميع :
موقع العينة :
اسم من قام بنقل العينة :
تاريخ الاستلام :
وقت وصول العينة للمعمل :
اسم مستلم العينة :
وقت بدء تحليل العينة:
اسم مستلم العينة للتحليل:

كتيب حالة الأجهزة Log book

يجب أن يحتفظ لكل جهاز بسجل كامل يبين:

- (1) توصيف الجهاز .
- (2) إجراءات المعايرة .
- (3) إجراءات الصيانة □ □ □ □ .
- (4) طريقة التشغيل .

ويشمل سجل حالة الجهاز على المعلومات الآتية :

اسم الجهاز:
اسم المورد وعنوانه:
: □□ □□□□□□ □□
: □□ □□ □□□□
حالة الجهاز : جديد – قديم – □□□
تاريخ شراء الجهاز:
تاريخ بدء تشغيل الجهاز:
قطع الغيار أو □□□□□□ الملحقة به:
مكان وضع الجهاز:
نوع وتوقيت الصيانة □□□ □□□:
تاريخ المعايرة:

تقارير نتائج تحليل العينات

رقم العينة:
مصدر العينة:
تاريخ تحليل العينة:
التحليل:
الطريقة المستخدمة:
وحدة القياس :
النتيجة :
: □ □ □ □ □ □
التوقيع:
: □ □ □ □ □ □
التوقيع:
التاريخ:

النتائج التفصيلية لتحليل العينات :

العينه:
نوع العينه:
تاريخ ووقت التحليل :
حجم العينه المستخدمة (مليلتر) ()
()
()
()
()
التركيز = $1000 \times (\text{ } \div \text{ } - \text{ })$ = ملليجرام /
:
توقيع المحلل:
:
التاريخ:

الطرق القياسية :

اسم الطريقة:

الاحتياطات اللازمة والتدخلات:

العينات وحفظها:

الأجهزة:

المواد:

محاليل المعايرة:

محاليل ضبط الجودة:

طريقة العمل:

وحدة التعبير عن النتائج:

الخطأ النسبي:

الخطأ المطلق:

نموذج تسجيل نتائج تحليل الأكسجين الحيوي الممتص في عينة مياه

تاريخ جمع العينة :

تاريخ وضع العينة في المختبر :

تاريخ إخراج العينة :

رقم العينة			
حجم العينة		النتيجة	التجربة الثانية
نسبة التجفيف (300/حجم العينة سم ³)			
الأكسجين المذاب المقاس في بداية التجربة (مل/سم ³)			
الأكسجين المذاب المقاس في نهاية التجربة (مل/سم ³)			
الأكسجين الممتص (مل/سم ³)			
الأكسجين الحيوي الممتص			
الأكسجين الممتص x نسبة التجفيف (مل/سم ³)			

توقيع المحلل :

توقيع المراجع :

الخطأ النسبي :

الخطأ المطلق :

التاريخ :

مصدر الطريقة المستخدمة :

نموذج تسجيل نتائج تحليل الزيوت والشحوم في عينة مياه

تاريخ جمع العينة			
تاريخ وقت التحليل			
رقم العينة			
نوع العينة			
الكمية المأخوذة للتحليل	الكمية المتبقية للتحليل	الكمية المتبقية للتحليل	حجم العينة سم ³
			(A) (ملي) الممتلئ بالزيت
			(B) (ملي) + المستخلص بعد التجفيف
			تركيز الزيوت والشحوم
			$\text{mg/L} = \frac{(B - A) \times 1000}{\text{حجم العينة}}$

توقيع المحلل :

: التاريخ

توقيع المراجع :

: المصدر الطريقة المستخدمة :

تسجيل نتائج تحليل الأكسجين الكيميائي في عينة مياه

تاريخ جمع العينة			
تاريخ ووقت إجراء التحليل			
رقم العينة			
نوع العينة			
حجم العينة سم ³	النتيجة الأولى	النتيجة الثانية	النتيجة الثالثة
حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلكة (A) سم ³			
حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلكة (B) سم ³			
(A - B) سم ³			
عيارية كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستخدمة في المعايرة (N)			
$\text{COD}(\text{mg/L}) = \frac{(A - B) \times N \times 8000}{m / \text{sample}}$			

توقيع المحلل :
توقيع المراجع :

التاريخ :
مصدر الطريقة المستخدمة :

نموذج تسجيل نتائج تحليل الزيوت والشحوم في عينة مياه

تاريخ جمع العينة			
تاريخ وقت التحليل			
رقم العينة			
نوع العينة			
حجم العينة سم ³	النتيجة الأولى	النتيجة الثانية	النتيجة الثالثة
(A) (سم ³)			
(B) (سم ³)			
تركيز الزيوت والشحوم			

			$\text{mg/L} = \frac{(B - A) \times \text{حجم العينة}}{\text{حجم العينة}}$
--	--	--	--

توقيع المحلل :

توقيع المراجع :

التاريخ :

مصدر الطريقة المستخدمة :

نموذج تسجيل نتائج تحليل الأكسجين الكيميائي في عينة مياه

تاريخ جمع العينة			
تاريخ ووقت إجراء التحليل			
رقم العينة			
نوع العينة			
حجم العينة سم ³	النتيجة	النتيجة	النتيجة
حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلكة			
(A) سم ³			
حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلكة			
(B) سم ³			
(A - B) سم ³			
عيارية كبريتات الحديدوز الأمونيومية			
المستخدمة في المعايرة (N)			
$\text{COD}(\text{mg/L}) = \frac{(A - B) \times N \times \text{حجم العينة}}{\text{m/sample}}$			

توقيع المحلل:

توقيع المراجع:

التاريخ:

مصدر الطريقة المستخدمة:

Equipment Log Book

INSTRUMENT DATA SHEET		Page of
Spectrophotometer Name:		
Serial no :	Type:	Manufacturer :
Supplier:		
Date placed in service:		Date of purchase :
The equipment was received: New ☐ Used ☐ Renovated ☐		
Person responsible:		Location (room id):
Accessories with a separate data sheet		
Accessories without a separate data sheet:		
Manuals:		
REMARKS		

Personnel Record

Name:

Date of birth:

Graduation date:

Degree: B.S.C

Grade:

Specialization:

Date of joining the job:

Job relation: () Temporary () Permanent

Telephone No:

Trainings: (attach separate sheet, if needed)

Date + Duration	Subject	Organized by	Location of training

Certificates:

:Records

يجب على المعمل أن يتخذ الإجراءات والوسائل اللازمة ٥ طرق للتعرف والجمع والفهرسة والوصول والتخزين والمحافظة والتخلص من كل سجلات الجودة والسجلات التقنية ويجب المحافظة على كل السجلات وتخزينها في مكان مناسب يجنبها ٥ أو التدهور والفقد. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل 5 سنوات.

وعلى المعمل أن يحافظ على كراسات النتائج الأصلية ونماذج جمع النتائج ومنحنيات الجودة وتقارير الاختبارات وشهادات المعايرة وملاحظات العملاء والحسابات الأولية وملاحظات الاختبارات وتتبع أجهزة المعنية وتفاصيل العينات ويجب تسجيل النتائج في دفاتر الملاحظات بالحبر ولا ترمى ولا تحذف أية أخطاء بل تشطب ويجب توقيع السجل من المحلل. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ يحصل عليها بواسطة الحاسب ☐ ☐ ☐ ☐ نفس المعايير يجب اتخاذها لمنع فقدان أو تغيير النتائج الأصلية ويمكن إيجاد طرق لحماية النتائج واسترجاعها من الحاسب ☐ ☐ ☐ وقت ومنع غير المخولين من الاطلاع أو التعديل ☐ ☐ البيانات المسجلة.

تقارير الاختبارات :Test reports

يجب أن تكون التقارير دقيقة وموضوعية وبدون لبس
 وأية معلومات ذات صلة وكل تقارير للاختبارات يجب أن تحتوي على الأقل على
 المعلومات الآتية:

- 1- يجب أن تكون العينات كافية لتحليل المواد المعطاة.
- 2- تعريف فريد بالتقرير مثل إعطائه رقما مسلسلا ولكل صفحة وعدد الصفحات الكلى للتقرير.
- 3- عنوان العمل.
- 4- وصف وتعريف بالمادة التي تم تحليلها.
- 5- تاريخ استلام العينة وتاريخ التحليل.
- 6- تعريف بمواصفات الاختبار أو وصف للطريقة المستخدمة في التحليل .
- 7- وصف لطريقة جمع العينة التي أجريت بواسطة المعمل أو جهة أخرى عندما يكون ذلك له علاقة بتطبيقات النتائج.
- 8- أو حيود أو استبعاد عن مواصفات الطريقة التي تم استخدامها.
- 9- تعريف بالاختبار أو طريقة غير قياسية تكون قد استخدمت .
- 10- الظروف البيئية السائدة وقت أخذ العينة التي تم تفسير نتائج الاختبار.
- 11- قياس وفحص واشتقاق النتائج مدعمة بالجدول والرسومات والأشكال التوضيحية والصور كلما أمكن وأية قصور تم التعرف عليه.
- 12- وحدات القياس المستخدمة.

- 13- تصريح عن قياس الالايقين (Uncertainty) .
- 14- توقيع ووظيفة أو تأشيرة الشخص قبل المسؤولية التقنية . التقرير.
- 15- تصريح بأن النتائج مقصورة على المواد . بدون موافقة كتابية من المعمل.
- 16- تصريح بأن التقرير لن يعاد . صورته ماعدا .

ويجب أن يولى ترتيب تقرير الاختبار عناية خاصة وخصوصا فيما يتعلق بتقديم نتائج الاختبار وسهولة فهمه بالقارئ. ويجب أن يصمم شكل التقرير بعناية ودقة لكل نوع

إن شكل التقرير يجب أن يصمم بحيث يشمل كل نوع من الاختبارات . تجرى وللتقليل من إمكانية ويعطى اهتمام لطريقة إخراج التقرير.

إن التصحيح أو فى تقرير النتائج بعد . يجب أن يتم من خلال تقرير آخر بعنوان مناسب مثل تعديل / تقرير مسلسل (أو طريقة أخرى للتعريف) ويجب أن يستوفى المتطلبات السابق ذكرها.

ويجب يتضمن أية نصائح أو توجيهات أو توصيات مبنية على النتائج. وعندما يطلب من المعمل والتفسير وذكره التقرير يجب على المعمل أن يكون قادرا على أن يبين أنه قام بتوثيق عليها تفسيره ورأيه . ويمكن أن يحتوي الرأي والتفسير الموجودان في تقرير الاختبار على سبيل المثال لا ما يلي:

•

• توصيات بكيفية استخدام

• الإرشادات المستخدمة للتحسين.

وعندما يحتوى تقرير الاختبار نتائج اختبارات أجريت (.) يجب الإشارة وعندما تجرى المعايرة من الباطن فإنه يجب على أدى العمل إصدار شهادة معايرة للمعمل يصدر التقرير.

ضبط البيانات :Data control

يجب تخضع الحسابات ونقل البيانات إلى مراجعة ملائمة بطريقة منتظمة. أو أجهزة آلية معالجة وتسجيل البيانات وتخزينها لاسترجاع بيانات الاختبار والمعايرة يجب على يضمن ما يلي:

(I) بطريقتين مسهبة كافية وقابلة للتطبيق وتراجع للتأكد من كفايتها للاستخدام.

(II) طرق استخدام وتطبيقها من أجل حماية تكامل البيانات وهذه الطرق يجب أن تكون كافية لتأمين البيانات على السرية والتكامل والتخزين ونقل ومعالجة البيانات.

ويجب صيانة الأجهزة الآلية والحاسب لضمان الأمان ويجب تزويدها بظروف مناخية وتشغيلية ضرورية للحفاظ على تكامل الاختبار وبيانات المعايرة.

وتعتبر البرامج التجارية ذات الاستخدام العام عند استخدامها في نطاق مدى تطبيقاتها قابلة للاستخدام بصورة كافية. في حالة استخدام البرامج التجارية في الأعمال التجارية، يجب استيفاء متطلبات هذا الدليل.

:Document control

يجب على المراجعين أن يعدّ ويحافظ على إجراءات ضبط كل الوثائق (التي تصدر داخليا أو من مصادر خارجية) بشكل جزء من توثيق الجودة.

تشمل وثائق خارجية المصدر مثل التعليمات والمقاييس ووثائق المعايير وطرق المعايرة والاختبار وكذلك الرسومات والمواصفات والإرشادات والأدلة والتصريحات المتعلقة بالسياسة العامة للمختبر وجداول المعايرة والرسومات البيانية والكتب والمعلقات والمذكرات والبرامج والخطط **الخطوط الموصلة** على وسائط مختلفة مطبوعة أو اليكترونية مكتوبة بطريقة مناظرة أو بطريقة رقمية أو فوتوغرافية أو خطية.

ويجب مراجعة وقبول كل الوثائق التي تصدر للعاملين بالـ [] [] [] [] [] [] بالأشخاص المخولين قبل الإصدار. ويجب إعداد قائمة رئيسية أو ما يعادلها من طرق ضبط الوثائق تبين حالة النسخة المنقحة المستخدمة وتوزيع الوثائق في نظام الجودة والمتوقع ان يعيق استخدام أو عدم تطبيق أو إلغاء الوثائق ويجب على الطرق المستخدمة [] [] []:

1- النسخة الرسمية للوثائق الملائمة متاحة في كل المواقع عندما يكون ذلك لازما للتشغيل

2- مراجعة الوثائق بصورة دورية وإعادة إصدارها إذا كان ذلك ضروريا لضمان ملاءمتها بصورة
 □□□□ □□□□ بالمطلبات القابلة للتطبيق.

3- الوثائق الملغية وغير المطبقة يجب إزالتها فوراً من كل نقاط الإصدار أو الاستخدام أو التأكيد على

4- الاحتفاظ بها لأغراض قانونية أو للمعرفة يجب تمييزها بطريقة مناسبة.

ويجب أن يتم تمييز وثائق نظام الجودة الصادرة من [] بطريقة فريدة و يجب أن يتضمن هذا التعريف تاريخ [] والتعريف بالنتقيح وعدد الصفحات أو علامة تبين نهاية الوثيقة وجهة [] [] . ويجب مراجعة وقبول التغييرات [] تجري على الوثائق بواسطة من قاموا بمراجعة النسخة الأصلية [] تم تعيين غيرهم.

ويجب أن تكون الوثيقة الصلة بالموضوع متاحة للأشخاص المعنيين حتى يتمكنوا من استخدامها. وكلما كان عملياً فإن طبيعة التغيير يجب تمييزها في الوثائق أو ملحقاتها الملزمة. ويجب أن طرق تصنف كيف أن التغييرات التي تحدث في الوثائق يجب أن تكون إجرائها وضبطها.

الوثائق التي يجب أن تكون:

الوثائق التي يجب أن تكون التحاليل الكيميائية في مجالات عديدة منها:

1. ضبط الظروف البيئية الحرجة.
2. تحديد مواقيت المعايرة والصيانة.
3. بيان المخزون من الكواشف والمواد القياسية.
4. تصميم أنظمة الإحصائية.
5. جدول العينات التي يجب أن تكون.
6. منحنيات الجودة.
7. السيطرة على الأجهزة الآلية.
8. النقاط وتخزين واسترجاع ومعالجة النتائج بطريقة يدوية أو آلية.
9. مضاهاة نتائج العينة مع بيانات بالمكتبة.
10. إصدار تقارير الاختبارات.
11. الكتابة العادية.
12. الوثائق التي يجب أن تكون.

الوثائق التي يجب أن تكون الوصلات للربط بين الوثائق التي يجب أن تكون الحاسب أو بين حاسبات مختلفة. الوثائق التي يجب أن تكون لتتحقق التطبيق المطلوب حيث أنها يمكن أن تكون وثائق ونوعية نقل البيانات.

إن بيئة وظروف تشغيل معامل التحاليل الكيميائية تخلق أخطاراً معينة عند تشغيل الحاسب وتخزين الوثائق ويمكن الحصول على دليل التشغيل ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب الضرر الممكن حدوثه نتيجة تلوث كيميائي أو بكتيري. الوثائق التي يجب أن تكون المغناطيسية.

ولأغراض صلاحية استخدام الحاسبات المستخدمة في معامل التحاليل الكيميائية فإنه عادة يكفي الافتراض بأن التشغيل يعتبر كافياً طالما أعطى إجابات متوقعة عند التشغيل. ويجب ملاحظة أن الوثائق التي يمكن أن تكون العمليات الحسابية كلما أمكن.

ويجب أن تكون مراجعات مماثلة عند تغيير استخدام الحاسب أو بعد الصيانة أو بعد تجديد البرامج. الاختبارات الكيميائية فإن مثل هذه المراجعات يمكن إرجائها باستخدام مواد مرجعية مزودة بشهادات

لأغراض التطبيق القابلة للتطبيق القياسية ثانوية مثل المواد المستخدمة في التطبيقات الدورية المتكررة.

ويجب الأخذ في الاعتبار أية توصيات صادرة عن المصنع. والطرق القابلة للتطبيق والمستخدم في التطبيقات معينة وأية بيانات مسجلة أثناء عملية التطبيق يجب توثيقها. يبين التطبيق باستخدام أمثلة لتطبيقات مثالية:

1- (Word Processing) على نحو واسع لإصدار عديد من التقارير. ويجب على المستخدمين استخدام هذه الحزم تحت السيطرة الكافية لمنع إصدار تقرير أو وثيقة غير مسؤولة. وفي معظم الأحوال البسيطة عندما يقوم الحاسب بدور قليل من الآلة الكاتبة الإلكترونية فإن قابلية التطبيق يمكن التوصل إليها يدويا بمراجعة النسخ المطبوعة. الأنظمة المعقدة تقرأ وتعالج البيانات والتقارير. وهذه الأنظمة تتطلب مراجعات إضافية.

2- الأجهزة تستخدم معالج للبيانات ميكروئى (Microprocessor) مزودة عادة بمراجعة ذاتية روتينية يمكن تنشيطها عندما يبدأ تشغيل الجهاز وعندما لا يكون البرنامج موجوداً يجب تمييز ومراجعة كل الأجهزة الطرفية. وفي معظم الظروف فإن قابلية التطبيق يمكن إجرائها باختبار كل المظاهر الكيميائية للمعايرة أو عينات ضبط الجودة.

3- لمخارج من الأجهزة التحليلية قبل معالجتها عادة يمكن تخزين البيانات الرقمية وترجم بعد ذلك إلى يمكن تمييزها (أطياف لمنحنيات طبق للنظام) وهذا يجعل القرارات المختلفة (مثل تقرير أين أين كيف يقرب الرقم قيم عليا أو سفلى) طبقا لتعليمات مبرمجة.

والجبر هو مصدر عام عن قابلية يجب الفصل بين أجهزة التحليل تعطى إشارات أصلية. وعادة فإن قابلية تطبيق النظام بأسره باستخدام مواد قياسية كيميائية أو مواد مرجعية. وهذا القابلية للتطبيق عادة تقبل ثنائية ربما يكون من معرفة قابلية التطبيق لنظام معالجة البيانات بمعزل وذلك بمعالجة الخارج من الجهاز باستخدام إشارة قياسية كهربائية. ويتوافر تجاريا مولد إشارات قابل لتتبع المقاييس الكهربائية وهذه ملائمة لدراسة قابلية التطبيق لمنحنيات والتكاملات غير المحسوبة حيث أنها

تخليقي ليكون في استخدام الحاسب المتكامل. معرفة قابلية تطبيق الحاسب وذلك بناء على نظام معالجة البيانات بتشغيله أو بمعيارته مع مولد إشارات قابل للتتبع. ويوجد حاليا أنظمة عديدة تحت التطوير تتكون من برامج قادرة على محاكاة مخرجات الأجهزة ذات المؤشر ولها استخدام هام كمقياس لقابلية التطبيق. ويلاحظ الصناعات ليس لها نفس مستويات الضوضاء مثل الإشارة لعينة حقيقية وعليه يجب الاحتياط عند استخدامها معرفة قابلية التطبيق.

4- الأجهزة المشغلة باستخدام أنظمة حاسب واحد أو أكثر من الأمثلة السابق الإشارة إليها يجب إنجاز قابلية التطبيق بمعرفة التطبيق لكل مكون المراجعة الكلية على المحاكاة بين المكونات الحاسبية. ويجب الحاسب والوصلات لها مقدرة كافية للغرض المطلوب. وفي حالة زيادة تحميل

النظام يجب ان تقلل سرعته لمنع فقدان البيانات وحيث يمكن ان يكون لها عواقب وخيمة عندما يتضمن التشغيل روتيني. مثل هذه الأنظمة عادة يعرف مدى تطبيقها بمراجعة المريض لها (تحت ظروف قاسية) النظام قبل السماح بتشغيله.

ويجب ان يكون التقييم مبنيًا على الأسباب التي قد تؤدي الى تعطل الجهاز. فإن ضبط الأنظمة يجب ان يكون مصمما للتعرف على مثل هذه الأعطال والإشارة الى استخدام عينات ضبط الجودة والمواد القياسية على العينات يجب ان يكون كافياً لرصد الأداء الصحيح على أساس يومي. الروتين يمكن مراجعته باختيار قيم لمحددات معروفة. ويجب مراجعة النقل الالكتروني للبيانات لضمان عدم حدوث مشاكل ويمكن تحقيق ذلك على الحاسب باستخدام " ولكن كلما كان عملياً يجب ان يكون النقل

5- ازداد شيوع أنظمة إدارة معلومات المختبر كطريقة للتعامل مع المعلومات المخزنة في المختبر. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على تخزين المعلومات بطريقة منظمة، وأن يكون قادرًا على استرجاع المعلومات بسهولة. كما يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على مشاركة المعلومات مع الآخرين. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على التواصل مع الآخرين. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على العمل مع الآخرين. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على التعلم من الآخرين. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على التكيف مع التغيير. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على الابتكار. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على المنافسة. وهذا يتطلب من المختبر أن يكون قادرًا على النجاح.

إجراءات التشغيل:

عندما تكون البرامج منفصلة عن الحاسب ولها دليل تشغيل منفصل وطرق تشغيل مكتملة يجب أن يكون ذلك ممكنًا. يجب أن تكون الطرق المطبقة يجب توثيقها في حد ملائم يسمح بإعادة الطريقة في أي وقت. ويجب على المستخدمين طرق خاصة مرتبطة بالأمان وانقطاع التيار الكهربائي (مثل الأرشيف وتصليح الملفات واسترجاعها) وكذلك قابلية التطبيق والتدريب.

حماية البيانات:

يجب على المتخذ إجراء الملائمة لحماية تكامل الحاسبات والبرامج وبيانات مصاحبة ويجب
يتماشى ذلك مع القواعد المعمول بها محليا أو إقليميا أو دوليا لحماية البيانات.

يجب على يمنع المعمل الوصول غير المخول إلى المعلومات الشخصية أو المعلومات التي قد تكون
معلومات شخصية أو معلومات سرية أو بصمة الصوت أو بصمة اليد ويمكن أيضا ان تتضمن
إجراءات وقائية إضافية عندما يكون الجهاز متاحا نظريا من الخارج عن طريق شبكة اتصالات أو كروت
توصيل.

ويجب على المصمم أن يقيم درجة الخطورة للوصول المتعمد إلى غير المتعمد لكل الحاسبات أو تطبيقات معينة ووضع مستوى من التأمين مناسب لأهمية وحساسية البيانات. ويجب أن تجرب البرامج وتعديلاتها قبل الاستخدام وذلك بفحصها للتأكد من خلوها من الفيروسات وقابليتها للتطبيق.

ويجب على المصممين والمهندسين برامج غير مجازة على الحاسبات ويجب الحصول على البرامج من مصادر موثوق بها فقط أو مصممة بالبرامج. ويجب إيقاف التفويض الممنوح لاستخدام إصدارات ملغية من البرامج وذلك لمنع استخدامها مرة أخرى.

المستخدمون البرامج أو البيانات متاحة فإنها تكون عرضة للتغيير المتعمد أو العرض وكقاعدة عامة يجب عدم تخزين البيانات على الحاسب وكلما أمكن يجب نسخها وحفظها للمحافظة على تكاملها.

وعندما تنسخ ملفات البيانات لحفظها في الأرشيف يجب تخزينها بطريقة تقلل من فقدانها أو إفسادها والتخزين المناسب الآمن يكون ضد الحريق ومقاوم للمياه ومحمي من المجالات الكهربائية والمغناطيسية ، والمستخدمون يجب فصل الملفات يجب فصل النسخ بعضها عن بعض.

وعندما تكون هناك إتاحة ممكنة للبيانات فإن المختبر يجب أن يضيف ضمانات أمنية مناسبة بحيث لا تسمح بالتغيرات المتعمدة والعرضية يجب الإشارة إلى الضوء عليها. كما كان ممكنا يجب التفيتش في أنظمة برامج البيانات التجارية فإن أية معالجات ثنائية تنتج "نتيجة" جديدة تاركة البيانات الأصلية دون تغيير.

وعندما يصعب الوصول إلى الأجهزة يمكن أن يكون قد تأثر الميكانيكية أو الكهربائية ومن غير المحتمل أن مثل هذه الظروف يعمل الجهاز بطريقة صحيحة بينما يعطى نتائج خاطئة ومثل هذا العطل يحتمل أن يكون دليلا على فشل النظام كليا.

وعندما تكتب البرامج بطريقة تسمح بتغيير محتويات أية ملف بسهولة فهناك عادة ميكانيكية كجزء من الملفات يبين تاريخ آخر تغيير لملف بعينه وفي بعض الحالات يبين التاريخ الكلى لكل ملف. ويجب استخدام الميكنة للمعلومات والمستخدمين.

الصيانة:

يجب توثيق البرامج كاملة حيث من المعتاد أن المستخدمين يمكنهم الحصول على المعلومات عن البرامج وتأثير ذلك على الاستخدام اليومي. وعند الاستخدام يجب مراقبة ملاحظتها في تشغيل البرامج. ويجب ملاحظة وجود أخطاء عند استخدام البرنامج لم يكن يمكن تصحيح ذلك فيجب تقييم أثر ذلك على التشغيل.

وعندما يستعان بمن يقوم بالصيانة من غير المتعاقد معهم يجب اتخاذ الاحتياطات لضمان سرية وحساسية البيانات المسجلة. ومن الممكن أن تكون هذه الضمانات تعهد المستخدمين على معلومات تتاح له.

قابلية التطبيق:

أيما كان نوعها من أعراض "قابلية التطبيق" حيث تدخل المدخلات من جهة ويحصل على النتيجة من جهة أخرى. وحيث أن ما جرى بداخلها لا يرى يجب الافتراض أن هذا الصندوق يعمل بطريقة صحيحة. ولأغراض التأكد من قابلية التطبيق فإن من المعتاد قبول فرضية التشغيل الصحيح للمكونات الحاسب إجابات متوقعة عند إدخال مدخلات بمحددات معروفة جيدا. درجة قابلية التطبيق الضرورية على الاستخدام الحقيقي. ويجب أن يكون الاستخدام المقترح لكل حاسب قد أخذ الاعتبار درجة قابلية التطبيق.

الارشيف: /

عند تحديث البرامج يجب الاحتفاظ بسجل بتاريخ النسخ المحدثه وعند حفظ نتائج العينات فمن الضروري تخزين كل البيانات المطلوبة استخراج الإجابات الأصلية. حفظ ملفات البيانات الأولية وذلك يتضمن معالجة لملفات معالجة البيانات والنسخة المعينة من برامج التشغيل. يكون من الضروري الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من الملفات الملغية لتشغيل أرشيف البرامج. وفي هذه الحالات يكون عمليا تسجيل البيانات منذ البداية.

الفصل السابع

نوعية ومواصفات مياه الشرب والتشريعات المصرية

الخصائص العامة لمياه الشرب

يتطلب السماح باستخدام المياه في الشرب التأكد من تمام صلاحيتها من حيث اللون والطعم والرائحة وخلوها من كافة المكونات الضارة أو السامة وضرورة فحصها بكتيريولوجياً وميكروسكوبياً .

نظراً لأن مصدر مياه الشرب الرئيسي في مصر هو نهر النيل () ، كما أن النيل يستقبل كل يوم الكثير من المخلفات الأدمية والصناعية والزراعية لذلك وجب التأكد من خلو المياه من كل من :

- (1) الكائنات الدقيقة كالبكتيريا – الفيروسات – الطفيليات الأولية.
- (2) المواد الكيميائية المؤدية وجودها إلى تداخلها مع المطهرات المستخدمة.
- (3) العناصر والمواد غير العضوية السامة.
- (4) المركبات العضوية التخليقية مثل المبيدات والمركبات المتطايرة.
- (5) النواتج الثانوية الناتجة من المعالجة بالكلور لتفاعله مع المركبات العضوية.
- (6) المواد المشعة.

التشريعات المصرية الخاصة بتحديد مواصفات المياه:

1- المياه التي تصرف على نهر النيل وفروعه وعلى الخزان الجوفي:

بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وعدم الترخيص بصرف أية مخلفات سائلة إلى نهر النيل أو فروعه أو الترعة والمصارف والجنايات وخزانات المياه الجوفية ، قبل مطابقتها للمعايير الواردة باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير مياه مصر رقم 58 لسنة 1983 . 60 48 لسنة 1982 على أنه : " يجب أن تبقى مجاري المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير والمواصفات المبينة في الجدول رقم (1).

(1) ملحق

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للصرف على النيل وفروعه والخزان الجوفي

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للصرف على النيل وفروعه والخزان الجوفي	الحد الأقصى المسموح به (ما لم يذكر غير ذلك)
الأس الهيدروجيني	لا يزيد على 100
الأكسجين الذائب	500
الأس الهيدروجيني	5 درجات مئوية فوق المعتاد
الأكسجين الحيوي الممتص	لا يقل عن 5
الأكسجين الكيماوي المستهلك	8,5-7
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 6
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 10
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 1
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 0,5
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 0,1
نيتروجين عضوي	لا تزيد على 150
نيتروجين عضوي	20
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 200
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 0,001
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 1
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 0,5
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 1
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 1
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 0,5
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 45
نيتروجين عضوي	لا تزيد عن 0,5
نيتروجين عضوي	لا يزيد عن 0,02

(1) الملحق الأول

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للصرف على النيل وفروعه والخزان الجوفي

المواصفات ملليجرام/لتر (ما لم يذكر غير ذلك)	الحد الأقصى
لا يزيد عن 0,05	زرنيخ
لا يزيد عن 0,01	كاديوم
لا يزيد عن 0,05	النيكل
لا يزيد عن 0,01	سيانيد
لا يزيد عن 0,05	الزرنيخ
لا يزيد عن 0,01	سلينيوم

المادة 61 من القانون رقم 11 لسنة 1996:

"معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية التي وضعتها وزارة الصحة طبقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2)".

المادة 62 من نفس القانون على أنه:

"المادة 60 من هذه اللائحة ، أن تتجاوز عن بعض المعايير المشار إليها بالمادة 61 وذلك في الحالات التي تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها إلى مسطحات المياه العذبة عن مائة متر مكعب في اليوم ويشترط إلا تزيد عن 100 متر مكعب في اليوم (3) ".

المادة 63 من نفس القانون على أنه:

" يجب ألا تكون المخلفات الصناعية السائلة المعالجة والتي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية " .

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة التي يتم صرفها على		الحد الأدنى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة التي يتم صرفها على
نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى قناطر الدلتا	بحر المتوسط	
35°	35°	35°
6-9	6-9	6-9
خالية من المواد الخطرة	خالية من المواد الملونة	خالية من المواد الخطرة
20	30	الأوكسجين الحيوي الممتص
30	40	الأوكسجين المستهلك كيميائياً (دايكرومات)
10	15	الأوكسجين المستهلك كيميائياً (دايكرومات)
800	1200	الكلوريد الكبريتي
700	1100	الكلوريد الكبريتي
30	30	الكلوريد الكبريتي
20	20	الكلوريد الكبريتي
1	1	الكبريتيدات
5	5	الزيوت والشحوم والراتنجات
1	1	الفوسفات غير العضوي
30	30	الكلوريد الكبريتي
0,001	0,002	الفينول
0,5	0,5	الفلوريدات
1	1	الكلوريد الكبريتي

(2) " " " "

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للصرف على مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة يتم صرفها على		مجموع المعادن الثقيلة:
فرع النيل والرياحات والترع والجنايات وخزانات المياه الجوفية	نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى قناطر الدلتا	
لا يزيد عن 1	لا يزيد عن 1	* mg/l
0,001	0,001	* mg/l
0,05	0,05	* الكاديوم
0,01	0,01	* الزرنيخ
0,05	0,05	* mg/l
0,05	0,05	* mg/l
1	1	* mg/l
0,1	0,1	* النيكل
1	1	* الحديد
0,5	0,5	المنجنيز
1	1	mg/l
0,05	0,05	mg/l
0,05	0,05	المنظفات الصناعية
2500	2500	الحد الإجمالي للمجموعة القلونية في 100 mg/l

(3) مرفق

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه الشرب في مصر على مسطحات المياه العذبة

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مصر		مصر
فرع النيل والرياحات والترع والجنايات وخزانات المياه الجوفية	نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى قناطر الدلتا	
30	40	الأكسجين الحيوي الممتص
40	60	الأكسجين المستهلك كيميائياً (الدايكرومات)
15	20	الأكسجين المستهلك كيميائياً (الدايكرومات)
1000	1500	المعادن الثقيلة
900	1000	المعادن الثقيلة
30	40	المعادن الثقيلة
10	10	الزيوت والشحوم والراتنجات
30	40	المعادن الثقيلة
0,002	0,005	الفينول

مرفق 64 على أنه :

" تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه تسري أحكام التشريعات المنظمة للمعايير الخاصة بالإشعاعات والمواد المشعة للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعية السائلة لها قبل الترخيص بصرفها على مسطحات المياه العذبة "

مرفق 65 على أنه:

" يجب أن تتوافر في مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المعايير المبينة في مرفق (4) ."

(4)

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه المصارف
قبل صرفها إلى مسطحات المياه العذبة

المعايير (ملليجرام/لتر ما لم يذكر غير ذلك)	الحدود المسموحة
لا يزيد عن 100	الكلور
500	الكلور المتبقي
5%	الكلور المتبقي
2	الكلور المتبقي
لا يقل عن 5	الأكسجين الذائب
لا يقل عن 7 ولا يزيد عن 8,5	الأس الهيدروجيني
لا يزيد عن 10	الأكسجين الحيوي الممتص
لا يزيد عن 15	الأكسجين الكيميائي المستهلك (دايكرومات)
لا يزيد عن 6	الأكسجين الكيميائي المستهلك (دايكرومات)
لا يزيد عن 0,5	الكلور المتبقي
لا يزيد عن 1	زيت وشحوم
لا تزيد عن 200 ولا يقل عن 50	القلوية الكلية
لا يزيد عن 0,001	الكلور المتبقي
لا يزيد عن 1	حديد
لا يزيد عن 1,5	منجنيز
لا يزيد عن 1	الكلور المتبقي
لا يزيد عن 1	الكلور المتبقي
لا يزيد عن 0,5	منظفات صناعية
لا يزيد عن 45	الكلور المتبقي
لا يزيد عن 0,5	فلوريدات
لا يزيد عن 0,02	فينول
لا يزيد عن 0,05	زرنيخ

(4) المواصفات والمعايير

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه المصارف
قبل صرفها إلى مسطحات المياه العذبة

المعايير (ملليجرام/لتر ما لم يذكر غير ذلك)	الحدود المسموحة
لا يزيد عن 0,01	كاديوم
لا يزيد عن 0,01	النيكل
لا يزيد عن 0,01	سليكون
0,5	التانين واللجنين
1	الكلور
1,5 ملليجرام/لتر	الكلور - الكلورين - الكلورين
5000	المجموعه القلونية / 100 ملليجرام ³

المياه المستخدمة في الشرب :

أصدرت اللجنة العليا للمياه بجلسة 1975/1/7 المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه الشرب ، ثم صدر قرار وزير الصحة رقم 108 في 1995 ثم صدر مؤخرا قرار وزير الصحة رقم 458 في 2007 والذي تضمن المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه الشرب (كما هو مبين في الجدول رقم 5) .

(5)

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب

2007 年 458 人

[illegible]

الاختيار	الحد الأقصى المسموح به
الديكارب Aldicarb	0,01
ألدرين ، داي إلدرين Aldrin and dieldrin	0,00003
أترازين Atrazine	0,002
بنتازون Bentazone	0,03
كاربوفوران Carbofuran	0,007
كلوردان Chlordane	0,0002
كلوروتوليورون chlorotoluorn	0,03
D.D.T .	0,00
2-2,4,6-تريكلورين-3-ميتوكسي بنزين	
-Dibromo -chloropropane (DBCP)	0,001
2,4-ديكلوروفينوكسي أسيتيك أسيد (D)	0,03
2-2,4,6-تريكلورين-3-ميتوكسي بنزين	0,02
-Dichloropropane (D)	0,02
3-داي كلورو بروبين	0,02
-Dichloropropene (D)	0,001
هكسا كلورو بنزين Hexachlorobenzene	
أيزو بروتورون Isoproturon	0,009
ليندان Lindane	0,002
ميثيل كلورو فينوكسي أسيتيك أسيد Methylchlorophenoxyacetic acid (MCPA)	0,002
ميثوكسي كلور Methoxychlor	0,02
ميثولا كلور Metoachlor	0,01
مولينات Molinate	0,006
بنديميثالين Pendimethalin	0,02

الاختيار	الحد الأقصى المسموح به
بنثاكلورو فينول	0,009
Pentachlorophenol	
بيرمثرين	0,02
Permethrin	
بروبانيل	0,02
Propanil	
بيربيروكسيفين	0,3
Pyriproxyfen	
سيمازين	0,002
Simazine	
تراي فلورالين	0,02
Trifluralin	
4-DB	0,09
4-DB	0,01
Dichloroprop	
فينو بروب	0,009
Fenoprop	
ميكوبروب	0,01
Mecoprop	
4-5-T	0,009
4-5-T	3
مونو كلور أمين	5
Monochloramine	
chlorine	0,01
Bromate	
كلوريت	0,7
Chlorite	
2-4-6-تراي كلورو فينول	0,2
2-4-6-Trichlorophenol	
تراي هالو ميثان	0,1
Trihalomethanes	
داي كلورو اسيتات	0,05
Dichloroacetate	

الاختيار	الحد الأقصى المسموح به
تراى كلورو اسيتات Trichloroacetate	0,1
تراى كلورو أسيتالدهيد Trichloroacetaldehyde	0,01
داى كلورو استيونيتريل Dichloroacetonitrile	0,02
داى برومو استيونيتريل Dibromoacetonitrile	0,07
تراى كلورو استيونيتريل Trichloroacetonitrile	0,001
كربون تترا كلوريد Carbon tetrachloride	0,004
داى كلورو ميثان Dichloromethane	0,02
1-2 داى كلورو إيثان Dichloroethane - 1, 2	0,03
1-1-1 تراى كلورو إيثان Trichloroethane - 1, 1, 1	0,07
كلوريد الفينيل Vinyl chloride	0,0003
1-1 داى كلورو إيثين Dichloroethene - 1, 1	0,03
1-2 داى كلورو إيثين Dichloroethene - 1, 2	0,05
تترا كلورو إيثين Tetrachloroethene	0,04
تولوين Toluene	0,7
بنزين Benzene	0,01
بيرين (B) Benzo[a]pyrene	0,0007
مونو كلورو بنزين Monochlorobenzene	0,3
1-2 داى كلورو بنزين Dichlorobenzene - 1, 2	1

الاختيار	الحد الأقصى المسموح به
1-4-داى كلورو بنزين Dichlorobenzene - ,	0,3
تراى كلورو البنزين الكلى Trichlorobenzenes (Total)	0,02
(2-ايتيل هكسيل) أديبات Di (2-ethylhexyle)adipate	0,08
(2-ايتيل هكسيل) (2-ethylhexyl)phthalate	0,008
أكريلاميد Acrylamide	0,0005
إيبى كلورو هيدرين Epichlorohydrin	0,0004
هكسا كلورو بيوتادايين Hexachlorobutadiene	0,0006
اديتيك اسيد Edetic acid (EDTA)	0,6
تراى اسيتك نيتريل Triacetic Nitril	0,2
إندرين Endrin	0,0006
كلوريت Chlorate	0,7
بروموفورم Bromoform	0,1
كلوروفورم Chloroform	0,3
كلورال هيدرات Chloralhydrate	0,0
داى ميثوات Dimethoate	0,006
فورمالدهايد Formaldehyde	0,9
سيانوجين كلوريد Cyanogens Chloride	0,007
تري بيوتيل اكسيد القصدير Tributyltin oxide	0,002
فينول	0,002

الاختیار	الحد الأقصى المسموح به
Phenol دای و ترای کلور آمین	0,005
Di- and Trichloramine زایلین	0,5
Xylenes ایٹیل بنزین	0,3
Ethylbenzene سٹیرین	0,02
Styrene برومو دای کلورو میٹان	0,06
Bromodichloromethane ترای کلورو ایٹین	0,02
Trichloroethene	

المعايير الميكرو بيولوجية:

الحد الأقصى المسموح به	طريقة القياس المتبعة		
- لا يزيد عن 50 خلية/300 ٣٠٠ 37 درجة مئوية لمدة 24 ٣٣ - لا يزيد عن 50 خلية /1 300 ٣٠٠ ٣٣ ٢٢ درجة مئوية لمدة 48 .٣٣	poured plate method	العد الكلى للبكتيريا	
- يجب أن تكون 95% من العينات ٣٣ يتم فحصها خلال العام خالية تماما من بكتيريا القولون حتى 100 ٣٣ ³ العينة. - كما يجب ألا تحتوى ٣٣ عينة من العينات على أكثر من 2 خلية/100 ٣٣ ³ يتكرر ذلك فى عينتي ٣٣ تأليتي ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣.	"MPN" "MF"	بكتيريا القولون الكلية Total Coliform	
- يجب أن تكون العينات خالية من باسيل ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣.		بكتريا القولون البرازية "باسيل ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣"	
- يجب ٣٣ ٣٣ ٣٣ نسبة الميكروسستين عن ميكروجرام/لتر ويتم ٣٣ ٣٣ هذا التحليل ٣٣ حالة ظهور نمو مفاجئ للطحالب الخضراء Blue Green Algae ٣٣ ٣٣ وجود أعداد عالية منها.		الفحص البيولوجى عند فحص عينات المياه للطحالب	
- يجب أن تكون خالية تماما من البروتوزوا الحية وجميع أطوار الديدان ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣.		عند فحص عينات المياه ميكروسكوبيا	

الحد الأقصى المسموح به : 0.1 بيكرل / لتر

الحد الأقصى المسموح به	مشتقات من فصيلة ألفا ()	مشتقات من فصيلة بيتا ()
0.1 بيكرل / لتر		
1- بيكرل / لتر		

الفصل الثامن

الطرق المستخدمة في تحليل مياه الشرب والاحتياطات الواجب إتباعها لضمان جودة النتائج

أنواع التحاليل تجري على مياه الشرب: هناك ثلاث أنواع من التحاليل تجري على المياه هي: التحاليل الفيزيائية والتحاليل الكيميائية والتحاليل البيولوجية .

التحاليل الفيزيائية:

- الأس الهيدروجيني .
- التوصيل الكهربائي .
- .
- - - - - - .
- .
- .

التحاليل الكيميائية:

- المواد العضوية .
- مركبات الكبريت غير العضوية (كبريتيد - كبريتات) .
- مركبات النيتروجين غير العضوية (- - - - - نيتريت - أمونيا - سيانيد) .
- مركبات الفوسفور غير العضوية (- - - - -) .
- مركبات الهالوجين غير العضوية (- - - - - كلوريد - فلوريد) .

التحاليل البيولوجية :

- القولونيات الكلية .
- القولونيات الغائبية .
- الفيروسات .
- الطفيليات الأولية .
- الطحالب والفطريات .

أنواع وطبيعة المواد التي يجري تحليلها في المياه:

يتم تحليل المواد العضوية والمواد غير العضوية الموجودة في المياه ، وتشمل المواد غير العضوية ، والمواد غير العضوية الأنيونية ، والمواد غير العضوية الكاتيونية ، والمواد غير العضوية المولدة للغازات.

المواد العضوية :

- الزيوت – الدهون – الشموع .
- الفينول .
- المنظفات الصناعية .
- المبيدات الحشرية .
- المركبات العضوية المتطايرة .
- المركبات العضوية الحامضية أو القاعدية .

المواد غير العضوية الأنيونية :

- الكلوريد .
- الكبريتات .
- الكبريتيد .
- الكلوريد .
- الفلوريد .
- السيليكات .
- النيتريت .
- السيانيد .
- النترات .

المواد غير العضوية الكاتيونية :

- الصوديوم – البوتاسيوم .
- الكالسيوم – ماغنيسيوم – باريوم .
- العناصر الانتقالية (الحديد – المنجنيز – النيكل – النحاس – الزنك) .
- العناصر الثقيلة والسامة (الزرنيخ – الكاديوم – الكروم – النحاس – الزنك) .

المواد غير العضوية المولدة للغازات :

- الأمونيوم .
- الكربونات البيكربونات .
- الكبريتيد .
- السيانيد .
- النيتريت .

طرق تحليل المياه :

يتناول هذا البند أربعاً وعشرين طريقة لتحليل المياه:

- 1- الأكسجين الحيوي الممتص (BOD).
- 2- الأكسجين المذاب (DO).
- 3- الأس الأيدروجيني (pH).
- 4- الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD).
- 5- التوصيل الكهربائي (Conductivity) .
- 6- العكورة (Turbidity) .
- 7- الفوسفور (Phosphorus) .
- 8- النيتريت (Nitrite) .
- 9- النترات (Nitrate) .
- 10- الأمونيا (Ammonia) .
- 11- نيتروجين كلداهل الكلي (Total Kjeldahl Nitrogen) .
- 12- الزيوت والشحوم (Oil and Grease) .
- 13- السيانيد (Cyanide) .
- 14- الفينول (Phenol) .
- 15- الكبريتيد (Sulfide) .
- 16- الكبريتات (Sulfate) .
- 17- الفلوريد (Fluoride) .
- 18- الكلوريد (Chloride) .
- 19- الكلور (Chlorine) .
- 20- القلوية (Alkalinity) .
- 21- الفلزات الثقيلة (Heavy Metals) .
- 22- المنظفات الصناعية (Detergents) .
- 23- المبيدات العضوية (Pesticides) .
- 24- هيدروكربونات أروماتية عديدة (Polyaromatic Hydrocarbons) .

(1) الأكسجين الحيوي الممتص**أساس الطريقة :**

قياس كمية الأكسجين المستهلك بالبكتريا لتحلل المركبات العضوية وذلك بقياس تركيز كمية من الأكسجين مضافة إلى العينة قبل وبعد 5 أيام عند درجة 20° .

الاحتياطات:

- 1- تضاف المواد بالترتيب المذكور فى الطريقة محلول الفوسفات المنظم – ثم كبريتات الماغنسيوم – ثم كلوريد الكالسيوم – ثم كلوريد الحديد .
- 2- بعد تهوية مياه التخفيف يجب أن تبقى عند درجة 20° ± 0.5 يوم على الأقل حتى يتم التوازن.
- 3- يجب أن يكون الأس الأيدروجيني للعينة 5.5-6.5 .
- 4- منع وجود أية فقاعات في زجاجات القياس .
- 5- عند الضرورة يجب الأخذ في الاعتبار تغيير الحجم نتيجة إضافة بكتريا خارجية .
- 6- في حالة عدم توفر المياه العذبة يجب استخدام مياه مقطرة .
- 7- معالجة خاصة للعينات المحتوية على مواد تتداخل مع الاختبار مثل الحديد أو الكلور المتبقى .
- 8- إضافة بكتريا خارجية ضروري عند التعامل مع عينات معقمة.
- 9- يحصل على البكتريا من أخذ جزء من محلول الحماة وتترك لترسب عند 20°م لمدة يوم ويضاف عادة 1-2 ملل³ لتر من ماء التخفيف.
- 10- يحضر لتر من ماء التخفيف المحتوى على الأكسجين يضاف إليه 1 ملل³ من كل من محلول الفوسفات المنظم (أس أيدروجيني 7.2) – كبريتات ماغنسيوم – كلوريد كالسيوم – كلوريد حديد على الترتيب ويمكن إضافة بكتريا التنشيط إذا لزم الأمر .
- 11- تعادل العينة المراد فحصها عند أس أيدروجيني 7 بواسطة أيدروكسيد صوديوم أو حمض أيدروكلوريك.
- 12- يراعى التخلص من الكلور إذا وجد باستخدام كبريتيت الصوديوم.
- 13- تجرى التجربة باستخدام تخفيفين على الأقل بحيث ينتهي استهلاك الأكسجين فى مدى 40-70% .
- 14- يقاس الأكسجين الذائب قبل وبعد فترة حضانة 5 أيام عند درجة 20° .

وحدة القياس:

mg O₂/L

(3) المقياس الأيدروجيني:

أساس الطريقة:

استخدام قطبي الزجاج مع قطب مرجع لقياس تركيز أيون الأيدروجين.

الاحتياطات:

- 1- غسل الأقطاب جيداً بالماء المقطر.
- 2- ضبط درجة الحرارة بالجهاز يدوياً أو أوتوماتيكياً.
- 3- التأكد من أن القطب الأيدروجيني لا يتصل بالأسلاك الكهربائية.
- 4- يحفظ القطب في محلول الأس الهيدروجيني 7.
- 5- يسجل الأس الهيدروجيني في موقع أخذ العينة أو بمجرد استلامها.
- 6- يقرأ الأس الهيدروجيني للمحاليل قبل إضافة مواد حافظة لها.
- 7- يعاير الجهاز قبل القياس باستخدام محاليل منظمة قياسية.

وحدة القياس:

pH

(4) الأكسجين الكيميائي المستهلك:

أساس الطريقة:

تعتمد الطريقة على الأكسدة الكلية للمركبات العضوية وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون والماء وذلك بغليها مع كمية محددة من مادة مؤكسدة مثل ثاني كرومات البوتاسيوم في وجود حمض الكبريتي لمدة ساعتين ومعايرة المتبقي في ثاني الكرومات باستخدام محلول قياس من كبريتات الحديدوز الأمونيومية .

الاحتياطات :

- 1- لا يزيد تركيز حمض الكبريتيك في محلول عينة التجربة النهائي عن 18 عياري.
- 2- ترتيب إضافة المواد هو : كبريتات الزئبق ثم العينة ثم ثنائي كرومات البوتاسيوم ثم حمض الكبريتيك .
- 3- يجري غليان العينة والتجربة الغفل في محلول الأس الهيدروجيني 2 .
- 4- بعد المعايرة ، يجري تبريد العينة وغسل المكثف بالماء المقطر والتبريد ثم المعايرة .

طريقة الحساب :

$$\text{COD, mg O}_2/\text{L} = \frac{(a - b) \times N \times 8000}{\text{ml of sample}}$$

حيث :

a = حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلك في التجربة الغفل.

b = حجم كبريتات الحديدوز الأمونيومية المستهلك في التجربة الفعلية.
N = عيارية كبريتات الحديدوز الأمونيومية .

وتسجل النتيجة إلى أقرب عدد صحيح .

وحدة القياس :

mg O₂/L

(5) التوصيل الكهربى :

أساس القياس :

قياس التوصيل الكهربى الذي يتفاوت نتيجة ذوبان بعض الأملاح المعدنية ويمكن استخدام قيم التوصيل الكهربى فى معرفة كمية المواد الذائبة ، ومعامل التحويل يتراوح بين 0,55 و 0,9 . وعند ضرب قيمة التوصيل الكهربى (ميكروأوم /سم) فى هذا المعامل ينتج كمية المواد الذائبة (مجم/لتر) .

الاحتياطات :

- 1- تحفظ الخلية أو أقطاب التوصيل فى مكان جاف بعيد عن الرطوبة والحرارة العالية.
- 2- تسجل درجة الحرارة ويجرى تصحيح للقيم المقروءة .
- 3- تجرى معايرة للخلية المستخدمة .
- 4- يستخدم ماء توصيل (Conductivity water) عند تحضير المحاليل القياسية.
- 5- يجرى قياس التوصيل بأسرع ما يمكن .

طريقة الحساب :

$$\text{Conductivity at } 25^{\circ}\text{C} = \frac{\text{Conductivity Reading (ms/m or } \mu \text{ mho/cm)}}{1 + 0.02(T - 25)}$$

حيث :

T هي درجة الحرارة التى تجرى عندها القياس.

وحدة القياس :

ms/m) وهى milli Siemens / meter

(6) الطريقة :

أساس الطريقة :

تعتمد طريقة القياس على مقارنة كمية الضوء الذي ينتشت باستخدام معلق قياسي بكمية الضوء المنتشت باستخدام العينة وكلاهما فى نفس الظروف .

الاحتياطات :

- 1- استعمال زجاجات نظيف تماماً .
- 2- التأكد من خلو عينة القياس من فقاعات الهواء .

طريقة الحساب :

$$\text{Sample NTU} = \frac{\text{NTU measured}}{\text{Proportion of sample in dilution}}$$

وحدة القياس :

NTU وهى (Nephelometric Turbidity Units)

(7) أساس الطريقة :

أساس الطريقة :

يقاس الأرثوفوسفات بتفاعله مع موليبدات الأمونيوم الذي يتم اختزاله ليعطي لوناً أزرق يعرف بأزرق الموليبدنم الذي يقاس امتصاص كثافته الضوئية .
وتقاس الفوسفات الكلية وهى العضوية وغير العضوية بإجراء عملية هضم مسبقة لتحويل الفوسفور العضوي إلى أرثوفوسفات الذي يقدر بطريقة أزرق الموليبدنم .

الاحتياطات :

- 1- الأخذ فى الاعتبار أن وجود الزرنيخات يؤثر على النتائج .
- 2- وجود الكبريتيد يتداخل ويؤثر على النتائج ويجب أكسدته بواسطة برمنجانات البوتاسيوم متبوعة بحمض الاسكوريك .
- 3- وجود الكرومات (الكروم السداسي) يؤثر على النتائج ويجب التخلص منه بواسطة حمض الاسكوريك .

طريقة الحساب :

$$\text{Phosphate - P (}\mu\text{g P/L)} = \frac{\mu\text{ P measured} \times \text{}}{\text{sample volume (ml)}}$$

وحدة القياس :

$$\text{(mg P/L)} \text{ } \mu\text{g P/L}$$

(8) النيتريت

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على تفاعل النيتريت في وسط حامضي قوى مع سلفيناميد ، ثم تفاعل مركب الديازو الناتج مع (1 . نافتيل) - إيثيلين ثنائي أمين داي هيدروكلوريد ليتكون للون أحمر من مركبات الأزو الذي سيقاس كثافته الضوئية .

الاحتياطات :

- 1- يجب أن تكون العينة شفافة وغير ملونة.
- 2- يجري التحليل في أسرع وقت ممكن .
- 3- يمكن إجراء التحليل خلال يومين إذا حفظت العينة عند $20 \pm 5^\circ \text{C}$ 40 مجم من أيون الزئبقيك mg/L كل لتر من العينة وحفظها عند $4 \pm 5^\circ \text{C}$.

طريقة الحساب :

$$\text{Nitrite - N} = \frac{1000 \times (\mu\text{gNO}_2 - \text{N})}{\text{Vol. sample (ml)}}$$

وحدة القياس :

$$(\text{mg/L}) \text{ } (\mu\text{g/L})$$

(9) النترات**أساس الطريقة :**

تعتمد الطريقة mg/L اختزال النترات إلى النيتريت ، ويتم ذلك باستخدام عمود زجاجي يحتوي mg/L الكاديوم كما هو مبين في الشكل رقم (8) . ويقدر النيتريت بالطريقة السابق ذكرها ، كذلك يمكن استخدام طريقة البروسين الذي يتفاعله مع النترات في وجود حمض كبرتيك يتكون مركب ذو اللون أصفر يمكن قياس كثافته الضوئية .

الاحتياطات :

- 1- ترشيح العينة من أية Ca^{2+} Mg^{2+} .
- 2- العينات عالية العكارة يضاف إليها كبريتات خارصين لإزالة Ca^{2+} Mg^{2+} .
- 3- العينات المحتوية Fe^{3+} نسبة عالية من الحديد - Mn^{2+} - الكاديوم ، يضاف إليها edta تأثير هذه العناصر .
- 4- يفضل إجراء التحليل مباشرة وإذا لزم تخزينها يضاف 0,8 HNO_3 من حمض الكبرتيك لكل لتر .
- 5- عند استخدام طريقة البروسين فإن ضبط حرارة التفاعل عامل رئيسي للحصول على Fe^{3+} Mn^{2+} صحيحة . كما يجب إزالة الكلور من العينة .

طريقة الحساب :

$$\text{NO}_3 - \text{N} = \frac{\mu\text{gNO}_3 - \text{N}}{\text{Vol. of sample (ml)}}$$

وحدة القياس :

(mg /L)

(10) الأمنيا أساس الطريقة :

تقاس الأمونيا بعدة طرق:

- 1- التقطير والمعايرة الحجمية .
- 2- التقطير والتفاعل مع محلول نسلر وقياس الكثافة الضوئية للون المتكون.
- 3- قياس الجهد باستخدام مجس غاز الأمونيا .

الاحتياطات :

- 1- عند وجود أية ألوان في مياه التحاليل تستخدم طريقة التقطير أو الطريقة الجهدية .
- 2- وجود الكيتونات – الأمونيا الأرومانية والألدهيدات والكحولات تتداخل في طريقة نسلر الطيفية .
- 3- أن يكون الأس الأيدروجيني للعينة أقل من 6 .

طريقة الحساب :

(1) المعايرة الحجمية :

$$NH_4 - N = \frac{(A - B) \times N \times \text{حجم حمض الكبريتيك المستخدم في معايرة الأمونيا الناتجة من تقطير العينة}}{S}$$

حيث :

- A = حجم حمض الكبريتيك المستخدم في معايرة الأمونيا الناتجة من تقطير العينة .
 B = حجم حمض الكبريتيك المستخدم في معايرة التجربة الغفل .
 N = عيارية حمض الكبريتيك المستخدم في المعايرة .
 S = حجم العينة .

(2) قياس طيف الامتصاص :

$$NH_4 - N = \frac{A \times \text{حجم المحلول المقطر المجمع في حمض البوريك}}{D} \times \frac{B}{C}$$

حيث :

- A = ميللجرامات الأمونيا – نيتروجين المقروءة من منحنى القياس .
 B = حجم المحلول المقطر المجمع في حمض البوريك .
 C = حجم المحلول الذي تم تفاعله مع محلول نسلر .
 D = حجم العينة الرئيسي .

(3) قياس باستخدام قطب الأمونيا :

$$NH_4 - N = \frac{(A - B) \times \text{حجم المحلول المقطر المجمع في حمض البوريك}}{C}$$

حيث :

- A = ميللجرامات الأمونيا – نيتروجين من منحنى القياس الجهدى .
B = ميللجرامات الامونيا – نيتروجين من التجربة الغفل .
C = حجم العينة المأخوذة .

وحدة القياس :

(mg/L) .

(11) نيتروجين كداهل الكلي :

أساس الطريقة :

- تعتمد الطريقة على هضم محلول من عينة المياه لتحويل النيتروجين بها إلى ملح أمونيوم يسهل تقطير الأمونيا وقياسها بواسطة:
(1) المعايرة الحجمية .
(2) قياس طيف الامتصاص .
(3) القياس الجهدى .

الاحتياطات :

- (1) استخدام حجوم من العينة يتناسب مع كمية النيتروجين العضوي حيث يؤخذ 500 ملل³ من العينة المحتوية على من صفر إلى 5 ملل/ لتر نيتروجين ، ويؤخذ 25 ملل³ من العينة المحتوية على 50 ملل³ 500 ملل³ لتر نيتروجين .
(2) مراعاة أن يكون الأس الأيدروجيني للعينة 7 ملل³ .
(3) إن وجدت كمية كبيرة من النترات (10 ملل³ أمثال النيتروجين العضوي) ، يجب إزالتها بواسطة مبادل انيوني .

طرق الحساب :

كما سبق مع الأمونيا .

(12) الزيوت والشحوم :

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على الاستخلاص من الأثير البترولي والتبخير وقياس الوزن .

الاحتياطات :

- (1) ضبط الأس الأيدروجيني للعينة عند 2 بواسطة حمض الايدروكلوريك .
(2) تجفيف كبريتات الصوديوم اللامائية جيدا .
(3) عملات الوزن عدة مرات حتى ثباتها .
(4) استخدام نفس الميزان في الوزن .
(5) التأكد من دقة ومعايرة الميزان .

طريقة الحساب :

$$\text{Oil and grease} = \frac{\text{mg} \times \text{weight of residue } \mu\text{g}}{\text{Vol of Sample Taken (ml)}}$$


وحدة القياس :

(mg/L) .

13- السيانيد :


أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على تقطير العينة المحمضة وجمع حمض الهيدروسيانيك الناتج في أيديروكسيد
[[وديوم وتقديره بالمعايرة الحجمية، أو بتحويله إلى كلوريد السيانوجين وتقديره طيفياً . ويستخدم أحد
الأجهزة المبينة في الأشكال (1) (2) (3) عملية التقطير .




شكل رقم (1)

جهاز تقطير السيانيد ، نموذج (أ)



شكل رقم (2)
جهاز تقطير السيانيد ، نموذج (ب)



شكل رقم (3)
جهاز تقطير السيانيد ، نموذج (ج)

الاحتياطات :

- (1) يضاف حمض الاسكوريك في وجود الكلور في العينة .
- (2) تحفظ العينة في مكان مظلم (أس أيدروجيني أكبر من 12) .
- (3) تحلل العينة بمجرد جمعها .
- (4) وجود النتريت أو النترات يجب إضافة حمض السلفاميك .
- (5) وجود أحماض الأليفاتية يتداخل في التقدير ويجب إزالتها باستخلاصها بمذيب عضوي .
- (6) حالة وجود كبريتيد في العينة يجب إمرار الحمض المتطاير في مكان مظلم .

طريقة الحساب :

(1) طريقة المعايرة الحجمية :

$$CN = \frac{(A - B) \times \text{ml original sample}}{\text{ml of aliquot titrated}} \times \text{ml of aliquot} \times N$$

حيث :

A = حجم نترات الفضة المستخدمة في معايرة العينة المأخوذة من 250 ml³ هو الحجم الكلي.
 B = $\frac{\text{حجم نترات الفضة المستخدمة في معايرة العينة المأخوذة من 250 ml}^3}{\text{حجم نترات الفضة المستخدمة في معايرة العينة المأخوذة من 250 ml}^3}$
 N = عيارية نترات الفضة.

(2) الطريقة الطيفية :

$$CN = \frac{A \times \text{حجم العينة المأخوذة من 250 ml}^3}{B} \times \frac{1}{C}$$

حيث :

A = وزن السيانيد (ميكروجرام) من منحنى المعايرة .
 B = حجم العينة المأخوذة للمعايرة .
 C = حجم العينة المأخوذة للقياس الطيفي .

وحدة القياس :

$$\text{mg/L}$$

(14) الفينول :

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على تقطير الفينول ثم تفاعله مع 4-أمينو أنتي بيرين عند أس أيديروجيني 7,9 في وجود بوتاسيوم حديدي السيانيد ، ويقاس اللون الناتج .

الاحتياطات :

- (1) تضاف كبريتات النحاس للمحلول المحمض عند أس أيديروجيني 4 لإيقاف نمو البكتريا .
- (2) تحلل العينة خلال 24 ساعة من التجميع على أن تحفظ خلال ذلك عند درجة حرارة 4°C .
- (3) تحمض العينة عن أس أيديروجيني أقل من 4 بواسطة حمض الفوسفوريك في حالة وجود مركبات الكبريت التي تتداخل .
- (4) في حالة وجود الكلور تضاف كبريتات الحديدوز الأمونيومية لمنع أكسدة الفينول .

طريقة الحساب :

$$\text{Phenol} = \frac{\text{حجم العينة المأخوذة من 250 ml}^3 \times \text{reading from graph mg}}{\text{vol. of sample taken (ml)}}$$

وحدة القياس :

$$(\text{mg/L}) \text{ أو } (\text{g/L})$$

(15) الكبريتيد :

أساس الطريقة :

تستخدم طريقتين أحدهما معايرة حجمية تعتمد على إضافة حجم معلوم من محلول قياسي من اليود في وسط حامضي لأكسدة الكبريتيد وتعابير الزيادة غير المتفاعلة مع ثيوكبريتات الصوديوم .

والطريقة الثانية تعتمد على إضافة ثنائي ميثيل - CH_3I - فينيلين داي أمين في وجود كلوريد الحديدك وقياس اللون المتكون .

الاحتياطات :

- (1) إذا لم تكن العينة المجمعة قد أضيف إليها خلات الخارصين لحفظها وجب تحليلها فوراً .
- (2) عدم تعريض العينات إلى أكسجين أو هواء لمنع أكسدة الكبريتيد .
- (3) التأكد من عدم وجود الكبريتيت والثيوكبريتات والهيدروكبريتيت .
- (4) تجنب استخدام الطريقة الطيفية إذا كانت العينة عكرة أو ملونة .

طريقة الحساب :

$$\text{Sulfide} = \frac{\text{ml sample} (A - B)}{\text{ml sample}}$$

حيث :

- A = حجم اليود المضاف أو المستخدم في التجربة .
B = حجم ثيوكبريتات الصوديوم المكافئ لليود المتبقى .

وحدة القياس :

(mg/L) .

(16) الكبريتات :

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على تحويل الكبريتات الذائبة إلى كبريتات باريوم غير ذائبة ، BaSO_4 ، تقاس عكارتها وتقارن بمنحنى قياسي .

الاحتياطات :

- (1) التأكد من عدم وجود أي عوالق أو ألوان في المحلول ، وفي حالة وجودها تجرى تجربة غفل .
- (2) التأكد من عدم وجود سليكا بتركيز من 500 mg/L لتر لتداخلها .
- (3) BaCl_2 30 ثانية ولمدة 4 دقائق ويؤخذ أعلاها .

طريقة الحساب :

$$\text{SO}_4 = \frac{\text{mgSO}_4 \times \text{ml sample}}{\text{ml sample}}$$

وحدة القياس :

(mg/L) .

(17) الفلوريد :

أساس الطريقة :

قياس جهد قطب الفلوريد المنتخب الأيوني .

الاحتياطات :

- (1) ضبط الأس الأيدروجيني في حدود 5 .
 (2) 2.1- سيكلوهكسولين ثنائي نيتريلو رباعي حمض الخليك (CDTA) ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 الفلزية .

طريقة الحساب :

$$F = \frac{\text{mgF} \times \text{}}{\text{ml of sample}}$$

وحدة القياس :

(mg/L) .

(18) الكلوريد :

أساس الطريقة :

معايرة الكلوريد مع نترات الزنبيق باستخدام دليل ثنائي فينيل كربازون .

الاحتياطات :

(1) يجب أكسدة الكبريتيت إذا وجد باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين .

(2) يضاف هيدروكينون في حالة وجو ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ .

طريقة الحساب :

$$\text{Chloride} = \frac{(A - B) \text{ N} \times \text{}}{\text{ml of sample}}$$

حيث :

A = حجم نترات الزنبيق المستهلكة في معايرة العينة .

B = حجم نترات الزنبيق المستهلكة في معايرة التجربة الغفل .

N = عيارية نترات الزنبيق .

وحدة القياس :

(mg/L) .

(19) الكلور :

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على تفاعل الكلور مع يوديد البوتاسيوم وفينيل أكسيد الزرنيخ وتقدير الزيادة باستخدام اليود عند أس أيدروجيني 4 أو إضافة يوديد البوتاسيوم ومعايرة اليود المنطلق مع فينيل أكسيد الزرنيخ .

الاحتياطات :

- (1) ضبط الأس الأيدروجيني عند 4 ± إضافة اليوديد لتقليل أثر المنجنيز والحديد والنيتريت إذا
.
- (2) فى حالة غياب العناصر السابقة ووجود كمية عالية من المركبات العضوية يضبط الأس
الايدروجيني إلى 1 قبل إضافة يوديد البوتاسيوم .
- (3) استخدام طريقة الإضافة القياسية إذا كان العينات عكرة أو ملونة.
- (4) لا يستخدم حمض الايدروكلوريك فى التحيض ويستخدم حمض الخليك أو الكبريتيك.

طريقة الحساب :

$$Q = \frac{(A - B) \times \text{}}{C}$$

حيث :

- A = حجم فينيل أكسيد الزرنيخ (عيارية 0,00564).
B = حجم اليود (عيارية 0,0282).
C = حجم العينة (3).

وحدة القياس :

(mg/L) .

(20) القلوية :

أساس الطريقة :

معايرة المحلول حتى يصل إلى أس ايدروجيني 4,5 ، وفى حالة مياه محتوية على نسبة عالية من
الأحماض يعاير حتى تصل إلى أس أيدروجيني 3,9.

الاحتياطات :

- (1) لا يجب ترشيح أو تخفيف أو تركيز عينة القياس.
- (2) المحتوية على العينة إلا قبل التحليل مباشرة.
- (3) من غيابه زيوت أو شحوم بدرجة عالية.

طريقة الحساب:

$$\text{Alkalinity} = \frac{A \times N \times \text{}}{\text{ml sample}}$$

حيث :

- A = حجم الحامض المستخدم فى المعايرة .
N = عيارية الحامض المستخدم فى المعايرة .

وحدة القياس :

(mg/L CaCO₃) .

(21) الفلزات الثقيلة :

أساس الطريقة :

تعتمد الطريقة على هضم العينة مع حمض النيتريك والتبخير ثم الإذابة في الماء وقياس طيف الامتصاص الذري للعناصر وفي حالة عنصر الزئبق تجرى عملية الهضم باستخدام حمض الكبريتيك وبرمنجنات البوتاسيوم .

الاحتياطات :

- (1) تحميض العينات وإجراء عملية هضم كاملة .
- (2) قياس طيف الامتصاص الذري عند الطول الموجي المناسب لكل عنصر .
- (3) عمل منحني قياس بتركيزات تتناسب مع ما هو متوقع في العينة .
- (4) استخدام اللهب المناسب أو الفرن الجرافيني .
- (5) استخدام طريقة البخار البارد لقياس الزئبق والهيدريد لقياس الزرنيخ .

(22) المنظفات الصناعية :

أساس الطريقة :

هيئة أيون مزدوج مع أزرق الميثيلين في مذيب عضوي وقياس امتصاص في المنطقة 600-700 نانومتر .


الاحتياطات :

لا تستخدم هذه الطريقة مع المياه عالية الملوحة لتداخل الكلوريد .

(23) المبيدات العضوية :

أساس الطريقة :

يؤخذ لتر من العينة ويضاف له 20 مل³ من الهكسان العادي ويستخلص الجزء العضوي ويتم هذا مرتين ، ويجفف المستخلص باستخدام كيريتات الصوديوم الجافة ، ويجرى التحليل باستخدام كروماتوجرافيا الغاز . ويمكن تنظيف العينات بإمرارها في عمود زجاجي (10 مل³ مم³ على سيليكا جيل منشطة بالتسخين عند درجة حرارة 110°م ويغسل العمود بـ 15 مل³ من مخلوط ايزوأوكتان بنزين بنسبة (5 : 95) 10 مل³ من مخلوط ايزوأوكتان بنزين بنسبة (30 : 70) 10 مل³ من البنزين ويجمع الناتج جزيئاً .



(24) هيدروكربونات أروماتين عديدة:

أساس الطريقة :

تستخلص الهيدروكربونات باستخدام 1 لتر من العينة وإضافة 60 ³ من كلوريد الميثيلين ، وتستخلص العينة ويتكرر ذلك مرتين ، ثم يركز المستخلص بالتسخين عند 60°م ، ويقدر المحتوى باستخدام كروماتوجرافيا الغاز .

الباب التاسع دلالات الاختبارات الرئيسية لمياه الشرب

دلالات الاختبارات:

تدل نتائج الاختبارات والتحليلات على الأنواع المختلفة من المياه على بعض المؤشرات الهامة ، فيما يتعلق بصلاحية هذه المياه للاستخدام الآدمي .

ونورد فيما يلي دلالة بعض الاختبارات:

1- الأس الهيدروجيني:

يعتبر قياس الأس الهيدروجيني pH من أهم المعايير ، وأكثرها استخداماً . وتؤثر نوعية المياه ، ويستخدم هذا الأس في حسابات القلوية ، وثاني أكسيد الكربون ، والتوازنات الحامضية والقاعدية . ويتراوح الأس الهيدروجيني للمياه الطبيعي عادة بين 4 و 9 ، وتميل معظمها إلى القلوية لوجود البيكربونات في المياه .

2- التوصيل الكهربى:

التوصيل الكهربى، هو رقم للتعبير عن قابلية المحلول المائي على توصيل التيار الكهربى ، وهذه القدرة تعتمد على وجود الأملاح ، وتركيزها ، وتكافؤات أيوناتها . ويتراوح التوصيل الكهربى للمياه الصالحة للشرب بين 50 و 1500 ميكروسيمن /سم .

3- العكارة:

يتسبب وجود مواد عالقة في المياه في تعكيرها ، وهذه المواد مثل الطمي ، والمواد العضوية وغير العضوية الدقيقة ، والمواد العضوية الذائبة ، والكانثات الميكروسكوبية . عنصر هام في تحديد صلاحية نوعية المياه التي يستخدمها الإنسان . الصحة العالمية WHO أن العكارة يجب أن تكون أقل من 5 ولا تزيد عن 25 .

4- درجة الحرارة:

عادة ما تكون درجة حرارة مياه الصرف أعلى من درجة حرارة المياه المستخدمة ، وذلك لتسخين بعضها أثناء الاستخدامات المنزلية ، أو الأ الصناعية ، ويعتبر اختبار درجة الحرارة من الاختبارات المهمة ، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى التأثير على [تفاعلات الكيمائية ، وسرعتها وصلاحية المياه للاستخدام ، كما تؤثر على الحياة المائية ، لأن ارتفاع درجة الحرارة يقلل من الأكسجين المذاب (DO) .

5- اللون:

يعطى لون المياه بعض الأحوال مؤشرات هامة ، فمياه الشرب ، يجب أن تكون عديمة اللون .

6- الرائحة:

مياه الشرب لا رائحة لها .


7- المواد الصلبة الكلية:

تختلف تركيزات كمية المواد الصلبة الكلية في مياه الشرب . ومحتوى المياه من المواد الصلبة يقاس بتبخير لتر واحد من المياه عند 103 – 105 م ، ثم وزن كتلة المواد الصلبة المتبقية .

– مواد عالقة **Suspended** ، وهى المواد التي لا يقل نصف قطرها عن 1 ميكرون على .

– مواد قابلة للترسيب **Settleable** ، وهى المواد التي يمكن إزالتها في فترة زمنية مقدارها ساعة ، وهى مقياس لما يمكن إزالته بالترسيب .

– مواد ذائبة أو قابلة للترشيح **Filterable or dissolved** ، وهذه المواد إما أن تكون غروية (نصف قطر حبيباتها يتراوح بين 1 مللي ميكرون إلى 1 ميكرون) أو مواد ذائبة كلياً . وكلما زادت كمية الأملاح الذائبة ، كلما ساءت نوعية المياه سواء للاستخدام . لذلك فإن تركيزاً قدره 500 ملليجرام/لتر يعتبر مستوي معقولاً في مياه الشرب . وتحسب هذه الكمية بتبخير لتر من الماء بعد ترشيحه ، ووزن الراسب المتكون .



والغرويات ، لا يمكن إزالتها بالترسيب ، ولكن تفصل بالأكسدة البيولوجية أو التخثر . ويمكن تصنيف أنواع المواد الصلبة السابق ذكرها على أساس وزن ما يتطاير منها بالتسخين عند 600 °م ، حيث يتم أكسدة الجزء العضوي ، وتطايره مخلفاً الجزء غير العضوي ، ولا تتأثر معظم المواد غير العضوية بالتسخين عند درجة 600 °م سوى كربونات الماغنسيوم .

350 °م إلى أكسيد الماغنسيوم ، وثاني أكسيد الكربون .

وتستخدم اختبارات التطاير على المواد الصلبة في مياه الصرف الصحي لقياس ثباتها البيولوجي .

8- القلوية :

تعزى قلوية المياه لوجود هيدروكسيدات - OH^- - بيكربونات بعض عناصر الإلكتروليتات وارتفاع قلوية المياه يؤدي إلى تزايد التكاثر البيولوجي . وتحسب قلوية المياه بإضافة حمض الكبريتيك في وجود دليلي الفينولفثالين والميثيل البرتقالي . وليست هناك أضرار من المياه المحتوية على قلوية حتى 400 mg/l . وعادة ما تكون مياه الصرف الصحي قلوية .

9- العسر الكلي :

يعرف العسر الكلي على أنه مجموع تركيزي الكالسيوم والمغنسيوم ، معبراً عنه بتركيز كربونات الكالسيوم (CaCO_3) . ويُعزى العسر إلى وجود الكالسيوم ، والمغنسيوم في صورة بيكربونات ، كلوريدات وكبريتات . ويمثل مجموعات العسر المؤقت (بيكربونات عناصر الأقالء الأرضية) CaCO_3 (كلوريدات وكبريتات عناصر الإقالء الأرضية) MgCO_3 . ويسمح بتركيز مقداره 0.4 مجم مكافئ لكل كيلوجرام من العسر للاستخدام الصناعي في الغلايات ، وأعلى مستوى يسمح به من العسر الكلي هو 100 mg/l CaCO_3 500 mg/l CaCO_3 .

10- الملوحة :

تُعرف الملوحة على أنها المواد الصلبة الكلية في الماء بعد تحويل كل محتواها من كربونات إلى الأكسيد ، وكل البروميد ، واليوديد إلى كلوريد ، وأكسدة المواد العضوية . وقيمة الملوحة أقل من الرواسب المتبقية بعد الترشيح ، ويعبر عنها (كجزء من الألف %) . وهناك بعض المصطلحات المصاحبة مثل الكلورة (Chlorinate) وهو يتضمن الكلوريد ، البروميد ، واليوديد حيث تحول كلها إلى قيم مكافئة من الكلوريد . وهناك علاقة بين الملوحة والكلورة (Chlorinity, Salinity) وعادة ما تستخدم المعادلة التالية التي تبين هذه العلاقة :

$$\% \text{Salinity} = \% \text{Chlorinity} + 0.8$$

11- الكلوريدات :

يرجع وجود الكلوريدات في مصادر المياه الطبيعية إلى ذوبانية بعض الصخور المحتوية على كلوريد الصوديوم عند مرور المياه عليها ، وكذلك من التربة القريبة من السواحل بالإضافة لما يصل إليه المياه من صرف صناعي ، وزراعي ، وصحي ويعتبر التركيز $5-20 \text{ mg/l}$.

12- الكبريتات :


تعتبر كبريتات الكالسيوم المذابة من الطمي ، بالإضافة إلى الأكاسيد الكبريتية المتصاعدة من المناطق الصناعية ، مصدراً رئيسياً للكبريتات . ووجود كميات كبيرة من الكبريتات يعطى مذاقاً حامضياً للمياه ، ويسبب الإسهال . ويعتبر الحد الأقصى المسموح به 400 mg/l .

13- السيانيد :

يعتبر النشاط الصناعي مصدراً للسيانيد ، وتعتبر الأسماك مياها الأنهار مؤشراً حساساً للتلوث بالسيانيد . ومعظم السيانيد الحر يتواجد في هيئة حمض هيدروسيانيك المتطاير HCN . ولا يسمح بتركيز أعلى من 0,05 ملل/لتر من السيانيد في المياه .

14- الأمونيا :

هناك إتزاناً بين الأمونيا ، وأيون الأمونيوم .



فعند أس أيدروجيني أكبر من 7 يكثر وجود غاز الأمونيا م 7 يكثر أيون الأمونيوم [وتقدر الأمونيا برفع الأس الأيدروجيني ، وتقطير الأمونيا أو جمعها ، وتقديرها بطرق مختلفة] . يسبب ارتفاع كمية الأمونيا بدرجة كبيرة تلوثاً ساماً لصغار الحيوان ، ويؤثر على النمو . ويبلغ مستوى الأمونيا في الماء أقل من 10 ميكروجرام/لتر . ويقدر النيتروجين العضوي بطريقة كلداهل (Kjeldahl) ، حيث تسخن العينة أولاً للتخلص من الأمونيا ، ثم تهضم العينة لتحويلها إلى الأمونيا التي تقدر . وعند تقدير نيتروجين كلداهل الكلي لا تجرى خطوة التخلص من الأمونيا حيث أن :

نيتروجين كلداهل الكلي = النيتروجين العضوي + الأمونيا

15- النيتريت والنترات :

النيتريت غير ثابت ، أو مستقر ، ويسهل أكسدته إلى صورة النترات ولكن وجوده يعتبر مؤشراً على تلوث المياه الجوفية . وعادة لا يرتفع مستواه عن 0,1 ملل/لتر في المياه السطحية أو الجوفية . ويؤدي وجود النيتريتات في مياه الشرب إلى تكوين نيتروزأمينات ، وهي مركبات مسرطنة .

والنترات هي الناتج النهائي لأكسدة النيتروجين . وتقديرها من الأهمية بمكان ، حيث أن ارتفاع مستواها يؤدي إلى أمراض خطيرة . ومياه الشرب لا يجب أن يزداد مستوى النترات فيها عن 45 ملل/لتر . وفي مياه الصرف يتراوح مستوى النترات من 15-20 ملل/لتر . وزيادة تركيز النترات يؤدي إلى تسمم دماء الأطفال (Methomoglobinemia) .

16- المواد العضوية :

يجب أن تخلو مياه الشرب تماماً من البقايا العضوية وإذا وجدت فذلك بسبب الصرف الصناعي أو الزراعي أو الصحي الذي يصل إلى مصدر المياه .

يقاس المحتوى العضوي للمياه باستخدام :

() (BOD)	الأكسجين الحيوي الممتص .
() (COD)	الأكسجين الكيميائي المستهلك .
() (TOC)	الكربون العضوي الكلي .
() (TOD)	الأكسجين الكلي المستهلك .

() كسجين الحيوي الممتص خلال 5 أيام، من أهم الاختبارات التي تجري لقياس التلوث للمياه السطحية ويطلق عليه (BOD₅). ويتضمن الاختبار قياس الأكسجين المذاب الذي تستهلكه الكائنات الدقيقة خلال الأكسدة البيوكيميائية للمركبات العضوية بالمياه.

وحتى يكون الاختبار ممثلاً للحقيقة فإن عينات المياه المراد فحصها يجب تخفيفها بمياه خفيفة خصباً لإتاحة وجود الأكسجين، والمواد الغذائية اللازمة للبكتيريا خلال مدة الحضانة، وعادة ما تستخدم تخفيفات مناسبة، كما هو مبين بالجدول رقم (9).

ويضاف إلى مياه التخفيف بكتيريا (Seeded) مناسبة للمساعدة على تحليل المواد العضوية. ولا يلزم إضافة هذه البكتيريا لمياه الصرف المحتوائها من البكتيريا. وتحفظ عينة المياه لمدة 5 أيام في مكان مظلم عند 20 °C. وبعد فترة الحضانة يقاس محتوى المياه من الأكسجين الذائب، ويحسب الأكسجين الحيوي الممتص من المعادلة الآتية، إذا اتبعت طريقة النسبة المئوية:

$$\text{BOD (mg/L)} = \left[(\text{DO}_b - \text{DO}_t) \frac{100}{\%} \right] - (\text{DO}_b - \text{DO}_i)$$

جدول رقم (9)

طرق تخفيف عينات المياه المستخدمة في اختبار الأكسجين الحيوي الممتص

إضافة حجوم إلى قارورة سعة 300 مليلتر		باستخدام النسبة المئوية للمخلوط	
مدى (BOD)	مليلتر	مدى (BOD)	% للمخلوط
30000-105000	0.02	70000-20000	0.01
42000-12000	0.05	35000-10000	0.02
21000-6000	0.10	14000-4000	0.05
10500-3000	0.20	7000-2000	0.1
4200-1200	0.50	3500-1000	0.2
2100-600	1.0	1400-400	0.5
1050-300	2.0	700-200	1.0
420-120	5.0	350-100	2.0
210-60	10.0	140-40	5.0
105-30	20.0	70-20	10.0
42-12	50.0	35-10	20.0
21-6	100.0	14-4	50.0
7-0	3000	7-0	100.0

أو المعادلة الآتية ، إذا أضيف حجم معين من الماء إلى قارورة تحتوى محلول التخفيف .

$$\text{BOD (mg / L)} = \left[(\text{DO}_b - \text{DO}_i) \frac{\text{Vol. of bottle}}{\text{mL of Sample}} \right] - (\text{DO}_b - \text{DO}_s)$$

حيث :

DO_b = قيمة الأكسجين المقاس للتجربة الغفل . (محلول التخفيف فقط) .

DO_i = قيمة الأكسجين المقاس للعينه المخففة بعد فترة الحضانة .

DO_s = قيمة الأكسجين المذاب الموجود فى العينة غير المخففة .

وعندما تقترب قيمة DO_s من قيمة DO_b ، أو عندما تكون قيمة BOD ≤ 200 ملليجرام/لتر ، فإن الجزء الثاني من المعادلتين يمكن إهماله .

ويجب مراعاة أن BOD عملية بطيئة وتستغرق وقتاً طويلاً . ≤ 20 يوم تصل $\geq 95-99\%$. وخلال فترة الخمسة أيام المستخدمة فإن الأكسدة تكون $\geq 60-70\%$.


وتقاس BOD بالمعمل باستخدام :

- 1- Warburg Resirometer .
- 2- مجس الأكسجين Oxygen Probe .
- 3- خلية تحليل كهربى Electrolysis .

ويبين الشكل رقم (4) جهاز فاربورج حيث يقاس الأكسجين المستهلك من خلال ≤ 20 يوم $\geq 95-99\%$.

ويتطلب الحصول على نتائج جيدة توافر الآتي :

- 1- تركيز عال من البكتريا المناسبة.
- 2- المياه المحتوية على مخلفات سامة.
- 3- تقليل تأثير الكائنات المثبتة للنيتروجين .
- 4- ≤ 20 يوم $\geq 95-99\%$ (≤ 20 أيام).




شكل رقم (4)
رسيروميتر فاربورج

() يعتبر اختبار الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) مؤشراً لمحتوى المياه الطبيعية من المواد العضوية ، وهو يقدر بحساب الأكسجين اللازم لأكسدة المركبات العضوية بمادة مؤكسدة قوية غير عضوية ، وسط حامضي . ويستخدم عادة ثاني كرومات البوتاسيوم لهذا الغرض . وتجرى عملية الأكسدة عند درجة حرارة عالية ، عامل محفز هو كبريتات الفضة.

- يستخدم اختبار الكربون العضوي الكلي (TOC) تقدير كمية قليلة من المواد العضوية ، ويجرى هذا الاختبار بحرق كمية من المادة ، فرن عند درجة حرارة ، وجود عامل محفز ، وقياس ثاني أكسيد الكربون الناتج باستخدام محلل لطيف الأشعة تحت الحمراء ، ويجب تحميص العينة ، وإمرار الهواء بها لإزالة الكربوني غير عضوي () .

يُعد اختبار الأكسجين الكلي المستهلك (TOD) على كمية الأكسجين اللازمة لتحويل المواد العضوية إلى ناتج نهائي ثابت بالاحتراق وجود البلاتين كعامل محفز ، وتقدر كمية TOD بقياس محتوى الأكسجين الموجود في غاز النيتروجين المستخدم للإزاحة . ويجب الإشارة إلى أن العلاقات المستخدمة للتعبير عن مستويات المواد العضوية، تعتمد أساساً على نوع المياه ومصدرها.

ويبين الشكل رقم (5) العلاقة التقريبية بين هذه العوامل.



شكل رقم (5)

العلاقة بين عوامل التعبير عن المستويات العضوية

17- الأكسجين المذاب :

الأكسجين المذاب من العوامل الهامة جداً في الأنظمة المائية ، ومصدره الرئيسي هو الهواء المحيط ، وعمليات التمثيل الضوئي للنباتات الخضراء . ويمكن اعتبار الأكسجين المذاب معياراً لتحديد نوعية المياه . فالمياه الملوثة بمواد عضوية يقل فيها الأكسجين المذاب . ووجود كمية مناسبة من الأكسجين في الماء يعمل أيضاً على تنقية المياه ذاتياً . ويجب ألا تقل هذه الكمية عن 5 مل/ل من المياه الصالحة للشرب .

18- الكالسيوم :

يتواجد الكالسيوم في المياه في صورة بيكربونات (HCO_3^-) ، وعلى هيئة كلوريد - كبريتات - SO_4^{2-} ، وأيضاً على هيئة كربونات الكالسيوم غير المذابة . ويتم التخلص من معظم هذه المواد بالترسيب . وبيكربونات الكالسيوم هي المسبب الرئيسي لعسر المياه . ويعتبر الطباشير ، والحجر الجيري مصدرين له . ولا يسبب تركيزات عالية أية مشاكل صحية ، والحد الأقصى المسموح به 200 مل/ل .

19- الماغنسيوم :

يشكل الماغنسيوم في معظم المياه العسرة نسبة ضئيلة ، إذا ما قورنت بالكالسيوم ، والحد الأقصى المسموح به هو 150 mg/l .

20- الصوديوم :

يوجد الصوديوم في معظم المياه الطبيعية بمستويات تتراوح بين 1-500 mg/l . نسبة وجوده في المياه العسرة . وتعتبر النسبة بين تركيز الصوديوم إلى تركيز كل الكاتيونات مؤشراً لصلاحية المياه .

21- الأكسجين الكيميائي المستهلك :

تحتوى مياه الأنهار العذبة ، والبحيرات على مخلفات صناعية وأدمية وزراعية ، فى صورة بقايا عضوية ، وتحلل هذه المواد بالبكتريا والفطريات التى تستخدم الأكسجين لتنفسها . ويقاس الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) الأكسجين المكافئ للمحتوى من المركبات العضوية القابلة للأكسدة بمواد كيميائية ، ويجب ألا يزيد COD 15 mg/l .

22- الأكسجين البيولوجي المستهلك :

في هذا الاختبار يقاس الأكسجين البيولوجي المستهلك (BOD) في الماء. الأكسجين المذاب نتيجة للتحلل ، ويقارن مستوى الأكسجين المذاب في المياه بمستواه في نفس المياه بعد فترة تخزين في الظلام . والانخفاض في الأكسجين المذاب واختبار BOD ، يدلان على نوعية المياه تحت ظروف معملية ، حيث يتم حساب الأكسجين المذاب قبل وبعد فترة حضنة مدتها خمسة أيام ، وتحسب قيم BOD بقياس الفرق بين القيمة الأولية والنهائية للأكسجين DO ، ويجب ألا تزيد قيم BOD في مياه الشرب عن 10 مل/ل .

23- العناصر الفلزية:

يتراوح تأثير العناصر الموجودة في مياه الشرب بين ما هو غير ضار ، وما قد يؤدي إلى مشاكل ، وما هو سام وذو خطورة عالية وفيما يلي بيان بأمثلة من هذه العناصر وتأثيرها :

أ- عنصر الكاديوم :

سام ويؤدي إلى أمراض خطيرة من ارتفاع لضغط الدم وأنيميا إلى الفشل الكلوي . ولقد حددت منظمة الصحة العالمية تركيز 0,005 مل/ل .

ب- عنصر النحاس :

لا يسبب تسمماً بالتراكم ، والتسمم به يمكن تجنبه بالاعتماد على التدفق ، حيث يمكن تمييزه عندما تصل تركيزاته إلى 1-2 مجم/لتر ، ولا يحدث تسمم إلا بتركيزات أعلى من ذلك بكثير . ومصدر وجود النحاس بتركيزات عالية ناشئ عن التلوث .

ج- عنصر الحديد :

غير ضار ، ولكن وجوده بتركيز عال يجعل للمياه طعماً غير مستساغ ، في المياه المحتوية عليه للأكسجين فإن الحديد يترسب ويؤدي إلى ظهور بقع في الغسيل والأحواض .

د- عنصر المنجنيز :

وجود كميات ضئيلة منه يؤدي إلى مشاكل كثيرة ، والكميات الكبيرة منه سامة ، .

هـ- عنصر النيكل :

وهو ما بين العناصر المنتشرة نظراً لادمصاصه على أكاسيد العناصر الأخرى وحبيبات ، والمواد العضوية ، ومعظم أملاحه تذوب في الماء . الرئيس هو التلوث الصناعي .

و- عنصر الرصاص :

وهو عنصر سام بالتراكم ، وتتسبب المياه المحتوية عليه في الإصابة بالإمساك - المعوية - الأنيميا - الشلل التدريجي للعضلات .

ز- عنصر الخارصين :

وهو عنصر يؤدي وجوده إلى خلل في الفحص البكتريولوجي للعينات لأن وجود الخارصين يعمل على القضاء على البكتريا ، ويسبب تسمماً للكائنات الدقيقة ، وليس له ضرر كبير على صحة الإنسان .

24- الفحص الميكروبيولوجي :

يسبب وجود بعض أنواع البكتيريا ، وتسمى البكتيريا المرضية (Pathogenic bacteria) أمراضاً عديدة للإنسان ، كذلك فإن وجود بعض الكائنات الأخرى مثل الفيروسات ، والديدان، والطفيليات فى المياه يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض . ويعتبر اختبار الكشف عن القولونيات E.Coli هاماً لتحديد الكائنات ١١١١ تسبب أمراضاً ، وكذلك يستخدم ١١ تحديد معامل نوعية المياه Water Quality index (WQI) ١١١١ Escherichia Coli ١١ البراز الذي يحتوى على نسبة عالية من كل أنواع البكتيريا ، ويشير وجود E.Coli فى المياه إلى حدوث تلوث من الصرف الصحي ، والبقايا الأدمية ، والحيوانية . ووجود الأنواع الأخرى من البكتيريا ، وغياب E.Coli يعزى إلى حدوث تلوث من التربة والمزروعات . ويجب ألا يحتوى 100 مليلتر من المياه على أكثر من اثنين من الخلايا البكتيرية E.Coli .