

الفصل العاشر

أعمال الحفر وسند الجوانب



١-١٠ مقدمة

تتم أعمال الحفر بعمل ميول مناسبة للجوانب بحيث لا تشكل خطراً علي العاملين ولا تتداخل مع أي منشآت مجاورة وبحيث يكون هناك حيزاً مناسباً للعمال للقيام بأعمالهم علي الوجه الأكمل. أو الحفر الرأسي علي المناسيب والقطاعات المذكورة بالرسومات، مع عمل شدات قوية مناسبة لصلب الجوانب وتكون كافيه لحماية العاملين بالحفر. يقدم المقاول خطه العمل والميول أو الشدة المختارة للاستشاري للاعتماد قبل البدء في العمل. يراعي الحفر حتى منسوب أقل ٦ سم من منسوب التأسيس واستكمال الحفر يدويا لعدم قلقه الأرض الطبيعية. يقوم المقاول تحت مسؤوليته بتثوين الأتربة الناتجة من الحفر - مؤقتاً - في أي مكان وذلك إذا كان هناك خطراً علي جوانب الحفر أو عرقلة المرور أو الأفراد.

في حالة وجود أساسات أومباني قديمه قد تعترض الحفر، فعلي المقاول أخطار الاستشاري قبل أزاله تلك الأساسات. وعلي المقاول أزاله هذه الأساسات بعمق يزيد ٢٥ سم عن منسوب قاع الأساسات. يعتبر ناتج الحفر ملكاً للمالك في حالة رغبته في الاستفادة به في أي مشروع. وفي حالة زيادة عمق الحفر عن العمق التصميمي، يقوم المقاول بصب خرسانة عادية علي نفقته الخاصة حتى العمق التصميمي. وتكون أي زيادة في الحفر عن الرسومات التصميمية، لا يحاسب عليه المقاول.

وإذا أحتاج الأمر نزح للمياه الأرضية وتجفيف الموقع، يجب أن تعتمد هذه الطريقة من الاستشاري قبل التنفيذ. وعلي المقاول عمل الترتيب اللازم لصرف المياه في المجاري العمومية، كما يكون المقاول مسئولاً عن سلامه المنشآت المجاورة من جراء النزح الخاطئ للمياه الأرضية، كما يؤمن المقاول عمليه النزح المستمر وأن أقتضي الأمر أن تكون ٢٤ ساعة. والمقاول مسئول عن حدوث أي فوارات تحدث لمنسوب التأسيس وتنسب في قلقته وعدم صلاحيته للتأسيس.

وينقسم الحفر طبقاً لنوعية التربة كما يلي :

١٠-٢ التربة العادية :

تعني جميع أنواع التربة المكونة من الطين أو الرمل والتي يمكن الحفر فيها بالأدوات اليدوية (فأس - حجاري - كوريك ٠٠٠٠) كما أن الصخور المفككة أو المنفصلة التي يقل حجمها عن ١ م^٣ والمدفونة بالتربة، تقع ضمن تصنيف التربة العادية.

١٠-٣ التربة الحجرية شديدة التماسك :

تشمل أنواع التربة الطبيعية الواقعة بين التربة العادية والصخرية، ولا يتسنى الحفر فيها بالطرق اليدوية، وإنما تحتاج الي حث وتفكيك قبل القطع والتحميل.

١٠-٣-١ الصخور :

يعرف الصخر بأنه المادة التي لا يمكن أزالته بوسائل الحفر العادية ويتطلب لأزالتها استخدام شواكيش الهواء أو الشواكيش الهيدروليكية المركبة علي الحفارات أو باستخدام محراث البلدوزر Ribber أو استخدام المتفجرات أو المطارق اليدوية والأسافين. كذلك، كتل الأحجار أو الصخور أو الخرسانات القديمة التي تتواجد في الحفر مفككة، والتي يتجاوز حجمها ١ م^٣.

١٠-٤ صلب جوانب الحفر: Bracing And Shoring

يقدم المقاول مقترحاته عن صلب جوانب الحفر من ناحية اختيار نوع الشدة وتصميمها وأبعادها قبل البدء في التنفيذ للاعتماد. يجب أن تؤمن هذه الصلbat العاملين في المشروع وحمايه جوانب الحفر من الانهيار وتأمين المنشآت من الهبوط. ويجوز ترك الصلbat إذا رأي الاستشاري ضرورة تركها داخل الحفر والردم تأميناً لعدم حدوث أي هبوط للمباني المجاورة علي أن يعوض المقاول عن قيمتها.

١٠-٥ نزح المياه الأرضية: Ground Water Control

يقدم المقاول الدراسات الجيوتكنيكية والخاصة بالتحكم في مياه الرش وأعمال وطريقه النزح الجوفي للمهندس الاستشاري، ويتم تقديم التصميمات اللازمة من مكتب استشاري معتمد للدراسة والاعتماد.

٦-١٠ أعمال الحفر:


يمكن تقسيم أعمال الحفر إلي:

١ - الحفر اليدوي

ويفضل العمل بها في الأماكن الضيقة أو التي تزدحم بالمرافق وتكون بكميات صغيرة مثل الشوارع المزدحمة ذات الكثافة المرورية العالية.

٢ - الحفر الميكانيكي

يفضل العمل بها في الأماكن الواسعة والخالية من المرافق، وأن تكون بكميات كبيرة. والميول الآمنة لجوانب الحفر المكشوف والموضحة بالشكل رقم (١-١٠) وتحدد قيمتها من الجدول رقم (١-١٠).



شكل (١-١٠)

ميول التربة الآمنة في حالة الحفر المكشوف

جدول رقم (١-١٠)

الميول الجانبية الآمنة للحفر المكشوف

م	نوع التربة	الميل الجانبي الآمن (أفقي : رأسي)
١	صخور متماسكة	١ : ٠
٢	زلط مدموك ومتدرج	١ : ٠.٥
٣	طين رطب	١ : ١
٤	زلط مستدير	١ : ١.٢٥
٥	رمل جاف	١ : ١.٥

جدول رقم (١٠-١)

الميول الجانبية الآمنة للحفر المكشوف

م	نوع التربة	الميل الجانبى الآمن (أفقي : رأسي)
٦	أرض طينية جافه	١ : ١.٧٥
٧	زلط ورمل مخلوط	١ : ٢
٨	رمل مبلل	١ : ٢.٥
٩	طين مبلل	١ : ٣.٥

٧-١٠ سند جوانب الحفر Side Shoring of Excavation

تعتبر عملية سند جوانب الحفر من العمليات الأساسية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي خاصة أعمال خطوط مواسير ومجمعات إنحدار الصرف الصحي المنشأ تحت الأرض بأعماق كبيرة. هذه العملية مؤثرة للغاية في اقتصاديات المشروع بالإضافة الي أهميتها في توفير الأمان للعاملين وكذلك للمنشآت المجاورة من أخطار الهبوط والانهييار.

علي أنه ليست جميع أعمال الحفر تتطلب عمل صلبات للجوانب - فالأعماق البسيطة مع تماسك التربة لا يستلزم بالضرورة عمل الصلبات. وقد نضطر في بعض الأحيان لعمل صلبات مخففة (طبلا ت) لتأمين العمل.

كما أنه في بعض الأحوال يمكن اللجوء الي عمل ميول للحفر لتنفيذ الأعمال. ورغم أن ذلك يستلزم حفر وردم كميات أكبر من القطاع التصميمي، ألا أن التكلفة قد تكون أقل.

٨-١٠ أنواع الشدات :

- ١ - الشدات الخشبية Timber Sheeting
- ٢ - الشدات المعدنية Steel Sheeting
- ٣ - الصندوق المسحوب Drag Box
- ٤ - الشدات المترابطة Contact Sheeting
- ٥ - الشدات المختلطة Combined Sheeting

٦ - الستائر المعدنية Steel Sheet Piles

١-٨-١٠ الشدات الخشبية:

تعتبر الشدات الخشبية من أكثر أنواع الشدات أستخدمًا في خطوط الأنحدار لسهولة التشغيل والأقتصاد في التكاليف.

١-٨-١-١٠ أسس اختيار أبعاد الشدة - لجميع أنواع الشدات :

١ - عرض الحفر = عرض قطاع الماسورة + سمك جوانب الشدة + فراغ مناسب علي جانبي الماسورة لحركة العمال ووتقدر بـ ٤٠ سم من كل جانب.

٢ - البعد الأفقي بين الدكم = طول الماسورة التي سيتم تركيبها + ٦ سم.

٣ - المسافة بين منسوب التأسيس وأول دكمة = قطر الماسورة الخارجي + سمك فرشاة الأساس أسفل الماسورة + ٦ سم.

١-٨-٢-١٠ اشتراطات عامة لتنفيذ الشدات :

١ - يجب عمل تصميم للشدة (تصميم قطاعات الأخشاب الرأسية والويلمات والدكم) وأعتماده قبل البدء في العمل.

٢ - في حالة تأسيس الماسورة علي الرمل أو كسر الأحجار - يفضل أن تكون نهاية قوائم

الشدة عند محور الماسورة مع ترك باقي العمق حتي منسوب التأسيس بدون صلبات

وذلك في حالة التربة المتماسكة. السبب في ذلك أنه عند نهو العمل وسحب الشدة الي

أعلي فأنها تترك فراغا سوف يملؤه الرمل الموجود أسفل الماسورة مسببا خلخلة

وهبوطا للخط. أما في حالة التربة المفككة، فيلزم أن تكون بدايه الشدة مع منسوب

التأسيس، وعند نهو العمل - تقطع الشدة عند منتصف الماسوره ثم ترفع باقي الشدة

الي الخارج.

٣ - يفضل أن تكون الشدة مرتفعة فوق سطح الأرض ٣٠ سم لمنع سقوط أي أتربة أوأحجار تضر العاملين.

٤ - يفضل أن يكون قطاع الأخشاب المستعملة هو الموسكي سمك ٣"، بعض المقاولين


يستخدمون ألواح خشبية من الموسكي سمك ٢.٥" للتوفير.


١-٨-٣-١٠ طريقه التنفيذ للشدات الخشبية :

١ - تحديد محور الخط ثم تحديد جوانب الحفر.

- ٢ - تكسير وأزالة الأسفلت والحفر حتي عمق ١ - ٢ متر - حسب طبيعة التربة.
- ٣ - توضع ألواح خشبية بقطاع مناسب (أخشاب موسكي) علي جوانب الحفر وعلي سطح الأرض مع التثبيت جيدا - شكل (١٠-٢أ) حتي يمكن رص الألواح الرأسية عليها.
- ٤ - يتم تنزيل أول لوح موسكي وضبط رأسيته تماما - بميزان المياه - ثم تثبيته بالألواح الجوانب - يتم تثبيت لوح خشبي آخر مقابل له بنفس الطريقة.
- ٥ - تنفذ الخطوة السابقة علي بعد ٤ متر.
- ٦ - يتم وضع لوح أفقي - (ويلم) - عند منسوب الأرض ولوح آخر مقابل له - توضع دكمة عند أول لوحين رأسيين متقابلين كما توضع دكمة أخرى عند اللوحين الآخرين.
- ٧ - يكرر ما سبق ولكن عند عمق ١ متر من سطح الأرض.
- ٨ - ترص الألواح علي كل جانب بين الألواح الرأسية السابق تثبيتها. تتركب الدكم علي الأبعاد حسب التصميم.
- ٩ - تكرر الخطوات السابقة بطول ١٥ - ٢٠ متر من الخط.
- ٦ - نبدأ في الحفر - اليدوي - وكلما زاد عمق الحفر يتم الدق علي الألواح الرأسية بالمندالة كما في شكل (١٠-٢ب).
- ١١ - بزياده العمق يوضع ويلم آخر ووضع الدكم طبقا للنظام السابق.
- ١٢ - الاستمرار في التعميق حتي الوصول الي منسوب التأسيس.
- ١٣ - في حالة زيادة العمق عن طول ألواح الشدة الرأسية - تعمل شدة داخلية ثانية - كما في شكل (١٠-٢ج) بنفس الخطوات السابقة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار سمك هذه الشدة عند حساب عرض الحفر.
- ١٤ - بعد أنتهاء تركيب المواسير وتجربتها - نبدأ عملية الردم. عند وصول الردم عند أول صف دكم من أسفل - يتم خلع الدكم والويلم ثم يستأنف الردم حتي الصف الثاني من الدكم ثم خلعه، وهكذا. وعند وصول الردم الي نهاية الألواح الرأسية يتم سحبها الي أعلي بواسطة رافعة خشبية أوجن بلانك.


- ١٥ - في حالة زيادة عمق الحفر عن ٧ متر - يفضل عمل شدة ثلاثية لصلب جواتب الحفر، وكما هو موضح بالشكل رقم (١٠-٢ج). شدة ثلاثية
- كما أن الجدول رقم (١٠-٣) يوضح الأبعاد الهندسية لقطاعات الشدة الخشبية.
- ويجب مراعاة النقاط التالية :
- أ- نسبة الهالك للخشب = ٨ مرات في المتوسط.
- ب- يعمل شطف في نهاية اللوح لتسهيل أختراق التربة كما يقوي الطرف الآخر من اللوح بواسطة الشمبر المعدني لمقاومة الدق ولأطالة عمر اللوح.
- ج- في حالة العمل بجوار المباني - تعمل الشدة قوية وتترك في مكانها ثم يتم الردم حتي لا تحدث أي هبوط للمبني المجاور.





عرض الحفر = عرض قطاع التأسيس + ٤٥ سم

شكل (١٠-٢) ب) شدة ثنائية



عرض الحفر = عرض قطاع التأسيس + ٧٥ سم

شكل (١٠-٢ ج)

الجدول رقم (١٠-٣) الأبعاد الهندسية لقطاعات الشدة الخشبية.

قطاع الدكم (مم)			قطاع الويليمات (مم×مم)	أقصى مسافة رأسية بين الويليمات (م)	عمق الحفر (متر)	أقصى مسافة أفقية بين الدكم (م)
عرض الحفر ١.٥ (متر)	عرض الحفر ١.٥-١.٠٠ (متر)	عرض الحفر ١.٠٠ (متر)				
١٥٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٧٥	٢٢٥ × ٧٥ ١٥٠ × ٦٠	صف واحد	١.٢ حتي	١.٨
١٥٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٧٥	٢٢٥ × ٧٥ ١٥٠ × ٦٠	١.٠٠	٣.٠٠	
١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٦٠	٢٢٥ × ٧٥ ١٥٠ × ٦٠	١.٢	٤.٥	
١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٦٠ ٢٥٠ × ٦٠	١.٢	٦.٠٠	
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٧٥	٢٢٥ × ٧٥ ٢٥٠ × ٦٠	صف واحد	١.٢ حتي	٢.٥
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠ ٦٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٧٥ ٦٠ × ١٥٠	٦٠ × ٢٠٠ ١٥٠ × ٢٢٥	١.٣ - ٠.٩	٣.٠٠	
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٢٢٥ ١٥٠ × ٢٢٥	١.٥ - ٠.٩	٤.٥	
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ٢٠٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ٢٠٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ٢٠٠	١٥٠ × ٢٢٥ ١٥٠ × ٣٠٠	١.٥ - ١.١	٦.٠٠	
١٥٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠	٢٢٥ × ٧٥	صف واحد	١.٢ حتي	
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	٦٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٧٥ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٢٢٥ ١٥٠ × ٢٢٥	٠.٩ ١.٥	٣.٠٠	٣.٠٠
١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٢٢٥	١.٠	٤.٥	
١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ٢٥٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ٢٥٠	١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠ ١٥٠ × ١٥٠	١٥٠ × ٣٠٠ ١٥٠ × ٣٠٠ ٢٠٠ × ٢٥٠	١.٣ ١.٠٠ ١.٥	٦.٠٠	


ويجب التحقق في أبعاد التالية للشدات الخشبية

١ - سمك ألواح الموسكي (القوائم) = ٢.٥ "، ٦٣ مم.

٢ - أول دكمة علي بعد ٥٠ سم من سطح الأرض.

٣ - الحمل الحي = ١ طن / م^٢.

- ٤ - في حالة عدم إمكانية الحصول على قطاع الدكم المذكور، يمكن تجميع أكثر من دكمة (عي شكل حزمة) وربطها في الأطراف والوسط بواسطة شريط معدني (شمبر) حتي تعمل كوحدة واحدة أوقد تستخدم الدكم المعدنية.
- ٥ - يمكن الاستعانة بالدكم المعدنية في حالة توفرها والموضحة في الشكل رقم (٣-١٠).



شكل (٣-١٠) الدكمة المعدنية

١٠-٨-٢ الشدات المعدنية

هي نوع ممتاز من الشدات تستخدم لسند جوانب الحفر. تمتاز بسرعة التركيب والفاك وكذلك سهولة العمل.

١٠-٨-٢-١ مواصفات ومكونات الشده المعدنية

ومكونات الشدة المعدنية والموضحة بالأشكال من (٤-١٠) إلى (٦-١٠) من الأعمال التالية :

SINGLE LINING ELEMENT (EE22)

Dimensions: 340 × 240 cm

Total Weight: 2150 kg


Consisting of:

2 nos Lining Plates 325 × 240 cm

2 nos Single Frame Rails 220 cm

2 nos Telescopic Spindles


6 nos Steel Bolts 28 mm



شكل (١٠-أ) تفاصيل شدة معدنية مفردة

EXTENDED MULTIPLE ELEMENT (ASE 2P4)

Dimensions: 340×680 cm
Total Weight: 7150 kg



Consisting of:

- 4 nos Lining Plates 325×240 cm
- 4 nos Lining Plates 325×100 cm
- 2 nos Double Frame Rails 425 cm
- 2 nos Extending Frame Rails 200 cm
- 4 nos Telescopic Spindles
- 12 nos Steel Bolts 28 mm

For depths up to 700 cm


شكل (١٠-٤ ب) تفاصيل شدة معدنية مستعملا لوح مفرد + لوح أستطالة

LINING WALL SYSTEM

Modular designed Lining Units
for extreme Site conditions

Consisting of:

- 6 to 8 nos Wall Plates
- 2 nos Lining Piles
- 2 nos Telescopic Spindles
- 4 nos Cardan Jaws



For depths up to 1200 cm

شكل (١٠-٤ج) شدة معدنية عميقة مكونة من ٢ لوح + ٢ لوح أستطالة

أولاً - القائم المعدني

يصنع من الحديد - قطاعه مستطيل - في أحد الجوانب توجد مجرتين وفي الجانب المقابل يوجد قائم معدني مصمت ومستدير المقطع. في الجانب الثالث تلحم زوائد معدنية مثقوبة لتثبيت الدكمة. ويوجد منها زوجين من الزوائد أو ثلاثة حسب ارتفاع القائم. القائم في نهايته السفلي مشطوف لتسهيل اختراق التربة.

ثانياً - الستارة المعدنية

تصنع من الحديد - سمك القطاع = ٦ سم - مفرغه من الداخل ولكن مقواه بكميرات ملحومه في الداخل. في جانب منها مجري مماثله للمجري الموجوده في القائم المعدني والجانب الآخر قائم مصمت مستدير المقطع مماثل للموجود في القائم المعدني. الجانب العلوي مقوي لتحمل ضربات الحفار وبه مكانين لربط الستارة ورفعها بعد أتمام العمل. أما الجانب السفلي فهو مسلوب لتسهيل اختراق التربة أثناء العمل.

ثالثاً - الدكمة

وهي عبارة عن ماسورتين متداخلتين (تليسكوبية)، كل ماسوره مثقبة بحيث أنه يمكن عند اختيار الطول المناسب للدكمة أن يوضع مسمار من الصلب بين هذه الثقوب لتكون الدكمة بالطول المطلوب. بهذه الطريقة يمكن اختيار عرض الحفر المناسب وذلك بفتح الدكمة أو ضمها مما يعطي مرونة عالية في الاستخدام.

١٠-٨-٢-٢ طريقة التنفيذ للشدة المعدنية

- ١ - تختار مقاسات الشدة طبقاً لما ذكر للشدات الخشبية.
- ٢ - اختيار محور الحفر ثم البدء في الحفر بعمق ١ - ٢ متر حسب طبيعة الأرض.
- ٣ - يتم تجميع ٢ قائم رأسي مع ٢ دكمة ليكونا إطار واحد.
- ٤ - ينزل هذا الإطار في أول الحفر مع ضبط رأسيته وتثبيتته مؤقتاً في الوضع الرأسي بواسطة عروق خشب.
- ٥ - ننزل الستارة الأولى مع ضبط المجري الموجوده في جانبها مع القائم الرأسي فتتزلق الي أسفل حتي منسوب الحفر - ننزل الستارة الثانية بنفس الطريقة مع تباعد طرفيهما بمقدار عرض الحفر.
- ٦ - يتم تجميع إطار آخر من ٢ قائم + ٢ دكمة ونضبطه مع نهايه الستارة السابقة لينزلق الي أسفل حتي قاع الحفر.

٧ - نبدأ الحفر بالحفار داخل الباكية المتكونة مع الدق علي القوائم بالحفار كلما زاد العمق. يراعي الدق علي القوائم بشكل متوازن لتكون علي منسوب واحد تقريبا. نضغط أيضا بالحفار علي الستائر كلما زاد العمق - ويمكن تركيب ستارة أخرى فوق الستارة السابقة لتغطية جوانب الحفر. نستمر في هذا العمل حتي نصل الي المنسوب المطلوب.

٨ - نشرع في عمل الباكية الثانية بنفس الطريقة وهكذا.

٩ - بعد الأ انتهاء من تركيب المواسير يمكننا البدء في الردم. يستمر الردم حتي منسوب نهايه الستاره السفلي. يمكن خلع الستاره العليا ثم السفلي وأستكمال الردم ثم فك الدكم ثم خلع القوائم المعدنية.

١٠-٨-٢-٣ أرشادات فنية لتنفيذ الشدة المعدنية

وعند تنفيذ الشدة المعدنية يجب مراعاة الأرشادات الفنية التالية :

١ - جميع الأعمال الخاصة بتركيب الشدة المعدنية وفكها - كذلك أعمال الحفر والردم وتحميل السيارات بالأ تربة الزائده وكذلك تنزيل الماسورة يمكن أن يتم باستخدام الحفار فقط مما يمثل أقتصادا كبيرا في التكلفة.

٢ - الشدات المعدنية يمكن أن تستهلك علي ٥٠ - ٦٠ مرة.

٣ - يمكن أستخدام هذا النظام لأعماق ٧ - ٨ متر وأستخدام أي عرض تصميمي يناسب الماسوره المستخدمة (من ٠.٨٥ متر الي ٥ متر).

٤ - في حالة أعتراض ماسورة أو كابل لمسار الشدة - يتم نهو العمل عند هذه النقطة ويستأنف بعد موقع الماسورة بنفس الطريقة السابقة. يتم عمل مطبق خرساني لهذا الجزء.

١٠-٨-٣ الشدات المعدنية العميقة

عند تنفيذ مجمعات الصرف الصحي الرئيسية علي أعماق تصل الي ١٢ متر، يستلزم الأمر أستخدام شدة معدنية خاصة يمكنها مقاومة ضغط التربة.

١٠-٨-٣-١ مواصفات ومكونات الشده المعدنية العميقة

أولاً - كمرات علي شكل حرف H

هذه الكمرات مصممة علي أن تتحمل ضغط التربة. توضع الكمرتين متقابلتين - المسافة بينهما = عرض قطاع أساس الماسورة. المسافة بين محور كل كمرتين متقابلتين ومحور الكمرتين التالين لهما = طول الماسورة + ٦ سم لأمكان تنزِيل الماسورة بالحفر. المسافة بين منسوب التأسيس وأول دكمة من أسفل = سمك طبقة التأسيس + القطر الخارجي للماسورة + ٦ سم - وكما هو موضح بالشكل (١٠-٧).

ثانياً - الألواح المعدنية

تصنع من الحديد، سمكها = ٦ سم مفرغه من الداخل ومقواه بقطاعات معدنية. طولها = المسافة بين محاور الكمرات - ٦ سم. مزودة من أعلي بخطافين لرفعها أو تركيبها كما أن لها من أسفل جزء مسلوب قاطع لتسهيل أختراق التربة. وهي مماثله للألواح المعدنية السابق ذكرها.

ثالثاً - الدكم

مماثله للدكم السابق ذكرها مع ملاحظة ما يلي :

(أ) يمكن تصنيع الشدة السابقة كاملاً بورش التصنيع بدلاً من أستيرادها، وقد تم تعديل قطاع القائم المعدني (الكمر) الي قطاع مماثل Built up section.

(ب) يراعى درجة الصلب المستخدم Steel grade لجميع عناصر الشدة ويجب أن يتم تصميمها.


١٠-٨-٣-٢ طريقة التنفيذ للشدات المعدنية العميقة

تتم طريقة تنفيذ الشدات المعدنية العميقة على الخطوات التالية :

١ - يتم تحديد محور الحفر ثم الجوانب. يتم أستخدام ماكينة حفر الخوازيق - أو ما يماثلها - لحفر ثقب في الأرض بعمق = طول الكمره. يتم تنزِيل الكمره داخل الثقب علي الفور ثم يتم الردم بالرمل. يستكمل حفر باقي الثقوب علي نفس الخط ثم نبدأ حفر الثقوب في الخط الموازي.

٢ - نبدأ الحفر حتي عمق ٢ متر - حسب طبيعه الأرض - ثم ننزل الألواح المعدنية بين الكمرتين وبحيث يرتكز علي شفتي الكمرتين Flanges. تكون هذه الألواح ذات طرف مسلوب للمساعدة في أختراق التربة. يتم الضغط علي الألواح المعدنية بواسطة الحفار

كلما زاد عمق الحفر وهكذا. يضاف ألواح معدنية (بدون طرف مسلوب) فوق الألواح السابقة كلما زاد العمق.



شكل رقم (١٠-٧) الشدات المعدنية العميقة

٣ - عند وصول الحفر الي منسوب أول صف من الدكم، يتم تركيبها في مكانها المحدد.

٤ - يستمر العمل في الحفر والتدعيم وتركيب الستائر حتي نصل الي منسوب التأسيس.

٥ - يتم تنزيل المواسير داخل الحفر ثم بعد انتهاء التركيب والتجربه نبدأ في الردم حول المواسير.

٦ - ترفع الألواح كلما وصل الردم الي آخرها، كذلك ترفع الدكم عند وصول طبقات الردم عندها وهكذا.

ملاحظة :

في حالة وجود نزح جوفى يتم إيقاف تشغيل طلمبة تلو الأخرى.

١٠-٨-٣-٣ أرشادات فنية لطريقة تنفيذ الشدات المعدنية العميقة

عند تنفيذ الشدات المعدنية العميقة يجب اتباع الأرشادات الفنية التالية :

١ - يفضل استخدام حفارات كبيرة (ذات ذراع طويل) يمكنها من الحفر للمناسيب العميقة بالإضافة الي عملية خلع الألواح المعدنية بعد نهو العمل.

٢ - يتم خلع القوائم برافع قوي علي أن يكون الرفع الي أعلى رأسيا تماما تحسبا لألتواء القائم، وفي بعض الأحوال يستخدم شاكوش خلع الستائر في خلع القوائم المعدنية.


٣ - يمنع استخدام مهمات حفر الثقوب اليدوية (البريمة) اللازمة للقائم المعدني حيث لا نحصل علي ثقب رأسي تماما - الأمر الذي لا يمكن بسببه تركيب الشده المعدنية. يفضل استخدام البريمة الميكانيكية للحصول علي ثقب رأسي تماما.

١٠-٨-٤ الصندوق المسحوب Drag Box

هو من أحد الوسائل السهلة والرخيصة لسند جوانب الحفر للمواسير ومجمعات الصرف.

يتم اختيار مقاسات الصندوق من أبعاد الماسوره التي سيتم تركيبها. وهو صندوق معدني بدون سقف وأرضية وبدون مؤخره أيضا - أي أنه عبارة عن جانبيين من المعدن متصلين من الخلف بجمالون معدني بالإضافة الي كمره معدنية علي شكل حرف H في الجزء العلوي للجوانب - وكما هو موضح بالشكل رقم (١٠-٨) - الجانب المعدني بسمك ٦ سم - من ألواح من الصاج ومقواه من الداخل بقطاعات معدنية.

ويوضح الشكل رقم (١٠-٩) يوضح خطوات العمل باستخدام الصندوق المسحوب



شكل رقم (١٠-٨)


الصندوق المسحوب - صمم الصندوق المسحوب لمشروع مجمع مدينة نصر -

مواسير قطر ٢.٧٥ متر


خطوات تنفيذ العمل

باستخدام الصندوق المسحوب


١ - رفع ونقل الصندوق الي أول الخط .



٢ - عمل حفرة في أول الخط تناسب مقاسات الصندوق . تنزيل الصندوق داخل الحفرة . الضغط علي جوانب الصندوق لعمل أفقيه تقريبيه له .



٣ - الحفر داخل الصندوق حتي الوصول الي منسوب التأسيس .



٤ - تركيب المواسير داخل الصندوق .



٥ - الحفر أمام الصندوق - سحب الصندوق الي الأمام - الردم .



شكل رقم (١٠-٩) خطوات التنفيذ باستخدام الصندوق المسحوب

١٠-٨-٤-١ طريقة التنفيذ

- ١ - نبدأ الحفر عند أول الخط بعمل حفرة تستوعب الصندوق ثم يتم تنزيله بها. يتم اختيار حفار قوي (٢٥٠ حصان) وذو ذراع طويل لأداء العمل بكفاءة والوصول الي الأعماق الكبيرة خاصة للمواسير الكبرى العميقة.
- ٢ - نبدأ الحفر داخل الصندوق بواسطة الحفار مع الضغط بالحفار علي جوانب الصندوق لجعلها في مستوي أفقي تقريبا. يستمر الحفر حتي الوصول الي المنسوب التصميمي.
- ٣ - يقوم العمال بتسوية الأرض ودمكها والتجهيز لأستقبال الماسورة.
- ٤ - ننزل الماسوره داخل الصندوق مع ضبطها علي المحور وعلي المنسوب.
- ٥ - نشرع في الحفر أمام الصندوق بالحفار، وكلما تم حفر ١ متر طولي من الخط، يقوم الحفار بسحب الصندوق هذه المسافة كما بالشكل. نقوم بالحفر مترا آخر ونسحب الصندوق وهكذا حتي تكون هناك مسافة مناسبة داخل الصندوق لتركيب ماسورة أخرى. يقوم العمال بتسوية الأرض ودمكها لأستقبال الماسورة التالية.
- ٦ - يتم تركيب الماسورة الثانية مع ضبطها (الأفقي والميل) - نبدأ في الردم علي المواسير التي تم تركيبها وكذلك رفع المخلفات الزائدة.

١٠-٨-٤-٢ إرشادات فنية لطريقة تنفيذ الصندوق المسحوب

- ١ - تصلح هذه الطريقة في الأماكن الغير موجود بها مرافق تعترض الحفر أو مرافق يمكن تعديل مسارها.
- ٢ - في حالة وجود مرافق لا يمكن تحويل مسارها، ننهي العمل عند هذه النقطة ونرفع الصندوق ثم نستأنف العمل بعد موقع هذه المرافق بنفس الطريقة السابق ذكرها. الجزء المتروك من الخط يتم عمل مطبق لتوصيل طرفي الخط مع عمل شدات خشبية مناسبة.
- ٣ - يفضل أستخدام جهاز أشعة الليزر لضبط الأفقية والميل نظرا لقيامنا بالردم أولا بأول.
- ٤ - يفضل العمل بهذه الطريقة في حالة عدم وجود مياه رشح أرضية.

٥ - يفضل استخدام مطابق جاهزة في الخطوط الطولية المستقيمة لتسهيل العمل.
أما في حالة انحراف الخط أو وجود هدار أو تغير نوع أوقطر الماسورة، فيتم تنفيذ المطبق علي بيته.

١٠-٨-٥ الشدات المترابطة

هي أحدي الوسائل لصلب جوانب الحفر الرخيصه والمتاحه. يمكن استخدامها لأعمال المواسير أو المنشآت تحت الأرض.

تتكون الشده المترابطة، كما هو موضح بالشكل رقم (١٠-١٠) من الآتي :

١ - كميرات حرف H مصممة لمقاومة ضغط التربة.

٢ - الكلبسات المعدنية لربط الألواح الخشبية بالكميرات.

٣ - ألواح خشبية بقطاع مناسب طبقا للتصميم.

١٠-٨-٥-١ طريقه التنفيذ للشدات المترابطة لخطوط المواسير

تتم طريقة التنفيذ للشدات المترابطة لخطوط المواسير كما يلي :

١ - تحديد محور الخط ثم تحديد الجوانب.

٢ - يتم عمل ثقوب بالأرض بعمق = عمق الكمره المعدنيه - المسافة بينها = ٢ متر. ننزل القائم المعدني داخل الثقب ثم الردم عليه بالرمال.

٣ - يعمل ثقوب مقابله للثقوب السابقة - المسافة بينها = عرض أساس الماسوره. ثم يتم تنزير الكميرات بها وردم الرمل داخل الثقب.

٤ - نبدأ الحفر داخل الكميرات بعمق ١ متر ونبدأ في تركيب الكلبسات. ترص الألواح الخشبية مع رباطها بالكلبس - كل كلبس يربط لوحين، كما هو موضح بالشكل رقم (١٠-١١).


٥ - باستمرار تعميق الحفر، ترص الألواح لتغطيه جوانب الحفر مع رباطها بالكلبسات حتي نهايه الحفر. عندما يصل الحفر الي منسوب الدكم يتم وضعها في المكان والمنسوب المحدد.

١٠-٨-٥-٢ إرشادات فنية لطريقة تنفيذ الشدات المترابطة لخطوط المواسير


عند تنفيذ الشدات المترابطة يجب أتباع الإرشادات الفنية التالية :

١ - يجب عمل تصميم لجميع عناصر الشده المستخدمة.

- ٢ - في حالة وجود فراغ بين جوانب الأرض وجوانب الشدة، يجب ملؤها بالأتربة.
- ٣ - تكون وصلات الألواح الخشبية مختلفه الموقع Staggered.
- ٤ - يتم فك الشدة من أسفل الي أعلى مع الردم المتواصل والمتزامن مع الفك.



شكل رقم (١٠-١٠) تفاصيل الشدات المترابطة



١٠-٨-٦ الشدات المختلطة


يعتبر هذا النوع من الصلبات من الأنواع السهلة في التنفيذ والأقتصادي في التكاليف. يمكن عمل صلبات للمواسير بالإضافة الي منشآت الصرف الصحي تحت الأرض وتتكون الشدات المختلطة من العناصر التالية.

أولا - الكمرات المعدنية علي شكل حرف H.

ثانيا - أخشاب موسكي سمك ٣" وطول ١٩٠ سم أوقصاير عروق بنفس الطول.


١٠-٨-٦-١ طريقة التنفيذ للشدات المختلطة لخطوط المواسير

- تتم طريقة التنفيذ للشدات المختلطة لخطوط المواسير كما يلي :
- ١ - تحديد جوانب الحفر ثم حفر ثقب رأسيه للكمرات - المسافه بينها ٢متر - ثم وضع هذه الكمرات داخل الثقب ثم ردم الثقب بالرمال. يتم عمل نفس الشيء للجانب المقابل. هذه العملية مماثله للطريقة السابقة .
 - ٢ - البدء في الحفر بعمق ١ - ٢ متر ثم وضع قطع الأخشاب داخل شفتي الكمرتين .
- Flanges.
- ٣ - باستمرار تعميق الحفر يوضع قطع الأخشاب - وعند الوصول الي منسوب الدكمة، يتم تركيبها مع رباطها بسلسله معدنية حتي نصل الي منسوب التأسيس - وكما هو موضح بالشكل (١٠-١٢).
 - ٤ - ننزل الماسورة داخل الحفر ثم الضبط والتركيب. بعد أتمام عمليه التركيب نشرع في الردم. يتم فك الشدة من أسفل مع الردم المتزامن، ثم فك الدكمة المعدنية عند وصول الردم عندها.
 - ٥ - يتم رفع القوائم الحديديه برافع قوي أو بشاكوش خلع الستائر.




شكل (١٠-١٢ أ)

تنفيذ الشدات المختلطة لخطوط المواسير



شكل (١٠-١٢ ب)

تنفيذ الشدات المختلطة في المشروعات



تابع شكل (١٠-١٢ ج)
مكان العروق بين الكمرات المعدنية

١٠-٨-٦-٢ أرشادات فنية لطريقة تنفيذ الشدات المختلطة للمنشآت

تتم طريقة التنفيذ للشدات المختلطة للمنشآت كما يلي :

١ - يحدد جوانب الصلابة علي الأرض ثم نبدأ في عمل الثقوب اللازمه للقوائم الحديدية علي المسافات المحدده. يتم تنزيل القوائم في مكانها والردم عليها بالرمال.

٢ - نبدأ في الحفر مع تركيب الأخشاب حتي منسوب أول أطارات التدعيم. ينقسم التنفيذ الي مرحلتين :

المرحلة الأولى :

إذا كان أحد الأبعاد = ٦ - ١٢ متر فإنه يمكن عمل إطار معدني Closed Frame أفقي من الداخل من كمرات حديدية بقطاع مناسب يتم تصميمه لمقاومة ضغط التربة. كما ينفذ أطارات أخرى عند مناسيب التدعيم.

المرحلة الثانية :

أذا كانت الأبعاد أكبر من ذلك بحيث يستحيل تنفيذ الأطارات السابقة - يتم في هذه الحالة تنفيذ شدادات خلفية سابقة الأجهاد في منسوب التدعيم.

١٠-٨-٧ الستائر المعدنية


يفضل استخدام الستائر المعدنية لعمل صلبات الحفر لخطوط الصرف العميقة أو الأ نشاءات تحت الأرض. هذه النوعية من الصلبات تعتبر مكلفة نظرا لأستيرادها من الخارج بجانب احتياجها لمعدات الدق والخلع بالإضافة الي مهاره الخاصة في التشغيل والتنفيذ.

١٠-٨-٧-١ طريقة التنفيذ للستائر المعدنية لخطوط المواسير

تتم طريقة التنفيذ للستائر المعدنية للخطوط كما يلي :

- ١ - يصنع هيكل معدني - أوخشيبي - (جباري) - لرص الستائر وحفظها في الوضع الرأسي. الجباري بطول ٤ متر وأرتفاع ٣ متر، وكما هو موضح بالشكل رقم (١٠-١٣). يتم ضبط رأسية الجباري وتثبيت مكانه.
- ٢ - يتم رص الستائر علي الجباري. يكون أولها عند سطح الأرض. ثم نبدأ في دق أول ستاره بالشاكوش حتي يقترب الشاكوش من الجباري. ننقل الشاكوش الي الستارة التالية ونبدأ في الدق حتي منسوب الجباري ثم ننقل الي الستاره الثالثه وهكذا حتي الأ انتهاء من مجموعه الستائر علي الجباري. تسمى عملية الدق الأولي (فيش).
- ٣ - ننقل الجباري الي الموقع المجاور وننفذ نفس العمليه وهكذا حتي ينتهي الدق الأولي للستائر.
- ٤ - بعد الأستغناء عن الجباري نبدأ في دق الستائر الي المنسوب المطلوب. تسمى هذه العملية (كوت).
- ٥ - نبدأ الحفر داخل الستائر حتي منسوب أول التدعيم. تثبت الدكم في مكانها ونستأنف الحفر حتي المنسوب التالي للدكم. تثبت الدكم في مكانها ثم نستأنف الحفر وهكذا حتي الوصول الي منسوب التأسيس.
- ٦ - بعد أتمام عملية التركيب نبدأ في الردم حتي منسوب أول دكمه من أسفل حيث يتم فكها ورفعها. يستأنف الردم مره أخرى حتي الوصول الي الدكمه التاليه ثم رفعها وهكذا.

٧ - يستخدم شاكوش الخلع مع الرافع في خلع الستائر ونقلها الي منطقة العمل التالية.



شكل (١٠-١٣) تفاصيل الجباري

١٠-٨-٧-٢ تنفيذ الستائر المعدنية للمنشآت العميقة

يتم تنفيذ الستائر المعدنية للمنشآت العميقة

١ - تنفذ عملية الدق كما سبق.

٢ - المنشآت التي يكون أحد أضلاعها بطول ١٠ - ١٢ متر - يمكن أن يتم تدعيمها بواسطة إطار معدني مقفل closed frame من كمرات بقطاعات مناسبة.

أما المنشآت ذات الأبعاد الأكبر، تستخدم الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد.

٣ - نبدأ الحفر حتي نصل الي منسوب أول صف دكم. يتم تركيب الأطار المعدني أو الشدادات الخلفية.

٤ - نستأنف الحفر مرة أخرى حتي منسوب الدكم التالية. يتم تركيب الأطار المعدني أو الشدادات ثم أستكمال الحفر مرة أخرى حتي منسوب التأسيس.

٥ - بعد أتمام الأعمال يتم خلع الستائر بواسطة شاكوش الخلع بعد تقوير وأزالة التدعيم.

١٠-٨-٧-٣ أرشادات فنية لتنفيذ الستائر المعدنية

- ١ - تجهز بعض المعدات مثل الحفار أو الرافع بتجهيزات خاصة لعملية دق الستائر، ويمكن الاستغناء عن الجباري في هذه الحالة بالإضافة الي سهولة العمل.
- ٢ - يعتبر اختيار المهندس لنوع الشاكوش من أهم عوامل نجاح العملية - فيما يلي نعرض فكرة مبسطة لهذه المعدات.

١٠-٨-٧-٤ أنواع الشواكيش

- شواكيش تعمل بالديزل - قدرات مختلفة.
- شواكيش تعمل بالهواء - قدرات مختلفة.
- هزازات - قدرات مختلفة.
- شواكيش تعمل بالبخر - طرازات قديمة.
- وفيما يلي وصف تفصيلي لأنواع هذه الشواكيش المستخدمة.

أولا شواكيش الديزل أو الهواء أو البخار Diesel - Pneumatic - Steam Hammers

تصلح للعمل في الأرض الطينية. يتم اختيار حجم وطاقة الشاكوش طبقا للطول المطلوب دقه من الستارة، كذلك قطاع الستارة ونوع الأرض. وإذا تم اختيار شاكوش ذو طاقة عالية مع قطاع ستارة صغير يمكن أن يؤدي الي الأنبعاج الشديد لرأس الستاره وتلف جزء كبير منها وأستحالة الدق. يزود الشاكوش بطاقيّة من الخشب تركيب أسفله للحفاظ علي قطاع الستارة.

ثانيا الهزازات Vibrators


يصلح هذا النوع للعمل في الأرض الرملية أو السيلت ويفضل وجود مياه للمساعدة في تقليل احتكاك التربة علي بدن الستاره. وقد تضاف المياه أثناء الدق للمساعدة في حالة عدم وجود مياه رشح. يمكن أيضا استخدام الهزازات في التربة الطينية أو المختلطة بشرط وجود المياه للمساعدة في عملية الدق - وكما هو موضح بالشكل رقم (١٠-١٤). يبين تفاصيل الهزاز اللازم لدق الستائر.

الشكل البياني (١٠-١٥أ) يساعد علي اختيار الشاكوش الهزاز بمعلوماته الاختبار القياسي للأختراق S.P.T. وكذلك عمق الدق.

الشكل البياني (١٠-١٥ب) يساعد علي اختيار الشاكوش الهزاز بمعلوماته عمق الدق ونوع التربة.



شكل (١٠-١٤) تفاصيل الهزاز



شكل رقم (١٠-١٥)

العلاقة بين نوع الشاكوش الهزاز وعمق الدق ونوع التربة
الاختبار القياسي للأختراق

١٠-٨-٧-٥ طرق مساعدة لدق الستائر

هناك عدة طرق مساعدة لعملية دق الستائر المعدنية ويمكن تلخيص وصفها كما يلي :

١ - دفع هواء أسفل الستارة : يقلل من مقاومة الاحتكاك أثناء عملية الدق. يستخدم ضاغط هواء طاقته لا تقل عن ٥ متر مكعب من الهواء / دقيقة. تفضل هذه الطريقة في الدق في طبقات الرمل مع وجود المياه.


٢ - دفع المياه أسفل الستارة : تدفع المياه أسفل الستارة تحت ضغط مائي = ١٠-٢٠ ضغط جوي. تسهل هذه العملية الي حد كبير من عملية دق الستائر حيث تقلل الاحتكاك الي حد كبير. يمكن دفع المياه في ماسورة قطرها ٢٥ مم وتنتهي بقطر ٦ مم. تصلح هذه الطريقة في التربة الرملية. يجب التوقف عن دفع المياه قبل الوصول الي منسوب التأسيس بـ متر واحد علي الأقل حتي لا تحدث قلقلة لطبقة التأسيس.

٣ - دفع المياه أسفل الستارة تحت ضغط عالي جدا : تصلح هذه الطريقة في الطبقات الطينية شديدة التماسك. يتم ضغط المياه بضغط ٣٠٠ - ٥٠٠ ضغط جوي وكمية مياه = ٢٠ لتر / دقيقة. تقلل هذه العملية من احتكاك التربة فضلا عن أختراق طبقات الأرض أسفل الستارة. أحد المشروعات المتميزة للستائر المعدنية.

١٠-٨-٨ الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد Pre stressed Back Anchors

تعتبر الشدادات الخلفية من الحلول الأساسية الهامة لسند جوانب الحفر للمنشآت تحت سطح الأرض ولأي عمق مثل بيارات ظلمبات الصرف الصحي أو البدرومات.

ويمكن أن تعمل الشدادات مع الستائر المعدنية والحوائط اللوحية والحوائط الخازوقية بالإضافة للشدات المترابطة والشدات المختلطة. كما تفيد هذه الشدادات في حماية وضمان الميول الصخريه مثل جوانب الطرق أو القنوات المائية وذلك بربط هذه الجوانب بشدادات عميقة ومستديمه لربط الطبقات السطحية بالطبقات العميقة. كما تستخدم في رباط لأساسات للمنشآت المعرضه لقوي رفع مائية Up Lift في طبقات الأرض السفلي لمقاومة قوي الرفع المذكورة. تطبيقات استخدام الشدادات الخلفية - والشكل رقم (١٠-١٧) يوضح تطبيقات استخدام الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد.



شكل رقم (١٠-١٧)
تطبيقات استخدام الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد

١٠-٨-٨-١ مكونات الشدادات الخلفية سابقة الإجهاد

يتكون الشداد من الأجزاء الآتية :

١ - طول التماسك Bond Length.

٢ - الطول الحر Free Length.


٣ - رأس الشداد Anchor Head.

١٠-٨-٨-٢ طريقة التنفيذ للشدادات الخلفية سابقة الإجهاد




وطريقة التنفيذ للشدادات الخلفية سابقة الإجهاد تتم بالخطوات التالية :

- ١ - نبدأ الحفر في المنشأ حتي نصل الي منسوب الشدادات.
- ٢ - تحديد نوع الشداد : هل هو شداد مؤقت أم شداد دائم. الشداد الدائم يظل بعمر المنشأ وله طريقته تنفيذ خاصه وأشتراطات خاصة، أما الشداد المؤقت فإنه يعمل لفترة محدده هي زمن لمشروع ثم يتم الاستغناء عنه - وكما هو موضح بالشكل (١٠-١٨)، كما أن الشكل رقم (١٠-١٩) يوضح تفاصيل الشدادات الخلفية سابقة الإجهاد.
- ٣ - تبدأ ماكينة التخریم في عمل ثقب الشداد بالقطر والميل والطول المطلوب، والذي تم تحديدهم في التصميم.
- ٤ - تدفع ماسورة معدنية رقيقة ذات جدار معرج الي داخل الثقب حتي نهايته.
- ٥ - تدفع الي داخل الماسورة مجموعة الكابلات (ذات القوه الفائقة) في حزمة واحدة بالأضافه الي مواسير الحقن
- ٦ - تبدأ عملية الحقن بالأسمنت اللباني (أسمنت مقاوم للكبريتات) تحت ضغط عالي حتي تملأ الماسورة المعرجه وكذلك الفراغ بين جدار الحفر والماسوره المعرجة.
- ٧ - يترك الشداد فترة حتي يتم وصول المونه الي القوه النهائيه.
- ٨ - تصنع رأس الشداد علي الحائط المقابل - ثم تبدأ عملية شد الكابلات بواسطه روافع هيدروليكية خاصة حتي نصل الي القوه المطلوبه في الشداد.
- ٩ - يتم عند كل حزمة من الكابلات وضع خوابير معدنية مخروطيه الشكل وعند أيقاف الروافع ومحاوله الكابلات العوده الي الوضع الأصلي - بعد حدوث الاستطاله في الكابلات - فإن الخوابير المعدنيه تمنع أرتداد الكابلات - كما تقاوم الحلقة المعدنية الممسكة بمجموعة الخوابير أرتدادها. تتولد قوي كبيره جدا في الكابلات = قوه الشد المصمم عليها الشداد.

١٠- في حالة الشدادات المؤقتة، لا تستخدم الماسورة المعدنية ذات الجدار المعرج ويكتفي بماسوره حقن واحدة في محور الشداد.



شكل رقم (١٠-١٨) خطوات إنشاء الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد.



شكل رقم (١٠-١٩) تفاصيل الشدادات