

## تحسين معامل القدرة

- 9

### عام

يقتصر هذا الجزء من الدليل الإرشادي على دراسة كيفية تحسين معامل القدرة في شبكات توزيع القوى الكهربائية في المباني، كأحد أهم عناصر اشتراطات جودة التغذية الكهربائية وكذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

يؤثر انخفاض معامل القدرة سلباً على أداء المنظومة الكهربائية ويعتمد ذلك على طبيعة الأحمال من حيث كونها أحمال خطية (Resistive loads) أو أحمال حثية غير خطية (Inductive loads) مثل ( المحولات ، المحركات الحثية، المصابيح الفلورية ، الموحدات ، الأفران الكهربائية ، أفران الحث ، ... الخ.) حيث تؤدي الطبيعة غير الحثية لهذه الأحمال إلى تبديد جزء من الطاقة المغذية لها في صورة قدرة غير فعالة تستوجب العمل على استيعابها، وذلك عن طريق تعويض هذا الجزء بواسطة مصدر خارجي يعمل كمولد للقدرة غير الفعالة (KVAR-Generator) لإضافة قدرة غير فعالة لمنظومة القدرة الكهربائية ويكون عادة عن طريق مكثف يتم توصيله على التوازي مع الحمل المراد تحسين معامل القدرة له.

يؤدي تركيب المكثف مع الأحمال الحثية في نفس الدائرة إلى تبادل التيار بينهما على نحو يجعل التيار المتقدم (Leading current) المسحوب بواسطة المكثف يعادل جزء من التيار المتأخر (Lagging current) للأحمال الحثية اللازم للمغنطة فلذا يعتبر المكثف هو الأداة الأساسية التي تستخدم لتحسين معامل القدرة، وينعكس ذلك انعكاساً إيجابياً على أداء المنظومة من حيث تخفيض الطاقة المفقودة في الكابلات والخطوط وزيادة ساعاتها عند نفس الحمل، حيث يمكن لهذه الكابلات والخطوط تحمل نقل قدرات إضافية لأحمال إضافية، كما تنخفض القدرة الظاهرية (Apparent power kVA) لذلك الحمل، وكذلك تزداد القدرة المتاحة في المحولات المستخدمة في الشبكة وتحسن الجهود عند مراكز الأحمال.

وبذلك يكون لتحسين معامل القدرة في منظومة نقل وتوزيع القوى الكهربائية فائدة قصوى حيث يتيح الاستفادة من فائض السعة لمهمات الشبكات القائمة في تغذية أحمال إضافية دون الحاجة إلى توسعتها أو إعادة هيكلتها، وكذلك إلى توفير نفقات إنشاء شبكات جديدة وتوجيهها لاستثمارات أخرى على المستوى القومي.

يوجد مجلد خاص (المجلد السادس) بالكود المصري لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية - الأنظمة الخاصة - عن تحسين معامل القدرة.

## ١-٩ تعويض القدرة غير الفعالة في شبكات التوزيع

### (Reactive power compensation)


#### تتلخص وسائل تعويض القدرة غير الفعالة فيما يلي:

- يعمل هذا التعويض على الحد من قيمة التيار غير الفعال لتشغيل الأحمال الحثية التي تستهلك قدرة غير فعالة كبيرة وجعل هذا التيار في حده الأدنى، ويتحقق ذلك للمعدات الحثية ومنها الآلات التأثيرية ( محولات كهربائية ، محركات كهربائية، ألخ) بحيث تصبح ذات معامل قدرة مرتفع نسبياً. وكذلك استبدال المعدات المستخدمة بأخرى ذات معامل قدرة أعلى، مثل استبدال الكابح المغناطيسى للمصابيح الفلورية بكابح إلكترونى.
- يؤدى التخطيط الجيد للشبكات الداخلية للمنشآت أثناء مرحلة التصميم بتقسيم الأحمال إلى مجموعات بحيث تحتوى كل مجموعة على كل من الأحمال التأثيرية والسعوية معاً، إلى خفض القدرة غير الفعالة المستهلكة بواسطة الحمل الاجمالي، حيث تقوم الأحمال السعوية بتعويض الشبكة بجزء من القدرة غير الفعالة المطلوبة للحمل إجمالاً، وبالتالي تتخفض القدرة الظاهرية الكلية ( Total apparent power) عند نقطة التوصيل المختارة مع شبكة التغذية للقدرة الكهربائية .
- يعتبر تحديد سعة المحركات والمحولات بشكل مناسب وكذلك عدم تشغيلها في الوقت الذي لا تحتاجه العمليات، من أهم عوامل تحسين معامل القدرة في الشبكات المغذية لها.

#### ملحوظة:

- (١) يجب فى كل الأحوال دراسة تحديد العائد الاقتصادى المترتب على إضافة أحمال سعوية لمنظومة القدرة واختيار الحمل السعوى المناسب لكل حالة، سواء كانت مجموعات مكثفات استاتيكية (Static condenser banks) أو استخدام المكثفات المتزامنة\* (Synchronous condenser) خصوصاً في محطات القوى الفرعية التي تغذى تجمعات رئيسية .
- (٢) يبين شكل (١-٩) وحدة ذات ملف ومكثف للحد من تأثير محتوى التوافقيات ( Harmonic contents) وكذلك تحسين معامل القدرة.

\* المكثفات المتزامنة عبارة عن محركات تزامنية (Synchronous motors) تعمل بدون حمل.



شكل رقم (٩-١): وحدة ملف و مكثف للحد من تأثير محتوى  
التوافقيات و تحسين معامل القدرة

٢-٩ الخصائص الواجب توافرها في المكثفات المستخدمة في تصحيح معامل القدرة  
يبين شكل (٩-٢) نموذجاً لمكثفات تحسين معامل القدرة مركبة داخل لوحة تحتوي  
على نقط توزيع جهد منخفض.



شكل رقم (٩-٢): نموذج للوحة توزيع ( جهد منخفض )  
مركب بها مكثفات تحسين معامل القدرة

- يجب توافر الخصائص التالية في المكثفات المستخدمة في تصحيح معامل القدرة:
- (١) يكون الفقد الخاص بالمكثف منخفضا (في حدود ٠,٤ - ٠,٥ وات / ك.فار) مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الجارية (Running cost)، والحد من الارتفاعات في درجات الحرارة لضمان سلامة العزل الخاص بالمكثف ، وكذا ضمان شروط تشغيل مناسبة للمكثفات المستخدمة .
  - (٢) إضافة مقاومة تفريغ (أومية) مستقلة (Discharge resistor) لكل وحدة مكثف من مجموعة وحدات المكثفات المستخدمة حيث يؤدي ذلك إلى أنه في حالة حدوث انهيار لإحدى مقاومات التفريغ أو أكثر يمكن لباقي الوحدات الاستمرار في تفريغ الشحنات من خلال مقاومات التفريغ الخاصة بها ، بما في ذلك المكثفات التي انهارت مقاومات التفريغ لها .
  - (٣) يجب أن يتضمن تصميم كل مكثف خاصية الالتئام الذاتي (Self healing)، التي تؤدي إلى التئام العزل تلقائيا عند تعرض أجزاء منه للتصدع نتيجة التعرض لجهود زائدة مؤقتة، كارتفاعات الجهد التي تحدث أثناء مراحل التشغيل غير العادية لمنظومة القدرة، مثلما يحدث في الحالات العابرة ( Transients)، والظواهر الأخرى التي تتعرض لها المنظومة وتحدث بها ارتفاعات مفاجئة للجهد .
  - (٤) يجب أن تزود كل وحدة مكثفات بأداة فصل (قاطع تيار أو فيوزات) ( Breaker or fuses) بشكل مستقل، حتى يمكن فصل التيار عن وحدة أو مجموعة المكثفات التي يحدث بها خلل، كأن يتعرض عزلها للانهيار، مع استمرار باقي الوحدات في العمل دون أن تتأثر المنظومة لحين إجراء الصيانة اللازمة للوحدة التي بها عطب إن أمكن أو تغيير اللازم ، وهذا يساهم بشكل إيجابي في زيادة الثقة والعول (Reliability) في منظومة القدرة وزيادة فرص تعافيتها في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن ظروف التشغيل غير العادية لضمان تغذية كهربائية جيدة للأحمال على وجه العموم .
  - (٥) يجب أن يحتوى كل مكثف بشكل مستقل على أداة فصل عند زيادة الضغط ( Over pressure device) داخل الوعاء لضمان عدم تعرض المكثف لانهيار يتعذر تداركه عن طريق خاصية الالتئام الذاتي للمكثف .
  - (٦) يجب التأكيد على ضمان قوة العزل الكهربائي للمكثف ، واستقراره ، وزيادة عمره الافتراضي ، من خلال اختبارات الجهود العالية التي تجرى له طبقا

لحدود القياسات المنصوص عليها في المواصفات المطلوب توافرها في المكثف ، وذلك حتى لا تتأثر سلامته أثناء عمليات الفصل عند الجهود الزائدة بواسطة وسيلة الفصل المستخدمة وما قد ينجم عنها من شرر يمكن أن يتسبب في انهيارات جزئية (تصدعات) للعزل، أو تعرضه للانهايار الشامل في حالة ضعفه وعدم قدرته على تحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن الشرارة قبل إطفائها .

٣-٩

### الحسابات الخاصة بتصحيح معامل القدرة


يمكن تلخيص بعض التعريفات والعلاقات الهامة المطبوة عند إجراء العمليات الحسابية الخاصة بتصحيح معامل القدرة على النحو التالي :-

#### معامل القدرة

هو جيب تمام زاوية الطور التي يتخلف (lagging) أو يتقدم (leading) بها التيار عن الجهد ( $\cos \Phi_1$ ) عند نقطة القياس المختارة، نتيجة لمروره خلال الممانعة الحثية لملفات المعدات التأثيرية الموجودة بالحمل، أو الممانعة السعوية للمكثفات به، على الترتيب .

يمثل شكل (٣-٩)، الحالة الأولى، حيث تعتبر الملفات في هذه الحالة عنصر استهلاك لقدرة غير فعالة (Reactive power)، وينبغي السيطرة على معدلات استهلاك هذا النوع من القدرة غير الفعالة لضمان معامل قدرة مناسب ، حيث الزيادة في هذا الاستهلاك يؤدي إلى ما يمكن اعتباره تبديدا للقدرة الظاهرية (kVA) المستمدة من مصدر التغذية بواسطة الحمل ويمكن حساب قيمة معامل القدرة ( $p.f_1$ ) من المعادلة (١-٩).


$$p.f_1 = \cos \Phi_1 = \frac{\text{Active Power}}{\text{Apparent Power}} = \frac{P_1 \text{ (kW)}}{S_1 \text{ (kVA)}} \quad (9-1)$$



شكل رقم (٣-٩)

ويمثل شكل (٩-٤) الحالة الثانية التي يتقدم فيها التيار عن الجهد في زاوية الطور نتيجة لمروره خلال الممانعة السعوية للمكثفات ، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار المكثف عنصر إضافة للقوة غير الفعالة ، ويمكن حساب معامل القدرة ( $p.f_2$ ) في هذه الحالة من المعادلة (٩-٢):

$$p.f_2 = \cos \Phi_2 = \frac{\text{Active Power}}{\text{Apparent Power}} = \frac{P_2 \text{ (kW)}}{S_2 \text{ (kVA)}} \quad (9-2)$$




شكل رقم (٩-٤)

وحيث أن القدرة الفعالة (Active Power) ثابتة في الحالتين، بينما تتغير كل من القدرة غير الفعالة والقدرة الظاهرية بتغير معامل القدرة، لذا فيمكن التعبير عن العلاقة الرياضية التي يحسب منها معامل القدرة على النحو التالي من المعادلة (٩-٣):

$$\text{Reactive Power (kVAR)} = \text{Active Power (kW)} \times \tan \Phi \quad (9-3)$$

وعليه يمكن استنتاج قيمة القدرة غير الفعالة قبل وبعد تصحيح معامل القدرة كما هو موضح بالشكل (٩-٥):



شكل رقم (٩-٥)

حيث أن :

$$\cos \Phi_1 = (p.f_1) \text{ معامل القدرة قبل التصحيح}$$

معامل القدرة بعد التصحيح  $\cos \Phi_2 = (p.f_2)$

القدرة غير الفعالة عند معامل القدرة  $(p.f_1)$  = القدرة الفعالة  $\times \tan \Phi_1$

القدرة غير الفعالة عند معامل القدرة  $(p.f_2)$  = القدرة الفعالة  $\times \tan \Phi_2$

وبذلك تصبح قيمة القدرة غير الفعالة اللازمة لتصحيح معامل القدرة هي  $(Q_c)$  والتي يمكن حسابها من المعادلة (٩-٤):

$$Q_c(\text{kVAR}) = P(\text{kW}) \times [\tan \Phi_1 - \tan \Phi_2] \quad (9-4)$$

ويتضح من الشكل أيضاً انخفاض القدرة الظاهرية  $S1$  (kVA) لتصبح عند القيمة ( )  $S2$  (kVA) ، وذلك نتيجة تصحيح معامل القدرة وهو ما يعود بالإيجاب على زيادة سعة مهمات شبكة التغذية (المصدر) من محولات وكابلات، كما يفيد المشترك (الحمل) في زيادة القدرة المتاحة للشبكة الداخلية للمنشأة، وإتاحة إضافة أحمال أخرى لها دون الحاجة إلى إنشاء شبكات إضافية .

يمكن تحديد سعة المكثفات المطلوب توصيلها على التوازي مع الحمل لتصحيح معامل القدرة من الجدول (٩-١) ، والذي يحتوي على قيم سعات المكثفات نظير كل حمل حثي على ضوء معامل القدرة الخاص بذلك الحمل والمطلوب تصحيحه، ومعامل القدرة المستهدف .


على سبيل المثال إذا كان معامل القدرة  $(\cos \Phi)$  الأصلي مساوياً  $(٠,٧)$  والمطلوب تحسينه إلى  $(٠,٩٣)$  تكون سعة المكثفات المطلوبة  $(٠,٦٢٥)$  ك.فار لكل كيلووات، بينما إذا كان مطلوب تحسين معامل القدرة إلى  $(٠,٩٥)$  تكون سعة المكثفات المطلوبة  $(٠,٦٩١)$  ك.فار لكل كيلووات وهكذا .

جدول رقم (٩-١): يوضح قيمة الثابت ( $K = kVAR / kW$ ) المستخدم في حساب كمية القدرة غير الفعالة وكذلك معامل القدرة قبل وبعد التصحيح

| before compensation |            | kVAR rating of capacitor bank to Install per kW, to Improve Cos $\Phi$ (the power factor) or tan $\Phi$ , to a given value |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|---------------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| tan $\Phi$          | cos $\Phi$ | tan $\Phi$<br>cos $\Phi$   | 0,75  | 0,59  | 0,48  | 0,46  | 0,43  | 0,40  | 0,36  | 0,33  | 0,29  | 0,25  | 0,20  | 0,14  | 0,0 |
|                     |            |  | 0,80  | 0,86  | 0,90  | 0,91  | 0,92  | 0,93  | 0,94  | 0,95  | 0,96  | 0,97  | 0,98  | 0,99  | 1   |
| 2.29                | 0.40       | 1.557  | 1.691 | 1.805 | 1.832 | 1.861 | 1.895 | 1.924 | 1.959 | 1.998 | 2.037 | 2.085 | 2.146 | 2.288 |     |
| 2.22                | 0.41       | 1.474  | 1.625 | 1.742 | 1.769 | 1.798 | 1.831 | 1.840 | 1.896 | 1.935 | 1.973 | 2.021 | 2.082 | 2.225 |     |
| 2-16                | 0.42       | 1.413  | 1.561 | 1.681 | 1.709 | 1.738 | 1.771 | 1.800 | 1.836 | 1.874 | 1.913 | 1.961 | 2.022 | 2.164 |     |
| 2-10                | 0.43       | 1.356  | 1.499 | 1.624 | 1.651 | 1.680 | 1.713 | 1.742 | 1.778 | 1.816 | 1.855 | 1.903 | 1.964 | 2.107 |     |
| 204                 | 0.44       | 1.290  | 1.441 | 1.558 | 1.585 | 1.614 | 1.647 | 1.677 | 1.712 | 1.751 | 1.790 | 1.837 | 1.899 | 2.041 |     |
| 198                 | 0.45       | 1.230  | 1.384 | 1.501 | 1.532 | 1.561 | 1.592 | 1.628 | 1.659 | 1.695 | 1.737 | 1.784 | 1.846 | 1.988 |     |
| 1.93                | 0.46       | 1.179  | 1.330 | 1.446 | 1.473 | 1.502 | 1.533 | 1.567 | 1.600 | 1.636 | 1.677 | 1.725 | 1.786 | 1.929 |     |
| 1.88                | 0.47       | 1.130  | 1.278 | 1.397 | 1.425 | 1.454 | 1.485 | 1.519 | 1.532 | 1.588 | 1.629 | 1.677 | 1.758 | 1.881 |     |
| 1.83                | 0.48       | 1.076  | 1.228 | 1.343 | 1.370 | 1.400 | 1.430 | 1.464 | 1.497 | 1.534 | 1.575 | 1.623 | 1.684 | 1.826 |     |
| 1.78                | 0.49       | 1.030  | 1.179 | 1.297 | 1.326 | 1.355 | 1.386 | 1.420 | 1.453 | 1.489 | 1.530 | 1.578 | 1.639 | 1.782 |     |
| 1.73                | 0.50       | 0.982  | 1.232 | 1.248 | 1.276 | 1.303 | 1.337 | 1.369 | 1.403 | 1.441 | 1.481 | 1.529 | 1.390 | 1.732 |     |
| 1-69                | 0.51       | 0.936  | 1.087 | 1.202 | 1.230 | 1.257 | 1.281 | 1.323 | .357  | 1.395 | 1.435 | 1.483 | 1.544 | 1.686 |     |
| 164                 | 0.52       | 0.894  | 1.043 | 1.160 | 1.188 | 1.215 | 1.249 | 1.281 | .315  | 1.353 | 1.393 | 1.441 | 1.502 | 1.644 |     |
| 1.60                | 0.53       | 0.850  | 1.000 | 1.116 | 1.144 | 1.171 | 1.205 | 1.237 | 271   | 1.309 | 1.349 | 1.397 | 1.458 | 1.600 |     |
| 1.56                | 0.54       | 0.809  | 0.959 | 1.075 | 1.103 | 1.130 | 1.164 | 1.196 | .230  | 1.268 | 1.308 | 1.356 | 1.417 | 1.559 |     |
| 1.52                | 0.55       | 0.769  | 0.918 | 1.035 | 1.063 | 1.090 | 1.124 | 1.156 | .190  | 1.228 | 1.266 | 1.316 | 1.377 | 1.519 |     |
| 1.48                | 0.56       | 0.730  | 0.879 | 0.996 | 1.024 | 1.051 | 1.085 | 1.117 | .151  | 1.189 | 1.229 | 1.277 | 1.338 | 1.480 |     |
| 1.44                | 0.57       | 0.692  | 0.841 | 0.958 | 0.986 | 1.013 | 1.047 | 1.079 | .113  | 1.151 | 1.191 | 1.239 | 1.300 | 1.442 |     |
| 1.40                | 0.58       | 0.665  | 0.805 | 0.921 | 0.949 | 0.976 | 1.010 | 1.042 | .076  | 1.114 | 1.154 | 1.202 | 1.263 | 1.405 |     |
| 1.37                | 0.59       | 0.618  | 0.768 | 0.884 | 0.912 | 0.939 | 0.973 | 1.005 | .039  | 1.077 | 1.117 | 1.165 | 1.226 | 1.368 |     |
| 1.33                | 0.60       | 0.584  | 0.733 | 0.849 | 0.878 | 0.905 | 0.939 | 0.971 | .005  | 1.043 | 1.083 | 1.131 | 1.192 | 1.334 |     |
| 1.30                | 0.61       | 0.549  | 0.699 | 0.815 | 0.843 | 0.870 | 0.904 | 0.936 | 0.970 | 1.008 | 1.048 | 1.096 | 1.157 | 1.299 |     |
| 1.27                | 0.62       | 0.515  | 0.665 | 0.781 | 0.809 | 0.836 | 0.870 | 0.902 | 0.936 | 0.974 | 1.014 | 1.062 | 1.123 | 1.265 |     |
| 1.23                | 0.63       | 0.483  | 0.633 | 0.749 | 0.777 | 0.804 | 0.838 | 0.870 | 0.904 | 0.942 | 0.982 | 1.030 | 1.091 | 1.233 |     |
| 1.20                | 0.64       | 0.450  | 0.601 | 0.716 | 0.744 | 0.771 | 0.805 | 0.837 | 0.871 | 0.909 | 0.949 | 0.997 | 1.058 | 1.200 |     |
| 1.17                | 0.65       | 0.419  | 0.569 | 0.685 | 0.713 | 0.740 | 0.774 | 0.806 | 0.840 | 0.878 | 0.918 | 0.966 | 1.007 | 1.169 |     |
| 1.14                | 0.66       | 0.388  | 0.538 | 0.654 | 0.682 | 0.709 | 0.743 | 0.775 | 0.809 | 0.847 | 0.887 | 0.935 | 0.996 | 1.138 |     |
| 1.11                | 0.67       | 0.358  | 0.508 | 0.624 | 0.652 | 0.679 | 0.713 | 0.745 | 0.779 | 0.817 | 0.857 | 0.905 | 0.966 | 1.108 |     |
| 1.08                | 0.68       | 0.329  | 0.478 | 0.595 | 0.623 | 0.650 | 0.684 | 0.716 | 0.750 | 0.788 | 0.828 | 0.876 | 0.937 | 1.079 |     |
| 1.05                | 0.69       | 0.299  | 0.449 | 0.565 | 0.593 | 0.620 | 0.654 | 0.686 | 0.720 | 0.758 | 0.798 | 0.840 | 0.907 | 1.049 |     |
| 1.02                | 0.70       | 0.270  | 0.420 | 0.536 | 0.564 | 0.591 | 0.625 | 0.657 | 0.691 | 0.729 | 0.769 | 0.811 | 0.878 | 1.020 |     |
| 0.99                | 0.71       | 0.242  | 0.392 | 0.508 | 0.536 | 0.563 | 0.597 | 0.629 | 0.663 | 0.701 | 0.741 | 0.783 | 0.850 | 0.992 |     |
| 0.96                | 0.72       | 0.213  | 0.364 | 0.479 | 0.507 | 0.534 | 0.566 | 0.600 | 0.634 | 0.672 | 0.712 | 0.754 | 0.821 | 0.963 |     |
| 0.94                | 0.73       | 0.186  | 0.336 | 0.452 | 0.480 | 0.507 | 0.541 | 0.573 | 0.607 | 0.645 | 0.685 | 0.727 | 0.794 | 0.936 |     |
| 0.91                | 0.74       | 0.159  | 0.309 | 0.425 | 0.453 | 0.480 | 0.514 | 0.546 | 0.580 | 0.618 | 0.658 | 0.700 | 0.767 | 0.909 |     |
| 0.88                | 0.75       | 0.132  | 0.282 | 0.396 | 0.426 | 0.453 | 0.487 | 0.519 | 0.553 | 0.591 | 0.631 | 0.673 | 0.740 | 0.882 |     |
| 0.86                | 0.76       | 0.105  | 0.255 | 0.371 | 0.399 | 0.426 | 0.460 | 0.492 | 0.526 | 0.564 | 0.604 | 0.652 | 0.713 | 0.855 |     |
| 0.83                | 0.77       | 0.079  | 0.229 | 0.345 | 0.373 | 0.400 | 0.434 | 0.466 | 0.500 | 0.538 | 0.578 | 0.620 | 0.687 | 0.829 |     |
| 0.80                | 0.78       | 0.053  | 0.202 | 0.319 | 0.347 | 0.374 | 0.408 | 0.440 | 0.474 | 0.512 | 0.552 | 0.594 | 0.661 | 0.803 |     |
| 0.78                | 0.79       | 0.026  | 0.176 | 0.292 | 0.320 | 0.347 | 0.381 | 0.413 | 0.447 | 0.485 | 0.525 | 0.567 | 0.634 | 0.776 |     |
| 0.75                | 0.80       |  | 0.150 | 0.266 | 0.294 | 0.321 | 0.355 | 0.387 | 0.421 | 0.459 | 0.499 | 0.541 | 0.608 | 0.750 |     |
| 0.72                | 0.81       |  | 0.124 | 0.240 | 0.268 | 0.295 | 0.329 | 0.361 | 0.395 | 0.433 | 0.473 | 0.515 | 0.582 | 0.724 |     |
| 0.70                | 0.82       |  | 0.098 | 0.214 | 0.242 | 0.269 | 0.303 | 0.335 | 0.369 | 0.407 | 0.447 | 0.489 | 0.556 | 0.698 |     |
| 0.67                | 0.83       |  | 0.072 | 0.188 | 0.216 | 0.243 | 0.277 | 0.309 | 0.343 | 0.381 | 0.421 | 0.463 | 0.530 | 0.672 |     |
| 0.65                | 0.84       |  | 0.046 | 0.162 | 0.190 | 0.217 | 0.251 | 0.283 | 0.317 | 0.355 | 0.395 | 0.437 | 0.504 | 0.645 |     |
| 0.62                | 0.85       |  | 0.020 | 0.136 | 0.164 | 0.191 | 0.225 | 0.257 | 0.291 | 0.329 | 0.369 | 0.417 | 0.478 | 0.620 |     |
| 0.59                | 0.86       |  |       | 0.109 | 0.140 | 0.167 | 0.198 | 0.230 | 0.264 | 0.301 | 0.343 | 0.390 | 0.450 | 0.593 |     |
| 0.57                | 0.87       |  |       | 0.083 | 0.114 | 0.141 | 0.172 | 0.204 | 0.238 | 0.275 | 0.317 | 0.364 | 0.424 | 0.567 |     |
| 0.54                | 0.88       |  |       | 0.054 | 0.085 | 0.112 | 0.143 | 0.175 | 0.209 | 0.246 | 0.288 | 0.335 | 0.395 | 0.538 |     |
| 0.51                | 0.89       |  |       | 0.028 | 0.059 | 0.086 | 0.117 | 0.149 | 0.183 | 0.230 | 0.262 | 0.309 | 0.369 | 0.512 |     |
| 0.48                | 0.90       |  |       |       | 0.031 | 0.058 | 0.089 | 0.121 | 0.155 | 0.192 | 0.234 | 0.281 | 0.341 | 0.484 |     |


#### ٤-٩ تحديد مواقع المكثفات المستخدمة في تصحيح معامل القدرة

يتم تركيب مجموعات المكثفات عادة بعد العدادات المركبة لدى المشترك، وعلى ثلاثة مستويات متباينة للتركيبات الكهربائية الداخلية للمنشأة كما يلي:-  
(١) عند لوحة المفاتيح الرئيسية للوحة الجهد المنخفض كما هو موضح بالشكل (٦-٩):



شكل رقم (٦-٩): تركيب المكثفات عند لوحة الجهد المنخفض الرئيسية للمنشأة


يحقق التركيب في هذا الموضع استيعاباً شاملاً لمحتويات أحمال المنشأة وخفض حمل المحول كما تقلل السعات المطلوب توافرها في قواطع الدائرة المستخدمة ويسهل معه إمكانية فحص وحدات مجموعة المكثفات أو ملحقاتها لوجودها مجتمعة في مكان واحد كما يمكن في هذه الحالة أيضاً إضافة أية تركيبات أو توسعات جديدة للشبكة الداخلية للمنشأة بسهولة، ويعيب موقع المكثفات في هذه الحالة عدم التخلص من الفقد ( $Losses = I^2R$ ) الناتج عن مرور مركبة التيار غير الفعّال ( $I_r$  Reactive current component) في التركيبات المحصورة بين هذا الموقع للمكثفات ومواقع الأحمال.  
(٢) تركيب مجموعات المكثفات في حدود مناطق توزيع مجموعات الأحمال، كما هو موضح بالشكل (٧-٩):



شكل رقم (٧-٩): تركيب المكثفات بجوار نقاط التوزيع إلى الأحمال

ويحقق التركيب في هذه المواقع الاستفادة من معامل تباين الحمل (Load diversity factor) لمجموعة من الأحمال مما يزيد من فاعلية تصحيح معامل القدرة ، كما يؤدي إلى تحسين الجهد عند نقاط توصيل كل مجموعة من مجموعات الأحمال، ويؤدي أيضا تركيب المكثفات في هذه المواقع إلى إتاحة تحميل أعلى للمحول (توفير ساعات المحول التي كانت مستخدمة قبل التصحيح ) إلا أن الفقد الناتج عن التركيبات التي تلي مواقع المكثفات في هذه الحالة وحتى مواقع الأحمال تظل موجودة نتيجة لمرور مركبة التيار غير الفعال في هذه التركيبات ، ويلاحظ أن الفقد في هذه الحالة يقل نسبيا عنه في الحالة السابقة .

(٣) تركيب مجموعات المكثفات عند نقاط توصيل الأحمال مباشرة كما هو موضح بالشكل (٨-٩):



شكل رقم (٨-٩)

تناسب طريقة التركيب هذه حالة الأحمال في المناطق الصناعية المطلوب تصحيح معامل القدرة عندها على وجه الخصوص، حيث يتم تركيب المكثفات عند نقطة تغذية المحركات ذات القدرات الكبيرة نسبيا، وهي الطريقة الأكثر فاعلية من ناحية موقع

المكثفات وذلك لأن القدرة غير الفعالة المولدة بواسطة المكثف يتم استهلاكها مباشرة بواسطة الحمل الحثي (المحرك) وبذلك يقل الفقد في الخطوط وكذلك يقل هبوط الجهد إلى الحد الأدنى، كما ينخفض التيار في شبكة التوزيع مما يؤدي إلى خفض تكاليف توزيع القدرة. وتتميز هذه الطريقة بانعدام مرور التيار غير الفعال ( $I_r$ ) في كابلات التركيبات وبذلك يقل الفقد في الخطوط ( $I^2R$ ) بشكل ملحوظ .

#### ملحوظة:

يجب في جميع الأحوال دراسة مزايا تركيب مجموعات المكثفات في المواقع المختارة دراسة اقتصادية متأنية، من حيث التكاليف اللازمة عند كل حالة والمردود الاقتصادي لتحسين معامل القدرة حسب كل موقع أخذاً في الاعتبار طبيعة الأحمال المراد تصحيح معامل القدرة لها وظروف تشغيلها بما يحقق أكبر فائدة لكل من مرفق الكهرباء والمنفعين بها معاً لما في ذلك من مدلول اقتصادي إيجابي على مستوى الناتج القومي بصفة عامة .

#### المعلومات والقياسات الواجب توافرها لإجراء تصحيح معامل القدرة

٥-٩

يجب توافر المعلومات التالية عند البدء في الحسابات الخاصة بتصحيح معامل القدرة لتحديد قيمة القدرة غير الفعالة المطلوبة بواسطة المكثفات لتعويض ما تستهلكه الأحمال الحثية من هذه القدرة، ويتم الحصول على هذه المعلومات بواسطة أجهزة القياس المستخدمة في قياس المتغيرات الكهربائية على القضبان الرئيسية أو الفرعية لشبكة التغذية مثل قياس جهد الخط (Line voltage)، وجهد الطور (Phase voltage)، وكذا شدة التيار المار في الخط (Line current)، والتيار كل طور (Phase current) وكذلك قياس معامل القدرة  $\cos \Phi$  إلى جانب القياسات السابقة .

ويتم توصيل أجهزة القياس المستخدمة للحصول على هذه القياسات عند نقط القياس المختارة بمراكز الأحمال لتسجيل قيم هذه القياسات على مدار ٢٤ ساعة، ويتم نقل النتائج إلى جهاز الحاسب الآلي ومن ثم رصد المعايير المطلوبة و اللازمة لتحديد قيمة القدرة غير الفعالة التي يستهلكها الحمل وبالتالي تحديد القدرة غير الفعالة التعويضية المطلوب توليدها بواسطة المكثف أو مجموعة المكثفات التي يتم تحديد سعنتها على ضوء هذه القياسات ، و من هذه المعايير :-

\* معامل القدرة الحالي

يتم احتساب معامل القدرة الحالي للمنشأة أو الحمل موضوع الدراسة على مدار فترة القياس وتحت ظروف تحميل مختلفة، ويراعى في تحديد سعة المكثفات اعتبار أساس الحساب على أقل معامل قدرة خلال فترة القياس .

#### \* منحني الحمل

يجب استنتاج منحنيات الحمل ( Load Curves ) لكل من القدرة الفعالة ( kW ) والقدرة غير الفعالة (kVAR) للشبكة أو للأحمال المطلوب تصحيح معامل القدرة لها من خلال القياسات التي أمكن الحصول عليها خلال فترة القياس لاستنتاج مدى تباين الحمل تحت ظروف التحميل المختلفة.

#### \* معاملات تباين الحمل ( Load diversity factors ) :

يتم استخلاص معاملات تباين الحمل من خلال القراءة الدقيقة لمنحنيات الحمل، وهذه المعاملات تكتسب أهمية خاصة لكونها كاشفة للمتغيرات الكهربائية بالشبكة نتيجة لتباين ظروف التحميل المتعلقة بطبيعة الحمل، وعلى ضوء هذه المعاملات يمكن تحديد مواقع المكثفات المستخدمة في تصحيح معامل القدرة .

#### \* معامل القدرة المستهدف :

بعد قياس معامل القدرة للحمل قبل التصحيح يتم تحديد معامل القدرة المطلوب المستهدف (Target P.f.) وباستخدام الجدول رقم (٩-١) يمكن الحصول على المعامل K الذي يجب ضربه في قيمة القدرة الفعالة لتحديد قيمة القدرة غير الفعالة (kVAR) المطلوب إنتاجها بواسطة المكثف أو مجموعة المكثفات، ومن ثم سعة كل مكثف والتي يمكن حسابها من المعادلة (٩-٥):

$$\begin{aligned} Q \text{ (kVAR)} &= P \text{ (kW)} \times [ \tan \Phi_1 - \tan \Phi_2 ] \\ Q \text{ (kVAR)} &= K \cdot P \text{ (kW)} \end{aligned} \quad (9-5)$$

حيث أن :

$$K = [ \tan \Phi_1 - \tan \Phi_2 ]$$

ويوصى بان يتراوح معامل القدرة المستهدف ما بين ٠,٩ إلى ٠,٩٥ لضمان الحصول على أكبر عائد ممكن نتيجة لتصحيح معامل القدرة .

#### ٦-٩ مواصفات المكثفات المستخدمة لتصحيح معامل القدرة

بعد الانتهاء من تحديد الأسلوب الأمثل لتعويض القدرة غير الفعالة كمرحلة ابتدائية من مراحل تحسين معامل القدرة في شبكات التوزيع، تبدأ مرحلة توصيف المكثفات وملحقاتها لتصبح مطابقة للمنصوص عليه بالمواصفات القياسية لتكون هذه

- المواصفات هي الأساس الذي يتم المفاضلة عليه عند تحليل عروض الأسعار الخاصة بالتوريد و التركيب التي تقدم من الشركات المختصة في هذا المجال، على أن تكون المكثفات المطلوبة قادرة على التشغيل المستمر دون الإخلال بالشروط الآتية:-
- \* يجب أن يكون التصنيع و الاختبارات لوحدة المكثفات طبقا للمواصفات الدولية الكهروتقنية IEC 60831 .
- \* يجب أن يتحمل المكثف ١٣٠٪ من التيار المقنن للتشغيل نتيجة لوجود تيارات توافقية .
- \* يجب أن يراعى في مرحلة التصميم أن يكون المكثف أو مجموعة المكثفات قادرة على إنتاج قدرة غير فعالة (KVAR) بنسبة ١٣٥٪ من القيمة المحسوبة، لتشمل القدرة غير الفعالة الإضافية التي تصاحب الجهود الزائدة نتيجة لظروف التشغيل غير العادية التي تمر بها المنظومة، بشرط ألا تتجاوز الزيادة الجهد المعدل المنصوص عليه أيضا على لوحة التوصيف.
- \* تقدر نسبة ١١٥٪ من القيمة المتوسطة للجهد المعتاد على أساس (Rated voltage r.m.s)، علما بان قيمة القدرة غير الفعالة المطلوبة للتحسين تحسب عند جهد التشغيل وهو ٤٠٠ فولت ، كما يمكن زيادة هذه القيمة للجهد إلى ٤٤٠ فولت في حالة تبين وجود محتوى توافقية جهد أثناء القياس.
- \* يتم تحديد درجات الحرارة التي يتحملها المكثف طبقا لظروف المكان الموجود به لوحة الجهد المنخفض، ومن ثم الموقع المختار لتركيب المكثفات من حيث جودة التهوية ، على أن تتراوح ما بين ٥ - إلى ٥٥ °

#### المهام الملحقة بالمكثفات

٧-٩

#### (أ) الملامسات وقواطع الفصل والتوصيل :

- يبين شكل (٩-٩) نموذج للملامسات (Contactors) والمصاهر المستخدمة مع مجموعة مكثفات تحسين معامل القدرة.
- يتم اختيار هذه المعدات على أساس التيار المقنن العادي ( Rated normal current) بحيث تكون مصممة على أساس ١,٥ مرة من قيمة التيار المقنن لمجموعة المكثفات .



شكل رقم (٩-٩): الملاسمات والمصاهر المستخدمة  
مع مجموعة مكثفات تحسين معامل القدرة

(ب) المصاهر المستخدمة في حماية وحدات المكثفات :

هي مصاهر ذات سعة قطع عالية ومحددة للتيار (Current limiting HRC) ومن الخصائص الرئيسية لها أنها تتحمل الموجات العابرة العالية الناتجة من تشغيل المكثفات .

عند حدوث قصر و انصهار احد المصاهر الداخلية المركبة على وحدة المكثف أو مصفوفة المكثفات ، يحدث ارتفاع في الجهد على مجموعة المكثفات المتصلة على التوازي مع هذا المصهر و يرجع ذلك الى زيادة ممانعة المجموعة نتيجة انخفاض السعة المكافئة للمجموعة المتوازية .

وللحفاظ على المكثفات يجب أن يكون زمن عمل المصهر صغيراً جداً بحيث يكون القطع سريعاً جداً و ذلك قبل حدوث أى انصهار لمصهر آخر بنفس المجموعة و بالتالي ارتفاع متتالي في الجهد.

(ت) استخدام منظم المراحل للتحكم في المكثفات آلياً :

(Automatic capacitor regulator)

\* يمكن توصيف المكثفات من حيث التشغيل إما من النوع الثابت "Fixed type"

أو النوع القابل للفصل والتوصيل "Switched bank".

\* تستخدم المكثفات الثابتة إذا كانت أحمال المنشأة المراد تركيب مكثف لها

ثابتة تقريبا خلال فترات التشغيل والورديات .

\* من عيوب النوع الثابت أنه يعمل على رفع جهد الشبكة الكهربائية إلى قيم

أعلى من الجهد المقنن في خلال فترات اللاحمل و الأحمال الخفيفة ، كذلك

تقل الاستفادة من تخفيض الفقد لأن اختيار قدرة المكثفات من هذا النوع يعتمد على قيمة ثابتة للقدرة غير الفعالة خلال ساعات اليوم الكامل .

\* يفضل استخدام المكثفات من النوع القابل للفصل والتوصيل حيث يمكن التحكم في إضافة قيمة القدرة غير الفعالة اللازمة للشبكات الكهربائية في هذه الحالة ، وبذلك يتحسن الجهد ويقل الفقد .

\* إذا كانت الأحمال تتغير بصفة مستمرة خلال فترات التشغيل، فإنه يتم تركيب مكثفات من النوع القابل للفصل والتوصيل. وفي حالة الأحمال التي تجمع بين الحالتين السابقتين ( أحمال ثابتة + أحمال متغيرة ) فإنه يمكن تركيب مكثفات تحتوي على جزء ثابت وجزء من النوع القابل للفصل والتوصيل.

\* تقسم المكثفات من النوع القابل للفصل والتوصيل إلى أجزاء تسمى مراحل (Steps) لها قدرات (ك. فار) محددة حيث يتم التحكم في دخول مرحلة أو أكثر عن طريق أجهزة التحكم الآلي (Automatic Regulator) من خلال ملامس (Contactor) لكل مرحلة .

#### الشروط الواجب توافرها في أجهزة التحكم الآلي (Automatic Regulator):

- \* أن يكون تصميم الجهاز بسيطاً بقدر الإمكان وأن يكون موثوقاً به.
- \* أن يتحمل ظروف البيئة الصناعية.
- \* له المقدرة على توصيل أو فصل مرحلة أو أكثر من المكثفات.
- \* أن يكون سهل الضبط.
- \* في حالة الأجهزة ذات المراحل المتعددة يجب أن يجهز لأي احتمال بإضافة مراحل تالية.

#### (ث) الكابلات المستخدمة في توصيل المكثفات :

يتم اختيار مساحة مقطع الكابل طبقاً للمواصفات الكهروتقنية الدولية ( IEC - 46 ) على أساس أن يكون التيار المار يساوي ١٣٥٪ من التيار المقنن للمكثف.

ويبين جدول (٩-٢) مقننات المصاهر ومقاطع موصلات الكابلات المستخدمة.

جدول رقم (٩-٢) : مقننات المصاهر ومقاطع الموصلات

المستخدمة مع مكثفات تحسين معامل القدرة

طبقاً لمقنن أجهزة الملامسات (Contactors)

| OUTPUT<br>(kVAR) | RATED VOLTAGE 230 V,<br>50 HZ |             |                              | RATED VOLTAGE 400 V,<br>50 HZ |             |                              | VOLTAGE 415 V,<br>50 HZ |             |                              |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
|                  | RATED<br>CURRENT<br>(A)       | FUSE<br>(A) | CABLE/<br>(mm <sup>2</sup> ) | RATED<br>CURRENT<br>(A)       | FUSE<br>(A) | CABLE/<br>(mm <sup>2</sup> ) | RATED<br>CURRENT<br>(A) | FUSE<br>(A) | CABLE/<br>(mm <sup>2</sup> ) |
| 2.5              | 6.3                           | 16          | 2.5                          | 3.6                           | 10          | 1.5                          | 3.5                     | 10          | 1.5                          |
| 5                | 12.6                          | 25          | 4                            | 7.2                           | 20          | 2.5                          | 7.0                     | 20          | 2.5                          |
| 6.67             | 16.7                          | 35          | 6                            | 9.6                           | 20          | 2.5                          | 9.3                     | 20          | 2.5                          |
| 7.5              | 19                            | 35          | 6                            | 10.80                         | 20          | 2.5                          | 10.4                    | 20          | 2.5                          |
| 8.33             | 21                            | 35          | 6                            | 12                            | 20          | 2.5                          | 11.6                    | 20          | 2.5                          |
| 10               | 25                            | 50          | 10                           | 14.4                          | 25          | 4                            | 13.9                    | 25          | 4                            |
| 12.5             | 31                            | 63          | 16                           | 18                            | 35          | 6                            | 17.4                    | 35          | 6                            |
| 15               | 38                            | 63          | 16                           | 21.7                          | 35          | 6                            | 20.9                    | 35          | 6                            |
| 16.7             | 42                            | 80          | 25                           | 24.1                          | 50          | 10                           | 23.2                    | 50          | 10                           |
| 20               | 50                            | 100         | 35                           | 28.9                          | 50          | 10                           | 27.8                    | 50          | 10                           |
| 25               | 63                            | 125         | 50                           | 36.1                          | 63          | 16                           | 34.8                    | 63          | 16                           |
| 30               | 75                            | 125         | 50                           | 43.3                          | 80          | 25                           | 41.7                    | 80          | 25                           |
| 33.3             | 84                            | 160         | 70                           | 48.1                          | 80          | 25                           | 46.3                    | 80          | 25                           |
| 40               | 100                           | 160         | 95                           | 57.7                          | 100         | 35                           | 55.6                    | 100         | 35                           |
| 50               | 125                           | 250         | 120                          | 72.2                          | 125         | 50                           | 69.6                    | 125         | 50                           |
| 60               | --                            | --          | --                           | 86.6                          | 160         | 70                           | 83.5                    | 160         | 70                           |
| 66.7             | --                            | --          | --                           | 96.3                          | 160         | 70                           | 92.8                    | 160         | 70                           |
| 70               | --                            | --          | --                           | 101                           | 160         | 70                           | 97                      | 160         | 70                           |
| 75               | --                            | --          | --                           | 108                           | 160         | 70                           | 104                     | 160         | 70                           |
| 83.3             | --                            | --          | --                           | 120                           | 200         | 95                           | 116                     | 200         | 95                           |
| 100              | --                            | --          | --                           | 144                           | 250         | 120                          | 139                     | 250         | 120                          |

٨-٩ أقل معامل قدرة مسموح به

- تشترط هيئات إمداد الكهرباء على عملائها ألا يقل معامل القدرة للأحمال الكبيرة الصناعية والتجارية عن قيمة محددة وعلى أن يكون معامل القدرة ٠,٩ على الأقل. عندما يكون معامل القدرة أقل من ٠,٩ (مثلاً ما بين ٠,٧ و ٠,٩) فإن تعريف تغذية الطاقة تزداد بمقدار ٠,٥٪ لكل ٠,١ انخفاض في معامل القدرة عن أقل قيمة مسموح بها. ويمكن حساب تكلفة غرامة معامل القدرة من المعادلة (٩-٦):

$$\text{Annual cost of penalty} = 0.005 \times \left( \frac{0.9 - P.f}{0.01} \right) \times (\text{Annual consumption}) \times \text{tariff (L.E/kWhr)} \quad (9-6)$$

وفى حالة زيادة معامل القدرة عن ٠,٩٢ (ما بين ٠,٩٢ و ٠,٩٥) فسوف تنخفض التعريفة بمقدار ٠,٥% لكل ٠,٠١ زيادة فى معامل القدرة أكثر من ٠,٩٢ ويمكن حساب تكلفة حافز (Bonus) زيادة معامل القدرة من المعادلة (٧-٩) كالتالى:

$$Annual \text{ cost of bonus} = 0.005 \times \left( \frac{P.f - 0.92}{0.01} \right) \times Annual \text{ consumption (kwhr)} \times tariff \quad (9-7)$$

#### ٩-٩ تصحيح معامل القدرة فى المباني التجارية

##### (أ) توصيل مكثف على التوازي مع الحمل

- لتحسين معامل القدرة يتم توصيل مكثف على التوازي مع الحمل (محركات كهربائية أو مصابيح تفريغ كهربى).
- يمكن حساب زيادة النسبة المئوية لتقليل الفقد فى القدرة الكهربائية عندما يتحسن معامل القدرة من  $\cos \phi_1$  إلى  $\cos \phi_2$  من المعادلة (٨-٩) كالتالى:

$$\% \text{ Reduction of losses} = \left[ 1 - \frac{(\cos \phi_1)^2}{(\cos \phi_2)^2} \right] \times 100 \quad (9-8)$$

بفرض أن :  $\cos \phi_1 = 0.6$

فإن النسبة المئوية لتقليل الفقد فى القدرة عند تحسين معامل القدرة إلى القيم الواردة فى جدول (٣-٩) وتكون كما يلى :


#### جدول رقم (٣-٩) تقليل الفقد فى القدرة الكهربائية نتيجة تحسين معامل القدرة

$$(P.f_1 = 0.6)$$

| ١  | ٠,٩  | ٠,٨  | ٠,٧  | معامل القدرة المستهدف<br>(P.f 2) |
|----|------|------|------|----------------------------------|
| ٦٤ | ٥٥,٥ | ٤٣,٧ | ٢٦,٥ | تقليل الفقد %                    |

ويوضح شكل (٩-١٠) نسبة تقليل الفقد فى القدرة عند تصحيح معامل قدرة من ٠,٥ إلى ٠,٩

الباب التاسع



شكل رقم (٩-١٠): النسبة المئوية لتقليل فقد القدرة نتيجة لتحسين معامل القدرة

توصيل مكثف على التوازي مع الحمل (المصابيح الفلورية)


- يكون معامل القدرة للمصابيح الفلورية عادة منخفضاً، ولذلك يمكن استخدام مكثف على التوازي لتحسين معامل القدرة.
- عندما يستخدم مكثف ٥ ميكروفاراد مع مصباح فلورى بطول ٦٠ سم قدرة ٢٠ وات، فإن معامل القدرة يتحسن من ٠,٣٦ إلى ٠,٩٤ وتتغير قيمة التيار من ٠,٣٧٩ أمبير إلى ٠,١٥ أمبير. أما إذا استخدم مكثف سعة ٥ ميكروفاراد مع مصباح فلورى بطول ١٢٠ سم قدرة ٤٠ وات، فيتحسن معامل القدرة من ٠,٤٨ إلى ٠,٩٣ وتتغير قيمة التيار من ٠,٤٠٤ أمبير إلى ٠,٢٠١ أمبير.

(ب) بنك مكثفات مع اللوحة الرئيسية


- لتحسين معامل القدرة الكلى فإنه يمكن استخدام بنك مكثفات (ثابت أو متغير) مع اللوحة الرئيسية بدلاً من وضع مكثف منفرد على التوازي مع كل حمل.
  - يمكن تحديد قيمة القدرة غير الفعالة للمكثفات المطلوبة  $(kVAR)_c$  لتحسين معامل القدرة من  $P.f_1$  إلى  $P.f_2$  من المعادلة (٩-٩) كالآتي :
- $$(kVAR)_c = kVA \times P.f_1 \times \tan(\cos^{-1} P.f_1) - kVA \times P.f_2 \times \tan(\cos^{-1} P.f_2) \quad (9-9)$$

- يمكن حساب فترة الاسترداد التي يتساوى عندها تكلفة بنك المكثفات مع  
التكلفة الكلية لغرامة وحافز معامل القدرة المنخفض المقررة من هيئات  
الكهرباء.


- توضح الأشكال (٩-١١) ، (٩-١٢) تكلفة بنك المكثفات والتوفير الشهري  
الكلّي لتحسين معامل القدرة لحمل ٧٠٠ كيلو وات. بينما يوضح شكل (٩-١٣)  
فترة الاسترداد.



شكل رقم (٩-١١): تكلفة بنك المكثفات لتحسين معامل القدرة  
لحمل ٧٠٠ كيلو وات بأسعار عام ٢٠٠٥




شكل رقم (٩-١٢): الوفر الشهري الكلى نتيجة تحسين  
معامل القدرة لحمل ٧٠٠ كيلو وات بأسعار ٢٠٠٥




شكل رقم (٩-١٣): فترة الإسترداد لبنك المكثفات لتحسين معامل القدرة  
لحمل ٧٠٠ كيلو وات

تبين الأشكال من (٩-١٤) إلى (٩-١٧) قياسات المتغيرات الكهربائية (التيار -  
الجهد - القدرة - معامل القدرة) لمبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة - محول )

١) قبل وبعد تركيب المكثف كأحد الأمثلة العملية لاستخدام المكثفات لتحسين معامل القدرة.



( أ )




( ب )


شكل رقم (٩-١٤): نتائج قياسات المتغيرات الكهربائية لمبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة - محول ١ بقدرة ٢٠٠٠ ك.ف.أ.

( أ ) قبل تركيب المكثف

( ب ) بعد تركيب المكثف



( أ )




( ب )

شكل رقم (٩-١٥): نتائج قياسات المتغيرات الكهربائية لمبنى مجمع وزارة الكهرباء


والطاقة - محول ١ بقدرة ٢٠٠٠ ك.ف.أ.

( أ ) قبل تركيب المكثف

( ب ) بعد تركيب المكثف



( أ )




( ب )


شكل رقم (٩-١٦): نتائج قياسات المتغيرات الكهربائية لمبنى مجمع وزارة الكهرباء  
والطاقة - محول ١ بقدرة ٢٠٠٠ ك.ف.أ.

( أ ) قبل تركيب المكثف

( ب ) بعد تركيب المكثف



( أ )



( ب )

شكل رقم (٩-١٧): نتائج قياسات المتغيرات الكهربائية لمبنى مجمع وزارة الكهرباء  
والطاقة - محول ١ بقدرة ٢٠٠٠ ك.ف.أ.  
( أ ) قبل تركيب المكثف  
( ب ) بعد تركيب المكثف