وزارة المياه والكهرباء المديرية العامة للمياه بالقصيم

مشروع تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بالبكيرية

محطة المعالجة الرابعة STP 605

المملكة العربية السعودية

المايال العملي

لإختـبارات مـيـاه الـصرف الصحي

وزارة الهياه والكهرباء

MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY

كيميائي / أحـمد مـحـمد هشـام



33 20 4 2 4 Fr 60 39

إن الماء من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده ولذا حثنا النبي الكريم على عدم الإسراف فيه واخبرنا القران بفضل الماء حيث قال الله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون)

ومن هذا المنطلق كان التوجه لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها طبقا لمستوي معالجتها .

وإنه لمن بواعث السرور أن تري نبته في وسط الصحراء تنمو يوماً بعد يوم علي العكس تماماً من أن تري آلاف الأمتار المكعبة من المياه تهدر كل يوم دونما فائدة.

والحمد لله الذي وفقني إلي إتمام هذا العمل ليكون لبنة في بناء صرح شامخ من الأعمال المماثلة التي تهدف إلي الارتقاء بمستوي المختبرات في هذا المجال ،،،

والله الموفق

مشروع تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة البكيرية مصطة المعالجة الرابعة STP 605 محطة المعالجة الرابعة مقاولة شركة عبد الله إبراهيم الصابغ للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية





طريقة اختبار الرقم الميدروجيني (PH)

- ا يتم وضع حجم ٢٠٠ مل من العينة في كأس زجاجي .
- ٢- يتو وضع الكترود بماز (PH meter) داخل العينة ومن ثو يتو ضغط مغتاج on /off
 - ٣- يتم الضغط على مغتاح read لتظمر النتيجة.
- ٤- انتظر حتى ثبات النتيجة ومن ثم يتو إخراج الالكترود وغسله بماء مقطر وحفظه
 في محلول بوتاسيوم كلوريد KCl .



طريقة اختبار كمية الأملاج الذائبة الكلية (T.D.S)

- ا يتم وضع حجم ٢٠٠ على من العينة في كأس زجاجي.
- ٢- يتم وضع إلكترود بماز CONDUCTMETER داخل العينة ومن ثم يتم خط مغتاج on /off لغتم البماز .
 - ٣- يتم الضغط علي مهتاح read لتظمر النتيجة.
 - ٤- انتظر حتى ثبات النتيجة ومن ثو يتو إخراج الالكترود وتمسله بماء مقطر.
- ٥- يمكن استخداء نفس الجماز لقياس التوصيلية الكمربية CONDUCTIVITY ٥- يمكن استخداء نفس الجماز لقياس التوصيلية بدلا من قياس الأملاح من مفتاح SETTING .



طريقة اختبار العلوية الكلية (Total Alkalinity)

- ا يتو وضع حجو ۵۰ مل من العينة في دورق مدروطي .
- ٦- يتم إخافة ٣ نقاط من دليل المثيل البرتقالي ويتمول اللون إلى الأحفر
 - - ٤- تتم المعايرة بتحول اللون إلى البرتقالي .
- ٥- يتم تسجيل الحجم المستملك من الحمض (V) ومن ثم استخدام المعادلة التالية لحساب القلوية الكلية .

الهلوية ملجو / لتر CaCO3 و × كياريه الدمض × الوزن المكافئ لكربونات الكالسيوء × 100 / بجو العينة

ا خال کان میم العینة ۵۰ مل ۲۰× V = ا کان میم العینة ۵۰ مل ۱۱۱۵ (۱۲۲۲) ۱۱۸ ۱۱۸ (۱۲۲۲)

على ١٤٠٤ إذا كان حجو العينة ٢٥ مل



طريقة المتبار كمية الأكسبين الذائب (D.O)

- ا يتم وضع حجم ٢٠٠ مل من العينة في كأس زجاجي .
- ٦- يتم وضع الكترود جماز LDO داخل العينة ومن ثم يتم ضغط مغتاج
 ٥٥٠/off لغتم الجماز .
 - ٣- يتم الضغط على مغتاج read التظمر النتيجة الساعودية
- 3- انتظر حتى ثبات النتيجة ومن ثم يتم إخراج الالكترود وغسله بماء مقطر وحفظه .

من الأفخل لاختبار كمية الأكسبين أن يتم الاختبار علي أحواض التصوية علي عمي

٥٠ سم من سطع المياه وبناء علي النتائج يتم التحكم بتشغيل نظام التصوية



طریقة اختبار کمیة الکلور الدر (FREE COLRINE) باستخدام جماز colorimeter

- ا يتم وضع حجم ١٠ مل من العينة في الخلية الزجاجية (البلانك).
- ٦- يتم وضع حجم ١٠ مل من العينة في الخلية الزجاجية وإضافة كاشف إل DPD يتم وضع حجم ١٠ مل من العينة في الخلية الزجاجية وإضافة كاشف إل
- ٣- يتم وضع البلانك وإغلاق الجماز عليما والضغط علي مختاج ZERO لتصغير
 الجماز .
- ٤- يتو إخراج البلانك ووضع العينة بعد رجماً في الجماز والانتظار ٣ دقائق بعدما نضغط read لتظمر النتيجة.



طريقة اختبار كمية الكلور العر (FREE COLRINE)

باستخدام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

- ١ يتم وضع حجم ٢٥ مل من العينة في الخلية الزجاجية (البلانك).
- ٦- يتم وضع حجم ٢٥ مل من العينة في الخلية الزجاجية وإضافة كاشف إل DPD
 . DPD ومن ثم يتم اختيار برنامع الكشف عن الكلور باستندام كاشف إل DPD
 - ٣- يتم وضع البلانك وإغلاق الجماز عليما والضغط علي مختاج ZERO لتصغير
 الجماز .
- ٤- يتم إخراج البلانك ووضع العينة بعد رجما في الجماز والضغط على زر TIMER
 بعد ٣ حقائق يعطي الجماز تنبيه انتماء الوقت وتظمر النتيجة .

MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY

• تقاس العينة عند طول موجبي 530 nm



طريقة تقدير كميه المواد الطلبة الكلية (T.S)

١ - يتم وزن بوتقة فارغة ويتم تسجيل الوزن W1.

٦- يتو وضع حجو 50 مل من العينة في البوتقة ومن ثو يتو إحدالما إلى الفرن
 الدراري غند درجة حرارة ١٢٠ °و لمحة ٢٤ ساغة .

٣- يتم إخراج البوتقة من الفرن ووضعما في مبغاف (DISSCTOR) حتى

لا تكتسب رطوبة من البع المحيط . . . السعودية

٤- يتم وزن البوتقة بعدما تبرد ويسجل الوزن W2.

٥- لحساب المواد الصلبة الكلية يتم تطبيق المعادلة الآتية:

T.S (mg/l) = $\frac{(W_2 - W_1) * 1000}{(V \text{ ml})}$ x 1000

حيث V تمثل حجم العينة بالملليلتر



طريقة تقدير كميه المواد الطلبة العالقة (T.S.S)

- 1 يتم وزن ورفة ترشيع من نولم micro fiber filter 45 mm ويتم تسبيل الوزن W1 .
- ٦- يتم وضع الورقة على filter holder الناص بمضنة سدب المواء لتسميل عملية الترشيع .
 - ٣- يتو وضع حجو 50 مل من العينة في همع filter holder ومن ثو يتو تشغيل المضنة حتى تتو عملية الترشيع المضنة حتى تتو عملية الترشيع المضنة حتى تتو
 - 3- يتم نسل إلى filter holder بالماء المقطر لغسل ماتبقي من عوالق وإخافتها إليى الغرن عند درجة إليى الغلتر ومن ثويتم نزع ورفة الترشيع وإحنالها إليى الغرن عند درجة درجة درارة ١٠٥ م لمحة ٤ ساعات.
- ۵- يتو وزن ورقه بعد خروجها من الفرن وتركها في مبغاف (DISSCTOR) حتى لا تكتسب رطوبة من البو المديط ويتو تسبيل الوزن W2.
 - ٦- لحساب المواد الطلبة العالقة يتم تطبيق المعادلة الآتية:



T.S.S (mg/l) =
$$\frac{(W2-W1)*1000}{(V ml)}$$
 x 1000

حيث V تمثل حجم العينة بالملليلتر

طريقة اختبار كمية الفرسفات ³⁻ PO4) (PHOSPHATE

باستندام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

١ - يتم وضع حجم ٢٥ مل من الماء المقطر في النلية الزجاجية (البلانك).

٦- يتم وضع حجم ٢٥ مل من العينة في الخلية الزجاجية وأضغت كاشفت ٢٥ مل من العينة في الخلية الزجاجية وأضغت كاشفت ١٩ الكشفت عن الفوسفات باستخدام كاشفت إل Phosver ومن ثم يتم اختيار برنامج الكشفت عن الفوسفات باستخدام كاشفت إلى المناسبة الم

٣- يتم وضع البلانك وإغلاق البماز غليما والضغط غلي مغتاج ZERO لتصغير
 البماز .

٤- يتم إخراج البلانك ووضع العينة بعد رجما في البماز والضغط على زر TIMER
 بعد ٣ دقائق يعطي الجماز تنبيه انتماء الوقت وتظمر النتيجة .

ملاحة وزارة الهياه والكهرباء

- MINISTRY OF WATER & Ell منيخ الكيشيّة المناعلية المناعل
 - تقاس العينة عند طول موجيي 890nm

اختبار النشادر NH3-N بطريقة

باستخدام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

- ١- يؤخذ ٢٥ مل من العينة بواسطة المخبار المدرج وتوضع في خلية فياس.
 - يتم إخافة (محتوى واحد من البودرة) Ammonia Salicylate يتم إخافة
 - ٣- يتم تمريك الخلية مع الرج لمدة ٣ دمائي.
 - ٤- أضغت (معتوى واحد من البودرة) Ammonia Cynorate .
 - ٥- يتم تحريك الخلية مع الرج لمحة ١٥ حقيقة.
 - ٦- تحضير البلانك بماء مقطر وإضافة نفس الكواشف .
- ٧- يتم الدخول إلى البرنامجAmmo Salicylate عند الطول الموجى 655 nm
 - ٨- يتم وضع البلانك ويتم التصفير عليما.
 - 9- توضع العيبة ثو تؤخذ القراءة على شكل NH3-N بوحدة ppm.

ملا حظا رتم:

- * ظمور اللون الأخضر يدل على وجود الامونيا.
- * مده الطريقة لا تتأثر بوجود الأملاح مهما كان تركيزها.

اختبار النشادر NH3-N بطريقة

باستخدام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

- ١- يؤخذ ٢٥ مل من العينة بواسطة المخبار المدرج وتوضع في خلية فياس.
 - آ- يتم إخافة (٣نهاط) MINERAL STABILIZER .
 - ٣- يتو تحريك الخلية مع الرج.
 - ع- أخهد (٣ نهاك POLY VINIL ALCOHOL . المنهد (٣ نهاك عليه عليه المالية عليه عليه المالية المالية المالية المالية
 - ٥- يتو تحريك الخلية مع الرج.
 - . NESLER REAGENT (مل ا مل) -٦- أخون ا
 - ٦- تعضير البلانك بماء مقطر وإضافة نفس الكواشف .
- V- يتم الدخول إلى البرنامج AMMONIA NESLER غند الطول الموجى 655 nm.
 - ۱۸- يتم وضع البلانك ويتم التصغير عليما. MINISTRY OF WAT
 - ٩- توضع العينة ثو تؤخذ القراءة على شكل NH3-N بوحدة ppm.

ملا حظامتے:

* ظمور اللون الأصغر يدل على وجود الامونيا.

يجب أن يكون الماء المقطر بعد إخافة الكواشف عديم اللون لان ظمور لون احفر يدل علي وجود آمونيا في الماء المقطر مما يتسبب بالنطأ في النتائج.

طريقة اختبار كمية النتريت NO2 الارتجاء المتبار كمية النتريت

باستخدام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

- ١- يؤخذ ٢٥ مل من العينة بواسطة المخبار المدرج ثم توضع في خلية القياس.
 - ٦- أخور (محتوى واحد) من كاشوء Nitriver3
- ٣- اختر برنامج الجماز Nitrite Nitriver عند الطول الموجى 507nm.
 - ٤- يتم وضع البلانك ويتم التصغير عليما.
 - ۵- يتو أخذ القراءات بوحدة ppm .

ملا حظارتے:

- * البلانك في هذه التبربة عبارة عن هاء مقطر.
- * ظمور اللون الوردي يدل على وجود النتريت.

طريقة اختبار كمية النترات NO3 (NITRATE

باستخدام جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER

- ١- يؤخذ ٢٥ مل من العينة بواسطة المخبار المدرج ثم توضع في خلية القياس.
 - ٦- أخذت (محتوى واحد) من كاشف Nitraver5 وانتظر لمدة ١٥ دقيقة .
- ٣- اختر برنامج البماز Nitrate Nitraver عند الطول الموجى 500nm.
 - ٤- يتم وضع البلانك ويتم التصغير عليما.
 - ۵- يتم أخذ القراءات بوحدة ppm .

ملا حظا رتم:

- * البلانك في هذه التجربة عبارة عن هاء مقطر.
- * ترشيع العينة إذا كانت تدتوي علي عكارة.
 - * ظمور اللون البني الغامق يدل على وجود النترات.

طريقة اختبار متطلب الأكسبين الكيميائيي C.O.D

- ا- يؤخذ ٢ مل من الماء المقطر بواسطة الماصة ومن ثو تضاف إلى محلول المضو على حسب المدى المراد قياسه (PPM) أو (1500 PPM) علي حسب المدى المراد قياسه (PPM) أو (0 1500 PPM) بعد إضافة الماء المقطر تكون البلانك جاهزة .
 - ٦- يؤخذ ٢ مل من العينة بواسطة الماصة ومن ثو تضافع إلى محلول المضو نفس
 المدى للبلانك .
- ٣- تؤخذ البلانك والعينة ويتو وضعهما في المغاعل الدراري عند 150°C ولمدة
 ساعتين لإتماء عملية المضو.
 - ٤- يتم اختيار برنامج HR OR LR) C.O.D علي حسب المدي المستخدم المحلول المصور.
 - ۵- يتم وضع البلانك في جماز DR5000 SPECTROPHOTOMETER ٥
 - يتم التصفير ثم وضع العينة للحصول علي النتيجة بمحدة mg / 1 يتم التحوير ثم وضع العينة للحصول علي النتيجة بمحدة MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY
 - * البلانك في هذه التجربة عبارة عن ماء مقطر.



طريقة اختبار الأكسبين الديوي المستملك B.O.D 5

ا- يؤخذ حجم معين من العينة بناءا على المدي المتوقع للعينة والبرنامج الذي سوف نستخدمه طبقا للجدول التالي :

البرنامج المستخدم	الحجم بالملليلتر	المدي المتوقع
صغر - ٣٥ ملجم / لتر	٦٤ ۵٢٠	صغر - ۳۵ ملجو / لتر
صغر - ۷۰ ملجم / لتر ادیات	عة العربية السعر	حفر - ۷۰ ملجم / لتر
صغر - ۳۵۰ ملجم / لتر	ا ۱۲ مل	صفر - ۳۵۰ ملجه / لتر
صغر - ۷۰۰ ملجه / لتر	90 مل	صغر - ۷۰۰ ملجو / لتر

٦- يتم اخذ الحجم المطلوب في زجاجة فاتمة اللون ٥٠٠ مل ويوضع بما محرك.



- ٣- يتم إضافة كبسولة من B.O.D NUTRIENT حاجل الزجاجة.
- ٤- يضاف الليثيوم ميدروكسيد في قمع مطاطبي علي فوهة الزجاجة.
 - ۵- يټم وضع STOPCOCK GREASE علي محيط فوهمة

الزجاجة لإحكام الغلق.

- ٦- يتو توحيل الزجاجة بألا نبوب الموصول بال B.O.D TRAK .
- ٧- يتم ضبط البرنامج على المدي المطلوب وكذلك درجة حرارة العاخنة

غند ۲۰ $^{\circ}$ م . وتسجيل النتيجة غلبي مدار خمسة أيام بوحدة ملجم / لتر .

طريقة عد بكتيريا القولون الكلية وبكتيريا القولون البرازية


طريقة ايدكس

- ١- يؤخذ ١٠٠ مل من المياه المعالجة وتوضع في زجاجة معهمة من البولي بروبلين .
 - ٦- يضاف إليما محتوي كبسولة من الكولليرت (كاشف البكتيريا).
- ٣- يتم رجما جيدا ومن ثم يتم إفراغ محتوياتما في طبق العد البكتيري ٩٧ خلية .
 - ٤- يتو تغليف الطبق باستنداء جماز التغليف الدراري. و = ك
 - ٥- يتم وصغ الطبق في العاضنة عند درجة حرارة ٢٧,٥ م لمدة ٢٤ ساعة .
- ٦- يتم إخراج الطبق ولعد بكتيريا القولون الكلية يتم حساب عدد الخليا الكبيرة التي تلونت باللون الأحفر وكذلك الحغيرة ومن ثم الرجوع للجدول المرفق (المحفوفة) الرقم المقابل لعدد الخليا الكبيرة مع عدد الخليا الحغيرة يكون هو عدد بكتيريا القولون الكلية.
 - ٧- لعد بكتيريا القولون البرازية يتم تعريض الطبق لجماز الأشعة فوق البنفسجية ومن ثم يتم عد الخلايا التي تلونت باللون الأزرق الفلوري الكبيرة والصغيرة والرجوع للجدول المرفق للحصول علي العدد الأكثر احتمالا في إل ١٠٠ مل .

ملحوظة :

بالنسبة للمياه الداخلة نفس الخطوات السابقة ولكنما تحتوي علي عدد كبير من البكتيريا لذلك يجب تخفيف العينة إلى ١٠ أو ١٠ واليك طريقة التخفيف :

ا على \longrightarrow ۱۰ عاء مقطر أحبح معامل التخفيف ۱۰ ثو أخذ ا على عن المخفف ونكمله إلى ۱۰ على بالعاء المقطر وبذلك أحبح معامل التخفيف 1 ونأخذ عن المخفف ۱ على ونكمله ۱۰ على بالعاء المقطر وبذلك أحبح معامل التخفيف 1 . فأخذ ۱۰ على عن المخفف إل ۱۰ لإجراء الاختبار وعن ثو تضرب النتيجة \times ۱۰ .



وزارة الهياه والكهرباء MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY

طريقة تقدير كمية كبريتيد الميدروجين (H₂S)

ا - يتم تحضير البلانك بطريقتين:

- الأولي بوضع ٢٥ مل ماء مقطر ونضيف إليما ١ مل من كاشف السلفيد (١)
 ثو ١ مل من كاشف السلفيد (٦)
- الثانية بوضع ٢٥ مل من الماء المقطر ونضيف إليما ٣ نقاط من ماء البروم
 وبعد ثلاث حقائق نضيف إليما نقطة من معلول الفينول.

حيتم تحضير العينة بنفس الطريقة باستبدال الماء المقطر بالعينة .

٣- يتو وضع العينة والبلانك في إل COMPRATOR ويتو الانتظار نمس حقائق لإتماء التفاعل وظمور اللون (يظمر لون وردي يتحول إلي الأزرق في حاله وجود الكبريتيد) وتعريضما للضوء ونحصل علي النتيجة باستنداء اسطوانة الألوان المرفقة مع الأحوات.

وبذلك يكون الرقو الناتج معبرا عن تركيز ايون الكبريتيد وللحصول على النتيجة كتركيز كبريتيد الميدروجين اتبع الجدول التالي :

للتحويل لتركيز كبريتيد الميدروجين	مدي القياس لتركيز الكبريتيد
(LOWER SCALE)S ²⁻ × 1.06	0 – 0.55 mg / I
(UPPER SCALE) S ²⁻ × 1.06	0 -2.25 mg / I
(UPPER SCALE×5.5) S ²⁻ × 1.06	0 -11.25 mg / l

طريقة تقدير كمية الزيوت والشدوء في المياه

١- يتم جمع كمية ٥٠٠ مل (V ml) من المياه لتعطيى متوسط الكمية لان الزيوت ترح
 غلى هيئة تحفقات .

٦- يتم إخافة ٥ مل من حمض الميدروكلوريك ١:١

٣- ثم نخيف ١٥٠ مل من الاثير البترولي

٤- نرج المخلوط لمحة حقيقتين. المحربية السعودية

٥- يوضع المخلوط فيي قمع الفصل وبعد فصل طبقة المياه تبقي طبقة المذيب مع طبقة الزيورت .

 V_{-} يتم وزن ورقة ترشيع V_{-} السم ولتكن V_{-} ومن ثم يتم إمرار المعلول المتبعي في القمع من خلالما وبذلك يتم احتجاز الزيوت على ورقة الترشيع .

V- للتخلص من بغايا المذيب يتم تجغيغ الورقة باستخدام حمام مائي عند V° م .

 Λ - يتو تبريد الورقة في المبغاف (dissector). Λ

٩- يتو وزن الورقة ولتكن (W2).

١٠- يتم حساب كمية الزيوت والشموم من المعادلة التالية:

Oil & grease (mg/l) = $\frac{(W2-W1)*1000}{(V \text{ ml})}$ X 1000

اختبارات العماة النشطة

أولا: المواد الطبة العالقة للمخلوط السائل (MLSS): (حوض التصوية)

1- يتم اخذ ورقة ترشيع (WATMAN no 4 or 40) ويتم تجفيفها فيي الفرن لمحة ربع ساعة عند ١٠٣٠ م.

٦-يتم إخراج الورقة من الغرن ووضعما في المبغاف (dissector) لمحة ٣٠ دقيقة .

 W_1 يټو وزن الورقة وليكن W_1

3-يتم وضع الورقة على قمع زيابي مناسب ليتم إمرار المطوط السائل من خلال الورق إلي حورق مدروطي مثل أي عملية ترشيع عادية ونظرا لما يحتوي المطوط من عوالق سوف تحتاج إلي ساق زيابية ويتم صب المطوط علي الساق الزيابية ببطء ديث يمر المطوط إلي مركز القمع وليس الأطراف .

٥- تم رج كمية مناسبة من المعلوط السائل لعوض التصوية وليكن ٥٠٠ مل .

7- نأخذ ٥٠ مل (V ml) من المخلوط بعد الرج فيي كأس زيابيي ويتو ترشيدها عليي ورقة الترشيع .

٧- انمسل الكأس المستخدم بالماء المقطر وأضف هذا الماء إليي ورقة الترشيع أيضا .

 Λ - يتم تجغيغ الورقة في الغرن لمدة ساعتين عند ١٠٥° -١٠٥ م .

٩- ثم نضعها في المبغاف (dissector) لمدة نصف ساعة ويتم وزنها بعد ذلك وليكن W2

ثم نطبق المعادلة التالية:

MLSS (mg/l) =
$$\frac{(W2-W1)*1000}{(V \text{ ml})} \times 1000$$

اختبارات العماة النشطة

ثانياً: الحجم المترسب من الحمأة (SV)

للتحكم في أفخل أداء لأحواض الترسيب والتكثيف:

١- يتو وضع ١٠٠٠ مل من المخلوط السائل المتجانس لأحواض التصوية في مخبار محرج ١٠٠٠ مل وتترك لمحة نصغ ساعة عند نفس حرجة حرارة حوض التصوية ويتو قراعة الحجو الذي تشغله الحمأة المترسبة . ويكون الرقو هو المعبر عن (SV).



اختبارات الحماة النشطة

ثالثاً: معامل الحجم المترسب من الحمأة (SVI)

ا- يعرض معامل العجم المترسب بأنه العجم الذي يشغله واحد جرام من الحمأة النشطة بعد ترسيب المخلوط السائل المعلق لمدة نصف ساعة .

ويتم حسابه من المعادلة التالية بمعرفة SV & MLLS

المملكة العربية السعودية

وزارة المياه والكهرباء MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY

Section 1 Abbreviations and Conversions

1.1 Procedure Abbreviations

The abbreviations in Table 1 are common in written chemical procedures:

Table 1 Abbreviations

Abbreviation	Definition	Abbreviation	Definition
°C	degree(s) Celsius (Centigrade)	HR	high range
°F	degree(s) Fahrenheit	L	liter—volume equal to one cubic decimeter (dm3)
ACS	American Chemical Society reagent grade purity	LR	low range
	Standard Methods for the Examination of	MDL	method detection limit
	Water and Wastewater, published jointly by the American Public Health Association	MDB	marked dropping bottle
	(APHA), the American Water Works	mg/L	milligrams per liter (ppm)
APHA Standard	Association (AWWA), and the Water	µg/L	micrograms per liter (ppb)
Methods	Environment Federation (WEF), is the standard reference work for water analysis. Order from Hach Company, requesting Cat. No. 22708-00, or from the Publication Office	mL	milliliter—1/1000 of a liter. It is approximatel the same as a cubic centimeter (and is sometimes called a "cc").
	of the APHA. Many procedures contained in this manual are based on Standard Methods.	MR	medium range
AV	AccuVac®	NIPDWR	National Interim Primary Drinking Water Regulations
Bion	bicinchoninate	NPDES	National Pollutant Discharge Elimination System
conc	concentrated	Р	phosphorus
DB	dropping bottle	PCB	poly chlorinated biphenyl
DBP	disinfection by-products	ppb	parts per billion
CFR	Code of Federal Regulations	ppm	parts per million
EDL	Estimated detection limit	RL	Rapid Liquid™
EPA	Environmental Protection Agency	SCDB	self-contained dropping bottle
F&T	free and total	THM	trihalomethane -
FM	FerroMo®	TNT	Test 'N Tube™
FV	FerroVer [®]	TOC	total organic carbon
FZ	FerroZine®	TPH	total petroleum hydrocarbons
g	grams	TPTZ	2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-1,3,5-Triazine
gr/gal	grains per gallon (1 gr/gal = 17.12 mg/L)	USEPA	United States Environmental Protection Agency
		ULR	ultra low range

Abbreviations and Conversions

1.2 Conversions

1.2.1 Chemical Species

Species conversion factors for many commonly used chemicals are listed in Table 2.

Table 2 Conversion Factors

To Convert From	То	Multiply By
mg/L AI	mg/L Al ₂ O ₃	1.8895
mg/L B	mg/L H ₃ BO ₃	5.7
mg/L Ca-CaCO ₃	mg/L Ca ²⁺	0.4004
mg/L CaCO ₃	mg/L Ca ²⁺	0.4004
mg/L CaCO ₃	mg/L Mg ²⁺	0.2428
μg/L Carbo.	µg/L Hydro.	1.92
µg/L Carbo.	μg/L ISA	2.69
μg/L Carbo.	µg/L MEKO	3.15
mg/L Cr6+	mg/L CrO ₄ 2-	2.231
mg/L Cr6+	mg/L Na ₂ CrO ₄	3.115
mg/L Cr6+	mg/L Cr ₂ O ₇ 2-	2.077
mg/L Mg-CaCO ₃	mg/L Mg ²⁺	0.2428
mg/L Mn	mg/L KMnO ₄	2.876
mg/L Mn	mg/L MnO ₄ -	2.165
mg/L Mo ⁶⁺	mg/L MoO ₄ 2-	1.667
mg/L Mo ⁶⁺	mg/L Na ₂ MoO ₄	2.146
mg/L N	mg/L NH ₃	1.216
mg/L N	mg/L NO ₃ -	4,427
mg/L Cl ₂	mg/L NH ₂ Cl	0.726
mg/L Cl ₂	mg/L N	0.197
mg/L NH ₃ -N	mg/L NH ₃	1.216
mg/L NH ₃ -N	mg/L NH ₄ +	1.288
mg/L NO ₂ -	mg/L NaNO ₂	1,5
mg/L NO ₂ -	mg/L NO ₂ "-N	0.3045
mg/L NO ₂ N	mg/L NaNO ₂	4.926
µg/L NO ₂ "=N	μg/L NaNO ₂	4.926
mg/L NO ₂ N	mg/L NO ₂ -	3.284
µg/L NO ₂ N	µg/L NO ₂ -	3.284
mg/L NO ₃ "-N	mg/L NO ₃ -	4.427
mg/L PO ₄ 3-	mg/L P	0.3261
µg/L PO ₄ 3-	µg/L P	0.3261
mg/L PO ₄ 3-	mg/L P ₂ O ₅	0.7473
µg/L PO ₄ 3-	μg/L P ₂ O ₅	0.7473
mg/L SiO ₂	mg/L Si	0.4674
µg/L SiO ₂	μg/L Si	0.4674

Abbreviations and Conversions

1.2.2 Hardness Conversion

Table 3 lists the factors for converting hardness from one unit of measure to another. For example, to convert mg/L CaCO₃ to German parts/100,000 CaO, multiply the value in

Table 3 Hardness Conversion Factors

Units of Measure	mg/L CaCO ₃	British gr/gal (Imperial) CaCO ₃	American gr/gal (US) CaCO ₃	French Parts/ 100,000 CaCO ₃	German Parts/ 100,000 CaO	meq/L1	g/L CaO	lbs./cu ft CaCO ₃
mg/L CaCO3	1.0	0.07	0.058	0.1	0.056	0.02	5.6x10-4	P. 70. 40.4
English gr/gal CaCO3	14.3	1.0	0.83	1.43	0.83	0.286	8.0x10 ⁻³	6.23x10-5
US gr/gal CaCO3	17.1	1.2	1.0	1.72	0.96	0.343	9.66x10-3	107.407
Fr. p/ 100,000 CaCO3	10.0	0.7	0.58	1.0	0,56	0.2	5.6x10 ⁻³	6.23x10-4
Ger. p/100,000 CaO	17.9	1.25	1.04	1.79	1.0	0.358	1x10-2	1,12x10 ⁻³
meq/L	50.0	3.5	2.9	5.0	0.0			PRODUIT.
g/L CaO	1790.0	126.0	104.2		2.8	1.0	2.8x10 ⁻²	3.11x10-2
bs./cu ft		780.0	104.6	179.0	100.0	35.8	1.0	0.112
CeCO3	16,100.0	1,123.0	935.0	1,610.0	900.0	321.0	9.0	1.0

¹ epm/L, or mval/L

Note: meg = N • 1000

						1	DEAN.		#Sm	all W	ells P	# Small Wells Positive	L a	2	ald									
0	+	19		+	10	0	7		8	10	#	12	13	14	15	16	11	at at	18	20	21	22	23	32
t :	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	80	7.0	80	8.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.1	15.1	16.1	12.1	18.1	19.1	202	21.2	22.2	23.3	24.3
0 0	200	3.0	4.0	0.0	0.0	7.1	0 0	0 0	10.1	11.1	121	13.2	14.2	15.2	16.2	17.3	18.5	19.3	20.4	214	22.4	982	24.5	25.6
	4 4		9	120	11.2	0.0	103	102	100	15.2	14.5	24.0	10.4	18.4	17.4	n +	19.5	88	21.6	22.7	23.7	24.8	25.8	8 8
_	10	60	7.2	8.3	9.3	104	11.4	12.5	13.5	14.6	48.6	48.9	47.8	40.0	400	25.0		0.00	24.0	200	200	200		70.4
69	6.3	7.3	8.4	9.6	10.5	11.5	12.6	13.7	14.7	15.8	16.9	17.9	19.0	20.1	212	222	20.2	26.4	26.6	2 9	97.7	28.8	0 0	0 00
0	7.4	8.4	9.9	10.6	11.6	12.7	13.8	14.9	16.0	17.0	18.1	19.2	20.3	21.4	22.6	23.6	24.7	25.8	26.0	28.0	39.1	80.0	21.3	1000
10	8.5	9.6		11.8	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6	22.7	23.8	24.0	26.0	27.1	28.3	28.4	30.5	31.6	32.8	33.9
8.6	9.7	10.6		13.0	14.1	16.2	16.3	17.4	18.5	19.6	20.7	21.8	22.8	24.1	25.23	26.3	27.4	28.6	287	30.8	32.0	33.1	34.3	35.4
8.6	10.9			14.2	15.3	16.4	17.5	18.7	19.8	20.9	220	23.2	26.3	25.4	28.6	27.7	28.9	30.0	31.2	20.3	33.6	3	96.8	47.0
11.0	12.1			15.5	16.6	17.7	18.9	20.0	21.1	22.3	23.4	24.6	25.7	26.9	28.0	282	30.3	31.5	30.7	33.8	35.0	38.2	37.4	38.6
122	13.4	14.6	15.6	16.8	17.9	191	202	21.4	22.5	23.7	24.8	26.0	27.2	28.3	58.5	30.7	31.9	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2
13.5	14.6	15.8	16.9	18.1	19.3	204	21.6	22.8	23.9	25.1	263	27.5	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.5	40.7	41.9
14.8	16.0	17.1		19.5	20.6	21.8	23.0	24.2	25.4	20.0	27.8	29.0	30.2	31.4	32.6	33.6	35.0	36.2	37.5	38.7	38.9	41.2		43.6
18.1	17.3	18.5		20.9	22.1	233	24.5	25.7	26.9	28.1	293	30.5	31.7	33.0	34.2	35.4	36.7	37.9	39.1	40.4	41.6	42.9		45.4
17.5	18.7	19.9		22.3	23.5	24.7	25.9	27.2	28.4	29.6	30.9	32.1	33.3	34.6	35.8	37.1	38.4	39.6	40.9	42.2	43.4	44.7		47.3
18.9	230	21.3		23.8	25.0	262	27.5	28.7	30.0	31.2	32.5	33.7	35.0	36.3	37.5	36.8	40.1	41.4	42.7	44.0	45.3	46.6		49.2
10	21.6	22.8	24.1	25.3	28.6	27.8	29.1	30.3	31.6	32.8	34.1	35.4	36.7	38.0	39.3	40.6	41.9	43.2	44.5	45.9	47.2	48.5		51.2
		24.3		58.9	28.1	29.4	30.7	32.0	33.3	34.6	35.9	37.2	38.5	39.8	41.1	42.4	43.8	45.1	46.5	47.8	48.2	505		53.2
19 1	200	25.9		28.5	29.0	311	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	39.0	40.3	41.6	43.0	44.3	45.7	47.1	48.4	49.8	512	62.6		55.4
nja	Т	1		30.1	21.0	32.8	34.1	20.4	36.6	38.1	38.5	40.8	42.2	43.6	44.9	46.3	47.7	49.1	505	619	53.3	54.7	1 99 1	57.6
0.0	8.77	787		RIE	33.2	34.5	39.9	37.3	38.6	40.0	41.4	42.8		45.5	46.9	48.4	49.8	51.2	52.6	54.1	55.5	86.9		88.8
28.9	313		34.1	35.5	35.01	38.3	39.7	41.1	408	43.0	45.5	2 15	46.2	47.0	49.0	50.5	0 0	53.4	54.8	26.3	87.8	503		623
1	33.1	34.5		37.3	38.8	402	417	43.1	977	46.0	47.5	48.0	50.5	52.0	555	68.0	ž ž	0 0 0	505	81.4	2700	100	55.2	2 2
33.6				39.3	40.8	42.2	43.7	45.2	48.7	48.2	49.7	512	62.7	543	55.8 55.8	57.3	88.9	60.5	620	63.6	65.2	2 2 2		200
10:	36.9		W.	414	42.8	44.3	45.9	47.4	48.9	50.4	52.0	63.5	55.1	56.7	58.2	58.8	61.4	63.0	64.7	66.3	67.9	8,60		72.9
37.4	38.9	40.4		43.5	45.0	46.5	48.1	49.6	51.2	52.8	54.4	96.0	57.6	59.2	8.09	62.4	64.1	65.7	67.4	69.1	70.8	72.5		75.9
MD-	41.0	42.6	8	45.7	47.3	48.5	50.4	52.0	53.6	552	58.9	58.5	60.2	61.8	63.5	66.2	6.99	68.6	70.3	72.0	73.7	75.5		79.0
41.7	43.2	44.8	70	48.0	49.6	512	92.8	24.5	56.1	57.8	585	61.2	62.9	64.6	66.3	68.0	8.69	71.5	73.3	75.1	76.9	78.7		82.4
43.9	45.5	47.1		50.4	520	53.7	55.4	57.1	58.8	909	622	84.0	65.7	67.5	69.3	71.0	72.9	74.7	28.5	78.3	80.2	82.1	84.0	698
66.2	47.8	49.5		62.9	546	36.3	58.1	80 1	61.6	633	199	8.99	28	70.5	72.4	74.2	76.1	78.0	582	BIS	83.7	1.68		9.69
0 5 5	59.0	200	9 3	50.0	60.0	1981	6000	28.7	0 40	0000	2 4 4 5	70.0	20.00	138	75.7	77.8	28.0	81.5	83.5	85.4	87.5	69.5	91.5	80.6
853	56.7	57.8		613	831	88.0	67.0	an o	20.00	101	144.0	78.8	28.8	808	200	9 0 0 0	2 2	99.00	01.0	03.0	4 1 1	92.0		87.8
8.96	58.6	80.5	100	844	663	68.3	70.3	723	74.3	76.3	78.4	80.5	82.6	84.7	86.9	80.1	2 10	43.6	96.7	200	100	1036	100.2	1024
500	61.7	63.7	66.7	67.7	69.7	717	73.8	75.9	78.0	80.1	82.3	64.6	86.7	88.9	91.2	93.5	86.8	98.1		1	106.3	107.7		649.7
62.9	85.0	67.0	68.1	712	73.3	75.4	77.6	79.8	82.0	84.2	86.5	88.8	61.9	93.4	95.8	98.2	100.6				1107	113.3		186
66.3	68.4	70.6		74.9	77.1	79.4	81.6	828	88.22	988	91.0	93.4	85.8	98.3	100.8	103.4	105.9				116.6	119.4		125.0
200		74.4	78.7	78.9	81.3	63.6	98.0	88.4	808	93.4	95.9	198	101.0	103.6	106.3	109.0	111.8	114.6	117.4		123.2	126.1		132.2
so 1	762	78.5	60.9	83.3	85.7	68.2	80.8	83.3	95.9	98.5	101.2	103.9	106.7	109.5	112.4	115.3	118.2		124.3		130.5	133.7		403
280		83.0	85.5	880	90.6	93.3	86.9	98.7	1014	104.3	107.1	110.0	113.0	118.0	119.1	122.2	125.4			1	138.8	142.3	145.9 1	149.5
97.0		07.0	903	200	0.000	10.6	101.7	104.6	107.6	110.6	113.7	116.9	120.1	123.4	128.7	130.1	133.6				148.3			160.2
0.1	9000	30.6	D US	Dies.	200	105.0	108.1	1112	114.5	117.8	121.1	124.6	128.1	131.7	135.4	138.1	143.0				159.4	183.8	168.2 1	1728
900	100	0 303	2707	1004	S BOA	1113	15.3	118.7	1223	125.9	129.6	133.4	137.4	1414	145.5	148.7	154.1	1			1727			188,2
0.00	400.0	443.4	ľ	404.0	405.0	4000	260.0	2000	121.4	130.4	128.6	143.3	148.3	152.9	157.6	162.4	167.4				1			207.5
114.7	118.3	193.4	136.6	130.0	125.4	140.4	155.5	450.0	195.1	100.7	101.0	196.0	181.6	167.0	1725	178.2							*	233.3
193 11	1984	122.4	427.0	149.0	148.4	140.1	140.0	100.0	100.2	1007	100.4	404 5	178.5		191.8	198.9								270.0
100	440.0		450.0	+400	1050	135.8	100.7	100.0	1122	2000	0.001	193.5	£102		218.7	N V						K	0	328.2
es:		'n	152.3	158.5	185.0	1720	179.3	187.2	195.6	204.6	214.3	224.7	235.9	248.3	281.3	275.5	290.9	307.8	325.5	344.8	365.4	387.3	410.6 A	435.2

5 " 04 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### A 19		44.1 45.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46	42.1 42.1 42.1 43.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3	41 42 43 44 45 44 45 44 45 45 45 45 45 45 45 45	41 42 43 44 45 44 45 44 45 45 45 45 45 45 45 45
9000 N 3578 3778 3778 4638	ODO MPN1 Jasitive 37.8 38.9 40.0 39.3 40.4 41.1 40.3 40.3 41.9 44.4 41.1 40.3 41.9 44.4 44.4 40.3 41.9 44.4 44.4 46.3 45.6 45.1 46.4 46.3 46.6 47.1 48.3 49.4 46.8 46.6 47.1 48.3 49.4 46.8 46.6 47.1 48.3 49.4 46.8 46.6 47.1 48.3 49.4 46.8 50.0 51.2 46.4 46.4 46.8 50.0 51.2 46.4 46.4 46.8 50.0 51.2 52.2 77.4 50.1 46.7 56.5 56.2 56.2 50.2 50.4 50.4 56.2 56.2 50.2 50.2 50.2 56.2 56.2 50.3 5		44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	44 42 42 44 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 45	41 42 45 46 42.1 43.1 44.2 46.3 43.6 44.1 45.7 46.8 45.1 46.2 47.3 48.4 46.2 47.3 48.4 46.2 50.0 51.2 52.3 53.5 51.7 52.9 54.1 55.2 50.0 51.2 52.3 53.7 50.0 51.2 56.4 51.7 50.0 51.2 56.4 51.7 50.0 51.2 56.4 51.7 50.0 51.2 56.4 51.7 50.0 61.2 50.4 51.7 52.9 61.2 50.4 51.7 52.9 61.3 73.7 75.1 76.5 77.3 73.7 75.1 76.5 61.5 50.0 10.0 11.2 71.0 60.6 50.0 10.0 11.2 71.0 60.6 12.2 10.0 11.0 11.0 60.6 12.0 15.0 11.0 11.0 60.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	41 42 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Small Wells Positive 34 35 36 37 37 368 37 36 37 36 37 36 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	Positive 2 77 28 38 40 400 2 79.2 40.3 40.4 41.0 43.0 40.1 40.8 41.9 43.0 40.1 40.8 41.9 43.0 40.1 40.8 41.9 43.0 40.1 40.2 42.3 43.4 44.1 44.2 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5	APN Table 40 40 383 40 404 410 404 414 425 414 445 445 444 445 445 444 445 446 444 445 446 444 445 445 444 445 445 444 445 446 444 445 446 444 445 446 444 445 446 445 444 445 446 447 448 448 446 447 448 446 447 448 446 447 448 446 446 447 448 446 447 448 446 448 447 448 449 447 448 441 448 447	44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	41 42 42 441 441 441 441 441 441 441 441	41 42 42 46 42.1 43.1 44.2 46.3 43.6 44.7 46.7 46.8 45.1 46.2 47.3 48.4 46.2 46.2 50.3 50.0 50.0 51.2 52.3 53.5 50.0 51.2 52.3 53.5 50.1 56.9 57.1 56.9 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 50.1 56.0 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 50.2 50.3 50.0 50.2 50.2 50.0 50.0 50.2 50.2 50.0 50.0 50.2 100.9 100.9 100.7 50.0 100.9 100.9 100.9 50.0 100.9 100.9 100.9 50.0 100.9 50.0 100.9 100.9 50.0 100.9 50.0 100.9	41 42 44 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
2000 N Positive ### ### ### ### ### ### ### ### ###	2000 MPN T 38 38 40 40 35 35 38 40 40 41 41 41 40 8 41 5 41 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	44 42 42 441 441 43.6 447 45.1 46.2 46.7 47.8 46.7 47.8 46.7 47.8 46.3 46.5 56.3 56.5 56.3 56.7 56.4 66.7 66.4 66.7 66.4 66.7 66.4 66.7 67.2 60.4 66.7 60.9 66.1 60.9 66.1 60.9 66.2 60.6 66.3 66.7 67.2 60.9 67.3 73.7 72.3 73.7 72.9 60.0 10.9 60.0 10.9	41 42 43 44 46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 47 46 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	41 42 45 46 46 46 46 46 43 474 438 447 447 447 447 447 447 447 447 447 44
000 N	900 MPN1 siftive 37.3 88.9 40.1 40.3 44.4 41.4 40.3 44.9 44.4 40.3 44.9 44.4 40.3 44.9 44.4 40.3 44.9 44.9 40.3 44.9 40.3 44		44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	41 42 42 441 441 441 441 441 441 441 441	41 42 42 46 42.1 43.1 44.2 46.3 43.6 44.7 46.7 46.8 45.1 46.2 47.3 48.4 46.2 46.2 50.3 50.0 50.0 51.2 52.3 53.5 50.0 51.2 52.3 53.5 50.1 56.9 57.1 56.9 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 50.1 56.0 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 51.7 56.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 56.4 50.1 50.0 50.2 50.2 50.3 50.0 50.2 50.2 50.0 50.0 50.2 50.2 50.0 50.0 50.2 100.9 100.9 100.7 50.0 100.9 100.9 100.9 50.0 100.9 100.9 100.9 50.0 100.9 50.0 100.9 100.9 50.0 100.9 50.0 100.9	41 42 44 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
5 10 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### 198 19		44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	44 42 42 441 441 441 441 441 441 441 441	41 42 42 46 44 45 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	41 42 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	44 42 43.6 44.7 45.1 44.1 45.1 46.2 46.7 46.2 46.7 46.2 46.7 46.2 46.7 46.2 46.7 46.2 46.7 46.2 56.3 56.5 56.3 56.5 56.3 56.5 56.4 66.7 66.4 66.7 66.4 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.8 66.7 66.8 66.7 66.9 66.7 66.9 66.7 66.9 66.7 66.9 66.7 66.9 66.7 66.9 66.7 66.1 66.7 66.1 66.7 66.2 66.7 66.2 66.7 66.3 10.0 66.4 66.7 66.7 66.7 66.7 100.2 66.8 100.2 66.8 100.2 66.9 100.2 66.1 100.2 66.1 100.2 66.2 100.2 66.2 100.2 66.3 100.2 66.4 66.7 66.7 100.2 66.8 100.2 66.9 100.2 66.1 100.2 66.1 100.2 66.2 100.2 66.3 100.2 66.4 100.2 66.7 100.2 66.7 100.2 66.8 100.2 66.8 100.2 66.9 100	41 42 43 44 45 44 45 44 45 1 45 1 45 1 45 1 4	41 42 44 46 46 46 46 46 46 474 436 447 447 447 448 448 449 5 50.6 45 1 48.2 448 449 5 50.6 45 1 48.2 448 448 5 50.6 45 1 48.2 48.3 44.4 49.5 50.6 45 1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2

إ - تعليمات أثناء العمل في المختبر

- استخدم وعاء مخصصا لمهملات الوسائل المخبرية الزجاجية المكسورة موضحا عليه اسم الوعاء ونوع النقابات قيه.
- يجب العمل تحت غطاء مهرى (مجهز بجهاز سحب الهواء) عند استخدام المذيبات الطيارة أو القلويات أو الحموض أو المركبات الكيميائية الأخرى التي قد تسبب أخطارا في الجو المحيط.
 - يجب تخزين المذيبات في حاويات ضد الانفجار.
- يجب انخاذ الحيطة ضد الحريق أو الانفجار عند استخدام الحموض التي تتفاعل بشدة مع بعض المواد العضوية (الأمونيا - النثريك - حمض الخل ...).
- يجب عدم التعامل مع المواد الكيميائية بالأيدي المجردة مباشرة بل باستخدام القفازات أو الملاعق أو الملاقط
 - بجب تجهيز المخبر بحمام (دوش) وقو هة مياه طوارئ لغسيل العيون.
 - يجب ارتداء صدرية مطاطية ونظارات واقبة خاصة عند التعامل مع المواد الكيميائية الأكالة أو الخطرة.
 - يجب تزويد كافة الحاويات الكيمياتية بملصقات اسمية واضحة.
 - يجب ارتداء القفازات الواقية عند إجراء عمليات الوصل بين المعدات المطاطية والزجاجية.
 - يجب تجهيز المخبر بوحدات تهوية مناسبة توضع في أمكنة ملائمة.
 - يجب تأريض كافة التجهيزات المخبرية الكهربائية.
- يجب غسيل الأيدي جيدا بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل أو قبل التدخين (عادة ضارة) أو الأكل.

2 - تعليمات عامة ثلامن والسلامة

- اختر الأدراج بدلا من السلالم الرأسية كلما كان ذلك ممكنا.
 - صمم الأرضيات لتكون بشكل ثابت وليست كمنصة.
- استخدم نظاما محددا لتسمية الأنابيب بالرموز والألوان أو الملصقات المختلفة.
- صمم ارتفاعات المنشآت بحيث تكون 2.1 متر على الأقل في أي موقع حسب الامكان.
 - انشىء حواجز الحماية لكافة الاجزاء المتحركة الممكن الوصول اليها.
- انشيء درايزونات الحماية المناسبة لكافة الأدراج والفتحات والخزانن والأحواض والسلالم والمنصات والمنشأت المشابهة.
 - ضع القتات وإشارات التحذير المناسبة في كافة الأماكن الخطرة.
 - نفذ ميول الأرضيات المناسبة ليسهل تصريفها بشكل طبيعي.
 - جهز المحطة بالروافع المناسبة.
 - اعزل مبنى تجهيزات التعقيم عن باقى مبانى المحطة.
- جهز المحطة بمعدات القياس وكشف التسرب اللازمة، وكذلك بوسائل الإنذار الألية ضد الكلور وثاني أكسيد الكبريت والغازات السامة الأخرى والقابلة للاحتراق.
 - جهز المحطة بتجهيزات التنف المحمولة.
 - جهز المحطة بالسلالم النقالة أو الروافع المتحركة المناسبة.
 - جهز المحطة بمبنى مناسب لورشة التصليح والصياتة.
 - جهز المحطة بمبنى خاص لكل من المخبر وتغيير ملابس العمال ومطعم العمال ومبنى الإدارة.

3 - تعليمات حول التعامل مع المركبات الكيميانية المستخدمة عادة في محطات المعالجة

- الأمونيا، NH3
- مركب شديد الذوبان في الماء، يستعمل لإزالة المغذيات (الأغذية) المسائدة، يتفاعل بشدة مع الكلور، قابليته للاشتعال متوسطة، يسبب حروقا شديدة بالتلامس – امنع التلامس أو الاستنشاق.
 - الكلور، 212
- غاز سام ذو لون أخضر أصغر، شديد التفاعل، قليل الانحلال في الماء، أثقل من الهواء، يتفاعل مع الرطوبة لتشكيل حموض، أكال بشدة، يستعمل كمعقم امنع الاستنشاق لأنه قد يسبب الاختداق.
 - ثاني أكسيد الكلور، ClO₂
- غاز أصفر اخضر، لاذع الرائحة، مبيض، يستعمل كمعقم أو كمؤكسد، مهيج للجهاز التنفسي وللعيون المنع المعاد أو العيون المعاد أو العيون.
 - مزيلات الرغوة، مثل زيوت المملكون، SiR2O

4 - أنواع الحاويات والأنابيب وملحقاتها الموصى باستخدامها في نقل وتخزين المركبات الكيميانية

الجدول 4-1: أنواع الانابيب والحاويات وملحقاتها الموصى باستخدامها في نقل وتخزين المركبات الكيميانية!

المركب الكيمياتي	بلاستيك مقوى	بلاستيك عادي	الولاق الم	حديد	رصناص	biles	خرسائة
النوم	×	×	×				
الوميتات الصوديوم		×	ж	ж			
كلورايد الحديد	×	×				×	
سلفات الحديد	×	×	ж			×	
الكلس		ж	×	×		8	×
هيدر وكسيد الصنوديوم			×			ж	
ثاني اكسيد الكربون	×	×					
البولمراث		×	×				

5 - أنواع الحرائق والمواد المطقنة

الحدول 4-2: أنواع الحرائق والمواد المطقنة1

		اسراس والحواد ال	C.J., 12-4 03-4-1
	توع الملاة المطقلة	رمز المطلئ	المادة المحترقة
	الماء، حمض الصودا، مواد كيميائية جاقة	A	الورق، الخشب، النسيج
	الرغوة، ثاني أكسيد الكريون، هالون، مواد كيميانية جافة	В	الزيت، القطران، البنزين، الدهان
i	ثاني أكميد الكربون، هالون، مواد كيميانية جافة	C	المرحكات الكهربائية، أسلاك الكهرباء، المحولات
	مسحوق جاف خاص	D	الصوديوم، الزنك، القوسقور، المغنيزيوم، البوتاسيوم، التيتانيوم

6 - تطيمات حول اخذ العينات

يهدف أخذ العينات إلى الحصول على المعلومات اللازمة لتشغيل مختلف وحدات المعالجة حسب مواصفات المياه العادمة الواردة إلى المحطة.

هذاك أنواع مختلفة للعيذات وطرق أخذها وأهداف استعمالها أهمها التالية:

- 1- العينة العشوانية Grab Sample: وهي العينة المنفردة التي تزخذ يدوياً وتهدف إلى تحديد مواصفات المياه العادمة مباشرة بعد أخذ العينة، وبالتالي تحديد تغيرات هذه المواصفات مع الزمن, من أهم المواصفات التي يمكن تحديد تغيراتها بهذه الطريقة: الأكسجين المذاب pH الكلور المتبقى درجة الحرارة الكبريتيد القابل للذوبان البكتيريا الدليلية.
- العينة المركبة Composite Sample: يتم تحضير العينة المركبة بدمج عدد من العينات المفردة المأخوذة خلال فترة محددة (24 ساعة عادة), وهي تحضر إما يدويا وإما اليا.

تعطي العينة المركبة معلومات عن المواصفات الوسطية لمياه الجريان خلال فترة معينة, وهي تفيد في تحديد كفاءة محطة المعالجة خلال العمل العادي. عندما تحدث طفرات في مواصفات الجريان تدعم العينات المركبة عادة بالعينات العشوائية,

تشمل العينات المركبة صنفين رئيسين هما: العينة المركبة زمنيا، والعينة المرتبطة بالجريان, ففي الأولى تدمج العينات المفردة المأخوذة بحجم ثابت وحلى فترات زمنية ثابتة ومحددة (24 ساعة مثلا) مع بعضها البعض، وهي تفيد عادة عندما يكون تركيب المياه العادمة لا يتعلق بكمية الجريان، كما في محتويات حوض التهوية في الحمأة المنشطة, أما في النوع الثاني فيتطلب إما تغيير حجم العينات المغردة وإما تغيير تواتر اخذ العينات المفردة ذات الحجم الثابت، وفي هذه الحالة يجب تحديد معدلات الجريان المختلفة بذقة في الوحدة التي تؤخذ منها العينات المرتبطة بالجريان.

خصائص ومعايير مياه الصرف الصحي الخام الداخلة إلى الشبكة العامة ومحطات المعالجة

الحدالمسموح	الوحدة	الاخنبار
6 - 9		ال قىرالھىدىرەجىنى PH
25	_{ملجر/لز} پــــــ الســــــــــــــــــــــــــــــ	النوسنات PO4 ⁻³ الحرا
80	ملجه/لنر	الشادر NH ₄
1000	ملجمرالغ	الكبرينات SO ₄
100	ملجمرالتر	الڪلوريدات (CI)
5 MIN	ISTRY OF WA	Ar-OH الفينول ELECTRICITY
600	ملجمر/لتر	المواد الصلبة العالقة T.S.S
1000	ملجمر/لنر	الأكسجين الكيميائي المطلوب C.O.D
1000	ملجمر/لنر	المواد العضوية الكلية T.O.C
500	ملجمر/لنر	الأكسجين الحيوي المسنهلك B.O.D

الحدود القصوي للتلوث المسموح بـه في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً

الحدالمسموح	الوحلة	الاخنبار
6 - 8.4		ال قرالهيدسروجيني PH
2500	ملجمر/لتر	الأملاح الذائبة الكلية T.D.S
10	ملجم / لتر	PO4 -3
5	ملجمر/لتر	NH ₃ – N
10	ملجم/لتر	النترات NO ₃ -N
0.5	ملجمر/لتر	الڪلور الحق CL2
1 MINIS	ملجه التر TRY OF WAT	ER & ELECTRICITY
40	ملجمر/لتر	المواد الصلبة العالقة T.S.S
120	ملجمر/لتر	الأكسجين الكيميائي المطلوب C.O.D
40	ملجمر/لتر	الأكسجين الحيوي المسنهلك B.O.D
1000	خلیت/۱۰۰۰مل	بكثيريا القولون الكلية T.C.F
200	خلیت/۱۰۰۰مل	بكثيريا القولون البرازية F.C.F

الحدود القصوي للتلوث المسموح بـه في مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً

الحد المسموح	الوحدة		الاختباس
6 - 8.4		РН	ال قهرالهيلسر وجيني
2500	ملجمر/لنر	T.D.S	الأملاح الذائبة الكلية
10	ملجمر/لتر	PO4 ⁻³	الفوسفات
5	ملجمر/لتر	NH ₃ – N	الامونيا
10	ملجمر/لتر	NO ₃ -N	النترات
0.5	ملجمر/لنر	CL ₂	الڪلوبرالحن
رباء ١	ملجمر/لنز	الئياا	الفلوريد و و ا و ا
10 MINIS	TRY SIFMATE	R & T.S.SEC	المواد الصلبة العالقة
50	ملجمر/لتر	C.O.D	الآكسجين الكيميائي المطلوب
10	ملجمر/لنر	B.O.D	الاكسجين الحيوي المسنهلك
200	خليته/١٠٠٠ مل	T.C.F	بكنيريا القولون الكلية
200	خليته/١٠٠٠ مل	F.C.F	بكثيريا القولون البرازية

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	مسلسل
١	الغلاف	
٣	المقدمة	
ź	طريقة اختبار الرقم الهيدروجيني (PH)	
٥	قة اختبار كمية الله ، ملاح الذائبة الكلية (T.D.S)	١
٦	طريقة اختبار القلوية الكلية (Total Alkalinity)	۲
٧	قة اختبار كمية الأ ، كسجين الذائب (D.O)	٣
٨	طريقة اختبار كمية الكلور الحر (FREE COLRINE)	٤
٩	طريقة اختبار كمية الكلور الحر (FREE COLRINE)	٥
١.	طريقة تقدير كميه المواد الصلبة الك <mark>لية</mark> (T.S)	٦
11	طريقة تقدير كميه المواد الصلبة العالقة (T.S.S)	٧
17	طريقة اختبار كمية الفوسفات PO4 PHOSPHATE	٨
١٣	اختبار النشادر NH ₃ -N بطريقة SALICYLATE *	٩
١٤	Nesler اختبار النشادر $\mathrm{NH_3 ext{-}NH_3 ext{-}N}$ بطريقة	١.
10	$(\mathrm{NITRITE}\)\mathrm{NO}_2$ طريقة اختبار كمية النتريت	١١
١٦	$(\mathrm{NITRATE})\mathrm{NO_3}$ طريقة اختبار كمية النتوا	17
١٨	بقة اختبار متطلب الآ ، كسجين الكيميائي C.O.D	١٣
19	يقة اختبار الا ، كسجين الحيوي المستهلك B.O.D ₅	١٤
۲.	طريقة عد بكتيريا القولون الكلية والبرازية	10
۲۱	$(\mathrm{H_2S})$ طريقة تقدير كمية كبريتيد الهيدروجين	١٦
77	طريقة تقدير كمية الزيوت والشحوم في المياه	١٧

74	اختبارا والحماة النشطة	١٨
74	المواد الصلبة العالقة للمخلوط السائل(MLSS)	19
۲ ٤	جم المترسب من الحما، ة (SV)	۲.
۲٥	مل الحجم المترسب من الحما، ة (SVI)	71
۲٦	اختصارا توتحويلات	77
۲۹	جدو لاايدكس MPN الخاص بعد بكتيريا القولون	77"
٣١	مات ا ، ثناء العمل بالمختبر	۲ ٤
٣٣	خصائص ومعايير المياه الواردة الي الشبكة العامة ومحطات المعالجة	70
٣٤	ود القصوى للتلوث المسموح بها في المياه المعالجة ثنائياً ۗ	۲٦
٣٥	الحدود القصوى للتلوث المسموح بها في المياه المعالجة ثلاثيا	77
		۲۸

تم بحمد الله وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأرجو من الشيطان وجو من الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

ahmed_hasham35@yahoo.com : للتواصل