

Programmable Logic Controller (PLC LEVEL 1)

Presented by: Eng./Mohammed Magdy























September 29, 2016 Ref. No.: OB-160929-E04

CERTIFICATION

We, LSIS Co., Ltd.,
as the manufacturer of Electric and Automation Equipment with our
main office located at LS Tower 1026-6, Hogye-Dong, Dongan-Gu,
Anyang-Si, Gyeonggi-Do, KOREA, do hereby appoint

MR. MOHAMMED MAGDY EBRAHIM MOHAMED

From JELECOM, EGYPT

has successfully passed the training courses for LSIS Automation & Drive products and got this certificate as

Certified on behalf of the Company



LSIS Co.,Ltd

LSIS Training Center 68, Wolmycong-ro 201beon-gil, Heungdeok-gu. Cheongju-si, Choong-buk, 28437, Korea














Automatic control field:


- 1- classic control.
- 2- PLC level1.
- 3- PLC level2.





AC DRIVE – TD200 SCREEN – PLC SIEMENS S7-200 CONNECTIONS:






PLC COMPANIES: lelec ① m **EUROPE ASIA USA** -- SIEMENS -- LS(LG AS PREVIOUS) -- ALLEN BRADELY -- SCHNIDER -- FATEK -- ABB -- DELTA -- VERSAMAX **JAPAN** -- **S**5 -- OMRON **MICROWIN** -- LOGO -- MITSUBISHI -- **S7-200 SIMATIC** -- TOSHIBA -- **S7-300** -- MASTERK **MANAGER S7-400** -- XGT-SERIES TIA -- **S7-1200** -- GLOFA -- **S7-1500** > TIA

PLC SIEMENS S7:



SIMATIC S7 Controllers

Positioning of the controllers series



:PLC LEVEL 1 (BASICS PROGRAMMING)

١- التعرف على أشهر الحساسات المستخدمة في نظام التحكم الألي

٢- التعرف على جهاز PLC والفرق بينه وبين أنظمة التحكم الأخرى.

٣- معرفة توصيل المفاتيح المختلفة والحساسات على جهاز PLC وتصميم البرامج المناسبة لها.

٤- التعرف على أتواع التيمرات والعدادات داخل PLC وطرق التعامل معها.

التعرف على الأوامر المرتبطة بذاكرة PLC وعمل التأمينات على المشروعات التي تحوى الجهاز.

٦- معرفة كيفية ريط سيرين معا مع عمل التأمينات اللازمة داخل البرنامج

٧- معرفة كيفية تصميم مصعد به أربعة طوابق ويحتوى على طلبات داخلية / خارجية.

٨- عمل خط انتاج نو عملیات متعدة ملئ ا تغطیة ا نقل من سیر لاخر.

٩ - معرفة كيفية تصميم نظام تجميع امكونات منتج يكرر نفسه ويتوقف بعد عد معين من المرات.

• ١- النوائر العلية على أجهز PLC SIEMENS 57-200 & 57-1200

تشغیل وایقاف موتور بمفتاح واحد.

- عكس حركة المحرك بشكل غير مباشر / مباشر .

- استخدام التيمر في منع عكس الحركة المباشر للموتور للحفاظ على سلامة محور الدوران

فصل الموتور بعد عند ساعات معينة متقطعة متواصلة من العمل لعمل الصيانة.

١١- عمل نظام جراج يتحكم في الأبواب اتوماتيكيا و يدويا.

١٢ - عمل خط إنتاج يتكون من ثلاثة أنظمة: إيقاف مؤقت للوعاء – إيقاف دائم للوعاء – ملئ
 الوعاء بتسلسل فردى لزوجى .

۱۳ - استخدام برامج محاكاة مثل: S7-200 SIMULATOR - PC SIMU - LOGIXPRO



Telec ① m








SENSORS:



DIGITAL (SWITCH)




1 CONTACT CHANGE0 CONTACT BACK

EX.:

Digital Temperature sensor





EX.:

Analog
Temperature
sensor
(THERMOCOUPLE)





LIMIT SWITCH:
























MAGNETIC SWITCH:









Magnetic slide

Proximity SENSOR:





Inductive

For metals only

Capacitive

For metals and non metals

PNP

POSITIVE SIGNAL

NPN

NEGATIVE SIGNAL


لا يستخدم هذا الحساس في الحالات الأتية:

1- مع المواد الساخنة (لاحتوائه على الترانزستور).

2- مع المواد اللزجة (لوجود المادة البلاستيكية الأمامية).

Proximity SENSOR:








How to convert PNP to NPN?





Level sensor:






PHOTO SENSOR:









With reflector

EX.:



Without reflector


EX.:



PLC HARDWARE:



- المعالج CPU -1
- الذاكرة MEMORY الذاكرة
- نقاط الدخل/الخرج 3- I/P&O/P PORTS
- 4- CONNECTION PORT مكان برمجة
- موحد للجهد(ليس شرط) (5- POWER SUPPLY(IF EXISTED)



PLC TYPES:

Jelec Om

COMBACT PLC

وحدة مجمعة



Rack Mounting PLC (Modular PLC)

كروت على راكات




EXPANSION UNIT:




هى وحدات ملحقة بال PLC تعزز من أداؤه ولها عدد محدد وفقا لنوع CPU حيث تكون متصلة بذاكرة ومعالج ال PLC وتضاف لأحد الأسباب الأتية:


- 1- زيادة عدد نقاط الدخل والخرج DIGITAL .
- 2- زيادة/إضافة عدد نقاط الدخل والخرج ANALOG.
- 3- تمكين PLC من الوجود في شبكة مع أجهزة أخرى.



PPI CABLE CONNECTION:








PLC SIEMENS S7-200 HARDWARE:

DO 10 X RLY 30VDC /250V 2A






PLC SIEMENS S7-200 connections:



وهو الريلاي او الكونتاكتور



PLC SIEMENS S7-200 catalogue:



This unit is similar to cpu224




Figure A-10 Connector Terminal Identification for CPU 214 AC/DC/Relay

PLC SIEMENS S7-200 catalogue:



A.12 CPU 214 AC Power Supply, Sourcing DC Inputs, Relay Outputs

Order Number: 6ES7 214-1BC10-0XB0


This unit is similar to cpu224

General Features		Output Points	
Physical size $(L \times W \times D)$	197 x 80 x 62 mm	Output type	Relay, dry contact
	(7.76 x 3.15 x 2.44 in.)	Voltage range	5 to 30 VDC/250 VAC
Weight	0.5 kg (1.0 lbs.)	Maximum load current	2 A /point, 8 A/common
Power dissipation	9 W	Overcurrent surge	7 A with contacts closed
User program size/storage	2 Kwords/EEPROM	Isolation resistance	100 MΩ minimum (new)
User data size/storage	2 Kwords/RAM	Switching delay	10 ms maximum
Data and TOD retention Supercap	190 hr typ. (120 hr minimum at 40° C)	Lifetime	10,000,000 mechanical 100,000 with rated load
Optional battery	200 days continuous usage	Contact resistance	200 mΩ maximum (new)
Local I/O ¹	14 inputs/10 outputs	Isolation Coil to contact	1500 VAC, 1 min
Max. I/O expansion modules	7	Contact to contact	750 VAC, 1 min
Digital I/O supported	64 inputs/64 outputs	(Between open contacts)	
Analog I/O supported	16 inputs/16 outputs	Short circuit protection	None
Boolean execution speed	0.8 µs/instruction	Power Supply	
Internal memory bits	256	Voltage/frequency range	85 to 264 VAC at 47 to 63 Hz
Timers	128 timers	Input current	4.5 VA typical, CPU only
Counters	128 counters		50 VA max. load
High-speed counters	1 software (2 KHz max.) 2 hardware (7 KHz max. ea.)	Holdup time	20 ms min. from 110 VAC
TOD clock tolerance	6 minutes per month	Inrush current	20 A peak at 264 VAC
Pulse outputs	Not recommended	Fusing (non-replaceable)	2 A, 250 V, slow blow
Analog adjustments Standards compliance	2 UL 508 CSA C22.2 142	5 VDC current	340 mA for CPU 660 mA for expansion I/O
Standards compliance	FM Class I, Division 2 VDE 0160 compliant CE compliant	Isolated	Yes. Transformer, 1500 VAC, 1 min
Input Points		DC Sensor Supply	
Туре	Sourcing	Voltage range	20.4 to 28.8 VDC
Input voltage range	15 to 30 VDC, 35 VDC	Ripple/noise (<10MHz)	1 V peak-to-peak maximum
	for 500 ms	24 VDC available current	280 mA
ON state	4 mA minimum	Short circuit current limit	< 600 mA
OFF state	1 mA maximum	Isolated	No
Maximum response time 10.0 to 11.5	0.2 ms to 8.7 ms selectable 0.2 ms default		
I0.6 to I1.5 as used by HSC1 and HSC2	30 µs typical/70 µs max.		
Optical isolation	500 VAC, 1 min		

LOOK AT OTHER PLCS SIEMENS S7-200 IN

Jelec Om

CATALOGUE:







Figure A-8 Connector Terminal Identification for CPU 212 AC/AC/Relay

Figure A-2 Connector Terminal Identification for CPU 212 DC/DC/DC

PLC SIEMENS S7-200 MEMORY AREAS:






Accessed by:	Memory Type	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226
Bit (Byte.bit)	٧	0.0 - 2047.7	0.0 - 2047.7	0.0 - 5119.7 V 1.22 0.0 - 8191.7 V 2.00 0.0 - 10239.7 XP	0.0 - 5119.7 V 1.23 0.0 - 10239.7 V 2.00
	l Q	0.0 - 15.7 0.0 - 15.7	0.0 - 15.7 0.0 - 15.7	0.0 - 15.7 0.0 - 15.7	0.0 - 15.7 0.0 - 15.7
	М	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7

PLC SIEMENS S7-200 MEMORY:






LINE / LADDER DIAGRAM:



START	
-d- STOP	4
— RELAY	
→ STOP	
- ↓ - START	#
RELAY	
RELAY	—()


START/ STOP USING 1N.O., 1N.C.:






START/ STOP USING 1N.C., 1N.O.:






START/ STOP USING 1N.C., 1N.C.:






START/ STOP USING 1N.O., 1N.O.:






INDIRECT REVERSE FOR MOTOR:






DIRECT REVERSE FOR MOTOR:






S7-200 SIMULATOR:






S7-200 SIMULATOR:





S7-200 SIMULATOR:








PC SIMU:






PLC ERRORS:



SYNTAX ERROR:



هى أخطاء ضد قواعد البرمجة ويكتشفها البرنامج

LOGIC ERROR:


هى أخطاء منطقية ولا يكتشفها البرنامج مثل: عدم وضع الريشة التعويضية / ريشة الانترلوك

RUN TIME ERROR:

هى أخطاء تظهر أثناء التشغيل وقد تؤثر على سير البرنامج


TIMING DIAGRAM:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






TIMING DIAGRAM(on line) IN MICROWIN:






SET/RESET:






SET/RESET:






SET/RESET TOGETHER:





SET/RESET TOGETHER:





إذا وجدت إشارة لأمرى SET و RESET معا فإن البرنامج يعطى الأولوية لأخر نتورك NETWORK

قطع الإشارة عن SET لا يضع 0 وقطع الإشارة عن RESET لا يضع 1

MARKER (INTERNAL RELAY):



هى مساحة تخزينية مماثلة ل Q-area ولكن لا يوصل عليها وتستخدم في الحالات الأتية:

1- الايقاف المؤقت للخرج TEMPORARY STOPPING.

2- منع تكرار الخرج بنفس الاسم داخل البرنامج REPEATED O/P.

3- امكانية ايقاف كل الاحمال الموصلة على جهاز PLC في أي وقت.

-4 تخزين البيانات DATA STORAGE

M - AREA

7	6	5	4	3	2	1	0	
M0.7					M0.2	M0.1	M0.0	0
							M1.0	1
								2
								3


MARKER (INTERNAL RELAY):




M-AREA	Q-AREA
мо.о — —	Q0.0 ——
	Q0.0
—(s)	—(°°)
—(R)	—(R)
—с ^{мо.о} >	—⊂ °°.°⊃
لا يوصل عليها	يوصل عليها




1- الايقاف المؤقت للخرج:



إيقاف دائم PERMENANT




إيقاف مؤقت TEMPORARY





2- منع تكرار الخرج بنفس الاسم REPEATED O/P:






3- امكانية ايقاف كل الاحمال في اي وقت:

Cocoa water sugar milk butter temperature () Enter


Jelec**o**m






: DATA STORAGE







ماكينة المقص الكهربي:



المقص لأعلى Q0.5

المقص لأسفل Q0.4

الذراع لأعلى Q0.3

الذراع لأسفل Q0.2

START 10.0

STOP IO.1



مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فيتحرك السيران k1 و k2 معا إلى أن يأتي المنتج المطلوب قطعه فيشعر الحساس PHOTO2 ثم PHOTO1 فيتوقف السيران K1 و K2 ويبدأ الذراع الضاغط لأسفل K3 الى أن يشعر LIM1 فيتوقف الذراع ثم ينزل المقص الأسفل K5 الى ان يشعر LIM3 فيتوقف المقص عن النزول ثم يبدأ المقص في الصعود K6 الى ان يشعر الحساس LIM4 فيتوقف المقص عن الصعود ثم يبدأ الذراع الضاغط في ترك المنتج والصعود لأعلى الي ان يشعر الحساس LIM2 فيتوقف الذراع عن الصعود ثم يبدأ السير K1 فقط في العمل الى ان يتحرك الجزء المقطوع ويصبح PHOTO1 لا يرى المنتج المقطوع فيبدأ السيران في العمل معا مرة أخرى وتعاد العملية مرة أخرى.











ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:




Positive Edge Transition:











Negative Edge Transition:









Positive Edge Transition:






Negative Edge Transition:



Start / stop for motor using 1 N.O. P.B.:






Applications:

- Tank:






مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فتعمل المضختان q0.0 و q0.1 إلى أن يشعر الحساس 10.3 فتتوقف المضختان ثم يعمل السخان إلى أن يشعر الحساس 10.4 فيتوقف السخان ثم تعمل مضخة السحب إلى أن يفرغ الخزان i0.2 ولا بد من وجود وعاء ولابد من حركة الوعاء بعد أن


TANK:





Applications:


- Tank:



PLC SIEMENS S7-200 TIMERS:



- 1- ON-DELAY TIMER (TON).
- 2- OFF-DELAY(TOF).
- 3- RETENTIVE ON-DELAY TIMER (TONR).



DIC SIEMENIS S7-200 TIMERS.

100 ms

1 ms

10 ms

(100 ms)

MIN. TIME = 1 ms * 1 = 1 ms

For TON, TOF: T37-63 *** For TONR:

TON, TOF



T5-T31), T69-T95

T33-T36, T97-T100

T37-T63, T101-T255

T5 -T31

T32, T96

I LC SILIVILIAS	37 200 THVIL	.11.5.	Jei
Timer Tyne	Resolution	Maximum Value	Timer Numb

пег

32,767 s TO, T64 TONR 1 ms

T1-T4, T65-T68 10 ms 327.67 s

3276.7 s

32,767 s

327.67 s


3276.7 s


PT = TIME(SECONDS) * 10 \rightarrow RESOLUTION = 100mS

MAX. TIME = 100MS * 32767 = 3276.7 S = 55 MIN.

On -Delay TIMER (TON):








MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE: START 10.5 (10.0)seconds seconds **STOP** (10.1)SOLENOID VALVE SOLENOID VALVE Q0.3 Q0.2 Q0.1 10.2 10.3 10.6 Q0.4 MOTOR 10.7 Q0.0



مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فيتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.2 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الصب Q0.1 لمدة خمس ثواني ثم يتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.3 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الصب Q0.2لمدة خمس ثواني أيضا ثم يتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.4 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الكبس Q0.3إلى أن يشعر الحساس 10.5 فيعود الكباس ويتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.6 بالزجاجة فيتوقف السير فيلتقط الذراع الالى الزجاجة Q0.4 (يتحرك لليمين ويلتقط ثم يتحرك لليسار إلى أن يشعر الحساس 10.7 LIMIT) فتنقطع الاشارة عن الذراع الالى ولاحظ أنه بمجرد التقاط الزجاجة من السير الأول يتحرك السير مرة أخرى (خط الانتاج بالكامل يعمل ب PLC بينما يعمل الذراع الالي بالميكروكنترولر).

عمليات متعددة على خط الإنتاج:













MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE:






MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE:







ELEVATOR: مصعد مكون من أربعة أدوار يوجد لكل طابق مفتاح خارجي ومفتاح داخلي لطلب الكابينة ولابد من مراعاة الاتى: -- لا بد من اعطاء فترة كافية للمستخدم 10.3 لكى يخرج من الكابينة عند التوقف. يمكن أن يطلب اثنان من المستخدمين أو أكثر الكابينة في نفس الوقت (في 10.2 هذه الحالة اذا كانت الكابينة متجهة للصعود قبل التوقف فانها تكمل صعود ثم النزول فيما بعد واذا كانت الكابينة 10.1 متجهة للنزول قبل التوقف فانها تكمل نزول ثم الصعود فيما بعد).

















ELEVATOR:

NOTE:




لاحظ انه توجد بعض الملحقات لهذا المشروع مثل وجود لمبتين في كل طابق لتوضيح اتجاه المصعد (صاعد ام هابط) ولا بد من أخذ ليميت سويتش كل باب في كل طابق في الاعتبار فلا بد أن تكون كل الأبواب مغلقة لكي تتحرك الكابينة ولا بد من وضع مفتاحين ليميت سويتش أحدهما في أعلى الطوابق والأخر أسفل الطوابق للطوارئ لكي يفصلا الكابينة اذا تجاوزت أعلى الطوابق أو تجاوزت أسفل الطوابق ولكن كل هذه الأشياء يمكن اضافتها بسهولة على البرنامج فالغرض من هذا المشروع هو تطبيق الأوامر الجديدة وهو ما يمكن أن يشكل صعوبة في البداية.



OFF -Delay TIMER (TOF):







MOTOR DIRECTION REVERSE WITH DELAY:

اذا كانت قدرة المحرك كبيرة جدا جدا فان عكس الحركة الغير مباشر بدون فرملة قد يمثل خطورة على المحرك حيث يسبب لى العضو الدوار ولذلك ان لم يستدعى التطبيق وجود فرملة (مثلا كان الموتور خلاط لخلط نسب مختلفة) فيمكن ان تجبر المستخدم على انتظار بعض الوقت منذ فصل الجهة الأمامية إلى أن يشغل الجهة العكسية عن طريق البرنامج ولكن لا تجبر المستخدم


على ان ينتظر لتشغيل نفس الجهة.

لمعرفة الزمن المناسب استخدم ساعة إيقاف وافصل الموتور عند أقصى سرعة له.




- MOTOR DIRECTION REVERSE WITH DELAY:

Suppose motor takes 5 sec to stop



Retentive On -Delay TIMER (TONR):





- هذا التيمر تراكمي أي يمكن أن يعد بشكل متواصل / متقطع

TIMERS:

Network


🔃: Title:



إذا وجدت إشارة للعد على التيمر أو الكونتر COUNTER وفى نفس الوقت وجدت إشارة لأمر ال RESET للتيمر أو الكونتر فإن البرنامج يعطى الأولوية لأمر ال RESET

SIEMENS S7-300 PROGRAM (SIMATIC MANAGER)

الدليل:




أمر إشارة العد و RESET في نفس ال BLOCK أي نفس النتورك وبالتالى ترتيب النتورك لا وجود له

PLC SIEMENS S7-200 COUNTERS:




- 1- UP COUNTER (CTU).
- 2- DOWN COUNTER (CTD).
- 3- UP/DOWN COUNTER (CTUD).

C - Area



UP COUNTER (CTU):






تتبدل الريشة عند: عد العداد > العد المطلوب

UP COUNTER (CTU):




ماذا يحدث عند وصول العداد لأقصى قيمة له: 32767 – هل يصفر أم تثبت قيمته أم ماذا ؟ قم بتجربة هذه الدائرة:



- Two related belts:






مطلوب تعبئة 24 قطعة صابون داخل الكر تونة فعندما يشعر الحساس بالكر تونة بتوقف السبر Q0.0 و يعمل السير Q0.1 إلى أن تمتلئ الكرتونة بنصف العبوة المطلوبة ثم يتحرك السير Q0.0 مرة أخرى بإزاحة صغيرة (فترة زمنیة) ثم یتوقف لیکمل باقی العبوة ثم يتحرك مع العلم أنه لا يجوز أن يتحرك السير بالأعلى الا إذا كان السير السفلي متوقف


Jelec Om

- Two related belts:




Jelec Om

- Two related belts:




- Two related belts:





اعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING





إعداد سائل الغلايات :BOILERS LIQUID PREPARING



في هذه الدائرة نقوم بتجهيز السائل المستخدم في الغلايات عن طريق الخطوات الاتية: - عمل مردة الدائرة نقوم بتجهيز السائل المستخدم في الغلايات عن طريق حساساً

-- عمل صمام الماء في كل خزان علوي إلي أن يمتلئ كل خزان علوي عن طريق حساسات المستوى العلوية 11.0 و 11.2 .

-- عمل صمام الإضافات في كل خزان علوي لمدة دقيقة واحدة ثم يغلقا بعد انتهاء المدة.

-- عمل الخلاطان Q0.4 و Q0.5 ومعهما صماما السحب Q0.6 و Q0.7 ومعهم موتورالضخ Q1.0 و Q0.7 و Q0.5 و Q0.5 و Q1.0 و Q1.0 و Q1.6 و Q1.7 و Q1.6 و Q1.6 و Q1.6 و Q1.7 و Q1.6 و Q1.6 و Q1.6 و Q1.6 و Q1.7 و Q1.6 و Q1.

-- بعد العشرة دقائق يعمل صمام السحب الرئيسى Q1.1 أيضاً معهم وينتظر فراغ الخزانان العلويان ويتم معرفة ذلك عن طريق الحساسان 10.7 و 11.1 وبعد ذلك بدقيقة مثلا يتم فصل صمام السحب والصمامات العلوية وموتور الضخ


-- مطلوب سحب الكميات من الخزان السفلي عن طريق الأربعة صمامات الموجودة بالأسفل وكل صمام له مفتاح للتشغيل ..الصمام الواحد مطلوب منه ضخ 300 لتر يتم حسابهم عن طريق ال 11.4 FLOWMETER ولأنه حساس واحد فلا بد من تشغيل صمام واحد في اللحظة الواحدة (صمام تلو صمام وليس كل الصمامات السفلية معا)فمثلا المستخدم يجعل صمام 1 يعمل إلي أن ينهي كميته ثم يجعل صمام 2 يعمل ثم صمام 3 ثم صمام 4.

-- مفتاح REWORK يسمح باستخدامه في نهاية الدورة الواحدة لإعادة الدورة من جديد. -- مطاوب أن تكون حدادة السائل في الخزان السفل لا تتحاوذ 250 والا فإن سارينة 020 تعمل

-- مطلوب أن تكون حرارة السائل في الخزان السفلي لا تتجاوز °15 وإلا فان سارينة Q2.0 تعمل ويتوقف السحب الأخير.


اعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING





DOWN COUNTER (CTD):






تتبدل الريشة عند: عد العداد = صفر


UP DOWN COUNTER (CTUD):





تتبدل الريشة عند: عد العداد > العد المطلوب









في هذا الجراج مكان الدخول والخروج واحد حيث ان الحساس 10.0 عندما يشعر بالسيارة يرفع الذراع Q0.0 الى ان تتحرك السيارة وتدخل بالكامل فينزل الذراع Q0.1 واذا اقبلت اى سيارة فى الداخل للخروج وشعر بها الحساس 10.1 فانه يرفع الذراع لكي تمر السيارة وينزل الذراع بعد خروج السيارة بالكامل ومنعا لتواجد سيارتين تدخلا وتخرجا في نفس الوقت توجد لمبتا اشارة احداهما تنبه من في الداخل بقدوم سيارة والأخرى تنبه من في الخارج بخروج سيارة. سعة هذا الجراج 20 سيارة فهو غير مسموح بدخول السيارة رقم 21. توجد مفاتيح MANUAL ملحقة بالنظام من شأنها أيضا رفع أو إسقاط الذراع أو إيقافه في اى لحظة. لابد أن تراعى أنه في حالة قدوم سيارة تلو سيارة مباشرة للدخول او الخروج لابد الا يغلق الذراع بالكامل بل يسمح بمرور السيارتين المتتاليتين.











M0.0	Indication for IN
M0.1	Indication for OUT
M0.2	Stops closing door if a car exists and wants to enter or exit.
Q0.2	Lamp tells the inside person that there is a car wants to enter.
Q0.3	Lamp tells the outside person that there is a car wants to exit.
10.4	Control door manually (Manual control has the priority
10.5	for execution).
10.6	

Compare:






المعامل الأول والمعامل الثانى لا بد أن يكونا integer وإذا كان الشرط متحقق يعمل الخرج أما إذا كان غير متحقق فإن الخرج لن يعمل وهذا الشرط يتوقف على علامة المقارنة:



Compare:






ADVANCED MOTOR WORK:



Press

10.4



MAINTENANCE (A)	REST(B)
press IO.4 to make motor	motor works automatically
work again	after 4 hours from stopping


فى النظام: يفصل الموتور بشكل دورى بعد عدد معين من الساعات لعمل الصيانة أو للراحة لفترة معينة وفقا لاختيار النظام عن طريق مفتاح selector أو 10.3) فعلى سبيل المثال اخترنا للتجربة أن يعمل الموتور 48 ساعة سواء متصلة أو متقطعة وفترة الراحة (إن اخترنا 10.3) أربع ساعات

ADVANCED MOTOR WORK:



لا يعقل هذا ... كيف نستطيع أن نعد 24 ساعة وتيمرات 200-57 لا تعد أكثر من ساعة إلا قليل وإذا أردنا استخدام أكثر من تايمر فكم تايمر سنستخدمه إذا كان التايمر سيخصص لعد نصف ساعة وال 24 ساعة فيها 48 نصف ساعة ... إذا نستخدم 48 تايمر ... معنى هذا أننا سنتفرغ لهذه العملية فقط (لا يعقل استخدام 48 تايمر لموتور واحد فقط) وإذا أردنا أن نعد 48 ساعة استخدم 96 تايمر ليعقل هذا ----الحل:

استخدم تايمر واحد لعد نصف ساعة واجعل هذا التايمر يكرر هذا العد عن طريق قطع الاشارة عنه (لو كان on-delay) أو عمل reset (لو كان retentive on-delay) واستخدم عداد يعد هذا التكرار فإذا أردنا عد 24 ساعة استخدم تايمر ليعد نصف ساعة (1800 ثانية) واستخدم عداد يعد 48 مرة يكرر فيها هذا التايمر عده وإذا أردنا عد 48 ساعة استخدم تايمر ليعد نصف ساعة (1800 ثانية) واستخدم عداد يعد 96مرة يكرر فيها هذا التايمر عده و هكذا



Jelec Om **BELT WITH 3 MODES:** Process Animations Q0.2 Silo Simulator RUN Q0.3 **FILL** FULL Q0.4 nput 0022H START Output 0000H STOP **LEVEL SENSOR SOLENOID VALVE** 10.6 Q0.1 10.2 **PROX SENSOR START** 10.0 10.5 **MOTOR** 10.3 В 10.1 **STOP** Q0.0 10.4

BELT WITH 3 MODES:




3 MODES:

A: ALL IS FILLED


B: EVEN IS FILLED

C: ODD IS FILLED




BELT WITH 3 MODES:






BELT WITH 3 MODES:





PLC SIEMENS 57-1200:





PLC SIEMENS S7-1200 catalogue:



Adding modules to the configuration


modules to be functional.

Use the hardware catalog to add modules to the CPU:

- Signal module (SM) provides additional digital or analog I/O points. These modules are connected to the right side of the CPU.
- Signal board (SB) provides just a few additional I/O points for the CPU. The SB is installed on the front of the CPU.
- Battery Board 1297 (BB) provides long-term backup of the realtime clock. The BB is installed on the front of the CPU.
- Communication board (CB) provides an additional communication port (such as RS485).

 The CB is installed on the front of the CPU.
- Communication module (CM) and communication processor (CP) provide an additional communication port, such as for PROFIBUS or GPRS. These modules are connected to the left side of the CPU.

To insert a module into the device configuration, select the module in the hardware catalog and either double-click or drag the module to the highlighted slot. You must add the modules to the device configuration and download the hardware configuration to the CPU for the




PLC SIEMENS S7-1200 catalogue:




Expansion capability of the CPU

The S7-1200 family provides a variety of modules and plug-in boards for expanding the capabilities of the CPU with additional I/O or other communication protocols. For detailed information about a specific module, see the technical specifications (Page 1111).













1










A PLC 1


◆ Portal view



Project magdysudan created.









TIA program download to PLC:






TIA program download to PLC:






TIA program download to PLC:






TIA software monitoring:






TIA software symbol Table (Tag Table):





TIA software (SET/RESET):












TIA software (POSITIVE EDGE):


















Telec Om **TIA software Timers:** Length Format Value range ▼ Basic instructions _ F E X (bits) Name) 🔽 General ^ **D** Fit logic operations T#-24d20h31m23s648ms to 32 Signed duration Tasks ▼ 👩 Timer operations T#+24d20h31m23s647ms ₽ 🖈 **■** TON **⊣⊢ ⊣⊬ ⊣⊬ ∰ → →** 🕨 🧾 Common data → Libraries **♣** TOF Documentation setti... **■** TONR %DB1 🐧 Languages & resource "IEC_Timer_0_DB" (TP)-▶ ■ Online access () -(TON)-TONR %O.0 %Q0.0 ▶ ☐ Card Reader/USB memory Time "start" "stop" () -(TOF)-() -(TONR)-() -(RT)-%0.1 %MD0 ▼ Details view "motor" — g ET == "Tag_1" •() -(PT)t#5s — PT Counter operation: 🗸

TIA software (ON-DELAY TIMER):


















TIA software (OFF-DELAY TIMER):














TIA software (RETENTIVE ON-DELAY TIMER):


















TIA software (PULSE TIMER):






نعيل خرج لفترة زمنية معينة حتى لو انقطعت الاشارة عن التايمر

△ | 15:06 09/08/2016


TIA software Counters:





TIA software (UP COUNTER):









TIA software (DOWN COUNTER):








TIA software (UP/DOWN COUNTER):


















PLC ALLEN BRADELY:






BIT:

[Memory Area]: [WORD] /[Bit]


EX.: I:0/0 , O:3/0 , B3:0/0

I - AREA



LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:

📜 LogixPro_v1[1].61.zip




۲۰۱٦/۰۱/۰۶ ص ۲۰۱۵/۰۱ Application


۰۸:۰۱ ص ۲۰۰۹/۰۶/۳۰

WinRAR ZIP archive

522 KB


42 KB







LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:






LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:








LOGIXPRO simulator:






LOGIXPRO simulator:



Getting Started with RSLogix and LogixPro Please Read..!


Student RSLogix Programming Exercises

- Relay Logic Introductory Exercise (Espacol)
- Door Simulation applying Relay Logic (Espacol)
- Silo Simulator applying Relay Logic to a Process (Espacol)
- PLC Timers Introductory Exercise
- Traffic Control applying Cascading TON Timers (Espacol)
- Word Compare Introductory Exercise
- Traffic Control applying Word Compare Instructions
- PLC Counters Introductory Exercise
- Batch Mixing applying PLC Counter Instructions
- Dual Compressor Exercise sharing the workload
- Advanced Batch Mixing Exercise your choice of instructions
- Bottle Line Simulation applying Bit Shift Instructions
- Multi Floor Elevator Control which way to Go?
- Interfacing to 7-Segment Displays includes Bottle Line wiring details




LOGIXPRO I/O simulator:





LOGIXPRO mixer simulator:







ADDITIONAL CIRCUITS

دوائر إضافية

S7-200 SPECIAL MEMORY(SM-AREA):



										Training For Excellence
	7	6	5	4	3	2	1	0		
			SM0.5				SM0.1	SM0.0	0	SM - AREA
									1	
Sy	S7-200 mbol Na	me	SM Addr.	User p	rogram	s read	SMB0 status	; data		
	vays_On		SM0.0		is alway:					
Firs	st_Scan_i	On	SM0.1	This bit	is ON for	the first	: scan cycle o	nly. One use is	to ca	II an initialization subroutine.
Ret	entive_Lo	ost	SM0.2				•			as lost. This bit can be used as pecial startup sequence.
RUI	N_Power	_Up	SMO.3				•			s entered from a power-up o time before starting an operation.
Clo	ck_60s		SM0.4		•II		•			and ON for 30 seconds, for a cycle nute clock pulse.
Clo	ck_1s		SM0.5		•II		•			and then ON for 0.5 seconds for a a 1-second clock pulse.
Clo	ck_Scan		SM0.6			·='	lock that is Of ounter input.	√l for one scan	and th	nen OFF for the next scan. This bit
Mo	de_Switc	:h	SM0.7	This bit	indicates	the curr	ent position o	f the Mode sw	itch (0	DFF=TERM position and ON=RUN

can be used as a scarr counter input.

ode_Switch SM0.7 This bit indicates the current position of the Mode switch (OFF=TERM position and ON=RUN position). You can use this bit to enable Freeport mode only when the switch is in the RUN position. Normal communication with the PC/programming device can be re-enabled by switching to the TERM position.

ENCODER AND HIGH SPEED COUNTER:



ENCODER:

هو جهاز يستخدم لتتبع حركة الموتور يمينا ام يسارا سريع أو بطئ ويمكن استخدامه لقياس سرعة الموتورأو تحديد وجهة الموتور اي متي يتحرك واين ومتي يتوقف.

ENCODER IDEA OF WORK:

فكرة العمل قائمة على فكرة من اثنين:


-- وجود LED و photodiode حيث تصدر LED الضوء فاذا استقبل سطح فاتح اللون هذا الضوء فانه يعكس الضوء الي PHOTODIODE فيقوم باعطاء اشارة واذا قابل الضوء سطح داكن فان PHOTODIODE يستقبل الضوء وبالتالي تنقطع الاشارة كما هو في الغالب في ROTARY ENCODER .

-- وجود MAGNETIC SENSORS وقطع مغناطيس فكلما وجد MAGNETIC SENSORS مغناطيس أمامه فانه يصدراشارة وان لم يجد تنقطع هذه الاشارة كما هو في الغالب في absolute encoder

ENCODER TYPES:



INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 12-24VDC علي الطرفين البني والأزرق ويعمل علي نظامين: حداد الخرج Zوهو يخرج مجموعة من النبضات (يتزايد عددها مع زيادة سرعة الموتور) طالما يتحرك الموتور سواء يمينا أو يسارا ويستخدم هذا النظام للاستدلال علي الحركة وقياس السرعة



-- الخرجين A-Bويستخدما لمعرفة وجهة الموتور اذا كان يتحرك يمينا او يسارا (عد تصاعدى أوتنازلي)






ENCODER TYPES:




INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



ENCODER TYPES:



ABSOLUTE/BINARY ENCODER:




لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 24VDC-12 وله 12 خرج أو 14 خرج لتحديد الزاوية التي يتحركها الموتور من 0 الي 360 .

B11	B10	В9	B8	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	DEGREE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	360



هذا الكلام ينطبق علي أجهزة PLC التي تدعم HIGH SPEED COUNTER لأن العدادات العادية لا تستطيع التواصل مع السرعة العالية لحركة الموتور وهذا من خلال الانماط الاتية:


Single phase counter with one direction:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال INSTRUCTION WIZARD الخاص ببرنامج PLC .




Single phase counter with one direction with external input:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال اعطاء الاشارة علي نقطة الدخل المعرفة من خلال برنامج PLC




Single phase counter with two directions:



اثنان من نقاط دخل PLC أحدهما يزيد عدد العداد والأخر ينقص عدد العداد ويمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج plc .




two phase counter A/B(1X):



اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو أضفنا RESET خارجي فان العدد الموجب يعني وجهة الموتور FORWARD واذا كان العدد سالب فهذا يعنى ان وجهة الموتور REVERSE.



two phase counter A/B(4X):




اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق A ال B فهذا يزيد العدد مع A مرة ومع B مرة أخري ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد مع B مرة ومع A مرة أخرى وهذا يساعد في التأكد من صحة حركة الموتور في الاتجاه المناسب.




HSC Mode	Description		Inputs		
	HSC0	10.0	10.1	10.2	
	HSC1	10.6	10.7	11.0	11.1
	HSC2	I1.2	I1.3	11.4	11.5
	HSC3	10.1			
	HSC4	10.3	10.4	10.5	
	HSC5	10.4			
0	Single-phase counter with	Clock			
1	internal direction control	Clock		Reset	
2		Clock		Reset	Start
3	Single-phase counter with	Clock	Direction		
4	external direction control	Clock	Direction	Reset	
5		Clock	Direction	Reset	Start
6	Two-phase counter with 2 clock	Clock Up	Clock Down		
7	inputs	Clock Up	Clock Down	Reset	
8		Clock Up	Clock Down	Reset	Start
9	A / B phase quadrature counter	Clock A	Clock B		
10		Clock A	Clock B	Reset	
11		Clock A	Clock B	Reset	Start
12	Only HSC0 and HSC3 support mode 12.				
	HSC0 counts the number of pulses				
	going out of Q0.0. HSC3 counts the number of pulses				
	going out of Q0.1.				

















Instruction Wizard HSC





HC0 is selected to be configured for mode 0 operation. The following initialization options are available for this counter in this mode:

HC Initialization Options	
The wizard will create a subroutine for Counter Initialization. What should this subroutine be named?	MOTOR1
Enter a DWORD address, global symbol, or integer literal for the counter Preset (PV)	0
Enter a DWORD address, global symbol, or integer literal for the counter Current (CV)	0
Canche (CY)	
Enter the initial counting Direction	Up ▼
Should the Reset input be active High or Low?	Up
	Down
Should the Start input be active High or Low?	High ▼
Should the Counting Rate be 1X or 4X?	4X 🔻


<Prev

Next>


Cancel

Instruction Wizard HSC

23



The Instruction Wizard HSC will now generate the project components for your selected configuration and make that code available for use by your program. Your requested configuration consists of the following project components:




This wizard configuration will be referenced in the project tree by name. You can edit the default name to better identify this wizard configuration.

<Prev

Finish


Cancel








ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:




HSC Mode	Description	Inputs									
	HSC0	10.0	10.1	10.2							
	HSC1	10.6	10.7	11.0	11.1						
	HSC2	l1.2	l1.3	11.4	11.5						
	HSC3	IO.1									
	HSC4	10.3	10.4	10.5							
	HSC5	10.4									
0	Single-phase counter with	Clock									
1	internal direction control	Clock		Reset							
2		Clock		Reset	Start						




INDIRECT REVERSE WITH ENCODER:






INDIRECT REVERSE WITH ENCODER:





INDIRECT REVERSE WITH ENCODER(S7-200):







The HSCs claim the following CPU inputs (for type of counting: "Counting" or "Frequency"):

Table 1-4

	HSC_1	HSC_2	HSC_3	HSC_4	HSC_5	HSC_6
1.	10.0	10.2	10.4	10.6	I1.0	I1.3
2.	10.1	<mark>10.3</mark>	10.5	<mark>10.7</mark>	11.1	11.4
3.	10.3	10.1	<mark>10.7</mark>	10.5	I1.2	I1.5

In- put	SP		MP	
	Single phase	Two phase	AB Quadrature 1X	AB Quadrature 4X
1.	CLK	CLK UP	CLK A	CLK A
2.	[DIR]	CLK DN	CLK B	CLK B
3.	[R]	[R]	[R]	[R]

The 3rd input "[R]" is only available for the type of counting: "Counting".

CLK = clock input

[DIR] = optional external direction input

[R] = optional external reset input

CLK UP = clock up input

CLK DN = clock down input

CLK A = clock A input


CLK B = clock B input



Figure 1-1


	Inputs (Counting / Frequency)																	Outputs (Axis of motion)								
		CPU																Sign	al bos	ırds			all	CPUs	with	DC [
	CPU											PU 12	U 1214C 4DI 200kHz 4DO 200kHz								outputs					
						CP	U 12	12C							2DI/				2DO							
		CPU 1211C															(200	kHz)								
I/Os	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	I1.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	14.3	14.2	14.1	14.0	Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3
HSC_1	1	2		[R]											[R]		2	1	CLK	DIR			CLK	DIR		
HSC_2		[R]	1	2											2	1	[R]				CLK	DIR			CLK	DIR
HSC_3		-			1	2		[R]																		
HSC_4						[R]	1	2																		
HSC_5									1	2	[R]				[R]		2	1								
HSC_6												1	2	[R]	2	1	[R]									
																			PT	01	PT	O2	PT	01	PT	02
Rules:	Rules:												\neg	_	_	_	_	0	perat	ting p	hase					
1. For		ry H	ISC.	on	ly on	e in	/out	t are	ea c	an b	e	Шu							3 Qui	uadrature						
choos		_			_							-	1 CLK						CLK UP CLK A							
CPU D	-		-										2 [DIR] CLK DN CLK B													
2. Eve					use	d wi	ith c	only	one	HS	C.	ш	[R]													
Ma		_	CPL	_						_		ήL	CLF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
frequ		_	CPU Signal boards 200 kHz								11	DIR direction input (for "axis of motion")														
[kH		_	OI/D	o la	2DI/2	200	2D	1/2D	0 4	DI	4DC	·IIL	[DIR] optional external direction input (for "single CLK UP clock up input (for "two phase")						phas	e'')						
	SI	7 10	00/10	00	30/	20	20	0/10	0 2	200	100	_	LK	_												
HSC_	1 M	ᅵ	80/-	.	20	J-	1	60/-	. 1	60		_	LK	_									pha			
	SI		00/10	00					2	200	100		CLK										dratu			
HSC_2	2 MI	Р	80/-						1	60		JH.	SP	_			CI	OCK			le ph		uratu	,,		
	SI	2	100/	-								11-	MP	_		N	lulti.	-pha					Quad	iratu	re)	
HSC_3	3 MI	Р	80/-	_										\neg				,,,,,,	_		with a				-,	
	SI	_	30/-	_													pos	sibl					CPU '	12140	;	
HSC_4			20/-	_								1											1214			
	SI	_	30/-	_	30		_	200/-	_	200		1			р	ossi	ble	with	SBs	1223	/SB	1221	DC 2	00kH	z 4×C	DI I
HSC_6		_	20/-	_	20	<i>I</i> -	1	60/-		60		10			ро	ssil	ole v	vith	SBs	1223	/ SB	1222	DC 20	OOkH:	z 4xD	0
	SI	_	30/-	_						200													200			
HSC_6	8 MI	Р	20/-	.					1	60						on	ly po	ssil	ole w	ith SI	B 122	2 DC	200k	Hz 4:	(DO	









Project upperegypt opened.




























ENCODER WITH PLC SIEMENS S7-1200(TIA):






ENCODER WITH PLC SIEMENS S7-1200(TIA):








TANK CONTROL USING FLOWMETERS:







خزان توجد مضختان في الأعلى يعملا معا عند الضغط على مفتاح التشغيل وتتوقف كل مضخة عندما يعطى حساس التدفق flow meter الخاص بها العدد المناسب من النبضات عندما يمر به السائل (هذا العدد يمكن تغييره من خلال شاشة مثلا) ثم يعمل الخلاط لمدة 5 ثواني ثم يعمل صمام السحب الي أن يعطى الحساس 10.4 العدد المناسب من النبضات. في حالة وجود أي خلل وتدفق السائل إلى مستوى أعلى من اللازم يفصل حساس المستوى 10.5 النظا



TANK CONTROL USING FLOWMETERS:







Jelec Om

concreteالخرسانة:

مطلوب تجميع مكونات الخرسانة من (أسمنت – رمل – زلط – ماء – إضافات) وسنستعيض عن الكميات بالتايمرات بدلا من الأوزان حاليا لمعرفة فكرة المشروع وفى ال ADVANCED سنتعلم إدخال الأوزان (ANALOG) والخطوات كالتالى:
1- إنزال كميات الأسمنت والرمل.

2- حركة السيرين Q0.0 وQ0.1 لتحريك الكميات إلى الخزان الرئيسى و إنزال الإضافات والزلط وعمل مضخة الماء لرفع الماء من أسفل لأعلى. 3- سحب الخليط من الخزان عن طريق مفتاح خارجي عند التأكد من وجود شاحنة .

3- سحب الخليط من الخزان عن طريق مفتاح خارجى عند التأكد من وجود شاحنة. لاحظ أن موتور الخلط يعمل منذ بداية التشغيل أتوماتيكيا ويفصل عند بدء السحب كل مرة ويبدأ بوضع ستار لمدة خمس ثوانى ثم يستمر على وضع الدلتا فى كل مرة تشغيل.

لاحظ أن بعد 20 مرة من تكرار هذه العملية أتوماتيكيا تتوقف كل الأحمال إلى أن يعاد ملئ الخزانات الرئيسية من جديد (بعد 20 مرة تكون الخزانات فارغة) فعليك بالضغط على مفتاح التشغيل من جديد.




: concrete






concreteالخرسانة:






concreteالخرسانة:



Network 5 drain: D.2 Tit off: D.1 IID.1


WD.1

concrete الخرسانة:






: concrete



Color mixing project:





	Red	Yellow	Blue
Red	100%	0%	0%
Yellow	0%	100%	0%
Blue	0%	0%	100%
Orange	60%	40%	0%
Green	0%	30%	70%
violet	80%	0%	20%

COLOR MIXING PROJECT:



 $10.0\,\,$ 01 $10.0\,\,$... قبل البدء في تنفيذ أى لون تعمل مضخة المياه بمصاحبة الخلاط $10.1\,\,$ $10.1\,\,$ لمدة 10 ثوانى ثم تعمل مضخة السحب إلى أن يفرغ الخزان.

-- الخلاط يعمل مع الألوان المختلطة فقط بحيث يبدأ عمله مع اللون الأطول زمنا ويستمر في عمله بعد اللون الأطول زمنا لمدة 10 ثواني ثم تعمل مضخة السحب إلى ان يفرغ الخزان.


-- طلب أى لون لا ينفذ إلا بعد الإنتهاء من اللون الحالى.

i0.0 on i0.1 off i0.2 red i0.3 yellow i0.4 blue i0.5 orange i0.6 green i0.7 violet i1.0 level sensor q0.0 red pump q0.1 yellow pump q0.2 blue pump q0.3 mixer q0.4 drain


q0.6 water pump

Additional circuit دائرة اضافية























AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:








AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









02-25204500 - 02-25204501 - 02-252045 02-25204505

- 6	1				_	
*					r.	-
	- 1	•	E	: 1	ı	
	•	_		en.	PÓ	RÓM

ISTRIBUTION CO	MI	PANIE	ES IN	EGYPT:
Б	0	П		_

DISTRIBUTION CO	DMI	PANIE	ES IN EGYPT:
_ D	0	п	

L	13 I KIBU HUN C			
- ,	D	0	П	 •

DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYP	Γ
--------------------------------	---

اسم المجموعة اي المكتب

المجموعة الاستشارية شاكر

مكتب الهندسي الاستشاري صبور و شركاه

جماعة المهندسين الاستشاريين - ECG

ACE Consulting Engineers

المجموعة الاستشارية للعمارة وتنمية البيئة

مكتب هندسى استشارى محمود خليل المشنب

المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

المقاولون العرب /قطاع الاحتياجات والعطاءات

Orascom Hotels and Development

28 Egyptian For Coastal Construction - ECC

25 Orascom Construction Industries

وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية

الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات 27

الإسكندرية للإنشاءات الطلعت مصطفى

المقاولون العرب / الإدارة العامة للإستشارات الهندسية

المكتب العلمي للهندسة الكهر وميكاتيكية

المقاولون العرب | المركز الرئيسي

مختار ايراهيم للمقاولات

21

SODIC

ابناء حسن علام

مجموعة ابن الخير الاستشارية ـ دكتور م احمد ابن الخير بدر

Moharram. Bakhoum

المهندسون الاستشاريون العرب

|--|

المعادي

إلاقي

مدينة نصر

الاسكندرية

القرية الذكية

Dokki

المهندسين

Sheikh Zayed

Zamalek

:Heliopolis

Corniche El Nil.

Corniche El Nil

منينة نصر

.Heliopolis

Sheraton

Heliopolis

فرع القاهرة

بولاق الدكرور

عدد القروع العفوان

مبنى رقم 2075 و 2078 مدينه المعراج - المعادى

عمارة 2-بلوك 10 حمى السفارات مدينة نصر

6 شارع المتحف الزراعي – دقي – القاهرة – مصر

16 شارع منشيه الطيران ـ مصر الجديده ـ القاهره ـ مصر

ش الشيخ احمد ابراهيم ـ النزهة ـ الدور 3 شقة 3 الالف مسكن

Km 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed City

Abou El Feda St., Abou El Feda Commercial Tower, Zamalek 3

Nile City Towers, South Tower, 9th Floor 2005 A Corniche El Nil

Yehia Zakaria St., Industrial Zone - lot 5, Sheraton Heliopolis

98 شارع التحرير - الدقى - القاهره - مصر

199 امتداد شارع 26 يوليو / العجوزة / القاهرة

11 شارع دكتور يسرى جوهر ـ مدينة نصر

1 ش تصام الدالي ـ الدقي الجيزة

34 ش عدلي ـ القاهرة

26 ش الجمهورية القاهرة

El Thawra St., Heliopolis 46

Nile City Towers,Corniche El Nil

14 ش محمود طلعت من الطيران

- محرم بك. ميدان الطريق الصحراوي. ص.ب. 754- الأسكندرية المركز الرئيسي. الأسكندية إ

Housing, Cairo, Egypt

7 طريق النصر المنطقة السادسة مدينة نصس القاهرة

65 El Magrizy St. Roxy, Heliopolis, Cairo

34، 36 ش مصدق - الدقى - جيزة ص.ب. رقم 12311

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square Dokki, Cairo

طريق الإسكنترية القاهرة الصحراوي الإسكنترية

45 شارع محمد حسن حلمي ـ المهندسين

شارع على ابوعيطه ـ بولاق الدكرور

16 ش ابراهيم نصير أوران الاسكنترية

3 ش عبد القوى احمد-المهنسين الجيزة

20 شارع لطفي حسونه ـ الدقي

Cairo Downtown 2 Champollion Street - Cairo Downtown

التليقونات

02-33287651

02-37613140

02-22744740

03-5820322

02-22744740

02-33020841

02-33388748

02-24140925

02-33363691

02-33454113 - 02-33454972

+202 33 37 71 20, 33 36 17 47 / 78 39

202 25 74 48 76 / 11 17, 25 75 36 10

+202 7487005 & +202 3380538

02-26351176, 0100-1112131

02 23959500- 02 23959522

002 02 2390 35 50

002 02 2403 89 84

02 2737 6010/2737 6019

02 2290 3491/2290 3597/2290 4393

16640, 02-26900893, 02-26900901, 02-

3600267 (203) - 3601376 (203)

33315600 (202) - 33312000 (202)

02 3857 0061-3

02 2461 8999

0224611111

26900903

22611596

02-22591985

02 22666 917

02-22744748

202 37 49 82 54

+202 7487005

02-33362413

02 23937674

02 3857 0060

02 2461 9977

22608230

02 22666 920

3600278 (203)

33360437 (202) - 3336

002 02 2390 39 99

002 02 2262 15 84

+202 25 78 44 58

DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYPT:

d	В	C	D	E	F	G
1	اسم المجموعة أن المكتب	عدد الفروع	الفروع	العوان	التليقينات	القاكس
	المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وادارة المشرى كالمعادر	1			0122-9500411, 02-33038810,	
32		_			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02-33038850
33	مركز تطوير البناء	1		38 ش احمد الصاوى من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة	02-22757438, 02-26703241, 02-267032	02-22758797
34	ارت فيجين معماريون ومهندسون	1		عمارة الفيروز ـ عمارات رابعة الاستثماري ـ طريق النصر مدينة نصر القاهرة	0114-0477744,02-24170251	02-24170251
35	مكتب التصميمات الميكانيكية الكهريائية (MED)	1		26 ش سوريا المهندسين, الجيزة	02-33386292, 02-37489121	02-33386292
36	اريا للعمارة والتصميم الداخلي	1		عمارات الفيطاط ـ ش الفيطاط ثقة 34 ـ امام متحف الحضارة الفيطاطر القاهرة	0122-3976791	
37	الاستشاريون العرب	1		9 ش عدلي وسط البلار القاهرة أ	02-23960914, 02-23960915	
38	الخيراء القنيون للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع	1		هاد الدين كامل متفرع من ش عباس العقاد المنطقة الاولى , مدينة نصر, القاهرة	02-24050709	02-24023999
39	المجموعة المتحدة للاستشارات الهندسية	1		ش عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهرة 15	0122-2315803	
	الرجى جروب للهندسة والاستشارات	1		461 ش سكة الوايلي تقسيم الجمعية حدائق القبة ِ القاهرة	26015207	02-24536676
41	تكنَّن كَوْسَلْتَ ـ الْخَدْمَاتَ الْهَنْدَسِيةَ وَالاستَشَارِيةُ	1		14 أش كليوباترا - الكوربة مصر الجديدة ٍ القاهرة أ	0100-2118550, 02-24180700	02-24187875
42	GAAFAR GROUP CONSULTANTS			1 شارع الثبيخ محمد رفعت ـ ميدان المحكمة ـ مصر الجديدة ـ 11351ـ القاهرة إ	26382713	26426284
43	توتاليتي ـ الخيرات الدولية المتكاملة			79 هـ طريق النصر منخل 2 - بجوار طبية مول ، منينة نصر	24010245	
44	جدوى للاستشارات			51 ش لبنان المينسين الجيزة	02-33472444	
45	جلوبال للاستشارات الاستراتيجية			13 ش ابراهیم نجیب جارین سینی القاهرة	02-27926285, 02-27926286	
				73 ش عمر بن الخطاب مصر الجديدة القاهرة	0106-3179966, 0106-8800141, 02-	
46	جودة للاستشارات الهندسية				24173486,	02-24186445
47	حفزة وشركاه			5 ش ابن مروان الاقي, الجيزة	02-37607238	
48	خلا عويضة ومشاركوه للاستشارات الهندسية			84 ش المير غنى كلية البنات , مصر الجديدة, القاهرة	02-24140071	
49	دار الاستشارات الهندسية - د. م. احمد رأفت ابق طبيخ			71 - تعاونيات سوحة سوحة الاسكندرية	03-4252497, 03-6444539	
50	دار الخليج للاستشارات الهندسية			ش فوزى المطيعي ميدان الاسماعيلية , مصر الجنينة القاهرة 24	03-4252497	
51	فاين تاتش للاستشارات الهندسية	2	القاهرة الجديدة	التجمع الخامس القاهرة الجديدة القاهرة	02-26171945	
52		4	المقطم	ش 9 المقطد القاهرة	02-25084057	



THANK YOU

Eng./ Mohammed Magdy