

أولا : فكرة عامة عن محطات المياه النقي

سميت وحدات المياه النقي بهذا الاسم نظرا لسهولة نقلها من مكان الى آخر وسهولة فكها وتركيبها، حيث لا توجد في الوحدة مباني ولا منشآت وانما تتكون من مجموعة حاويات تحتوي على المعدات اللازمة لعملية تنقية المياه. كما تسمى تلك الوحدات بالوحدات المضغوطة نظرا لصغر حجمها بالنسبة لمحطات التنقية التي تقوم بنفس العمل دون اجبار المياه على المرور بسرعة عبر المرشحات.

تتكون وحدة المياه النقي من عدد من المجموعات (حاويات) تكون في العادة خمسة او ستة حاويات رئيسية وهي:-

١ - حاوية سحب المياه العكره من المصدر (حاوية المأخذ).

٢ - حاوية الترسيب الاول

٣ - حاوية المعالجة الكيماوية والخلط

٤ - حاوية الترشيح او الفلتره

٥ - حاوية ضخ المياه النقية الى المواطنين

تسمى كل حاوية من الحاويات المذكورة بالمرحلة، فمن الممكن ان يطلق عليها مرحلة سحب المياه العكره ومرحلة الترسيب الاول... الخ (انظر شكل ١-١). وتختلف وحدات المياه النقي في تركيبها وحجمها وعدد مجموعاتها من صانع الى آخر ولكنها في النهايه لها نفس الهدف وتمر المياه فيها بنفس خطوات التنقيه، فهناك الوحدات النقي التي تتكون من مجموعة واحدة (صندوق واحد) تتم بداخلها كافة الخطوات اللازمة لعملية التنقيه، وهذه الوحدات تستخدم في السفن والمصانع الصغيره، وفي بعض الاحيان تضم مجموعتان في صندوق واحد (حاوية واحده) فيقوم ذلك الصندوق بعمل حائتين من الحاويات الخمس المذكورة والمثال على ذلك وحدات اريسكوم النقي حيث توجد مجموعة سحب المياه العكره ومجموعة الترسيب الابتدائي في صندوق واحد (كونتينر واحد).

ان لوحات تنقية المياه النقي مميزات كثيرة، كما تم ذكره من قبل واهمها سرعة فك وتركيب الوحدات، وسهولة نقلها وكذلك عدم حاجتها الى مباني وشغلها لمساحة بسيطة جدا من الارض اذا ما قورنت تلك المساحة بما تحتاجه محطات المياه ذات المرشحات العادية واحواض الترسيب، كما انها تتميز بسهولة التشغيل وبساطة اجراءات الصيانة والاصلاح

عندما يطرأ عليها اي عطل.

والمعدات النقالي تتكون ببساطة شديدة من مجموعة من محركات الكهرباء والطلبات والخزانات والفلاتر (المرشحات)، بالإضافة الى بعض الاجهزة بسيطة التركيب كالخلاط السريع والبضوء وجهاز حقن الكلور والشبه وكذلك الفلاتر وما يتبعها من دوائر لغسلها عندما تتسخ.

ان اهم ما يتبع تركيب الوحدة ومباشرتها في العمل هو معرفة الطريقة المثلى لتشغيلها والتي تكمن في رفع كفاءة المشغل الى درجة يستطيع معها ان يحسن استخدام المكونات ويعرف متى يشغل او يوقف كل جزء ويعي معنى العطل ويعرف مواعيد الصيانات واهميتها ويقوم بأعمال الصيانة المطلوبة منه ويستدعي الشخص المختص بالصيانة للأعمال التي لا يستطيع تنفيذها او ليست من تخصصه.

اذا قام مشغل الوحدة بدوره كما يجب واذا قام فني او مهندس الصيانة بدوره ايضا كما يجب فان ذلك يؤدي الى نتائج طيبة للغاية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:-

١- ضمان عمل الوحدة بصفة مستمرة ومن ثم ضمان تزويد المواطن بالمياه التي يحتاجها على مدار اليوم.

٢- تقليل الحاجة الى قطع الغيار حيث يتم تغيير قطعة الغيار في الوقت المناسب وقبل ان تؤثر على غيرها فتتلفها.

٣- اطالة عمر الوحدة حيث يصبح عمرها اضعاف العمر الافتراضي ويصل الى العمر اللانهائي.

٤- الحفاظ على حياة المواطنين ووقايتهم من الامراض، اذ ان تشغيل الوحدة حسب الاصول الصحيحة يؤدي الى انتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات المطلوبة اما اذا حصل خلل فان ذلك يؤدي الى تسرب المياه الغير معالجة الى المواطنين مما يلحق الضرر بهم.

٥- تقليل مصاريف الوحدة حيث ان القيام بالصيانة الدورية الوقائية من اسهل الامور ولا يكف شيئا ولكن اذا اهملت الصيانة فان الاعطال تبدأ في الظهور والاعطال تحتاج الى ايدي عاملة وقطع غيار ومن ثم تكاليف اكبر مما لو قمنا بالصيانة الدورية.

٦- اذا تم تشغيل الوحدة وصيانتها كما يجب فان ذلك يجنب الوحدة التوقف لفترات طويلة ومن ثم يضمن المواطن عدم انقطاع المياه عنه لفترات طويلة، فاجراء الصيانة يحتاج لساعات فقط وفي تلك الفترة نكون قد ملأنا الخزان الذي يفي باحتياجات المواطنين اما في حالة الاصلاحات الناتجة عن الاهمال فان التوقف ربما يستمر اياما او اسابيع مما يضطر المواطن الى استخدام مصادر غير صحية او تحمل عناء السفر الى مواقع بعيدة للحصول على احتياجاته من المياه.

١- حاوية المأخذ:

طول هذه الحاوية ٣,٦٧ م (التي تتركب بالقرب من مصدر المياه العكرة الجارية) وهي تحتوى على اربعة مناطق . المنطقة الاولى منها يوجد بها مجموعة من المضخات ومشتملاتها من المواسير و المحابس وكذلك نوحة الكهرباء الثانوية. اما فى المناطق الثلاثة الاخرى فتتم خطوات الترسيب الابتدائي على النحو التالى : -

(الخطوة الاولى) سحب المياه العكرة :

يتم سحب المياه العكرة من المصدر خلال ماسورة السحب المزودة بفانوس (مصفاة) فى بدايتها والمتصلة بمضخات السحب ذاتيه التحضير بنهايتها مضخة رقم (1R أو 1L) لضخ المياه الى منطقة الفائض الاولى.

(الخطوة الثانية) الترسيب الابتدائي :

توجه المياه العكرة من منطقة الفائض الاولى الى قاع خزان الترسيب الابتدائي المركب بها مجموعة من الواح البلاستيك الرقيقة (١٤ لوح) حيث تمر بعد ذلك خلال المسافات البينية لهذه الالواح لاتمام عملية الترسيب الابتدائي . بعد ذلك تجمع الشوائب الخشنة فى منطقة الترسيب (التي تأخذ شكل حرف V) ويخرج الماء الفائض من الناحية الاخرى عن طريق فتحة علوية ليتجمع فى حوض التجميع.

(الخطوة الثالثة) الضخ الى حاوية تكوين القشور:

الماء الفائض المجمع من الخطوة السابقة يسحب عن طريق مضخات السحب الوسطية (مضخة رقم 2 L أو رقم 2R) ثم يضخ خلال ماسورة قطرها ٢٠٠ ملم الى بقية حاويات الوحدة و التي تكون على بعد لا يزيد عن ١٠٠٠ م من حاوية المأخذ يتم التحكم فى منسوب المياه الموجودة فى حوض التجميع عن طريق جهاز قياس المنسوب (L-214) للتحكم فى الحد الادنى للمنسوب (لايقاف المضخة التي تعمل عند وصول المنسوب الى هذا الحد) وكذلك ماسورة الفائض للتحكم فى الحد الاعلى للمنسوب .

٢ - حاوية التقلیب و تكوين الندف:

حاوية التقلیب وتكوين الندف (القشور) والتي يبلغ طولها ٦,١ م تحتوى على قسمين رئيسيين:

القسم الاول :

وطوله ٣ متر ويسمى حجرة التشغيل وهو يشتمل على المعدات التالية:

- أ- لوحة الكهرباء الرئيسية (قوى وتحكم) لكل وحده .
- ب- حجرة جهاز الكلور بمشتملاته بنظام الحقن الابتدائي و النهائى وخطوط التغذية بالكلور وايضا مضخة تقوية المياه (البوستر) رقم "١٣" الخاصة بجهاز الكلور .
- ج- نوافخ الهواء (رقم 9L ورقم 9R) بتوصيلاتها لحاوية المرشحات وذلك لتمد خزان الترشيح بالهواء اللازم لغسيل المرشحات.
- د- محطة خلط المواد المساعدة و التى تتكون من خزان من مادة الفيبيرجلاس مقسم الى جزئين منفصلين كل منهما سعته ٦٥٠ لتر ومركب فى احدهما خلط لكبريتات الالومنيوم (الشبه) وفى الاخر خلط للبولى اليكتروليت وذلك لتحضير و خلط المحاليل المطلوبة.

- الجزء الاول منه خاص بتحضير الشبه يتصل بمضخات حقن الكيماويات ارقام (7R و 7L) (واحدة تعمل والاخرى احتياطي) وهذه المضخات متصلة بنقطة حقن واحدة تنتهى بخرطوم يصل لمنطقة الخلط السريع .
- الجزء الثانى الخاص بالبولى الكتروليت فيتصل بمضخات حقن كيماويات ارقام (8R و 8L) كالسابقة وايضا يتصلان بنقطة حقن مشتركة وهذه النقطة تنتهى بخرطوم يصل الى منطقة التقلیب البطيء .

وخطوات تجهيز وتحضير المواد المساعدة و الكلور سوف نقوم بشرحها بالتفصيل فيما بعد.

د- خطوط الامداد بالمياه النقية اللازمه لعمليات الازابه والتي تصل من خزان الهيدروفور الى جهاز حقن الكلور وخزان الكيماويات.

اما انقسم انشأتى : فى حاوية التقليل وتكوين القشور (الندف) فيسمى "حجرة تكوين القشور" وهذه الحجرة مقسمة الى ثلاث اقسام لتؤدى الخطوات التالية:

(الخطوة الرابعة) الخلط السريع:

الماء الفائض بعد عملية الترسيب الابتدائي فى حاوية المأخذ يوجه خلال ماسورة الى اسفل المنطقة الاولى لتخلط بالكلور وكبريتات الالمنيوم عن طريق الحافقات المثبتة بنفس الماسورة وتتم عملية الخلط المكثف هذه بواسطة خلاط سريع لمدة دقيقتين وبعدها يوجه الخليط الى المنطقة الثانية من خلال فتحة عادية مشتركة بينهما .

(الخطوة الخامسة) تكوين القشور (الندف) :

يوجد فى المنطقة الثانية قلاب بطيء وذلك لتقليل الخليط المكون من الماء و المواد الكيماوية و القادم من منطقة الخلط السريع السابقة لمدة ثمانية دقائق وهى الفترة انشأتى تسمح بنمو وتكوين القشور (الندف) الدقيقة التى تنمو وتكبر فى الحجم و الوزن .

(الخطوة السادسة) تنشيط التفاعل:

فى جانب المنطقة الثانية توجد حجرة مفتوحة من اسفل و ملحومة فى الاتجاه المقابل للقلاب من اعلى وذلك لتسمح للخليط الذى تم تقليله بالمرور من اسفل الى اعلى .

وفى هذه الاثناء يضاف البولى اليكتروليت لينشط التفاعل مما يساعد على ترسيب القشور "الندف" المعلقة فى الخليط، ثم يوجه الخليط المقلب والمضاف اليه المواد الكيماوية الى حاوية الترسيب من خلال وصلة مطاطية تصل حاوية التقليل وحاوية الترسيب بعد فترة احتجاز للخليط مدتها دقيقتين .

٣- حاوية الترسيب:

حاوية الترسيب و التي يبلغ طولها ١,٦ متر تحتوى على ثلاث مناطق لتؤدى كل منهم الخطوات الاتيه على الترتيب - :

(الخطوة السابعة) الترسيب النهائى:

انماء الفائض و القادم من "حجرة تكوين القشور" فى المرحلة السابقة (اي خليط من انماء و القشور المعلقة) يوجه من خلال قناة الى اسفل قاع خزان هذه المنطقة و انذى يأخذ شكل ٧ و تسمى هذه المنطقة "منطقة الرواسب" اما من اعلى فتوجد بها الراح بلاستيك رقيقة تسمى هذه المنطقة العلوية "بمنطقة الترسيب". وتماما كما يحدث فى (الخطوة الثانية) فان القشور و الرواسب ترسب فى منطقة الرواسب . اما المياه المعالجة فتجمع خلال قناة على شكل مسنن ومنها تمر الى المنطقة الثانية و التي تسمى "بحوض المياه المروقة" ويجب ازالة الرواسب التي تتجمع فى قاع الخزان دوريا وذلك عن طريق خمس محابس مركبة بها حيث تسحب منها الرواسب الى حوض خرسائى اسفل حاوية الترسيب ومنه يضخ الى خارج الموقع عن طريق مضخة غاطسة .

(الخطوة الثامنة) التوجيه الى المرشحات:

المياه المجمعة فى حوض المياه المروقة يتم ضخها خلال واحدة من مضخات الرفع (مضخة رقم 3L أو 3R) المركبة فى المنطقة الثالثة من حاوية الترسيب الى خزانات الترشيح (الفلاتر) فى حاوية المرشحات . يتم التحكم فى الحد الاعلى لمنسوب المياه فى حوض المياه المروقة عن طريق محبس عوامه على ماسورة الدخول الى حجرة تكوين القشور فى حاوية التقلب ،اما المنسوب الادنى فيتم التحكم فيه عن طريق جهاز قياس المنسوب رقم (L-129) الذى يوقف مضخات السحب عند الوصول للحد الادنى .

٤- حاوية المرشحات:

يبلغ طول هذه الحاوية ٦,١ متر وهي تحتوي على ثلاث خزانات ترشيح (فلتر) بترمال لتعمل تحت ضغط وذلك لتؤدي الخطوات الآتية - :

(الخطوة التاسعة) الترشيح:

ان المياه الفائضة القادمة من حوض المياه المروقة في الخطوة السابقة تمر في خط انمواسير الرئيسي لامداد المرشحات بالمياه حيث يتفرع الى ثلاث فروع كل فرع منها يدخل الى احد خزانات الترشيح.

وفي هذه الخزانات (الفلتر) يتم التخلص من معظم الشوائب العالقة والمواد الغروية المتبقية في المياه واحتجاز الميكروبات، ثم يتم بعد ذلك تجمع المياه التي تم ترشيحها في قاع خزان الترشيح من خلال المصافي السفلية وتخرج منها خلال المواسير الفرعية الخارجة من كل خزان ترشيح والمتصلة بماسورة خروج مشتركة تسمح للمياه المرشحة ان تصل الى صهريج المياه النقية .

يتم التحكم في اداء كل خزان ترشيح (معدل السريان / سرعة الترشيح) عن طريق محابس مركبة على مداخل او مخارج كل خزان ترشيح وايضا مقياس سريان مركب على خط الخروج المشترك لكل المرشحات، كما يوجد مقياسان للضغط في حاوية المرشحات (أحدهما مركب على خط الامداد الرئيسي بالمياه والآخر مركب على خط الخروج المشترك للمرشحات) ويجب أن تتوقف الوحدة كلها عن العمل لاتمام عملية غسيل المرشحات واحدا بعد الآخر.... واحدا بعد الآخر، وذلك عندما يصل فرق الضغط بين الخروج و الدخول في حدود ٠,٥ الى ٠,٧ جوى. و لاتمام عملية الغسيل تشغل وحدة واحدة من المضخات الخاصة بالغسيل مضخة (رقم 5L أو 5R) والمركبة في حاوية الهيدروفور بعد عملية نفخ الهواء عن طريق احد نافخي الهواء المركبين في حجرة التشغيل بحاوية الانقلاب، ويتم الغسيل باستخدام مياه نقيه من صهريج (خزان) المياه المرشحة وذلك في اتجاه عكسي لاتجاه عملية الترشيح. تستمر عملية الغسيل حتى تخرج مياه نظيفة من ماسورة الصرف العلوية للمرشحات، اما المياه الناتجة من عملية الغسيل فيتم توجيهها الى حوض خرساني اسفل حاوية المرشحات تماما مثل الخطوة السابعة .

(الخطوة العاشره) الحقن النهائى بالكلور:

فى هذه الخطوة يتم تطهير المياه المعالجة و المازة فى ماسورة الخروج المشتركة من المرشحات الثلاثة بحقنها بالكلور وهذا يقتل الجراثيم ويمنع نموها فى المياه الموجودة بالتصهريج و التى يتم توزيعها على المستهلكين بعد ذلك، يتم هذا الحقن من خلال خرطوم يصل من جهاز الكلور المركب بحاوية التقليب الى ماسورة الخروج من المرشحات.

٥- صهريج المياه النقيّة (الخزان):

تجمع المياه التي تمت معالجتها وتطهيرها وتخزن في صهريج (سعته ٢٠٠ م^٣ تقريباً) ويتصل الصهريج بماسورة الخروج الرئيسية من المرشحات و أيضاً بحاوية الهيدروفور وذلك عن طريق مجموعة وصلات مطاطية مرنة ويمكن التحكم في منسوب المياه في هذا الصهريج عن طريق جهازين لقياس المنسوب أحدهما للحد الأدنى (ليوقف مضخة المياه المعالجة التي تعمل عندما يصل المنسوب إلى هذا الحد) والآخر للحد الأعلى (حيث يوقف الوحدة كلها عدا المضخات الموجودة بحاوية الهيدروفور عندما يصل المنسوب إلى هذا الحد).

6- حاوية الهيدروفور (التعادل)

- حاوية الهيدروفور (التعادل):

حاوية الهيدروفور مجهزة بمجموعتين للمضخات متصلتين مباشرة بصهرج المياه النقية، المجموعة الاولى تسمى بمضخات المياه المرشحة (رقم 4 L و 4 R) واحدة تعمل والاخرى احتياطى. ومخارج هاتين المضختين يتصلان بخزان الهيدروفور والذي يغذى ايضا بالهواء عن طريق ضاغط الهواء رقم ١٢، هاتان المضختان يتم تغذية المستهلكين بالمياه المعالجة عن طريقهما تحت ضغط ثابت (فى حدود ٤ ضغط جوى) ومركب على خزان الهيدروفور مقياس ضغط مزود بجهاز التحكم فى الضغط (P+133) للحد الاعلى و الحد الادنى المسموح به .

وعند تشغيل وحدة تنقية المياه النقالی اوتوماتيكيا فان الاشارة التى تعطى عند وصول الضغط للحد الاعلى توقف مضخة ضخ المياه المرشحة الى المستهلك و الاشارة التى تعطى عند وصول الضغط للحد الادنى تديرها مرة اخرى . وخزان الهيدروفور متصل ايضا بجهاز لقياس المنسوب (P-130) وذلك للحد الادنى للمياه فى هذا الخزان و الذى يشغل ضاغط الهواء اوتوماتيكيا عند الوصول لهذا الحد. اما المجموعة الاخرى للمضخات فهى مخصصة لغسيل المرشحات وذلك الثلاثة بمياه الغسيل النقية.

أولا : مصادر المياه وخصائصها :

ان مصادر مياه الشرب هي الامطار والانهار والبحار والبحيرات والمياه الجوفية. وفي مصر نعتمد على مياه نهر النيل والمياه الجوفية كمصدرين أساسيين لمياه الشرب . نرى هذا المنهج سوف نهتم بمعالجة مياه الشرب التي مصدرها نهر النيل وفروعه باستخدام وحدات المعالجة النقالی.

١ - نوعية المياه العكرة :

معالجة المياه العكرة لتصبح صالحة للشرب ضرورية لكثير من الاسباب أهمها هو قتل الجراثيم المسببة للأمراض، فالمياه التي تجرى في الانهار والترع والقنوات وغيرها تتلوث بنسب متفاوتة تبعا للمخلفات التي تلقى فيها سواء كانت آدمية أو زراعية أو صناعية . وعندما يراد استخدام هذه المياه كمياه صالحة للشرب فلا بد من تنقيتها مما فيها من شوائب معلقة وذائبة حيث توجد الشوائب المذابة في المياه في صورة أملاح مثل الكربونات والبيكربونات والكبريتات والكلوريدات لعناصر الصوديوم والكالسيوم والماغسيوم وكذلك الحديد والمنجنيز مما يؤثر على الصفات الطبيعية والكيميائية لمياه الشرب .

لذا فان وحدات المعالجة النقالی المستخدمة في معالجة مياه الشرب التي مصدرها كما سبق أن ذكرنا هو نهر النيل أو الترعة أو القنوات فانها تقوم بمعالجة المياه من الشوائب المعلقة والتي تتكون أساسا من :

- أ - الرمال والطين
- ب- الطحالب والأميبا
- ج- الأملاح أو الشوائب المعلقة والذائبة
- د - البكتريا

٢ - خصائص المياه:

تنقسم خصائص المياه الى :

- أ- خصائص طبيعية
- ب- خصائص كيميائية
- ج- خصائص بيولوجية

وفيما يلي شرح لكل من الخصائص المذكورة :

أ- الخصائص الطبيعية وهي تشمل :

(١) درجة الحرارة : تؤثر درجة الحرارة على عمليات معالجة المياه فهي تساعد على سرعة ذوبان الكيماويات المضافة وسرعة ترسيب الجسيمات الدقيقة وليس لها تأثير على الصحة العامة. ولكن الارتفاع المفاجيء في درجة الحرارة قد يكون دلالة على تقلبات موسمية أو تصرف كبير لمياه الصرف الصحي في المصدر الذي يتم استخدامه كمصدر لمياه الشرب.

(٢) العكارة : قد تكون مواد عضوية مثل الطحالب أو مواد غير عضوية مثل الرمال والطين. والعكارة من الأمور البامة جدا بالنسبة لعملية معالجة مياه الشرب والصحة العامة لأنها تؤثر على عملية التطهير. فالذي يحدث أنه طالما توجد جسيمات تعكر المياه فانها تكون مخابية تلجأ اليها الكائنات الحية للهروب من تأثير الكلور عليها فلا يتم التطهير الكامل وتصل هذه الكائنات إلى المستهلك وقد تصيبه بالأمراض. كما أن العكارة تؤثر على عمليات المعالجة الكيماوية لمياه الشرب مثل الترويب والتنديف بجانب التطهير. لذلك حددت منظمة الصحة العالمية أقصى مستوى للعكارة في المواصفات القياسية لمياه الشرب.

(٣) اللون : يحدث تلون المياه السطحية المستخدمة كمصدر لمياه الشرب نتيجة لتحلل المواد العضوية أو وجود مواد غير عضوية كالحديد والمنجنيز ويعتبر تلون الماء من أكثر الدلالات على عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي .

(٤) الطعم : يكون للماء أحيانا طعم غير مستساغ وذلك نتيجة وجود طحالب ومواد عضوية متعفنة أو إختلاطه بمياه الصرف الصحي قبل معالجته .

(٥) الرائحة : يرتبط وجود طعم غير مستساغ فى انماء بوجود رائحة كريهة فى نفس الوقت . و أن الرائحة الناتجة فى معظم الأحيان ،من مسببات انطعم الكريهة.

ب- الخصائص الكيميائية :

(١) الرقم الهيدروجينى (PH) : وهو ما يرمز له بالرمز "PH" وهو يعبر عن الحالة الحمضية أو القلوية للماء. وهو يبدأ من الصفر الى رقم ١٤ . والرقم ٧ دل على التعادل واذا كان الرقم أقل من ٧ دل ذلك على حمضية الماء أما اذا زاد الرقم عن ٧ دل ذلك على قلوية الماء . وحموضة أو قلوية الماء تؤثر فى عمليات المعالجة وكذلك فان الماء القلوى يسبب قشورا .

(٢) الاكسجين الذائب (D.O.) : يوجد الاكسجين ذائبا فى المياه العذبة بصفة دائمة نتيجة للتهوية الطبيعية. وتزداد نسبة الاكسجين الذائب فى المياه الباردة عنها فى المياه الساخنة. ويؤدى وجود الطحالب فى الماء الى زيادة الاكسجين الذائب فى الماء نهارا وفى الليل يستنفذ هذا الاكسجين الذائب من الماء نتيجة لوجود الطحالب . وتساعد زيادة نسبة الاكسجين الذائب فى المياه الى حدوث تآكل فى السطوح المعدنية الملامسة لها كالمواسير والعدادات والمضخات .

(٤) المواد الذائبة: تحتوى مصادر مياه الشرب على مواد صلبة ذائبة وهناك حد أقصى لهذه المواد حتى لا تسبب أضرارا صحية للمستهلكين وأن هذه المواد الذائبة ضارة جدا ولهذا فلا بد من التخلص منها أثناء عمليات معالجة مياه الشرب .

ج- الخصائص البيولوجية :

وهى عبارة عن ما تحتويه المياه من بكتريا ضارة بالانسان ومن أهم هذه الانواع التى قد تصيب الانسان هى البكتريا القولونية التى تسبب

الامراض للانسان ولهذا فلا بد من الكشف عنها، وأن لها تركيز او عند مسموح به فى مياه الشرب فلا يجب أن تزيد عنه .

ثانيا : نظام معالجة المياه بالوحدات النقالی:


كما سبق أن ذكرنا فان مصادر مياه الشرب هى الانهار والبحار والترع والقنوات وتسمى هذه المصادر بالمياه السطحية . هناك مصدرا آخر لمياه الشرب وهو مياه الآبار وتختلف نوعية المياه تبعا لاختلاف المصدر الذى جاءت منه وبالتالي يحتاج كل نوع الى معالجة خاصة حتى تكون المياه صالحة للشرب .
ففى مياه الانهار أو الترع التى هى مصدر مياه الشرب فى وحدات التنقية المتنقلة نجد أنها تحتوى على شوائب صلبة عالقة علاوة على ما بها من تلوث ميكروبي ولذلك لابد من معالجة هذه المياه للتخلص من هذه الشوائب وهذا التلوث الميكروبي .

١ - نظام معالجة المياه بالوحده :

تمر المياه الخام بعده عمليات لمعالجتها لتكون صالحة للشرب بواسطة وحدات التنقية النقالی وهذه العمليات هى :

العملية	الشوائب التى يتم ازالتها
أ- الترسيب الابتدائى	المعلقات الصلبة ذات الحبيبات الثقيلة
ب- الترسيب بواسطة مادة كيمياوية مساعده	دمج الدقائق القابلة للترسيب المعلقة الخفيفة
ج- الترشيح	المواد الغروية وبعض الكائنات الحية الدقيقة
د- التطهير	الكائنات الحية التى تشمل الجراثيم والميكروبات

ويمكن تلخيص عمليات المعالجة بوحدات التنقية النقالى فى هذا الرسم التخطيطى:



٢ - أسلوب وأساسيات عملية تنقية المياه:

أ- مرحلة الترسيب الابتدائى:

هى عملية معالجة مبدئية بغرض ازالة الرمل والحصى، حيث أنه فى هذه المرحلة فان معظم الجزيئات المعلقة فى المياه العكرة وزنها النوعى أثقل من المياه وأن هذه الجزيئات لها شكل حبيبي وغير منتظم ويكون لها قابلية الترسيب فى القاع عندما تعاق الحركة الاضطرابية للمياه الجارية فى منطقة الترسيب خلال فترة زمنية قصيرة.

فى وحدات التنقية النقالى تستخدم طريقة الألواح الرقيقة لتقليل حجم خزان الترسيب وهذه الميزة يمكن تحقيقها بواسطة وضع الواح بلاستيك رقيقة على زاوية ميل ٥٥ درجة وترتيبها على مسافات متقاربة مما يزيد من الحجم المؤثر فى عملية الترسيب الابتدائى بمقدار عشرة أضعاف.

عندما تمر المياه العكرة خلال المسافات الضيقة بين الواح البلاستيك فان الشوائب الخشنة والتى لها شكل غير منتظم تنفصل بواسطة الترسيب على أسطح الألواح البلاستيك ثم تنزلق الى أسفل لمنطقة تجمع الرواسب أما الماء الفائض فيجمع فى حوض ومنه يضخ الى معدات المرحلة التالية.

ب- الترويب / التنديف:**(مرحلة انترسيب بواسطة مواد كيمياوية مساعده)**

الترويب يعنى المرحلة الاولى لتكوين انغرويات غير اتقابلة للذوبان فى الماء. التنديف يعنى المرحلة الثانية وهى تكوين الندف (المواد القشرية) الاكبر حجما والتي تترسب نظرا لثقل وزنها.

الترويب والتنديف عمليتان هامتان جدا فى معالجة مياه الشرب ويرجع ذلك الى وجود طمى معلق فى الماء وكذلك وجود جسيمات معلقة وجسيمات مذابة ذات أحجام صغيرة وأشكال مختلفة وتتطلب فترة طويلة للترسيب. ويمكن تحويل هذه المواد الطميية ومكوناتها الى أجسام كبيرة ذات حجم كبير وأثقل بواسطة اضافة مروبات كيمياوية وخلطها بالمياه.

من المعروف أن الطمى ومكوناته تحمل شحنات سالبة وبالتالي يحدث تنافر بينها لأنها تحمل نفس الشحنة الكهربائية وهكذا تبقى الجسيمات متباعدة عن بعضها وتوجد قوى طبيعية أخرى تعمل على جذب هذه الجسيمات لبعضها ولكنها مع قوى التنافر لا تستطيع اجتذابها، ولذلك تبقى هذه الجسيمات لا هى متنافرة ولا هى متجاذبة أى معلقة.


ولذلك تستخدم المروبات لتجميع وترسيب هذه الجسيمات وهذه المروبات تسمى Coagulant ومن أهم هذه المروبات المستخدمة فى معالجة مياه الشرب كبريتات الالومنيوم (الشبة) كما يستخدم أحيانا مواد مساعدة لهذه المروبات.

١- المروبات :


حيث أن الجسيمات المعلقة فى الماء سالبة الشحنة فيجب أن تكون المروبات ذات شحنة موجبة (أيون موجب) فتجاذب الجسيمات وتعجل بالترويب مثل الشبة التى سبق ذكرها وهذه العملية تتم كالآتى:

(أ) بعد اضافة محلول الشبة الى الماء الخام فان هذا المركب يتأين

الى أيون ألومنيوم موجب الشحنة وأيون كبريتات سالب الشحنة.



(ب) يتفاعل أيون الألومنيوم الموجب مع القنويات الموجودة في الماء والتي تحمل شحنة سالبة مكونة القشور (هيدروكسيد الألومنيوم) أو الندف.




(ج) يتفاعل هيدروكسيد الألومنيوم مع أيون موجب ويتكون عليها شحنة موجبة.



(د) يتعادل أيون هيدروكسيد الألومنيوم الموجب مع العوالق ذات الشحنة السالبة في ثانية أو ثانيتين ويدل ذلك على بدأ عملية الترويب مكونة الندف الصغيرة.

(هـ) تتصادم الندف الدقيقة مع بعضها البعض مكونة ندف أكبر حجما وأثقل وزنا قابلة للتسيب وتسمى هذه العملية بالتديف.



٢ - العوامل المؤثرة على نجاح عملية الترويب :

(أ) الرقم الهيدروجيني : نحصل على أفضل نتائج في مدى
در ٤-٨

(ب) قلوية الماء : يفضل القلوية العالية

(ج) درجة الحرارة : يفضل درجة الحرارة العالية

(د) العكارة : يفضل الزيادة في العكارة

(هـ) ظروف خلط المروب: يفضل أن يكون الخليط قويا ومتجانسا

٣- مساعدات المروبات :

- مساعدات المروبات هى مواد كىماویة تستخدم وتضاف لتحسين عملية الترويب وتساعد على :
- تكوين ندف أقوى وأكثر قابلية للتربيب
- منع هبوط درجة الحرارة والحفاظ على سرعة الترويب
- الاقلال من كمية المروبات المستخدمة
- خفض كمية الروبة المنتجة

ومن أنواع مساعدات المروبات :

- * البولى اليكتروليت وهو مادة عضوية
- * سليكات الصوديوم
- ان فى معظم عمليات معالجة مياه الشرب الآن نادرا ما يستخدم مساعدات المروبات وذلك لرخص كبريتات الالومنيوم (الشبة) السائلة وتوافرها .

٤- الكلور :

- يستعمل الكلور لكى يساعد فى عملية الترويب والتنديف كما سيتضح فى عملية التطهير المبدئى فيما بعد .

٥ - خطوات تكوين الندف (القشور) :

- (أ) الخلط السريع: يتم فى منطقة الخلط الاولى اتمام عملية المزج المكثف للشبة مع المياه العكره وذلك باستخدام خلاط سريع ولمدة دقيقة أو دقيقتين وأن هذه العملية ضرورية جدا لتجانس توزيع المروب فى سائر أنحاء الماء الخام. والتلامس الاول للمروب مع الماء هو من أكثر الفترات حرجا فى عملية الترويب بأكملها وذلك لأن التفاعل بين المادة المروبة والماء العكر يحدث بسرعة عاتية. لذلك فمن المهم أن يتلامس المروب والجسيمات الغروية فوراً ويتم التقليب لمدة ثوان وتسمى هذه العملية بالترويب أو

الخلط السريع .

(ب) الخلط البطيء: فى منطقة الخلط الثانية فى منطقة الخلط البطيء يستخدم قلاب بطيء ولمدة ثمانى دقائق حيث يتم خلالها تقاير قشور هيدروكسيد الالومنيوم وتجمعها مع بعضها البعض وفى هذه المنطقة يتم تكوين الندف التى تكبر فى الحجم وتنتقل فى الوزن وتتجمع مع بعضها مكون الندف الكبيرة والثقيلة القابلة للترسيب فى قاع الحوض .

(ج) بعد تكوين الندف يضاف البولى الكتروليت فى هذه العملية للحياة التى تم تقليبها كما سبق أن ذكرنا. هذا فى حالة استخدامه. يتم بعد ذلك توجه المياه الى خزان الترسيب وتتم هذه الدورة فى دقيقتين تقريبا .

جـ- مرحلة الترسيب الثانوى :

الترسيب أو الترويق هو ازالة المواد الصلبة الموجودة فى الماء وكذلك الرواسب الكيماوية والملوثات والندف. فيتم ترسيب كل هذه المواد بواسطة الجاذبية الارضية وتسقط فى خزان الترسيب الذى يعمل بأسلوب الترسيب والترويق باستخدام الواح بلاستيك رقيقة (سطح التحميل لهذه الألواح يكون أقل نسبيا من مثيله فى منطقة الترسيب الابتدائى). المياه المروقة تجمع مرة أخرى فى حوض ثم تضخ منه إلى المرشحات .

د - مرحلة الترشيح :

المياه الناتجة من المراحل السابقة لا تكون درجة نقاوتها كافية لاستعمالها كماء صالحة للشرب ولذلك تحتاج لمعالجة اضافية وهى عملية الترشيح . وفى هذه العملية يتم التخلص من المواد العالقة بالمياه التى يصعب التخلص منها فى عملية الترسيب .

- وفى هذه العملية يتم مرور الماء خلال طبقات من الحبيبات الدقيقة من الرمل والزلط لضمان أن المياه الخارجة تكون نقية ونسبة العكارة بها قليلة وتسمى هذه العملية بالترشيح حيث يتم فيها التخلص من البكتريا واللون

والرائحة وكذلك بعض الحديد والمنجنيز وكل ما لم يتم التخلص منه فى المراحل السابقة.

(١) وسط الترشيح:

الرمال:

الرمال المستخدمة فى المرشحات فى وحدات التنقية النقالی يجب أن تكون نظيفة عالية المقاومة للحمض كما يجب عند اختيارها الا تفقد أكثر من ٥% من وزنها عند غمسها فى حمض الهيدروكلوريك لمدة ٢٤ ساعة. حجم الرمال المستخدم فى مرشحات التنقية النقالی يكون عادة من ٠,٧ - ١,٢٥ ملليمتر وسمك طبقتها فى حدود ٤٠ - ٥٠ سم تقريبا.

الزلط أو الحصى:

يستخدم الزلط أو الحصى فى المرشح لكى يحمى طبقة الرمل أعلاه وليسمح للمياه المرشحة أن تتحرك بسهولة الى المصافى السفلية وأيضا يسمح لمياه الغسيل أن تسير بانتظام الى أعلى والحصى يجب أن يكون صلبا ومستديرا وقويا. كما يجب أن يكون ذا حجم فعال (٢ - ٣,٢ مم) ووزنه حوالى ١٦٠٠ كجم/م^٣ ويكون سمك طبقة الحصى حوالى ٢٠ سم.

مصفاة الترشيح السفلية:

المصفاة السفلية تكون ذات فتحات بترتيب معين أسفل طبقة الحصى لتجميع المياه المرشحة ونقلها بعد ذلك الى ماسورة تؤدي الى خزان المياه النقية وهى عبارة عن فوانى بلاستيك مثبتة على لوح سميك من الصلب (سمك ١٥ سم) وموزعة بانتظام عليه. وميزة هذه الفوانى أنها تعطى توزيع منتظم لتجميع المياه المرشحة وكذلك المياه المستخدمة فى غسيل المرشح.

خزانات الترشيح (الفلتر):

الخزانات المستخدمة فى وحدات التنقية النقالى مصممة لتحمل ضغط تشغيل يصل مرة ونصف من الضغط الاعلى للتشغيل المسموح به والمياه عادة تدخل الخزان تحت ضغط يعادل ١ جوى الناتج من مضخات الرفع الموجودة بخزان الترسيب وكل خزان به ثلاث فتحات تفتيش (واحدة فى القاع والثانية من اعلى والثالثة على جسم الخزان) وذلك لامكان تغيير أو تنظيف وسط الترشيح وفوانى المصفاه السفلية.

(٢) مفعول عملية الترشيح :

عند مرور المياه المعالجة من المراحل السابقة خلال طبقات الترشيح فإن العمليات التالية تتم خلالها:-

مفعول التصفية :

المعلقات الصلبة و التى لها حجم اكبر من الثقوب الموجودة فى وسط الترشيح تحتجز وتستبعد من المياه الخارجة من الخزان، وعملية الاحتجاز الرئيسية تتم فى السننيمترات القليلة العليا فى طبقات الترشيح وتكون ما يشبه الحصىرة اعلى طبقات الترشيح مما يساعد اكثر فى عملية التصفية.

مفعول الترسيب:

الجزيئات المحتجزة بين الفراغات البيئية لوسط الترشيح تكون اساسا فى شكل مواد جيلاتينية ناتجة من المواد الغروية و التى تجتذب بدورها جزيئات اخرى وترسب بها فى قاع الوسط الترشيحي بصورة افضل .

مفعول التأثير الكهربائى:

غالبا ما تكون هناك كمية معينة من الشوائب المعلقة و الذائبة فى الماء انداخذل الى المرشح متأينة وايضا بعض جزيئات الرمال تحمل شحنة كهربائية عكسية فيحدث التعادل الكهربائى بينهما و بالتالى يحسن من

خواص المياه المرشحة داخله .

المفعول البكتريولوجی:

حبیبات الرمال من اعلى غالبا ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة من الطحالب و البكتيريا و التى تحتوى على بعض الكائنات الحية الدقيقة (المحتجزة من المياه الداخلة للمرشح) وبدورها تتغذى على الشوائب العضوية الموجودة فى المياه وبالتالي تحسن من عملية الترشيح .

(٣) اسلوب وطريقة الترشيح :

فى الوحدة "دبليو تى ١٠٠ اس" يتم تركيب ثلاث خزانات ترشيح (المرشحات) فى حاوية واحدة (طول الحاوية ١,٦ متر) وكل خزان ترشيح قطره حوالى ١٨٠ سم تتصل جميعها بماسورة تغذية واحدة وكذلك ماسورة خروج واحدة . وكل ماسورة منها تتصل بماسورة فرعية لكل خزان (فرع للدخول و آخر للخروج) وأيضا بمنظومة كاملة من محابس التشغيل وكمية المياه التى تغادر المرشحات تعادل ١٠٠م^٣/ساعة تحت ضغط ١ جوى تقريبا اما سرعة الترشيح فتصل الى ١٢ م^٣/ساعة تقريبا و الوحدة مزودة بجهاز لقياس التصريف (معدل سريان) لضبط كمية المياه الخارجة من المرشحات .

(٤) نظام الغسيل :

يوجد طرازان من الوحدة "دبليو تى ١٠٠ اس" يختلفان فى نظام الغسيل للمرشحات .

الطراز الاول : "دبليو تى ١٠٠ اس ان" :

فى هذا الطراز يتم ايقاف جميع معدات وحدة التنقية ما عدا المعدات الخاصة بعملية الغسيل اثناء اجراء العملية .

الطراز الثانی : " دبليو تی ۱۰۰ اس ام : "

فی هذا الطراز يتم غسيل مرشح واحد فقط بينما يستمر المرشحان الآخران فی العمل وانتاج مياه مرشحة و تأتي فوحدة التقيية مستمرة خلال عملية الغسيل .

وهذان الطرازان متشابهان فی التصميم ماعدا ان خطوط مواسير الغسيل (الماء و الهواء) تكون منفصلة ولها ثلاث فروع كاملة بالمحابس (فرع لكل مرشح) وذلك فی الطراز الثانی، اما فی الطراز الاول فتكون خطوط مواسير الغسيل متصلة بمواسير خروج الماء المرشح .


وفی كافة الاحوال تستغرق عملية الغسيل حوالي ثلاثين دقيقة فی المرة الواحدة. ولإنجاز عملية الغسيل بصورة مثالية يتم نفخ هواء الى خزانات الترشيح وذلك قبل الغسيل بالمياه النقية مما يقلل من وقت الغسيل وايضا يوفر فی كمية المياه المستخدمة .

(٢) نقاط حقن الكلور :

يحقن الكلور فى نقطتين :

النقطة الاولى : تكون قبل مرحلة الترويب و التنديف و التى تعرف بأسم " مرحلة المعالجة الابتدائية بالكلور "

النقطة الثانية : تكون بعد مرحلة الترشيح و تعرف بأسم " المعالجة النهائية بالكلور " والكلور يوجد سائل فى اسطوانات حديدية محكمة و بالسعة المناسبة و الضغط داخل الاسطوانة ١٠, ٥ جوي وعلى ذلك فوحدات التنقية تحتوى على جهاز حقن الكلور (كلوريناتور) يحتوى على عدد اثنين حاقن للكلور سعة كل منهما ٢ كجم /ساعة.



٥ - النهاية العليا المقعرة

١ - جسم الاسطوانة

٦ - رقبة ملحومه

٢ - خط لحام الاسطوانة


٧ - غطاء المحبس

٣ - النهاية السفلى المقعرة

٨ - محبس

٤ - قاعده

شكل (٢-٢) أسطوانة الكلور



شكل (٢-٣) جهاز الكلور المندمج

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ١- اسطوانة للكلور | ٥- مسمار |
| ٢- مرشح | ٦- مقياس التصريف |
| ٣- صمام دخول الكلور | ٧- مفرغ هيدروليكي |
| ٤- رق منظم | |

(٣) جرعة الحقن بالكلور :

مرحلة المعالجة الابتدائية بالكلور :

تعتمد اساسا على نوعية المياه العكرة الا ان الجرعة المعتادة تكون فى حدود ٥ الى ١٠ ملليجرام /لتر حتى يكون الكلور المتبقى داخل المرشحات فى حدود ١ , ٠ - ٠ , ٥ ملليجرام/لتر

مرحلة المعالجة النهائية بالكلور :

الجرعة فيها تكون فى حدود ٢٥ , ٠ - ٥٠ , ٠ ملليجرام/لتر لكي يعطي قياس الكلور المتبقى فى حدود ١ , ٠ - ٢ , ٠ ملليجرام/لتر وتعتمد اساسا على نوعية المياه المعالجة.

ثالثاً

: التشغيل المعتاد للوحدة

قبل البدء بتشغيل وحدات تنقية المياه النقيّة يجب التعرف على كافة الاجزاء وطريقة عملها، ابتداء من المكونات الميكانيكية الى المكونات الكهربائية، ومن الامور الهامة جدا معرفة المواد الكيماوية التي تستخدم كمساعدات لترسيب المواد المطلوب التخلص منها حتى تصبح المياه صالحة للشرب او الاستخدام الآدمي.

ان البيانات الكيماوية الخاصة بالمحطة مهمة للغاية فاذا نقصت او زادت فان لذلك تأثير مباشر على الصحة العامة، فنقصها عن الحد المقرر بواسطة المصنع يعني بقاء بعض الميكروبات والجراثيم حية وفي ذلك ضرر على المستهلك، وفي حالة زيادة تلك المواد الكيماوية عن الحد المقرر فانها تشكل خطرا على صحة المواطن حيث انها مواد ضارة اذا ما زاد تركيزها في الماء، وفيما يلي شرح يبين مقادير ومواصفات المواد الكيماوية المستخدمة في وحدة تنقية المياه النقيّة:-

١ - البيانات الكيميائية :

أ - كبريتات الالمنيوم (الشبه):

- معدل الخلط عند التشغيل العادي = صفر - ١٠٠ مللي جرام / لتر
- معدل جرعة الخلط المقترحة عند التشغيل لأول مرة : ٥٠ ملليجرام/لتر
- كمية كبريتات الالمنيوم اللازمه لخزان الكيماويات سعة ٧٠٠ لتر : ٣٠٠ - ٣٢٥ كجم
- الضبط عند ١٠٠ % = ٣٠ لتر / ساعه على مؤشر مضخة الحقن : ١٣٠ ملليجرام/لتر

ب - البولي اليكتروليت :

- معدل جرعات الخلط عند التشغيل العادي : صفر - ١ ملليجرام /لتر
- معدل جرعة الخلط المقترحة عند التشغيل لأول مرة : ٠,٥ ملليجرام/لتر

- كمية البولي اليكتروليت اللازمه لخزان الكيماويات سعة ٧٠٠ لتر :
- التشغيل العادى : ٠,٧ كجم.
- التشغيل لأول مرة : ١,٤ كجم.
- الضغط عند ١٠٠ % = ٣٠ لتر / ساعه على مؤشر مضخة الحقن :
- التشغيل العادى : ٠,٢٥ ملليجرام /لتر
- التشغيل لأول مرة : ٠,٥٠ ملليجرام /لتر .

ج - الكلور :

(١) الحقن الابتدائى بالكلور :

- معدل جرعة الحقن : حتى ١٠ ملليجرام /لتر .
- معدل الجرعة المقترحة عند التشغيل لأول مرة: ١٠ ملليجرام /لتر
- الضغط : ١ كجم/ساعه ١٠ — ملليجرام /لتر

(٢) الحقن النهائى بالكلور :

- الكلور المتبقى فى الماء المعالج = ٠,٣ , ٠ ملليجرام/لتر كحد أقصى.

٢ - تحضير الكيماويات :

أ- ضبط التغذية بكبريتات الالمنيوم (الشبه) :

- (١) يملأ خزان الكيماويات الخاص بالشبه الى حوالى نصفه (٣٠٠) لتر بالماء وذلك عن طريق فتح محبس التغذية بالمياه النقية داخل غرفة التشغيل .
- (٢) يضاف حوالى ٣٠٠ كجم من الشبه
- (٣) يستكمل ملء الخزان بالماء حتى يصل ٦٠٠ لتر
- (٤) يتم تشغيل خلاط الشبه
- (٥) يوقف الخلاط عن العمل بعد ٣٠ دقيقة
- (٦) يتم تشغيل طلمبة ضخ الشبه وقبل ذلك يتم فتح محبس السحب الخاص بها.
- (٧) تفتح محابس الطرد الخاصة بهذه المضخة .

(٨) تضبط الجرعة المطلوبة للحقن بأدارة مؤشر المضخة على النسبة الخاصة بالجرعة المطلوبة طبقا للجدول المبين بعد (٢ - ١)

ب- ضبط معدل التغذية بالبولى اليكترونيت :

(١) يملأ الخزان الخاص بالبولى اليكترونيت الى حوالى ثلثه (٢٠٠ لتر) بالماء النقى .

(٢) يضاف البولى اليكترونيت الى الخزان بأستعمال قمع والكمية المطلوبة هى ٧٠٠ جم

(٣) يستكمل الخزان بالماء حتى ٦٠٠ لتر

(٤) يتم تشغيل خلاط البولى اليكترونيت حتى يتم الذوبان

(٥) يتم تشغيل مضخة الضخ الخاصة بالبولى اليكترونيت بعد فتح محبس السحب الخاص بها ويتم ايضا فتح محبس الطرد .

(٦) تضبط الجرعة المطلوبة للحقن بأدارة المؤشر على النسبة الخاصة بالجرعة المطلوبة طبقا للجدول (٢-١)

ج- ضبط معدل التغذية بالكور :

(١) يضبط معدل الحقن الابتدائى بالكور على ١٠ ملليجرام / لتر (١ كجم /ساعة تقريبا) وذلك عن طريق صمام مقياس السريان الخاص به .

(٢) يضبط معدل الحقن النهائى بالكور على ٢ ملليجرام /لتر (٢,٠ كجم /ساعة تقريبا) وذلك عن طريق صمام مقياس السريان الخاص به. يبين الجدول التالى (٢-١) معدل ضبط الجرعات على مؤشر المضخات الخاصة بالكيمياويات(مضخات الحقن) الخاصة بالشبه والبولى اليكترونيت.

معدل الجرعة للنشبه	معدل الجرعة للبولي	معدل تسريان للمضخه	ضبط انموثر
البكتريك		لتر / ساعه	%
٠,٣٥	١٣٥	٣٠	١٠٠
٠,٣٠	١٢٠	٢٧	٩٠
٠,٢٨	١١٠	٢٤	٨٠
٠,٢١	٧٥	١٨	٦٠
٠,١٧	٧٠	١٥	٥٠
٠,١٤	٥٥	١٢	٤٠
٠,٠٧	٢٧	٦	٣٠
٠,٠٣	١٣	٣	٢٠
صفر	صفر	صفر	صفر

جدول (٢ - ١)

٣ - مواصفات المياه قبل وبعد عملية التنقية :

المواد والشوائب	أوحده	للمياه العكرة	للمياه للمعالجة	الخارجة
		الحد الاعلى للمسموح به	الحد الاعلى للمطلوب	الحد الاعلى للمسموح به
قياس الحامضيه PH	—	٨ ,٥-٧	٩ ,٢-٦ ,٥	٩,٥
الشوائب المعلقة	JTU	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥
المواد الصلبة	PPM	٥٠٠	١٥٠٠	٥٠٠
العسر	PPM	١٠٠	٥٠٠	١٠٠
أملاح الكلوريدات	PPM	٢٠٠	٦٠٠	٢٠٠
أملاح الكبريتات	PPM	٢٠٠	٤٠٠	٢٠٠
الكلور المتبقى	PPM	—	—	٠,٣

جدول (٢ - ٢)

ملحوظة : PPM = جزء في المليون/لتر = ملليجرام ملتر

٤- العمليات الثانوية

العامل المسئول عن التشغيل عليه ان يراقب الوحدة اثناء التشغيل وعليه ان يؤدي العمليات الثانوية المصاحبة للتشغيل وهي - :

أ - غسيل خزانات الترشيح(الفلاتر) :

تتم مراجعة اجهزة قياس الضغط المركبة على كل من ماسورة الدخول و الخروج كل ٦٠ دقيقة وعندما يصل فرق الضغط بين القرائتين الى ٥ , ٠ جوى يجب على العامل المسئول عن التشغيل ان يوقف الوحدة ويؤدي الخطوات الاتيه :

(١) بعد إيقاف تشغيل الوحدة عن التشغيل يتأكد من ان جميع المفاتيح في وضع

١٠٠

- (٢) يفتح المحبس المركب على ماسورة الغسيل الرئيسية.
- (٣) يغلق المحبس المركب على ماسورة الخروج الرئيسية (الى صهريج تخزين انمياہ النقية).
- (٤) يفتح محبس دخول الهواء المركب على ماسورة الخروج الرئيسية.
- (٥) يتم اختيار احد المرشحات (الفلاتر) وتفتح محابس الدخول و الخروج وتغلق المحابس المماثلة للفلترين الاخرين وبعد ذلك يتم تشغيل ضاغط الهواء لمدة ٢-٣ دقيقة ثم يوقف.
- (٦) يتم اعادة الخطوة السابقة (رقم ٥) بالنسبة للفلتر الثانى.
- (٧) يتم اعادة نفس الخطوة (رقم ٥) بالنسبة للفلتر الثالث.
- (٨) يغلق محبس خروج الهواء المركب على ماسورة الخروج الرئيسية.
- (٩) يتم تشغيل مضخة الغسيل وبعد فتح محبس السحب الخاص بها وتترك المضخة حتى يخرج ماء نظيف من ماسورة التنظيف الخاصة بالغسيل (اقل فترة هي ١٠ دقائق) وبعد ذلك توقف مضخة الغسيل.
- (١٠) يتم اغلاق محابس الخروج و الدخول بالنسبة للفلتر الثالث.
- (١١) تفتح محابس الدخول والخروج للفلتر الثانى وتكرر الخطوة رقم ٩ وتفتح المحابس المماثلة للفلتر الاول .
- (١٢) تغلق محابس الدخول والخروج للفلتر الثانى وتفتح المحابس المماثلة للفلتر الاول وتكرر الخطوة رقم ٩.
- (١٣) تغلق محابس السحب و الطرد لمضخة الغسيل.
- (١٤) يغلق المحبس المركب على ماسورة الغسيل الرئيسية (محبس الروبة) وتفتح ماسورة الخروج الرئيسية (الى صهريج المياه النقية).
- (١٥) يعاد تشغيل الوحدة مرة اخرى كما فى التشغيل المعتاد.

ب - ازالة الرواسب :

(١) من حاوية الترسيب (منطقة الرواسب) :

يتم مراجعة مستوى الرواسب كل ٦٠ دقيقة وذلك عن طريق فتح محبس مراقبة الرواسب العلوى. فاذا خرجت منه الرواسب يجب على العامل المسئول

عن التشغيل ان يفتح المحابس الخمسة حتى يخرج منهم ماء نظيف. ثم يغلق
بعد ذلك جميع المحابس .

(٢) من حاوية المأخذ (منطقة الرواسب) :

يتم مراجعة الرواسب كل ٤ ساعات وذلك عن طريق محبسى التصفية حتى
يتوقف نزول الرواسب ثم يغلقا بعد ذلك.

ج- التحكم فى معدل السريان :

يتم مراجعة معدل السريان كل ٦٠ دقيقة عن طريق جهاز قياس معدل السريان
يضبط معدل السريان على ١٠٠م^٣/ساعة.

د - مراجعة الكيماويات :

(١) يتم مراجعة مستوى الشبه كل ٦٠ دقيقة فى خزان الكيماويات ويتم اعداد
كيماويات جديدة عندما يصل المستوى الى الحد الادنى.
(٢) يتم مراجعة الكلور المتبقى (فى المياه المعالجة) كل ساعتين ويضبط تبعا لذلك
معدل الحقن النهائى .

ان الصيانة الميكانيكية مهمة جدا حيث ان المكونات الميكانيكية تتعرض الى التآكل اكثر من غيرها لحركتها المستمرة والاحتكاك بين اجزائها ويمكن ان نلخص فيما يلي دور الصيانة الميكانيكية بصفة عامة في الحفاظ على اى مرفق او منشأة :-

- ١- الاستفادة الجيدة من الاستثمارات التى انفقّت لإنشاء المرافق
- ٢- زيادة العمر الافتراضى للمرفق
- ٣- زيادة الانتاج
- ٤- استمرارية عمل المرافق بكفاءة جيدة
- ٥- قلة فترات التوقف وتوقع حدوث اعطال
- ٦- مراقبة اداء الآلات
- ٧- تحديد قطع الغيار والمعدات والعمالة اللازمة للصيانة أو الاصلاح
- ٨- خفض تكاليف الصيانة

المعدات الميكانيكية بوحدة تنقية المياه النقالی

في وحدات معالجة المياه النقالی مجموعة من المعدات الميكانيكية وهي:-

- ١- طلمبات المياه
- ٢- كمپروسور الهواء
- ٣- القلابات
- ٤- المحابس
- ٥- احواض الترسيب
- ٦- الفلاتر
- ٧- معدات الكلور والشبة
- ٨- اجهزة قياس الضغط

أولاً : المواصفات الفنية للمعدات الميكانيكية بوحدة المياه

قبل الدخول في عمل اجراءات انصيانة للمعدات الميكانيكية العاملة في اى وحدة تنقية مياه لابد من التعرف على المواصفات الفنية لهذه الوحدة، وسنتناول في هذا البرنامج التدريبي وحدة المياه النقالی (أرسكوم دبليو تي ١٠٠ اس) والتي تستخدم بكثرة في مجال تنقية مياه الشرب وفيما يلي المواصفات الفنية للوحدة والمعدات الميكانيكية الموجودة بها:

تصرف المحطة	١٠٠ متر مكعب / ساعة
تشغيل المحطة	٢٠ ساعة يوميا
الترويب	١٢ دقيقة
منطقة الترسيب الابتدائي	
معدل الحمل الهيدروليكي للسطح	٣ م / ساعة
منطقة الترسيب	
معدل الحمل الهيدروليكي للسطح	١ متر مكعب / ساعة
الترشيح	العدد (٣ مرشحات) بقطر ١٨٨٠ مم
سرعة الترشيح	١٢ متر / ساعة
رمل المرشحات	حصو من ٢ - ٣,١٥ مم
	رمل ٠,٧١ - ١,٢٥ مم

الظلمات الموجودة بمحطة التنقية ارسكوم

١ - ظلمات المياه العكرة

العدد : ٢

التصرف : ١١٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ١٠ متر

٢- طلمبات انوسطة أو الوسطية

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٢٠ متر

٣- طلمبات رفع المياه للمرشحات

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ١٧ متر

٤- طلمبات حقن الكلور

العدد : ١

التصرف : ٤ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٣ متر

٥- طلمبات الغسيل

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٨ متر

٦- ظلمبات المياه المرشحة

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٤٠ متر

١- ظلمبات المياه العكرة

العدد : ٢

التصرف : ١١٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ١٠ متر

السرعة : ١٥٠٠ لفة / دقيقة

الفولت : ٣٨٠ فولت

القدرة : ١١,٢ كيلووات

الامبير : ١٦,٥ امبير

٢- ظلمبات الوسطية

العدد : ٢

التصرف : ١١٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٢٠ متر

السرعة : ٢٩٠٠ لفة / دقيقة

القدرة : ١٠ كيلووات

الامبير : ١٨ امبير

٣- طلبية حقن الكلور

العدد : ١

التصرف : ٤ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٣ متر

القدرة : ٠,٨ كيلووات

الامبير : ٣٦,٠ امبير

٤- طلبية حوض الشبة ١ ، ٢ ، ٣

التصرف : ٣٠ لتر / ساعة

الرفع : ٣٠ متر

القدرة : ٦٠ وات

الامبير : ٤٢,٠ امبير

٥- طلبية رفع المياه المرشحات

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ١٧ متر

السرعة : ٢٩٠٠ لفة/ دقيقة

القدرة : ٧,٥ كيلووات

الامبير : ١٥,٥ امبير

٦- طلبية الرواسب

العدد : ٢

التصرف : ١٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٣٠ متر

القدرة : ٢ , ٢ كيلوات

٧- طلمبة المياه المرشحة

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٤٠ متر

السرعة : ٢٩٠٠ لفة/ دقيقة

القدرة : ١٨ , ٥ كيلوات

الامبير : ٣٦ امبير

٨- طلمبة الغسيل

العدد : ٢

التصرف : ١٠٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٨ متر

السرعة : ٢٩٠٠ لفة/ دقيقة

القدرة : ٤ كيلوات

الامبير : ٨, ١ امبير

الخلاطات بوحدة المياه النقي اريسكوم

١- خلاط حوض الشبة الاول

السرعة : ١٣٩٠ لفة / دقيقة

القدرة : ١,١ كيلووات

الامبير : ٢,٩ امبير

٢- خلاط حوض الشبة الثاني

السرعة : ٧٦٠ لفة / دقيقة

القدرة : ٥٥,٠ كيلووات

الامبير : ١,٩٢ امبير

٣- خلاط سريع

السرعة : ١٤١٠ لفة / دقيقة

القدرة : ٢,٢ كيلووات

الامبير : ٥,٤ امبير

٤- قلاب بطيء

السرعة : ٨٣ لفة / دقيقة

القدرة : ١,٥ كيلووات

الامبير : ٢,٨ امبير

ضاغط الهواء (الكمبرسور)

العدد : ١

التصرف : ٣ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٣٠ متر

القدرة : ٧٥ كيلووات

الامبير : ١,٨٥

نافخ الهواء

العدد : ٢

التصرف : ١٦٠ متر مكعب / ساعة

الرفع : ٥٠٠ مم (٢/١ متر)

القدرة : ٣ كيلووات

الامبير : ٦,٤

تعليمات أمان عامه

- التعليمات الواجب اتخاذها بواسطة مشغل المحطة قبل وأثناء العمل:

- ١- عدم لمس المفاتيح الكهربائية والأيدي مبلولة أو أثناء الوقوف على أرضية مبلولة.
- ٢- عدم ارتداء الملابس الواسعة أو الجلابيب ذات الأكمام الواسعة.
- ٣- عدم فك أو ربط أي من مكونات الطلمبات أو المحركات أثناء عملها.
- ٤- عدم ترك المحطة أثناء عمل الأجهزة والمعدات.
- ٥- متابعة الأجهزة وهي تعمل للتأكد من صحة عملها كاجهزة الكلور بشكل خاص.
- ٦- عدم السماح لأي شخص من خارج المحطة بدخولها بدون إذن مع عدم ترك الزوار يتجولون بدون مرافق.
- ٧- التأكد من وجود ارقام تليفونات المطافي والاسعاف والامن.
- ٨- ارتداء الملابس الواقية كالمرايل والقفازات والأحذية الخاصة والنظارات وحواجر وقاية الوجه والعينين.
- ٩- توفر دش مياه غزير للجسم ودش غسيل الوجه والعينين للاستخدام عند ملامسة الكلور.
- ١٠- توفر التهوية الكافية واستخدام الأقنعة الواقية عند اللزوم.
- ١١- مراجعة العدة يوميا والتأكد من وجود انبوبة النشادر الخاصة بالكشف على تسرب الكلور.
- ١٢- عدم استخدام لهب مكشوف بجوار المواد القابلة للإشتعال أو للإنفجار.
- ١٣- تطبيق تعليمات تخزين المواد الكيميائية.
- ١٤- مراعاة القواعد الطبية في تداول العينات وأثناء إجراء الاختبارات البكتريولوجية.

ب- الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء التعامل مع أجهزة واسطوانات الكلور:

- ١- الإنتباه لأى تسرب فى أجهزة الحقن بالكلور وإستوائاته وسرعة الإبلاغ عنه وإبتعاد الأفر - فورا عن منطقة التسرب.
- ٢- (لكشف تسرب الكلور، قرب قطعة قماش مبللة بانبشار من مكان إحتمال التسرب فإن حدث ضباب أبيض، دل على وجود تسرب.)
- ٣- تأكد من وجود القناع الواقى فى مكان العمل لإستخدامه عند الضرورة.
- ٤- نبس الملابس والقفازات والأحذية الواقية.
- ٥- الحرص فى تداول الإسطوانات وعدم إستخدامها بأجسام صلبة.
- ٦- إستخدام الكلابات والسلاسل لرفع الإسطوانات وعدم رفعها من رقبتها.
- ٧- عدم تعرض الإسطوانات للهب مكشوف أو يكون بقربها مواد سريعة الإلتهاب.
- ٨- يراعى فى تخزين الإسطوانات أن تكون فى وضع رأسى قائم وغطائها مركب عليها (بالسنوات سعة ٥٠ كجم)
- ٩- يراعى فى مخزن الإسطوانات أن يكون فوق سطح الأرض وأن يكون جيد التهوية ولا تزيد درجة حرارته عن ٦٠ درجة مئوية.
- ١٠- يجب تمييز الإسطوانات الفارغة عن المملوءة بوضع علامة عليها.
- ١١- توفر مصادر المياه لغسل أى جزء من الجسم تعرض لغاز أو سائل الكلور.

ج- التعليمات الواجب اتباعها عند صيانة المكونات الكهربائية للوحدة:

- ١- إبتعد عن المعدات الكهربائية وأنت مبتل أو الأرض تحتك مبتلة.
- ٢- تأكد من توصيل المعدات الكهربائية بالأرض.
- ٣- إقفل مفاتيح الإدارة لأى معدة كهربائية وضع علامات التحذير قبل بدء العمل لإصلاحها.
- ٤- تأكد من فصل التيار الكهربائى عن أى سلك أو كابل قبل الإقتراب منه.
- ٥- لا تستخدم سلاكم حديدية بالقرب من المعدات الكهربائية .
- ٦- ألبس قفازات عازلة وإستخدم عدة معزولة عند العمل فى إصلاح المعدات الكهربائية.

د- الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حريق

تعتبر الحرائق تهديدا خطيرا لأمن وسلامة العاملين بالمحطة وما بها من معدات ومنشآت ومخازن. كما أن تعطل المحطة عن العمل لفترة زمنية ما قد يؤثر تأثيرا على حياة الجماهير إذا ما توقف إمدادهم بالماء لإستخداماتهم الشخصية أو الصناعية أو الخدمات العاجلة كإطفاء الحرائق في أماكن أخرى بالمدينة.

ان هناك ثلاثة امور يجب توفرها لنشوب الحريق والتي يجب العمل على الغاء احدها حتى يتم السيطرة على الحريق ويوقف وهي ما يطلق عليها مقومات الحريق:-

مقومات حدوث الحريق:

يشب الحريق إذا ما توفرت له مقومات ثلاث، وهي:

- المواد القابلة للاحتراق: مثل الوقود-الزيوت-الأخشاب-الأوراق-المواد المذيبة-الغاز

- درجة الحرارة : التي تؤدي للاحتراق الذاتي أو التبخير.

- الأكسجين : الذي يساعد على الاشتعال.

وللتغلب على الحريق يلزم إزالة أحد هذه المقومات بالكيفية التالية:

- بالتبريد : أي بخفض درجة حرارة المواد عن الدرجة المسببة للاحتراق.
- منع الأكسجين : أي بحجب الهواء عن المواد المشتعلة فينوقف الاشتعال.
- قطع الوقود : أي بإيقاف الامداد بالوقود أو الغاز.

أنواع الحرائق:

تصنف الحرائق لدرجات حسب نوع المواد المحترقة.

- درجة أ : للمواد كالأخشاب والورق والكهنة.
- درجة ب : للمواد البترولية كالوقود والزيوت والبويات.
- درجة ج : للمعدات والأجهزة الكهربائية.

مواد مكافحة الحرائق:

- المياه : وهى تصلح لإطفاء الحرائق من الدرجة "أ".
- المادة الرغوية : وهى تصلح لإطفاء الحرائق من الدرجة "أ، ب".
- البودرة الجافة : وهى تصلح لإطفاء الحرائق من الدرجة "ب".
- ثأتى أكسيد الكربون : وهى تصلح لإطفاء الحرائق من الدرجة "ج".

التعليمات الواجب اتباعها للوقاية من الحرائق:

- ١- ترتيب ونظافة مكان العمل وتزويده بأوعية جمع القمامة والمخلفات.
- ٢- منع التدخين بأماكن العمل.
- ٣- تزويد مكان للعمل بمعدات مكافحة الحرائق للمناسبة لنوع الأخطار المحتملة.
- ٤- تزويد مكان العمل بوسائل الإنذار بالحريق الآلية.
- ٥- توفير وسيلة إتصال سريعة لطلب النجدة من أقرب محطة إطفاء.
- ٦- وضع خطة لمكافحة الحريق فى المحطة وإخلاء الأفراد والمهمات والوثائق.
- ٧- تدريب الافراد على إستخدام معدات مكافحة الحرائق فى كل وردية.
- ٨- وضع علامات الإرشاد والتحذير من أخطار الحريق فى الأماكن المناسبة.
- ٩- توفير المخارج والسلام التى تتيح للأفراد الهروب من مكان الحريق.

هـ- الإسعافات الأولية

كثيرا ما يكون الأفراد فى مواقع العمل عرضة للأخطار الناتجة من تشغيل المعدات وتداول المواد والتحرك لأماكن غير مكفولة الأمان. وقد تحدث إصابات للأفراد تستدعى إسعافهم بمعرفة الطبيب المتخصص؛ فإذا لم يكن بالمحطة طبيب أو حتى ممرض متمرن على أعمال الإسعاف، فليس أمانا إلا نقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو وحدة طبية. وواجب علينا فى هذه الحالة تقديم المساعدة للمصاب بإجراء بعض الخطوات الإسعافية التى قد يكون فيها إنقاذاً لحياته أو إيقافاً للمضاعفات أو توفيراً لبعض الراحة وتسكين الآلام لحين تولى الطبيب مهمته.

وسنورد فيما يلى الخطوات الإسعافية التى يمكن أن تقدمها للمصاب إذا كنت مدرباً عليها.

١ - إسعاف الجروح:

- (أ) لإيقاف النزيف :
- إضغط بالإبهام فى مواضع الضغط الشريانى .
 - إستخدم الأربطة الضاغطة والتورنيكات .
 - إرفع العضو النازف بعلاقة وأرح المصاب .
- (ب) لتضميد الجرح :
- نظف حول مكان الجرح .
 - ضع المطهرات على الجرح .
 - أربط الجرح برباط معقم .
- (ج) لإزالة الصدمة :
- أنفئ المصاب .
 - قدم له مشروب ساخن .
 - قدم له قرص مسكن .

٢ - إسعاف المصاب بالكلور:

- (أ) إنقل المصاب فوراً إلى الهواء الطلق مع توفير التدفئة له .
- (ب) ضع المصاب مستلقياً على ظهره مع رفع الرأس والصدر قليلاً .
- (ج) إستدع الطبيب فوراً .
- (د) إنزع عن المصاب أى ملابس قد تكون مبللة بالكلور السائل .
- (هـ) دع المصاب يتنفس مزيجاً من الأكسجين بنسبة ٩٣% وثنائى أكسيد الكربون بنسبة ٧% لمدة دقيقتين يليها راحة لمدة دقيقتين وهكذا حتى إنقضاء نصف الساعة .
- (و) فى الحالات البسيطة يوصى بأن يشرب المصاب لبناً فهو يخفف من إحترقان الزور، كما يوصى أيضاً بتعاطى مشروب القهوة السادة، أو نصف ملعقة من روح النعناع على نصف كوب ماء دافئ؛ حيث وجد أنها تساعد على توقف الكحة وتحسن من الدورة التنفسية .
- (ز) وفى حالة توقف تنفس المصاب، يجرى له تنفس إصطناعى بمعدل لايزيد عن ١٨ دورة فى الدقيقة .

٣ - إسعاف الكسور:

- (أ) كسور الأطراف : يربط مكان الجرح برباط خفيف.
يثبت الطرف المكسور بجبيرة.
- (ب) كسور العمود الفقري : تحريك المصاب برفق ووضع على نقالة وظهره لأعلى وتثبيت جسمه.
تدفئة المصاب.
سرعة نقله لأقرب مستشفى.

٤ - إسعاف الصدمة الكهربائية :

- إدفاء المصاب وقدم له مشروب ساخن.
ثم بتضميد الحروق نتيجة تلامس جسمه مع العضو المكهرب.

٥ - إسعاف الحروق:

- (أ) الحروق البسيطة : نظف حول مكان الحرق.
إدهن مكان الحرق بالمرهم المناسب.
تدفئة المصاب.
تقديم مشروب ساخن.
- (ب) للحروق المتسعة : الوقاية من الصدمة.
سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

٦ - إسعاف الغرق:

- (أ) ضع المصاب بحيث تكون بطنه على ركبتيك وأضغط لأفراغ الماء من جوفه.
- (ب) أرقد المصاب على ظهره وإرفع رقبته لأعلى ورأسه مرتكزة على الأرض.
- (ج) تأكد من خلو فم المصاب من أى مواد غريبة.
- (د) إجر له تنفسا إسطناعيا بحيث لاتزيد عن ١٨ مرة فى الدقيقة.

و- مهمات الوقاية

تتقسم مهمات الوقاية إلى عدة أقسام:

١- مهمات وقاية العينين : وهى عبارة عن:-

- نظارات شفافة.
- نظارات معتمة.
- حاجز لوقاية العينين والوجه.

٢- مهمات وقاية الرأس: وهى عبارة عن:-

- الخوذة الصلبة.

٣- مهمات وقاية الأذن: وهى عبارة عن:-

- سدادات للأذن.

٤- مهمات وقاية الجهاز التنفسي: وهى عبارة عن:-

- الكمامة ذات المرشح.
- جهاز التنفس بالأكسجين.

٥- مهمات وقاية الأيدي: وهى عبارة عن:-

- القفازات الجلد والشامواه.
- القفازات الواقية من المواد الكيماوية.
- القفازات الواقية من الأجسام الساخنة.
- القفازات العازلة للكهرباء.


٦- مهمات وقاية الجسم: وهى عبارة عن:-

- الصديرى الواقى.
- التمرييلة الواقية (جلد/مطاط).

٧- مهمات وقاية الأرجل: وهى عبارة عن:-

- الحذاء الواقى.
- مقدمة صلب للحذاء.
- واقيات الساقين.

ويوضح الشكل (٥-١) مهمات الوقاية.



نظارات واقية



خوذة


نظارات واقية

كمامة

مبلل واقية




حاظر لثافة الوجه
و العنق



مبلل واقية




قفاز



قفاز حذاء من النسيج



حذاء واقية



حذاء واقية بركبة طويلة

شكل (١-٥)