

#ما لا يسع المهندس المدني جهله

2017

سلسلة

ما لا يسع المهندس المدني جهله:

(الجزء الأول)

إعداد : محمود الشامي

شارك في تصميم الحلقات الخاصة بالسلسلة و الكتاب الرفيقة :

رُفيدة طارق



#مقدمة :-

أول ما بدأت حياتى العملية الحقيقية -كمهندس مدنى - كانت بتواجهنى مشاكل كثير جدا ناتجة عن عدم الفهم ، وكنت بواجه مشاكل كثير عشان اوصل لمعلومة محددة وكان ممكن معلومة صغيرة أقعد كثير جدا ادور عليها .
من هنا جت فكرة السلسلة (#ما لا يسع المهندس المدنى جهله) ومنها فكرة هذا الكتاب والذي هو عبارة عن مبادئ واساسيات وافكار مهمة لازم أى مهندس مدنى يكون عارفها وفاهمها كويس جدا بس فى حاجات مهمة :-

- 1- الكتاب هو مقدمة بسيطة لك بيعرض المعلومة بصورة مبسطة .
- 2- الكتاب لا يغنى عن أى شئ ، هو بس بيفتحلك الدنيا فى الهندسة المدنية ، دورك بقى بعد كده انك تدور وتبحث وتتعلم أكثر .
- 3- الكتاب هو نتاج شخصى (اجتهدت كثيرا حتى لا يكون فى أى معلومة مش مضبوطة) فبالتالى لا تسلم بأى شئ فيه ، اذا لم تقتنع بشئ فابحث عنها .

أخيرا .. هذا الكتاب لا يبتغى منه أى ربح مادى ، وأملى أن يتقبله الله فى ميزان حسناتى وينفع به طلاب وخريجي كليات الهندسة المدنية . وأرجو أن تدعولى بظهر الغيب .

وفقى الله واياكم لما يحب ويرضىيا لا بينا ☺

الفهرس :-

1. افهم خرسانة (6:15)

- أهم خصائص الحديد .
- أهم خصائص الخرسانة .
- مصطلحات مهمة .
- خواص المواد .
- منحني الاجهاد والانفعال للحديد .
- المراحل التي يمر بها القطاع .

2. SHORT COLOUMNS (16:24)

- كيفية ايجاد حمل العمود بطريقة AREA METHOD .
- كيفية تصميم الأعمدة .
- اشتراطات هامة جدا عند تنفيذ الأعمدة .

3. SOLID SLABS (25:35)

- اشتراطات هامة .
- تصميم البلاطة المصمتة .
- كيفية تهبيط بلاطة الحمام .
- CHECK DEFLECTION -

4. FLAT SLABS (36:47)

- اشتراطات هامة .
- تصميم البلاطة اللاكمرية .
- مكونات البلاطة اللاكمرية .
- CHECK OF PUNCHING .

5. HOLLOW BLOCKS (48:56)

- اشتراطات هامة .
- مكونات البلاطة ذات الاعصاب .
- تصميم البلاطة ذات الاعصاب .

6. BEAMS (57:61)

- تصنيف الكمرات .
- أنواع الحديد فى الكمرات .
- تصميم الكمرات .

7. FOUNDATION (61:75)

- مقدمة هامة .
- مفاهيم BEARING CAPACITY .
- أنواع الاساسات المختلفة .
- كيفية اختيار نوع الاساس .
- تصميم القواعد المنفصلة يدويا .
- تصميم القواعد المنفصلة على برنامج SAFE .

#افهم- خرسانة



1- أهم خصائص حديد التسليح :

لو سمحت يا هندسة هو يعنى ايه (رتبة الحديد = 360/420) ؟!
دا معناه ان :-

1- اجهاد الخضوع للحديد = 360 نيوتن / مم² = 3600 كجم / سم² = 36000 طن / م².

2- مقاومة الشد القصوى = 420 نيوتن / مم²

ايوه يعنى ايه برده اجهاد الخضوع ومقاومة الشد دول ؟

اجهاد الخضوع ببساطة كده :-

هو اجهاد الشد للحديد والى بعده بيحصل للحديد استطالة كبيرة ومفاجئة ،
ودى الى بنستخدمها فى معادلات التصميم.

معلومة سنة أولى هندسة :

الحديد بيقاوم الشد ، والخرسانة بتقاوم الضغط

اجهاد الشد :-

هو اجهاد الكسر والذي يُقطع عنده الحديد.

2- أهم خصائص الخرسانة المسلحة :-

فكرت قبل كده احنا ليه بنستخدم الخرسانة مع الحديد ؟ ليه منستخدمش الخشب مثلا بدل الحديد ؟

لأسباب عديدة أهمها :- 1- قوة التماسك بين الحديد والخرسانة فلا يمكن للحديد ان ينزلق من الخرسانة .

2- معامل التمدد الحرارى لهم تقريبا متساوى فبالثالى هيقاوموا الاتنين تغير درجة الحرارة .

3- الحديد مقاومته عالية للشد ودا بيعالج أكبر عيب فى الخرسانة وهو ضعف مقاومتها للشد .

فى حاجات بقى لازم تكون عارفها وحافظها وفاهمها عن الخرسانة المسلحة :-

- أهم تعريف هو F_{cu} (رتبة الخرسانة) أو (مقاومة الخرسانة للضغط) وهو طبقا للكود المصرى _ عبارة عن :-

قيمة مقاومة الخرسانة للضغط عند عمر 28 يوم من بعد الصب . قيمتها = (25 - 30 - 35 - 40) _ غالبا بنصمم على (25) .

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2 = 250 \text{ Kg /cm}^2 = 2500 \text{ T/m}^2$$

كمان لازم تعرف :-

أكبر مقاومة للخرسانة فى الشد (وبنهمل مقاومة الخرسانة للشد أثناء التصميم)	F_{ctr}	$0.6\sqrt{F_{cu}} \text{ (N/mm}^2\text{)}$
معايير مرونة الخرسانة (الاجهاد / الانفعال)	E_c	$4400 \sqrt{F_{cu}} \text{ (N/mm}^2\text{)}$

فكر ودور :-

ايه الفرق بين

F_{cu} , F_c ؟

Note that :

وزن

الخرسانة

المسلحة =

2.5 طن / م³

- مصطلحات مهمة :-

لازم قبل ما ابدأ في دراسة الهندسة الانشائية اكون عارف أساسيات ومصطلحات مهمة زي مثلا :-

#بداية للفهم :-

لو عندى جسم أثرت عليه قوى أو أحمال خارجية (External Loads) ، القوى دى بتسبب اجهاد على الجسم (Stress) .
وهيحصل حركة بين جزيئات الجسم فهتتولد قوة داخلية (Internal Forces) ويتم التعبير عنها عن طريق (Straining
action) . لو الاجهاد الى حصل أكبر من مقاومة الجسم (Strength) هيحصل انهيار (Failure) لو أقل مفيش انهيار .
Stress , Strength , External Loads , Internal loads .. ما تيجي نعرف بقى يعنى ايه الكلام ده وايه تطبيقه ؟


1- الأحمال الخارجية (External Loads) :-

ودى عبارة عن الأحمال الخارجية اللى بتأثر على المنشآت ومنها :-

1- الأحمال الحية . (مثل الاحمال المتغيرة كالأثاث والسكان) مثال :- الأحمال الحية للغرف السكنية = 200 كجم /م²

2- الأحمال الميتة (مثل وزن المنشأ ، وزن التشطيبات ، وزن الحوائط والأرضيات) .

3- الأحمال الجانبية (الرياح والزلازل) .



2- الاجهاد (Stress) :-

الاجهاد عبارة عن (القوة المؤثرة على الجسم / مساحة المقطع) ، ومن أهم أمثلة الاجهاد :-

- (Normal Stress) :- دا لو القوى بتأثر عمودية على القطاع . (زى القوى اللى بتأثر على قطاع العمود) .

Normal Stress :- بتنقسم الى (Compression Stress , Tension stress)

- (Shear Stress) :- لو القوى بتأثر في اتجاه موازى لقطاع الشكل (زى القوى اللى بتأثر على قطاع الكمرات) .

نكمل رحلتنا لفهم اهم المصطلحات الهندسية :-

أهم خطوة في التصميم الانشائي هي **تحليل المنشأ (analysis)** ودي عبارة عن ايجاد **القوى الداخلية** للعناصر الانشائية المختلفة ومن الطرق المشهورة للتحليل الانشائي يدويا (Three Moment Equation , Moment Distribution Method) ، وفي الحياة العملية يتم التحليل الانشائي عن طريق البرامج الهندسية كال SAP ، Etabs اعتمادا على نظرية (Finite Element Method) .

3-القوى الداخلية (Internal Forces):-

عبارة عن القوى الداخلية التي تنشأ بين جزيئات المادة كرد فعل على الأحمال الخارجية المؤثرة عليها ، ومن أمثلة القوى دى في شغلنا في الهندسة الانشائية :-

- قوى محورية (شد وضغط) في الجمالونات .
- Shear Force , Bending Moment في الكمرات .
- Bending Moment , Normal Force في الأعمدة .
- Normal Force , Shear Force , Bending moment في الاطارات (Frames)

4-المقاومة (Strength):-

ودى عبارة عن قدرة المادة على مقاومة الاحمال المعرضة لها حتى الكسر وتعتمد على نوع الحمل :-

- Shear Strength :- مقاومة المادة لاجهاد القص المؤثر عليها .
- Moment Strength :- مقاومة المادة لاجهاد الانحناء المؤثر عليها .

ومن الامثلة الاخرى (مقاومة الشد ، مقاومة الضغط ، مقاومة الكلال ، مقاومة الالتواء)

- خواص المواد :-

المرونة (Elasticity) :-

قدرة المادة على استعادة أبعادها الأصلية بعد زوال الحمل المؤثر عليها ، وعدم حدوث أي تشكل للمادة.

اللدونة (Plasticity) :-

وفي هذه الحالة تفقد المادة أبعادها الأصلية وتشكل حسب الوضع الجديد بعد زوال الحمل المؤثر عليها

تطبيقات انشائية على خواص المواد :-

1- يعتبر الحديد أفضل المواد من ناحية الخواص الميكانيكية ، فهو الأعلى في الصلابة ، ذو ممتولية كبيرة ولذلك فهو أكثر مادة مستخدمة في الانشاءات .

2- الخرسانة تعتبر مادة قصيفة والحديد مادة مطيلة (احفظ المعلومة دي كويس هحتاجها الحلقة الجاية).

3- صلابة (Stiffness) أي مادة تعتمد على معايير المرونة E ، والذي هو عبارة عن حاصل قسمة (الاجهاد / الانفعال) .

4- خواص اللدونة والمرونة مهم جدا ففهمهم لانهم أساس مهم جدا لاختلاف نوع التصميم . (وسياتي ذكرهم لاحقا)

الممتولية (Ductility) :-

قدرة المادة على التشكل الدائم قبل انهيارها عند تعرضها للاجهادات (وبالتالي فهي تعطى انذارات قبل حدوث الانهيار)

القصافة (Brittleness) :-

خاصية تعبر عن أن المادة عند تعرضها للحمل تنكسر مباشرة بدون أن يظهر عليها تغير ملحوظ في الشكل .

الصلابة (Stiffness) :-

مقاومة المادة لأي تغير في الشكل .

- أهمية وجود Asmax :-

هو طالما الحديد مادة ممتازة في خواصها الميكانيكية، ليه وانا بصمم مينفعش أزود التسليح عند حد معين اسمه **Asmax** ؟
 عشان نقدر نجابو على السؤال ده لازم نعرف حاجتين :- 1- أنواع القطاعات الخرسانية. 2- أنواع الانهيارات للقطاع الخرساني

1- أنواع القطاعات الخرسانية :-

قطاع متوازن التسليح (Balanced reinforced)	قطاع منخفض التسليح (Under reinforced)	قطاع عالي التسليح (Over reinforced)
يحدث أن الخرسانة والحديد يصل كلاهما الى أقصى اجهاد لهما في نفس الوقت	يصل الحديد الى أقصى اجهاد له في هذا القطاع قبل وصول الخرسانة الى أقصى اجهاد.	في هذا القطاع تصل الخرسانة الى الاجهاد الاقصى لها قبل أن يصل الحديد الى أقصى اجهاد له.
يحدث انهيار قصيف (Brittle Failure)	يحدث انهيار مطيل (Ductile Failure)	يحدث انهيار قصيف (Brittle Failure)

2- أنواع انهيارات القطاع الخرساني :-

انهيار قصيف (Brittle Failure)	عبارة عن انهيار مفاجئ يحدث للقطاع الخرساني من دون اى انذارات عندما يكون تسليح القطاع كبير .
انهيار مطيل (Ductile Failure)	في هذا النوع لا ينهار القطاع الخرساني بشكل مفاجئ بل يعطى انذارات كثيرة قبل الانهيار مثل حدوث ترخيم أو وجود شروخ وبالتالي يمكن معالجة الأمر قبل الانهيار الكامل .

مما سبق نستنتج أن :-

1- يتم تصميم القطاع بحيث يكون (**Under reinforced**).

2- القطاع يكون في هذه الحالة اقتصادي وامن ،


لأننا سوف نستخدم كمية حديد قليلة وفي نفس الوقت سيكون الانهيار الحادث هو انهيار مطيل .

ولذلك لا يمكن أن يزيد التسليح عن

Asmax

- منحنى الاجهاد والانفعال للحديد :-

منحنى الاجهاد والانفعال يعتبر بمثابة الدليل للمواد الانشائية والى من خلاله نتعرف كل حاجة عن خواص المادة الميكانيكية . كما نعرفك صلاحية المادة لأغراض الانشاء المختلفة . نأخذ مثال منحنى الاجهاد والانفعال للحديد عشان نفهم أكثر .



- 1- يبدأ المنحنى من نقطة البداية (حيث الاجهاد = صفر ، الانفعال = صفر)
- 2- عند وضع الحمل يزداد الاجهاد ويزداد الانفعال وتبقى العلاقة خطية الى أن يكون الاجهاد الى قيمة اجهاد الخضوع أو اجهاد الضمان عند عدم حدوث خضوع (F_y) .
- 3- معنى ان العلاقة خطية ان العلاقة مرنة يعنى لو كان الجسم فى هذه المرحلة فانه سوف يعود الى وضعه الاصلى بعد ازالة الحمل وهو ما يعرف بـ (Elastic Behavior) .
- 4- بعد ان يكون الاجهاد أكبر من اجهاد الخضوع يكون تصرف الحديد تصرف لدن (Plastic behaviour) أى ان الجسم سيحدث له تشكلات الى أن ينهار عند F_{ult} .

- فى بقى خواص مهمة جدا نستنتجها من المنحنى :-

- 1- ارتفاع المنحنى بيمثل أقصى اجهاد يمكن ان تتحمله المادة عند الانهيار ودا اسمه (ultimate Strength) .
- 2- عرض المنحنى يمثل قدرة المادة على الاستطالة بدون حدوث انهيار لها (المطولية) وقيمته > 0.25 .
- 3- ميل الجزء المرن والذي هو عبارة عن (الاجهاد / الانفعال) يعبر عن صلابة المادة (Stiffness) .
- 4- عندما يكون الاجهاد الذى يحصل للمادة أكبر من مقاومتها ستتهار المادة ، وعندما تكون المقاومة أكبر من الاجهاد فان المادة لن تنهار .

في حاجة مهم جدا انى أفهمها :-


- ما هي المراحل التي يمر بها القطاع الخرساني عند وضع الحمل عليه ؟!

Stage (1): (cracking stage)

في المرحلة دي الخرسانة عامله فيها سبع رجالة وقالت انا الى هشيل كل حاجة ضغط وشد

وأول ما الحمل يزيد شوية تنهار الخرسانة في منطقة الشد نتيجة الحمل والعزم (M_{cr}).


ويعرف M_{cr} بالعزم الذي يظهر عنده اول شرخ في الخرسانة بمنطقة الشد



Stage (2): (Working stage)

نبدأ بقي نحس بالمشكلة ونقول للخرسانة خليكى انتي في الضغط بتاعك الى تقدرى تشيليه وتعالى يا عم الحديد انقذنا من موضوع الشد ده عشان مش ناقصة مصايب فتستحمل الخرسانة الضغط، ويقاوم الحديد الشد.


M_w : العزم الذي يصل عنده كل من الحديد والخرسانة للإجهادات المسموح بها.



Stage (3): (Ultimate stage)

تفضل الخرسانة مستحيلة
الضغط ويفضل الحديد مقاوم
الشدة ، ونفضل نزود في الحمل
والعزم يزيد أكثر ، الى ان تنهار
الخرسانة !

ودى بقى تبقى حالة التحميل
القصوى . الى ميقدرش عليها
حديد ولا خرسانة !!!!!



عند تصميم الكمره بطريقة حالة الحدود القصوى (ultimate limit state)

نكون منطقة الضغط عبارة عن قطع مكافئ ومنطقة الشد يمثلها الشد في الحديد .

فهمنا شوية أساسيات ؟

يالاً بقى ندخل فى الشغل بتاعنا .. توكلنا على الله

#افهمها هتحبها ☺

SHORT COLOUMNS



هنتعلم في الفصل ده 3 حاجات :-

1- ازای نجيب حمل العمود بطريقة area method .

2- ازای نصمم الاعمدة القصيرة .

3- ازای ننفذها وایه اهم اشتراطاتها .

- ازای أجيب حمل العمود ؟!!!

لنفترض ان انت في وسط رحلتك الهندسية حصلك الموقفين دول :-

1- انك تكون واقف في الموقع وييجي المعلم حلاوة يسألك هو العمود دا شایل أد ایه یا بشمهندز؟! وهل ينفع نشيله ولا لأ؟

2- انك تبدأ تصميم لمبنى وعاوز تعمل قطاعات مبدأية للأعمدة (فمحتاج تعرف حمل العمود) عشان تعرفها للبرنامج .

أو مفیش حاجة حصلت من الحاجات دی بس انت عاوز تفهم ایه هي الاحمال اللى بيشيلها العمود وتحسبها بسهولة .

AREA METHOD ?!!


الحل الأمثل في الحالات دی
هو طريقة (Area Method)

مثال مهم :-

دا جزء من بلاطة (فلات سلاب) سمكها 20 سم ،
المطلوب حساب (ultimate Load) الى بيثيله العمود C5 ؟!
افرض ان

$$P_{\text{wall}} = 0.3 \text{ t/m}^2 , F.C = 0.15 \text{ t/m}^2$$

فكر شوية قبل ما تروح للصفحة الثانية D:



طريقة الحل

#افهمها-تحبها

1- نحسب المساحة الى بيثيلها العمود :-

ويكون ذلك بتنصيف المسافة بين كل عمودين . ودى فى المثال بتاعنا = 24 م

2- نقوم بحساب الأحمال المؤثرة على العمود وهي :-

1- الأحمال من البلاطة = (وزن المتر المربع من البلاطة + وزن المتر المربع من F.C) * المساحة الى بيثيلها العمود

$$= 24 * \{ (0.15) + (1 * 0.2 * 2.5) \} = 15.6 \text{ طن}$$

2- الاحمال من الحوائط = $24 * 0.3 = 7.2 \text{ طن}$

3- الوزن الذاتي للعمود = $2.5 * 3 * 0.2 * 0.6 = 0.9 \text{ طن}$

4- الاحمال من L.L = $24 * 0.2 = 4.8 \text{ طن}$

اذن :-

الحمل الأقصى للعمود (C5) لدور واحد فى هذه الحالة = $1.5 * (28.5) = 42.75 \text{ طن}$

عندما يكون الحمل الحي اقل من 0.75
من قيمة الاحمال الدائمة يمكن حساب
الحمل الاقصى من المعادلة :-
 $U.L = 1.5 (D.L + L.L)$

- ازای بقى بنصمم الاعمدة القصيرة !!!؟

اتعلمنا الحلقة الى فانت ازای نجيب حمل العمود وعاوزين دلوقت نصممه برده بطريقة بسيطة :-

Assume that :-

$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$, $F_y = 360 \text{ N/mm}^2$, $A_s = 1\% A_c$

Designing of short Coloumn

$$P_{u.l} = (0.35 * A_c * F_{cu}) + (0.67 * A_s * F_y) , P_{u.l} = 11.162 A_c$$

مساحة القطاع الخرساني للعمود A_c (بالم2) = حمل العمود (بالنيوتن) / 11.1

(خذ بالك من الوحدات يا هندسة لو غيرت الوحدات أكيد المعادلة هتتغير)

الافتراضات التي في المسألة دي الخاصة (A_s , F_y , F_{cu}) هي المعمول بها في معظم المشاريع.

طيب ايه هي أقل وأكبر نسبة حديد في القطاع الخرساني للعمود ؟!



A_{smin}	$= 0.8 \% A_c$	
A_{smax}	4 % A_c	للأعمدة الداخلية
	5 % A_c	للأعمدة الخارجية
	6 % A_c	للأعمدة التي في الأركان


الجدول دا هو استنتاج من معادلة تصميم الاعمدة الى فاتت بيديك أقصى حمل ممكن يشيله أي

عمود (بنفس الفرضيات السابقة).

Remember:- $P_u (N) = A_c (mm) * 11.1$


أقصى حمل ممكن يتحمله (بالنيوتن)	أقصى حمل ممكن يتحمله (بالطن)	أبعاد العمود (بالمم)
1387500	138.75	500 * 250
1 Ton = 10000 Newton	166.5	600 * 250
	194.25	700 * 250
	166.5	500 * 300
	199.8	600 * 300

ايه هي بقى اشتراطات التنفيذ؟




Reducing Columns dimensions.

ملحوظات على تغيير أبعاد الأعمدة ووصلات الأشرار.




- ① نعمل تصميم لقطاع العمود كل طابقين.
- ② نعمل تصميم للأعمدة السفليه أولاً (التي تحمل أحمال أكبر).
- ③ أكبر مسافه ممكن أن ينقصها عرض العمود في الدور الواحد من كل جهه هي 500 مم وذلك حتى لا يكون هناك تغير مفاجئ كبير في **Stiffness** العمود (عملياً لا تقلل أكثر من 20 مم من كل جهه في الدور الواحد)



- ④ إذا كان عرض العمود سينقص من اتجاه واحد فقط (مثل اعمده الواجه) ستكون أكبر مسافه ممكن أن ينقصها عرض العمود في الدور الواحد هي 500 مم وهذا حتى لا يكون هناك **Eccentricity (e)** كبيره على العمود وإلا إضطربنا أن نصمم العمود على M, P .

يفضل عملياً أن تقلل من ابعاد العمود كل دورين و ليس كل دور.

$$\text{⑤ طول أشرار الأعمده} = \text{الأكبر من} \left\{ \begin{array}{l} L_d = 40 \phi \\ 1.0 m \end{array} \right.$$





min ϕ = ϕ 12

max ϕ = ϕ 25




- أقل قطر للسياخ = ١٢ مم

- أكبر قطر للسياخ = ٢٥ مم




- أسياخ الحديد توجد في المحيط الخارجي فقط .




- أكبر مسافه بين سيخين متتاليين = ٢٥٠ مم .
حتى لا يحدث شروخ في الخرسانه نتيجة الانكماش .

- أقل مسافه بين سيخين متتاليين = ٧٠ مم .
حتى لا يحدث تمشيش في الخرسانه .



- يؤخذ ال Cover للحديد من جميع الجهات ٢٥ مم .
و ليس ٥٠ مم مثل الكمزات لانه ليس مشرخ مثل الكمزات .




- أكبر قطاع لعمود به ٤ أسياخ فقط (٣٠٠ x ٣٠٠) .


- يجب وضع سيخ في كل ركن من أركان العمود .

- ممكن إستخدام قطرين مختلفين في العمود بشرط

أن يكونا متتاليان في الجدول 12, 16, 18, 20, 22, 25



- يجب أن يكون عدد الأسياخ زوجي من كل قطر .
و أن تكون الأسياخ متماثلة حول ال C.G. .
و يفضل أن يكون القطر الأكبر في الأركان .



min
6 bars

- أقل عدد أسياخ في الأعمده الدائريه ٦ أسياخ .

SOLID SLAB



- اشتراطات استخدامها :-

1- تعتبر البلاطة المصمتة (Solid Slab) أشهر أنواع البلاطات وأقلها تكلفة وأكثرها استخداما .

(لو تم مقارنتها في السعر مع الفلات السلاب فان تكلفة البلاطة المصمتة = تقريبا 70 % من تكلفة الفلات سلاب) .

2- يسير الحمل في الاتجاه الأقصر (ولذلك فان حديد الفرش يكون في الاتجاه القصير في معظم الأحوال) .

3- تستخدم عندما يكون ال Span أقل من 6 متر ومساحة الباكية لا تزيد عن 36 م² .
وعندما لا يكون هناك تغيير في المعمارى .

4- بالنسبة لوضع الكمرات عند التصميم :-

- انشائيا : لازم تحت كل حيطه يكون فى كمره عشان تشيلها . - معماريا : يفضل ان يكون تحت كل كمره حيطه .

5- أقل سمك للبلاطة عمليا = 10 سم ، لو زاد سمك البلاطة عن 16 سم نعملها طبقتين حديد الرقة العلوية لمقاومة الانكماش ، ويفضل تغيير نوع البلاطة عندما تزيد عن 16 سم لانها تصبح فى هذه الحالة غير اقتصادية .

- تصميم البلاطة :-

تصميم البلاطات عموماً معناه :- انى بحسب عمق البلاطة (d) وكمية حديد التسليح (As) للقطاع الى هيقدر يقاوم القوى الداخلية الناتجة عن تحميل البلاطة .

بالنسبة بقى للبلاطة ال Solid Slab فانه

يتم تصميمها على عزوم الانحناء (Bending Moment) ، ولأزم أتأكد انها Safe Deflection .




وبيتم استخدام المعادلتين :-



$$d = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}}$$

$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{j F_y d}$$

خطوات الحل :-

- 1- تحديد نوع البلاطة (One Way , Two Way) ، ومن ثم نحدد سمك البلاطة Is والتي تجعلها Safe Deflection .
- 2- يتم وضع الاحمال على البلاطة وتحليل المنشأ لايجاد القوى الداخلية (اما يدويا ، أو عن طريق البرامج)
ومن ثم يتم إيجاد قيمة عزم الانحناء (Bending Moment) .
- 3- يتم استخدام المعادلة الأولى ($d = Ts - 2 \text{ cm}$) ومنها نحسب قيمة C ، أدخل على جدول (C,I) وأجيب قيمة I .
- 4- استخدم المعادلة الثانية والتي نحسب منها قيمة حديد التسليح As .

Check deflection (إذا أخذنا قيم t_g) لا نأخذ عن القيم الآتية لن نحتاج لعمل			
			
st. 360\520 400\600	$\frac{L_s}{25}$	$\frac{L_s}{30}$	$\frac{L_s}{36}$

			
t_s	$\frac{L_s}{35}$	$\frac{L_s}{40}$	$\frac{L_s}{45}$

سمك البلاطة المصمتة (One Way)

سمك البلاطة المصمتة (Two Way)

وعشان تبقى مستوعب الموضوع وعندك حساسية لحسابات البلاطة من قبل ما تحسب فانت المفروض تكون عارف (Capacity) القطاع.

Capacity دى عبارة عن :- أقصى مومنت يمكن أن يتحمله قطاع البلاطة .

ودى بعرفها عن طريق انى بفرض قيم معينة ل d ، A_s ، ومنها بجيب أقصى Moment القطاع ده يقدر يتحمله .

ما تيجى نشوووووف :-

على فرض ان :- $F_{cu}=25 \text{ n/mm}^2$, $F_y=360 \text{ n/mm}^2$, $J=0.826$

N	$\emptyset$ (mm)	T_s (cm)	M_u (t.m)
6	10	12	1.4
5	12	12	1.68
6	10	14	1.68
5	12	14	2.02

على سبيل المثال لو أخذنا من الجدول ده أول خانة ايه معناها ؟؟؟؟

معناها ان أقصى Moment تتحمله بلاطة سمكها 12 سم

وتسليحها (6 قطر 10) = 1.4 طن.م

بلاطة الحمام :-



1- لماذا يتم تهبيط بلاطة الحمام ؟

ارتفاع التشطيب الخاص بالحمام يبقى أكبر من ارتفاع تشطيب السقف لأنى بعمل تمديدات مواسير الصرف ، بالتالى هيبقى منسوبه أعلى من منسوب السقف فبالتالى لازم أخفض منسوب بلاطة الحمام حتى يكون منسوب تشطيب السقف واحد . ويتم تهبيطها = 10 سم تقريبا .


السؤال بقى :- ازاى بقى يتم تهبيط بلاطة الحمام ؟



الحل الأول :-
يتم اعتبار بلاطة الحمام انها غير متصلة مع البلاطات المجاورة .
(Simple)
وبالتالى لا يشترط امتداد حديد التسليح بين البلاطات ، وهذه هي
الحالة الشائع استخدامها عند تصميم بلاطة الحمام .
(1)
إعداد : محمود الشاملي



Check Of Deflection



- مقدمة :-

من أهم وسائل التحقق للتأكد من سلامة المبنى هو اختبار عدم حدوث ترخيم للبلاطات يزيد عن الترخيم المسموح به . وينقسم الترخيم (Deflection) الى قسمين :-

الترخيم اللحظى :- هو الترخيم الذى يحدث عند بداية تشغيل المبنى .

الترخيم طويل الامل :- هو الترخيم الذى يحدث بمرور الزمن نتيجة للزحف (Creep) .

أبرز العوامل المؤثرة على الترخيم :-

1- الأحمال المعرض لها العنصر الانشائى (Loads) . ويتناسب تناسباً طردياً مع الترخيم .

2- معايير المرونة (E) ، ويتناسب تناسباً عكسياً مع الترخيم .

3- عزم القصور الذاتى (I) ، ويتناسب تناسباً عكسياً مع الترخيم .

كيف يتم التحقق من الترخيم الحادث للعناصر الانشائية :-

1- إيجاد قيم M_{cr} , I_{cr} , M_a , I_{gross} ، ونكون عارفين قيم n , E .

حيث :-

- $I_{cracking}$ (I_{cr}) : عزم القصور الذاتى للقطاع الفعال بعد التشريح .

- I_{gross} (I_g) : عزم القصور الذاتى لكامل القطاع الخرسانى حول محور التعادل مع اهمال تأثير الشروخ وحديد التسليح .

- M_{actual} (M_a) :- قيمة أكبر عزم انحناء للقطاع تحت تأثير الاحمال الواقعة عليه .

- Mcracking (Mcr) :- أقل عزم انحناء يسبب تشرخ للقطاع الخرساني وقيمته =

$$M_{cr} = F_{ctr} * \frac{I_g}{y_{ten}}$$

$$n=10, \quad E_c = 4400 (F_{cu}^{0.5}) \quad n/mm^2$$

2- نحدد بقى هنستخدم ايه من القيم دى عن طريق :-

- لو قيمة $M_{cr} > M_a$ اذا القطاع لن يصل الى التشريح تكون قيمة $I_g = I_{eff}$.
- لو قيمة $M_a \gg M_{cr}$ اذا القطاع ستحدث به شروخ تكون قيمة I_{eff} قريبة من I_{cr} .

3- نحسب قيمة I_{eff} اذا كان $M_a > M_{cr}$. من القانون

$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}} \right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}} \right)^3 \right] I_{nv}$$

وبكده يبقى معانا القيم اللي هنستخدمها I_{eff}, E_c .

4- نجيب قيمة الترخيم الفعلى الحاصل نتيجة الاحمال من القانون $\Delta act =$

$$\frac{X}{E_c * I_{eff}}$$

حيث X قيمة تختلف على حسب العنصر الانشائي ولها قيم ثابتة وتعتمد على (الاحمال الواقعة على القطاع + طول البحر للقطاع).

5- نوجد قيمة الترخيم المسموح بها والتي يتم ايجادها من الكود .

اذا كانت $\Delta act < \Delta all$ اذا المبنى امن من الترخيم اللحظى .

اذا كانت $\Delta act < \Delta all$ اذا الترخيم غير امن ويجب اتخاذ اجراءات مثل زيادة سمك البلاطة .

ولحساب الترخيم طويل الأمد يتم اضافة الترخيم الناتج عن الزحف .

ولمعلومات أكثر عن موضوع الترخيم يرجى مراجعة كتاب مهندس ياسر الليثى
Servicability . ومراجعة الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية من
صفحة (48-4 : 51-4)

FLAT SLAB



- اشتراطاتها :-

- 1- تتميز البلاطة اللاكمرية (Flat Slab) بأنها مناسبة جدا معماريا لعدم وجود كميرات وسهلة التنفيذ ولكنها ذات تكلفة عالية . وأبرز استخداماتها تكون في المباني التجارية .
- 2- تستخدم في البلاطات ذات البحور العالية تصل الى 10 متر ، وأقل سمك عمليا للبلاطة = 18 سم .
- 3- يتكون تسليح البلاطة من شبيكتين تسليح (سفلى وعلوى) + حديد اضافى سفلى (في منتصف البحر حيث العزوم الموجبة) + حديد اضافى علوى (عند الأعمدة حيث العزوم السالبة) + كراسى (تحمل الشبكة العلوية) .
- 4- يتم وصل حديد التسليح في أماكن الضغط لذلك فان وصل الحديد السفلى يكون عند الأعمدة ، والعلوى في منتصف البحر . (هذه القاعدة لا يتم تطبيقها في الواقع لأنها معقدة ولأنها ستؤدى الى تهدير الحديد ويتم عمل الوصلات بالتبادل بطريقة سيخ 3م ثم سيخ 6 م ثم سيخ 9 م ثم سيخ 12 م حتى تكون نسبة الاسياخ الموصولة = 25%) .
- 5- ينتقل الحمل في الاتجاهين (X,Y) _ مباشرة الى الأعمدة (ولذلك فان حديد الفرش يكون في الاتجاه الطويل دائما) .
- 6- يتم عمل الفرش في اتجاه العزم الأكبر ، وهو اتجاه الطول الأكبر ، واذا لم يكن معلوم الاتجاه الأكبر يتم معرفته عن طريق الاتجاه الذى يكون الحديد الاضافى فيه أكبر .
- 7- يجب الالتزام بمكان وضع الحديد الاضافى في البلاطة بمعنى الحديد الاضافى السفلى (فرش) يوضع مع الحديد الرئيسى السفلى فرش ، ولا يصح أن يوضع بعد ان أضع الفرش والغطا ، حتى لا تزيد عدد طبقات الحديد وبالتالي تؤثر على العمق الفعال .

- ليه اتجاه الفرش في ال Solid Slab في الاتجاه القصير واتجاه الفرش في Flat Slab في الاتجاه الكبير؟!

في البلاطات ال **Solid** تكون البلاطة محمولة على كمرات و الكمرات محمولة على اعمده
لذا ينتقل الحمل من البلاطة الى الكمرات اولاً ثم الى الاعمده .
لذا النسبة الاكبر من الحمل α غالباً تتوزع في الاتجاه الاقصر لان ال **Stiffness** له اكبر .
و النسبة الاقل من الحمل β تتوزع في الاتجاه الاطول .
و عادة يكون تسليح الاتجاه القصير هو **الفرش** و الاتجاه الطويل هو **الغطاء** .

أما في البلاطة ال **Flat Slab**
الحمل بالكامل يسبب **moment** في الاتجاه القصير كأنها بلاطة **one way** في الاتجاه القصير
و نفس الحمل بالكامل يسبب **moment** في الاتجاه الطويل كأنها بلاطة **one way** في الاتجاه الطويل
و بالتالى يكون ال **moment** في الاتجاه الطويل اكبر بكثير
و يكون التسليح في الاتجاه الطويل هو ال **الفرش** و الاتجاه القصير هو **الغطاء** .

- مكوناتها :-

1- الكرسى :-

الكرسى هو الذى يحمل الرئة العلوية للبلاطة :-

- يتم رص الكراسى فوق الحديد السفلى ، ولا يصح باى حال أن يتم وضعه مباشرة على الخشب .
- أقل قطر لحديد الكرسى = 10 مم قطر حديد الكراسى بيساوى تقريبا قطر تسليح البلاطة أو أقل درجة ، بمعنى لو تسليح البلاطة (5 قطر 12) يبقى نستخدم 12 أو 10 .
- المسافة بين الكراسى بتكون تقريبا = 1.00 متر .
- ارتفاع الكرسى = سمك البلاطة – (ال Cover السفلى + قطر الحديد السفلى فرش + قطر الحديد السفلى غطا + قطر حديد الوتر + قطر الحديد العلوى فرش + قطر الحديد العلوى غطا)

مثال لحساب ارتفاع الكرسى :-

نفترض عندنا بلاطة سمكها 25 سم تسليحها (5 قطر 12 مم) علوى وسفلى .

ارتفاع الكرسى = $25 - (2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 2) = 15$ سم .




2- الكمرات الخارجية (Marginal Beam) :-

عبارة عن كمرات توضع على أطراف البلاطة ويفضل وضعها في المباني العالية حتى تعمل على تحزيز المبني لمقاومة الزلازل .

ولكن لها شرط مهم جدا وهى أن يكون عمقها (t) أكبر من 3 أضعاف سمك البلاطة (3ts)

حتى نضمن أن تكون البلاطة محمولة على الكمرة وليس العكس .



-3 DROP PANEL :-

- امتى نستخدمها ؟!

- اذا زاد الحمل الحى (Live Load) عن 0.3 طن / م² . لو زاد الحمل الحى عن 0.6 طن / م² نستخدم Column Head . في حالة الأحمال الحية الأكبر من كده هنستخدم drop panel + column head .


- في حالة زيادة العزوم السالبة فوق الأعمدة .

- أبعادها :-

- سمك ال Drop = سمك البلاطة / 2 .

- عرضها = الطول الأصغر / 2 (ال Drop Panel يكون في الأغلب مربعة) .

وتكون تفاصيل التسليح الخاصة به كالتالى :-



- تصميم ال FLAT SLAB :-

- في البداية لازم تعرف ان الحل اليدوى للبلاطات الفلات هو حل معقد جدا
ويحتاج اشتراطات لازم تتحقق وفي الواقع العملى وفي الشغل تصميم البلاطة دى
يبقى بالبرامج .

* ايه بقى الفكرة الاساسية لتصميم البلاطة اللاكمرية ؟!

تصميم اى عنصر انشائى بيتلخص انى بعمل حاجتين :-

1- **design** : اختيار قطاع وتسليح مناسب لمقاومة الاجهادات الداخلية،

2- **Check** ان القطاع ده امن عند وضع الأحمال عليه .

- بالنسبة بقى للبلاطة الفلات سلاب فأنا بصمم قطاع لمقاومة **Bending**

moment ، وبعمل Check للتأكد من ان القطاع **Safe** , **Safe Punching**

Deflection

نتكلم بقى عن خطوات ال Design :-

1- يتم اختيار سمك للبلاطة حسب طول البحر .

2- يتم حساب Moment فى البلاطة وفرض شبكة تسليح (6 قطر 12 مثلا)

3- يتم اضافة حديد اضافى عند المناطق التى بها عزوم كبيرة وتكون (اضافى سفلى فى منتصف البحر + اضافى علوى عند الأعمدة) .

t_s	Slab without Drop Panel		Slab with Drop Panel	
External Panel	$t_s = \frac{L_1}{32}$	تأخذ القيمة الأكبر	$t_s = \frac{L_1}{36}$	تأخذ القيمة الأكبر
Internal Panel	$t_s = \frac{L_1}{36}$		$t_s = \frac{L_1}{40}$	

وعشان تستوعب أكثر وتفهم الموضوع ده مثال للمومنت وابه القطاع اللى بيقاومه :-

على فرض ان :- $F_{cu}=25 \text{ n/mm}^2$, $F_y=360 \text{ n/mm}^2$, $J=0.826$

N	Ø (mm)	T(cm)	Moment (t.m)
5	12	20	3.03
2.5	12	20	1.51
معنى ذلك أن شبكة التسليح الرئيسية تقاوم عزم مقداره 3.03 طن.م ونصف الشبكة اذا تم وضعه كاضافي يقاوم 1.51 طن.م			

الخطوة الثانية هي عمل CHECK وتم شرح CHECK DEFLECTION سابقا ،

والجزء التالى يوضح كيفية عمل CHECK PUNCHING .

Check Punching



Piper's Row Car Park, Wolverhampton, UK, 1997 (built in 1965).

- من أهم ال Checks للبلاطة ال Flat Slab ، هو التحقق من أن العمود لن يخترق البلاطة .
- يتم حساب الاجهاد الفعلى الحاصل نتيجة الأوزان Actual Punching Stress ونقارن

$Q_{pu} = 0.8 \left(\frac{\alpha d}{b_o} + 0.2 \right) \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}}$	$\alpha = 4$ Interior Col. $\alpha = 3$ Edge Col. $\alpha = 2$ Corner Col.
$Q_{pu} = 0.316 \left(0.5 + \frac{a}{b} \right) \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \quad (N/mm^2)$	 a هو العرض الصغير
$Q_{pu} = 0.316 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \quad (N/mm^2)$	
$Q_{pu} = 1.60 \quad (N/mm^2)$	

- الكلام ده بالاجهاد الى تقدر تتحملة البلاطة Allowable Punching Stress .
- يتم حساب Allowable Punching Stress من القيمة الأصغر من :-

$$q_{pu} = \frac{Q_{pu}}{A_p} * \beta$$

- ويتم حساب Actual Punching Stress من القانون

حيث :-

Q_{pu} : الحمل الذى يحمله العمود – الحمل الواقع فوق قطاع العمود .

A_p : المساحة المقاومة لل Punching .

Q_{pu} = Shear Force acting around the column.

$Q_{pu} = \frac{Q_{pu}}{A_p} * \beta$

الحمل الكلى الذى يحمله العمود فى الدور الواحد
مطروحا منه الحمل الواقع مباشرة فوق قطاع العمود

Q_{pu}
 A_p المساحة المقاومة للـ **punching**

يتم ضرب اجهاد القص الثاقب المؤثر فى معامل β
لتعويض الـ **punching** الغير محسوب و الناتج عن عزوم الاعمده .
كلما زاد الـ **moment** على العمود كلما زاد الـ **punching** على البلاطة
و تتوقف قيمه β على مكان العمود .

β — {
 1.15 (Interior Column) . صغيره β
 1.30 (Edge Column) . متوسطه β
 1.50 (Corner Column) . كبيره β

* IF $Q_{pu} \leq Q_{pu}$ → Safe punching shear.
 * IF $Q_{pu} > Q_{pu}$ → UnSafe punching shear.

إذا كانت البلاطة **unsafe punching** فيجب عمل احدى الاتى :
 عمل **drop panel** أو **Column head** أو زياده قيمه t_g أو زياده أبعاد العمود

فى الدراسه فى الكليه يتم عمل **check punching** لعمود واحد فقط
 و يفضل ان يكون عمود داخلى **Interior Column**
 أما فى العمل فيجب عمل **check punching** على كل الاعمده .

β : معامل يعتمد على مكان العمود سواء خارجى أو داخلى أو طرفى .

طب لو البلاطة كانت Un safe Punching هعمل ايه ؟!

- يتم زياده سمك البلاطة ، استخدام Drop panel أو Coloumn Head أو كليهما .

لمعلومات أكثر عن الموضوع كتاب مهندس ياسر الليثى (Flat Slab) 41-50 .

مقارنه بين ال Solid Slab و ال Flat SlabSolid slabs

- هي بلاطات محموله على كمرات و الكمرات محموله على اعمده .
- توجد بها كمرات .
- تفضل فى البحور الصغيره .
(up to 4.50 m For L_s)
- تفضل فى الاحمال الماديه .
- الشده الخشبيه أصعب فى التنفيذ .
نتيجه لوجود سقوط للكمرات .
- تخانه البلاطه t_s صغيره نسبياً
لان $(-Ve)$ moment أقل من حاله Flat Slab
و لعدم وجود punching shear
- كميّه حديد التسليح صغيره نسبياً
بالمقارنه بال Flat slab
- غالباً يكون الاتجاه القصير هو الاتجاه الذى يكون فيه عزوم moment أكبر .
فيوضع فيه كميّه الحديد الأكبر .
و يكون التسليح فى هذا الاتجاه هو الفرش .

Flat slabs


- هي بلاطات محموله مباشره على اعمده .
- مصاريا افضل لعدم وجود كمرات .
- تفضل فى حاله البحور الكبيره .
(up to 10.0 m span.)
- تفضل فى حاله الاحمال الكبيره .
مثل الجراجات .
- الشده الخشبيه أسهل فى التنفيذ .
لانها أفقيه و لا يوجد بها سقوط كمرات
- تخانه البلاطه t_s كبيره نسبياً
لمقاومه $(-Ve)$ moment & punching shear
- كميّه حديد التسليح كبيره نسبياً
بالمقارنه بال Solid slab
- الاتجاه الطويل هو الاتجاه الذى يكون فيه عزوم moment أكبر .
فيوضع فيه كميّه الحديد الأكبر .
و يكون التسليح فى هذا الاتجاه هو الفرش .

Hollow Block Slabs



#الفكرة الأساسية :-

الفكرة الأساسية في البلاطة الهوردى انى عاوز أستفيد من فكرة ان الجزء السفلى من قطاع البلاطة معرض لإجهادات شد ومعروف ان اللى يقاوم اجهاد الشد في القطاع هو الحديد، فيتم استبدال الخرسانة ببلوك، مما يعمل على تقليل وزن البلاطة وبالتالي تقل التكلفة.



وأبرز خصائص البلاطة الهوردى هو :-

- 1- تستخدم البلاطة الهوردى (Hollow Block) في المساحات الكبيرة وتوجد بكثرة في دول الخليج وخصوصا السعودية .
- 2- تمتاز البلاطة الهوردى بأنها ذات سماكة عالية وبالتالي يقل ال Deflection وبأن وزنها خفيف وبالتالي تقل العزوم فتقل التكلفة .
- 3- تنقسم الى نوعين :-

1- One Way Hollow Block :- وتستخدم اذا كان البحر الأصغر أقل من 7 متر .

2- Two Way Hollow Block :- وتستخدم اذا كان البحر الأصغر أكبر من 7 متر

$$، \quad \frac{L}{L_s} \geq \frac{4}{3} \text{ أن يكون ويشترط}$$

- 4- تتكون البلاطة من (أعصاب + بلاطة مصمتة + Solid Part + بلوكات + Cross Rib) . كل منها له وظيفته وأبعاده .

- ويتم حساب سمك البلاطة الهوردى عن طريق الجدول التالى :-

قيم (t) للبلاطات ال <i>One way H.B.</i>			
t	$\frac{L}{20}$	$\frac{L}{25}$	$\frac{L}{28}$

قيم (t) للبلاطات ال <i>Two way H.B.</i>			
t	$\frac{L_s}{35}$	$\frac{L_s}{40}$	$\frac{L_s}{45}$

- وتتكون البلاطة الهوردى من :-



حيث أن :-

العنصر	الفائدة	الأبعاد الشائعة
Ribs	المسئولة عن حمل أحمال البلاطة + حمل البلوكات	العرض = 12 ، 15 ، 20 سم
Cross Rib	تستخدم لتقليل ال Deflection في حالة البحور العالية	نفس أبعاد ال Ribs
Hidden Beam	تقوم بحمل الأحمال من الاعصاب وتنقلها الى الأعمدة .	سمكها = سمك البلاطة، والعرض كبير قد يصل الى 2.50 متر
Solid Part	لمقاومة العزوم السالبة و قوى القص .	أقل عرض لها 25 سم
Solid Slab	تنقل أحمال البلاطة الى الأعصاب	سمكها من 5 : 8 سم

- تصميم البلاطة الهوردية :-

①

Design of Hollow block slab

← مكونات البلاطة الهوردية :-

1. بلاطة عادية (Solid slab)

2. أعصاب ribs

3. كميرات مدفونة

4. Blocks

5. Cross rib

6. Solid part

*

1. الأعمدة (ribs) :-

ribs ← هي العنصر الأساس في البلاطة والذي ينقل أحمال البلاطة إلى الكمرات ومنها إلى الأعمدة.

← فكرة التصميم :-

يتم التصميم ل ribs لقوة B. Moment - واعتبار أن الذي يقاوم ال Shear هي الخرسانة فقط .

تصميم بعض d, As


← خطوات التصميم :-

1. يتم تحديد قيمة معينة ل t .

2. نوجد قيمة (w_{rib})


مبادرة عن وزن جزء من البلاطة الذي سيحملة العصب مساحة

(1m * S)



3. نضع الحمل على شريحة من البلاطة. w_{rib}

4. يتم تصميم ribs على Moment و إيجاد التسليح .



مثال یسیر لفم التعمیم :-

|| بحسب قيمة t :-

يتم حسابها من القوانين :-

$\Delta \text{---} \Delta$ $L/20$
 $\Delta \text{---} \Delta$ $L/25$
 $\Delta \text{---} \Delta$ $L/28$

ملاوختين

إذا لم يتم حساب التجهيز المعادلات ثم اختيار قيم أقل يجب عمل Check deflection

الحل يمشى في الاتجاه القهس ← (٢٤)
البلوكات في الاتجاه القهس ← (الطول القهس)

$$\therefore t = \frac{500}{20} = \underline{\underline{25 \text{ cm}}}$$

$\therefore$ take $h = 20 \text{ cm}$ $t_s = 5 \text{ cm}$

Given :-

$$-F.C = 1.5 \text{ KN/m}^2$$

$$-L.L = 2.5 \text{ KN/m}^2$$

- BLOCK dimension

$$= (x - x_1 - 40)$$

e کے یتیم حساباً و قیمتاً

$$\sqrt{50-5 \cdot -10} =$$

$$W_{\text{block}} = 250 \text{ N/block}$$

٢ حساب الحمل الربوي شهرياً Rib - Rib

← العرب يشهدون ٢٥ حاجات :-

P- وزنه الذاتي

هـ - وزن البلوكات .

← المساحة التي يشيها العصب :-

$\rightarrow$ Σ حول العصب * = $e + b$
 $= 0.4 + 0.1 = \underline{\underline{0.5}}$
 ← واحشائنا لين هناخد احتر من
 حول العصب وبعد كده نوزعه
 $\Sigma * 21 =$

(٣)

← حساب W_{rib} :-

$$\begin{aligned} \underline{a} - \text{O.W of rib} &= 1.4 (b \times h \times 1.00 \text{ m} \times \gamma_c) \\ &= 1.4 (0.1 \times 0.2 \times 1 \times 25) \\ &= \underline{0.7 \text{ KN/(1*5)m}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{b} - \text{Loads From Slab} &= 1.4 (ts \gamma_c + F.C) + 1.6 L.L \\ &= 1.4 (0.05 \times 25 + 1.5) + 1.6 \times 2.5 \\ &= \underline{7.85 \text{ KN/(1*5)m}^2} \end{aligned}$$

$$\underline{c} - \text{W. of blocks} = 1.4 \times W_{\text{block}} \times N_{\text{blocks}}$$

← عدد البلوكات في مساحة (1*5)
← وزن البلوك الواحد

افهم :-
أكبر حمل حاي من البلاطة
وأقل حمل هو وزن ريب
نفسه.


$$\begin{aligned} &= 1.4 \times 0.25 \times 5 \\ &= \underline{1.75 \text{ KN/(1*5)m}^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \underline{W_{rib (ult)}} = 10.3 \text{ KN/(m*5)}$$

[٣] وضع الحمل على شريحة البلاطة :-

ثم نوجد B.M ونكمل الإيجار

حديد التسليح عن طريق أشهر مواد لبن



$$d = C_1 \sqrt{\frac{M_u}{F_{cu}}} \quad (B)$$

↓
= 3cm

↓
J = S


$$A_s = \frac{M_u}{F_y J d} = \sqrt{\quad} = n \phi D$$

تم تصميم Ribs

ال Cross Rib :-

أبعاده :- نفس أبعاد العصب الرئيسى .

تسليحه :- السفلى نفس تسليح العصب الرئيسى والعلوى نفس السفلى .




وتكون اشتراطات وضع ال Cross Rib :-

Table 2.2 Cross-rib requirements by the ECP 203

Live loads	Span	Condition
$\leq 3 \text{ kN/m}^2$	$\leq 5\text{m}$	No cross rib required
$\leq 3 \text{ kN/m}^2$	$> 5\text{m}$	One cross rib
$> 3 \text{ kN/m}^2$	4m to 7m	One cross rib
$> 3 \text{ kN/m}^2$	$> 7\text{m}$	Three cross rib

ال Solid Part :-فائده ال **Solid Part**


هى مقاومه كلاً من :

١ - **max. (-ve) moment**لان ال **ribs** مقاومتها لل **moment (-ve)** ضعيفه (**M_R**)٢ - **max. Shear Force**لان ال **ribs** مقاومتها لل **Shear Force (Q_R)** ضعيفه
لأننا نعتبر أن الخرسانه تقاوم **Shear** بدون كانات .أقل عرض لل **Solid Part** يساوى ٢٥ سم و تقاس من ال **C.L.**

$$X_{min} = 25 \text{ cm}$$

إذا لحساب عرض ال **Solid Part** المطلوب نحسب ثلاث قيم :١ - عرض ال **Solid Part**حتى يساوى ال **moment (-ve)** على ال **ribs** قيمه (**M_R**)٢ - عرض ال **Solid Part**حتى يساوى ال **Shear Force** على ال **ribs** قيمه (**Q_R**)٣ - عرض ال **Solid Part** يساوى ٢٥ سمو نأخذ القيمه الاكبر من الثلاث قيم تكون هى قيمه **X_{min}**أى أقل قيمه ممكن أخذها لعرض ال **Solid Part**و اذا قل عرض ال **Solid Part** عن **X_{min}** تكون ال **ribs** ← **Unsafe**و لكن من الممكن زياده عرض ال **Solid Part** عن **X_{min}** اذا اردنا .

و لحساب المسافة X_m التي تجعل ال $moment$ $(-ve)$ على ال rib تساوى تماما M_R




Calculation of X_Q to resist Q_R

$$q_{cu} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} \text{ N/mm}^2$$

q_{cu} هي مقاومة الخرسانه لل $Shear$ للأعصاب و الكمرات المدفونه و القواعد و البلاطات

حيث نعتبر أن كانت ال $ribs$ لا تقاوم $shear$ أنما موضوعه فقط للتربيط.

$$Q_R = q_{cu} * b * d \text{ N}$$



حيث Q_R هي أكبر $Shear Force$ تتحملها ال rib الواحده

و لحساب المسافة X_Q التي تجعل ال $Shear$ على ال rib تساوى تماما Q_R

Calculate $R = \checkmark$


By Taking moment about $a = \text{Zero}$

$$M + w_a \frac{L^2}{2} - R * L = \text{Zero}$$

نحسب قيمه المسافه X_Q

التي سيكون ال $Shear$ يساوى Q_R

$$Q_R = R - w_a (X_Q)$$



الشرح موجود بكتاب م/ ياسر الليثي من صفحة 58 الى صفحة 74.

Beams



أنواع الكمرات من حيث نوع القطاع :-

الطريقة البسيطة لمعرفة نوع قطاع الكمره سواء T او R او L :-

الاول كده :-

لو الكمره داخل المبنى ، يبقى القطاع R او T .

لو الكمره على الحدود الخارجية يبقى القطاع R او L . تمام ؟؟ تمام !

تاني حاجة :-

هترسم العزم بتاع الكمره بطريقة تقريبية :-


وترسم قطاع الكمره الخارجية (L) والداخلية (T) .

بعد كده تظلل منطقة الضغط يعنى عكس العزم لو العزم فوق تظلل تحت والعكس .

بس يا سيدى وع حسب المنطقة المتظلة يبقى ده نوع القطاع .

ايه بقى اهمية الكلام ده ؟!!! ده بيفرق في قيمة (B) الي بتاخذها ,وانت بتحسب

عمق الكمره .



أنواع حديد التسليح فى الكمرات :-

① Main RFT. (A_s)

1- الحديد الرئيسي

هو الحديد الرئيسى الموجود فى القطاع و يكون دائما جعه الشد أى يكون جعه ال **moment**

② Compression Steel (A_s')

2- الحديد الثانوى

و هو الحديد الذى يوضع فى منطقة الضغط إذا ما إحتاج القطاع إلى ذلك .
ممكن وضع ال A_s' فى ال **R-Sec.** فقط
ولا يمكن وضعه فى ال **T-Sec. & L-Sec.**

$A_{s'_{max}} = 0.40 A_s$

③ Stirrup Hangers. تعليق الكانات

Stirrup Hangers ($0.1 \rightarrow 0.2$) A_s


T-Sec. R-Sec.

Stirrup Hangers ($0.1 \rightarrow 0.2$) A_s

- هى أسياخ توضع فى جعه الضغط إذا لم نحتاج إلى A_s' .
- وظيفتها هى تعليق الكانات عليها لذا تسمى **Stirrup Hangers** .
- تعتبر ال **Stirrup Hangers** عبارة عن **Secondary Steel** أى أننا نعمل وجودها فى الحسابات .
- توضع ال **Stirrup Hangers** فى كلاً من **R-Sec. & L-Sec. & T-Sec.**

④ Shrinkage Bars.


- و هى عبارة عن أسياخ حديد
توضع فى جانبي الكمره
لتقليل إنكماش الخرسانه



- و نحتاج ال **Shrinkage Bars** فقط عندما تكون $t > 700 \text{ mm}$

- قيمة ال **Shrinkage Bars** هى الأكبر من $0.08 A_s$
✓✓ **2 #10 at every 300 mm**

مثال بسيط لتصميم الكمرات :-



1- الاحمال من البلاطة :-

وتشمل (وزن البلاطة + حمل التشطيبات F.C + الحمل الحي) ...

$$W_{su} = (1.4 (2.5 * 0.15)) + (1.4 * 0.15) + (1.6 * 0.2) = 1.05 \text{ t/m}^2$$

نقوم بتحويل الحمل الموزع الى حمل طولى على الكمرة عن طريق ضرب القيمة دى *

$$\text{عرض البلاطة الى هتشيله الكمرة} = (2.6/2) + (2.5/2) = 2.55 \text{ م}$$

$$- W_{su} \text{ (on beam)} = 1.05 * 2.55 = 2.7 \text{ t/m}$$

2- حمل الحوائط :-

$$- W_w = 0.5 * 1.4 = 0.7 \text{ t/m}$$


3- الوزن الذاتي :-

$$O.W \text{ beam} = 1.4 * (2.5 * 0.12 * 0.6) = 0.25 \text{ t/m}$$

اذن : **مجموع الاحمال الى على الكمرة** $3.65 = 0.7 + 2.7 + 0.25$ طن/متر الطولى .




بفرض ان الكمرة بسيطة ،، اذن $M_u = \frac{Wl^2}{8}$ ، $L=5.00 \text{ m}$.

اذن اقصى مومنت هيحصل للكمرة = 11.4 طن.م



Foundation

(1) #السؤال الأول: ايه الفرق بين الميدة و السمل و الشداد من حيث الوظيفة و الأحمال و التسليح و المنسوب ؟

الشداد Strap Beam	السمل Semelles	الميدة Tie Beams	
			كروكي
يربط الشداد بين قاعدة عمود الجار واقرب قاعده داخلية حتى لا تنقلب قاعدة الجار لترحيل العمود عن مركز القاعده	كمرات تعمل على تحمل حوائط الدور الارضي ونقلها الى الاعمده والقواعد وكذلك يتم تثبيت اشبار السمل بها	كمرات رابطة ذات جساءه عاليه (العمق لا يقل عن 1:8 البحر) تستخدم لربط القواعد المنفصله لكي تعمل كوحده واحده	الوظيفة
مقاومة العزوم لناتجة عن ترحيل عمود الجار واحمال الحوائط ان وجدت	احمال الحوائط فوقها او الاتريه ان وجدت	مقاومة الاجهادات الناتجة عن حركة القواعد والهبوط المتفاوت بينها	الأحمال
الحديد الرئيسي هو العلوي لتحمل العزوم الناتجة في منتصف البحر نتيجة ترحيل عمود الجار	تسليح السملات على انها كمرات مستمره بحديد علوي مساو للحديد السفلي او نصفه وعادة ما يؤخذ الحديد العلوي والسفلي (4T16) (في المباني السكنيه) والا يتم حسابها بدقه	تسليحها العلوي والسفلي متماثل ويمتد الي ربع البحر المجاور من الجهتين, الكانات مستمره داخل القواعد	التسليح
تنفذ الشدادات في منسوب القواعد المسلحة ويكون ارتفاعها حسب التصميم	تنفذ في منسوب القواعد او فوقها مباشره او بين الاعمده وعادة تكون على عمق لا يقل عن 20سم اسفل سطح الارض	تنفذ الميدة في منسوب القواعد المسلحة لتحقيق الترابط الكافي بينها	المنسوب

- مقدمة :-

عشان نقدر نفهم باب الاساسات كويس فى بعض المصطلحات المهمة اللى لازم نكون عارفينها كويس جدا :-

Ultimate Bearing Capacity (qu)

عبارة عن أقصى اجهاد يمكن أن تتحمله التربة من دون أن يحدث لها انهيار .

Net Ultimate Bearing Capacity (qnu)

عبارة عن أقصى اجهاد يمكن أن تتحمله التربة من دون أن يحدث لها انهيار مطروحا منه وزن التربة فوق منسوب التأسيس .

Allowable Bearing Capacity(qall)

عبارة عن الاجهاد المسموح ان تتحمله التربة من دون أن يحدث لها انهيار .

ult bearing capacity

2:3


Net allowable Bearing Capacity(qnet)

عبارة عن الاجهاد المسموح ان تتحمله التربة من دون أن يحدث لها انهيار ، مطروحا منه وزن التربة فوق منسوب التأسيس . (الاجهاد المسموح به – كثافة التربة * ارتفاع الأساس من الأرض الطبيعية) .

وحدة قياس اجهاد التربة = (قوة/مساحة) . كمثال :-

$$\text{Bearing Capacity} = 1.5 \text{ kg/cm}^2 = 15 \text{ t/m}^2 = 150 \text{ Kn/m}^2$$

- وعشان نقدر نفهم الفرق بين Allowable B.C , Net Allowable B.C . تعالى نشوف المثال ده :-




Then Net allowable bearing capacity = $20 - (1.8 * 2) = 16.4 \text{ t/m}^2 = 1.64 \text{ kg/cm}^2$.

- والجدول التالى يوضح بعض قيم B.C لانواع التربة المختلفة :-

Types	Safe /allowable bearing capacity(kN/m ²)
Rocks	3240
Soft rocks	440
Coarse sand	440
Medium sand	245
Fine sand	100
Soft shale/stiff clay	440
Soft clay	100
Very soft clay	50

- أنواع الأساسات :-



والصورة التالية توضح كيفية التحديد المبدئي لنوع الاساسات :-



تصميم القواعد المنفصلة :-

افحصها هههههه

تصميم القواعد المنفصلة

Isolated Footing

1

 $L \times B \times d$ A_s

خطوات التصميم :-

- 1- إيجاد أبعاد القاعدة (العادية) المسلحة
- 2- إيجاد عمق القاعدة عن طريق تصميم القطاع الخرج لمقاومة Moment
- 3- عمل Check Shear
- 4- عمل Check punching
- 5- إيجاد حديد التسليح

نأخذ مثال بقدر يوضح الطريقة :-

Given :- 1- Column dimension 2- Column load (working) $\downarrow 150t$ 3- B.C = $15 t/m^2 = 1.5 Kg/cm^2$ (قدرة تحمل التربة)assume that $\Rightarrow F_{cu} = 250 Kg/cm^2$, $F_y = 3600 Kg/cm^2$

Answer

I. Get dimension of footing :-

هنفرض أن سلك القاعدة العادية = 1.5 وطالما أقل من 1.5

.. سيتم اعتبارها كقرشة تضافة ومش بتشيل أحجامها
ينبغي أنا هجيب دلوقة الأول أبعاد المساحة عن طريق

$$A_{R.C} = \frac{P_{ul}}{q_{all}} = \frac{150}{15} = 10 m^2$$

$$= B.C$$

لاحظ هنا استخدام $P_{working}$ not $P_{ultimate}$

وهذا الحل هو الأقرب في الشغل

$$\therefore B_{R.C} * L_{R.C} = 10 \text{ m}^2 \rightarrow \text{①}$$

2


$$L_{R.C} - B_{R.C} = 0.8 - 0.3 \therefore L_{R.C} = B_{R.C} + 0.5 \rightarrow \text{②}$$

يحل المعادلتين والتقريب لأقرب ٣ ينتج أن

$$L_{R.C} = 3.45 \text{ m} \quad B_{R.C} = 2.95 \text{ m}$$

هتفترض أن أبعاد القاعدة = (٣.٥ - ٣.٠) لسهولة العمل فقط

$$\therefore \text{أبعاد القاعدة العادية} = (٣.٥ - ٣.٠)$$



② Flexural design: - التصميم نتيجة عزوم الإناء


الطلب: - إيجاد العزم الناتج من تأثير M_{act} (تقريب الأول)

رد فعل التربة (الفعل) (q_{act}) على شريحة 1م

$$a - \text{get } q_{act} = \frac{P_u \cdot L}{A_{footing}} = \frac{1.5 \times 150}{3.5 \times 3}$$

take care

$$\therefore q_{act} = 21.5 \text{ t/m}^2$$




$$b - \text{get } \underline{Z_1 = Z_2} = \frac{L - b}{2} = 1.35 \text{ m}$$

$$c - M_{act} = F * \left(\frac{Z}{2} \right) \rightarrow \text{ذراع العزم}$$

$$\therefore M_{act} = q_{act} * 1 * Z * \frac{Z}{2}$$

$$\therefore M_{act} = 19.6 \text{ t.m/m} \quad \text{(critical section)}$$



d - get thickness of footing :-

$$d = C \sqrt{\frac{M_{act}}{F_{cu} \times b}} \Rightarrow d = 5 \sqrt{\frac{18.6 \times 10^7}{25 \times 1000}}$$

← عرض الشريحة = 11

↓
To make footing more rigid

$$\therefore d = 443 \text{ mm}$$

$$\therefore t = 443 + 70 = 513 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{take } t = 600 \text{ mm}$$

$$d = 530 \text{ mm}$$

3] Check shear stress :-

المطلوب :-
التأكد من أن إجهاد القص الفعلي بواسطة نظرية أقل من الإجهاد المسموح به والذي يحدد بواسطة تنصيصه.

$$a - L = Z - \frac{d}{2} = 1.35 - \frac{0.53}{2} = 1.085 \text{ m}$$

$$b - Q_u = q_{act} \times L \times 1.00 \text{ m} = 23.33 \text{ t}$$

$$c - q_u = \frac{Q_u}{b \times d} = \frac{23.33 \times 10^4}{1000 \times 530}$$

actual shear stress



$$\therefore q_u = 0.44 \text{ N/mm}^2$$

$$d - q_{su} = 0.16 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\gamma_c}} = 0.65 \text{ N/mm}^2$$

allowable shear stress

$$\therefore q_u < q_{su}$$

Safe Shear




IV Check Punching:

4

المطلوب :- التأكد من أن العمود لن يخترق القاعدة c عن طريق

التحقق من أن مقاومة الخرسانة للثقب $(q_{pcu}) < q_{pu}$ الإجهاد الناتج عن ثقب العمود للقاعدة

a- get $A_p = (b+d)(a+d)$ $d=53\text{cm}$
 $= 1.1\text{ m}^2$



b- get $Q_p = q_{act} * A_p + P_u$

$\therefore Q_p = (150 \times 1.5) - (21.5 \times 1.1)$

قوة الإختراق = 201.35 ton

c- get $q_{up} = \frac{Q_p}{A_o} \Rightarrow A_o = [2(a+d) + 2(b+d)] * d$
 $= 2289600$

$\therefore q_{up} = \frac{201.35 \times 10^4}{2289600} = 0.88\text{ N/mm}^2$

الإجهاد الفعلي

$q_{pcu} = 0.316 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\gamma_c}} = 1.30\text{ N/mm}^2$



الإجهاد المسموح به



$q_{pcu} = 0.316 (0.5 + \frac{a}{b}) \sqrt{\frac{F_{cu}}{\gamma_c}} = 1.13\text{ N/mm}^2$



$\therefore q_{up} < q_{pcu}$

Safe Punching
 كما الدنيا فاخذ A_s

- تصميم القواعد المنفصلة على برنامج SAFE :-







7- Draw Footing .

From here :- Quick draw areas

قبل ما ندخل البرنامج بنحسب أبعاد القاعدة
عشان ندخلها للبرنامج


Property	Value
Type of Object	Slab
Shape of Object	Rectangular Slab
Property	F1 60cm
X Dimension [m]	3.8
Y Dimension [m]	2.8
Trim At Slab Edges	Yes

8- Draw Coloumn.

From here :- Quick draw areas


بنرسم العمود بطريقة انى أعمل بلاطة وهمية
STIFF
وبعد كده برسم نقطة في المنتصف وأضع الحمل
عليها

Property	Value
Type of Object	Slab
Shape of Object	Rectangular Slab
Property	STIFF
X Dimension [m]	1.3
Y Dimension [m]	0.3
Trim At Slab Edges	Yes





9- تمثيل التربة

From assign .. Support data .. Soil properties ..
select "soil 20 cm" .. Ok



10- Putting Coloumn Loads .

1- Select Point in the center .. 2- From assign .. Load data .. Point Loads .. Put : Live load and dead load



المراجع المستخدمة في الكتاب:-



جزى الله خيرا أساتذتنا ودورهم الكبير في نشر العلم .