الفصل الثاني عشر

مجمعات الصرف الصحي

\bigcirc

١-١٢ مقدمة:

يطلق أسم مجمع علي خط مواسير انحدار الصرف الصحي الناقل لتصرفات كبيرة من مياه الصرف الصحى من بعض أجزاء من المدينة وقد أتفق علي أن لا يقل قطر مجمع الصرف الصحى عن ٧٠٠ مم.

ومجمعات الصرف الصحي أشكال عديده طبقا للتصميم الهندسى لها. فهناك القطاع الدائري والذي يعتبر أحسن القطاعات من الناحية الهيدروليكية, وكذلك قطاع حدوة الفرس, والقطاع البيضاوي, والقطاعات المستطيلة أو المربعة وكما هوموضح فى الشكل رقم (١٠١٦) و (٢١-١).

وجميع هذه القطاعات الهندسية الشكل للمجمعات يمكن أنشاؤها بالموقع باستخدام الفرم المعدنية , بينما يمكن للقطاع الدائري أن يصنع (سابق الـتجهيز) بمصنع المواسير.

وتتشابه خطوات تتفيذ هذه المجمعات - حيث أنه مثل أي خط أنحدار لتجميع مياة الصرف الصحى - من حيث خطوات التنفيذ وهذه الخطوات كما يلى:


- ١ القيام بالدراسات الميدانية لأختيار أنسب المسارات
 - ٢- تصميم الشدات لسند جوانب الحفر ٠
- ٣- تصميم الطريقة المثلى للتخلص من المياة الارضية السطحية (مياة الرشح) أو المياه
 الحوفية •
- ٤ الحفر حتي منسوب الــــتأسيس مع صلب الجوانب والــــتخلص مـــن ميـــاه الرشـــح
 (الجوفية) الزائدة إن وجدت حيث يجب أن يكون التنفيذ على الناشف.
 - ٥ ضبط الميل ثم عمل الفرشة الخرسانية العادية والمسلحه أسفل جسم المجمع.
 - ٦ أنشاء جسم المجمع.
 - ٧ الردم حول جسم المجمع وخلع الصلبات إذا كان هذا ممكنا وتشطيب العمل.
 - ٨ أستكمال أنشاء ملحقات الأعمال.


٢-١٢ أنشاء المجمع الدائري المصبوب في الموقع:

وينفذ هذا المجمع بطريقتين :

الطريقة الأولى: الفرم المعدنية.


الطريقة الثانية : الفرمة الكاوتشوك.






te) EOG-SHAPED SECTION

(b) SEMIELLIPTICAL SECTION






(c) HORSESHOE SECTION

(d) BASKETHANDLE SECTION


شكل رقم (١٠١-) الأبعاد الهندسية لنماذج مجمعات الصرف الصحى




شكل رقم (٢ ١ - ٢) نماذج مجمعات الصرف الصحى شائعة الأستخدام بمصر

٢ ١ - ٢ - ١ خطوات التنفيذ لإنشاء المجمع الدئرى المصبوب في الموقع بطريقة الفرم المعدنية

- ١ تجري عمليه الحفر مثل أي خط إنحدار. كذلك تنفيذ صلبات جوانب الحفر بالإضافة إلي عملية التخلص من مياه الرشح يجب علي المنفذ أن يكون علي كفاءة عالية في تنفيذ الصلبات ونزح المياه الجوفية وعلى دراية وخبرة تامة بهما.
- ٢ صب الأرضية الخرسانية العادية على الميول المحددة ثم تنفيذ الأرضية المسلحة
 على الميل أيضا علما بأن الأسمنت المستعمل يكون مقاوم للكبريتات.
- ٣ بعد إتمام عمل الأرضية المسلحة يتم رص الفرم المعدنية في المحور. الفرم بطول ١ متر تصنع هذه الفرم من صاج وزوايا بقطاع مناسب وكما هوموضح بالشكل رقم (١٢-٣) على أجزاء لـتسهيل عملية الـتركيب والفـك.
- وعادة تكون الفرم الدائرية من ٤ أجزاء: جزء منهم بعرض ١٠سم يسمي (المفتاح) والأجزاء الباقية متساوية بحيث تشكل عند تركيبها القطاع المطلوب وبالقطر التصميمي.
- تركب الفرم للفرعة مع ضرورة أن يكون المفتاح في أعلي الفرمة ثم تدهن الفرم
 بدهان الشدات لعدم التصاق الخرسانة بها.
- م يتم تسليح الجزء السفلي حتى بداية مباني الطوب الأزرق كما يتم تـدكيم الفـرم
 حتى تـثبت في موضعها أثناء الصب. نصب الجزء السفلي مـن خرسـانة مـسلحة
 باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات بنسبة ٠٠٤كجم/ م٣مع العناية بالخلط والـصب
 و الدمك الميكانيكي.
- 7 نبدأ في عمل الكسوة من الطوب الأزرق المقاوم للأحماض وكما هوموضح بالشكل رقم (١٢-٤) علي الفرمة مباشرة بدأ من الجوانب باستخدام مونة الأسمنت المقاوم للكبريتات وبنسبه ٥٠٥كجم/ م٣. يوضع عند فواصل المباني شرائح من الفلين بسمك ٨ مم وعمق ٥٠٠سم بحيث تكون هذه الشرائح ملاصقة للفرم المعدنية يمكن أيضا أستخدام رقائق بولى فينيل كلورايد بدلا من الطوب الأزرق.
- ٧ بعد الانتهاء من المباني , نست كمل تسليح القطاع شم الصب طبقا للقطاع المتصميمي.
- ٨ بعد أسبوع, يمكن فك الفرم المعدنية من الداخل مع مراعاة معالجة الخرسانة بالمياه طوال هذه الفترة. نبدأ بفك المفتاح أو لا لــتسهيل العملية ثم تفك باقي أجــزاء الفــرم وتجميعها بالخارج.
 - 9 تزال شرائح الفلين وتنظف الفواصل بين الطوب جيدا مع استخدام ضاغط الهواء.




شكل رقم (٣-١٣) الفرمة الصاج (تصنع بالورشة) المستعملة في إنشاء المجمع



شكل رقم (١٢-٤) التبطين (كسوة) بالطوب الأزرق أوالبولي فينيل كلوريد

· ١ - تملأ الفواصل بمادة أيبوكسية مقاومة للأحماض مثل مادة 151 FMA.

1 1 - يتم بياض الجزء الخرساني في قاع المجمع ببياض أسمنتي مقاوم الكبريتات بنسبة ٢٥٠ كجم أسمنت / م م صبط الاستدارة وخدمة وتتعيم واستدارة السطح. علما بأنة يتم تصنيع الفرم المعدنية بالقطر والشكل المطلوب ينفيذة وذلك بالمصنع أو الورشة وتصنع بكفاءة عالية ويتم تركيبها بالموقع، وكما هوموضح بالشكل رقم (١٢-٥).



شكل رقم (١٢-٥) تفاصيل الفرم المعدنية المجهزة بالمصنع

٢ - ٢ - ٢ أنشاء المطابق بالفرم المعدنية :-

يتم تتفيذ المطابق بطريقتين هما كما يلي:


٢-٢-٢-١ مطابق تنشأ في الموقع:

وهي المطابق التي من المحتمل أن تستقبل خطوط صرف مستقبلاً أي التي يكون موقعها أمام شارع جانبي أومطابق الناصية أومطبق هدار. تنفذ هذه المطابق من الخرسانة المسلحة في الموقع وبالمواصفات الفنية المحددة من قبل.

٢ - ٢ - ٢ - ٢ مطابق سابقة التجهيز:

وتتم عملية الأنشاء المطابق سابقة التجهيز كما يلي :

١ - يجب أن تترك أثناء أنشاء جسم المجمع فتحات لتركيب المطابق سابقة التجهيز في الأماكن المحددة لذلك أو يتم تكسير فتحة دائرية في مكان المطبق أثناء الصب قطرها
 = قطر المطبق الخارجي. يتم وضع أشاير من حديد التسليح حول الفتحة وبالعدد والقطر المماثل لـتسليح المطبق وكما هوموضح بالشكل رقم (١٢-٦).




الشكل رقم (١٢-٦) المطابق الخرسانية سابقة الصب المنشأة على المجمعات

٢ - توضع الفرمة الدائرية (الداخلية) بقطر المطبق وفي المكان المطلوب وتضبط رأسيتها تماما. بعد تركيب الفرمة - يتم عمل التسليح اللازم علي فرمه المطبق مع تسليح المجمع.


- ٣ توضع الفرمة الخارجية للمطبق ثم نبدأ في الصب داخل الفرمة. تشكل الوصلة في نهاية هذا الجزء, والتي تـتلائم مع الوصلات الـتالية والـــتي سـتكون حلقــات خرسانيه سابقه الصب.
- ٤ تركب الحلقة المطاط علي الوصلة ثم تركب الحلقة الخرسانية التالية وهكذا,
 ويستكمل العمل في المطبق حتى منسوب الطريق.

١ - ٢ - ٣ - حطوات التنفيذ لإنشاء المجمعات المصبوبة بالموقع بطريقة الفرمة الكاوتشوك :

تتلخص هذه الطريقه في تصنيع فرمه من الكاوتشوك – مثل البالون – لها نفس قطر المجمع وطولها ١٥ متر. يتم نفخ الفرمة بالهواء تحت ضغط عالي فتأخذ شكل أسطواني تماما. تزود الفرمة باسطوانة مملوءه بالهواء تحت ضغط عالي للمحافظة علي الضغط داخل الفرمة طوال مدة العمل وكما هوموضح وكما هوموضح بالشكل رقم (-17) و (-17).



شكل رقم (١٢-٧) شكل الفرمة الكاوتشوك



شكل رقم (١٢-٨) تفاصيل الفرمة الكاوتش

ويمكن تلخيص خطوات التنفيذ للمجمعات المصبوبة بالموقع بطريقة الفرمة الكاوتشوك كما يلي

- ١ بعد صب الأرضية المسلحة , يتم وضع الفرمة في محور الفرعة. نبدأ في دفع
 الهواء في الفرمة حتى تمتلىء وتكون تحت ضغط الهواء.
- ٢ تـ ثبت الفرمة في الـ شدة بواسطة أسلاك معدنيـة للمحافظـــة على موقعها على المحور بجانب منعها من الطفوأثناء صب الخرسانة. يتم الصب في جوانــب الفرمـة بانتــظام حتى لا تـ تحرك الفرمة حتى منسوب أول الكسوة المباني.
 - ٣ يتم عمل المباني كما ذكر ثم يستكمل التسليح لجوانب الفرمة وأعلاها.
- ٤ نبدأ الصب بشكل منتظم علي الجوانب أو لا ثم السقف مع العناية بصناعة الخرسانة
 كما ذكر. ويراعي أن تكون الفرمة مقيدة بالأسلاك المعدنية القوية حتي لا تتحرك
 الفرمة أو تطفو.

تترك الفرمة مده ٧ أيام ثم تفرغ من الهواء وتنقل الي الموقع الجديد.
 كما يمكن استخدام الفرمة الكاوتش في إنشاء الأعمال الهندسية المختلفة الموضحة بالشكل رقم (١٢-٩)

١-٣-٢-١٢ تنفيذ مطابق المجمعات


تنفذ المطابق بنفس الطريقة السابقة لأنشاء المجمعات بواسطة الفرم المعدنية.

١ - ٢ - ٢ خطوات التتنفيذ للمجمعات ذات قطاع حدوة الفرس أوالقطاع البيضاوى:

تنفذ هذه المجمعات في الموقع باستخدام الفرم المعدنية، كما هوموضح بالـشكل رقم (١٠-١٠). طريقة الـتنفيذ مماثلة لـتنفيذ المجمعات ذات القطاع الدائري. كما يمكن تبطين المجمع بالواح بوليفينيل كلورايد بدلا من الكسوة من الطـوب الأزرق والتـي كانت تسنخدم في الماضي وذلك بغرض تسهيل العمل.


١٢-٢-٥ خطوات تنفيذ المجمعات الدائرية سابقة الصب (المواسير):

يمكن أنتاج مواسير خرسانيه حتى قطر ٢٠٠٠مم بالمصانع المختلفة الموجودة فى مصر وتنتج هذه المصانع المواسير الخرسانية بكافة أقطارها وبجودة عالية. تركب المواسير بنظام الرأس والذيل. يفضل لسرعة الأنجاز أن يستخدم جهاز أشعة الليزر لضبط الأفقية والمناسيب بالأضافة إلى استخدام زرجينة كهربائية لسرعة تركيب المواسير كما هوموضح بالشكل رقم (١٢-١١).




شكل رقم (١٢-٩)أستخدامات الفرمة الكاوتش لإنشاء الأعمال الهندسية المختلفة





شكل رقم (١٢ – ١٠) الفرم المعدنية للمجمعات الخرسانية البيضاوية وحدوة الفرس المصبوبة في الموقع



شكل رقم (١٢-١١)

١٢ - ٣ أستخدام جهاز الليزر في تركيب مواسير المجمعات:


جهاز الليزر المستخدم في تركيب مواسير المجمات يقوم بتوليد وأرسال أشعة مستقيمة لمسافة ٣٠٠ متر. للجهاز مسامير ضبط الأفقية مع فقاعة روح التسوية - مثل الأجهزة المساحية. يضبط الجهاز علي الميل المطلوب ١% أو ٢% (طبقا للتصميم) الي أعلي أوالي أسفل بواسطة أزرار خاصة بالجهاز. يحافظ الجهاز علي ميل الشعاع طوال مدة العمل. يعمل الجهاز علي تيار كهربي مستمر ٩ فولت (ويمكن أستخدام بطارية السيارة).

والجهاز محكم ولا يتسرب الماء الي داخله ضمانا لسلامته أثاء العمل في الظروف العمل الجوية والعمل في أماكن مبتله. وللجهاز حامل يمكن تحميله عليه تبعا لظروف العمل كما يطلق الجهاز بأشعة الليزر لتستقبلها لوحة الهدف لتبين هل الشعاع عالي أوواطي أويمين أويسار حتى يمكن ضبطه

١٢-٤ المجمعات المستطيلة الشكل ذات الفتحة الواحدة أوالفتحتين أوالثلاث فتحات:


ينشأ هذا النظام لأستيعاب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى. يعتبر هذا القطاع أقل كفاءة من القطاع الدائري من الناحية الهيدروليكية.

ينشأ هذا المجمع كأي خط أنحدار – من الخرسانة المسلحة. يفضل أستخدام الفرم المعدنية في الأنشاء – كما هوموضح بالشكل (17-9). يتم تبطين حوائط هذا المجمع بالطوب الأزرق مع رباط الكسوة مع الحائط الخرساني كما ذكر بينما يبطن السقف برقائق من بولي فينيل كلورايد.



مجمع ذو فتجدين

مجمع مربع ذو فلحة واحدت



مجمع ذو ثلاث فتحات

شكل رقم (1 1 - 9) تفاصيل مجمعات الصرف الصحى مربعة الشكل ذات فتحة واحدة أوفتحتين أوثلاثة فتحات

١٢-٥ تجربة إستلام مجمعات الصرف الصحى

نظرا لضخامة قطاع المجمع وصعوبة تدبير كميات هائلة من المياه بالإضافة الي سدادات قفل الماسورة لذلك تتم تجربة المجمع علي أساس حساب كميات مياه الرشح (المياه الجوفية) المتسربة من الخارج الي الداخل Infiltration Test. تجري

الـتجربة بعد الردم وأزالة طلمبات سحب المياه وعودة منسوب مياه الرشح الي الوضع الأصلى له على النحوالـتالى:

- أ- قفل طرفي الفرعة المراد تجربتها بالمباني. وليس من الضروري قفل القطاع بكامله بل عمل بناء يكون أعلي من منسوب المياه المتوقعة التي قد تتواجد بالفرعة من جراء الرشح ثم تعمل علامة علي بدن الماسورة من الداخل محددة منسوب هذه المياه.
- ب- الأنتظار فتره ٢٤ ساعة ثم تحديد منسوب المياه الجديد علي بدن الماسورة من الداخل.
 - ج- تحسب كمية المياه المتسربة من الخارج الى الداخل والتي تساوي:

طول الفرعة × عرض القطاع المائي داخل المجمع × الفرق بين منسوبي المياه خلال مدة ٢٤ ساعة.

د - أذا كانت كمية المياه تساوي أو أقل من ٠٠٠٠٠ من مكعب الفرعة تحت الأختبار - (وصلة مرنة - مواسير)

أو ٠٠٠١ من مكعب الفرعة تحت الأختبار (وصلة ثابتة – مجمعات مصبوبة علي بيتها) , كانت الـتجربة ناجحة – أما أذا زاد عن ذلك , فيجب علي المهندس البحث في أصلاح أماكن الرشح ثم إعادة التجربة.